

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:


- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres


En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



• •









# VOYAGES

MÉTALLURGIQUES,

OU

## RECHERCHES ET OBSERVATIONS

SUR LES MINES, LES FORGES, ETC.

AVEC FIGURES.

TOME III.



A PARIS,

Chez H. SÉGUIN, Libraire, rue St Jacques, nº 4

1823.





## T A B L E

## D E S M A T I E R E S

## DU TOME TROISIEME.

D ·	
REMIER MÉMOIRE, sur les mines de cuivre tenant arg	ent,
de la Hongrie, de la Bohême & du Tirol, année 1759. pa	
	ibid.
SECT. II. Mines de cuivre de Graslitz en Bohême.	10
SECT. III. Mines de cuivre & argent de Catherinenberg en	_
hême.	14
SECT. IV. Mines de cuivre & argent de Schwatz en Tirol.	17
SECT. IV. Mines de cuivre & argent de Schwatz en Tirol. SECT. V. De la fome des minérais dans la fonderie impé	riale
de Brixlegg, en Tirol.	2 1
ac blinegg, on 1 trot.	<b>2</b> I
SECOND MÉMOIRE, sur les mines de cuivre les plus im	1707-
tantes de la Suede, année 1767.	-
SECT. I. Mines de Fahlun dans la Dalécarlie.	33 ibid.
De la nature des rochers & des filons.	34
SECT. II. De leur exploitation.	38
SECT. III. Des machines construites aux mines de Fahlun.	41
SECT. IV. De la géométrie souterraine.	, 44
SECT. V. De l'Administration & économie des mines de Fah	ilun,
& des privileges dont jouissent les entrepreneurs.	45
SECT. VI. Du grillage & de la fonte des mines.	53
SECT. VII. Du raffinage & des forges de cuivre.	59
SECT. VIII. Mines de cuivre de Nyakopparberg.	61
SECT. IX. Mines de cuivre de Garpenberg.	65
SECT. X. Fabriques de laiton & de dés à coudre.	69
TO OTTELE MEMOTOR C 1 1 1 PA	. 1

TROISIEME MÉMOIRE, sur les mines de euirre d'Angleterre, & du haut & bas Hartz; celles de cuivre & argent du pays de Hesse; la pierre calaminaire; dissérences fabriques de laiton,

a ij

procédé du laiton avec lablende, & vernis pour donner la couleur
d'or aux ouvrages en cuivre jaune. 72
SECT. I. Mines de cuivre de Middléton Tyas, dans le comté
d'Yorck. 72
SECT. II. Mines de cuivre d'Edon dans les comtés de Derby &
de Stafford. 75
SECT. III. Mine de cuivre de Tresbourg, dans le duché de
Brunswick. 78
SECT. IV. Mine de cuivre de Lauterberg, dans le Hariz. 81
SECT. V. Mine de cuivre de Whéal Spernon à Redruth, dans la province de Cornouailles.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SECT. VI. Mines de cuivre & argent de Franckenberg, dans le pays de Hesse.
SECT VII Mine de colomine dans le compé de Derby en
SECT. VII. Mine de calamine dans le comié de Derby en
Angleterre. 91
SECT. VIII. Mine de calamine dans le duché de Limbourg. 92
SECT. IX. Fabrique de laiton de Gräslitz en Bohême. 94
SECT. X. Fabrique de laison du Rubisch dans le Voigsland. 101
SECT. XI. Fabrique de laiton d'Achenrain, près de Brixlegg
en Tirol.
SECT. XII. Fabrique de laiton de Cheadle, dans le comté de
Stafford en Angleterre.
SECT. XIII. Procédé pour faire le cuivre jaune ou laiton avec la
blende. ibid.
SECT. XIV. Procédé du vernis avec lequel on donne la couleur aux
ouvrages en cuivre jaune, à Birmingham en Angleterre. 108
SECT. XV. Fabrique de laiton de Goslard dans le bas Hartz. 109
SEC1. 114. 1 abrigat at tassor at topiara amis to tas 114/12. 109
QUATRIEME MÉMOIRE. Méthode avantageuse de griller les
mines de cuivre pauvres, mise en pratique aux mines de Chessy
en Lyonnois.
CINQUIEME MEMOIRE. Description d'un grand fourneau à
raffiner le cuivre, construit au mois d'Août 1755, dans la fon-
derie des mines de Chessy en Lyonnois, dans lequel on rassine
tout le cuivre provenant desdites mines, & de celles de Saint-Bel.
126
Sect 1 ikid

9	.,
- 1	,

IADLE DES MAILERES.	, <i>y</i>
SECT. II. Procédé du raffinage du cuivre.	129
SIXIEME MÉMOIRE, sur une nouvelle machine à m	oulenes.
année 1776.	140
SEPTIEME MÉMOIRE, sur les mines d'étain des ha	utes mon-
tagnes de la Saxe, celles de la Bohême, & de la pro	ovince de
Cornouaille en Angleterre, années 1757 & 1765.	154
SECT. I. Mine d'étain de Marienberg nommée Glück-	
SECT. II. Mines d'étain de Ehren Fridericsdorf.	162
SECT. III. Mines d'étain de Gayer.	167
SECT. IV. Mine d'étain de Platten en Bohême.	170
SECT. V. Mine d'étain de Alt Saint-Joahnes.	, 175
SECT. VI. Mine d'étain de Schlackenwald en Bohême.	178
SECT. VII. Mines d'étain & de cuivre de la province	
nouaille en Angleterre.	186
SECT. VIII. Mine d'étain & cuivre de Pednandrea, e	n Angle-
terre.	192
SECT. IX. Mine d'étain de Godolphin Ball.	194
SECT. X. De l'exploitation des mines d'étain de Cornou	
SECT. XI. Des bocards & laveries, & de la vente des	minérais.
	207
SECT. XII. De la fonte des minérais d'étain & de ceux	de cuivre.
	212
SECT. XIII. Machines à seu d'une nouvelle construction	on, qui
dans le même tems qu'elles élevent les eaux des mines	i, servent
à fondre du minérai.	219
SECT. XIV. Seconde fonderie pour les mines de cuivre	de la pro-
vince de Cornouaille.	222
HUITIEME MEMOIRE, sur les différentes monnoies,	& sur les
opérations qui s'v font.	2.2.4
SECT. I. De la purification du salpêtre & de la distillation	n de l'eau
forte.	ibid.
SECT. II. Du départ de l'or & de l'argent par l'eau-for	
l'alliage des monnoies.	227
SECT. III. Comment on fond l'argent avec son alliage, &	comment
on le jeste dans les moules; & des différentes opératio	

font dans cette monnoie.	242
SECT. IV. Monnoie de Halle en Tyrol.	249
SECT. V. Monnoie du Hartz.	251
SECT. VI. Monnoie d'Afvestaden Suede, pour le cuivre.	257
NEUVIEME MÉMOIRE. Observations métallurgiques séparation des métaux, la méthode la plus avantageuse de	
les minérais d'argent & de cuivre, & de faire le départ,	
voie seche, des matieres d'argent & cuivre tenant or, année	
, , ,	260
Premiere partie. Sur la séparation des métaux.	262
Seconde partie. Nouveau procédé pour traiter les minérais d & cuivre, ainsi que ceux d'argent, cuivre & plomb.	Pargent 274
Troisieme partie. Départ par la voie seche, des matieres a	-
& cuivre tenant or.	282
DIXIEME MÉMOIRE, sur plusieurs mines & fabriques de les mines de pyrites; différentes fabriques de soufre, de & d'huile de vitriol d'Angleterre, de Saxe, de Suede, de vege, du pays de Hesse, de celui de Liege & de la Hongr miné par le procédé des Hollandois pour la purisication de phre, années 1758, 1765, 1766 & 1767.  SECT. I. Mine & fabriques d'alun de Whitby, dans la d'Yorck & de Shields en Angleterre.  SECT. II. Mine & fabrique d'alun de Schwemsal en Saxe.  SECT. III. Mine & fabrique d'alun de Christineoff en Sued SECT. IV. Mine & fabrique d'alun de Christiania en Norve	vitriol le Nor- rie; ter- lu cam- 287 le comté ibid. 293 le. 297 ge. 303
SECT. V. Mines d'alun de Hesse & de Liege.	305
SECT. VI. Des différentes fabriques de vitriol, de soufre &	
SECT. VII. Du Camphre & de sa purification.	307
Decr. 121 Da cambine e as la bardiomici.	322
ONZIEME MEMOIRE, sur les mines de sel du Tirol, c l'Angleterre; l'évaporation de l'eau de la mer pour en e le sel; la purisseation du sel marin en Hollande, & su	xtraire
rentes salines d'Allemagne, années 1757, 1765 & 176	
SECT. I. Mines de sel du Tirol.	ibid.

TABLE DES MATIERES,	vij
SECT. II. Mines de sel de Northwich, dans le comté de	_
en Angleterre.	332
SECT. III. Salines de Liverpool & de Northwich.	333
SECT. IV. Comment on fait évaporer l'eau de la me	r, dans
différențes provinces de l'Angleterre, pour en extraire	le (el. 227
SECT. V. Purification du sel marin en Hollande.	342
SECT. VI. Salines de Westphalie & du duché de Bruns	
SECT. VII. Salines d'Adern dans le comié de Mansfe	eld Es de
Halle dans le duché de Magdebourg.	346
SECT. VIII. Salines de Lunebourg dans l'éledorat d'Han	)40 
	- •
SECT. IX. Salines d'Allendorf dans le pays de Hesse.	354
DOUZIEME MÉMOIRE, sur les fabriques de poteries	d'Angle-
terre; celles des pipes, des briques & des tuiles en H	
années 1765 & 1766.	378
SECT. I. Fabriques de poteries du comté de Northumberl	
Fabriques de poteries du comté de Stafford	364
SECT. II. Fabriques de pipes en Hollande.	369
SECT. III. Fabriques de briques & de tuiles.	373
Briques à paver; avec quelle terre elles se font.	ibid
Maniere de faire suire la brique.	374
Fabrique de wiles & carreaux.	380
De la façon de faire cuire les tuiles & les carreaux avec la to	withe 282
20 ta jagon ao jamo o ao o ao o ao o ao o ao o ao o	·#/06.302
TREIZIEME MÉMOIRE, sur la jurisprudence des	mines de
Saxe, & des différens états de l'impératrice reine de	Hongrie
année 1759.	385
	• •
Premiere partie. SECT. I. Contenant ce qui s'observe en S	
SECT. II. Facilités pour l'exploitation des mines.	402
SECT. III. Etablissement des fonderies royales en Saxo	
mines d'argent, & des autres fonderies pour les mine	_
·	408
Seconde partie. SECT. I. Sur les mines qui s'exploitent	t dans la
Bohême.	411
SECT. II. Fonderie de Joachimsthal en Bohême.	414
Troisieme partie. SECT. I. Contenant ce qui s'exécute en	- •
James Parister Chart he dollowing to have a automic of	415
\$ 1.00 miles   1.0	7.1

T	A B	LE	DES	M A	T	ΙE	RE	S
---	-----	----	-----	-----	---	----	----	---

viii TABLE DES MATIERES.	
SECT. 11. Facilités que la reine procure pour l'exploitait	on des
mines. SKC1. III. Des fonderies.	425 ibid.
Quatrieme partie, concernant ce qui s'observe pour les misser de la Styrie & de la Carinthie.	nes de 427
Cinquieme partie. SECT. I. Concernant ce qui concerne les	mines
du Tirol.	428
SECT. 11. Des fonderies du Tirol.	431
SECT. III. Des mines de fer.	432
Sixieme partie. SECT. I. Observations sur la jurispruden mines chez l'étranger, avec des réflexions qui peuvent lieu à des projets de réglemens pour les mines de France. SECT. II. Des fonderies.	donner
Conclusions.	448
Projet d'édit.	ibid.
Extrait de la jurisprudence des mines de Saxe, qui concert ticulièrement la police, l'emploi des chefs, ouvriers & subalternes.	ne par- autres 461
Notice de la jurisprudence des mines d'Eisleben & de Man extrait d'une ordonnance du 8 mai 1671.	esfeld, 486
Précis de la jurisprudence des mines du Hartz, traduite de donnance du 18 septembre 1593.	<i>l'Or-</i>
Usages, loix & cousumes de la province de Cornouaille, celle de Dévon, pour les mines d'étain.	
Précis de la Jurisprudence des mines du comté de Derby, e.	•
gleurre.	538
Explication des figures.	541

Fin de la Table.



## PREMIER MÉMOIRE.

## SUR LES MINES DE CUIVRE

TENANT ARGENT,

DE LA HONGRIE, DE LA BOHÊME ET DU TIROL.

Par MM. JARS & DUHAMEL, annies 1758 & 1759.

SECTION PREMIERE.

Mines de cuivre de Neussol en Hongrie.

S. I. LES mines de Herren grund, situées à deux lieues de Neussol, sont pour la plus grande partie exploitées aux frais de l'impératrice; elles sont fort étendues & se communiquent toutes par des puits ou des galeries. Les filons sont de l'espece de ceux que l'on nomme flôtz ou couches, qui quelquefois n'ont que 6, 8 & 10 degrés d'inclinaison, & au plus 40 degrés. On en distingue une principale de deux toises d'épaisseur, & d'autres plus petites qui ne forment que des branches détachées de la premiere, puisqu'elles s'y joignent dans quelques endroits; ces couches produifent dans une partie de la montagne du fahl-ertz ou mine de cuivre fauve, qui tient depuis 1 jusqu'à 3 & 4 lots d'argent par quintal; & dans le haut de ladite montagne elles sont moins riches en argent & plus riches en cuivre, le minérai y est noir; ailleurs ce n'est que de la pyrite cuivreuse ou mine jaune. On y voit avec le filon une espece de rocher rougeâtre ferrugineux, Tome III.

parsemé de petites paillettes de mica que l'on regarde comme le meilleur indice; car dès qu'on en trouve, on est sûr de rencontrer du très-bon minérai; mais dans une autre montagne elle fait l'effet contraire, puisqu'elle le coupe.

Il faut observer que plus les couches sont horisontales, plus elles abondent en minérais; ce qui differe entiérement lorsque dans leur inclinaison, elles approchent plus de la perpendiculaire. L'espece de rocher qui compose la montagne & qui accompagne les couches est un schiste de la nature de l'ardoise; on ne se sert point d'échelles dans cette mine pour y descendre, on n'arrive à sa prosondeur que par des escaliers très-droits, qui en rendent la visite très-pénible jusqu'à 100 toises.

Laveries our le gros inérai, \$. II. De toutes les especes de minérais en gros & petits morceaux que l'on extrait de ces mines, & que l'on éleve au jour pendant l'hiver, on en fait un seul monceau ou tas, auquel on donne une inclinaison assez forte, pour que le minérai puisse être entraîné par un courant d'eau que l'on y amene, d'un canal qui a 14 mille toises de longueur, & qui fournit de l'eau aux machines. C'est toujours au commencement du printems, après la fonte des neiges, que commence le travail des laveries.

Au bas de ce tas est un autre canal également incliné, au-dessous duquel il y a une grille de fer, dont les barres de 2 pouces de diametre laissent entr'elles un espace d'un pouce & demi, pour y laisser passer tout le menu minérai. Les gros morceaux sont attirés avec un rable sur une table, où des semmes en sont le choix & en séparent les qualités; le menu minérai est encore entraîné 60 toi-ses plus loin, sur une autre grille de cuivre, dont les trous sont plus petits. Ce qui reste dessus est passé au crible, le plus léger qui vient à la surface est jetté de côté dans un canal qui le conduit dans d'autres laveries; on n'enleve le bon du sond du crible que lorsqu'il en est plein, pour le faire choisir sur une table. Lorsque les caisses dans lesquelles on crible sont remplies, on en ouvre les vannes, pour en taire couler l'eau avec le minérai

fin dans un autre canal plus long, large de 14 à 15 pouces, & qui n'a pas beaucoup de pente; alors le maître laveur y agite le minérai de bas en haut, jusqu'à ce qu'il soit pur. Plus bas est un autre canal où s'arrête une partie de ce qui a échappé, qui est lavé de la même maniere. A son extrémité il y en a encore un, mais plus incliné, au travers duquel on met de distance en distance de pétits morceaux de bois, pour retenir le minérai le plus pesant; & lorsqu'il y en a jusqu'à leur hauteur, on en place d'autres par-dessus, jusqu'à ce que le canal soit presque plein'; alors on l'enleve pour achever de le laver dans les canaux supérieurs.

Tout celui que l'eau a entraîné se dépose dans de grandes caisses, d'où il est ensuite conduit dans des laveries plus basses : on en voit plusieurs sur plus de demi-lieue de longueur, où l'on profite de ce qui échappe dans les premieres. Plus de 200 ouvriers des deux sexes font occupés à ce travail, & à chacune d'elle il y a un maître laveur qui est obligé de livrer le minérai, dont le quintal tienne o livres de cuivre raffiné; à défaut de quoi il n'est pas reçu, & ils sont tenus de le faire trier de nouveau. De chaque quintal de cette teneur, ceux des premieres laveries retirent 16 jusqu'à 18 sols, & ceux des inférieures qui ont une moindre quantité de bons minérais, 24, 26 & 28 fols, sur quoi ils paient leurs ouvriers; ils ont aussi des prix-faits avec la plupart de ces derniers. On remarque le long de la colline de petits enfans qui ramassent sur les tas lavés les minérais qu'ils trouvent par-dessus, & dont ils retirent encore un petit salaire; ce travail fait vivre beaucoup de monde, & de cette façon on tire parti de tout ce qu'il y a dans les décombres, qui ailleurs est souvent en pure perte; mais il faut dire aussi qu'il est très-rare de trouver une quantité suffisante d'eau, sur une montagne aussi élevée, sur-tout dont on n'ait pas besoin pour les travaux intérieurs. Ces laveries produisent annuellement environ 200 quintaux de cuivre raffiné.

S. III. Ce travail est le même qu'à Schemnitz; on y lave le mi- Bocards & nérai 4 fois sur les tables. A la sortie des caisses des pilons il y en a

une longue, au fond de laquelle est une grosse toile où s'arrête se plus pesant; on le lave dans des trogs ou sébilles pour en avoir (\*) Voyez le l'or en nature, comme cela se pratique à Schemnitz (\*).

du some II, Ce qui est lavé sur les sables en consisse sur ...

Sett 2, 9.7.

Ce qui est lavé sur les tables en contient si peu qu'il coûteroit plus qu'il ne vaut, si on cherchoit à le séparer dans le premier lavage, il faudroit d'ailleurs qu'il fût pilé plus fin; d'un autre côté on perdroit plus de cuivre. A chaque bocard il y a un laveur pour l'or; ils en retirent entr'eux environ 15 à 20 lots pendant tout l'été.

Couleur veres paracelle.

S. IV. Une partie de Herren grund est bâtie sur d'anciens déblais des mines, qui par la filtration des eaux des pluies & de celles d'une fontaine au milieu dudit village à l'usage des habitans, chargent ces eaux d'une couleur verte que l'on ramasse comme il fuit.

L'excédent des eaux de la fontaine qui se répand à côté du bassin, siltre à travers les décombres & vient se rendre dans une galerie au dessous, où l'on a placé des tuyaux pour la recevoir, & qui la conduisent au - dehors dans 19 caisses de 12 pieds en quarré, sur une toise de profondeur, où elle dépose un limon d'un très-beau verd, qui s'attache contre les parois & dans leur fond. A leur extrémité est un bâtiment où il y a encore d'autres caisses, dans lesquelles l'eau passe à la sortie des premieres, mais où elles ne déposent que très-peu; elles servent à la fin de chaque année pour y mettre le dépôt que l'on a ramassé dans les autres, & que l'on y laisse le tems nécessaire pour qu'il s'y précipite, on en décame l'eau qui est par-dessus en la faisant couler, & on enleve ce dépôt pour le faire sécher sur un plancher à cet usage. Dès qu'il a pris de la consistance, on l'en retire avec des palettes de bois de la largeur de la main, pour le mettre sur des planches où il acheve de se sécher; lorsqu'il est bien sec on le met dans des tonneaux pour l'envoyer à Vienne, où l'on dit que cette couleur se vend environ 40 sols la livre; de ce travail on en retire environ 40 quintaux année commune.

Cette couleur n'est due sans doute qu'à des minérais de cuivre renfermés dans les décombres, qui ont été décomposés par l'humidité de l'air, & ont formé une chaux ou rouille de ce métal qui est entraînée par les eaux de la fontaine & par celle des pluies; ce qui le prouve, c'est que cette eau ne tient aucune matiere en diffolution: nous l'avons essayée avec les alkalis fixes & volatils sans que nous ayons apperçu le moindre précipité; & si le cuivre y étoit en dissolution, il ne pourroit se précipiter de lui-même comme il le fait. Cette eau est très-claire; cependant si l'on en met dans une bouteille ou dans un verre, on apperçoit dans le fond, quelques heures après, de très-petites particules vertes diviíées à l'infini.

Eau de ce-

- S. V. A une profondeur de 60 & de 80 toises, au-dessous d'une galerie supérieure d'écoulement, on a placé dans la mine de dis-ment, tance en distance, plusieurs caisses dans des espaces de 12 à 15 toises de longueur, sur 3 & 4 pieds de large, où se rassemblent les eaux vitrioliques. On mettoit du vieux fer dans ces caisses pour faire précipiter le cuivre que ces eaux tiennent en dissolution; on retiroit de cette façon environ 20 quintaux de cuivre par an; mais fur la proposition que sit un Hollandois, il y a quelques années, de retirer de ces eaux une couleur verte, meilleure que celle qui est décrite dans l'article précédent, la reine l'accepta & s'engagea de faire tous les frais de l'établissement, même de lui donner la moitié du profit.
- S. VI. Cet établissement consiste en un bâtiment qui renferme Couleur verplusieurs chambres voûtées; on a mis dans la plus grande huit chaudieres de cuivre, où les eaux de cément sont conduites par des tuyaux, & distribuées dans chacune d'elles à l'aide de robinets; indépendamment de ces chaudieres, il y a quatre caisses également de cuivre dont chacune est placée entre deux, de maniere qu'elles y communiquent toutes par leur partie supérieure. L'eau qui en coule continuellement sert à remplacer ce qui s'évapore des deux chaudieres; cette évaporation tient un mois, jusqu'à ce

que celles-ci soient pleines d'une eau aussi concentrée que le juge l'entrepreneur; alors elle est mise dans un grand réservoir où on la laisse resroidir: on a un autre cuvier où l'on fait dissoudre de la potasse. Lorsque cette dissolution est claire, & que l'on a suffissamment de l'eau de cément concentrée, on fait couler l'une & l'autre dans un grand réservoir doublé de cuivre; pour lors l'eau de cément s'unit à l'alkali de la potasse, & laisse précipiter le cuivre en une chaux verte. Quand ce réservoir est plein, on en décante l'eau pour en enlever le précipité, & le mettre sur une toile; il est ensuite lavé deux ou trois sois dans de grandes caisses longues avec de l'eau très-claire; & lorsque la couleur a pris une certaine consistance, on la fait sécher de la même maniere que la couleur naturelle; mais elle n'a pas autant de corps.

Quant à l'eau qui a passé à travers du filtre, on la fait évaporer & crystalliser; les crystaux qui en proviennent (1) ne sont autre chose qu'une espece de tartre vitriolé, dont nous ne croyons pas qu'on puisse trouver la consommation; cependant on en a envoyé à Cremnitz pour tenir lieu de vitriol dans la fabrication de l'eau forte, mais on n'a obtenu qu'une très-petite quantité de cette derniere. & l'on a trouvé le nitre dans le caput mortuum sans avoir souffert de décomposition. Il étoit bien inutile de faire cette épreuve; car il est assez naturel que l'acide vitriolique ne quittera pas sa base alkaline pour se joindre à une autre. L'Hollandois alors de résidence à Vienne, prétendit qu'on n'avoit pas bien opéré; quoi qu'il en soit, il est prouvé qu'en vendant 60 quintaux de cette couleur, qui est la plus grande quantité que l'on puisse fabriquer, à raison de 130 liv. prix auquel elle revient, & le plus haut que l'on en puisse retirer, on perdroit annuellement les 20 quintaux de cuivre de cément, que l'on retiroit de ces eaux par l'intermede du fer, & l'intérêt de 150 mille livres que coûte l'établissement, de maniere qu'on attendoit des ordres de la cour pour faire cesser ce travail,

<sup>(1)</sup> On les nomme vitriol blanc.

S. VII. C'est dans la fonderie impériale établie à Neussol, que sont apportés tous les minérais des mines de Herren grund pour y minérais. êrre fondus.

Fonte des

Les fourneaux, leur préparation & les divers procédés de la fonte, different peu de ce que Schlutter en a dit dans son tems, page 478 & suivantes, de son Traité des fonderies. Les fourneaux sont semblables à celui qui est représenté sur la planche XXXI du même Traité; ils ont 4 pieds de hauteur & autant en profondeur; leur largeur sur le derriere est de 2 pieds & demi, & sur le devant seulement de 2 pieds. La tuyere avec une inclinaison de 5 degrés est placée à 17 pouces au - dessus du niveau du bassin de l'avant - foyer; la brasque se fait avec cinq parties poussier de charbon & trois des deux especes d'argille dont parle Schlutter.

Le gros minérai mêlé avec le schlick tient ordinairement depuis 7 jusqu'à 9 & 10 livres par quintal; il est fondu crud avec un mêlange d'à peu près égale quantité de pierre à chaux, mais sans aucune addition de scories. La fonte d'une semaine dans un seul fourneau est de 180 à 200 quintaux de minérai, indépendamment de ladite pierre à chaux, pour lesquels on consomme 1633 pieds cubes de charbon, & dont le produit est d'environ 40 quintaux de matte, que l'on fait griller dix fois dans des fourneaux ouverts; chaque grillage est composé de 160 quintaux seulement. Lorsque l'on a des mattes riches, on les ajoute à ces premieres quand elles ont reçu quatre feux (1).

Ces mattes sont fondues dans un fourneau semblable au précédent, mais auquel il y a deux bassins d'avant-soyer comme à ceux à lunettes; on ne fond qu'un seul grillage de suite avec à peu près egale quantité de pierre à chaux, de même que pour la fonte crue, & l'on acheve la semaine avec 40 barres de minérai, ce

Fonte des

(1) Ce procédé pour les mattes est le même qui est en usage dans les fonderies des mines du Lyonnois, avec la différence que chaque grillage est composé de 288 quinraux de matte ordinaire, & d'environ 70 à 80 quintaux de celles qui sont plus riches que l'on y ajoute après le quatrieme sen; quelquesois aussi on leur donne un sen de plus.

qui équivaut à 100 ou 120 quintaux. La consommation du charbon est la même. Quant aux minérais plus riches, le fahl-ertz ou la mine de cuivre fauve; ils sont fondus séparement comme les autres, mais après avoir reçu deux feux de grillage.

Secries des anticos.

Parmi les scories des anciens, on en trouve une grande quantité où l'on apperçoit des grains de cuivre, & sur-tout mélés avec de la matte. Pour en faire la séparation, on a établi le travail du crible; à cet effet on en a de différentes groffeurs; les plus gros morceaux qui ne passent pas au travers sont triés sur une table, & le plus fin qui passe au dernier crible est lavé dans des caisses allemandes ou schlem graben; ces scories sont ensuite sondues feules sans aucune addition. Il nous paroit cependant qu'il seroit plus avantageux de les employer dans la fonte crue, ainsi que celles qui proviennnent de la fonte du cuivre noir, en diminuant d'autant la quantité de pierre à chaux; il y auroit d'ailleurs plufieurs choses à corriger dans la construction des fourneaux, par les mêmes raisons que nous avons données en parlant des fonderies de Schemnitz.

Ruffinage Tavota, piès de Neufol.

S. VIII. Le raffinage du cuivre à Teyoba differe peu de celui du crivre à de Grünenthal, dont on trouve le détail à la VIIe Section du XIIIe Mémoire du second volume. La construction du fourneau v est meilleure; il a dans son intérieur 8 pieds de diametre, il est rond; la voûte construite en pierre de grais d'un pied d'épaisseur. est élevée de 3 pieds dans son milieu au-dessus du bassin, lorsque la braique y est battue. A son centre est une ouverture d'un pied de diametre en dehors, & moindre en dedans, que l'on bouche pendant l'opération, & que l'on ouvre après pour faciliter le refroidissement du fourneau. Du côté opposé à la chausse, il y a deux bouches à seu, au-dessous desquelles sont places les deux bassins de réception de forme ovale.

Sur le devantest une autre ouverture par laquelle on entre dans le fourneau pour le préparer, & y introduire le curvre; elle sert aussi pour en retirer les fcories.

## MÉTALLURGIQUES.

La brasque se fait avec partie égale de poussier de charbon & d'argille, auxquels on ajoute le quart de fable tamisé grossièrement : celle pour les bassins de réception est plus légere, de trois parties de charbon sur une d'argille; elle se bat suivant la méthode ordinaire à plusieurs reprises.

Le fourneau ainsi préparé, on y introduit 50 quintaux de Procédé. cuivre que l'on étend sur toute la surface du bassin, sans l'avoir chaussé auparavant; on fait du seu dans la chausse, & lorsque le cuivre est bien rouge, on fait agir les soufflets dont les canons répondent chacun à une tuyere, au bout desquelles il y a une soupape ou papillon comme au fourneau d'affinage pour le plomb; ces tuyeres sont portées horisontalement & à 16 pouces de distance

l'une de l'autre.

Après 6 heures de feu que le cuivre est en bain, on y jette de 6,7 jusqu'à 8 livres de plomb par quintal de cuivre, suivant sa qualité; on retire de tems à autre les scories jusqu'à ce que le bain soit clair & net, & que le cuivre soit rassiné, ce que l'on reconnoît avec l'éprouvette que l'on trempe dans le milieu. On procede à la percée & à la levée des rosettes comme le dit Schlutter; la durée de ce raffinage est de 10, 11 & 12 heures, lorsque le cuivre est bon, & jusqu'à 15 heures s'il est de mauvaise qualité.

La confommation en bois est de 220 jusqu'à 280 pieds cubes.

On raffine 10 à 12 fois sans qu'il soit besoin de refaire le grand bassin; ceux de réception sont de moindre durée, ils résistent au plus à cinq raffinages. Le déchet du cuivre n'est compté qu'à raison de 6 pour cent, attendu celui qui reste dans les scories & cuivre. que l'on retire en les fondant.

Dechet du

On dit avoir essayé de raffiner du cuivre sans addition de plomb, mais que jamais on n'a pu parvenir à le pousser à sa perfection; que quoiqu'il fût beau en couleur, il étoit cassant sous le marteau, & que l'on y appercevoit des taches blanches: ce qui provient sans doute de ce que par la mauvaise position des tuyeres, le cuivre n'est pas assez frappé & agité par le vent des Tome III.

quillers; il y a peut être aussi un désaut de chaleur dans le sourquillers; il y a peut être aussi un désaut de chaleur dans le sourpluroit en en construisant un semblable à celui des mines du l vonnois dont l'explication est dans le Ve Mémoire de ce volume (\*); on épargneroit du plomb qui scorisse toujours quelques portions de cuivre, & conséquemment en augmente le déchet.

iga nitog til**te** addingger

Lorsqu'on a une suffisante quantité des scories du rassinage, elles sont sondues dans un sourneau courbe; le cuivre noir qui en provient est rassiné de même que les précédens, mais comme il est très-arsénical & de mauvaise qualité, la durée de l'opération est de près de 40 heures; de 50 quintaux de ce cuivre, on en retire seulement 20 à 30 quintaux au plus de cuivre rassiné.

Liquation h

S. IX. On ne soumet à ce travail que les cuivres qui tiennent 6 lots d'argent par quintal & au-dessus; ceux qui sont moins riches ne peuvent en payer les frais par la rareté du plomb; & comme les divers procédés de cette sonte ne peuvent être comparés à ceux de Henstedt & de Grünenthal, détaillés dans le XIII<sup>e</sup> Mémoire du second volume, nous y renvoyons le lestèur. Après toutes les opérations, le cuivre conserve encore un lot & demi jusqu'à deux lots d'argent par quintal, ce qui est trop & qui prouve que l'on a mal procédé.

Tout le cuivre qui a été rassiné dans cette sonderie est envoyé aux martinets de Neussol pour y être sorgé, à l'exception de celui qui tient 4 à 5 lots d'argent par quintal, que l'on granule pour servir aux alliages dans les monnoies de Cremnitz.

## SECTION II.

## Mines de cuivre de Grassitz en Bohéme.

\$. 1. Toutes les mines de ce district appartiennent au comte de Nossitz, à qui sa majesté a abandonné les droits régaliens, qui consistent dans le dixiente en nature de celles qui donnent du bénésice, & seulement le vingueme de celles dont le produit balance les srais, comme aussi de celles qui sont en zubusse, c'est à-dire,

qui exigent des avances; ce qui ne concerne pourtant que les mines des métaux imparfaits, car la reine s'est réservé ces droits pour celles d'or & d'argent.

Ces mines anciennement exploitées par les prédécesseurs du comte, sont affermées à des compagnies de mineurs auxquelles il sourait le bois nécessaire au soutien des travaux, & à l'usage des sonderies; au moyen de quoi ceux-ci sont obligés de livrer leur cuivre à un prix fixe pour la fabrique de laiton.

Ces compagnies sont au nombre de 11, dont chacune est composée de 5, 6, 10 & 12 mineurs qui exploitent une mine, en élevent le minérai au jour, le choisissent & le fondent. On distingue encore d'autres fermiers pour les bocards, à qui les compagnies paient 10 sols par chaque mesure de minérai, réduit en schlick (1); & lorsqu'elles veulent acheter la même mesure de schlick pour le fondre avec ses minérais, elles la paient 16 s. 8 d. elles vendent de même aux fermiers des bocards le minérai trié dont ils ont besoin, que ceux-ci achetent de celles des compagnies qui le leur donnent au plus bas prix; il arrive même souvent que ce prix est trop haut & d'autresois trop au-dessous; mais en voiçi à peu près la valeur. Le quintal de 140 livres de minérais provenant des décombres, se vend depuis 5 jusqu'à 10 sols, & celui du minérai trié, extrait de la mine, de 13 à 15; en général il est trèspauvre & ne rend qu'environ 2 pour cent.

Ces mines sont exploitées sur un filon septentrional, depuis un pied jusqu'à une toise de largeur, inclinant à l'occident de 30 à 35 degrés; il produit une pyrite cuivreuse mêlée avec de la blende, qui se trouve quelquesois dans du quartz, mais communément dans un schisse ou espece d'ardoise, dont toute la montagne est composée; on a observé que ce filon n'étoit bon que jusqu'à une moyenne prosondeur de 40 à 50 toises au-dessous de la galerie d'écoulement.

Par les arrangemens que nous avons rapportés ci-dessus, il en

(1) Cette mesure pese 140 livres poids de Prague.

Espece des minérais.

résulte une mauvaise exploitation; la charpente y est on ne peut pas plus mal entendue; chaque ouvrier étant son maître & ne travaillant que pour son compte, évite les frais, & peu lui importe que la mine se soutienne, puisqu'il n'en a la ferme que pour un tems.

Eaux de cemeac \$. II. Des eaux vitrioliques de ces mines qui s'écoulent par une ancienne galerie, on retire du cuivre de cément par l'intermede du fer, de même qu'à Neussol.

Lwage du minérai. 5. III. Le minérai ayant été pilé, est lavé 3 ou 4 sois dans des caisses allemandes ou schlem graben, & jamais sur les tables; on ne cherche point à le rendre plus pur, dans la crainte de perdre du cuivre, qui étant moins pesant que la blende à laquelle il est uni, seroit entraîné par l'eau; d'ailleurs la majeure partie est une pyrite très-pauvre: ce n'est que par le bas prix du bois qui ne coûte que le transport, qu'on peut le fondre sans perte.

Grillage & fonce des mimérais.

S. IV. Le minérai trié à l'exception de celui qui est en schlick, est grillé une sois avant d'être sondu; on procede à cette sonte dans des sourneaux courbes, semblables à celui qui est représenté sur la planche XXVI du Traité de Schlutter, avec les proportions suivantes: 4 pieds 8 pouces de hauteur, 26 pouces de prosondeur, sur 18 de largeur dans œuvre. A environ 1; à 16 pouces au dessus du bassin de l'avant-soyer est placée la tuyere avec un degré de pente; la brasque pour la sonte crue se fait de deux parties de poussier de charbon sur une d'argille. Quant à la préparation ou accommodage du sourneau, on suit la méthode ordinaire pour battre la brasque, dans laquelle on coupe une trace de 15 pouces de prosondeur dans le bassin, en remontant vers la tuyere, &c.

On commence la fonte par deux schicht ou journées (1), l'une vavec du minérai grillé, sur lequel on met quelques trogs de spath

(1) La schicht ou journée est un terme usité dans les sonderies, pour exprimer la quantité de minérai que l'on sond dans une journée ou poste de 12 heures, y compris les scories & autres matieres que l'on y ajoute; cette schicht se sait sur le sol de la sonderie d'une égale épaisseur.

fusible coloré en verd & violet (1), & l'autre avec du schlick, des scories de la fonte des mattes, & un peu du même spath. Le fourneau se charge d'abord avec deux trogs ou baquets de scories pour former le nez, & un panier de charbon par-dessus (2); ensuite deux trogs de la seconde journée, un autre panier de charbon, deux trogs encore de cette derniere recouverte de charbon. & enfin deux trogs de minérai grillé (3) de la premiere schicht, avec un panier de charbon; ce que l'on continue pendant une semaine du lundi matin jusqu'au dimanche suivant, ce qui fait environ 11 à 12 postes de 12 heures, pendant lesquelles on fond 190 quintaux de schlick & 60 quintaux de minérai, dont on obtient depuis 30 jusqu'à 45 quintaux de matte crue, qui tient de 15 à 15 pour cent en cuivre, & à laquelle on donne seulement quatre feux de grillage pour en avoir de plus riches; elle est si Grillage des pauvre qu'il seroit presque impossible de pouvoir la griller jusqu'au cuivre noir, ou du moins on consommeroit une trop grande quantité de bois, au lieu qu'en la refondant on réduit le cuivre dans un plus petit volume: on ne met que 28 quintaux de cette matte par chaque grillage. Les fourneaux dont les aires forment un plan incliné de chaque côté, ont en longueur 7 pieds 3 pouces, en largeur 3 pieds 4 pouces, sur 3 pieds de hauteur dans le mur de derriere.

S. V. On se sert du même fourneau courbe pour la fonte des mattes, avec cette différence qu'il n'a qu'un seul bassin d'avant- mattes rôties àquatresseux.

Fonte des

- (1) Par la description que donne M. Pott de cette espece de spath, page 135 de la continuation de sa Lithogeognosie on peut voir qu'il ne sauroit être mieux appliqué pour fondre un minérai aussi réfractaire que celui de Grauslitz, par la quantité de schike ou ardoise qu'il contient; ces deux especes de pierre fondues ensemble deviennent très fluides: ce spath que l'on tire de Saxe revient à 20 sols le quintal, mais on en consomme très-peu, il fait beaucoup d'effet; la proportion est de 5 quintaux sur 250 quintaux de minérais.
- (2) 14 ou 15 de ces paniers composent la mesuro qui est de 11 pieds 3 pouces oubes, & qui coûte 13 sols 4 den rendue à la fonderie; la corde de bois de 207 pieds cubes 2 liv. 10 fols.
  - (3) La trog de minérai pese environ 10 à 12 livres.

foyer un peu éloigné, & dans lequel coule continuellement la matiere, de sorte qu'il n'y a point de trace dans l'intérieur. La brasque pour cette sonte est de 5 parties de charbon sur une d'argille; la taryere placée à 11 pouces au-dessus de ladite brasque que l'on bat un peu en pense vers le bassin.

Lorsque le fourneau a été chauffé, on le charge d'un mêlange de mattes & de scories, & l'on procede comme ci - dessus; mais quand le bassin est plein de matte on bouche le trou de l'œil (1), pour l'enlever par pieces ou gâteaux, après en avoir retiré les scories; ce qui étant achevé on ouvre aussi-tôt le trou de l'œil pour laisser couler la matiere dans le bassin; ce que l'on répete de la même maniere pendant 24 heures que dure cette fonte. La matte qui en provient tient pour lors 50 pour cent en cuivre; on la mêle avec des mattes riches de la fonte de cuivre noir, pour la griller 7 à 8 fois comme il a été dit ci-dessus; mais on n'en met que 9 à 10 quintaux par chaque grillage, méthode d'autant plus mauvaise par la dépense énorme en bois, qu'elle est inutile, & à laquelle on pourroit facilement remédier, mais qui provient des arrangemens défectueux que nous avons rapportés. Le besoin d'argent de la part de l'ouvrier, le met dans la nécessité de jouir le plutôt possible du produit de son minérai, & conséquemment il n'en prépare qu'une petite quantité à la fois.

De la fonte de ces mattes grillées 7 fois dans le même fourneau préparé de la même maniere, on obtient le cuivre noir avec des mattes riches; ce font celles-ci que l'on ajoute aux premieres pour les griller ensemble; le cuivre noir est ensuite raffiné sur le petit foyer comme il est dit dans Schlutter.

#### SECTION III.

Mines de cuivre & argent de Catherinenberg en Bohême.

- S. I. Les mines de Saint-Nicolas & de Sainte-Catherine, com-
- (1) On nomme trou de l'ail une petite ouverture que l'on laisse dans le bas de la fermeture du fourneau, au niveau du bassin de l'avant-soyer.

prises dans ce district, sont exploitées par deux compagnies différentes, quoique sur le même filon, dont la direction est entre 12 & 3 heures, par conféquent septentrional, avec une pente de 65 à 70 degrés du côté du couchant, semblable à celle de la montagne.

Ce filon produit dans la mine de Saint-Nicolas, de la pyrite jaune assez riche en cuivre & en argent, & de la mine de cuivre vitrée; mais dans celle de Sainte-Catherine il ne produit que de cette derniere, & de la verte enveloppée dans une ocre rouge, très-souvent d'une espece de mine de ser, que l'on nomme eisen raûm, & quelquefois du spath que l'on regarde comme un trèsbon indice. Ce filon est enrichi par de petites veines orientales qui le traversent, & non par d'autres, à l'exception d'un filon occidental, qui dans sa jonction avec le septentrional y a apporté beaucoup d'argent natif. Le rocher qui l'accompagne est un schiste qui contient quantité de mica blanc.

Produit du

S.II. On procede ici pour le triage & lavage des minérais comme à Joachimsthal, sur des tables par répercussion (\*), mais (\*) Voy.lapl. avec moins de précaution & d'attention; car on n'y essaie point lume, fig. 1, à chaque fois jusqu'à quel degré de pureté chaque espece doit 2,3,8 le XI.

Mem., Sect. être lavée, & l'on en rebute beaucoup qui souvent mériteroit les 10, §, 2. frais du lavage.

S. III. La premiere fonte des minérais se fait dans un haut fourneau, & celles des mattes du cuivre noir dans un fourneau courbe; l'un & l'autre sont très-mal construits, & consomment inutilement une très-grande quantité de charbon; on compose le mêlange pour la fonte crue de

Fonte des m nérais.

30 quintaux minérai trié & grillé une fois.

40 quintaux dit provenant du grillage rôti à 2 feux.

10 quintaux schlick fin rôti à 2 feux.

165 quintaux de schlick non grillé.

· 126 quintaux de scories.

100 quintaux de spath fusible verd & couleur d'améthyste.

Mèlange pour la fonce On est dix jours à fondre ce mêlange pour lequel on consomme 350 paniers de charbon (1).

Les mattes provenant de cette fonte, après avoir été grillées 7 à 8 fois & seulement en petite quantité, puisqu'on n'en met à chaque grillage que 30 à 32 quintaux, sont fondues dans le fourneau courbe; d'où il en résulte une nouvelle matte plus riche, que l'on fait griller 11 à 12 fois jusqu'au cuivre noir, pour les fondre de nouveau dans le même fourneau,

On fond de la même maniere la mine de cuivre vitrée que produit la mine de Sainte-Catherine, en la mêlant avec de la pyrite cuivreuse; ce qui est contre les principes de Métallurgie, puisque l'on doit avoir toujours en vue de concentrer les métaux, en les réunissant dans un plus petit volume; on agit tout disséremment, car ce minérai riche de 40 à 50 pour cent, sondu avec des pyrites, rend une matte qui tient à peine 20 pour cent. Il conviendroit donc beaucoup mieux de le sondre crud, avec un mêlange d'une petite quantité de scories & de spath susible; on obtiendroit dès la premiere sonte une matte riche & souvent des culots de cuivre; d'ailleurs on éviteroit de sondre beaucoup de matieres à pure perte, le grillage d'une matte pauvre, & ensin une dépense considérable en bois & charbon,

La méthode que l'on suit pour la pyrite cuivreuse pourroit aussi être meilleure; nous sommes persuadés que si on la faisoit griller 4 à 5 sois avant que de la sondre, même en plus grande quantité (2),

- (1) Chaque panier est ici de 11 pieds 8 pouces cubes.
- (2) C'est ici le cas de dire un mot du procédé que l'on suit aux mines de cuivre du Lyonnois, dont les minérais sont à peu près de la même espece, puisqu'ils consistent également en pyrites cuivreuses. Lorsqu'ils ont été triés & réduits en morceaux d'environ la grosseur d'un poing, on les fait griller 4 sois dans des sourneaux murés de trois côtés & ouverts pardevant, mais assez grands pour contenir chacun 400 quintaux, & en augmentant à chaque seu la quantité de bois; ce minérai est sondu dans des sourneaux courbes (\*) avec le charbon de terre dessourée. La matte produite de cette sonte est grillée dix sois comme ci-dessus en même quantité, & ensuite sondue dans les mêmes sourneaux pour en obtenir le cuivre noir, & des mattes plus riches que l'on sait griller 6 à 7 sois, en les ajoutant dans les grillages des mattes

&

(\*) Woyer la pl. 1, fig. 1, 2,3. & qu'en la fondant on n'y ajoutât point de mine crue, & beaucoup moins de scories & de spath susible, on épargneroit considérablement; car l'un & l'autre servent moins de fondant, qu'à donner des scories nettes sans mêlange de matte; ce qui arrivera toujours dans la fonte crue; & c'est par cette raison que l'on met une si grande quantité de spath dans le mêlange. Par le grillage on diminueroit une grande partie du sousre que contiennent les pyrites, & qui lie les substances terrestres avec les métalliques; de là la séparation s'en feroit beaucoup mieux, & la fonte seroit plus sluide, quoiqu'avec moins de spath; il y auroit en un mot une grande économie à faire dans les sonderies, en changeant la construction des sourneaux, & en suivant un autre procédé.

Tout le cuivre noir produit de ces fonderies tient depuis 20 jusqu'à 30 lots d'argent par quintal; on le livre à la fonderie de Grünenthal, pour y être liquésié à raison de 78 liv. 15 s. du quintal de cuivre rassiné qu'il contient, & ce d'après l'essai qui en a été sait séparément dans les deux sonderies. Quant à l'argent, il est rendu en nature, c'est-à-dire, la même quantité qui a été trouvée par les essais.

### SECTION IV.

## Mines de cuivre & argent de Schwatz en Tirol.

S. I. La montagne de Falkenstein où sont situées ces mines est fort élevée, elle a son exposition au couchant & sa direction du sud au nord; le rocher qui la compose & dans lequel sont rensermés les filons; est une pierre à chaux, mais dont l'étendue est limitée de chaque côté par de l'ardoise, qui du côté du nord la sépare entiérement par une épaisseur d'environ 100 toises, & la divise en deux parties. Cette pierre à chaux forme dans l'ardoise comme

Nature des Jochers.

crues quand elles ont reçu 4 feux; deux de ces fourneaux courbes à chacun desquels il y a deux sousses de bois double, peuvent sondre dans la quinzaine 1800 à 2 mille quintaux de minérai trié plus ou moins, suivant sa qualité. On y sond encore des minérais plus pauvres qui ne tiennent que 2 à 3 pour cent, mais grillés par une autre méthode que l'on trouve détaillée dans le IV Mémoire de ce volume (\*).

(\*) Voyez pl.: IV, fig. 4, 5, & 6. un coin qui auroit été poussé de l'orient à l'occident, de maniere qu'elle va en s'élargissant d'un côté & en diminuant de l'autre, depuis le bas de la montagne, jusqu'à peu près la moitié de sa hauteur. Du côté du midi elle est recouverte d'une pierre rouge ou espece de grais parsemé de grains de mica, semblable à celle que l'on trouve dans les mines de Herren grund, S. I de la premiere Section, & qui sert comme de chapeau à ladite pierre à chaux.

Toutes les mines qui sont comprises dans cette montagne sont divisées en plusieurs districts (1). On distingue dans celle de Fürsten baû le silon principal, d'avec un autre silon ou veine que l'on exploite actuellement dans le mur de ce premier, à 100 toises au-dessous de la galerie d'écoulement, & qui a sa pente dans un sens contraire, de maniere qu'ils s'éloignent l'un de l'autre. Arrivé à une plus grande prosondeur, on sera une galerie de traverse pour rejoindre le silon principal, dont la direction est entre 9 & (\*) Veyet pl. 10 heures de la boussole des mineurs (\*).

(\*) Veyez pl. II, fig. 1, 2, 3, 4, tom, II.

On trouve encore dans cette montagne une quantité de veines &c filons qui n'ont aucune marche ni pente réglée (2), les uns presque horisontaux & d'autres presque droits, dont la pente est entiérement opposée. Dans l'endroit où ils changent leur inclinaison, on voit des parties de rocher qui ont un côté uni, que les mineurs nomment le mur, & auquel ils attribuent ces changemens; il faut que cone montagne ait éprouvé des secousses ou tremblemens de terre bien considérables; mais leur direction la plus commune est de 8 à 12 heures. C'est toujours dans la pierre à chaux que l'on mouve ces veines; car dès qu'on rencontre de l'ardoise ou de lisi pierre rouge, ils se coupent & cessent de produire.

S. H. Le rocher qui accompagne le minérai est, comme nous

<sup>(1)</sup> On en compte plus de trente.

<sup>(2)</sup> Ce qui se rapporte avec ce que dit M. Henckel dans sa Pyritologie, que les filons ne sont jamais bien réglés dans la pierre à chaux, & avec nos observations, dans les mines d'Annaberg de la basse Autriche, S. I, Sect. II du VI<sup>o</sup> Mémoire, tome IL.

l'avons dit, une pierre à chaux, mais de différentes couleurs. de la blanche, de la brune & de la rouge, mêlée de quelques parti- Espece des cules de quartz & de spath blanc, dans laquelle se trouve du fahl-ertz ou mine de cuivre fauve tenant argent. On en voit aussi qui est veinée en verd & en bleu, & d'autre qui contient de la pyrite jaune, par conséquent cuivreuse, ce qui est contre le sentiment ou plutôt contre ce que rapporte M. Henckel, page 239 de sa Pyritologie, qu'il n'a jamais vu, lu, ni entendu dire qu'il se trouvât de la pyrite cuivreuse dans la pierre à chaux, le gyps ou l'albâtre; il est vrai qu'on en trouve très-rarement & toujours fort près de l'ardoise.

S. III. Ces mines sont desservies par une galerie profonde pour l'écoulement des eaux, dont l'embouchure est prise au bas de la montagne, qui est maçonnée à pierres séches, & qui a en longueur 485 toises, jusqu'au puits principal de la mine de Fürsten baû qui communique avec toutes les autres. Cette galerie est non-seulement utile à l'écoulement des eaux, mais encore au transport des matieres; mais pour élever ces premieres de la profondeur actuelle de 100 toises au-dessous, on y a établi deux machines hydrau- Machines liques à 50 toises de hauteur l'une de l'autre, dans l'intérieur de la mine, qui sont, quant à leur construction, semblables à nombre d'autres, dont on a fait mention dans plusieurs Mémoires de ce Recueil; & indépendamment de celles-ci il y a une machine à moulettes agissant par l'eau, pour élever les matieres jusqu'à la galerie d'écoulement, lesquelles sont ensuite transportées hors de la mine dans des chariots ou chiens.

Cette machine differe de celles qui sont représentées sur les pl. XI, fig. 3, 4, 5; & XXV, tome II, en ce qu'il y a à l'arbre de la roue une manivelle double placée en angle droit, à laquelle il y a deux rangs de tirans, qui par le moyen de balanciers sont conduits dans une petite galerie jusqu'à un puits, sur lequel est un autre arbre horisontal autour duquel s'enveloppe la corde, & qui est mis en mouvement par les tirans qui y correspondent; d'où il résulte

nécessairement un frottement beaucoup plus considérable, & conséquemment bien moins de vîtesse & d'avantage que dans les autres.

\$. IV. Tout le minérai que l'on extrait en petits morceaux est minérais, passé au travail du crible: on en a six dont les trous sont de dissérentes groffeurs, pour en séparer ceux qui doivent être pilés & lavés; les plus gros morceaux ne le sont point.

Bocarde.

Les bocards ordinaires de Schwatz different de nombre d'autres dont nous avons donné la description; ils sont à dix pilons, divises également dans deux caisses, dont le sol est formé avec des pieces de fer coulé du poids de 6 quintaux chacune. Sur toute leur longueur des deux côtés, ce sont de grandes plaques de cuivre percées comme un crible, & dont les trous ont environ 2 lignes d'ouverture; l'eau en passant au travers de ces especes de grilles ou tamis, entraîne le minérai avec elle dans deux canaux qui correspondent en dehors du bâtiment, à douze réservoirs en bois de 6 pieds en quarré sur 3 pieds de profondeur, dans lesquels la division ne se fait pas bien, quoiqu'ils communiquent de l'un à l'autre; une partie du fin reste avec le gros, ce qui est autant de perdu dans le lavage. Nous n'avons rien vu de mieux jusqu'à présent que les labyrinthes de Joachimsthal, de Schemnitz & de Cremnitz, que l'on se propose de construire de même à l'avenir.

Laveries.

S. V. Le minérai qui s'est déposé dans les réservoirs est lavé sur des tables de 32 pieds de longueur & 3 de largeur, auxquelles on donne différentes inclinaisons suivant la grosseur dudit minérai. On en place ordinairement ciuq à côté l'une de l'autre, avec un canal au-dessus qui y distribue l'eau, dont on dirige la quantité avec une espece de piston; ce lavage se fait sur des toiles dont sont couvertes les tables, & l'on y procede avec le petit rateau & le balai, de la même maniere que nous l'avons décrit plusieurs fois. Le schlick qui en provient est de nouveau relavé jusqu'à deux fois pour le rendre assez pur pour la fonte.

Quoique nous donnions la préférence aux laveries de Schem-

nitz, nous devons dire néanmoins que celles de Schwatz valent encore mieux que bien d'autres; il est certain que par la longueur des tables, on risque beaucoup moins de perdre du minérai.

S. VI. Indépendamment des mines qui sont exploitées dans la montagne de Falckenstein, on en travaille quantité d'autres, qui sont éloignées de 15 & 20 lieues de ces premieres, & parmi lesquelles il y en a une de plomb, où l'on trouve de la calamine à côté du filon, & notamment les mines de cuivre de Kitz-pühl remarquables par leur prosondeur de 500 toises, à laquelle on ne peut actuellement arriver, ayant laissé monter les eaux de 200. On n'y travaille aujourd'hui qu'à extraire quelque peu de minérai que les anciens ont laissé; on est même sur le point de les abandonner: ces mines sont les plus prosondes qu'il y ait en Europe, du moins nous n'en connoissons point de semblables.

La plus grande partie des mines du Tirol est exploitée aux frais de l'impératrice, & d'autres par des compagnies de particuliers, qui sont même intéressés dans quelques-unes de celles de la reine; elles sont divisées en 36 actions, dont elle en a 26 & la compagnie 10 (\*).

#### SECTION V.

De la fonte des minérais dans la fonderie impériale de Brixlegg, à 4 lieues de Schwatz.

\$. I. A l'exception des compagnies qui ont leur fonderie pour traiter leurs minérais, tout autre particulier qui exploite des mines, est obligé de livrer ceux de leur produit dans celle de Brix-legg, qui sont payés d'après les essais qui en ont-été saits de part & d'autres & suivant leur richesse, sans avoir égard à leur qualité, ce qui est néanmoins bien essentiel pour les sontes; mais les arrangemens que l'on faits à cet égard nous paroissent mal entendus. Quoique Schlutter ait décrit les divers procédés de cette sonderie, nous ne croyons pas être dispensés d'en donner le détail, soit pour les rendre plus intelligibles, soit aussi relativement à quelques changemens que l'on y a faits.

(\*) Voyez ce qui est dir ci - après dans le XIII\* Mémoire, 5° partie.

Fourneau. pour la fonce crue; la p: éparation.

\$. II. Le fourneau dont on se sert pour la fonte crue est de l'espece de ceux que l'on nomme fourneau courbe, ou fourneau à percer usité à Schemnitz, & que l'on trouve représenté sur les planches XXII & XXIV de Schlutter, mais qui differe dans les proportions; celui-ci est très-bas, il n'a que 3-pieds 6 pouces de hauteur depuis le trou de l'œil(1), sa largeur intérieure de 2 pieds 8 pouces, sur 2 pieds 6 pouces de profondeur. La tuyere posée horisontalement, n'est que de deux pouces à deux pouces & demi plus élevée que ledit trou de l'œil; le fourneau est fermé pardevant avec des briques en grande partie, l'ouverture qui est dans le bas l'est avec une seule brique, que l'on ôte quand on veut battre la brasque; cette brasque se compose de 8 paniers de poussier de charbon, & de 6 trogs ou baquets d'argille blanche, ce qui fait environ deux parties du premier sur une de la seconde.

On ne forme point de trace, mais seulement un petit canal qui vient répondre au trou de l'ail; celui-ci se fait dans la brasque même, en mettant un morceau de bois dans l'endroit où il doit être, & sur lequel on bat de la brasque. L'ouverture qu'il laisse en le retirant est celle du trou de l'ail, que l'on recouvre de la brique pour fermer. lé fourneau.

Composition ou journée, pour la fonce.

La schicht ou journée que l'on nomme vormaas, se compose de la schicht de 19 quintaux & demi de minérais de cuivre & argent (2), parou mêlange tie en morceaux & partie en schlick; auxquels on ajoute de la pyrite cuivreuse qui ne tient point d'argent, mais qui fournit des mattes pour concentrer ces deux métaux. Il n'entre dans ce mêlange aucun minérai de plomb comme le dit Schlutter; on y met encore une brouettée d'ardoise en petits morceaux, pour faciliter la séparation du régule, & autant de la poussiere qui s'éleve des fourneaux, & qui se ramasse dans des chambres où les cheminées aboutissent, & que l'on a soin d'humester pour lui donner du

<sup>(1)</sup> On nomme trou de l'ail la perite ouverrure qu'on laisse dans le bas, au niveau du bassin de l'avant-soyer.

<sup>(2)</sup> C'est la mine de cuivre sauve on fahl-erry que l'on extrait dans la montagne de Fylckenslein.

poids afin qu'elle ne soit pas enlevée de nouveau; cette poussiere tient environ 2 lots d'argent par quintal. On compose tout de suite deux semblables mêlanges pour les sondre l'un après l'autre.

Fonte crue.

S. IV. Le fourneau ayant été préparé & chaussé, on le charge d'abord de 2 trogs de scories pour former le nez; on les recouvre de charbon & par-dessus du mêlange, & ainsi de suite pendant environ douze heures, jusqu'à ce que la fonte des deux schichts ou journées soit achevée. S'il arrive qu'elle se ralentisse, on bouche le trou de l'æil pour donner plus de chaleur au fourneau, & lorsque le bassin d'avant-soyer est plein, on perce aussi-tôt pour faire couler toute la matiere dans celui de réception; le trou de la percée se bouche en dedans avec de l'ardoise pilée. On retire les scories qui recouvrent la matte qu'on leve ensuite par plaques à mesure qu'elle se refroidit; il reste au fond du bassin un culor de speis qu'on nomme cobolt. De 39 quintaux de minérais qui entrent dans les deux mêlanges, on obtient un produit de 5 à 6 quintaux de matte, & depuis so jusqu'à 80 livres de speis. Le quintal de cette matte doit tenir 11 à 12 lots d'argent, & de 40 à 48 livres de cuivre; le speis ou cobolt de 30 à 36 lots d'argent & 50 livres de cuivre.

Lorsqu'après la fonte on nétoie le sourneau, on en détache une masse considérable qui n'est autre chose qu'un amas de dissérentes pierres du mêlange, sur-tout du quartz & un peu de minérai, qui n'ont pas reçu assez de chaleur pour être fondus; ces durillons sont mis à part pour être traités ensemble. On consomme pour la sonte des deux mêlanges & sack de charbon (1).

Il se fait une autre sonte crue des minérais plus pauvres que ceux de la précédente, dont le mêlange est du même nombre de quintaux, & dont les mattes qui en proviennent ne trennent pas-au-dessus de 6 à 7 lots d'argent, & 33 à 36 livres de cuivre par quintal.

- \$. V. Le fourneau est semblable à ceux dont on se serr pour sa
- (1) Cette mesure est de 19 pieds 10 pouces 4 lignes cubes,

Fontes ou journées en plomb. fonte crue, mais de beaucoup plus petit, puisqu'il n'a que 2 pieds 8 pouces de hauteur depuis le trou de l'œil; il en dissere aussi en ce qu'il est plus étroit, moins prosond, & que la tuyere y est un peu plus haute; du reste il se prépare de même. On fait deux sontes dans ce sourneau, que l'on distingue en journée riche en plomb qui est la premiere, & journée pauvre en plomb pour la seconde; nous parlerons d'abord de la premiere.

Journée riche en plomb. Mélange.

On compose le mêlange ou vormaass pour cette sonte, de 12 quintaux de matte crue, & d'un quintal de speis ou cobolt, auxquels on ajoute dissérentes qualités de minérais de plomb, environ 4 à 5 quintaux de feuwerck ou œuvre gras (1), & même quantité de pieces liquésiées, de la poussière qui s'éleve des cheminées si l'on en a, de la litharge, du test ou cendres de coupelle imbibées, & des abstrichts ou crasses de l'assinage. Toutes ces matieres tenant plomb, se divisent de façon qu'il y ait 12 livres de plomb contre un lot d'argent; savoir, 7 livres pour la première sonte qui est celle dont nous parlons, & seulement 5 livres pour la seconde; le total du mêlange pese entre 40 & 50 quintaux.

Fonte de la journée riche en plomb.

\$. VI. Cette fonte se commence de même que la précédente; on charge également le fourneau de deux trogs de scories pour former le nez; mais ici la matte & le plomb coulent continuellement du bassin de l'avant-soyer dans celui de réception, qui est très-grand, & pour que les scories restent dans le premier, on sait le trou de la percée sort petit. Ce trou que l'on perce de haut en bas, au lieu de bas en haut, est ouvert pendant toute la sonte, dont la durée est de 6 ou 7 heures. Les mattes sont enlevées à messure de restroidissement, & le plomb après que ladite sonte est achevée; pour lors on le puise avec une cuiller suspendue à un gruau, pour le verser dans deux bassins ou moules qui sont à côté, dans lesquels il sorme deux pieces de liquation de 9 à 10 quintaux chacune. On y introduit un crochet de ser pour les

enlever

<sup>(1)</sup> C'est un compose de cuivre, de plomb & d'argent, provenant de la fonte pour le cuivre, dont nous parlerges épas la Section suivante.

calever enfuite ; tortquielles sont refroidies avec le même gruau que l'on ne fait que retourner, pour les placer sur un fourneau de liquation ordinaire (\*) pour y être liquéfiées; il en résulte du (\*) PL XXIV. plomb que l'on met à part pour être affiné, & environ 4 à y fig. 4, tome quintaux descrivre que l'on ajoute dans la fonte suivante.

SuVII. Le mélange pour cette fonte se fait de toutes les mattes provenant de la journée riche, des minérais & autres matieres plomb; a tenant plomb qui ont été divisées comme il a été dit, auxquelles fonte, on ajoute encore le cuivre ou pieces liquéfiés de la précédente fonte. Le travail en est le même, mais les pieces en sont plus petites, elles pelent au plus 6 quintaux por in sur ub confrol sculo

Le plomb provenant de la premiere fonte tient de 12 à 14 lots d'argent par quintal, & celui de la seconde seulement 6 lors.

A l'égard de la matte qui a passé deux sois par le plomb, on la traite comme il suit, pour en obrenir le cuivre & le peu de plomb qu'elle contient. Le la contient de la partie de la contient de la

S. VIII. On nomme la premiere fonte pour le cuivre, journée torréfiée ou ressuée dite du tas épais; & la seconde, du tas mince journée du ou matte en gros & petit volume. Le fourneau pour cette fonte & pour la suivante, est semblable à celui dont on se sert pour la fonte crue, son accommodage est aussi le même: on compose le; mêlange, des mattes qui ont passées deux fois par le plomb, & du mittel hart werck ou œuyre moyen dur, qui provient de la sonte suivante du tas mince. On n'y ajoute point de scories; les mattes fe levent par feuilles ou plaques dans le bassin d'avant-soyer, on perce seulement pour faire couler, l'œuvre; mais pour qu'il ne reste pas en une seule piece, que l'on ne pourroit ensuite diviser qu'avec beaucoup de peine, on l'attire avec un petit rateau de bois sur le sol de la fonderie pendant qu'il est encore en fusion, & l'on y jette de l'eau par-dessus pour l'avoir en plusieurs morceaux où plaques; c'est celui que l'on nomme fettwerch ou ceuvre gras, qui entre dans le mêlange de la journée riche en plomb. Les mattes qui en proviennent sous le nom de matte une fois torréfiée,

ournée du

sont sondues avec l'œuvre produit de la troisseme sonte pour le cuivre sans addition de scories; cet œuvre se nomme dorr hare werck, ou œuvre dur torrésé ou ressué. Cette sonte produit de nouvelles mattes & de l'œuvre moyen dur, mittel hars werck. c'est celui qui entre dans le mêlange du sas épais; ces dernieres mattes sont ensuits grillées une seule sois, pour être sondues Journée de avec des scories du travail crud dans un même sourneau : cette. Grittage. fonte se nomme rost schicht ou journée de grillage; les mattes sui en proviennent, mattes de cuivre; & l'œuvre, qui n'est autre chose que du cuivre noir, œuvre dur torréfié : c'est celui qui entre dans la fonte du tas minces: 80 comme dans ; celle-ci on y ajoute des scories la percée se fait dans le bassin de réception où les mattes se levent par seuilles très-minces; on attire également l'œuvre fur le sol de la sondérie pour le diviser en morceaux.

Grillage des mattes

SollX. L'aire à griller les martes est, comme le dit Schlutter. de 20 pieds de long, sur 3 de large; les fourneaux; sont de deux à deux, ils sont formés avec quatre murs fort élevés sur lesquels une voûte prend naissance, construction très-dispendieuse sans qu'on puisse en prouver l'utilité. Le lit de grillage se fait avec du hois resendu en petits morceaux; on le recouvre avec de la matte & par-defineun nouveau-lit de bois & de matte, & ainfi de suite jusqu'à ce qu'on ait un composé d'environ 200 quintaux. On donne de cette maniere cinq feux de grillage aux mattes de cuivre, & soulement un seu à celles produites de la sonte du sas mince.

mattes de cui-Vre grillées.

Fonte des : S. X. Le sourneau pour cette sonte est encore semblable à celui de la fonte crue; la brasque se fait plus pesante & on la bat. de maniere que le sol intérieur soit uni & plat, même plutôt incliné du côté de la tuyere, afin que le cuivre y séjourne un peu plus de tems, & puisse s'y raffiner en partie avant que d'arriver dans le bassin de l'avant-foyer.

> On compose la schicht ou journée, de 50 quinteux de mattes à cinq feux, & de quelques quintaux de cuivre noir qui provient de la fonte des scories de ce même travail; on ajoute très-peu de

scories. La forte le commence en chargeant d'abord de ces dernieres & ensuire du mêlange; & comme ces matieres sont fort riches, on ne tarde pas à voir le culvre dans le bassin que l'on a fait affez grand pour contenir 8 à 9 quintaux. Lorsqu'il est presque plein, on éloigne un peu les scories qui sernagent le bain, avec un rable de fer que l'on trempe dans le cuivre, on ételen diffi-the dans un baquer d'eau le peu qui s'y anache; c'est ce qu'on appelle l'epreuve pour connoître si le cuivre est affez fin pour le raffiner. ou s'il l'est trop. S'il ne l'est pas assez, on choiste sur la fehicht des morocaux de mattes les mieux grilles, & du cuivre noir pour les mettre dans le fourneau; fi au contraire le cuivre étoit trop fin pour lors on emploie des mattes moins grillées, parce que s'il avoit déjà acquis le point de raffinage dans le baffin du fourneau courbe, on risqueroit beaucoup d'en scorisser en le rassinant. & on ne pourroit le lever mince. A transmitte de la seconda de la second

Si le cuivre est trop chaud, de maniere qu'il creuse la brasque autour du bassin, on y jette un peu de l'ardosse pilée pour le refroidir, & afin qu'il s'y forme une croûte; lorsque le bassin est plein & que le cuivre est au point que l'on desire, on bouche l'œil du fourneau avec un charbon rond & de la brasque; on arrête en même tems les soufflets, & l'on perce aussi-tôt pour faire couler le cuivre dans un canal ou conduit fait avec de l'argille, le quel aboutit au bassin du soyer de rassinage. Quand ce dernier est plein, on met une pelotte de terre dans ledit canal, pour détourner l'excédent du cuivre-& le faire couler sur le sol de la fonderie : ce bassin est fait avec de l'argille un peu sabionneule & sumestée ? on en remplit d'abord tout l'espace jusqu'à la tuyere, au-dessous de laquelle on commence à faire un creux avec la main, & ensuite avec un caillou chaussé on la bat fortement en dedans, en allant de bas en haut. On le forme de cette manière de 14 pouces de profondeur, & de 22 pouces de diametre, pour qu'il puisse contenir environ 7 à 8 quintaux de cuivre.

Le bassin étant bien chaussé, on l'enduit dans toute sa surface Rassinage du cuivre. Dii

avec de l'argille détrempée & un peu de brasque, pour que le cuivre ne puisse s'y attacher, & un moment avant que de percer on y introduit quelques gros charbons allumés. Lorsque l'on y a fait couler le cuivre, on y place une machine de ser circulaire pour retenir le charbon, & l'on fait agir les soussilets; bientôt après le rassineur prend un essai, ce qu'il répete à chaque moment, & en moins d'un quart d'heure le cuivre est rassiné; pour lors on arrête les soussilets, on retire les charbons, & dès qu'il commence à se former une pellicule sur le bain, on l'arrose & on enleve la premiere rosette qui est sort épaisse, que l'on jette tout de suite dans l'eau; on la charge sur le sourneau courbe avec le cuivre qui a coulé sur le sol de la fonderie, lorsqu'on a percé, & que l'on recouvre de charbon & du mêlange.

Quand on a levé quelques rosettes, & que l'on voit que l'on a assez de tems pour enlever les autres avant que le bassin du sourneau soit plein, on débouche le trou de l'œil, on fait agir les sousses, & l'on continue la fonte comme il a été dit.

La méthode de lever les rosettes nous a paru très-bonne, il n'est besoin que d'un seul ouvrier. Lorsque les premieres qui sont plus pesantes sont levées, il trempe un des côtés de sa sourche dans le cuivre; mais vers la circonsérence, & aussi prosond qu'il juge que la rosette sera épaisse; aussi-tôt il y jette de l'eau qui sait siger le cuivre, & l'emporte dans une caisse remplie d'eau; un seul coup de sourche qu'il donne contre les parois de ladite caisse l'en détache aisément; de cette maniere le bassin n'est point endommagé. Quand on a achevé de lever les rosettes, on enduit de nouveau le bassin avec de l'argille & de la brasque, pour le préparer à recevoir un autre rassinage, on attend pour y mettre des charbons allumés que l'on soit prêt à percer le cuivre noir; de cette saçon on rassine 7 à 8 quintaux à la sois; & comme on y procede cinq sois de suite, cela sorme un objet de 35 à 40 quintaux en 8 à 9 heures de tems, qui sorme le poste des ouvriers.

\$. XL Les scories qui proviennent de la fonte que nous venons

Fonte des Kories. de détailler & qui sont riches, sont sondues seules dans le même fourneau; le cuivre que l'on en obtient est presque pur, c'est celui que nous avons dit que l'on ajoutoit dans la fonte du grillage des mattes de cuivre. Les scories que l'on retire de cette derniere, sont mêlées avec celles des deux fontes de plomb, & celles de la journée du grillage; elles produisent encore quelque peu de matte & un régule de plomb, que l'on ajoute dans d'autres fontes, ce qui est de petite importance.

S. XII. Les procédés que nous venons de décrire sont difficiles Observations & coûtent beaucoup de cuivre & de plomb, qui vont à pure sur les sontes. perte, comme le dit Schlutter; mais c'est une ancienne méthode à laquelle le préjugé affervit, & qu'il seroit presqu'impossible de changer: cependant il est certain qu'il y en auroit une plus avantageuse, quand ce ne seroit que dans la construction des fourneaux; car il est affez évident que l'on épargneroit du charbon. & que l'on gagneroit du tems, si au lieu de fondre pendant 18 ou 20 heures & souvent moins, on le faisoit pendant 8 ou 15 jours de suite, comme cela se pratique dans d'autres endroits & notamment aux mines du Lyonnois, où l'on continue quelquefois la fonte jusqu'à trois semaines. A Brixlegg on cesse justement de fondre lorsque les fourneaux commencent à s'échauffer; & ce qui le prouve, c'est que dans le travail crud la seconde schicht ou journée est fondue plus promptement que la premiere, quoique le mêlange soit exactement le même; la raison que l'on allegue à cet égard est que le fourneau s'engorgeroit: on ignore donc que la construction du fourneau est des plus essentielle; que quand il sera aussi large & aussi bas, & que la tuyere ne sera pas plus élevée, les minérais, pour peu qu'ils soient réfractaires, s'attacheront sur le sol sans pouvoir couler, & que le trou de l'ail étant aussi petit, il est impossible d'enlever les durillons.

D'un autre côté, il conviendroit beaucoup mieux de griller les mattes crues & de les fondre ensuite avec des minérais de plomb, de griller de même celles qui en proviendroient, & les fondre

pour en avoir le plomb; on auroit pour lors des mattes de cuivre que l'on feroit griller & que l'on fondroit en cuivre noir, que l'on soumettroit au travail de la liquation. Cependant il faudroit préalablement essayer, s'il seroit plus avantageux de traiter les mattes crues seules jusqu'au cuivre, ou bien de les fondre avec les minérais de plomb; il seroit encore bien essentiel d'examiner si les minérais ne sont pas assez pyriteux par eux-mêmes, sans qu'il soit besoin d'y ajouter de la pyrite, dont le cuivre, dit-on, ne tient point de fin. On nous a assuré que le cuivre raffiné tient 6 gros d'argent par quintal, ce qui est trop; & nous avons tout lieu de croire qu'il est souvent plus riche: nous n'approuvons pas davantage le travail du cuivre noir, par lequel il s'en scorifie beaucoup, soit dans le grillage, soit dans la sonte; les mattes étant déjà riches, il suffiroit de leur donner 4 feux de grillages, afin qu'elles pussent donner encore quelques feuilles de nouvelles mattes plus riches, qui recouvriroient le cuivre & l'empêcheroit de se vitrisser; mais on n'en voit point dans cette fonte & très-peu de scories, de sorte. que le cuivre déjà à nud par le grillage est exposé à toute la force du vent des soufflets. Il y en a même qui se raffine entiérement dans le fourneau, & qui redevient impur en se mêlant avec d'autre. on sait qu'il éprouve un grand déchet quand il a passé le point de raffinage; d'ailleurs les refontes des scories très-riches sont superflues, elles coûtent du charbon & du cuivre; cependant la méthode de faire couler le cuivre noir tout de suite dans le bassin du raffinage, mérite attention par l'économie du tems & du charbon qu'il faudroit employer pour le refondre, & peut être trèsavantageusement appliquée.

Affinage du plomb,

S. XIII. Cette opération étant très-bien décrite dans le Traité des fonderies de Schlutter, page 395, nous n'ajouterons à cet article qu'une observation; que le fourneau dont on se sert est trop dispendieux, en ce que l'on y emploie une grande quantité de grosses pieces de bois & un plus grand nombre d'ouvriers; on en épargneroit au moins un, si l'on pratiquoit une chausse ou four-

neau à vent. Les plombs n'étant plus aussi riches que du tems de Schlutter, le produit d'un affinage n'est que de 90 à 100 marcs

d'argent.

S. XIV. Ayant préparé sur un foyer devant un sousset, un test Raffiner ou brûler l'arde cendres d'os & de cendres ordinaires, battues avec un peu gent. d'argille, on le fait chausser pendant quelques heures avec du charbon, on y met ensuite les 90 ou 100 marcs d'argent produit d'un affinage cassés en morceaux, avec 5 livres & demie de plomb. Ayant recouvert le tout de gros charbons, on fait agir le foufflet jusqu'à ce qu'il soit en parfaite fusion; alors on cesse de fouffler, & l'on ôte les charbons pour y placer une mouffle à laquelle il y a un petit canal pour que le vent puisse passer, & pardevant une autre ouverture de 6 pouces en quarré; on met ensuite autour de la mouffle un cercle de fer d'un pied de hauteur, rompu dans deux endroits par des charnieres, & luté avec de l'argille, auquel il y a un trou qui correspond à celui de la moufde, que l'on recouvre de charbon, de maniere que le cercle en soit plein; pour lors on met sur le test de petites bûches de bois de bouleau bien séches, & l'on fait agir le soufflet. Lorsque l'argent est bien chaud, on ôte avec un petit rable les charbons qui sont restés sur la surface, & on agite le bain en remuant jusqu'au fond comme cela se pratique ordinairement; après quoi on ajoute la même quantité de plomb que la premiere fois, en le mettant fur une cuiller rougie, placée en dedans sur les deux bûches de bouleau. On continue à faire du feu avec le même bois, & à souffler jusqu'à ce que l'argent soit assez fin; on s'en assure en prenant un essai avec un ser pointu que l'on trempe dans le bain; l'argent qui s'y attache doit être doux & pliant, il est pour lors au titre de 15 lots 3 gros environ. Lorsqu'il est à ce point, on en prend avec une petite cuiller, & on le verse dans une lingotiere pour les essais; on ôte ensuite le cercle de fer, les charbons & la mouffle, & quand le bain est bien net, on introduit dans son milieu un fer chaud tranchant pour séparer le culot en deux pieces, comme

cela se fait à Schemnitz. On le laisse refroidir, & ce n'est que quand il n'est presque plus rouge, que l'on met de l'eau chaude par-dessus, & ensuite de la froide lorsqu'il est entièrement éteint, & on le retire pour le nétoyer; cette opération dure environ trois heures: nous pensons que l'on pourroit se dispenser d'y ajouter autant de plomb. Autresois on y mettoit du cuivre, mais on a aboli cette méthode qui exigeoit encore une plus grande quantité de plomb.

Le produit annuel en argent de toute les mines du Tirol, n'est actuellement que d'environ 19000 marcs; anciennement il a plus

que doublé.

Malachite, word & bleu de montagne.

S. XV. On extrait de différentes mines des environs de Schwatz, de la malachite, du bleu & du verd de montagne; cette premiere est vendue à des ouvriers qui la taillent, pour en monter des bagues & autres ouvrages de cette espece, soit sur argent ou laiton. A l'égard du bleu & du verd de montagne, il est vendu par le directoire des mines, à deux particuliers qui ont le privilege. d'en faire des couleurs. Pour la verte, on commence d'abord à ôter exactement le rocher & le minérai qui pourroit y être adhé-. rent, & ensuite on la broie sous une petite meule, au-dessous de laquelle on fait passer un courant d'eau pour en séparer les différentes qualités par le lavage & la décantation, ainsi que cela se pratique en Saxe pour la couleur d'azur. On fabrique très-peu de la bleue, parce que le bleu de montagne pur est fort rare; car pour peu qu'il soit mêlé avec du verd, il est employé pour la couleur verte; mais lorsque l'on fait du bleu, on ne se sert point de moulin, on l'écrase & on la broie à la main, & ensuite on la met dans une eau où l'on a fait dissoudre de la colle pour lui donner du corps, La couleur verte ressemble à celle que l'on retire des eaux vitrioliques de Neussol, & se vend depuis 25 liv, jusqu'à 125 liv. le. quintal, poids de Vienne, suivant la qualité; & la couleur bleue qui nous paroît être semblable au bleu d'Outremer, depuis 10 jusqu'à 20 liv. la livre,

# SECOND MÉMOIRE.

# SUR LES MINES-DE CUIVRE LES PLUS IMPORTANTES DE LA SUEDE.

Par MM. JARS, annie 1767.

### SECTION PREMIERE.

Mines de Fahlun dans la Dalécarlie.

§. I. L'EXPLOITATION des mines de cuivre de Fahlun date de très-loin, puisque plusieurs historiens en font remonter l'époque au tems du paganisme; ils prétendent même que long-tems avant la venue de Jésus-Christ, on transportoit du cuivre de la Suede aux autres nations. On en attribue la premiere découverte à un Finois qui demeuroit dans le voisinage, & qui y menoit paître son troupeau; on raconte qu'un bouc en revint un jour teint d'une couleur rougeâtre, ce qui donna lieu au Finois de creuser pour reconnoître si la terre rensermoit des matieres qui donnassent cette couleur; sans doute qu'alors il trouva de la pyrite: quoi qu'il en soit; ces mines ont toutes les marques d'une très-ancienne exploitation par les excavations immenses que l'on y voit. Leur produit, quoique beaucoup moins considérable que dans les premiers tems, est encore un objet très-important, & forme une branche de commerce très-avantageuse.

Pour l'encouragement d'une exploitation aussi utile, les rois ont, à diverses époques, accordé des priviléges aux entrepreneurs & ouvriers. Nous rapporterons ceux dont ils jouissent aujour-d'hui, toutesois après avoir décrit les dites mines, la nature des rochers & des filons, leur exploitation, & que nous aurons traité

Tome III,

de leur administration & économie, & de la part que le souverain y prend, &c.

# De la nature des rochers & des filons.

§. II. Les mines de Fahlun près de la ville du même nom, sont situées dans un vallon fort ouvert, dont la direction est à peu près du sud-est au nord-ouest, & dans un endroit presque plat, au bas d'une montagne au sud, dont la pente insensible va se perdre dans un lac.

Suivant les observations que l'on a faites, & que M. le baron de Tilas, conseiller des mines & favant naturaliste, a bien voulu nous communiquer, on a donné la dénomination de ertz géburge, ou montagnes minérales, à une étendue de terrain de 5 lieues en longueur & 2 & demi en largeur en partant desdites mines, lequel est environné d'un granite rougeâtre, dont les grains diminuoient de plus en plus en se rapprochant de ce centre (1). M. de Tilas nous a ajouté que ce granite, qui dans la Suede est généralement strié ou plutôt d'une configuration schisteuse, contenoit une plus grande quantité de mica, & qu'il se convertissoit en ce que les Suédois nomment hornberg ou roche cornée, Cette espece de pierre a été ainsi nommée parce qu'elle est ténace; elle est graffe au toucher & remplie de mica noir: si on la casse dans un sens disserent que les rochers qui la composent, elle est unie dans leur séparation & ressemble à de la corne, mais tous ses lits ou couches ont une direction ondulée; de sorte qu'en les cassant, ils présentent dans leur section à peu près la forme d'un losange. On voit ce rocher à découvert dans l'ouverture de la grande mine de Kopparberg du côté du sud.

S.III. Quelques personnes regardent les mines de Fahlun comme un flock werck ou masse minérale, & d'autres comme un filon qui a tait ventre & s'est divisé en deux branches; ce premier

<sup>(1)</sup> La montagne au fad qui domine l'endroit où font fituées les mines, est aride, & emièrement couverte de grosses pierres de ce granite, qui paroissent avoir été roulées.

sentiment nous paroît le moins vraisemblable, & nous pensons que cette masse est la réunion de deux filons qui ont produit la grande quantité de minérai que l'on a extrait, & que l'on y exploite encore. Nous allons rendre compte de nos observations & de celles qui nous ont été communiquées.

Pour se former une idée de ces mines, il faut se représenter une étendue d'environ 200 toises de longueur du sud-est au nordouest, sur 120 toises de largeur, dans laquelle se trouve renfermée une masse énorme de pyrites martiales & cuivreuses, que l'on peut regarder comme perpendiculaire, n'ayant point de pente décidée vers une partie du monde préférablement à l'autre, de maniere que le rocher qui l'accompagne peut être pris indifféremment pour le toit ou le mur; c'est contre ce rocher dont l'espece est un schiste savonneux de couleur grise, que se trouve la pyrite cuivreuse dans l'intérieur de la mine, & dans le milieu de la masse la pyrite martiale & aussi de la blanche, sur-tout dans les ouvrages supérieurs. Cette derniere est tendre, friable & se réduit en sable, de maniere que les excavations qui résultent de son extraction sont très-dispendieuses à soutenir; dans le même centre cette masse est divisée par des parties de rocher, que l'on a traversé par de larges galeries de communication, qui servent tant au transport des matieres, qu'au passage des tirans des machines hydrauliques.

Si on considere cette masse comme un filon, on peut dire qu'il prend son origine au nord-ouest, & qu'il s'est divisé en deux branches du côté du sud-est; en effet, on en voit deux très-distinctes (\*), comme deux filons principaux séparés par du rocher, (\*) Voye; la & par une très grande masse de quartz grisatre, qui contient assez pl. 111, fig. 1 souvent de la pyrite riche en cuivre (1), & aussi des veines de miné- ABC & l'exrai jaune très-riche, mais dans une direction en angle droit aux autres. Le fait est reconnu & avéré par M. le baron de Tilas, qui nous a dit les avoir vues lorsqu'elles étoient en exploitation; car les

<sup>(1)</sup> Ce quartz est celui dont on se sert très-avantageusement dans les sontes.

ouvrages sont aujourd'hui noyés d'eau & inaccessibles. A l'égard des deux branches dont nous venons de parler, on en continue la poursuite avec plus ou moins de succès. L'une méridionale presque perpendiculaire, & sous la dénomination de källorts-gängen donne les meilleures espérances: elle consiste en une pyrite cuivreuse pauvre, dont l'épaisseur varie, mais qui est dans des endroits de 12 toises; elle produit aussi par intervalle du minérai riche. La seconde sous le nom de knippan & orientale, produit beaucoup moins; celle-ci s'éloigne de la perpendiculaire vers le sud de 40 à 45 degrés.

De l'irrégularité de ces deux branches & de la masse minérale, quelques personnes imaginent que ces premieres se réuniront en décrivant une courbe, & que ladite masse forme une espece de cône renversé; leur opinion est fondée sur ce que l'épaisseur ou le diametre de cette derniere diminue toujours en approfondissant : d'autres pensent que l'on n'a pas assez fait de recherches pour s'assurer du fait; ce qu'il y a de certain, c'est que, à en juger par tous les plans que nous avons vus des ouvrages souterrains pris à différentes hauteurs, ces ouvrages ont moins d'étendue à mesure d'approfondissement, & les deux branches paroissent plus rapprochées; & quelques-uns concluent que lorsque cette masse se ser rétrécie à un certain point, elle s'élargira de nouveau; sentiment qui nous paroît fort hasardé, & n'avoir point d'exemple, quant à présent, à pouvoir lui être comparé, sur-tout à la profondeur actuelle.

Filons paralleles. S. IV. A l'ouest de la grande masse, on exploite dans la mine de Louise deux & même trois filons paralleles, qui du côté de l'est inclinent de 65 degrés, & que l'on pourroit considérer comme un seul, n'étant souvent séparés les uns des autres que par une petite épaisseur de rocher, qui cependant est de plusieurs toises dans quelques endroits: cette espece de rocher est la pierre cornée dont nous avons parlé; il est composé en grande partie de mica.

Ces filons sont très-irréguliers dans leur direction qui d'abord est de l'est à l'ouest; ils en prennent ensuite une toute contraire du nord au sud, mais en décrivant un arc, & non en angle droit; ce qui a fait imaginer à plusieurs qu'ils se réunissoient à la masse, & à d'autres qu'ils s'en éloigneront & prendront une direction constante. L'ingénieur des mines, homme très-instruit, prétend avoir trouvé du côté du nord & du nord-ouest, à l'extrémité de la masse, la même espece de rocher que dans la mine de Louise; Pl. II, sig. d'où il conclut que ces filons viennent décrire un demi-cercle autour de ladite masse, & la terminer; ces diverses opinions ne sauroient être éclairées qu'avec le tems, & par des ouvrages de communication. Quoi qu'il en soit des uns & des autres, c'est la masse minérale la plus étendue qui soit connue jusqu'à présent, & dont on est certain jusqu'à 160 toiles de profondeur perpendiculaire.

S. V. Tous les minérais des mines de Fahlun, sont en général très-ferrugineux; nous avons nous-même éprouvé nombre de ces pyrites, qui étant pulvérisées contenoient du fer attirable par l'aimant, & c'est par cette raison qu'on ne peut y faire usage de la boussole pour en lever les plans; nous en excepterons néanmoins le filon du côté du sud, où le minérai est dans un quartz minérais. grisatre.

Ces pyrites sont très-variées; il en est qui sont très-riches en cuivre, avec un grain très-fin & serré; d'autres qui sont purement martiales, & d'autres encore qui contiennent du fer & du cuivre, & qui ont intérieurement une configuration striée comme, le schorc avec lequel elles sont mêlées. On y voit de ces mêmes pyrites unies avec du minérai de plomb, celui-ci n'est qu'accidentel & on n'en fait aucun usage; ces minérais se trouvent aussi avec la pierre cornée des Suédois & le quartz (1), & d'autres avec du mica; mais la pyrite la plus commune est celle que l'on nomme leber schlag à cause de sa couleur rougeatre, & qu'elle est toujours cuivreuse.

(1) Nous observerons que le quartz qui se trouve dans le nord, est de l'espece de celui que les Allemands ont nommé sett quartz, quartz gras ou laiteux.

# De l'exploitation.

S. I. La largeur immense de la masse minérale que nous venons de décrire, donna lieu dans les premiers tems de l'exploitation à des ouvrages d'une trop grande étendue & sans soutien, sans réfléchir au danger auquel on s'exposoit; ce désaut de prévoyance coûta cher aux entrepreneurs; car il en résulta un éboulement si considérable le 24 Juin 1687, qu'il se sit une ouverture au jour d'une grandeur prodigieuse, qui depuis a toujours augmenté par de nouveaux éboulemens. Plusieurs personnes nous ont dit y avoir observé un changement considérable, depuis 25 ou 30 années, principalement dans la partie que l'on nomme la colline, & qui sert comme de division à deux grandes cavités, qui sont communes aujourd'hui par un affaissement de plusieurs toises.

Cette ouverture connue sous le nom de storen, a une étendue de 140 toises, sur 120 de largeur & 40 de prosondeur perpendiculaire (\*) (1); on y voit tout autour les rochers à découvert & dans quelques endroits de la pyrite, comme si le tout avoit été taillé à coup de pic; à l'exception du côté de la colline où il s'est formé un amas considérable de déblais, qui en grande partie consistent en pyrite effleuries.

On descend dans cette ouverture par des escaliers ou marches que l'on a pratiqués dans le rocher, & de là on parvient à la plus grande prosondeur des ouvrages souterrains (2), par une espece de galerie sort inclinée, & ensuite à l'aide des échelles.

§. II. Cette mine s'exploite par puits & galeries en suivant le minérai; les ouvrages s'y prennent très-larges, même ceux qui se font au travers du rocher. Pour l'aisance de l'exploitation, on a donné à quelques galeries 10 à 12 pieds de largeur, sur une même hauteur, L'usage du seu pour attendrir & détacher le mi-

(\*) Voyez la pl. 11, fig. 1

<sup>(1)</sup> La toise de Suede égale 5 pieds & demi de roi,

<sup>(2)</sup> Elle est ici de 160 toises, c'est-à-dire, 120 au-dessous de la grande ouverture.

nérai & rocher que l'on veut extraire, y est très en pratique, & · la méthode de former les bûchers avec le bois de corde, est la : même qui est usitée aux mines de Rammelsberg , & que nous avons décrite dans plusieurs Mémoires (\*). On ne se sert de : (\*) Payer la poudre que pour l'approfondissement des puits, & les trous de VII. Mem., mine se font avec de gros forets; les mineurs & autres travailleurs Seft. 3. 8.3. n'ont d'autres lumieres que celle que donnent des especes de flambeaux ou torches, formées avec, des morceaux très-minces de bois de sapin fort résineux, réunis par plusieurs liens; ils brûlent très-bien & fournissent beaucoup de flamme.

Ouoique le rocher de la masse soit un corps dur & compact qui se soutient de lui-même sans étais, même dans de très-grandes excavations, il est néanmoins défendu aujourd'hui d'en extraire le minérai qui y reste, on le laisse pour le soutien de la mine; dans d'autres endroits très-vastes, on y a construit en maçonnerie de très-gros piliers que l'on a élevés jusqu'au sommet de la voûte, & que l'on a liés avec des bandes de fer pour leur donner plus de folidité.

La galerie inclinée par laquelle on entre dans l'intérieur de la mine, a été ouverte & suivie à travers des déblais de l'éboulement, & des ouvrages des anciens; ce qui a mis dans la nécessité de l'étayer dans plusieurs endroits, & de la maçonner dans d'autres; mais au lieu d'une voûte pour soutenir le marrein on y a substitué de grosses pieces de fer forgé qui la traversent, ce qui est aussi dispendieux, mais moins solide & de moindre durée, puisque les eaux de cette mine étant vitrioliques ne manqueront pas de les détruire.

S. III. Pour l'aisance de l'exploitation, on a approfondi, suivant les circonstances, plusieurs petits puits souterrains pour servir à élever les matieres des différentes profondeurs, d'où elles sont ensuite conduites aux puits principaux pour les extraire au jour. On compre sept de ces derniers, non-seulement à l'usage de la grande mine, mais encore à celui des petites mines qui l'avoisinent,

& dont l'exploitation se fait sur les filons & branches, dont nous avons rendu compte; ces puits ont été approfondis dans le rocher ferme à peu de distance des ouvrages auxquels ils sont utiles, afin que la communication à faire sût moins dispendieuse. On leur a donné une forme ronde avec un très-grand diametre, pour la facilité d'une plus sorte extraction; par exemple, celui du puits du roi Frédéric est de 25 à 30 pieds, sur 120 toises de prosondeur perpendiculaire; cette largeur est suffissante pour le passage de six tonnes qui montent & descendent sans se rencontrer, & qui sont mises en mouvement par les tirans de trois machines hydrauliques,

Le transport des matieres des dissérens ouvrages, à ce puits principal, se fait avec un chariot traîné par un cheval; la largeur des travaux a permis d'y pratiquer des especés de route, que l'on a formées avec deux pieces de bois assez distantes l'une de l'autre pour le passage d'un cheval. Le chariot est armé de cinq roues, dont quatre sont verticales & la cinquieme horisontale; cette derniere a un diametre à peu près égal à l'espace qu'il y a entre les deux pieces de bois, sur lesquelles roulent les quatre premieres, son utilité est d'empêcher le chariot de sortir de sa direction; le frottement est moindre, & un cheval peut mener un très gros fardeau.

Pour servir à l'extraction des matieres provenant des ouvrages qui sont près de la grande ouverture, on a construit autour de son embouchure plusieurs petits puits quarrés, qui sont sormés avec de grosses pieces de bois rondes, croisées les unes sur les autres sur toute la prosondeur, qui appuient ou joignent le rocher seulement d'un côté, & sont isolées des trois autres.

Sans compter les chevaux qui sont employés au jour, soit à l'extraction ou transport des minérais, il y en a toujours vingt dans l'intérieur de la mine pour le même usage, & qui y restent presque l'année entiere sans en sortir; on y a à cet esset construit des écuries dans des endroits où il y a un bon courant d'air qui y est près-salutaire; car ces animaux y engraissent,

Pour

Pour éviter le transport des outils au jour, on y a également construit deux forges d'autant plus commodes, que les frais aux réparations des machines & autres sont moindres, & le service plus prompt. Lorsque dans cette mine tout est en mouvement, les machines à moulettes, les chevaux qui transportent les matieres, le travail des forgeurs & les tirans & varlets des machines hydrauliques, qui communiquent à plusieurs puits & sont mouvoir des trains de pompe; tous ces objets & toutes ces manœuves éclairés par des especes de torches dont il a été parlé, forment un coup d'œil & un spectable très-intéressant pour un curieux, qui se trouve bien dédommagé de la peine qu'il a eue de descendre jusqu'à cette prosondeur.

S. IV. La grande mine est divisée en sept districts, dont chacun est sous la direction d'un styger ou maître mineur; celui d'entre eux qui est chargé du plus petit, l'est aussi des ouvrages des mines d'alentour appellées mines libres.

#### SECTION III.

# Des machines construites aux mines de Fahlun.

S. I. La situation de ces mines n'ayant pu permettre d'y pratiquer aucune galerie pour en écouler les eaux, on a été dans la nécessité d'y construire des machines hydrauliques, pour servir tant à leur épuisement qu'à l'extraction des matieres minérales. Le voisinage d'un grand lac situé au-dessus desdites mines, a facilité les moyens de ces constructions.

Des trois machines qui servent à l'épuisement des eaux, deux sont mises en mouvement par une seule roue de 44 pieds de diametre; elles different de celles de l'Allemagne en ce qu'on a adapté à cette roue deux manivelles, quoiqu'il n'y ait qu'un seul rang de tirans. On a eu l'intention de la charger également pour partager l'effort; mais pour réunir ces deux mouvemens dans un seul, on a fixé parallelement à l'axe de la roue une très-grosse piece de bois, ou plusieurs assemblées par des cercles de ser, &

Tome III,

une autre semblable au-dessus, lesquelles sont liées ensemble par des balanciers verticaux qui reposent par leur milieu sur tourillon; c'est dans le centre de ces pieces qu'est réunie la direction du train des tirans.

Une autre construction plus simple que nous avons vu exécutée dans plusieurs endroits de la Suede, est celle-ci; au lieu de mettre les balanciers verticalement, comme dans presque toutes les machines de cette espece, ils sont ici dans une position horisontale, & fixent à chacune de leurs extrémités un rang de tirans. Dans leur milieu est un pivot qui repose dans une grenouille assujettie à un poteau planté en terre; par cette construction, la machine a beaucoup moins d'essort à faire, & agit avec plus d'égalité que s'il n'y avoit qu'un seul rang de balanciers verticaux; elle dépense aussi bien moins en bois & par conséquent est plus légere : cette espece est certainement présérable lorsque les trains des tirans peuvent être placés en plaine.

S. II. Les machines à élever le minérai sont au nombre de sept, & la majeure partie construite sur les mêmes principes que celles du Hartz (\*); elles reçoivent leur mouvement par une roue double, comme toutes les autres, & ne disserent que par la maniere dont elles sont dirigées, & par la construction de leurs tirans; quelques-unes ont le tambour fixé au même axe de la roue quoique celle-ci soit un peu éloignée du puits, mais les cordes sont portées par des rouleaux horisontaux, & dirigées par d'autres placés verticalement.

Dans d'autres machines la roue est dans un sens contraire à celui du puits; au-dessus du tambour qui est fixé à l'arbre, il y en a d'autres placés en angle plus ou moins droit, pour la direction dudit puits, ce qui fait l'esset des poulies de renvoi, dont un suffit pour chaque corde.

Une de ces machines se trouvant précisément sur la direction du puits, on n'a pu appliquer le tambour à l'axe de la roue; il a été placé pardevant, & à l'aide de deux manivelles sixées en

(\*) Voyez le VIII Mém., Sed. 4, tome angle droit l'une de l'autre; il est mis en mouvement par un tirant d'une seule piece de chacun des côtés. Cette machine marche avec beaucoup d'égalité & peu de frottement.

Ils ont encore de ces machines, dont les tirans sont suspendus ou soutenus par des potences mobiles au lieu de balanciers verticaux; mais l'espece qui nous a paru la meilleure est celle dont la construction est moderne.

Chacun des premiers tirans qui tiennent aux manivelles de la roue viennent répondre à une potence, d'où ils ne sont plus ensuite qu'une seule piece sur une grande longueur, sans avoir besoin de balanciers, & de là à deux autres potences semblables auxquelles sont assujettis deux bras de levier qui font tourner une manivelle & le tambour. Pour le soutien des tirans on a substitué aux balanciers une petite charpente de 4 pieces de bois, que l'on a construite de distance eu distance; ces pieces de bois sont placées de façon qu'elles laissent entr'elles une ouverture quarrée, assez grande pour le passage des tirans. Dans leur assemblage intérieur, c'est-à-dire, dans l'endroit où elles appuient, elles sont recouvertes de plaques de fer pour diminuer d'autant plus le frottement; on atteindroit encore mieux à ce but si au lieu de ces plaques, on avoit mis quatre petits cylindres de même métal ou plutôt de bronze: quoi qu'il en soit, cette machine est faite avec beaucoup de précision & va très-bien.

La septieme machine employée à l'extraction des minérais, a été adaptée à la roue d'une de celles qui sert à l'épuisement des eaux; mais pour que cette derniere n'ait point d'interruption, & remplir ces deux objets à la fois, on a construit un très gros tambour, aux deux extrémités duquel on a assujetti comme un cercle une espece de roue dentée, ou rouet de deux pouces de largeur qui est enveloppée par deux leviers de fer courbés, & mouvans sur un axe & une charniere, de maniere que lorsque l'un engrenne pour faire tourner le tambour, & au moment qu'il quitte, l'autre le reprend & l'empêche de rétrograder, & ainsi de

fuite. On baisse ces leviers à volonté pour laisser agir sibrement le tambour dans un sens contraire, & faire monter & descendre les tonnes ou seaux que l'on peut changer quand on veut, par le moyen de plusieurs leviers de bois sixés à deux balanciers supérieurs au tambour, & auxquels sont suspendus les leviers de fer qui donnent le mouvement à la machine, après l'avoir reçu euxmêmes du tirant qui fait mouvoir le varlet des pompes. La construction est saite de saçon que l'on arrête le tambour, en suspendant l'engrennement sans interrompre le jeu de la roue, par conséquent celui des pompes: on arrête emiérement le tambour par le moyen de deux gros leviers de bois qui le pressent dans son milieu.

(°) Voy. lapl. XI, fig. 1 & a, tom. II.

\$. III. Indépendamment des machines hydrauliques qui sont employées aux mines de cuivre de Fahlun, on a plusieurs de celles que des chevaux sont mouvoir, connues sous le nom de machines à moulettes (\*): nombre sont placées dans l'intérieur des mines pour le service des petits puits souterrains; d'autres au jour dans le sond de la grande ouverture pour le même usage, & aussi au-dessus de cette grande excavation, sur les puits qui sont autour de ladite embouchure. La plupart de ces machines ne servent que dans le cas d'une disette d'eau, pour saire mouvoir les autres; ou lorsqu'il y a des réparations à faire à cell es-ci.

#### SECTION IV.

# De la géométrie souterraine.

S. I. Les mines de Fahlun étant très-ferrugineuses, on n'a pur faire usage de la boussole pour en lever les plans, sans crainte defaire quelque erreur. Les géometres Suédois ont eu recours à la méthode usitée dans les mines de fer, à laquelle ils sont tellement habitués, qu'ils la préserent à celles des Allemands.

Pour éviter tout calcul, ils ne mesurent que par des lignes horisontales & des perpendiculaires, & operent avec la planchette montée sur un pied & un genou; ils travaillent ordinairement avec deux de ces instrumens à la sois. Leur papier est placé entre la planchette & l'alidade; ils tracent avec le crayon les angles tels qu'ils sont, ils prennent aussi des lignes inclinées pour connoître les angles qu'elles sont avec la perpendiculaire; pour les nivellemens de même que pour placer leur instrument, ils se servent d'un niveau d'air. Ils operent en un mot à peu près comme sur terre, & avec beaucoup de justesse, cela demande seulement un peu plus de précautions & de soins; cependant comme les ouvrages sont très-vastes, ces opérations y sont moins pénibles qu'elles le seroient dans ceux qui sont étroits & remplis de sinuosités.

\$. II. Les Suédois ne font point ou très-rarement de profils des mines, mais quantité de plans ou coupes horisontales que l'on applique les unes sur les autres, pour démontrer à chaque profondeur l'étendue des travaux; le papier est découpé dans les endroits où sont ceux qui communiquent, principalement pour les puits. Ces plans nous paroissent être faits avec la plus grande précision. Pour les orienter on ne se sert pas de la boussole; près de l'embouchure de chaque mine, le géometre a un point fixe & stable où il a tracé une méridienne bien juste, & d'où il part toujours pour faire ses mesures.

#### SECTION V.

- De l'Administration & économie des mines de Fahlun, & des privileges dont jouissent les entrepreneurs.
- S. I. Ces mines sont exploitées comme celles de ser de la province de Wermeland, par une société de mineurs que l'on nomme aussi bergslag, compagnie de montagne. La grande mine stora grûsvan est distinguée de celles d'alentour ou mines libres, par ses répartitions & par le droit qu'elle paie à la couronne; elle est divisée en 75 par ou coupes, & chaque par en 16 sierde parter ou quart de par, qui forme chacun une action réelle, dont le nombre est de 1200. Les 75 par ont rapport avec l'économie de cette grande mine, qui est bien dissérente dans les mines libres, dont la découverte est postérieure aux arrangemens saits pour cette

premiere; elles sont néanmoins exploitées par le même bergslag; mais les revenus rentrent dans la caisse générale, de maniere que les bénésices sont répartis à proportion de l'intérêt d'un chacun.

§. II. Ces mines sont dirigées par un capitaine des mines, un maître, un siscal, deux jurés, un inspecteur & un maître des machines, un dit des sorêts, & un pour le droit de la couronne, & nombre d'autres subalternes, dont il y a sept maîtres mineurs.

Tous sont officiers de la couronne; leurs appointemens montent à 33,000 liv. thaler silber muntze ou cens d'argent; ce qui équivaut à environ 40 à 45000 liv. argent de France, suivant le taux du change.

Cette somme est payée par la couronne; partie est assignée sur le produit du comptoir d'état, & partie sur la caisse de la chambre & sur celle du collège des mines; le surplus est pris sur le bénésice du magasin du bergslag (\*), sur les revenus de l'encan ou ventes de certaines portions de minérais, & sur le bénésice de la fabrique d'Afvestad. Ces trois dernieres caisses sont sont sondées pour le progrès & le soutien des mines, comme il sera expliqué par la suite; mais le paiement des sonds qui y sont versés ne se sait que sur un ordre de la chambre, ou sur celui du collège des mines.

Pour l'administration & la police des mines de Fahlun, on y a établi deux conseils qui se tiennent une sois chaque semaine; le premier sous le nom de grûsveting s'assemble le mardi; il ne traite que les affaires qui concernent les travaux intérieurs; il est composé du capitaine des mines, du maître des mines & de vingtquatre conseillers choisis par le bergslag. S'il en meurt un de ceux ci, ce dernier s'assemble & nomme trois sujets qui sont proposés au second conseil pour en élire un; mais celui-ci n'a droit de séance qu'après avoir été approuvé du gouverneur de la province.

Le second conseil nommé bergsret se tient le samedi; il concerne & traite de l'économie & police du bergslag; tous ceux du

(\*) Voyez le §. 4 suivant. premier conseil y assistent, à l'exception du maître des mines qui y est remplacé par le bourguemestre.

Indépendamment de ces deux conseils, il se fait quelquesois une assemblée de tous les bergs mann, c'est-à-dire, de ceux qui composent le bergslag; on la nomme samman komst, mais elle n'a lieu que lorsqu'elle est requise par les conseils, quand on a besoin de l'avis des intéresses pour les nécessités des mines, & les avances qu'il faut faire.

\$. III. La ville de Fahlun dans la province de Dalécarlie, doit son origine & son aggrandissement à l'exploitation des mines de cuivre qui lui sont voisines. Quoique celles-ci soient fort anciennes, ce n'est cependant que depuis 1624, que ladite ville a été sondée, n'y ayant eu auparavant que quelques habitations isolées pour les ouvriers; ces mines étoient alors exploitées comme elles le sont aujourd'hui, par la compagnie du bergslag qui faisoit un corps séparé avec la ville; celle-ci néanmoins avoit la liberté de s'y intéresser.

Pour la concordance des intérêts réciproques, le roi sentit la nécessité de les réunir; réunion qui s'essectua en 1720, & qui sub-siste encore; mais comme depuis quelques années il regne entre eux de la mésintelligence, occasionnée par la prétention de la ville pour le droit de préséance dans l'assemblée du conseil, quoique l'ancienneté dût le donner au bergslag, chacun de ces corps a demandé une séparation.

A la sollicitation du college des mines, le roi s'est vu obligé de donner au premier officier qui avoit le titre de maître des mines, celui de capitaine, asin que la préséance ne lui sût plus disputée par le bourguemestre & les magistrats. La jalousie des uns & des autres a donné lieu à un procès de longue durée très-dispendieux, & à des divisions continuelles qui ne pouvoient être terminées que par une séparation; ce qui a déterminé à nommer une commission de députés du college des mines, & de la chambre du

commerce, pour remettre les choses sur le même pied qu'elles étoient avant 1720.

Lors de notre séjour à Fahlun, ces commissaires étoient occupés de cette grande affaire; s'ils ont réussi à saire cette séparation, la ville n'aura plus aucun droit sur les mines; mais tout bourgeois ou autre particulier aura la liberté de s'y intéresser; ce qui est consorme aux intentions de la cour.

- \$. IV. Pour le service des mines on a établi onze caisses disserentes, dont partie des sonds est employée à payer les officiers; ils proviennent des sommes qui ont été assignées par la couronne, soit sur le produit du quart qu'il en retire desdites mines en cuivre noir, soit du résultat des divers arrangemens qui ont été pris pour le soutien & l'avantage de l'exploitation. Ces caisses se nomment: 1°. la caisse de la couronne par le collège des chambres; 2°. celle de ladite couronne par le collège des mines; 3°. celle du comptoir des bois; 4°. celle des sonderies; 5°. celle des machines appartenant à la couronne; 6°. la caisse du produit du afrads hopar, celle-ci est destinée aux recherches; 7°. celle des mines; 8°. la caisse du magasin (1); 9°. celle du cuivre de provision; 10°. la caisse d'Afvestad; 11°. ensin, celle de l'hôpital des pauvres.
- \$. V. Dans l'exploitation de ces mines, on distingue deux fortes de bergs mann ou mineurs; ceux qui sont seulement intéresses, ou intéresses & travailleurs, & d'autres qui, indépendamment de leur intérêt, sont encore propriétaires de sonderies.

Nous avons dit en son lieu de quelle maniere ces mines étoient exploitées, sans faire mention de ceux qui en avoient l'entreprise, ni de quelle maniere on donnoit les prix-faits, & comment on payoit les ouvriers. Il étoit difficile de nous éclaircir parsaitement de ces détails, puisque la plupart des officiers même n'en ont

<sup>(1)</sup> Pour le compte du bergsag, on a établi un magasin de toutes sortes de marchandises nécessaires aux mines ; le prosit que l'on sait sur la vente passe dans cette huitieme saisse.

qu'une légere connoissance; ils nous ont dit que c'étoit une espece de grimoire qu'ils avoient de la peine à comprendre. Le collège des mines a fait inutilement des efforts pour donner à cette exploitation une forme plus claire & plus intelligible, l'ancien usage a prévalu; tous les bergs mann s'y sont opposés; tout ce que nous pouvons en rapporter, c'est que les intéressés sont en grande partie eux-mêmes mineurs, ou ils ont des valets ou ouvriers qui travaillent pour eux, & que la répartition du minérai se fait quatre sois la semaine, & en nature, en raison de l'intérêt d'un chacun. On procede à cette opération, nommée lottning, comme il suit.

A mesure que l'on éleve le minérai au jour, il est mis à part, c'est-à-dire, que l'on sépare celui qui provient de chaque ouvrage souterrain, comme d'un puits, d'une galerie ou autres; mais il est désendu d'extraire de chacun d'eux, une quantité au-dessus de 22 à 24 tonnes ou de 33 à 36: nous en expliquerons le motif.

Ce minérai est alors divisé en douze parties ou lots que l'on fait à peu près égaux, & de la contenue d'environ 2 ou 3 tonnes. On ne fait aucun triage des minérais qui se vendent en gros & petits morceaux, tels qu'ils ont été extraits; de ces 12 lots, huit seulement appartiennent aux bergs mann ou intéressés, & les quatre restant à trois caisses dissérentes; ce sont ces quatre lots qui sont prélevés les premiers, & sur lesquels se fait le prix des autres.

Le premier lot nommé grûfve hielp & le second centonal, sont destinés pour le sonds de la caisse des mines, & les troisieme & quatrieme à la caisse de afrads hopar.

S'il arrive que l'on n'aie extrait de chaque ouvrage que 22 tonnes au lieu de 24, ou 33 au lieu de 36, on n'en forme pour lors que onze lots, fans que le douzieme préjudicie aux bergs mann; il est retranché sur les deux dont jouit, dans le premier cas, le afrads hopar.

Les trois ou quatre premiers lots sont mis à l'encan chacun séparément pour être vendus au plus offrant; les huit restans le sont

Tome III.

à un prix moyen de celui qui a été offert. Il y a une singularité dans la répartition de ces douze lots; car quoiqu'on ait fixé un prix sur l'un d'eux pour le centonal ou autre des quatre premiers, il ne s'ensuit pas que ceux-ci lui appartiendront.

Le prix ayant été fait & enregistré sur le journal, ensemble le nom de ceux qui l'ont ofsert, & après avoir mis sur chaque tas de minérais un morceau de bois marqué d'un numéro, celui qui est chargé de cette distribution fait tirer au sort, avec des pieces de cuivre également numérotées, les 12 lots, sans en excepter les 3 ou 4 premiers, soit par ceux qui ont fait une ofsre, soit aussi par les bergs mânn, & chacun d'eux en prend la livraison à raison de son intérêt, ce qui est aussi enregistré. Un contrôleur & les maîtres mineurs sont toujours présens à cette distribution ou répartition qui se fait, comme il a été dit, quatre sois la semaine de tous les minérais qui ont été élevés au jour, dans l'intervalle d'un lottning à l'autre.

Les actions des mines ont été divisées, de façon que la répartition se fait toujours par huit, ce que l'on nomme huit paires de mineurs; ainsi chaque intéressé appartient à telle ou telle paire. ce qui est alternatif, & de maniere que les huit paires sont les seules qui aient droit aux lots qui leur ont été destinés; mais comme tous les bergs mann n'ont pas des fonderies à eux pour fondre leurs minérais, ils ont la liberté de vendre les lots qu'ils ont eu en parrage au même prix qui a été fixé, & comme il arrive à d'autres d'avoir eu des lots très pauvres qui leur ont donné de la perte, le contrôleur, dans ce cas, lors de l'enregistrement a soin de les noter, pour les en dédommager dans un autre lottning; ce qu'il exécute trois mois avant la fin de l'année, en leur faisant prendre part à des lots plus riches. Il y procede de maniere que chacunait la même valeur en minérai, ou plutôt que la répartition soit égale pour tous, en proportion de l'intérêt d'un chacun, en le calculant sur le prix de la vente qui en a été faite à l'encan.

S. VI. Ces mines paient des droits à la couronne, qu'aucune

exploitation ne seroit en état de supporter, si elles n'en étoient dédommagées par les privileges qu'elle a accordés au bergslag, & dont nous allons rendre compte; elle retire de la grande mine Stora Grûfvan, le quart en nature du produit en cuivre noir, & le dixieme seulement des mines d'alentour.

> Privileges dont jouit le

- 1 rer. Par ce premier privilege nommé bergsfrelse, tout particulier, propriétaire de fonds dans les environs de la ville de Fahlun, Bergslag. ce qui comprend dix paroisses & nombre de hameaux, est exempt de tout impôt ou contribution, ou plutôt leurs fonds ne paient aucun droit à la couronne; mais pour jouir de cette exemption, les possédans fonds sont obligés de contribuer en quelque façon à l'exploitation des mines, soit en y travaillant, soit en fournissant des matiériaux utiles.
- 2e. Par celui-ci sous le nom de skatte mandals koll, chaque paysan est redevable de 20 & quelques sols pour son droit de possession, qui pour le progrès & l'avantage des mines a été changé dans le gouvernement de la Dalécarlie, en droit de charbon, c'est-à-dire, que le paysan est obligé d'en livrer au bergslag une quantité fixée, dont celui-ci paie la valeur à la couronne, suivant une taxe qui n'est à peu près que le quart de son prix; par exemple, il paie le surplus du charbon dont il a besoin rendu aux fonderies, depuis 9 jusqu'à 12 écus de cuivre suivant l'éloignement pour un styg (1), tandis qu'il n'en paie que 2 & demi à 3 écus celui que le paysan est obligé de lui livrer. L'objet de cette livraison que l'on nomme kohl ranta est de 33 mille stygur de charbon.
- 3°. Ce privilege ordinaire krone dragswercken, consiste en une redevance annuelle de 6300 journées de la part des paysans, en faveur de la couronne, qui l'a cédée au bergslag pour un écu de cuivre de chaque journée; celles-ci sont employées, lorsque le bergsslag le requiert, aux différens besoins des mines, principale-

<sup>(1)</sup> Un thaler ou écu de cuivre égale 7 à 8 sols argent de France, un styg de charbon est une mesure de 12 tonnes; la tonne d'environ 4 pieds cubes.

ment à la coupe des bois, à en faire du bois de corde, & à travailler aux canaux, &c.

- 4e. Le paiement des officiers des mines par la couronne.
- 5°. Idem, de tous les frais de construction, entretien des machines, des étangs, des canaux & de tout ce qui les concerne. Les trois puits principaux ont été également approfondis aux frais de la couronne; il en est de même pour le logement des principaux officiers, & autres bâtimens utiles à l'exploitation.

Ces dépenses sont payées partie en argent par la caisse du comptoir d'état, & partie en travail par les paysans de la partie orientale de la Dalécarlie, qui sont obligés de flotter tous les bois nécessaires à la construction des machines, & de fournir les charbons aux forgerons de la couronne.

Quoique dans ce gouvernement le prix du bois soit fixé par un contrat, on ne peut pas forcer le paysan à le livrer suivant cette fixation; mais par contre il n'est permis à aucun de le vendre pour d'autres usages que pour celui des mines; ceci comprend les bois pour les machines, ceux d'étançonnage & les bois de corde à brûler.

- 6°. Ce privilege concerne un droit que la couronne a cédé au bergslag en 1719, pour être employé aux frais des recherches de nouvelles veines minérales. Ce droit nommé afrads medel est le produit des 3° & 4° parties des 12 lots de minérais de répartition, ainsi que nous l'avons expliqué.
- 7°. Celui-ci sous le nom d'Afvestad pension, est un objet de 10 mille écus de cuivre provenant du bénésice de la fabrique d'Asvestad. Avant Charles II, cette pension appartenoit à des Seigneurs particuliers qui l'obtenoient comme une faveur; mais le roi ôta cette fabrique de leurs mains, pour la réunir à la couronne qui l'a affermée au bergslag.
- 8<sup>e</sup>. Le bergslag ne paie aucun droit ni octroi quelconque, sur les marchandises, boissons, vivres, &c.
  - 9°. Il est exempt de tous autres impôts nommés accis,

- toutes sortes de marchandises pour les revendre à ses ouvriers. (Tout particulier qui porte dans les villes de Suede des marchandises à vendre, comme bled & autres denrées, ne peut les laisser en dépôt s'il ne trouve point d'acquéreur, ce qui est dissérent dans celle de Falhun, où il peut le faire jusqu'à ce qu'il trouve une occasion plus favorable).
- 11°. Par celui-ci les bergs mann ont la permission & la liberté de monnoyer leur cuivre.
- 12°. Tous les ouvriers en général occupés dans les mines sont exempts de tous impôts.
- 13<sup>e</sup>. En considération des mines, la ville de Fahlun est exempte du droit des bestiaux que toutes les autres villes paient.
  - 14c. Ladite ville est exempte de fournir des matelots.
  - 15°. Idem, de toutes milices & enrôlemens.
- 16°. Par celui-ci, le bergslag a le droit de flotter des bois que la couronne avoit autrefois & qu'elle a cédés depuis.
- 17°. Ce dernier privilege concerne la ferme de la fabrique d'Afvestad, dont le bergslag a toujours la préférence sur les autres.

### SECTION VI.

# Du grillage & de la fonte des mines.

- \$. I. Avant de griller les minérais, on n'en fait aucun triage; on les soumet à cette opération tels qu'on les reçoit des mines, même sans les casser en petits morceaux. Le seul choix qu'on en sait est de séparer les plus riches, d'avec ceux qui sont purement sulfureux & ferrugineux (1): ces minérais mêlés ne rendent, à ce qu'on assure, l'un dans l'autre, que deux à deux & demi pour cent en cuivre.
- (1) On ajoute quantité de ces derniers quoique ne contenant point de cuivre, pour absorber le ser des premiers, qui immanquablement formeroit des amas dans le sour-neau. Nous avons vu de ces minérais qui cruds étoient attirables par l'aimant; peut-être conviendroit-il d'ajouter moins de pyrites, & de sondre le minérai crud, en aidant la sonte par l'addition d'un peu plus de scories.

Grillage des

Ce grillage se fait à découvert sans sourneau & sans toiture; sur un terrain plat de 13 pieds de longueur, sur 7 de largeur, de la sorme d'un ser à cheval & creusé de deux pieds; on commence par faire un bon lit de bois de corde, sur lequel on arrange tout le minérai qui peut y entrer jusqu'à la hauteur de 5 pieds, environ 1200 quintaux plus ou moins. On a la précaution de ne mettre dans le milieu que la pyrite, & dans les bords le moins sulfureux, dont on sorme des murs tout autour avec les plus gros morceaux pour soutenir cette premiere; le tout est recouvert avec du menu minérai pour concentrer la chaleur. Après ce seu de grillage, dont la durée est de 30 à 40 jours, il est transporté dans les sonderies.

Des fonde-

\$. II. Nous avons dit que l'on distinguoit ceux des bergs mânn à qui il étoit permis d'avoir des sonderies; cependant chacun peut y prétendre, sur-tout les fils de l'un d'eux qui a toujours la présérence sur les autres, pourvu qu'il soit déjà intéressé au moins de deux actions, tandis qu'un autre comme étranger ne peut être propriétaire d'une sonderie qu'il n'en ait quatre; mais cette permission n'est accordée aux uns & autres, qu'après qu'ils ont été examinés sur leur capacité dans l'art des sontes.

Soixante - quatre fonderies construites dans les environs des mines, dont la plus éloignée est à demi-lieue, & qui renferment 79 fourneaux, sont occupées à la fonte des minérais.

On les divise en trois classes; celles de la premiere que l'on nomme bergslag brûck, & qui contiennent 75 fourneaux appartiennent à 120 ou 130 bergs mann; celles de la seconde nommée sofre brûck, ont deux fourneaux uniquement employés à la fonte des minérais ou scories que l'on recherche dans les anciens déblais; enfin la troisseme samman brûck, avec deux fourneaux dans lesquels on traite tous les minérais des mines libres; ces deux dernières sont aux frais de la caisse commune.

Fourneaux.

Les fourneaux sont à peu près semblables à celui que i'on trouve dans Schlutter, planche XXXII de son Traité des sonderies.

Comme il nous a été facile de nous en procurer les dessins bien justes, nous croyons très-à-propos de les joindre ici (\*).

On travaille dans ces fourneaux sur les mêmes principes de la pl. III sign. fonte des minérais de fer, c'est-à-dire, que le bassin où se rassem- pheanon. ble la matiere fondue est intérieur; celui de l'avant-foyer est de peu de conséquence, il est uniquement destiné à l'écoulement des scories. Quant au bassin de réception, il est placé dans un des côtés du fourneau, au-dessus duquel on a ménagé une voûte pour l'aisance de la percée; il est formé avec du sable ainsi que cela se pratique pour la gueuse de ser. Lorsqu'on fond du minérai. on donne à ces bassins une capacité suffisante pour contenir la matte que peut produire une fonte de 24 heures ;-c'est après ce tems que se fait la percée.

Les dimensions de ces fourneaux pour la fonte du minérai, Leur confsont de 32 à 33 pouces de largeur, sur 36 de profondeur & 4 pieds de hauteur; il forment séparément un petit corps de maconnerie isolée, qui n'est, pour ainsi dire, que la chemise ou l'ouvrage, mais soutenu dans le bas par une autre maçonnerie; ils font sans cheminée & construits sur une voûte ouverte, sur laquelle est un lit de sable où l'on forme un très-grand bassin avec moitié Sable & moitié argille, dans lequel on bat une brasque de partie égale d'argille & de poussier de charbon, & que l'on coupe ensuite de 14 à 15 pouces de profondeur, en lui donnant la forme d'un cœur dont la pointe se termine au trou de l'œil. La tuyere est placée à peu près à ce niveau, & n'a d'autre inclinaison que celle qui est nécessaire pour que l'eau puisse y couler; le fourneau est fermé pardevant avec des pierres réfractaires.

S. III. Lorsqu'il a été chaussé, on le charge avec beaucoup de scories provenant de la fonte du cuivre noir, du quartz & peu de minérais, ce que l'on continue & répete de même jusqu'à ce que le bassin intérieur soit plein; mais ensuite on ajoute moins de scories que par les procédés ordinaires. On ne forme point avec le minérai de journée ou schicht; il est séparé en gros

Fonte des

& petits morceaux d'un côté, & de l'autre le quartz qui sert de fondant & tient lieu de scories; on en ajoute sur-tout lorsque l'on craint un embarras dans le bassin intérieur. Les scories s'écoulent en dehors par l'ouverture qui est entre la pierre du trou de l'œil & le bassin, & sont reçues dans un autre formé avec du sable & du poussier de charbon. A chaque sois que l'on fait une percée on conduit la fonte comme il a été dit, en chargeant d'abord beaucoup de scories, du quartz & peu de minérai, jusqu'à ce que le bassin soit rempli; & ainsi de suite pendant un mois qu'elle est continuée sans interruption.

Un grillage de mine de 300 schipfund (1) au moins est fondu ordinairement dans 10 fois 24 heures, pendant lequel tems on fait 10 percées, qui chacune produit trois schipfund de matte ou skair sten, & l'on consomme par chaque 24 heures 90 tonnes de charbon.

Grillage des mattes,

Les fourneaux à griller les mattes sont de l'espece de ceux qui sont murés de trois côtés, dans le sol desquels on fait un lit de bois de corde, & par dessus seulement 10 à 12 schipfund de ces mattes, que l'on laisse mal à propos en morceaux très-gros. On y ajoute aussi quelquesois le minérai le plus riche en cuivre que l'on a séparé dans le triage; le tout est fondu ensemble après 7 à 8 feux de grillage.

Fonte des

- S. IV. Le fourneau destiné à la fonte des mattes est semblable (\*) Voye la au précédent, mais plus petit (\*); quelques fondeurs cependant pl. III, fig. 4, fe fervent du premier en diminuant les dimensions dans la configuration de rexplication. truction intérieure & dans la capacité du bassin. Cette sonte se conduit absolument comme la premiere, & se dirige par la tuyere & par le nez qu'on y laisse former : dans le commencement & à chaque fois que l'on perce, on charge de même beaucoup de
  - (4) Un schipfund, ainsi qu'il est expliqué à la page 103, tome I, des Voyages Métallurgiques, est composé de 26 lispund poids de minérai, & le lispund toujours de 20 livres : le schipfund des métaux raffinés ou forgés au contraire n'est que de 20 lis. pund.

scories.

scories & du quartz pour remplir le bassin intérieur; on ajoute ensuite rarement de ces premieres, mais toujours de tems en tems du quartz. La matiere reste ici plus long-tems dans le sourneau; car la percée ne se fait qu'au bout de deux sois 24 heures; on en retire très-peu de matte riche, mais un très-gros saumon de cuivre noir que l'on laisse resroidir d'une seule piece (1).

\$. V. Cette méthode de fondre les pyrites cuivreuses est certainement la seule qui soit usitée, & qui, malgré les inconvéniens qu'elle présente, peut néanmoins procurer de grands avantages. Malgré le soin que l'on prend de retirer les amas qui se forment dans l'intérieur, on en trouve toujours de considérables à la sin d'une sonte, ce qui peut provenir, il est vrai, de la négligence des sondeurs; on doit donc craindre le refroidissement des matières dans le bassin. Quoi qu'il en soit, nous sommes tentés de croire que cette méthode est appliquable à certains minérais, & nous conseillerons toujours d'en faire des épreuves de comparaison; car il est certain que la quantité de matière sluide qui reste aussi long-tems dans le bassin, produit une chaleur si considérable dans toute la capacité du sourneau, qu'elle doit nécessairement faciliter la sonte du minérai avec une moindre dépense en charbon (2).

Un autre avantage bien spécieux est une plus grande concentration du métal, contenu dans la matiere fluide qui est continuellement agitée par le vent des sousseles; on en retire une moindre quantité de matte, mais beaucoup plus riche. Nous avouerons notre surprise à la fonte du cuivre noir, de voir le peu de matte riche qui provenoit d'une autre très-médiocre, & qui ne paroissoit pas même avoir été assez grillée.

<sup>(1)</sup> On peut au reste sur ces sontes voir le détail qu'en donne Schlutter, pages 492 & suivantes.

<sup>(2)</sup> C'est ici où le charbon de terre dessouré joueroit un grand rôle; sa grande chaleur remédieroit à tous les inconvéniens, & empêcheroit sur tout le resroidissement des matieres, sans compter tous les autres avantages qui résultent de son emploi dans la sonte des minérais de métaux, & qui sont détailles dans le XV° Mémoire des Voyages Métallurgiques, tome premier.

Les scories enfin nous ont paru très-nettes & bien vitrisiées.

**S.** VI. On évalue la confommation annuelle en charbons à 120 mille flygar; le produit en cuivre de 4 à 5 mille schipfund, qui dans les premiers tems a été de 20 jusqu'à 30 mille. Les mines occupent près de 1200 ouvriers en tous genres, & 25 à 30 chevaux.

Fabrique d'Afvestad. \$. VII. Tout le cuivre produit desdites mines est vendu & livré aux sermiers de la fabrique d'Asvestad (1), qui ont seuls le droit de le rassiner. Le bergslag qui tient cette serme de la couronne, dans la vue de maintenir le prix desdits cuivres, a en conséquence établi une commission chargée de la vente; tout le cuivre noir est porté au poids du bergslag où il est reconnu, pesé en présence d'un officier de la couronne, & enregistré par les commissaires; il est ensuite transporté à Asvestad aux frais de chaque intéressé. Mais pour diminuer les comptes, on fixe chaque année le prix desdits cuivres dans une proportion toujours moindre, à celui qu'on estime qu'ils pourront être vendus; & au moyen dudit enregistrement, s'il arrive que l'on en retire un bénésice, on en fait la répartition à chacun des vendeurs.

Quoique la ferme d'Afvestad cédée par la couronne au bergflag, soit regardée comme à perpétuité, il se fait néanmoins des contrats pour un certain nombre d'années, dont les conditions peuvent varier suivant les circonstances; par exemple, le dernier sut passé en 1760, pour 25 ans, à la charge par le bergslag de payer à la couronne à peu près la valeur de 10 mille livres argent de France, & que celle-ci donneroit une somme sixée pour les frais de rassinage & de monnoie, de tout le cuivre qui lui revient de son droit sur les mines.

Indépendamment des avantages que le bergslag retire dans la jouissance de toutes les constructions & bâtimens, fourneaux &

<sup>(1)</sup> Afvestad est une petite ville qui ne subsiste que par les manusastures & sorges de cuivre; elle est située dans la province de Dalécarlie à environ 17 à 18 lieues de France au midi de Fahlun; on y sorge & monnoie tout le cuivre de Suede.

machines nécessaires à cette fabrique; les paysans sont obligés de lui livrer 5200 stygar de charbon, à un écu & demi de cuivre par chaque flyg, tandis qu'il en vaut 10 dans le public, que luimême bergslag paie à ce prix, pour 5 autres mille stygar dont il a besoin de plus: nombre de villages des environs ne peuvent disposer de leurs bois que pour l'usage de la fabrique.

### SECTION VIII.

# Du raffinage & des forges de cuivre.

S. I. Le détail de cette opération étant décrit dans le Traité des Raffinage du fontes de Schlutter, & dans plusieurs des Mémoires contenus cuivre. dans ce Recueil, nous ne nous arrêterons qu'à quelques observations particulieres.

Des six soyers construits séparément de deux en deux, qui servent à raffiner le cuivre, celui que nous avons mesuré & dans lequel nous avons vu opérer, avoit 3 pieds 6 pouces de roi de diametre vis-à-vis la tuyere, sur 3 pieds de largeur, & 14 à 15 pouces de profondeur dans le milieu; il est très-peu incliné dans sa circonférence. La tuyere qui est en cuivre a deux pieds de longueur dans sa base, & deux & demi dans sa partie supérieure; sa hauteur sur le derriere de 15 pouces, sur une largeur semblable: dans l'intérieur du bassin à mesurer en dessous, elle déborde ou avance de 6 pouces; car elle a une inclinaison de 25 degrés. On se regle à cet égard sur la profondeur du bassin ou foyer; elle est toujours placée de façon que le vent soit dirigé, & réponde à l'endroit du fond le plus éloigné d'elle.

La brasque dont est formé le bassin est faite avec deux parties d'argille, une partie de poussier de charbon & une de cendres, dont on bat trois couches, en observant que la derniere soit plus mince, & qu'il entre un peu de sable dans sa composition. Le foyer ainsi préparé peut résister à 3, 4, même jusqu'à 5 raffinages, si l'on a soin de le réparer un peu après chaque opération; se qui ne s'accorde point avec Schlutter, qui dit qu'on le refait entiérerement chaque fois que l'on raffine. On opere sur 10 à 12 schipfunds, pour lesquels on consomme 72 tonnes de charbon.

La cendrée de cuivre qui s'éleve lorsqu'on détache les rosettes, est recueillie dans les cheminées sur des planches de ce métal, & forme un produit annuel d'environ 6 schipfunds.

Trois ouvriers font communément six rassinages dans une semaine, alternativement d'un soyer à l'autre, & sont à prix-sait; on leur donne à peu près la valeur de 8 sols par chaque schipfund, dont la moitsé est pour le maître rassineur, l'autre se partage entre les deux aides.

\$. II. Le déchet du cuivre dans cette opération est compté à 10 pour cent l'un dans l'autre; voici comment. Le schipfund de cuivre noir de 20 lispunds, poids des mines, est livré & reçu sur le même pied à Asvestad qui rend poids pour poids, mais avec la dissérence que le schipfund de cuivre rassiné, ne pese plus que 18 lispunds, poids des mines, qui en fait cependant 20 de Stockholm, dont est composé celui de cette capitale. Leur dissérence est donc de 10 pour cent sur lesquels on compte le déchet; ainsi un schipfund, poids des mines ou des métaux, en égale un & deux lispunds, quatre livres & quatre neuviemes, poids de Stockholm.

Les propriétaires des cuivres paient à la fabrique pour droit de raffinage & autres frais quelconques, 24 écus de cuivre par chaque schipfund de cuivre raffiné; mais si celui-ci est forgé en-su te, ils n'en paient que 12, & 45 pour les frais du martinet.

Quant aux cuivres qui appartiennent à la couronne, elle n'entient compte que sur le pied de 9 écus, lorsque le bergslag en paie 12.

Martinet pour le cuivre. S. III. Les forges sont à peu près construites comme celle pour le ser; les marteaux au nombre de huit y sont également trèsgros, & ont une sorte levée pardevant de 2 pieds & demi jusqu'à 3 pieds. Leur poids est de 33 lispunds; ils sont en ser forgé de même que les enclumes sur lesquelles on a soudé de l'acier; la charpente nutient le bloc de bois où est assujettie l'enclume, est faite niere que lorsque le marteau agit, la totalité soit élassique.

Détend qu'on y sorge plus facilement des pieces minces, qui ient autrement bientôt percées. Cela peut être vrai pour nivestad; car il est rare de trouver d'autres sorges de cuivre dont les marteaux soient si sorts & aient autant de levée: on dit aussi que si toutes les parties qui composent un martinet étoient solides, elles seroient plus sujettes à se casser; cependant nous pouvons dire que dans toutes les forges & usines de cuivre & de fer que nous avons vues en Suede & en Allemagne, on observe d'y donner la plus grande solidité, & on n'y apperçoit point cette élassicité que l'on a dans celle-ci.

On n'a point de marteaux à emboutin; on n'y forge que des planches, pour lesquelles on accorde aux ouvriers un lispund, une livre un quart de déchet par chaque schipfund; & pour d'autres ouvrages un lispund & trois livres.

Indépendamment de ce que paient les propriétaires pour faire forger leurs cuivres, l'on perçoit encore un autre droit qui est à la charge de l'acheteur & de convention. Ce droit est d'un écu & demi pour le cuivre forgé, & seulement d'un écu pour la rosette; le tiers du produit est destiné à l'inspecteur de la fabrique, & les deux autres tiers au bergslag, qui lui aident à payer ses employés ou commis.

Il se forge annuellement dans ces martinets environ 2200 schipfunds de cuivre, y compris les 1000 schipfunds du droit de la ronne.

La consommation du charbon est de 18 tonnes par chaque schipfund.

### SECTION VIII.

# Mines de cuivre de Nyakopparberg.

S. I. Nyakopparberg est un village de la province de Néricie, Historique doit son origine & son existence aux mines de cuivre, & dont

il a pris le nom que l'on exprime par nouvelle montagne de cuivre. On prétend que la découverte en fut faite en l'année 1624, par un Finois qui cherchoit des mines de fer.

Dans le district de ces mines qui a une étendue de 7 à 8 lieues sur 5 à 6 de largeur, on compte environ 4 mille habitans qui vivent de leur produit; elles sont environnées de sorêts de sapin qui leur sont entiérement affectées, de maniere que le bois & le charbon reviennent à très-bon marché: une corde de bois de 67 à 68 pieds cubes ne coûte que trois écus de cuivre, & 12 tonnes de charbon le même prix.

Administra-.
cion & économic.

\$. II. Ces mines sont exploitées comme celles de Fahlun par un bergslag, avec cette dissérence que la société n'est composée que de 104 actions, dont la division est en 26 par, & chaque par en quart; ce sont les habitans & paysans qui forment ce bergslag, & qui en considération de leur entreprise sont exempts de la milice, du logement & de la nourriture des soldats.

Cette compagnie a la liberté de faire raffiner son cuivre pour son propre compte, en payant à la couronne le vingtieme en nature de celui qui est raffiné; mais depuis quelques années elle a obtenu la réduction de ce droit au quarantieme, & que l'autre moitié seroit destinée à une caisse établie pour les dépenses des nouvelles recherches.

Indépendamment de cette caisse, il y en a une autre pour les besoins communs, (on entend par-là les bâtimens, les machines & leur entretien), dont les fonds sont sixés sur le produit en cuivre; ils varient néanmoins puisque c'est à la volonté de la compagnie & du maître des mines, qui suivant les nécessités conviennent de payer tant de livres de cuivre par chaque schipfund.

Pour veiller à l'exécution des réglemens & au bon ordre, il y a trois officiers de la couronne & à ses frais; un maître des mines; un juré, & un bergvoigt ou sous-inspecteur: ces deux premiers exercent le même emploi pour toutes les autres mines de la province, de telle nature qu'elles soient.

Chaque année il se tient à Nyakopparberg, un berg amt ou Conseil des conseil des mines, composé de douze intéressés, du maître des mines. mines qui y préside, & du bergvoigt qui agit comme procureur du roi.

S. III. Les mines qui avoisinent le village de Nyacopparberg étant les plus considérables du district, & les seules que nous ayons visitées, nous nous en tiendrons à leur description.

Elles sont situées dans une montagne qui n'a pas plus de 25 à Situation des 30 toises d'élévation, au-dessus du niveau d'une petite riviere qui coule dans le bas; cette montagne se dirige comme le vallon à peu près du nord-ouest au sud-est; elle est encore dominée par d'autres assez élevées au nord-est & au sud-ouest.

Sur son penchant du côté du sud-ouest, elle renserme nombre de filons paralleles qui ont leur direction du nord-ouest au sud-est, rochers. & leur inclinaison au nord-est dans un sens contraire à la sienne; dans plusieurs endroits de leur direction, ils sont entiérement coupés par un banc de feld spat, blanc micacé, de 12 à 14 toises d'épaisseur, après laquelle ils reprennent leurs cours; mais une observation très-particuliere sur tous les filons de cette montagne, & dont le fait nous a été attesté par le maître des mines, c'est qu'ils ne produisent du minérai que dans une certaine position, quoiqu'ils soient réglés par un toit & par un mur : par exemple, si dans l'approfondissement d'un puits sur l'un d'eux, on veut le suivre dans sa direction par des ouvrages horisontaux, le minérai disparoîtra des deux côtés, n'ayant de suite que dans une position plus ou moins inclinée en partant du nord-ouest, & en s'approfondissant toujours du côté du sud-est; de maniere qu'il peut être regardé comme un prisme quarré, avec une inclinaison plus ou moins grande. On trouve plusieurs de ces prismes dans la même direction qui ressortent au jour, & qui sont également inclinés & couchés comme s'ils étoient les uns sur les autres, mais qui sont séparés par des parties de rocher; on pourroit les considérer comme le même filon qui ne produit du minérai que dans cet intervalle,

ou comme autant de filons sous une forme prismatique.

Ces mines étant noyées d'eau à l'exception d'une seule où nous sommes entrés, nous n'avons pu vérisser ces faits par nous-mêmes; mais le maître des mines nous a assuré que l'expérience a tellement démontré ce que nous venons de rapporter, qu'elle sert absolument de regle & de loi pour la poursuite & la recherche des filons.

Les rochers de cette montagne sont de l'espece de la plupart de ceux que l'on voit dans plusieurs provinces de la Suede, c'est-àdire, composés des mêmes matieres, mais dans une union, proportion & configuration différentes. Le quartz, le mica & le feld spat jouent le plus grand rôle; quelques-uns se délitent comme le schiste, & d'autres prennent la direction de la montagne: ailleurs c'est un rocher noir micacé qui contient une grande quantité de grenats d'un rouge brun & du feld spat blanc. On trouve principalement près des filons une espece de bazalt ou schorl blanc & rougeatre strié, qui a beaucoup de ressemblance à l'asbeste; aussi du fer attirable par l'aimant que le minérai contient également, de même que le schörl blanc, de celui qui est verdâtre, & du mica. A l'égard de ceux qui marchent avec les filons, ils paroissent être un composé de mica & du schorl, trèssouvent unis à la pyrite martiale; du reste l'espece des minérais est une pyrite cuivreuse.

Exploitation.

S. IV. La méthode que l'on suit dans l'exploitation de ces mines est la même qui est usitée pour les mines de ser, c'est-àdire, à tranchée ouverte, & ainsi qu'une carriere jusqu'à une certaine prosondeur. Voyez les Voyages Métallurgiques, tome Ier, pages 108 & 121: on y sorme également des bûchers que l'on sait brûler pour attendrir le rocher & le minérai.

Les machines hydrauliques pour épuiser les eaux & celles à moulettes, sont de même qu'à Fahlun placées autour des grandes ouvertures.

La plus grande profondeur à laquelle les mines de ce districte ont été exploitées, est de 40 jusqu'à 50 toises,

A mesure que les minérais sont extraits, on en fait la réparti- Repartition tion à chacun des actionnaires, qui les fait fondre dans la fonderie dont il est propriétaire, ou dans celle où il est intéressé.

Communément on ne donne qu'un feu de grillage aux miné- Grillage & rais; quelques especes néanmoins n'en exigent aucun, & d'autres nérais. jusqu'à trois: cette opération se fait de même qu'à Fahlun, mais en bien moindre quantité. Les fourneaux pour la fonte sont construits sur les mêmes principes & dans les mêmes proportions (\*): ici on fait une addition de pierre à chaux à la fonte des minérais; on donne aux mattes qui en proviennent depuis 8 jus- pi. ill. qu'à 11 feux de grillage.

Le bergslag a une fonderie particuliere entretenue à frais com- Raffinage du muns, où chaque intéressé fait transporter son cuivre pour y être raffiné. Les fourneaux sont semblables à ceux d'Asvestad, mais plus petits, puisque chaque raffinage n'est composé que de 3 à 4 schipfunds de cuivre; celui de chaque propriétaire est traité séparément: on en compte le déchet à 10 pour cent, & deux livres par chaque schipfund pour la façon, en fournissant le charbon au maître raffineur.

### SECTION IX.

# Mines de cuivre de Garpenberg.

S. I. A une distance d'environ 18 lieues de la ville de Fahlun est le village de Garpenberg, auprès duquel sont situées les mines dont il s'agit, & dont l'exploitation dans les premiers tems paroît avoir été considérable. L'époque de leur commencement est absolument inconnue, on la fait remonter néanmoins à 5 ou 600 ans; mais ce qu'il y a de certain, c'est que la montagne qui les renferme annonce beaucoup de travaux, par la quantité de déblais dont elle est couverte, & aussi par celle des scories que l'on trouve dans les environs, qui désignent autant d'endroits où l'on avoit construit des fonderies: d'ailleurs ces mines appartiennent depuis plus d'un siecle à la famille des barons de Funck, qui en leur Tome III.

Historique.

qualité de seigneurs jouissent de tous les privileges réservés à la noblesse, sans cependant être exempts du droit de la couronne, qui consiste dans le vingtieme en nature du cuivre noir produit desdites mines : cette exemption s'accorde néanmoins suivant les circonstances, comme il est arrivé il y a quelques années, sur les représentations qui furent faites au college par le baron de Funck. qui se vit dans la nécessité de faire des dépenses extraordinaires pour le soutien de l'exploitation; il en a joui pendant plusieurs années, & le paie de nouveau.

Situation des tilons.

S. II. La montagne qui renferme les filons ou veines minérales est située au-dessus d'un lac de demi-lieue de traversée, & a son exposition au sud; elle a très-peu d'élévation & est dominée par d'autres du côté du nord. Le lieu le plus élevé de cette premiere où les filons sont exploités, n'a pas plus de 12 toises au-dessus du niveau du lac; elle se dirige ainsi que le vallon & ledit lac, à peu près du nord-est au sud-ouest, direction qui est exactement la même des filons que l'on peut regarder comme perpendiculaires, leur inclinaison du côté du sud-est étant à peine sensible.

tochers.

On y exploite actuellement quatre filons principaux, & l'on prétend en avoir reconnu jusqu'à 14 qui sont tous paralleles, sur une distance de 70 à 80 toises; ils sont renfermés dans une même Nature des espece de rocher nommé graû berg. Ce rocher est un mélange de quartz & de mica, qui dans sa cassure prend une couleur grise, mais qui près du jour où il a souffert des injures de l'air, en prend une différente; dans quelques endroits il est rougeatre & dans d'autres jaune & blanc, se délitant comme un schisse dont les lits sont dans une direction égale à celle des filons. Dans une des mines que l'on exploite, & à quelques toises d'un de ces filons, nous avons reconnu un rocher d'une autre espece; il est gris, gras au toucher, & paroît ressembler à la craie de Briançon.

Variété des filons dans leur produit.

Ces filons qui ont depuis un jusqu'à plusieurs pieds d'épaisseur, contiennent rarement du minérai dans toute leur capacité, souvent même ils n'en contiennent pas du tout, ni aucunes matieres qui l'annoncent; ils sont presque toujours divisés en deux ou trois petites veines, qui sont séparées par la même espece de rocher qui compose le toit & le mur; d'ailleurs ils sont souvent dérangés dans leur direction par des klûts ou fentes qui enlevent ordinairement le minérai ou le divisent tellement qu'ils les appauvrissent : de maniere que nombre de ceux-ci ne méritent pas d'être exploités.

Dans plusieurs endroits de la direction des principaux filons. on a fait nombre de recherches, en avançant des galeries de traverse, dans l'espérance d'en rencontrer d'autres paralleles aux premiers, mais sans aucun succès; du moins on n'a trouvé que de très-petites veines inexploitables.

Quant à la méthode d'exploiter ces mines, elle est la même exploitation. qui est usitée dans les deux précédentes; nous y renvoyons le lecteur.

Du peu d'élévation de la montagne où elles sont situées, il en résulte qu'à la profondeur de 75 à 76 toises où elles sont aujourd'hui, elles se trouvent de beaucoup au-dessous du niveau du lac, & par conséquent avec une grande quantité d'eau dans les ouvrages, que l'on ne peut épuiser qu'à l'aide de plusieurs machines hydrauliques que l'on y a construites; ainsi qu'une autre à roue double pour élever le minérai, & nombre de celles à moulettes.

Avec l'approbation du college des mines, on a fait l'ouverture Galeries d'éde deux galeries d'écoulement qui n'ameneront que 1 2 toises de profondeur, l'une prise au bas de la montagne & au niveau du lac, & l'autre dans l'intérieur des mines opposées à cette premiere, dans la vue de découvrir de nouvelles veines, puisque par leur direction elles coupent en angle droit celles qui leur sont paralleles. A cet effet, le collège des mines accorde une somme plus ou moins forte suivant le cas, par chaque toise, pour l'avancement desdites galeries,

L'espece des minérais que produisent ces filons est une pyrite Espece des minérais. jaune, riche en cuivre, parsemée dans un quartz blanc laiteux, unie très-rarement à la blende, mais presque toujours avec du

mica, & quelquesois à du spath susible de couleur verdâtre?

Pour traiter avantageusement partie de ces minérais, il a fallu nécessairement les soumettre au travail des bocards & des laveries, pour en faire la séparation. Tous ces procédés sont déjà connus & décrits dans plusieurs de ces Mémoires.

Fourneaux.

S. III. Les fourneaux où l'on traite les minérais different de ceux de Fahlun, en ce que ceux-ci ont 8 pieds de hauteur, & un bassin d'avant-soyer qui n'est destiné que pour les scories : un autre de réception qui ne communique point avec lui, mais seulement avec celui qui est intérieur. A côté des sourneaux est un escalier à l'aide duquel se fait le chargement.

Fonte crue.

Une fonte commencée se continue 15 à 20 jours de suite sans interruption; on sond dans ces sourneaux le minérai crud, seu-lement cassé en petits morceaux avec un quart environ de schlick, auxquels on ajoute de la pierre calcaire un peu calcinée, & des scories provenant de la sonte du cuivre noir. On nous a assuré, que l'on pouvoit sondre en 24 heures 18 schipfunds de minérai, dont on en retire 3 en matte, & pour lesquels il se consomme 10 stygars de charbon. La percée ne se fait que toutes les 28 heures: pendant le cours de cette sonte, il se ramasse au fond du bassin intérieur une masse de 8 à 12 quintaux; ce qui peut être dû à la pierre à chaux, soit parce qu'elle absorbe le sousre, soit aussi qu'elle ne trouve pas des matieres avec lesquelles elle puisse se combiner de saçon à lui donner de la fluidité.

On grille les mattes en petite quantité, puisque chaque grillage n'est composé que de 12 schipfunds; on leur donne 12 à 13 seux.

Fonte des

Le fourneau destiné à les fondre n'est élevé que de 3 pieds; la tuyere avance dans l'intérieur au-dessus du bassin, comme au rassinage du cuivre, de maniere que le vent des sousseles paroît frapper sur la matiere; c'est sans doute par cette raison qu'on n'obtient point ou très-rarement de la matte riche. Dans 36 heures on sond assez de mattes pour produire 10 schipfunds de cuivre; c'est après ce tems ordinairement qu'on cesse la sonte, que l'on

pourroit néanmoins continuer encore 36 heures, mais dans ce cas le fourneau souffre beaucoup.

L'expérience a démontré que le minérai l'un dans l'autre rendoit 3 & demi pour cent, & le schlick 5 & demi; mais si l'on calcule sur le mélange total 4 & un huitieme, voici les quantités & produits desdites épreuves.

4134 schipfunds minérai & schlick, mêlés & sondus ensemble, en ont produit en matte 852 schipfunds; & ces 852, 172, 16 lispunds & 11 livres de cuivre noir, d'où il résulte que le produit de la matte est de 20 pour cent.

Le produit annuel de ces mines est d'environ 200 schipfunds de cuivre; elles occupent 200 ouvriers.

#### SECTION X.

# Fabriques de laiton & de dés à coudre.

\$. I. L'art de faire du cuivre jaune ou laiton est trop bien décrit dans les cahiers des arts & métiers, publiés par l'académie royale des sciences, pour entrer dans aucun détail à cet égard, nous nous arrêterons seulement à quelques observations particulieres.

Parmi les manufactures de laiton qu'il y a en Suede, celle de Norkiöping dans l'Ostrogothie, est la plus considérable; on y sabrique annuellement depuis 800 jusqu'à 1000 schipfunds de laiton.

Elle renferme quatre fonderies, dans chacune desquelles il y a 4 fourneaux à 8 creusets chaque, que l'on retire toutes les 12 heures pour couler en tables, chaque table est de 540 livres poids de Suede.

On tire la calamine de la Silésie, de la Pologne, de la Hongrie, & quelquesois aussi du duché de Limbourg.

Les bandes de laiton destinées pour la tirefilerie ne sont point forgées au martinet comme dans d'autres fabriques, mais elles sont passées au laminoir à six reprises différentes, & à chaque sois recuites dans un sourneau de reverbere; elles sont redressées avec

un petit marteau un peu tranchant qui agit par l'eau, & ensuite coupées avec une cizaille à main en verges, pour passer aux filieres.

On y fabrique aussi toutes sortes d'ouvrages, comme des lames ou seuilles propres à faire des boutons, des planches & des chaudrons, &c.

Dés à coudre. S. II. Les dés se coulent en sable dans des chassis, ainsi que cela se pratique pour toutes sortes d'ouvrages en cuivre; les moules sont des dés même unis à l'extérieur, & les noyaux sont sormés d'argille, ils sont assujettis à l'extrémité d'un petit clou, &, pour qu'ils soient plus solides dans le sable du chassis supérieur, leur tête est saillante; on en coule de cette maniere une grande quantité à la sois.

Les dés ayant été coulés, la premiere opération est de les tourner à l'extérieur pour en polir la surface; le tour est mis en mouvement par une roue à eau pour avoir plus de vîtesse; il y a une machine poussée par un ressort pour tenir le burin, l'ouvrier la fait avancer contre le tour en pressant avec le pied sur une marche de bois qui est par-dessous.

Lorsque le dé est suffisamment tourné, la même machine en se retirant le détache, & le fait tomber à l'aide d'un morceau de fer mobile que l'ouvrier fait aller un peu de côté; il remet un autre dé, & ainsi de suite sans interruption.

Les trous des dés se font en deux sois & par deux opérations dissérentes; on commence par le cul du dé. Pour cet esset, on a assujetti dans une position horisontale une piece de ser platte & assez forte, garnie de 6 trous, dont chacun est rempli d'un morceau d'acier creusé comme un cul de dé, & rayé ou taillé de même qu'une lime. Avec un poinçon de ser dont la grosseur est la même que le diametre intérieur du dé, on ajuste celui-ci à son extrémité, & l'appliquant dans un des trous ou moules d'acier, on frappe dessus avec une masse & l'on imprime ainsi d'un seul coup le cul du dé.

A l'égard des trous qui sont autour de la circonférence, & qui

paroissent les plus difficiles, on s'y prend comme il suit.

On a un cylindre d'acier bien trempé d'environ 4 pouces de diametre & d'un pouce de largeur, & dont les surfaces sont taillées comme une lime; il est mis en mouvement par la même roue à eau, & l'on y applique la même machine à ressort dont on se sert pour tourner, elle sert à rapprocher le dé contre le cylindre qui tourne avec la plus grande rapidité; alors le dé reçoit dans une minute, autour de sa circonférence, l'impression des trous en l'avançant plus ou moins suivant sa longueur; & pour que le cul ne soit pas endommagé, il est assujetti à une petite machine mobile placée à l'extrémité d'un morceau de ser que l'ouvrier tient d'une main, & qu'il appuie contre. Le dé se détache lorsqu'il est imprimé, de la même maniere que quand on l'a tourné.

Après trois semaines ou un mois de travail, on est obligé de tailler & de tremper de nouveau le cylindre.

La derniere opération est celle de tourner & polir les dé dans leur intérieur & à leur embouchure; pour cet esset on a un moule de laiton dans lequel on coule de l'étain, & où l'on laisse un vuide nécessaire pour recevoir le dé; l'étain comme le plus tendre prend sa forme & ses trous. Le moule est mis en mouvement par un machine semblable aux précédentes; l'ouvrier avance le burin à l'aide de ce ressort, & tourne de cette maniere tout l'intérieur du dé.



# TROISIEME MÉMOIRE.

# 

Sur les mines de cuivre d'Angleterre, du haut & bas Hartz, celles de cuivre & argent du pays de Hesse, la pierre calaminaire, différentes fabriques de laiton, procédé du laiton avec la blende, & vernis pour donner la couleur d'or aux ouvrages en cuivre jaune (1),

### SECTION PREMIERE.

Mines de cuivre de Middleton Tyas, dans le comté d'Yorck : année 1765.

S. I. C'EST depuis environ 30 années qu'en travaillant une carriere à chaux on fit la découverte de ces mines, dont les recherches ont été suivies avec succès sur plusieurs milles d'étendue. Le terrain sur lequel les ouvertures ont été faites, appartient à (') Voyet la cinq particuliers qui jouissent du royalti ou droit régalien (\*), qu'ils afferment à des entrepreneurs ou à des compagnies; les conditions des baux varient suivant les endroits; par exemple, celle de Derby Shire en a passé un de 14 ans, avec le cure de Middleton Tyas, par lequel elle s'est engagée de lui donner le sixieme du minérai lavé qu'elle fera extraire dans son arrondissement, indépendamment de 500 livres sterlings d'étrennes.

Bail à ferme.

- S. II. On ne voit point de montagnes dans les environs de Middléton Tyas; ce ne sont que de petites élévations dont le terrain consiste en couches de pierre à chaux presque horisontales; plusieurs des supérieures sont formées d'un assemblage consi-
- (1) Tout ce qui concerne la Saxe, la Bohème & le Tirol, est de MM. Jars & Duhamel.

dérable

dérable d'astroites pétrifiées, & les inférieures de pierre à chaux sont quelquefois coupées par des veines de spath, sans aucune régularité; c'est dans ces couches & à différentes profondeurs (1) que l'on trouve le minérai par rognons, dans des cavités plus ou moins grandes remplies d'une espeçe de sable ferrugineux. On y extrait de mine de cuivre verte ou verd de montagne, de la blanche, de la mine vitrée, de celle à gorge de pigeon, mêlée avec de la mine verte soyeuse, & quelquesois de la jaune, mais rarement.

S. III. On est en usage de faire exploiter ces mines par des entrepreneurs ouvriers, avec lesquels les compagnies s'arrangent pour leurs salaires, en leur fournissant tous les outils nécessaires, avec permission de creuser & de faire toutes sortes de recherches quelconques à leur volonté dans leur arrondissement. Par la disposition du minérai, les ouvrages y sont très - irréguliers, on n'y voit que de très-petits puits de 3 pieds & demi en quarré, & nombre de galeries à droite & à gauche, & aussi-tôt que l'on rencontre de l'eau, on suspend le travail jusqu'à un tems de séchereffe; ce sont plutôt des trous à renard que des ouvertures de mines, mais on ne sauroit trop blâmer les ouvriers qui doivent éviter toute dépense inutile à leur entreprise astuelle, & qui sont forcés de faire beaucoup d'ouvrage pour extraire peu de minérai. & quoiqu'il soit commun d'en trouver presque par-tout, la quanțité en est trop petite pour qu'il puisse payer les frais de l'extraction. Ces mines qui anciennement ont donné des profits considérables, ont diminuée de beaucoup dans leur produit; on y avoit établi une machine à feu & d'autres à moulettes qui depuis ont été détruites.

S. IV. A l'exception des gros morceaux de minérai pur, tous Triage & lales autres sont pilés, lavés & criblés de la même maniere que vage des miceux de plomb (\*), méthode qui est très-mauvaise pour une (\*) Voy. se d. I espece aussi riche & aussi aisée à fondre; car il en résulte la perte moire, S. VI,

(1) La plus grande profondeur actuelle n'est que de 12 toises. Tome III.

tome IL

de la plus grande partie de la mine verte, qui, comme l'on sait, à est très-légere.

Fourneau de severbere.

S. V. Le fourneau dont on se sert pour sondre les minérais de cuivre est à réverbere, & le même que l'on trouve dans le traité de Schlutter, planche XLII. Il n'a qu'une seule porte placée au côté opposé à la chausse, c'est-à-dire, sous la cheminée, & l'endroit de la percée qui est à peu près dans le milieu, indépendamment de la petite ouverture pratiquée à la chausse pour y mettre le charbon de terre. Ce sourneau est construit dans son entier avec une espece de grès tendre qui résiste au seu; son sol est sait avec les mêmes pierres dont les joints sont bouchés avec de l'argille (1)? il est bâti sur un massis de maçonnerie sans voûte au-dessous; on convient à la vérité que le sourneau est plus long-tems à s'échausser, mais que lorsqu'il l'est une sois il conserve mieux sa chaleur; & ce qui le prouve, c'est que son sol résiste pendant deux mois à un seu continue sans exiger aucune réparation, & six mois avant que de le resaire en entier.

Fonte des minérais.

- S. VI. Le fourneau ayant été chaussé pendant quesques heures, on y introduit par la porte qui est au-dessus de la cheminée, environ 4 à 5 quintaux d'un mêlange des dissérentes especes de minérais, & de la matte d'une précédente percée, avec addition de charbon de terre concassé, & des scories de la même sonte, le tout bien mêlé ensemble; on remue ce mêlange de terns à autre, & ce n'est qu'après quatre heures du moment qu'il a été mis dans le sourneau, qu'avec un grand rable de ser on retire les scories qui nagent sur la sersace du bain; mais pour que ces scories puissent être facilement transportées, on les sait couler dans des caisses ou moules de ser d'un quarré-long, montées sur de petites roues. On recharge aussi-tôt le sourneau d'un semblable mêlange, ce que s'on répete de quatre en quatre heures pendant douze, après lequel tems on enseve de nouveau les scories, &
- (1) Ce qui n'empêche pourtant pas à quelques portions de cuivre de s'y introduire; on les enleve ensuite comme une croite lorsqu'on répare le soumeau.

bientôt après on fait la percée pour couler la matiere, dans deux grandes lingotieres formées dans du sable, qui se communiquent de l'une à l'autre; mais comme le cuivre est le plus pesant, il s'arrête dans la premiere, & la matte avec les scories dans la seconde; en bouche aussi-tôt le trou de la percée en dedans avec une pelotte de sable mouillé. Le produit d'une percée est d'environ un quintal de cuivre & même quantité de matte riche. Dans les 24 heures cette sonte consomme de 26 à 30 quintaux de charbon de terre, que l'on estime à 15 ou 16 schelings.

Les scories sont pilées & lavées pour en avoir les grenailles de cuivre qu'elles retiennent.

Les minérais étant très-peu chargés de soufre, sur-tout le verd de montagne, qui n'est autre chose qu'une espece de chaux de cuivre, & ce cuivre n'ayant besoin que du phlogistique pour être révivisé, il n'est pas surprenant que l'on obtienne tout de suite ce métal dans la premiere sonte; ce qui arriveroit à peu près de même dans le sourneau courbe. Ce cuivre est transporté dans le comté de Derby pour y être raffiné; on en évalue le déchet à 10 pour cent.

### SECTION II

Mines de cuivre d'Ecton, dans les comtes de Derby & de Stafford.

\$. I. Sur les frontieres de ces deux comtés dans les environs d'Edox, on compte plusieurs mines de cuivre & de plomb en exploitation, mais sur-tout de ces premieres, dont les plus considérables appartiennent au duc de Devonshire, seigneur & propriétaire des sonds où elles sont situées. Le rocher de la montagne est une pierre à chaux dans laquelle se trouve le minérai en masse irréguliere d'une très-grande étendue, soit en longueur, soit en largeur; elle descend depuis le sommet de la montagne jusqu'à la prosondeur connue de 125 toises perpendiculaires, dont 25 se grouvent au-dessois de la galerie d'écoulement; ce silon est de

l'espece de ceux que les Allemands nomment stockwerck, & que l'on reconnoît en Angleterre sous le nom de pipe worck. On en trouve l'explication dans le huitieme Mémoire, Sect. I, tome II, & dans le septieme, Sect. III & VI de ce volume.

Les couches de pierres à chaux varient considérablement dans leur inclinaison, qui approche communément de l'horisontale, mais qui devient presque perpendiculaire dans les endroits où est le minérai; celui-ci s'y trouve souvent dans des cavités de spath fusible recouvert de pyrite : on en voit des morceaux finguliers qui forment des crystaux transparens; il est de l'espece que l'on nomme pyrite jaune très-riche en cuivre & d'un grain très-serré, qui au lavage se sépare facilement du spath, & dans la sonte est (\*) Voyez le les minérais de plomb (\*), mais avec plus de précaution, parce XV. Mém., sed. I, S.VI, que ce premier est beaucoup plus l'acceptant l'acc très-fluide. On procede au triage & au lavage de même que pour

Des rebuts du triage & des laveries qui sont encore très-riches; & dont il y a des tas immenses, on se propose d'en tirer parti par le travail du bocard.

- S. II. Rien de plus aisé & de moins dispendieux que l'explortation de ces mines : le rocher s'y soutient pour ainsi dire de luimême; car il est très-rare que l'on soit dans le cas d'y employer des étais; d'ailleurs les eaux y sont très-peu abondantes quoique au dessous du niveau de la riviere, elles en sont élevées avec des pompes à bras d'hommes. Tous les ouvrages se donnent à prixfait pour chaque tonne de minérai extrait, trié & lavé; c'est dans cet état qu'il est livré & vendu aux compagnies des fonderies. dont on compte plusieurs dans différentes provinces: une des principales est celle de Deuby, à 8 milles ou 4 lieues de la ville de Derby, dans laquelle se traitent partie des minérais de cuivre de Middléton Tyas, & partie de ceux d'Edon. Cette compagnie fait exploiter dans le même endroit quantité de mines de charbon, qu'elle consomme en partie pour la fonte des minérais.
- Grillage & S. III. Pour le grillage & la sonte, on se sert du même sourneau

de réverbere ou cûpols, & au feu de charbon de terre. Pour cette fonte des mipremiere opération dont la durée est de 12 heures, & qui n'a lieu nérais. qu'une seule fois, on met dans le fourneau une demi-tonne de minérai ou 10 quintaux 50 livres, que l'on a soin de remuer de tems à autre pour faciliter l'évaporation du soufre. On procede à la seconde de même qu'à Middlisson Tyas, soit pour l'accommodage du fourneau, & pour le mêlange des minérais avec le menu charbon & des scories; avec cette dissérence que l'on n'en met ici que trois quintaux à la fois de ce premier, soit pour en retirer les scories, pour la percée que l'on fait également de quatre en quatre heures, & pour couler la matiere dans des lingotieres de sable; mais comme les minérais ne sont pas de la même espece. on n'obtient par cette premiere fonte qu'une matte très-chargée de soufre, que l'on remet dans le même fourneau & que l'on tient en fision pendant 24 heures pour en avoir une autre plus riche, qui est fondue de nouveau & dont on obtient du cuivre noir. Le mystere que les Anglois sont de tous leurs procédés, me fait douter de la vérité de ceux que je viens de décrire; j'y suis d'autant plus fondé, que je tiens d'un particulier de Londres trèsinstruit des travaux des fonderies où l'on traite des pyrites, que le minérai étoit fondu 10 à 12 fois au fourneau de réverbere, avant que d'en retirer le cuivre noir. Quoi qu'il en soit, je suis très-persuadé que toutes ces sontes pourroient être de beaucoup abrégées, si l'on donnoit au minérai plus de seu de grillage, surtout à celui qui est en gros morceaux; opération qui se feroir en très-grande quantité & en plein air, en suivant la méthode des Allemands que l'on trouve décrite dans plusieurs Mémoires de ce Recueil; je suis de même très-convaincu que l'on peut y appliquer avantageusement le charbon de terre crud, ou privé de · son bitume & de son soufre.

S. IV. Le raffinage du cuivre se fait également dans un fourneau Raffinage du cuivre. de réverbere sans soufflets, mais dont le sol n'est point formé avec des pierres. On n'y opere que sur 10 quintaux à la fois, & pour

améliorer le cuivre on y mêle de celui qui provient des mines de Middléson Tyas; je suis certain aussi qu'on y ajoute des rognures, & peut-être du vieux cuivre; car la même compagnie a un martinet d'où elle renvoie les rognures à ladite fonderie.

S. V. Le cuivre est ensuite forgé & laminé en planches de toute espece, chaudieres & autres ouvrages à l'usage du commerce; le laminoir est composé de deux gros cylindres de ser coulé, sixés par quatre fortes vis verticales, mis en mouvement chacun-par un arbre & une roue. On prétend que pour avoir des feuilles minces ils avancent plus que les marreaux; on en passe quatre à la sois, & l'on peut y laminer des planches de 4 pieds de long, sur a pieds de large; quand on veut polir les cylindres, ce qui arrive très-souvent, on y applique lorsqu'ils tournent une lame épaille d'acier bien trempée.

### SECTION III.

Mine de cuivre de Treshourg, dans le duché de Brunswick, année 1766.

S. I. Cette mine exploitée aux frais du prince sous la direction the M. Crammer savant métallurgiste, est située dans un vallon très-profond dominé par des montagnes fort élevées,

Le filon dont la direction est entre 8 & 10 heures, & qui incline à l'orient de 60 à 70 degrés, forme une masse de spath fusible & autres, large de 7 toises, dans laquelle il se trouve des veines de mine jaune ou pyrite cuivreuse; mais en bien plus grande quantité de la pyrite murtiale toute pure, & un peu de quartz.

Comme ces veines ne sont point réunies, il est indispensable d'excaver presque toute la largeur du filon, à la réserve d'environ Exploitation, une toife d'épaisseur, qu'on laisse du côté du toit pour le soutien de la mine, avec d'autant plus de raison que de ce côté le rocher se délite aisément, & que celui du mur est très-solide. Les ancions failoient le contraire, ainsi que nous l'avons remarqué dans plu-

fieurs endroits des vieux ouvrages; auffi consommoient-ils une quantité prodigieuse de bois d'étançonnage, ce que l'on évite aujourd'hui avec beaucoup de foin, soit par la précaution que l'on prend de laisser des soutiens, soit par la méthode d'exploiser le filon par des ouvrages en montant ou échellons tenversés, méthode qui est toujours avantageuse lorsqu'on a beaucoup de déblais & que l'on veut épargner le bois.

Quand on a approfondi dix toises dans le puits principal, on entre pour lors en galerie d'un côté ou des deux à la fois, jusqu'à une certaine distance, après quoi on abat le minérai qui est en dessus pour placer dans cet endroit un kaste ou charpente de bois, qui, en même tems qu'elle sert de soutien au mur & au toit, reçoit tous les déblais à mesure que l'on avance. On prolonge ce kaste, & à la faveur des déblais que l'on met par-dessus, on exploite en montant toute l'épaisseur du filon jusqu'à la hauteur des 10 toiles; ainsi on l'extrait sans risques & sans avoir besoin d'autres bois que celui qui est nécessaire pour ladite charpente.

On ne se sert pour abattre le minérai que des gros forets conduits par deux hommes, qui dans une journée de huit heures percent un trou de 35 pouces.

\$. II. Indépendamment d'une machine hydraulique ordinaire qu'on a établie pour élever les eaux de la plus grande profondeus de cette mine, qui n'est encore que de 36 toises, on en a construit une autre très-finguliere dans le même puits où som les pompes, qui par le moyen de deux varlets ou demi-croix, est mile en mouvement par la roue de la premiere; cette machine confiste en deux tirans de 5 ou 6 pouces de largeur, placés parallelement dans le puiss à un pouce de distance l'une de l'autre (\*). (\*) Voyetle De 5 en 5 toiles ces tirans sont soutenus par une petite piece de ces tirans, bois qui traverse le puits; mais à l'aide d'une bande de ser qui est pl. IV, sig. 1. Axée à leur partie supérieure ou leur extrémité, avec des vis & des écrous, de maniere que la piece de bois se trouve entre le le fer & le tiran, & que ce premier frotte continuellement sur elle lorsque la machine est en mouvement. La bande de fer est assez

Machines.

longue pour que le tirant ait tout son jeu; ces tirans ont des crochets à chaque toise, placés de façon que quand l'un est le plus élevé & l'autre le plus bas, ceux-çi se trouvent à la même hauteur.

(\*) Fig. 2.

La tonne ou seau est une espece de traîneau (\*), qui est fait de façon qu'il glisse en montant sur des pieces de bois placées sur le mur du filon. A ce seau sont fixés deux anneaux à une distance égale à celle des crochets des tirans, lesquels sont mobiles & peuvent être rapprochés du seau, mais qu'un ressort en tient éloigné.

Quand le seau est rempli, on l'accroche à un des crochets d'un tirant, qui l'éleve jusqu'à ce qu'il rencontre le crochet de l'autre qui est descendu autant qu'il pouvoit le faire, pendant que le premier a parcouru la même distance en montant; alors le crochet du tirant qui descend presse contre l'anneau qui se ferme, mais il n'est pas plutôt passé que le ressort le force à se r'ouvrir, & à se saissi du crochet du second tirant; c'est l'instant où le premier est allé à sa plus grande hauteur: en descendant il quitte le seau tandis que l'autre l'éleve encore d'une toise, & ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit arrivé au haut du puits. Il faut observer que le seau est limité de chaque côté par deux plateaux, pour l'empêcher de varier & pour le guider à mesure qu'il monte, ce qui sorme une especa d'encaissement.

Pour descendre les seaux dans le puits, on se sert d'un treuil sur lequel s'enveloppent deux chaînes de ser, & à une des extrémités duquel est une petite roue pressée par un levier. Ayant accroché le seau à la chaine, on le laisse aller de lui-même, mais en le soutenant par le moyen du levier, asin qu'il ne puisse causer aucun dommage par la trop grande vîtesse qu'il acquéreroit à mesure qu'il avance en prosondeur.

Cette machine seroit certainement plus avantageuse dans un puits perpendiculaire, mais nous ne pensons pas qu'elle pût avoir lieu dans de grands travaux où il y auroit beaucoup de matiere

à élever, & sur-tout dans des puits très-profonds; elle est d'ailleurs sujette à trop de réparations, objet essentiel à éviter autant qu'il est possible, dans l'exploitation des mines.

S. III. Le minérai le plus pur & en gros morceaux est mis à Triage & lapart pour être fondu, le menu pour le travail du crible, & le plus pauvre, pilé & lavé dans des caisses allemandes & ensuite sur des tables avec des toiles (\*).

(\*) Vovezle

Sect. I, § 7,8 S. IV. Le minérai trié ainsi que celui qui a été lavé, est fondu & 9, tome II. crud dans un petit fourneau à lunettes ou hongrois, sans leur donner aucun feu de grillage, ce qui est dû à la grande quantité de spath avec lequel ils sont unis, qui les rend très-fusibles. Ce fourneau a 5 pieds de hauteur, sur 3 pieds de profondeur, & en largeur 16 pouces sur le devant, & 21 pouces du côté de la tuvere qui n'est élevée que de 4 à 5 pouces, du niveau des bassins de l'avant-foyer.

De la premiere fonte on obtient une matte dont le quintal tient environ 20 livres de cuivre; de celle ci on en compose des grillages de 100 quintaux, & on lui donne cinq feux; elle est fondue ensuite dans le même fourneau pour en avoir une autre plus riche, à laquelle on donne onze feux de grillage; alors on en retire dans la fonte suivante presque tout le cuivre, que l'on rassine sur le petit foyer ordinaire.

### SECTION IV.

Mine de cuivre de Lauterberg, dans le Hartz, année 1766.

S. I. La ville de Lauterberg distante de deux lieues & demie de Historique. celle de Saint-Andréasberg, n'est point comprise dans le nombre de villes franches des mines, quoiqu'une partie des habitans jouisse des mêmes privileges.

Les mines de ce district sont aussi anciennes que celles de Saint-Andréasberg, puisqu'on en fait remonter l'époque au seizieme siecle, sans néanmoins désigner l'année. L'auteur des chroniques du Hartz assure que suivant un manuscrit trouvé à Clausthal,

Tome III.

elles étoient en exploitation en 1663, & que depuis elles ont été abandonnées & reprises plusieurs fois; il en cite même les diverses époques que nous ne croyons pas devoir rapporter, comme n'étant d'aucune utilité, & fait mention de 7 à 8 mines qui quelquefois ont donné du bénéfice & d'autres fois de la perte. Après avo'r décrit celle que l'on exploite aujourd'hui, nous dirons quelque chose d'une des anciennes, & d'une nouvelle recherche à laquelle on travaille.

A environ une demi-lieue de Lauterberg, sont situées les mines que l'on exploite actuellement, & dont l'époque de leur découverte ne date que du commencement de ce siecle. On en compte trois sous les noms de Neue lûtter segen, Louise-Cristiane, & Neue freuden berg; cette premiere & derniere prennent leur. dénomination des vallons où font placées leurs ouvertures, la seconde est dans le centre de la montagne.

S. II. Ces trois mines sont traversées d'un vallon à l'autre par une galerie de 600 toises, sur la direction du filon qui produit de la mine jaune de cuivre; cette galerie a été travaillée par trois. compagnies différentes.

En entrant dans la montagne du côté du nord, le filon a sa Voyez la direction entre 10 & 11 heures de la boussole des mineurs (\*), fi, fig. 1. 8 fa pente du côté du matin, mais si peu inclinée qu'on peut le, lature du mettre dans le rang de ceux qui sont perpendiculaires; & en fortant de ces mines du côté du midi, il ne marche qu'entre 8 & 9 heures & incline du côté du soir, ce qui a fait penser que ce n'étoit pas le même, & cu'il y en avoit deux; cependant tout semble annoncer le contraire. La différence dans la direction est trop petite. pour que cela soit; d'ailleurs ce sont exactement les mêmes rochers. qui le renferment, & les mêmes qui accompagnent le minérai,: on y trouve aussi la même suite de sable, quartz & spath, & enfin la même espece de minérai dans les trois mines, de sorte qu'il y a tout lieu de croire que ces deux prétendus filons n'en font qu'un seul. Les raisons sur lesquelles les mineurs se fondent, c'est que

dans l'endroit où le filon s'est détourné & où il a changé de pente. il a été traversé par du rocher, ce qui n'est pas sans exemple; car nous en connoissons de très-bien réglés, qui après une certaine distance ont pris une autre direction, quelquesois même une autre inclination, mais alors ils s'enrichissent ou s'appauvrissent; celui-ci est dans le premier cas.

Ce filon que nous regarderons comme principal dans les trois mines est très-singulier, par l'espece des différentes matieres qu'il Contient; sa largeur du toit au mur est depuis quelques pieds Jusqu'à 8 & 10 toiles; près du jour il consiste éntièrement en un rochers. spath blanc très-lourd, qui en avançant dans la montagne se change en un quartz de même couleur, mais si tendre qu'il ne forme plus qu'un sable, dans lequel on remarque des veines de différentes couleurs: & fur-tout des noires avet la même inclihaison & direction; ce fable produit encore une terre moins fine que l'on notime schwariz mulm, qui a quelque ressemblance avec celle que l'on trouve dans certaines couches de charbon près de la surface de la terre. On rencontre dans un autre endroit tine matiere brune noirâtre & à larges facettes unies; que l'on désigne par blende, mais que nous regardons comme une espece de mine de fer.

Les rochers du toit & du mur du filon sont à peu près de la même nature; c'est un schisste dont les lits sont coupés par des angles plus ou moins aigus, qui traverse quelquesois même le filon, & qui contient aussi dans son intérieur du schwartz mulm.

C'est dans ce mêlange de veines, de fable, de quartz & de spath, que l'on trouve de distance en distance, comme de 40, 50, jusqu'à 100 toises, des roignons & des veines de minérai de euivre très-riche, conntr sous le nom de mine de cuivre azutée, qui est recouvert en partie de mine soyeuse. Le meilleur indice que l'on ait pour rencontrer du minérai est sorsque le sable est jaune; en effet il est toujours d'une couleur d'ocre dans les endroits qui enveloppent ou qui joignent les veines; celles-ci sont fort étroites & ont peu de continuité, de même que les roignons; on en a eu cependant plusieurs de ces derniers qui ont eu une suite, soit en hauteur, soit en prosondeur. Il est même arrivé que dans un endroit du filon, le rocher a fait un ventre & s'est avancé sur la direction où il a produit du minérai; dans d'autres on remarque que le quartz n'est plus en sable, qu'il est très-dur & qu'il peut se détacher en gros morceaux.

Exploitation.

\$. III. La majeure partie des ouvrages qui sont sur ce silon, a été faite sur l'étendue de la galerie de 600 toises, qui traverse la montagne & qui a servi en même tems d'écoulement à ceux des hauteurs; il y a aussi un puits d'airage qui communique avec ladite galerie. Quant à la prosondeur, on n'a été encore qu'à celle de 19 ou 20 toises, & jusqu'à présent ce silon n'a produit que peu de minérais. Quoique ces mines en bénésice autresois n'en donnent plus aujourd'hui, on en continue néanmoins l'exploitation, avec d'autant plus de raison, que l'on ne connoît pas le silon dans la prosondeur; pour y parvenir on a commencé quelques ouvrages qui n'ont pas été bien résléchis, comme on va le voir.

A trois ou quatre toises d'une des embouchures de la galerie du côté du nord, on a fait une traverse dans l'intention de chercher un côté solide que l'on trouve essettivement dans le toit, pour y approfondir un puits de 10 toises, avec plus de facilité qu'on n'auroit pu le faire dans le milieu du filon. Arrivé à cette prosondeur, le but étoit d'ouvrir une autre traverse en revenant contre le mur; ce n'est pas sans difficultés, sans beaucoup de tems, & une quantité prodigieuse de bois énormes par leur grosseur, que l'on est parvenu à la huitieme toise, & c'est alors que nous y sommes descendus. Voici les précautions que l'on étoit obligé de prendre.

A mesure d'approfondissement, on commence par chasser les piquets derriere les étançons, & ensuite on en bouche les join-

tures autant qu'il est possible avec de l'herbe & du foin, pour empêcher le fable d'être dégradé par les eaux; dans le même tems on en fait autant dans le fond du puits, en les recouvrant d'un plateau pour les assujettir; malgré ces précautions l'abondance des eaux y ramene autant, & quelquefois plus de sable que l'on n'en avoit retiré. La derniere demi-toise que l'on avoit approfondi, lorsque nous avons visité ces mines, a coûté deux mois de travail de six ouvriers, malgré les secours de la machine hydraulique.

Rien de plus dangereux que cet ouvrage; car la moindre chose que l'on y auroit négligé, auroit pu le rendre infructueux & peutêtre occasionner un éboulement. On auroit facilement évité ces inconvéniens & rien n'étoit plus simple, si on avoit placé le puits entiérement dans le toit, dont le rocher est ferme & solide, on seroit arrivé aisément à la profondeur que l'on desiroit.

\$. IV. On trouve dans le même vallon, à un quart de lieue Mine de cui-des précédentes mines, dans une montagne opposée, celle de abandonnée. altekûpfer rose qui a produit anciennement beaucoup de minérai, mais qui depuis 18 ou 20 ans a été abandonnée, soit par le peu de produit, soit par l'abondance des eaux & le manque de fonds.

On remarque sur cette mine un des principaux puits qui servoit à l'extraction des minérais, lequel est maçonné à chaux & sable jusqu'à une profondeur de 50 toises. Comme le filon est très-large, on a été obligé de pratiquer dans plusieurs endroits des voûtes également en maçonnerie, pour soutenir le rocher à mesure que l'on avançoit les ouvrages; ce que l'on auroit pu faire avec du bois sans courir de grands risques; mais cela prouve d'autant plus la richesse du filon, pour supporter une pareille dépense.

Le minéraj que produit ce filon est une pyrite riche en cuivre, mêlée de quartz, dont on trouve encore quelques morceaux dans les déblais des anciens, que la compagnie de Neüe freûden berg fait rechercher avec avantage, puisque le produit d'une semaine est plus que suffisant pour payer les frais des journées d'un maître ouvrier, & de quelques enfans qui y sont employés.

Grillage & fonte des minérais.

S. V. Le minérai trié est grillé une seule sois & souvent ne l'est pas, ce qui dépend de sa pureté ou de sa richesse; il est ensuite fondu dans un fourneau à lunettes, profond de 30 pouces, large de 24, & haut de ; pieds & demi à 6 pieds, depuis le bassin de l'avant-foyer. La brasque se fait de 3 parties poussier de charbon, sur une d'argille; on ajoute dans cette fonte des scories d'une précédente & du spath fusible; il en provient un ou deux culots de cuivre, & une matte que l'on fond dans le même fourneau après avoir reçu 7 à 8 feux de grillage; le cuivre qui en résulte est raffiné sur le petit foyer.

Au reste on peut consulter Schlutter, page 457, sur les divers procédés usités dans cette fonderie, qui quoique susceptibles encore de quelques perfections, y font beaucoup mieux entendus qu'à Saint-Andréasberg. On y grille plus de minérais à la fois, & leur fonte se continue pendant 15 jours & plus de suite sans arrêter les fourneaux.

### SECTION V.

Mine de cuivre de Whéal Spernon à Redruth, dans la province de Cornouailles, année 1765.

(\*) Voyez le VIIº Mem., Sea. VIII, S. 1 & 2,

S. I. Le filon de cettte mine est à peu de distance de celui d'étain de la mine de Pednandrea (\*) auquel il est parallele; mais avec une inclinaison d'environ 70 degrés du côté du midi; dans fa largeur commune de 4 à 5 pieds, il produit de la très-bonne mine jaune ou pyrite cuivreuse, très-souvent du quartz & de la pyrite blanche arsénicale, & quelquefois aussi du quartz transparent crystallisé ou espece de crystal de roche, que l'on nomme diamant de cornwal, & que l'on taille pour en faire des boucles & boutons à pierres. On y trouve aussi du cuivre natif dans les endroits où il n'est pas riche, sur-tout dans la partie supérieure, observation assez générale : ce filon est renfermé dans le rocher (\*) Voye la schisteux nommé killao (\*); le côté du mur est tendre & est seet. VII, § composé d'une mais le rocher composé d'une matiere jaune, ocreuse & poreuse, & d'une

Memoire.

espece d'argille qui en facilite l'extraction; il est quelquesois divisé par des parties de rocher qui en forment deux branches sur une distance plus ou moins considérable, comme cela arrive ordinairement à tous les filons; ces rochers se nomment en termes de mineurs horse; ce nom vient, dit-on, de ce qu'ils présentent la forme d'un cheval.

Ce filon très-bien réglé dans sa direction ne l'est pas dans son inclinaison, & quoiqu'il ne produise pas également, il est trèsriche & abondant dans sa plus grande profondeur de 60 & quelques toiles.

S. H. A 2, 3, 4 & 5 milles de la ville de Redruth, sur la route de Truro, on exploite plusieurs filons paralleles, & notamment ceux des mines de North dewn & de Wheal virgin, mais comme les minérais & les rochers qui les accompagnent, sont de la même espece que ceux que nous venons de décrire, nous nous dispensons d'en faire une description particuliere. Ce que nous avons dit suffit pour prouver que les environs de Redruth sont très-abondans en mines de cuivre : parmi celles que l'on exploite, on en distingue une qui produit de la mine de cuivre vitrée ou glas ertz très-riche, mais peu abondante.

### SECTION VI.

Mines de cuivre & argent de Franckenberg, dans le pays de Hesse, année 1767.

S. I. Lors de l'époque de la découverte de ces mines que l'on fait remonter en l'an 1599, elles furent d'abord exploitées pendant plusieurs années par des compagnies, mais depuis elles l'ont été & le sont encore aujourd'hui aux frais du Landgrave de Hesse.

La ville de Franckenberg à demi-lieue de laquelle font situées ces mines, est entourée de montagnes de moyenne hauteur que plusieurs vallons séparent, & dont la plupart est composée de Le filon y est lits d'argille & de grès de différentes couleurs; celle qui renferme les minérais consiste également en pluseurs couches très-distinctes;

ce n'est point un filon, & le minérai lui-même se trouve dans une de ces couches; il n'est autre chose qu'une espece d'argille grise pyriteuse qui se délite aisément. Pour arriver à cette couche on en traverse sept autres qui lui sont supérieures, qui prises ensemble donnent une profondeur de 22, 26 jusqu'à 33 toises, ce qui dépend de la situation des ouvrages sur l'inclinaison de la montagne, & aussi de l'épaisseur de chacune d'elles qui varie dans différens endroits. On distingue la premiere par une terre franche de 6 à 7 pieds, la seconde est composée d'un sable mêlé de gros gravier de 18 pouces, mais très intimement uni; la troisieme est un grès jaune de 6, 8 à 9 toiles d'épaisseur; la quatrieme de 6 à 8 toises est un mêlange d'argille de différentes couleurs; la cinquieme une pierre à chaux d'environ 6 pouces; la sixieme de 5 à 6 toises semblable à la quatrieme; la septieme une pierre de sable ou grès de différentes couleurs, & enfin la huitieme est la couche d'argille dans laquelle est contenu le minérai, & qui a depuis 10 jusqu'à 30 pouces d'épaisseur : au-dessous est une autre argille très-dure & très-compacte; cette couche d'argille pyriteuse tant soit peu inclinée au sud s'étend à une lieue de circuit; elle n'est point le minérai elle même, mais elle contient entre ses lits oa divisions, une infinité de petites lames ou feuilles très-minces d'une matiere noire sous la forme de toutes sortes d'empreintes de végétaux. On y trouve aussi, mais bien rarement ou plutôt par hatard, de l'argent natif; ces mines sont certainement très-particulieres: elles sont d'autant plus curieuses & intéressantes que nous n'en connoissons point jusqu'à présent qui produite la même espece de minérais.

Exploitation.

S. II. Cette mine s'exploite par puits & galeries; ces premiers d'un quarré-long, & soutenus par des étançons, sont assez grands pour que deux tonnes ou seaux puissent monter & descendre: lorsqu'ils sont approfondis jusqu'à la couche, on la suit en direction, & ensuite à droite & gauche comme un guerbai ou échellon en travers, & toujours à prix-sait; on fixe aux ouvriers, par exemple,

exemple, 3 pieds à abattre en avant, sur 6 de largeur & 3 de hauteur, quelquefois moins, suivant le plus ou moins de dureté du rocher du toit & ainsi de suite. On ne se sert que de pics & jamais de poudre pour extraire le minérai; ce travail est au reste à peu près le même qui est usité aux mines de cuivre, d'ardoise du comté de Mansfeld (\*).

Les eaux sont écoulées par une galerie de 700 toises, que l'on avance toujours pour aller au secours des différentes mines qui tome II sont en exploitation, & à mesure que l'on commence de nouvelles ouvertures.

S. III. Il ne s'agit dans cette opération que de séparer le miné. Laveries, rai des parties terreuses, à quoi l'on parvient facilement par la précaution que l'on prend, de laisser cette argille exposée à l'air pendant trois mois; elle devient si tendre & si friable en s'effleurissant, qu'elle n'a besoin que d'un simple lavage pour en faire la séparation. On a construit à cet effet une machine très-ingénieuse Machine paré qui nous paroît très-avantageuse à cette espece de matiere; on en trouve l'explication & le dessin dans le Traité de l'exploitation des mines, traduit de l'allemand par M. Monnet, page 340, planche XXIV: il y a deux de ces machines à côté l'une de l'aure sous le même toit; chacune d'elles est composée d'une grande roue à eau, qui fait mouvoir un rouet & une lanterne comme dans un moulin à farine, mais à la place du cercle qui embrasse la meule, c'est une cuveren bois de 12 pieds de diametre, sur 3 pieds de profondeur, & au lieu d'une meule c'est un arbre vertical qui tourne sur un pivot, & au haut duquel on a fixé deux pieces de hois en croix, & à chaque bras de cette croix qui s'étend à deux pouces de distance des parois de la cuve, sont assujettis perpendiculairement de distance en distance, 6 à 7 barres de ser d'un pouce en quarré. Cette cuve a trois fonds, l'un qui est toujours. fexe, un second par-dessus, & le troisieme qui y est attaché avec des clous; ce dernier recevant beaucoup plus de frottement est

Tome III.

sujot à être changé; les barres de ser sont par leur extrémité éloignées de ce troisieme sond de 2 à 3 pouces.

A l'aide d'une trémie placée à côté de chaque cuve, on y introduit de l'argille; alors on y fait arriver une quantité d'eau suffisante, que l'on y laisse pendant 12 heures pour la bien detremper; on fait ensuite agir la machine, & dans le même tems on amene dans la cuve un courant d'eau qui entre d'un côté & s'échappe de l'autre dans la partie supérieure; cette argille est tellement agitée, qu'elle se met dans la plus grande division, & que toutes les parties terreuses sont entraînées; opération que l'on continue pendant 9 heures de suite, après lequel tems on l'arrête pour laisser détremper encore 1 2 heures ce qui est resté dans la cuves On agite de nouveau pendant une heure jusqu'à ce que l'eau en sorte claire; pour lors on ouvre la petite porte qui est au bas de la cuve pour faire couler l'eau; ce qu'elle entraîne est reçu dans une crible, dont les trous sont assez grands pour y faire passer des séves. Le minérai qui en provient tient depuis 9 jusqu'à 12 pour cent en cuivre; ce qui a resté sur le crible est trié pour en séparer tout le rocher; celui-ci est le plus pur, il est riche de 18 pour cent, & le quintal du cuivre de 8 à 9 lots d'argent.

Ce lavage fini on remet dans les cuves de la nouvelle argille, & l'on procede comme il a été dit.

Par le résultat des expériences qui ont été faites sur le déchet des laveries, il a été reconnu que 16 à 20 quintaux d'argille, telle: qu'elle a été extraite de la mine, n'en rendoit qu'un en minérailavé.

Fonte des minérals. S. IV. La fonte de ces minérais ayant beaucoup de rapport avec celles qui sont déjà décrites dans plusieurs Mémoires de ce Recueil, nous nous dispenserons de les détailler; il nous suffira d'en donner la dénomination & le précis.

Le premier procédé est celui de la sonte crue du minérai dans un sourneau courbe, avec addition de scorie & d'une espece de pierre à chaux blanche & grainée, que l'on a auparavant sait calciner

Aux un lit de bois. Les mattes qui en proviennent sont très-riches; on leur donne onze feux de grillage, elles font fondues de nouveau pour en obtenir du cuivre & des mattes plus riches; ces dernieres sont grillées 7 fois, & sont fondues avec les débris de la liquation, du ressuage & du rassinage. Les premiers cuivres noirs dont le quintal tient 8 à 9 lots d'argent, sont refondus de nouveau dans un fourneau à rafraîchir, avec du plomb, des cendres de coupelles & de la litharge, & ensuite liquésiés. A l'égard des autres cuivres produits des mattes riches, ils ne sont pas assez riches en argent pour mériter les frais de la liquation; tous ces cuivres son raffinés sur le petit soyer, & sorment un objet annuel de 200 quintaux, celui de l'argent est d'environ 100 marcs.

### SECTION VII.

Mines de calamine dans le comié de Derby en Angleterre, année 1765.

S. I. Dans les environs de Wirks worth & de Bonfall, on extrait quantité de pierre calaminaire, qui se trouve en filons fort étroits à 3 ou 4 toises de profondeur, souvent mêlée à du minérai de plomb qui en altere la qualité, & aussi à une argille jaunâtre. On en distingue plusieurs especes, de la brune, de la jaune . Be d'autre presque blanche; la meilleure qualité est remplie de petites cavités ressemblantes à celles de l'intérieur d'une ruche.

Comme tous ces filons font dans des communes, & abandonnées à des ouvriers qui les travaillent pour leur compte, ceux-ci la vendent à une compagnie, qui la leur paie jusqu'à une guinée & demie la tonne, suivant qu'elle est plus ou moins bien triée.

S. II. La calamine triée de nouveau, & réduite en morceaux Grillage. de la grosseur d'une noix, est grillée dans un fourneau de réverbere pendant 4 à 5 heures, & en quantité de 10 à 12 quintaux: on en sépare ensuite les gros morceaux, & le surplus est passé au crible, dont le produit est lavé dans des caisses allemandes, placées à la suite les unes des autres par gradation. On fait sécher Mii

cette calamine, & on la broie sous une meule avec les gros morceaux; c'est dans cet état qu'elle est vendue & transportée à Birmingham, où l'on en fait toutes sortes de compositions en la mêlant avec le cuivre.

### SECTION VIIL

Mine de calamine dans le duché de Limbourg, année 1767.

\$. I. Cette mine qui fournit à presque toutes les fabriques de laiton de l'Europe, est exploitée aux frais de la reine qui en retire annuellement au-delà de 100 mille livres de bénéfice; elle est située sur le penchant d'une montagne peu élevée, & exposée à peu près au midi.

Une ouverture d'une grande étendue & d'environ 10 toises de prosondeur, ainsi que tous les déblais que l'on voit au jour, annoncent que les anciens travailloient cette mine comme une carrière, & que le minérai leur coûtoit peu de frais d'extraction; mais un nombre d'éboulement dont il reste les traces, prouve aussi qu'elle a été très-mal exploitée, comme elle l'est encore aujour-d'hui. Cette exploitation restera dans le même état si on n'y apporte aucun changement; car il n'y a pas un scul maître-ouvrier qui en conduise les ouvrages, ce sont de simples journaliers qui sont les recherches & les poursuites comme ils le jugent convenable, de maniere que l'on ignore absolument l'étendue & la largeur de la veine minérale, & l'on ne cherche pas même à la reconnoître.

S. II. Quoique nous ayons visité deux de ces ouvrages souterrains, & malgré toutes les questions que nous avons pu faire, il nous a été impossible de juger de cette mine comme nous l'aurions desiré; mais d'après ce que nous avons vu, elle peut être considérée comme une masse, se dirigeant de l'est à l'ouest, composée d'une terre jaunâtre, ayant une apparence ferrugineuse & des parties de rocher sablonneux à peu près de même nature, dans lesquelles se trouve la pierre calaminaire en couches & en veines. Ce minérai est sort pesant & ressemble lui-même à un rocher

ferrugineux, ce que l'on remarque particuliérement à l'extérieur de quantité de morceaux du côté où ils ont touché les terres, lequel est rempli de petites cavités informes, qui paroissent avoir été l'ouvrages des eaux; l'on trouve aussi répandus dans ces terres des roignons de ce minérai isolés, plus ou moins gros.

S. III. Cette masse est exploitée sur environ 150 à 200 toises Exploitation. de longueur: on ignore, comme il a été dit, si elle s'étend plus loin. Quant à sa largeur, on ne la reconnoît que dans quelques endroits, où elle est de 8, 15 & 16 toises.

Elle est bornée du côté du nord par des terres jaunes, mais sur-tout par ces dernieres du côté du midi, & par d'autres qui sont argilleuses & très pyriteuses.

Sur l'étendue de cette masse, on a ouvert 6 à 7 puits ronds de 3 pieds de diametre, dont les terres sont soutenues avec des cerceaux de bois, & de différentes profondeurs; ils servent à l'extraction du minérai qui se fait dans de petits paniers.

Comme tous les ouvrages actuels sont inférieurs à la grande ouverture, on a approfondi un puits principal pour servir à l'élévation des eaux, à l'aide d'une petite machine hydraulique que l'on y a établi. Ce puits, profond de 24 toises, reçoit les eaux de tous les autres; il est dans son entier maçonné à chaux & fable avec des briques.

S. IV. Indépendamment de la calamine que l'on extrait, on profite encore de celle que l'on trouve en grande quantité dans les anciens déblais, & que l'on met à part pour une qualité inférieure; on la négligeoit sans doute, parce qu'on en retiroit abondamment & qu'on ne faisoit usage que de la meilleure.

On distingue plusieurs especes de pierre calaminaire, dont on Prix de la cai fait le choix avec beaucoup de soin. De leur richesse & de leur lamine. qualité dépend le prix des unes & des autres; la premiere sorte se vend sur la mine à raison de 7 liv. le cent pesant de 110 livres, poids de Cologne, la seconde sorte environ 6 liv. & les suivantes à peu près de même, & la moindre 3 liv. 10 f. à 4 liv.

La qualité de cette calamine, sur-tout de la premiere sorte, est recherchée dans tous les pays, même dans les plus voisins, quoique Stolherg & Namur en tirent de leur propre sol; on prétend que sans celle-ci qu'ils mêlent toujours avec la leur, ils ne peuvent faire d'aussi bon laiton, ni aussi avantageusement.

Il ne sort jamais un morceau de pierre calaminaire du duché de Limbourg qu'il n'ait été grillé auparavant; opération qui se sait toujours sous un toit isolé, mais soutenu par des piliers en pierres. On sorme d'abord un lit de bois assez grand pour contenir 1800 à 2000 quintaux; sur ce lit on en fait un autre de 18 pouces d'épaisseur en charbon de bois; c'est alors que l'on y met & arrange la calamine en sorme de cône, que l'on recouvre ensuite avec des gazons ou mottes de terre, au milieu desquelles on place un morceau de bois d'un pouce de diametre. L'ouverture qu'il sait sert à diriger le seu du côté que l'on veut; la durée de ce grillage est de 8 à 9 jours; nous renvoyons au surplus aux détails qu'en a donné M. Gallon, dans les cahiers des arts & métiers de l'académie royale des sciences, qui ne laissent rien à desirer.

Ce minérai qui étoit compact & dur devient friable, & trèsaisé à pulvériser, il fait au seu à peu près le même esser de la chaux; la plupart est blanchatre & d'autres prennent la couleur d'un jaune clair orangé. On le trie de nouveau pour en séparer des pierres, les mauvais morceaux & ceux qui ne sont pas assez grillés, d'autres encore qui le sont trop; le menu est passé au travail du crible pour en ôter la terre: le tout est ensuite porté dans les magasins où se remplissent les barils pour les envois. L'objet annuel de la vente est d'un million pesant de sivres.

## SECTION IX,

Fabrique de laison de Graflisz en Bohême, année 1757.

sues la calantine, qui font les mêmes dont on se sert pour la fonte du laiton, sont semblables à ceux que l'on trouve décrits

dans les cahiers des arts & métiers de l'académie royale des sciences : ils sont également enterrés de maniere que les bouches à feu ne sont élevées du niveau du terrain que de 3 à 4 pouces; ces onvertures de 4 pieds 8r demi de profondeur, ont dans leur fond un diametre de 3 pieds 1 ou 2 pouces, qui à leur embouchure n'est plus que de 12 à 13 pouces; ils sont confruits en briques faites avec la même argille, dont on se sert pour fabriquer les creusets; ceux-ci se sont dans la même sonderie & autour. Sur un pied de profondeur ils ont 8 à 9 lignes de diametre, & environ un pouce d'épaisseur.

S. II. La calamine dont on se sert pour la fabrication du laiton? vient toute calcinée, partie du Tirol & partie du pays de Limbourg, & revient à environ 18 liv. 15 s. le quintal de 100 livres; poids de Nuremberg rendue, à Grasliez. Pour en faire le mêtange Melange? pour la fonte avec le cuivre : on en pese 10 livres que l'on mêle bien avec suffisante quantité de charbon en poudre, pour pouvoir remplir un creuset, & même poids en cuivre cassé en petits morceaux. Cette calamine doit être auparavant pilée, tamisée & broyée sous une meule.

Ce mêlange ayant été un peu humeclé, on a introduit dans le creuset quelques morceaux de cuivre que l'on y arrange verticalement & que l'on recouvre dudit mêlange, & ainfi de suite jusqu'à ce que les 10 livres y soient entrées; de cette maniere on remplit sept creuset pour une fonte. Les ayant placés dans le fourneau, on garnit celui-ci de charbon jusqu'à son embouchure que l'on bouche avec un couvercle après y avoir mis le seu. ayant soin de ne pas le sermer entiérement pour laisser un courant d'air & de régler le degré de chaleur; lorsque le charbon est baissé on remplit de nouveau le fourneau pour achever la fonte, dont la durée est d'environ 10 heures; alors un ouvrier muni d'une tenaille un peu recourbée & affez longue, en retire le creulet pour verser le laiton dans un creux formé avec de l'argille; bientôt après qu'il reconnoit qu'il n'est ni trop chaud ni trop

froid, il le pince avec une tenaille & le divise en plusieurs moreceaux; par cette fonte le cuivre augmente d'environ 20 à 25 pour cent.

Ce laiton se vend en partie aux fondeurs depuis 107 liv. 10 s. jusqu'à 112 liv. le quintal, le surplus est resondu & travaillé comme il suit.

Fonte du lai-

S. III. Pour cette fonte on met dans chaque creuset 57 à 58 livres de laiton, avec une addition de calamine & de poussier de charbon, dont on ne fixe point la quantité, mais suffisamment pour qu'elle donne une augmentation d'environ deux livres; le tout est recouvert avec le même mêlange, & les creusets se placent dans le fourneau comme il a été dit, mais sans couvercle; sur un d'eux on en met un autre vide renversé qui se trouve toujours prêt dans le cas qu'il s'en casse pour le remplacer; il est d'ailleurs nécessaire pour l'usage suivant. Le sourneau étant rempli de charbon, on entretient le scu jusqu'à ce que le laiton soit bien fluide; alors on retire le creuset vide pour y verser le laiton: deux ouvriers saissssent aussi-tôt ce dernier avec une tenaille double pour le couler entre deux grosses pierres, & former une table ou planche; on reporte le même creuset près du fourneau pour recevoir de la nouvelle matiere, & couler une autre table, ce qui se répete jusqu'à ce que l'on ait vidé les sept creusets qui produisent 5 de ces planches.

Moules à couler les tables, S. IV, Les deux pierres qui forment les moules à couler les tables sont d'une espece de granite, de 4 pieds 4 pouces de longueur, sur 2 pieds de largeur & 8 pouces d'épaisseur; chacune d'elles a un cadre de ser, qui dans les quatre coins y est assujetti par des écrous; à ces liens sont aussi deux anses également en ser auxquels prennent deux crochets qui répondent à une chaîne, & celle-ci à un treuil pour faire monter ou baisser les pierres, dont la supérieure est supportée d'un côté par une bande de ser, au niveau de la surface intérieure de celle de dessous.

Avant de couler les tables, on a soin de bien unir la surface des

des pierres en bouchant les petites cavités avec de l'argille, & lorsque celle-ci est séche on les enduit avec une eau épaissie, dans laquelle on a délayé de la fiente de vache; alors on rapproche les pierres & l'on met du charbon entr'elles pour les chauffer : on les nétoie ensuite, & sur celle de dessous on place trois bandes de fer plattes d'environ deux pouces de large, & de l'épaisseur que l'on desire, qui est communément de 3 lignes pour les ouvrages ordinaires, & l'on laisse le quatrieme côté pour recevoir le laiton, en y faisant un petit canal avec de l'argille. Les bandes de fer étant ainsi arrangées on abaisse la pierre de dessus, & par le moyen d'un cadre de bois qui les embrasse & des vis, on les joint parfaitement ensemble, & on les incline d'environ 30 à 35 degrés lorsqu'on veut couler.

S. V. Avec une machine exactement semblable à celle dont on Commenton se sert pour scier du bois, on divise les tables de laiton en sept bles de lais morceaux sur toute leur longueur; avec cette dissérence que la manivelle de celle-ci est plus petite, parce que les tables étant très-minces, il est inutile que la scie ait autant de jeu. Dans l'espace d'une heure on peut scier une planche en 7 bandes d'environ 2 pouces & demi.

\$. VI. Cette fabrique occupe quatre martinets pour forger les bandes de laiton'& les préparer à passer par les filieres; chacun d'eux est composé de trois marteaux, qui sont mis en mouvement par la révolution de 18 mantonnets de 4 pouces de saillie en dehors de l'arbre de la roue; l'un de ces marteaux est enmanché de 9 pieds 4 pouces de longueur, dont il y a 7 pieds depuis la sête jusqu'à l'anneau qui sert de tourillon, & 2 pieds 4 pouces depuis l'anneau jusqu'à leur extrémité; cette derniere longueur est commune à tous les trois, ainsi les deux autres sont seulement plus courts depuis leur tête. C'est avec ces derniers que l'on forge le laiton après qu'il a été alongé sous le premier : ces marteaux pesent depuis 36 jusqu'à 50 livres; le plus pesant sert à battre les seuilles minces; la panne du premier qui est le plus léger n'a

Martinets.

qu'un pouce 7 lignes d'épaisseur un peu arrondie, & 6 pouces & demi de long sur un pied de hauteur, l'enclume également arrondie de deux pouces de large. Les autres marteaux sont de la même épaisseur, mais leur enclume est plate avec une largeur de 8 pouces; lorsqu'ils sont un peu usés, on les passe sur une meule pour leur donner la forme convenable.

Les bandes de laiton ayant été battues sous le premier marteau, on les fait réunir en les exposant sur une grille de ser à un seu de bois dessus & dessous, seulement pour les faire rougir & en ouvrir les pores; dès qu'elles sont froides on les bat de nouveau & on les fait recuire, ce que l'on répeté de la même manière jusqu'à ce qu'elle aient acquis la longueur nécessaire. Quand on en a plusieurs, on en met six les unes sur les autres pour les sorger ensemble sous un autre marteau & les élargir; elles sont également mises au seu pour être recuites, & à chaque sois qu'on le sait on engraisse de suis celle de dessus & celle de dessous; quand ces seuilles deviennent plus minces, on en ajoute encore six auautres; elles se battent jusqu'à 14 reprises dissérentes, & à chacune elles s'élargissent de 9 lignes sur toute leur longueur.

Fil de laiton.

S. VII. Nous n'entrerons point dans le détail des machines, dont on se sert pour faire le fil de laiton, parce qu'elles soit assez connues; nous nous bornerons seulement aux différentes opérations de cette fabrique.

Les bandes de laiton réduites au martinet à environ 2 lignes d'épaisseur, sont coupées à la cizaille en petites baguettes quarrées, que l'on fait recuire de même que les sils pour les passer par les dissérentes filieres; cette cizaille est miseen mouvement par une roue à eau, & ce travail est conduit par un ouvrier qui est muni de gants d'étosse garnis de sil de laiton pour se garantir les mains.

Le fourneau à recuire est de forme ronde, au fond duquel est une plaque de fer coulé de 2 pieds 7 pouces de diametre, sur un pouce d'épaisseur, laquelle a dans son centre un trou rond de 3 pouces; ce fourneau est ouvert au tiers sur toute sa hauteur. Re fe ferme avec deux portes de fer doublées d'argille qui prennent depuis le niveau de la plaque, jusqu'à l'endroit de la naissance de la voûte qui le recouvre. La chausse ou grille est placée précisément au dessous de ladite plaque; c'est sur cette derniere que l'on y arrange les cercles de fil de laiton, qui, à un pouce près, ont le même diametre, & en dedans de ces premiers d'autres plus petits dont le fil est moins gros, & ainsi de suite jusqu'à la moitié de la hauteur du fourneau, en observant de mettre toujours dans le milieu ceux dont le fil est le plus sin, pour qu'ils reçoivent moins de chaleur; par-dessus ceux-ci on place une plaque de ser battu ronde, sur laquelle on arrange les cercles des baguettes coupées à la cizaille dont on remplit le fourneau jusqu'à la voûte, ce qui forme un total d'environ 10 quintaux. A la naissance de ladite voûte, il y a 3 à 4 petites ouvertures de 3 pouces en quarré pour le passage de la flamme.

Le degré de feu est très-essentiel, il seroit dangereux d'y laisser trop long-tems le fil de laiton qui brûleroit; & s'il n'y restoît pas affez, il casseroit en passant par la filiere: on a reconnu qu'il falloit de 2 heures à 2 heures & demie pour le recuire, pendant lequel tems il prend un rouge couleur de cerise. Il est encore très-important de le laisser refroidir dans le fourneau, autrement il se cafferoit en morceaux, & quoiqu'on le retirât avec beaucoup de précaution, il n'auroit jamais la même utilité, parce qu'il passeroit trop subitement du chaud au froid. Cette recuite a lieu à chaque fois qu'on le passe par la filiere; mais pour qu'il y passe avec aisance, on engraisse toujours celle-ci avec du suif, mais seulement du côté où on le fait entrer; & comme dans les premieres opérations les baguettes de laiton qui ne sont pas bien rondes consommeroient trop de suif en pure perte, on y supplée en faisant bouillir de cette graisse dans une chaudiere remplie d'eau, & en y trempant les paquets de fil de laiton, qui se recouvre d'une pellicule de ce suif suffisante pour l'empêcher de casser en passant par la filiere.

Pour la façon des fils de laiton de différentes groffeurs, on donne aux ouvriers 5 livres par quintal.

Décapage du laison.

\$. VIII. On décape le laiton avec l'acide du bois de hêtre, que l'on obtient par la distillation, comme il suit.

Cette opération se fait dans deux cylindres creux de ser coulé de 3 pieds & demi de longueur, sur 11 à 14 pouces de diametre, placés parallelement sur deux murs, & maçonnés en formant une espece de sourneau. Au-dessous de leur milieu est une grille ou chausse; d'un côté ils ont deux becs & de l'autre trois, à chacun desquels est adapté un récipient: c'est par une de leurs extrémités que l'on cuvre à volonté, qu'on les remplit de bois de hêtre bien sec. Après avoir bouché & lutté les récipiens aux becs, on fait du seu par-dessous, & comme cette distillation se sait à seu nud, il en résulte une décomposition, & l'on obtient un acide avec une huile très-grossiere & très-épaisse, dont on se sert pour graisser les roues des machines: toutes les 12 heures on ouvre les cylindres pour en ôter le bois réduit en charbon, & en mettre du neus.

C'est dans cet acide dont on remplit une chaudiere, que l'on met tremper pendant demi-heure le fil de laiton & autres ouvrages, pour le décaper & lui donner la couleur jaune.

Lorsque cet acide a servi plusieurs sois il s'assoiblit; pour lors on y laisse le laiton plus long-tems, & quand il est trop soible on en ajoute d'autre, ou bien on en met entiérement du nouveau.

Le fil de laiton décapé est ensuite poli en le passant par une filiere, dont le diametre du trou n'est pas assez petit pour l'alonger, mais pour qu'il y passe avec peine & en enleve une petite pellicule. Quant aux autres ouvrages en planches ou seuilles trèsminces, on leur donne le poli en les ratissant avec un outil tranchant à deux manches, en les mettant dans toute leur longueur sur un bois dont l'arrête est arrondie & sorme un demi-cercle: on ne peut en comparer les outils & le travail qu'à ceux des tanneurs en cuir; l'ouvrier doit seulement bien prendre garde à n'enlever qu'une pellicule bien mince.

77 401 A 18 15 15 15

#### SECTION X.

Fabrique de laiton du Rubisch dans le Voigtland, année 1758.

S.I. Quoique les opérations de cette fabrique soient à peu près les mêmes que celles de Graslitz, l'usage que l'on fait dans celleci du charbon de terre en le mêlant avec le charbon de bois, dont le prix est le double, nous met dans la nécessité d'entrer dans quelques détails, que nous abrégerons cependant autant qu'il nous sera possible pour ne pas tomber dans des répétitions.

Les fourneaux ne different qu'en ce qu'ils sont un peu plus étroits, & que malgré cela chacun d'eux contient 8 creusets.

S. II. Pour la fonte du laiton, on emploie ordinairement trois especes de calamine, deux de celle que l'on tire de la Pologne, & la troisieme de Limbourg; ces deux premieres ne peuvent servir avantageusement, quoiqu'à meilleur prix, par la raison qu'étant trop fluides, le zinc s'en évapore avant que le cuivre ait acquis le degré de chaleur nécessaire pour être fondu.

Le mêlange pour les huit creusets se fait tout à la fois avec 55 livres de calamine pulvérisée & tamisée, même poids en pour la sonte. poussier de charbon, que l'on mêle bien dans une grande caisse en l'humectant un peu, & aussi 55 livres de cuivre rosette que l'on divise en 8 parties égales. A cette quantité on ajoute encore 36 liv. de vieux laiton, ou de celui des rognures ou bavures qu'on divise également en huit parties; on remplit ensuite chaque creuset aux trois quarts du mêlange de charbon & de calamine, sur lequel on arrange le cuivre rosette & le vieux laiton en le plaçant de champ; le tout se recouvre avec le même mêlange, de façon que les creusets soient exactement pleins. Comme ceux-ci se remplissent tout rouges, on les reporte aussi-tôt dans le fourneau avec les mêmes tenailles qui ont servi à les retirer; on y met en même tems un autre creuset vuide renversé, ainsi que cela se pratique à Grassitz pour servir après la fonte à recevoir le laiton. On y jette ensuite un panier de charbon de bois, avec lequel on garnit

Mêlange

les vides qu'il y a entre les creusets; & que l'on égalise pardessus; celui-ci se recouvre avec du charbon de terre, de maniere qu'il y en ait des deux environ 18 pouces au dessus desdits creusets; on bouche le fourneau avec un couvercle, & on laisse aller le feu pendant trois heures sans y toucher; après ce tems on remue à plusieurs reprises pour faire baisser le charbon; & au bout de 7 ou 8 heures que celui-ci est presque consumé, on agite la matiere dans des creusets: si l'on sent quelque chose qui résiste ou qui annonce que le cuivre n'est pas entiérement fondu, on ajoute du nouveau charbon, ce qui cependant n'arrive que trèsrarement, lorsque celui-ci est de mauvaise qualité ou que le courant d'air n'est pas bien établi dans les fourneaux. La durée de cette fonte est toujours de 8 heures. Quand la matiere est fondue, on commence par retirer le creuser vide pour le placer à côté dans un petit creux garni de poussier de charbon; on enleve ensuite les autres creusets les uns après les autres pour les verser dans ce premier, & on les remet aussi-tôt dans le fourneau: celui dans lequel on a coulé le laiton se trouve rempli de tout ce qui étoit contenu dans les huit autres; alors on en nétoie la surface avec un petit rateau de fer, & l'on y met un peu de suif; dans le même moment deux ouvriers le saisissent avec des tenailles doubles, & versent le laiton dans le moule pour former une table ou planche; aussi-tôt après on enleve la pierre de dessus pour en retirer la table toute rouge, mais avec beaucoup de précaution pour qu'elle ne casse pas : c'est alors qu'on en ôte toutes le bavures. Sur la surface intérieure des pierres, on y passe tout de suite un linge imbibé de siente de vache délayée dans de l'eau, pour les préparer à une autre coulée; on rajuste les bandes de fer qui forment l'épaisseur des tables, & on abat la pierre de desfus; & pour qu'elles se conservent chaudes, on les enveloppe d'une couverture de laine fort épaisse.

S. IH. On obtient du mêlange ci-dessus environ un quintal & plus de laiton, ce qui est à peu près le poids de la table; quel-

quesois on en coule de plus minces & austi de plus épaisses, la quantité de calamine que l'on ajoute au cuivre dans cere fointe. lui donne une augmentation de 14, 15 jusqu'à 16 livres, ce qui fait de 25 à 50 livres par quintal.

S. IV. Lorsqu'on veut faire du tombac, le mêlange se fait de Tombac. 80 livres de cuivre rosette, 14 livres de laiton, 14 livres de calamine & même poids empoussier de charbon; le tout ayant été divisé en huit parties égales, on remplit à moitié les creuses avec la calamine & le charbon que l'on a auparavant bien mêlé. Ex par-dessus la moitié du cuivre rosette qui doit entrer dans chacim, & le laiton ensuite du mêlange, & le restant du cuivre que l'on recouvre encore de calamine & de charbon; ce que l'on observe pour chaque creuset. Quant au reste du procédé il est le même que pour le laiton, avec cette différence qu'y ayant plus de cuivre, il faut plus de chaleur & de tems pour la fonte des matieres.

On fabrique du tombac plus jaune ou plus rouge, en raison du plus ou moins de calamine que l'on ajoute.

Le laiton est de même qu'à Grassitz réduit en fils de différentes grosseurs & finesses; on évalue la fabrication annuelle de cette matiere à environ 3 mille quintaux. Le cuivre rosette que l'on y emploie provient des mines du comté de Mansfeld.

#### SECTION X L

Fabrique de laiton d'Achenrain, près de Brixlegge en Tirol, année 1759.

S. I. On n'emploie dans cette fabrique qu'une espece de calamine que l'on extrait en Tirol, à côté d'un filon de minérai de plomb, & que l'on fait griller dans l'endroit même qui est sort éloigné, pour diminuer les frais de transport. On la pile & la ramise comme dans les précédentes sabriques. Quant au mêlange, on en fait un secret, & nous n'avons pu en connoître la proporstions qui ne peut pas différer de beaucoup de ce qui est usité en . Bohème & en Saxe. And the same

Fourneaux, vien & Ik. On se sert de deux especes de fourneaux, dont il y en a trois qui sont semblables à ceux de Grassitz, & qui contiennent chacun huit creusets. On y procede de même pour la fonte, :avec cette différence que sa durée est de 12 heures, & que l'on coule le laiton dans des lingotieres sites avec de l'argille, de deux :pieds de long sur deux pouces de large.

Les deux autres fourneaux qui servent à la fonte ressemblent à peu près à ceux des verreries; on y fait également le feu en edessous, & la samme passe par une ouverture ronde qui est dans de milieu du fourneau, afin qu'elle puisse jouer par-dessus & autour des creusets : vers la naissance de la voûte il y a quatre petits trous par lesquels elle s'échappe, que l'on bouche à volonté à moitié ou aux trois quarts avec une brique; sur le devant est une porte cintrée de 2 pieds de hauteur, sur 20 pouces de largeur, faite d'une seule brique très-épaisse, & suspendue à une chaîne pour pouvoir l'ouvrir au besoin.

Fonte du lai-

S. III. Quand on veut fondre dans ces fourneaux, on y arrange 12 creusets de façon qu'ils forment un double rang sans se toucher; on fait du feu dans la chausse, & lorsqu'ils sont affez chauds, on ouvre la porte pour les retirer les uns après les autres. & les remplir du mêlange de calamine, de charbon & du lairon en grenaille, & par-dessus le cuivre rosette; nous avons jugé la quantité de ce dernier peser 12 à 15 livres; sur chacun d'eux on met un couvercle percé d'un petit trou, & auffi-tôt on le reporte dans le fourneau, ce que l'on continue jusqu'à ce qu'ils soient tous remplis de la même maniere; alors on ferme la porté & l'on entretient le feu pendant 12 heures : après ce tems on retire les creusets pour les vider l'un après l'autre, dans une petite fosse faite avec de l'argille, & les remplir à mesure d'un nouveau mêlange. On enleve auffi-tôt le pouffier de charbon qui recouvre

le laiton encore en fusion, & dès qu'il est figé & encore rouge, on le brise en morceaux avec des tenailles.

Comme ce laiton n'est pas encore assez chargé de zinc, on le remet dans d'autres creusets, pour le fondre avec un nouveau mêlange de calamine & de poussier de charbon, & dans un fourneau semblable, mais à côté de celui-ci il y en a un autre à vent, affez grand pour contenir deux creusers que l'on y fait chauffer pendant 7 ou 8 heures, lequel est recouvert de deux grandes briques percées d'un petit trou, mais placées de façon que ce trou se dirige perpendiculairement au centre de chaque creuset, Quand la matiere a été 12 heures dans le grand fourneau, on arrange sur ces trous une espece d'entonnoir en ser coulé, pour y verser Le laison contenu dans les 12 creusets; on n'a pas plutôt achevé cette opération que l'on met du charbon dans le petit fourneau, pour conserver le même degré de chaleur, & un quart d'heure après, on puise le laiton pour le couler dans des lingorieres d'argille. Les lingots qui en proviennent sont forgés aux martinets pour en former différens ouvrages, & d'autres sont transportés à Schwarz, où ils sont vendus à des sondeurs de cloches, boucles & autres; on y fabrique aussi du fil de laiton.

S. IV. Le décapage du laiton differe de celui qui est usité à Commenton Grassin; ce n'est point l'acide du bois dont on se sert, mais un mélange d'alan & de tartre que l'on fait dissoudre dans une grande chaudiere remplie d'eau placée sur un fourneau. On a une espece de cage suspendue à une chaîne dans laquelle on met le laiton, & que l'on descend par le moyen d'une poulie dans la chaudiere, où on l'y laisse pendant six heures; on ratisse ensuite le laiton avec des couteaux tranchans, comme nous l'avons déjà dit, & l'on polit le sil avec du sable, le plus sin passe encore par la siliere.

La fabrication annuelle est de 1000 à 1200 quintaux.

es M

0

### SECTION XII.

Fabrique de laison de Cheadle, dans le comté de Stafford e Angleterre, année 1765.

- \$. I. Le mystere que les Anglois sont de leurs procédés, ne m' permis que quelques petites observations; les sourneaux & le trava m'ont paru à peu près les mêmes que ceux que nous venons d'rapporter; ces premiers disserent en ce qu'à côté de chacun d'eu on y a appliqué une cheminée que l'on bouche, & que l'on ouvr à volonté; dont l'usage, m'a-t-on dit, est de faire évaporer l'sumée du zinc qui s'échappe des creusets quand on les retire, & qui empêche que l'on ne puisse voir clair; mais je crois aussi que c'est pour celle du charbon de terre, & donner plus d'activit aux coaks dont on se sert dans cette sonte; car on ne se sert point de celui de bois. On acheve de remplir le sourneau avec de charbon de terre ordinaire, qui se trouve lui même réduit et coaks ou cinders, avant que d'être descendu à la hauteur de creusets.
- \$. II. On m'a affuré que dans le mêlange que l'on fait pour le cémentation du poussier de charbon de bois & de la calamine, or y mettoit aussi du charbon de terre. On n'emploie dans cette sa brique que de deux especes de pierre calaminaire, la premiere que l'on tire du comté de Derby, qui n'est bonne, dit-on, que pous le laiton coulé, & l'autre de la principauté de Gales pour celu en tables propre à être battu & laminé; le cuivre que l'on ajoute au mêlange est en grenaille, on y fait entrer aussi du vieux cuivre ou mitraille jaune.

#### SECTION XIII.

Procédé pour faire le cuivre jaune ou laiton avec la blende.

S. I. D'après le procédé que l'on trouve détaillé dans la chymie métallurgique de Gellers, page 322, proposition 89°, & que nous avons suivi M. Duhamel & moi, nous avons obtenu à la

vérité une augmentation d'environ un quart, mais le laiton étoit très-cassant & n'avoit pas une belle couleur; ce qui nous donna lieu de saire de nouveaux essais, dont le succès répondit à nos desirs, quoique cet Auteur nous eût dit qu'il y avoit un tour de main, & donné à entendre qu'il faisoit un mystere de ce procédé.

\$. II. Nous prîmes de la blende noire pure, que nous réduisîmes exactement en poudre; nous la fîmes rôtir sous une mouffle aussi long-tems qu'il sut nécessaire, pour qu'elle ne sumât plus & ne donnât plus aucune odeur de sousre; nous employâmes à cette opération environ deux heures, en observant de ne pas donner chaud au commencement.

Nous procédames à quatre essais différens avec la même quantité de cuivre pour connoître la vraie proportion de la blende; pour cet effet nous pesames 4 fois 4 quintaux fictifs, ensuite pour le no. 1er 4 quintaux de blende grillée, & même poids de poussier de charbon; pour le nº. 2, 6 quintaux de l'une & 6 quintaux de l'autre; pour le n°. 3, 8 quintaux de blende & autant de poussier de charbon, enfin pour le nº. 4, 10 quintaux de chacune de ces matieres; nous mêlâmes bien ensemble séparément la blende & le charbon de chaque numéro, & les mîmes dans un creuset sans les humester, de façon que chacun d'eux en étoit presque plein, en observant de garder un peu de chaque mélange. Nous formâmes dans ce charbon uni à la blende de petits creux, où nous arrangeames chaque partie de quatre quintaux de cuivre laminé, que nous recouvrîmes du restant du mélange; à chacun des creusets nous en luttâmes un autre qui emboîtoit dedans; nous les mîmes au feu dans un fourneau à vent, dont nous bouchâmes les soupiraux, & que nous remplîmes de charbon seulement à la hauteur des creusets, de façon que ceux qui servoient de couvercle étoient à découvert; nous entretînmes le feu pendant une bonne heure, nous ouvrîmes les soupiraux, & remplimes le fourneau de charbon, nous donnâmes alors un bon feu pendant une, forte heure, nous retirâmes ensuite les creusets, & les ayant mis-

sur une plaque de ser, & frappé dessus pour que le laiton se rassemblat en un seul culot, nous les laissames refroidir; les ayant cassé, nous trouvâmes que le no. 1er avoit produit tant en grenailles qu'en un culot sur livres de laiton, le nº. 1,482 livres. le no. 3, 529, & le no. 4, 482. Les nos. 1 & 3 contenoient dus très-beau laiton, soit par sa couleur, soit par sa malléabilité, d'où il faut conclure que le cuivre & la blende à parties égales sont la meilleure proportion, & que le cuivre ne peut pas s'unir à une plus grande quantité de zinc, que celle que l'on voit par le procédé; mais cependant comme les blendes different dans leur qualité, il est bon d'en faire plusieurs essais dans des proportions différentes, telles que dans l'exemple suivant : 3 livres de cuivre, une livre & demi de charbon, & 3 livres trois quarts de blende, qui ont augmenté à raison de 20 à 21 pour cent : ce même laiton a été fondu avec le mélange suivant; z livres de cuivre, a livres de laiton, 3 livres & demie de blende, & une livre trois quarts de charbon, lesquels ont augmenté de 10 onces un quart; ce qui fait 16 pour cent sur le total, & 32 pour cent sur le cuivre.

#### SECTION XIV.

Procédé du vernis avec lequel on donne la couleur d'or aux ouvrages en cuivre jaune (1), à Birmingham en Angleuerre.

\$. I. Pour la couleur pâle, prenez une once de gumboge, autant de séedlac & une demi-once de spanish ornetto (2); pulvérisez-les dans un mortier bien propre, vous mettrez ensuite le tout ensemble dans une bouteille de grès avec une pinte d'esprit de-vin, vous le remuerez bien pendant une demi-heure, & le mettrez devant le seu pour le laisser sermenter; vous le passerez au travers d'une flanelle neuve & le kaisserez reposer.

<sup>(1)</sup> On le nomme goldlacker.

<sup>(2)</sup> On avoit remis à M. Jars de ce vernis, il avoit même acheté à Londres ces drogues dont on ne trouve pas les noms dans le dictionnaire; le seul moyen de les connoître, seroit d'en faire acheter en Angleterre.

Si l'on veut avoir une couleur plus foncée, on ajoutera une once de spanish ornetto.

S. II. On fait un grand usage dans les fabriques de Birmingham de ces vernis, sur-tout de ce dernier pour les ouvrages en cuivre jaune comme ornemens de commodes & autres meubles, serrures, bras de cheminées, boucles de rideaux, boutons, &c. La maniere de l'appliquer est on ne peut pas plus simple.

On a sur un petit sourneau une piece de ser coulé de 2 pouces d'épaisseur, sous laquelle on fait un peu de seu; on y met la piece de laiton qui y reste tout au plus 2 minutes, ce qui dépend entièrement de son épaisseur & de la chaleur de la platine, qui ne doit pas empêcher de la prendre à la main : on remet un autre morceau de laiton & on retire le premier pour l'enduire de vernis. ce qui se fait avec un pinceau plat; on en met de cette maniere deux couches & ainsi de suite. Les boucles de rideaux se vernissent très-pomptement, en les enfilant environ deux douzaines sur une baguette de ser, & en les faisant chausser sur la platine; alors tenant ladite baguette d'une main, & de l'autre un large pinceau, on leur donne le vernis en les faisant tourner; on y applique également deux couches; ce sont des enfans de 10 à 12 ans qui font cette manœuvre. Comme ces ouvrages sont communs & de vil prix, le poli qu'on leur donne auparavant n'est point parfait; œux dont les surfaces sont rondes le sont avec la machine à brosses (\*), mais ceux dont les surfaces sont plattes sont polis à la main ou au tour avec de la pierre pourrie, & des morceaux de IX, fig. 4, 5, 6&7, tom. L vieux chapeau. Toutes ces manutentions se font extrêmement vîte, parce que tout y est féparé par attelier, & chaque ouvrier n'a que le même ouvrage à faire.

#### SECTION X V.

Fabrique de laison de Goslard dans le bas Hartz.

\$. I. Quoique cette fabrique soit très-voisine des mines de Rammelsberg, on n'y emploie point les cuivres de leur produit; les parties de plomb & de zinc qu'il tient encore miroient à la

ductilité du laiton, & l'on n'en retireroit pas le même avantage : ceux dont on se sert n'ont point passé par le travail de la liquation, ils sont sans mêlange & viennent en partie des mines du Hartz & de celles du pays de Hesse.

Le procédé de la fabrication du laiton est le même que nous avons déjà détaillé, & que l'on trouve dans les cahiers des arts & métiers de l'académie royale des sciences. Nous ne décrirons des opérations de cette fabrique que celles qui peuvent lui être particulieres.

Cadmie.

S. II. Cet établissement n'a eu lieu qu'en raison de la quantité de cadmie que produit la fonte des mines de Rammelsberg, qui s'attache contre les parois intérieurs des fourneaux, & qui tient lieu de calamine dans le mélange avec le cuivre pour faire le lairon; cette cadmie est une chaux de zinc de couleur blanche & verdâtre, celle-ci est la meilleure & se ramasse sur le devant des fourneaux. On en distingue encore une espece de couleur noire, plus légere & brillante dans sa cassure, comme si elle étoit composée de grains de mica, on la nomme schwals; c'est celle qui se rassemble du côté de la tuyere, qui étant exposée à une plus grande chaleur, ne peut pas retenir autant de zinc que l'autre, de maniere qu'elle n'en contient pas assez pour l'employer avantageusement; mais cette premiere quoique pour certains usages est bien inférieure en qualité, à celle qui se trouve dans les déblais & fcories provenant des fonderies des anciens, ce qui a donné lieu de croire qu'elle se bonnisioit en vieillissant, ce qui n'est qu'un préjugé; il est vrai que cette cadmie est plus pesante & plus riche, ce qui provient indubitablement de ce que les minérais contenoient alors une plus grande quantité de blende; peut-être aussi que par la disposition des fourneaux, la chaux de zinc étois plus pure.

Cette cadmie & celle que l'on ramasse dans les sourneaux sont suffisantes à l'entretien de cette sabrique; on paie la premiere à raison d'un rixdaler ou environ 4 liv. 10 s. le quintal, chaque particulier a la permission d'en faire la recherche dans les ancien-

nes scories; le prix de la seconde n'est que le dixieme ou le douzieme de l'autre.

S. III. La cadmie après avoir été bien nétoyée morceau par On fait griller la cadmie. morceau, pour en séparer toutes les parties terreuses est grillée une fois dans un petit fourneau d'environ 6 pieds en quarré, recouvert d'une voûte ou dôme, dans le centre de laquelle s'éleve une cheminée & fermant pardevant avec une porte. Ayant fait un bon lit de bois de corde, on le charge de 60 quintaux de cadmie, qui après ce grillage est pilée sous un bocard à trois pilons, & ensuite broyée sous une petite meule pour la rendre

S. IV. Pour le laiton de premiere fonte nommé menge presse, on fait un mélange de 40 livres de cuivre pour être divisées dans sept creusets, & de 80 livres de cadmie des anciens, auquel on ajoute plus ou moins de poussier de charbon, suivant que les creusets peuvent en contenir; de ce mêlange on a un produit de 55 à 56 livres de laiton qui sert d'addition dans la fonte suivante.

plus fine.

Mélange.

La composition est de 30 livres de cuivre, 45 livres de cadmie des anciens, 10 livres de laiton de la premiere fonte, & 43 livres de rognures ou mitrailles jaunes. On en obtient une table du poids de 93 à 94 livres.

Le laiton qui est destiné pour être coulé, & qui est trop aigre pour être battu, se fait comme il a été dit ci-dessus, mais au'lieu de la cadmie des anciens, on y emploie de la nouvelle.

Ces deux fontes exigent 12 heures, ainsi on retire & on recharge les creusets deux fois dans les 24 heures; mais cette manœuvre est disposée de façon qu'il y a une heure d'intervalle d'un fourneau à l'autre pour couler les tables.

S. V. Lorsqu'au lieu de cadmie on emploie de la blende, comme cela arrive quelquesois, on la fait piler également, griller dans un fourneau de réverbere, & broyer fous une meule. Comme celle dont on se sert est très-pure, on en obtient un trèsbeau laiton; mais pour avoir la même augmention en cuivre, il en faut presque le double autant que de cadmie.

# OUATRIEME MÉMOIRE.

METHODE avantageuse de griller les mines de cuivre pauvres, mise en pratique aux mines de Chessy en Lyonnois (1).

Par l'EDITEUR, annie 1776;

Les mines ne font pas toujours situées dans des pays où les bois & le charbon sont assez abondans pour soumir à leur besoin, ni assez riches pour supporter les frais de transport de ces matieres que l'on tireroit d'un endroit éloigné. Combien d'exploitations en France ont échoué & n'ont pas été entreprises saute de ces moyens, sandis que d'autres mines moins riches souvent, mais à la portée des sorêts, sont exploitables & donnent même du bénésice? Je pourrois en citer plusieurs de celles de cuivre de l'Allemagne & du Nord très-renommées, qui ne rendent pas plus de un & demi à deux pour cent par quintal, que l'on travaille cependant avec prosit.

Si les mines du Lyonnois qui ont toujours été dans le cas de payer ces matières fort cheres, ont prospéré depuis leur établissement, elles doivent leur succès-moins à la richesse des minérais qu'elles produisent qu'à leur abondance, & aux recherches soutenues qui ont conduit à de nouvelles découvertes; elles le doivent encore aux objets d'économie que les entrepreneurs out apportée dans toutes les opérations; tel est celui d'un grand sourneau à rassiner le cuivre, que seu mon frere sit construire en l'année 1754, dans lequel on opere sur 50 quintaux à la sois, tandis que l'on ne peut rassiner sur le petit soyer ordinaire que 2 à 3 quia-

KRUX

<sup>(1)</sup> Ce Mémoire a été lu à l'académie royale des sciences en 1777,

taux ainsi qu'il est encore usité dans plusieurs fonderies d'Allemagne : ce fourneau est le seul de cette espece (\*).

(\*) Voyez le J° Mém.

Dans le nombre des économies qui concernent les fontes, celle de l'application de deux soufflets de bois doubles à chaque fourneau au lieu d'un, n'est pas moins intéressante; la fusion en est beaucoup plus accélérée sans consommer une plus grande quantité de oharbons: mais une des plus importantes, est celle de l'emploi du charbon de terre dans les fontes préparées à la maniere des Anglois, & tel que je l'ai indiqué dans le procédé que j'eus l'honneur de présenter en l'année 1770 (\*).

L'avantage que l'on retire de ce combustible est si bien constaté, XVe Mem., qu'au lieu de l'employer dans les fontes par tiers avec le charbon de bois, on en met aujourd'hui les deux tiers, quelquefois même il est employé seul, sans que l'on puisse craindre de scorisser du métal, sur-tout lorsque l'on aura à traiter des mines pauvres & sulphureuses, en observant de ne s'en servir que dans la premiere fonte du minérai. Conduit par les mêmes motifs d'économie, je me persuadois que l'on pourroit faire bénéficier les mines pauvres de Chessy, en opérant sur la plus grande quantité possible, & je me livrai d'autant plus à cette idée, qu'il en résulteroit nécessairerement pour le public une influence sur le prix du charbon de bois.

Les divers procédés que l'on emploie à griller les mines, & que l'on trouve décrits dans la traduction de Schlutter par M. Hellot, m'avoient fait naître beaucoup d'idées à ce sujet, qui n'ont été affermies qu'après mon voyage du nord, où de toutes les méthodes usitées celle du bas Hartz m'a paru la plus avantageuse. Relativement à l'espece de minérais que j'avois en vue, je m'appliquai donc pendant le séjour que je sis à Gossar, à en suivre tous les détails & à en connoître toutes les manipulations; c'est d'après ces observations que je proposai d'en faire un essai, qui eut tout le succès que je pouvois en espérer, & j'ai à m'applaudir d'avoir introduit en France un procédé qui n'est usité que dans le bas Hartz, & qui peut devenir utile à d'autres exploitations du royaume.

Tome III.

Mais avant que d'entrer dans la description de ce procédé qui sait l'objet de ce Mémoire, il convient de donner une idée des minérais que produit la mine de Chessy, & de la maniere ordinaire de les traiter par le grillage: je comparerai ensuite les frais de l'une & de l'autre opération, pour en connoître la dissérence, & l'avantage qui en résulte.

On distingue ces minérais en quatre especes; la premiere est la mine jaune ou pyrite cuivreuse, colorée, mêlée avec de la blende; la seconde est une pyrite semblable qui contient une plus grande quantité de soufre, & à laquelle on a donné la dénomination de mine blanche, comme étant moins colorée; la troisseme est une même pyrite très-sulphureuse, mais beaucoup plus pauvre: on la nomme mine maigre; c'est celle que l'on met à part dans le triage & que l'on grille par la nouvelle méthode.

Enfin une quatrieme espece de pyrite si pauvre, que son produit ne pourroit payer la moitié des frais de sonte; on la met au rebut.

De tous les minérais, les pyrites cuivreuses sont du nombre de ceux où le métal est minéralisé par une plus grande quantité de sousre, & assez souvent par le sousre & l'arsénic, dont on ne peut le dégager que par l'opération du grillage plus ou moins répétée, qui est la premiere & la principale de celles d'où dépend l'art de sondre les mines, que tout métallurgiste doit avoir particuliérement en vue, & qui peut être avantageuse ou ruineuse à l'entrepreneur, s'il n'a une parsaite connoissance de l'espece de minérai qu'il a à traiter.

Le grillage des mines est une opération par laquelle on parvient, à l'aide d'un seu modéré, à séparer ou plutôt à saire évaporer les matieres sulphureuses & volatiles d'un minérai quelconque, pour le disposer plus facilement dans la sonte à la réduction du métal qu'il contient. On grille les mines, soit sur une aire entourée de murailles plus ou moins grandes, avec un toit ou sans toit, soit sur une aire à découvert

en rase campagne. Ces grillages sont chargés d'une plus ou moindre quantité de minérais.

Les minérais de Chessy dénommés par mine jaune & mine blanche, sont grillés dans des sourneaux de l'espece de ceux qui sont murés de trois côtés & placés sous un toit, ayant 10 pieds de longueur sur 5 pieds de largeur; ces dimensions sont suffisantes pour contenir 400 quintaux de mine triée, que l'on étend sur un lit de 40 à 50 sagots pour le premier seu, qui dure plus ou moins en raison de la quantité de mine blanche que l'on a mêlé à la mine jaune. Par la proportion que l'on y met, il tient ordinairement 8 à 10 jours; mais si le grillage n'étoit composé que de cette premiere, le premier seu y resteroit plus d'un mois, même cinq semaines.

Lorsque ce premier seu est passé & que le grillage est froid, on aransporte le minérai dans un autre sourneau semblable au premier, qui n'en est séparé que par un de ses murs, & dans lequel on a auparavant préparé un lit de sagots plus considérable pour recevoir un second seu; on en use de même pour le 3° & 4° seu qu'il est nécessaire de donner à ce minérai, pour avoir une bonne sonte en le chargeant alternativement de l'un à l'autre sourneau, & en augmentant la quantité de sagots à chaque seu.

Par un arrangement pris rélativement aux dommages que pourroit occasionner la sumée dans les sonds voisins, lors de la poussée des plantes & pendant l'été, ces sourneaux ne sont occupés que pendant l'hiver, & on ne les allume que dans le mois d'Octobre après les récoltes levées; d'où il a résulté une augmentation de ces sourneaux aujourd'hui au nombre de 21, au lieu de 8 qui travailloient anciennement sans interruption.

On prépare pendant l'été la quantité à peu près égale de minérai, ce qui revient au même.

Mais si l'on vouloit traiter de cette maniere les minérais de la troisieme classe, autrement dites mines maigres, on n'en retireroit aucun avantage, le produit seroit absorbé par les frais considéra-

bles qu'on seroit obligé de faire pour la construction de nouveaux fourneaux de grillage; il en résulteroit d'ailleurs l'inconvénient d'un plus grand volume de sumée, qui, quoiqu'en hiver, seroit peut-être naître de nouvelles plaintes.

On ne peut donc en tirer parti que pour un simple procédé; ou dans le cas que la mine de Chessy cessant de produire, il n'y auroit plus de frais d'exploitation & qu'on en auroit en réserve; on seroit certain pour lors d'en retirer un bénésice: au lieu que dans le moment présent où ces frais doivent entrer en compte, leur produit les balanceroit à peine.

Le seul moyen économique de les traiter est de simplisser, autant qu'il est possible, cette premiere opération de grillage, & rien jusqu'à présent ne me paroît mieux remplir l'objet que la nouvelle méthode. Parmi les avantages qu'elle procure, l'extraction du soufre dont le produit est plus que suffisant pour dédommager des frais de journées d'ouvriers & du bois que l'on y emploie, n'étoit pas le seul point de vue que j'avois; mais principalement celui de supprimer à ce minérai les derniers seux de grillage: je pensois avec raison que le seu étant concentré dans une masse considérable où il reste cinq & six mois, devoit beaucoup plus attaquer le minérai, & en le dégageant d'une plus grande quantité de parties volatiles & hétérogenes le disposer par conséquent à la sonte, sans qu'il sût besoin de lui donner d'autres seux, comme cela se pratique à Goslar pour les mines d'argent, cuivre & plomb de Rammelsberg.

C'est ce qui arrive en esset, & qui sera prouvé par le résultat du procédé que je vais décrire, & qui est ici bien moins dispendieux qu'au bas Hartz, où l'on consomme plus du triple de bois pour une moindre quantité; dissérence qu'il faut attribuer à l'espece de minérais moins sulphureuse, plus dure & plus réstractaire.

Ce grillage se fait à l'air libre & à découvert, après avoir mis sur le sol du terrain une quantité suffisante de minérais en poussiere, provenans d'un ou de deux grillages précédens pour sormer

une base de 30 pieds en quarré que l'on éleve de 8 à 10 pouces, & après en avoir battu & nivellé la surface, l'on y arrange deux lits de bois de corde bien sec, partie en bois de chêne & partie en bois blanc, c'est-à-dire, qu'en mettant des bûches entre les vuides que laissent celles du premier lit, qui cependant sont jointes dans une partie, ces dernieres en forment une seconde; on en fait encore un troisseme avec des sagots, qui servent d'ailleurs à retenir le même minérai (\*).

L'arrangement du bois qui compose les deux premiers lits, se pl. 10, sig. 4, se fait de saçon que dans chacune des faces d'un angle à l'autre, rexplicationcomme dans le milieu, les bûches forment des canaux ou soupiraux d'une largeur un peu moindre que leur longueur, à peu
près de 3 pieds, afin qu'elles puissent en supporter d'autres en
travers & de la hauteur de leur épaisseur. Ces canaux se croisent
& se communiquent; ils sont indispensables pour exciter le grillage à s'allumer.

La base du grillage peut se faire indisséremment avec d'autre terre que celle du minérai, dont on en mettroit seulement une petite couche par-dessus.

Dans le grillage, comme dans toutes les autres opérations de métallurgie où l'on emploie du bois, il est de la plus grande importance qu'il soit sec. On sent de reste l'inconvénient de celui qui ne l'est pas, il brûle difficilement & ne donne qu'une sumée humide & presque point de slamme; d'où il résulte une plus grande consommation & par conséquent plus de dépense.

L'espace ou le vuide que forme la croisée des soupiraux qui passent par le centre du grillage, & qui est d'environ 3 pids en quarré plus moins suivant la longueur des bûches, dont on recouvre celles du premier lit, se remplit avec une ou deux voies de charbon de bois jusqu'à la hauteur de 12 à 15 pouces, & on étend le surplus sur chacun des quatre canaux.

Sur ce charbon & positivement au point du centre, on y place perpendiculairement un tuyau ou espece de cheminée par lequel on met le seu au grillage.

L'usage à Goslar est de former ce tuyau avec quatre bûches; choisies des plus larges, qui se placent perpendiculairement l'une à côté de l'autre, & laissent entr'elles une ouverture de 5 à 6 pouces; on les prolonge encore de la longueur d'une bûche en les surmontant de quatre autres semblables, mises dans la même position, ce qui se fait à mesure que l'on éleve le grillage qui doit arriver à cette hauteur; mais pour les soutenir dans cette situation, on en a d'autres que l'on pose obliquement contr'elles, & pour que l'ouverture du tuyau ne soit point retrécie par le poids & la charge du minérai, on introduit dans son intérieur des morceaux de bois refendus ou espece de tisons qu'i le tiennent en raison. Mais pour plus de commodité, j'ai substitué à ces bûches un tuyau d'une seule piece & construit avec de fortes planches, auquel on a donné 6 pouces d'ouverture, & 8 pieds & demi de longueur, ce qui forme à peu près la hauteur d'un grillage à contenir 5 mille quintaux de minérai; on y a placé dans l'intérieur & transversalement des petits morceaux de bois qui servent d'arcboutans, & le rendent beaucoup plus solide que celui qui est fait avec des bûches.

Le lit de bois étant disposé de la maniere qu'il a été dit, on y apporte, soit avec la brouette ou avec des balles, le minérai trié en morceaux plus ou moins gros, mais d'une grosseur qui n'excede pas celle d'un poingt. On en garnit premiérement toute la surface pour faciliter le chargement, que l'on commence toujours par le milieu en le rangeant autour du tuyau, & que l'on continue avec égalité & quarrément, en laissant 2 pieds & demi environ de rebord sur chaque sace, de saçon que le grillage sorme une espece de pyramide tronquée & s'éleve en diminuant jusqu'à sa hauteur, & que dans cet endroit il n'ait que le tiers de sa base, c'est-à-dire, to pieds en quarré.

Quand on a achevé de charger le grillage, on en recouvre les quatre faces avec du menu minérai & en poussière, en commençant par l'espace que l'on a laisse sur les bords, & que l'on élevé

à fur & mesure jusqu'à la hauteur du gros minérai. On donne à cette ouverture au moins 10 pouces d'épaisseur, quelquesois même un pied, ce qui n'est que mieux pour forcer le soufre à s'élever.

Dès que cela est fait on met le seu au grillage, en jettant dans le tuyau quelques charbons allumés; il prend d'abord aux tisons, ensuite au charbon sur lequel il repose, & se communique peu à peu dans toute son étendue, au moyen du courant d'air qui y est amené par les soupiraux.

Après les deux ou trois premiers jours qu'on a mis le feu, ce qui dépend du vent qui regne & de la conduite de l'ouvrier, le bois est entiérement consumé; mais comme le tuyau qui servoit de cheminée l'est beaucoup plutôt, même le premier jour, on remplace le vuide qu'il a laissé par quelques balles de gros minérai que l'on jette dans le centre; aussi-tôt après on recharge le grillage avec du minérai crud bien lavé & criblé en morceaux de la grosseur d'une noisette, dont on met une épaisseur de 8 à 9 pouces. On continue ensuite d'élever la couverture des côtés jusqu'à cette hauteur & avec les mêmes matieres, & à l'extrémité supérieure de chacun d'eux, on y forme un bourlet de 3 à 4 pouces, que souvent on est obligé de resaire plusieurs sois pendant la durée du grillage.

Cette précaution quoique nécessaire n'est pas des plus importante, mais une bien essentielle est celle de boucher avec soin toutes les ouvertures ou sentes qui se son, soit dans les côtés ou dans le bas du grillage, & qui sont fréquentes dans le commencement par l'affaissement qui se sait à mesure que le bois se consomme, & de ne laisser d'autre passage à la sumée que le vuide qui se trouve entre les morceaux de minérais; ces sentes & ouvertures se réparent en rechargeant du menu minérai, & en frappant par-dessus avec le revers d'une pelle.

La petite mine que l'on a mise sur le grillage ne tarde pas à être pénétrée par le soufre, qui se maniseste en une espece de graisse noire & luisante, & qui s'enstammeroit bientôt si l'on n'y remé-

dioit. Aussi-tôt que cette graisse paroît être répandue sur toute la surface, ce qui arrive ordinairement après les 2 ou 3 premiers jours, on la recouvre avec de la terre de mine provenant des anciens grillages, de 2 à 2 pouces & demi au plus d'épaisseur, & l'on travaille tout de suite à sormer les trous ou especes de creusets propres à réunir le sousre en susion. Il n'en est pas de même à Goslar pour le tems où il saut saire les trous; ce n'est qu'après 15 jours que le sousre se développe & paroît sur la surface, ce qui provient de l'espece du minérai qui a besoin d'une forte chaleur pour l'abandonner.

Quand on peut se procurer des déblais de menu minérai qui a passé par le seu & par la lessive du vitriol, & exempt de pyrites, ils sont le meilleur esset pour mettre par-dessus le menu minérai crud, sans néanmoins être dispensé d'y mettre les deux pouces d'épaisseur de celui dont on vient de parler, qui est indispensable pour modérer l'action du seu, & qui en même tems facilite les ouvriers à faire les trous, en retenant la sumée qui les incommodérerit.

Pour faire ces trous, on a un morceau de plomb de figure demi-sphérique, fixé à l'extrémité d'un manche de bois avec lequel en frappant sur ce menu minérai, on leur donne la forme d'un cône renversé de 7 à 8 pouces de profondeur, sur 10 à 12 pouces de diametre.

Il suffit d'avoir sur un grillage 25 de ces trous que l'on rend à peu près égaux, & dont on unit les parois autant qu'il est possible en se servant de la même terre de mine; on a le même soin pour les réparer lorsqu'il s'y fait des sentes ou ouvertures, comme cela arrive quelquesois.

Aussi-tôt que les trous sont préparés, le soufre ne tarde pas à s'y rassembler, sous la sorme d'une huile épaisse que l'on retire des uns & des autres 2 ou 3 sois par jour. Lorsqu'il y en a de ramassé, l'ouvrier le puise avec une cuillier de ser & le verse dans un baquet ou seau où l'on a mis de l'eau; il continue de suite en

le versant l'un sur l'autre; le soufre s'y fige & en se réunissant il prend la forme du seau.

Du tems de Schlutter on retiroit au bas Hartz du soufre en stalactites que l'on nommoit soufre vierge, en laissant une ouverture dans l'une des faces du grillage, par laquelle il dégoûtoit sous différentes formes; mais cette méthode n'a plus lieu depuis long-tems, que l'on a reconnu qu'elle étoit préjudiciable au produit de l'autre, dont on obtenoit une bien moindre quantité.

Un guillage tel que je viens de le décrire composé de 1 mille quintaux reste en seu au moins six mois, pendant lequel tems on recueille chaque jour de 20 à 25 livres de soufre l'un dans l'autre. quelquefois même il en produit beaucoup plus, souvent bien moias, & d'autrefois point du tout, ce qui dépend absolument des vents & de la saison, mais encore du soin que prend l'ouvrier chargé de la conduite du grillage; il est aussi très-important que ces grillages se fassent dans un tems sec. On a observé à Goslar que les saisons les plus savorables pour obtenir plus de soufre étoient celles du printems & de l'automne, que les vents d'ouest & de nord-ouest y étoient très-contraires, par la raison qu'ils agissent quelquefois si vivement que le soufre se brûle; d'autres fois ce sont des fortes pluies qui étouffent le grillage. Dans le premier cas, il n'y a pas d'autre moyen que d'avoir recours à du menu minérai mouillé que l'on répand sur toute la surface; & dans le dernier, il faut ouvrir dans un des côtés pour donner de l'air & exciter le grillage à se rallumer.

A Chessy au contraire qui est un climat beaucoup plus chaud, j'ai observé que le vent le plus avantageux pour obtenir une plus grande quantité de sousre, étoit celui du nord quand l'air est sec & froid, mais que les pluies y étoient également contraires quand elles avoient de la continuité; les grandes chaleurs y sont également nuisibles.

Pour garantir le grillage des vents contraires, j'ai essayé, comme je l'ai vu pratiquer à Goslar, de mettre du côté qu'il Tome III.

vient sur les bords de sa partie supérieure, une ou deux planches de champ; j'ai aussi éprouvé de faire construire par-dessus une espece de toit pour le mettre à labri des pluies, mais l'un & l'autre moyen ont été inutiles, comparaison faite avec un grillage semblable où l'on ne les avoit pas employés.

Le dernier des grillages qui ont été faits l'automne dernier de cinq mille quintaux, a rendu 50 quintaux de soufre brut, mais on ne doit pas compter sur cette quantité: le minérai peut être plus ou moins sulphureux; le produit ne doit être pris que sur la totalité de plusieurs grillages, dont le résultat est de 30 à 40 quintaux par chacun d'eux.

A présent si l'on compare les frais de cette méthode avec ceux de l'ancienne, on trouvera un bénésice de 669 liv. sur 5000 quintaux de minérai, ou de 2 s. 9 d. par quintal.

Pour griller 400 quintaux de minérais en suivant le procédé ordinaire, on consomme 300 fagots à 10 liv. . . 30 liv.

Mais l'objet le plus spécieux est, comme je l'ai déjà dit, de pouvoir sondre le minérai après le premier seu, sans qu'il soit besoin de lui en faire subir d'autres: ce fait est prouvé par le resulat de la sonte de 7000 quintaux provenans des premiers essais, qui ont produit à raison de 3 pour cent, 21 milliers de cuivre. Un autre avantage non moins important est de sondre ces mines pauvres avec une bonne partie de charbon de terre désoufré, que les entrepreneurs retirent depuis peu de Sainte-Foi l'Argentiere, qui revient à meilleur compte que celui de Rive de-Gier; l'on ne doit pas oublier non plus l'avantage que l'on trouve à préparer pendant l'hiver 12 à 15 mille quintaux de minérai, pour occuper les sourneaux de sonte pendant le courant de l'été, où ordinairement il ne reste plus de bonne mine à sondre.

Cinq ou six grillages montés suivant le nouveau procédé, peuvent être conduits par un seul ouvrier, & seulement par intervalle quand le besoin l'exige.

Lorsque je sis mes premiers essais, je commençai d'abord par un grillage de 3000 quintaux, un second de 2000, & un troisieme de 3000. Le premier réussit très-bien; il n'en sut pas de même du second, dont le seu sut poussé si vivement que la majeure partie du soufre sut brûlée, & que l'on n'en retira presque point, ce qui provenoit d'un trop grand courant d'air, qui y étoit amené par des canaux ou soupiraux en croix, que l'on avoit imaginé de pratiquer dans l'épaisseur de la base pour régler le seu, mais inutilement; on les a supprimé depuis: la couverture d'ailleurs n'étoit pas assez épaisse. Le troisseme, quoique construit de même, eut un meilleur sort, par la précaution que l'on prit de boucher exastement la sortie de ces soupiraux.

Du premier & du dernier on eut un produit, avec le peu que l'on retira du second dans le commencement, de 50 quintaux de soufre, & le minérai grillé sut sondu comme il a été dit.

Du succès des premiers & derniers essais, il en a résulté qu'il seroit procédé l'hiver prochain à une nouvelle épreuve sur les minérais de la seconde espece dénommés par mine blanche, de la réussite de laquelle je suis persuadé d'avance par la quantité de soufre qu'ils contiennent (1). Il n'en a pas été de même de l'essai

<sup>(1)</sup> Cette épreuve a été faite avec succès, & l'on grille aujourd'hui par cette méthode sous les minérais médiocres & pauvres, que l'on sépare de la mine jaune dans le triage,

fait l'hiver dernier de ceux de la mine du Pilon, que les mêmes entrepreneurs font exploiter à Saint-Bel, qui n'a pas réussi du tout; les minérais de rebut sont trop pauvres & trop peu chargés de soufre.

D'après tous ces détails, il est constant que toutes les sois que l'on aura à travailler des mines où le soufre abonde, il n'y a pas à hésiter, toutesois après des épreuves bien faites, d'employer cette méthode, quand même on seroit obligé de leur donner d'autres seux de grillage; j'ai lieu de croire qu'il en résulteroit toujours un avantage; je suis très-convaincu aussi qu'elle réussiroit très-bien sur de simples pyrites, pour en extraire seulement une partie du sousre qu'elles contiennent, dont la valeur payeroit audelà les frais.

Les Hongrois dans une de leurs mines de cuivre emploient une autre méthode très-ingénieuse, d'extraire le soufre du minérai en même tems qu'on le grille, par laquelle on en retire certainement une plus grande quantité, mais avec beaucoup plus de dépenses. On opere sur une quantité double, c'est-à-dire, sur 10 à 12 mille quintaux, que l'on met dans un grand sourneau muré de quatre y.tapt. côtés (\*).

(\*) Voy. lapl. IV, fig. 7, 8, 9, 10 & 12, & l'explicae tion.



# CINQUIEME MÉMOIRE.

DESCRIPTION d'un grand fourneau à raffiner le cuivre, construit au mois d'août 1755, dans la fonderie des mines de Chessy en Lyonnois, dans lequel on raffine tout le cuivre provenant desdites mines, & de celles de Saint-Bel.

ANNÉE 1761:

#### SECTION PREMIERE.

S. I. AVANT la construction du fourneau (\*), on rassinoit le (\*) Pl. V, cuivre des mines de Saint-Bel & de Chessy sur un petit foyer (\*\*); fig. 1, 2, (\*\*) Pl. mais ayant lu dans le Traité des fonderies de Schlutter, que dans cer- fig. 1, taines fonderies des mines d'Allemagne, on raffinoit le cuivre avec fuccès dans un grand fourneau, & avec moins de frais que sur le petit foyer, je pensai que pour diminuer la dépense de l'exploitation. il conviendroit de suivre la même méthode. Je vis en même tems que les cuivres que l'on traitoit dans ces fourneaux, provenoient du travail de la liquation, & qu'ils contenoient par conséquent du plomb qui aide beaucoup à la fonte, & accélere la scorification des parties hétérogenes, comme fer, zinc, arsénic, &c. lesquelles sont unies ordinairement au cuivre qui n'est pas rassiné, & que l'on ajoutoit jusqu'à deux quintaux de plomb, sur chaque raffinage de 40 quintaux de cuivre qui n'a pas passé par le plomb. Ces considérations suspendirent quelques tems la résolution où j'étois, de proposer aux intéressés de ces mines de faire construire un grand fourneau à raffiner, puisque le cuivre de Saint-Bel provient d'un minérai très-ferrugineux, & celui de Chessy d'un

minérai uni à quantité de blende, & dont le cuivre contient par conséquent du zinc; dans l'un il faut scorifier le fer, & dans l'autre le zinc. On fait que ces matieres exigent une chaleur trèsvive pour se scorifier; d'où je conclus que si l'on vouloit se servir des fourneaux dont parle Schlutter, on seroit dans la nécessité d'ajouter du plomb; & quoiqu'il y eût encore de l'avantage à le préférer au petit foyer, je pensai que si l'on pouvoit augmenter le degré de chaleur auxdits fourneaux, on pourroit se dispenser d'ajouter du plomb; j'avois déjà formé plusieurs projets de fourneaux, lorsque je sus envoyé à Sainte-Marie aux mines, où je vis que l'on se servoit de celui qui est représenté sur la planche XLIV du Traité des fonderies de Schlutter, mais seulement pour séparer le plomb des mattes comme on le pratique dans le pays d'Hanovre, & ensuite le cuivre noir des mêmes mattes après qu'elles ont été fondues; & comme ce cuivre est encore mêlé au plomb, pour en séparer l'argent par la liquation, je proposai au directeur de suivre la méthode décrite par Schlutter, pour raffiner le cuivre dans le même fourneau; il le fit exécuter & je fus témoin de la réussite. Il cessa alors de faire raffiner sur le petit soyer où l'opétation étoit extrêmement longue, & consommoit beaucoup de charbon, parce que le plomb uni au cuivre se révivisioit de nouveau par le contact immédiat du charbon qui lui communiquoit du phlogistique; l'arsénic ne se scorifioit ainsi que difficilement, car on retiroit fort souvent du culvre qui n'avoit pu parvenir au vrai point de raffinage; il n'en est pas de même du réverbere où l'opération se fait par la flamme. Cependant celuidont je parle, ainsi que tous ceux dont on se sert en Allemagne, perdent beaucoup de chaleur par les trois bouches à feu qui restent ouvertes pendant l'opération; c'est pourquoi ayant projetté de nouveau de perfectionner le grand fourneau de raffinage, je fil's d'avis de fermer toutes ses ouvertures pendant l'opération, & de suppléer aux bouches à seu une grande cheminée sort élevée: celle du fourneau Anglois me parut très-propre pour cela. De

cette façon l'augmentai le courant d'air dans le fourneau, & conséquemment le volume pour la pression d'une colonne plus élevée, & qui divisant davantage les particules de feu, leur donne plus de force pour pénétrer dans les pores du métal. La façon de diriger le vent des soufflets me parut aussi très-importante; c'est pourquoi je disposai la chausse ou réverbere, de saçon qu'elle portât la flamme devant la tuyere, d'où le vent des soufflets la reporte sur le cuivre : je fis en conséquence le dessin du fourneau que je projettois, je distribuai de mon mieux toutes les parties relatives à l'aisance de l'opération, & tâchai de ne rien oublier de ce qui pouvoit contribuer à la perfection de ce fourneau. En ayant informé les intéressés, ils obtinrent de M. Trudaine que je me rendrois à Chessy pour l'y faire construire.

S. II. Pour construire ce fourneau, on a tracé sa forme telle Construction qu'elle est représentée par les premiers plans, avec 3 pouces tout du fourneau. autour de plus d'étendue; on a creusé & enlevé tout ce terrain Fondation du jusqu'au solide que l'on a rencontré à 4 pieds de profondeur, sourneau. comme on peut le voir dans les deux coupes; on a fait alors un Fig. 3 & 4. massif de maçonnerie de 3 pieds 6 pouces de hauteur, sur lequel on a tracé les canaux pour l'humidité; on a élevé ensuite le corps de la maçonnerie de 6 pouces, laissant le vuide des canaux à cette hauteur qui est celle du terrain de la fonderie; on a fait une recoupe, de 3 pouces tout autour, son étendue a été pour lors semblable à celle marquée par les deux plans; on a recouvert les canaux avec des pierres plattes, sur lesquelles on a formé des petits soupiraux ou ventouses; c'est à cette hauteur qu'a été fait le plan inférieur. On a entouré ces ventouses de scories, on les en a aussi recouvert de l'étendue du bassin, sur lesquelles on a arrangé des briques droites ou verticales (\*), ce qui est à préférer Briques droites à préférer à l'argille dont on se sert ordinairement pour les fourneaux, à l'argille.

parce qu'elle est sujette à se sendre en la faisant sécher, & ne (†) Voyer les fig. 3 & 4. donne pas autant de passage à l'humidité; cependant on en met environ un pouce d'épaisseur sur les briques, afin d'empêcher le

cuivre de pénétrer dans le cas que le bassin formé de brasque vienne à s'élever pendant l'opération. On bat par-deffus cette terre environ un pied d'épaisseur de brasque, comme il sera expliqué dans le procédé, avec laquelle on forme un bassin capable de contenir la quantité de cuivre que l'on y veut raffiner. Ce bassin avoit d'abord été fait de 9 pieds & demi de long, sur 7 pieds & demi de large, mais on a diminué son étendue tout autour, comme il paroît par le plan supérieur; elle est plus que suffisante pour y raffiner 50 quintaux & même 60 à la fois. Cette recoupe est devenue très-utile au fourneau, puisqu'elle sert à y faire une chemise ou doublure que l'on peut réparer sans que la voûte puisse être endommagée. Cette voûte de même que la chemise Briques blan- sont construites avec des briques faires d'une argille blanche que l'on tire du Dauphiné, n'en ayant point trouvé d'autres jusqu'à rieur du four présent dans le pays, qui puisse supporter le degré de chaleur du fourneau sans se scorifier.

ches dont on fait l'inténcau.

L'intérieur du conduit de la petite cheminée qui communique à la grande, est fait pareillement avec des briques de la même terre, ainsi que la couverture dudit conduit, mais en briques beaucoup plus grandes. L'extérieur du conduit est fait en briques ordinaires, c'est pourquoi on a marqué le tout avec une teinte (") Voyetles rouge (\*).

fig. 3 & 4. Soupirauxou ventoules.

Dans l'épaisseur des murs du fourneau, on a ménagé tout autour 2 rangs de petites ventouses ou soupiraux pour l'évaporation de l'humidité, dont les unes prennent depuis les briques & les autres depuis la brasque en dedans, & montent obliquement jusqu'au dehors; elles sont absolument nécessaires, on ne sauroiten faire une trop grande quantité; & on en sera convaincu si l'on fait attention jusqu'à quel point l'eau peut être raréfiée par la chaleur; malgré cela il n'arrive què trop souvent (lorsque l'on a été quelque tems sans rassiner), qu'il sort une slamme bleuâtre à travers les murs. quelquefois par les soupiraux, qui est suivie d'un bruit considérable, & qui ébranle le fourneau, & peut occasionner que la brasque

qui forme le bassin ne s'éleve, & que le cuivre n'entre par dessous. On doit aussi observer qu'il faut au moins que le mur de derriere du fourneau soit bâti avec un mortier de terre, au lieu d'y employer de la chaux & du sable, qui devenant trop compacts, empêchent. la sortie de l'humidité, & par cette raison causent des ébranlemens.

Lorsque je fis construire ce fourneau, je n'avois pratiqué à la chauffe qu'un simple cendrier pareil à ceux qui sont usités en Allemagne; depuis je l'ai fait beaucoup plus bas pour augmenter la colonne d'air & procurer plus de chaleur, je n'avois également fait placer qu'un soufflet double à la tuyere : je me suis déterminé à en ajouter un second; ces changemens ont avancé l'opération au moins de deux heures, & ont diminué en proportion la consommation du bois.

### SECTION II.

### Procédé du raffinage du cuivre.

J'observerai avant toutes choses que l'on ne sauroit trop faire Sécher un pareil fourneau avant que de commencer à y raffiner. Pour n'avoir attendu que 15 jours après son entiere construction, dont 8 avoient été employés à y entretenir un peu de feu, je fus sur le point de douter de sa réussite, comme on va le voir.

S. I. Ayant fait former le bassin avec de la brasque, ainsi qu'il sera dit plus bas, je fis arranger 30 quintaux de cuivre noir dans le fourneau; on ferma les ouvertures & l'on mit du bois dans la chauste, mais malgré un seu très-vif que l'on entretint pendant 15 heures consécutives, on ne put parvenir à faire fondre le cuivre; je l'attribuai en partie à l'humidité du fourneau, mais je crus aussi que la nature du cuivre demandoit que l'on y ajoutât du plomb; c'est pourquoi je ne me rebutai point & me déterminai à imbiber ce cuivre dans le bassin de réception du fourneau à manche, d'une quantité de 5 pour cent de plomb : ce cuivre ainsi imbibé fut fondu & raffiné fort aisément dans le fourneau de plomb. réverbere. J'essayai pour une seconde opération de ne mettre que

moitié cuivre imbibé & moitié cuivre sans plomb, ce qui ne faisoit plus que 2 & demi pour cent de plomb. On fit deux raffinages de 30 quintaux chacun dans cette proportion. Enfin voyant que le fourneau devenu parfaitement sec avoit une chaleur bien au-dessus des précédentes fois, je sis de nouveau un Combien raffinage avec du cuivre sans plomb, il réussit : j'augmentai aussi on raffine de la quantité, de sorte que chaque raffinage est fixé aujourd'hui à 50 quintaux. Il fallut en conséquence agrandir les bassins de réception qui n'avoient alors que 4 pieds de diametre extérieurement. Quoique l'on ait également réussi à en mettre 60 à la sois, on n'a pas continué par l'embarras de retirer les rosettes qui sont. pour lors trop pesantes; il a fallu du tems pour amener cette opération au point où elle est, sur-tout ayant été obligé de sormer des ouvriers qui n'étoient accoutumés à travailler que sur le petit. foyer; c'est la méthode que l'on suit à présent que je vais décrire.

cuivre à la fois.

Comme on place la tuye-

Il est très-essentiel de bien placer la tuyere pour cette opération; on a reconnu qu'en donnant 6 lignes d'inclinaison ou pente à son plan horisontal qui dirige le vent des soufflets sur le cuivre, c'étoit la placer le plus avantageusement pour ce sourneau.

Composition de la brasque du grand bas-Sa.

S. II. Le bassin servant à contenir le cuivre est formé avec une brasque composée de deux parties & demie d'argille, & de deux parties de charbon réduit en poudre, lesquelles ont été auparavant pilées & passées par un crible; sur quatre parties de cette composition on en ajoute une de sable également passée par un crible. Cette brasque étant bien mêlée & humectée de saçon qu'elle puisse se pelotter dans la main sans s'y rendre adhérente, le maître raffineur entre dans le fourneau par l'ouverture C, marquée dans l'élévation; un aide lui donne la brasque par ladite ouver-Comment ture de même que par celle B; il en arrange suffisamment sur le brasque dans sol du grand bassin pour former une couche; il sort ensuite du le fourneau, fourneau pour laisser la place aux deux aides qui la battent avec des palettes de bois, comme on le pratique à tous les fourneaux; cette couche battue, le maître raffineur fait avec un ciseau de ser

Ton met la la bat.

Fig. 5.

des raies en tout sens dans ladite brasque & jette un peu d'eau ser toute la surface, afin que la couche supérieure puisse mieux se lier. Il se fait ensuite apporter de nouvelle brasque qu'il arrange comme la précédente, & qu'il bat de la même maniere; il en use de même pour mettre la derniere couche, en observant à chacune de laisser le milieu du bassin plus profond que les bords, avec une pente vers les deux petits murs H du plan supérieur. On prend alors des pistons de fer d'environ 2 pouces de diametre, que l'on fait chauffer à leurs extrémités, pour que la brasque ne s'y attache point, & avec lesquels on bat fortement toute la surface du bassin, de façon que le doigt n'y fasse aucune impression; le maître raffineur prend ensuite le niveau depuis la tuyere, & avec un fer recourbé, il creuse dans la brasque jusqu'à ce que le bassin air 5 pouces & demi de prosondeur dans le milieu; il est du bassin. pour lors d'une capacité suffisante pour contenir 50 quintaux de cuivre, en y comprenant les deux canaux, pour l'écoulement du cuivre, qui s'étendent jusqu'aux murs H du plan supérieur, avec une pente de 3 lignes environ depuis le fond du grand bassin: on apporte ensuite des marteaux larges, arrondis & polis que l'on a fait chauffer auparavant, & avec lesquels on bat encore toute la surface pour la rendre parfaitement unie. Il seroit beaucoup mieux de ne former le bassin qu'avec une seule couche de brasque que -l'on pileroit tout à la fois; mais on ne pourroit se procurer l'aisance nécessaire qu'aux dépens de la chaleur, puisqu'il faudroit élever la voûte du fourneau; pour y suppléer j'avois fait faire un chapeau de fer semblable à ceux que l'on met aux fourneaux de coupelle, mais la chaleur fut trop considérable pour que l'on pût fer quin'a pas continuer à s'en servir; la premiere fois le chapeau se plia, il auroit fallu à chaque raffinage y faire des réparations, soit pour redresser le fer, soit pour le garnir de nouvelle argille. Le grand bassin étant formé comme je viens de le dire, on met une brique devant chacun des petits murs H pour retenir le cuivre; on la lutte avec de l'argille dont on remplit le restant de l'ouverure de chaque

Brasquepour réception.

mur, on prépare ensuite les bassins de percée avec une brasque les bassins de composée de parties égales d'argille & de poussier de charbon. Après qu'elle y a été bien battue, on la creuse en cônes renversés, de façon qu'ils puissent contenir chacun environ 25 quintaux de cuivre; ils ont 3 pieds & demi de diametre intérieurement, sur 16 pouces de profondeur. Lorsque tout a été préparé, on met une pelote de terre devant la tuyere pour diriger le vent des soufflets dans le haut du fourneau, afin qu'il puisse mieux étendre la chaleur jusqu'à ce que le cuivre soit entiérement fondu.

Le maître raffineur se fait ensuite apporter de la paille, dont il couvre toute la surface du grand bassin d'environ 3 ou 4 doigts d'épaisseur, pour empêcher que le cuivre n'y fasse des trous; après quoi il y arrange so quintaux de cuivre noir que l'on fait entrerpar l'ouverture C marquée dans l'élévation; il met les pieces de cuivre les unes sur les autres, mais laissant suffisamment du vuide. entr'elles pour que la flamme puisse y pénétrer, il laisse aussi un' vuide d'un pied & demi entre la tuyere & le cuivre; il a soin de mettre quelques pieces de cuivre sur le canal de la percée qui est près de la petite cheminée, à l'endroit R de la coupe sur la ligne

Comment on arrange le cuivre dans le fourneau. Fig. 5.

> Fig. 3. AB, afin de diminuer l'ouverture pour la sortie de la flamme. L'orsque le cuivre est fondu, le canal est plein de cuivre, ce qui retrécit également ladite ouverture.

Les 50 quintaux de cuivre noir ayant été arrangés dans le fourneau, on ferme toutes les ouvertures avec de grandes briques faites avec de l'argille ordinaire, de la paille hachée & de la bourre de veau; on les lutte bien tout autour & l'on met du boisdans la chauffe dont on entretient le seu, de façon que le cuivre Tems qu'il soit 5 à 6 heures avant d'être entiérement rouge; ceci s'observe raut pour rougir le cui. lorsque l'on a refait deux couches ou même trois, pour la laisser sécher & en faire évaporer l'humidité.

faut pour

On n'est pas souvent dans ce cas; car on peut raffiner au moins 200 milliers de cuivre, sans toucher à celle du fond. Pour la seconde, elle ne dure gueres après 10 à 12 raffinages. Quant à

la supérieure que nests nommerons aétuellement la nommere. elle ne rafife qu'a deux ou trois operations ; mais que l'en retaffe certe première ou non, on force le fou des le commencement, le bassin avant assez le tems de séchor & de séchauster, jusqu'à ce que le cuivre soit sondu; dans ce cas, il ne taut que 3 henres au cuivre pour être parfaitement rouge. C'est alors que l'on fau apules soufflets; le cuivre devient d'abord pâteux, il d'genne entine ; que ten peu à peu jusqu'à ce qu'il soit entièrement fondu; un le reconnoît par un petit trou que l'on a pratiqué dans le milieu de la bri que qui bouche l'ouverture par où l'on décraffe.

\$. III. Du moment que l'on a fair agir les foussier jusqu'à la partier parfaite fusion du cuivre, il faut environ 6 heures, ce qui en l'in bande l' 8 depuis que l'on a commencé à mettre du bois dans la chautte, on a grande attention pendant la fonte, de n'ouvrir aucune qui versure du fourneau ni de toucher la cuivre en autoine mannere dans la crainte de le refroidir, & l'on retard rent par conféquent l'opération : pendant sout ce tems un a finn de prendre de la charbonnaille dans le cendrier pour chariffer les baffins de récognism, en la renouvellant de tems à autre. Ces hassins na se réparers : " neuf quispres 30 ou 40 raffinages; on energiere wiffi in fou ... de charbon a l'encroit ou le fait la percee; un divier d'hours nouve. משפ ומת בישפים שנו ב שנונים שנחנו בח לנולונים , כח מבחישורה מינים שנו का क्यांक्रक के दिल्लाक के बारक क्षेत्रिक का कारण विकास कारण विकास कारण विकास कारण विकास कारण विकास कारण विकास parla lettre B cans l'elevation, on trend enfinte dans a condice to de la ciminonimaille numerous, pour la repander fire le pair du cuivre: elle ferr à réferright es forpres mis figungages que mos es fuite devant fourtettes one farm to fee the hore herprone a chile de fer avec entre de rente de l'arthere Car contrat de fine de la कि जोबर दे कार नजा जा जाका रह जातू है है । प्रश्निक रह जातू है है रहन pouce l'épaitleme que : le manie d'ine product de DOUGE OF OUR TO LINE TO THE COURSE OF THE PROPERTY OF THE PROP Retire Tour & Tarrange Company of Commercial State Commercial charbonnaile a see of the spiritual or of the second

restantes; alors on referme l'ouverture avec la même brique, &

l'on prend l'essai.

Marques que le cuivre d'être raffiné.

on la lutte avec de l'argille; le rassineur passe ensuite derriere la tuyere, & fait sauter la pelotte d'argille dont il a été parlé précédemment; pour lors le vent des soufflets frappant sur le bain de cuivre, l'agite, & par le contact immédiat de l'air, accélere la scorification. Depuis cet instant le raffineur doit visiter souvent la tuyere, pour en ôter, avec une baguette de bois, les morceaux de cuivre qui s'y attachent quelquefois: si ce métal est trop adhé-Comment rent, il y supplée avec une baguette de fer. Il prend ensuite des essais pour connoître à quel point se trouve le cuivre, il a pour cela un fer arrondi & poli aux deux extémités que l'on nomme jer d'essai; il le passe par la tuyere, le trempe dans le cuivre, d'où il l'en retire promptement pour l'éteindre dans un petit baquet d'eau : quoiqu'il soit difficile de donner des regles certaines pour connoître le degré de pureté du cuivre, on peut cependant dire en général qu'il donne par gradation les marques suivantes. Peu de tems après que l'on a décrassé le cuivre pour la premiere fois. donne avant on en prend un essai qui est uni & d'une couleur pâle en dehors mêlé de taches noires, sa fracture est d'un rouge cendré, on le détache en frappant la baguette sur un marteau, après l'avoir nétoyé pour prendre un second essai, & même frotté sur une pierre tendre pour que le cuivre s'en détache plus aisément. Le cuivre du second essai que l'on prend environ un quart d'heure après, devient raboteux sur sa surface extérieure, les ouvriers le nomment la rape; ces essais se prennent de tems à autres; le cuivre devient de plus en plus raboteux & acquiert une plus belle couleur; on y apperçoit intérieurement des taches couleur de laiton & il devient plus mince. A la rape succedent de petites élévations, mais qui sont toutes percées, de sorte que l'essai est encore raboteux au toucher: lorsque ces élévations deviennent plus considérables, quoique toujours perçées; on décrasse le cuivre pour la seconde & derniere fois, de la même maniere qu'il a été décrit; alors le cuivre approche de sa persection, ce que l'on reconnoît à

sa belle couleur, aux élévations qui se ferment en partie, & à ce que l'essai devient de plus en plus uni au toucher. Il s'y forme aussi à l'extrémité un ou deux petits crochets, & l'on y apperçoit des taches d'un rouge sanguin fort unies. Il faut environ une ou deux heures de plus pour que le cuivre parvienne à ce point, Quand est-depuis la premiere fois qu'il a été décrasse, c'est alors que l'on vre est rassdoit faire les percées; un moment auparavant on commence à dégager le passage, en ôtant avec un ringard l'argille que l'on a mis derriere la brique dans le trou de la percée, afin qu'aussi-tôt que le raffineur a reconnu le vrai point du raffinage du cuivre, on puisse le faire couler dans les bassins de réception. On met à cet Comment se effet dans le trou de la percée une barre de fer rond d'environ un fait la perpouce de diametre, pointue à une de ses extrémités, dont l'autre est garnie d'un bouton de fer sur lequel on frappe, jusqu'à ce que l'on pense qu'elle a été assez avant pour faire sauter la brique: on a ensuite un morceau de fer d'un pouce & demi en quarré, sur un pied huit pouces de long en forme de fourche à son extrémité, que l'on met sur le fer de la percée, de façon que ce dernier puisse l'embrasser à l'endroit du bouton (\*). (\*) Pl. V. Un ouvrier le tient perpendiculairement par l'autre extrémité, fig. 6. pendant qu'un autre frappe avec une masse contre un de ses côtés; de cette maniere on retire les fers de la percée & le cuivre coule dans chaque bassin de réception; mais comme il arrive quelquesois qu'une des percées est ouverte plus promptement que l'autre, on a ménagé un canal horisontal pour communiquer aux deux bassins, & éviter le danger qu'il y auroit si le cuivre se répandoit dans la Fig. 2, let. L. fonderie, dont l'humidité le feroit éclater. On n'ôte point la charbonnaille qui a servi à les chausser, & on ne la retire qu'avec les scories qui ont suivi le cuivre; on bouche ensuite les deux trous de percée avec de l'argille pour qu'il ne coule pas davantage de scories; lorsque toute la surface de cuivre a été bien nétoyée, il s'y éleve une espece de sumée qui n'est autre chose que des parties de cuivre sphériques divisées à l'infini, & que l'on nomme par

cette raison cendrée de cuivre (si ce métal étoit un peu moins raffiné il s'en éleveroit encore une plus grande quantité); mais pour en éviter la trop grande abondance, on se sert de plusieurs petits soufflets à bras pour en refroidir la surface, & aussi-tôt qu'il est figé on y répand un peu d'eau, que l'on renouvelle jusqu'à ce que la rosette ait assez de consistance pour être enlevée; on fait venir à cet effet les fondeurs & autres ouvriers qui sont à la portée pour aider à transporter lesdites rosettes; on en met six à chaque bassin pour lever & porter les pieces dans une cuve placée à côté de chaque bassin, & où l'eau se renouvelle continuellement, afin qu'elle soit toujours froide & que le cuivre prenne une plus belle couleur : ces rosettes se levent avec des fourches & des fers plats par le bout, qui servent d'abord de levier en prenant pour point d'appui les cercles de fer fixés autour des bassins afin qu'ils ne puissent être endommagés. A mesure que les rosettes diminuent de diametre & par conséquent de pesanteur, on renvoie les ouvriers à leur premier travail; on en laisse seulement deux à chaque cuve pour les retirer.

S. IV. Le grand bassin peut servir à deux & souvent à trois rassinages, comme il a été dit, sans autre réparation que celle d'enlever les scories qui s'arrêtent devant la percée, & de mettre une nouvelle brique devant chaque petit mur. J'observerai à cette occasion que lorsqu'on fait à neuf toutes les couches qui forment le bassin, on doit avoir sattention de ne pas battre aussi sortement les inférieures que la supérieure, sans quoi la brasque de celle-ci étant frappée & trouvant de la résistance par dessous, ne s'y lie point; c'est par cette raison que l'on ne se sent des pistons de ser que pour battre la couche supérieure. Il n'y a pas encore un an, que voyant que cette couche s'enlevoit fort souvent avant la sin de l'opération, quelquesois aussi-tôt que l'on avoit fait la percée, je l'attribuai d'abord à la négligence des ouvriers; pour m'en convaincre je voulus être témoin de sa préparation, mais la couche résista moins qu'auparavant; je pris dès-lors

le parti de ne faire battre fortement que la supérieure, & on le continue avec avantage; j'aurois cependant defiré qu'elle eût pu résister à plus de deux ou trois rassinages. On prétend que le bassin du sourneau de Tayoba résiste à 10 ou 12; mais je pense devoir l'attribuer au plomb que l'on ajoute au cuivre, qui en se scorifiant s'unit à l'argille & au sable qui composent la brasque après que le charbon en a été détruit, & forme un vernis sur toute la surface : je le crois d'autant plus que les bassins de réception du même fourneau, ne durent pas à beaucoup près autant que ceux du fourneau de Cheffy. Comme il pourroit arriver que par la négligence de ceux qui battent la brasque; il s'enlevât nonseulement une couche & même deux du grand bassin, on y a remédié par celui M, qui est ordinairement plein de poussier de 3º bassin de charbon, mais que l'on peut vuider au besoin pour y faire couler réception. le surplus du cuivre qui se trouveroit trop bas dans le fourneau, au-dessous du niveau de ceux de réception.

S. V. L'opération que je viens de décrire dure ordinairement Combien de 9 à 10 heures. On a reconnu que chaque raffinage consomme l'un raffinage. dans l'autre environ 400 fagots de 4 pieds & demi à 5 pieds de Confommalong, sur 2 pieds de circonférence. Comme la flamme du fagot tourmente beaucoup plus le fourneau que ne fait celle du bois de corde, on emploie fort souvent de ce dernier (1); l'opération n'en devient pas plus chere pour en brûler moins, on retrécit la chauffe comme on peut le voir dans le plan supérieur par la ligne ponctuée lettre B. Il s'en consomme lorsqu'il est refendu, trois moules ou voies au plus, faisant emsemble 184 pieds cubes, lorsque c'est du bois blanc, comme tremble & peuplier; il se consomme bien moins de celui de hêtre, mais on n'en a pas souvent, & d'ailleurs il est plus cher; lorsqu'il est bien sec, il s'en consomme encore moins que la quantité ci-dessus : un maître raffineur & deux aides conduisent ce raffinage.

tems dure un tion du bois.

<sup>(</sup>i) Depuis un grand nombre d'années on ne se sert que du bois blanc resendu, & jamais de fagots.

de terre peuttire employé en raffinage.


Le charbon ... Le charbon de terre peut s'employer utilement pour l'opéra? tion dont je viens de parler, l'épreuve en a été faite; il est vrai qu'une demi - heure après que le cuivre fut fondu, voyant qu'il n'avançoit pas autant qu'avec le bois, je fis achever le rassinage avec des fagots bien secs; & je conseillerois d'en user toujours de même, si on avoit une mine de charbon assez à portée pour que l'on puisse présérer son usage à celui du bois, parce que lorsque le cuivre approche de sa perfection, il seroit à craindre que l'acide vitriolique du charbon ne scorifiat une partie du cuivre; au lieu qu'on ne court pas les mêmes risques si le cuivre noir contient du fer & du zinc, avec lesquels l'acide vitriolique a plus d'affinité.

Dechet du **c**nivre anraf-Snage.

S. VI. Un raffinage de 50 quintaux de cuivre noir rend ordinairement 45 à 46 quintaux de cuivre rosette, ce qui fait un déchet de 8 à 9 pour cent; mais qui n'est qu'apparent, puisque par des essais réitérés, on a reconnu que son déchet réel n'étoit que de 4 & demi à 5 pour cent, attendu qu'il reste toujours beaucoup de cuivre dans les crasses. On sait que dans tel fourneau que cesoit, les scories provenant du rassinage sont toujours riches en cuivre; ce déchet fut constaté l'année derniere par un essai de 200 quintaux cuivre noir en 4 raffinages, dont les scories furent fondues séparément dans un fourneau courbe : il est aussi prouvé que le cuivre fait environ un pour cent moins de déchet dans ce fourneau que sur le petit foyer; je crois que l'on peut attribuer cette dissérence, à ce que l'on persectionne dans une seule opération une quantité qui en exige au moins 20 sur le petit soyer : on sait d'ailleurs que l'on ne peut raffiner du cuivre sans qu'il y en ait toujours un peu qui se scorifie, avec les matieres qui lui sont étrangeres. Plus le volume est grand, plus la quantité qui se scorifie est moindre en proportion; d'un autre côté le petit foyer est un fourneau ouvert, où l'on s'apperçoit que le soufflet enleve des petites parties de cuivre qui se répandent dans la fonderie, la violence du vent en enleve aussi par la cheminée; on en ramasse une partie en Allemagne, en pratiquant une petite chambre dans

la cheminée des petits foyers à raffiner le cuivre. Quant à la différence pour la confommation du bois, il est prouvé que la dépense du grand fourneau est moindre des deux tiers de celle qu'exige en charbon le raffinage sur le petit foyer.

Il résulte de ce détail, que le fourneau à rassiner le cuivre construit aux mines de Chessy en Lyonnois, a plus de chaleur que n'en ont ceux d'Allemagne, & qu'il est conséquemment plus avantageux; celui de Grünenthal en Saxe consomme 438 pieds cubes bois de corde, & environ 24 pieds cubes de charbon pour rassiner seulement 40 quintaux cuivre noir; à Tayoba en Hongrie, on consomme environ 220 pieds cubes bois de corde, pour en rassiner 50, auxquels on ajoute 3 à 4 quintaux de plomb qui se scorifient en pure perte; on sait d'ailleurs que 10 livres de plomb scorissent environ une livre de cuivre.



## SIXIEME MÉMOIRE.

## SPANISHED TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

## SUR UNE NOUVELLE MACHINE A MOULETTES (1).

Per M. Donakoz, ante 1776.

L n'y a pas de machines plus en ulage dans les mines que celles connues sous le nom de machines à moulettes ou molettes; elles servent tant à l'extraction des matieres minérales, qu'à l'épuisement des eaux des souterrains, mais plus particuliérement pour le premier cas; elles sont mises en mouvement par des chevaux. Toutes celles que j'ai vues, tant en France qu'en Allemagne, en Hongrie & autres lieux, ne different essentiellement que dans les proportions; comme cette machine est connue de tout le monde, je n'en donnerai point de description particuliere, je me bornerai à celle de la nouvelle, qui sera même suffisante pour donner une idée de la construction des machines à moulettes ordinaires : & pour mieux en faire entendre les effets & le méchanisme, j'en (\*) Voyet la donne un dessin tout simple (\*).
pl. VII, & Le but qu'on doit se proposer a

Le but qu'on doit se proposer en faisant construire une machine à moulettes, est l'économie; on y parvient, premierement en ménageant la puissance qui est toujours très-dispendieuse, quand on fait agir une machine par des chevaux; deuxiémement en gagnant de la vîtesse. Je crois avoir trouvé le moyen de réunir ces deux conditions, dans la nouvelle machine dont est ici question; je vais faire mon possible pour le démontrer par un calcul simple.

On ne veut employer que deux chevaux à cette machine & leur faire élever mille livres de matieres à la fois, compris le poids du seau; il s'agit de trouver les diametres des cônes qui peuvent

(1) Ce Mémoire a été lu à l'académie royale des sciences, le 20 avril 1776,

le permettre, & la longueur des bras de levier où sont appliqués les chevaux.

On suppose que l'emplacement ne permet de donner aux bras B que 16 pieds de longueur; il s'agit de trouver les diametres des cônes les plus avantageux: je donne à ceux de la figure 10 pieds à la base, & 6 pieds au petit bout; le diametre moyen est par conséquent de 8 pieds. Il faut voir si avec ces conditions, deux chevaux appliqués aux extrémires des leviers, seroient en état de faire monter les seaux ou jalles, (terme en usage dans les mines).

On suppose que la jalle H est au fond d'un puits de 3 ou 400 pieds; que le poids de la corde depuis l'embouchure du puits jusqu'à la jalle est de 650 livres, qu'il faut ajouter aux 1000 livres poids de la jalle chargée, ce qui fait 1650 livres que les chevaux ont à vaincre dans le premier instant. On trouvera l'effort qu'ils ont à faire en ce moment en disant : comme le bras de levier 16 pieds est au poids de la jalle, & de la corde 1650 livres, ainsi 3 pieds rayon du petit diametre du cône, où se trouve la corde dans le premier moment de la montée de la jalle, est à l'effort des chevaux, ou 16: 1650:: 3: x & 16x = 1650x3.  $X = \frac{4950}{16}$ = 309+ $\frac{6}{10}$ , ce qui exprime l'effort qu'il faut pour mettre la machine en mouvement, que deux chevaux sont en état de faire. d'autant plus aisément, que leur charge ordinaire est de 350 livres, & qu'ils ne sont pas aussi chargés dans les autres instans, ainsi que je le ferai voir ci-après; & à la rigueur ils n'ont pas tout ce poids à cause de celui de la jalle G qui tend à les soulager, mais on ne l'estime que pour le frottement qui n'est pas fort considérable dans cette machine.

L'on auroit pu déterminer par le calcul les différens diametres des cônes, qui, comme on le verra à la fin de ce Mémoire, peuvent à la rigueur être plus grands que ceux que je leur ait affignés; mais j'ai préféré de ne leur donner que des dimensions en pieds, sans pouces ni lignes, afin de rendre la chose plus sensible à ceux

qui seront dans le cas de saire construire cette machine. D'un autre côté j'ai menagé la puissance; premiérement, parce qu'il peut arriver que l'on y emploie des chevaux soibles; deuxiémement, que la jalle se trouve remplie de matieres purement métalliques, qui sont beaucoup plus pesantes que les pierreuses: alors les chevaux se trouveroient avoir trop d'effort à faire pour vaincre la résistance.

On a démontré quelle doit être la puissance pour faire monter la jalle dans le premier moment; on va maintenant chercher celle qui est nécessaire quand elle est au haut du puits. Mais avant tout il est bon d'observer, premiérement, que le poids de la corde (ou cable) n'est plus à compter, puisque la jalle pleine est arrivée au haut du puits; deuxiémement, que ce cable couvre la surface convexe du cône supérieur, & qu'il a gagné jusqu'à sa base, tandis que la jalle G est arrivée au fond du puits, d'où l'on peut tirer l'analogie: comme 16 pieds, bras de levier, est à 1000 livres poids de la jalle H arrivée au haut du puits, ainsi 5 pieds rayon de la base du tambour que le cable occupe alors est à la puissance, 16: 1000:: 5: x. Et x = 3't  $2\frac{1}{2}$ , qui est à 3 livres près le même effort que les chevaux font dans le premier moment; ensorte que fi l'autre jalle ne descendoit pas à mesure que celle - ci monte . les chevaux seroient toujours également chargés, indépendamment que le poids du cable HE change à chaque point de la montée; mais l'autre cable qui descend fait un effort qui tend à soulager la puissance.

Nous avons supposé dans la premiere hypothese que le cable pesoit 650 livres, il en est ainsi dans ce cas puisque les longueurs sont les mêmes.

Quand la jalle Gest au sond du puits, le cable du cône insérieur occupe le petit bout du cône : donc il saut faire le calcul sur le petit rayon, & ne pas se borner à soustraire dans l'exemple précédent le poids du cable GF, ce qui feroit une erreur, puisque les deux cables tiennent des places dissérentes sur les cônes; l'un est au petit bout & l'autre à la base, ce qui rend les rayons dissérens,

consequemment les puissances doivent l'être aussi pour faire équilibre.

Il est aisé de connoître l'effet que produit le poids du cable GF, quand la jalle G est au sond du puits, en faisant l'analogie; comme 16 bras de levier, est à 650 livres poids du cable, ainsi 3 pieds rayon du petit diametre du cône est au quatrieme terme, ou 16:650:3:x, ce qui donne que  $x=121+\frac{14}{16}$ .

Ces 121 livres doivent être ôtées des 312 livres que l'on a trouvé faire la charge des chevaux, quand l'une des jalles est arrivée au haut du puits; la soustraction fait voir que les chevaux ne sont réellement chargés que de 191 livres, en négligeant les fractions; c'est le moment, où les chevaux ont le moins de poids à soutenir.

D'où il s'ensuit que deux chevaux sont en état d'élever par cette machine les jalles pesant 1000 livres, avec la plus grande vîtesse que l'on puisse donner dans ces sortes de machines.

Le diametre moyen des tambours étant de 8 pieds, il est évident qu'à chaque tour de manege la tonne monte de 25 pieds un septieme, sans même avoir égard au rayon du cable qui augmente celui du tambour. Les chevaux parcourent à chaque révolution du manege 100 pieds 4 septiemes, ce qui fait voir qu'en 12 tours de manege une des tonnes sera montée quelque chose de plus de 300 pieds, tandis que les chevaux auront parcouru à peu près 200 toises; & comme ils peuvent facilement faire deux mille toises par heure, il s'ensuivroit qu'ils seroient en état de monter 10 jalles de matieres dans ce tems, s'il ne falloit pas les arrêter pour donner celui de décharger la jalle arrivée au haut du puits, & décharger celle du fond, tems qui est ordinairement d'environ deux minutes; mais puisqu'en 60 minutes on peut monter 10 jalles, chaque jalle n'emploie donc que 6 minutes, auxquelles il faut ajouter les deux minutes ci-dessus; chaque jalle prend donc 8 mimutes, tant pour la charger & la monter que pour la décharger; ce qui fait voir qu'en faisant travailler les chevaux pendant six heures de suite, cette machine est en état de monter 45 jalles de

matieres de la profondeur de 300 pieds, & que si elle n'étoit pas arrêtée elle en monteroit aux moins 60.

Ceci me donne occasion de parler d'une méthode que l'on a introduite aux mines de Schemnitz en Hongrie, & qui, quoique décrite dans le IV e Mémoire, tome II, Sect. VI, trouvera ici sa

place.

Ayant reconnu que les jalles avoient plusieurs inconvéniens; premiérement, celui de leur poids qui ne laisse pas d'être assez considérable par leurs ferrures; deuxiémement, celui d'occasionner par leur chûte le dérangement & même la rupture de quelque pieces de la charpente du puits lorsque le cable venoit à manquer; troissémement enfin, celui d'arrêter les chevaux, tandis que l'on remplissoit & qu'on vuidoit les jalles.

Ils ont remédié à tous ces désavantages en se servant de quatre sacs composés chacun de deux peaux de bœuf; deux sont toujours en chemin, tandis que l'on en vuide un au haut du puits & que l'on remplit l'autre dans le fond. Pour menager les sacs en les remplissant, les ouvriers ont ordre de commencer à mettre dans le fond du minérai sin & en petits morceaux, après quoi ils mettent le gros. Il est à observer que l'on ne pourroit pas se servir de sacs dans les puits obliques ou inclinés, parce que le frottement les auroit usés en très-peu de tems.

Afin d'avoir l'aisance de charger ces sacs aussi facilement que la jalle, on les tire à côté du puits où sont suspendues deux chaînes: au bout de chacune d'elles est un crochet; ces deux crochets se passent dans deux anneaux qui sont solidement attachés aux bords du sac; de cette maniere il est tenu ouvert, est même suspendu; on le remplit tandis que l'autre sac monte,

En haut du puits est une corde passée sur une poulie, & rensuite sur un treuil qui est mis en mouvement par une petite roue qu'un homme fait tourner. Au bout de cette corde est un crochet de ser; aussi-tôt que le sac est monté, l'on passe ce crochet dans une boucle ou anneau qui est à la partie insérieure du

sac qui se pose sur le bord du puits; alors on décroche le sac du cable de la machine à molettes, & l'on y en met un vuide; on fait retourner les chevaux en sens contraire pour monter un autre sac, pendant ce tems on porte l'embouchure du sac plein dans un traîneau en forme de petit chariot à quatre roues; c'est en ce moment qu'un homme appliqué au treuil ci-dessus le fait tourner, afin de soulever la partie inférieure du sac, & de le vuider commodément dans le petit chariot; ce travail se fait avec adresse & très-promptement, ce qui permet qu'en 7 à 8 heures, tems que les mêmes chevaux travaillent, ils élevent de la profondeur de 444 pieds 74 sacs de minérai (c'est d'obligation). Si les puits sont plus ou moins profonds, le nombre des sacs est différent, la grande vîtesse avec laquelle on les monte vient de ce que l'on donne un très-grand diametre aux tambours des machines à molettes; ils sont de 18 pieds, tant dans la partie inférieure que la fupérieure, tandis que les bras de levier n'ont chacun que 22 pieds: l'on concevra que cette machine doit faire monter les facs trèsvîte, si l'on fait attention que le rayon du tambour n'est à la longueur des bras de levier que comme 9 est à 22; c'est aussi ce qui oblige de mettre 8 chevaux pour élever de la profondeur cidesfus, des sacs qui étant remplis ne pesent tout au plus que 1500 livres: chaque sac ne coûte en Hongrie que depuis 36 jusqu'à 40 livres.

Si dans la nouvelle machine que je propose aujourd'hui, on se servoit de sacs de peaux de bœuf, & que l'on observât la même manœuvre qu'en Hongrie, on pourroit en 6 heures monter de 300 pieds de prosondeur au moins 60 milliers de matieres, avec deux seuls chevaux, qui pendant ce tems ne parcourroient que 12 mille toises; tandis qu'en 7 à 8 heures, tems ordinaire du travail en Hongrie, les chevaux parcourent 16280 toises, ainsi qu'on peut s'en assurer, premièrement, en faisant attention que les bras de leviers sont de 22 pieds, ce qui fait 44 pieds pour le diametre du manege; deuxièmement, en considérant que l'on

Tome III.

éleve 74 sacs, de la profondeur de 444 pieds, avec un tambour de 18 pieds de diametre, ainsi que je l'ai dit ci-dessus.

Afin de mieux faire juger de l'avantage de la machine que je propose, sur les machines ordinaires, je vais en comparer les effets.

Premiérement, l'on suppose que le tambour sur lequel le cable s'enveloppe dans les machines ordinaires, a le même diametre que les cônes tronqués à leur base, c'est-à-dire, 10 pieds; deuxiémement, que les bras de levier où l'on attele les chevaux soient aussi de 16 pieds; troisiemement, que le poids de la jalle chargée de matiere & celui du cable soient de 1650 livres. Le calcul fait voir que les deux chevaux se trouveroient avoir 515 livres. Le calcul fait voir que les deux chevaux se trouveroient avoir 515 livres. Le calcul fait voir que les deux chevaux se trouveroient avoir 515 livres trois chevaux même en auroient trop.

Mais l'on peut dire qu'avec un tambour de 8 pieds de diametre, qui est la grosseur moyenne des cônes tronqués, l'on sera le même esset qu'avec la nouvelle machine. Si cet esset étoit égal dans les deux, avec la même puissance, il est certain que les avantages de la nouvelle machine seroient en bien plus petit nombre.

Mais voyons qu'elle devroit être la puissance dans le premier-instant, c'est-à-dire, quand la jalle est pleine au sond du puits; elle est toujours supposée du poids de 1650 livres, compris celuir du cable. Cette puissance se trouve en disant: le bras de levier de 16 pieds est à 1650, poids de la jalle & du cable, comme quatre rayons du tambour est à la puissance, que l'on trouve être de 412 livres & demi; ce qui fait encore une charge trop considérable pour deux chevaux, il en faudroit un troisieme; & asint que deux chevaux sussent que se monter le fardeau ci-dessus, il saudroit que le tambour n'eût que 6 pieds de diametre; ils auroient encore 309 livres 6 seiziemes, qui est précisément la plus grande charge qu'ils ont dans la nouvelle machine, comme je l'ai démontré ci-devant.

D'où il s'ensuit que les cones tronqués sont présérables aux tambours ordinaires. L'on vient de faire voir que l'avantage qui

en résulte est le gain d'un tiers de vîtesse, ou ce qui est la même chose, que l'on épargne un cheval sur trois; ce qui est évident. puisque le diametre moyen des cônes tronqués est de 8 pieds, & que l'on est obligé de mettre un troisieme cheval aux machines à molettes ordinaires, en donnant ce diamettre au tambour; ou si I'on ne veut y mettre que deux chevaux, alors il ne faut donner que 6 pieds de diametre à ce tambour.

### OBSERVATIONS.

On évite par la construction des cônes tronqués, l'inconvénient qui arrive aux machines à molettes ordinaires, sur-tout quand les puits sont d'une grande profondeur, qui est que le poids du cable est souvent plus considérable que celui de la jalle pleine; au moyen de quoi quand cette jalle approche du haut du puits, la grande longueur du cable qui est de l'autre côté, accélere le mouvement de la machine, & l'on risque de voir estropier les chevaux; on est le plus souvent contraint de ralentir ce mouvement par un traîneau chargé de pierres & attaché à un des bras de levier.

L'on dont encore faire attention que les jalles vont inégalement; il ne s'agit pour s'en convaincre que de voir la planche (\*); (\*) PI, VIII par exemple, que l'on fasse faire un seul tour de manege aux chevaux dans le sens qui convient pour faire monter la jalle H. le cable qui la fait monter se trouve alors au petit bout du cône, qui a en cet endroit 6 pieds de diametre; par conséquent la jalle montera dans cette révolution de 18 pieds 6 septiemes, tandis que la jalle G descendra de 31 pieds 3 septiemes, puisque l'endroit où est le cable a 10 pieds de diametre. L'on pense que cette différence de vîtesse est aussi un avantage qui ne se trouve point dans les machines ordinaires.

Car plus il y a de distance de l'embouchure du puits au fond, plus les vibrations du cable qui occupe cet espace sont grandes, plus le frottement & le choc contre les parois du puits sont considérables, plus enfin le cable est chargé par rapport à son poids

propre; c'est donc dans ce tems que sa rupture peut arriver. Or; en saisant monter la jalle doucement dans le commencement, on évite une partie des vibrations & du frottement, & par conséquent l'usure du cable, & même sa rupture qui est souvent occasionnée par un choc contre un quarré du puits. A mesure que la jalle monte & qu'elle a moins de longueur de cable, sa vîtesse s'accélere, & celui de la jalle qui descend diminue dans la même proportion.

L'on peut, suivant les circonstances, donner plus ou moins de grosseur aux cônes tronqués; mais il faut proportionner leur longueur aux profondeurs des puits, afin que le cable couvre à peu près toute leur surface convexe; ce qui est aisé à trouver quand on fait attention aux diamettres du cable.

L'on peut aussi diminuer la grosseur du petit bout des cônes, en laissant la base la même; cependant si on ne donnoit pas assez de grosseur au petit, par rapport à la base, il pourroit arriver que le cable, au lieu de s'arranger par spires sur ces cônes, s'assembleroit vers le petit bout, & par-là empêcheroit l'esset qu'on en attendoit: il faudroit dans ce cas chercher le moyen d'éviter cet inconvénient.

Le cable vaut mieux pour cette machine qu'une chaîne, parce qu'il s'arrange mieux sur les cônes; cependant je pense que l'on pourroit se servir de chaîne, en faisant sur les cônes des rainures en spires, dans lesquelles elle se logeroit.

Il y a des endroits en Allemagne où l'on donne un très-grand diametre aux tambours des machines à molettes; j'en connois à Joachimsthal en Bohême, dont le tambour a 22 pieds de diametre & le bras de levier 22 pieds de longueur; ce qui fait pour le diametre du manege 44 pieds. Ils prétendent avec raison que les chevaux satiguent moins quand ils marchent sur un grand cercle; mais aussi ces machines sont beaucoup plus coûteuses, tant pour leur construction que pour le bâtiment qu'il faut pour les loger.

La nouvelle machine à molette ne coûtera pas plus qu'une

autre ordinaire de la même grandeur, mais elle exige de placer convenablement les roues ou molettes EF; si on les mettoit trop hautes, le cable pourroit s'assembler vers le petit bout des cônes tronqués: mais on peut les placer un peu plus haut que la base des cônes, à peu près comme on le voit dans la figure; car le cable, malgré sa tention, fait toujours une petite courbe dans la partie qui est entre les cônes & les molettes, qui est d'autant plus grande que ce cable est moins chargé. Or quand la jalle G est au haut du puits, il est moins tendu que quand il étoit au sond par rapport à son poids qui n'y est plus. Le contraire arrive à celuiqui soutient la jalle H, c'est-à-dire, que tout le poids y étant, il est beaucoup plus tendu entre le cône & la molette; aussi décrit-il une courbe plus petite, ce qui est nécessaire ou du moins ce qui facilite l'arrangement du cable sur les cônes: la simple inspection de la figure doit faire entendre le tout.

Si on plaçoit les cônes fort loin du puits ou des molettes, il est certain que la courbe des cordons seroit plus grande; c'est encore à quoi il faut avoir égard pour la position des molettes: au reste si l'on voyoit qu'elles sussent trop hautes ou trop basses, il seroit aisé de les déranger pour les mieux placer.

Nous avons vu seu M. Jars & moi à Joachimsthal en Bohême, une machine servant à l'extraction des matieres minérales d'une mine, dont on trouve la description dans le XIV<sup>e</sup> Mémoire, Sect. IV, S. VI, & qui, quoique bien différente de celle que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à l'Académie, m'en a donné l'idée.

Je crois avoir suffisamment démontré que la machine que je propose est présérable à celle à chevaux, dont on fait communément usage dans les mines; mais toutes les sois que l'on pourra se procurer de l'eau & de la chûte, il sera sans contredit mieux d'employer ce moteur qui ne coûte rien, que des chevaux qui sont à la vérité dispendieux; mais malheureusement on ne se trouve que trop souvent dans le cas d'y avoir recours, & même aux bras d'hommes.

Comme il se trouve des cas dans lesquels l'on est forcé de faire usage de très-grandes machines à molettes, dont les effets sont plus considérables que dans les petites, on y emploie un plus grand nombre de chevaux; afin qu'avec une seule de ces machines, l'on puisse monter toutes les matieres d'une mine à mesure de leur extraction, à laquelle l'on doit toujours avoir égard lors de la construction d'une machine; car elle doit être faite d'après la quantité de matiere que l'on a à élever par 24 heures. Les mines de charbon de terre exigent communément des machines · à molettes, dont les effets soient plus considérables que dans les mines de métaux, parce que l'extraction des premieres est plus abondante & plus prompte que des dernieres. Ces considérations m'ont porté à terminer ce Mémoire par quelques hypotheses, qui détermineront les grandeurs ou dimensions de plusieurs machines, avec une table qui indiquera ces dimensions, le nombre de chevaux, & le fardeau qu'ils sont dans le cas d'enlever dans chaque hypothese.

L'on a précédemment dit, que, quoique l'on n'ait donné que 6 pieds de diametre au petit bout des cônes tronqués, & 10 à leur base, deux chevaux étoient en état d'élever par les bras de levier de 16 pieds, plus de 1650 livres; l'on va maintenant déterminer au juste les diametres qu'on peut donner aux cônes tronqués, pour que les deux chevaux aient ensemble 350 livres à tirer, qui, suivant les meilleurs géometres, est la plus juste puissance qu'ils puissent exercer par un travail continu.

I''' by pothe-

Je déterminerai le demi-diametre ou rayon des petits bouts des cones tronqués, en disant : la résistance ou le poids de la jalle chargée, ensemble le poids du cable (qui dans notre hypothese est de 1650 livres) est à la puissance 350 livres, comme 16 pieds, bras de levier du manege, est au rayon du petit diametre des cônes, ou 1650:350::16:x, & x 1650 = 350x 16. Et  $x = \frac{5600}{1610}$  = 3 pieds 4 pouces 8 lignes  $\frac{1}{3}$ ; ces 3 pieds 4 pouces 8 lignes deux

tiers font le rayon que j'aurois pu donner au petit bout des cônes, au lieu de 3 pieds.

Pour trouver le rayon de la base ou du grand diametre des cônes, il faut, ainsi que je l'ai dit en son sieu, observer qu'en ce moment la jalle pleine est au haut du puits; qu'en ce cas l'on ne doit compter que son poids propre, qui suivant notre hypothese est de mille livres, & non celui du cable qui a été évalué à 650 livres; cela posé nous disons: mille livres de résistance est à la puisfance de 350 livres, comme 16, bras de levier du manege est au rayon que nous cherchons; 1000:350::16:x, ou x1000= 350x 16 &  $\frac{5620}{1000}$  = x; la division faite donne 5 pieds 7 pouces 2 lignes, & près de 5 points pour le rayon de la base des cônes.

L'on voit donc que deux bons chevaux peuvent faire mouvoir cette machine, quand on donneroit 11 pieds 2 pouces 4 lignes & 10 points de diametre aux cônes dans leur base, & 6 pieds 9 pouces 5 lignes un tiers à leur petit bout.

Il faut maintenant trouver quelle longueur l'on seroit obligé Ile hypothede donner au bras de levier du manege, en supposant qu'au lieu de 1650 livres, l'on eût 2150 livres de poids à élever avec deux chevaux & les mêmes cônes; ce qui se trouvera en disant: comme la puissance des deux chevaux, 350 livres, est à 2150 livres de résistance, ainsi 3 pieds petit diametre du cône est au bras du manege, que l'on trouve de 18 pieds 3 pouces 5 lignes.

L'on peut, en suivant ce qui vient d'être dit, trouver tous les rayons des cônes & les longueurs des bras du manege, lorsque · l'on aura déterminé le nombre des chevaux que l'on sera dans le cas d'employer, & le poids des matieres que l'on voudra élever.

D'où il suit que si l'on veut appliquer au bras de levier quatre chevaux au lieu de deux, l'on pourra doubler les poids des these. jalles en laissant les rayons des cônes, ainsi que les leviers, les mêmes: au moyen de quoi l'on retireroit du puits & dans le même tems le double de matieres, ce qui assez souvent est indispensable; mais en ce cas l'on conseille de placer à angles droits quatre bras de levier au lieu de deux, & chaque cheval aura le sien.

IV hypothe.

En cas que l'on se trouve avoir besoin d'une grande machine à molette, dont les bras de levier aient (comme dans plusieurs que j'ai vues en Allemagne) 22 pieds de long, & y appliquer quatre chevaux, & que d'ailleurs la résistance soit de 2500 livres, y compris le poids du cable, l'on va chercher les diametres des cônes qui peuvent remplir ces données avec le plus d'avantage. Je dirai 2500 livres de résistance est à 700, puissance des 4 chevaux, comme 22 pieds rayon du manege est au rayon du plus petit diametre des cônes, ou 2500:700:: 22: x; en multipliant 700 par 22, l'on trouvera 15400, qui divisés par 2500, donnent 6 pieds 2 pouces & près de 4 lignes pour le petit rayon.

Le grand rayon de la base se trouvera en ôtant le poids du cable (que nous supposons encore ici de 650 livres), de 2500 sivres; il reste de résistance réelle 1850 livres.

Je dirai donc; 1850 livres: 700 :: 22 est au rayon de la base des cônes qui se trouvera de 8 pieds 3 pouces 10 lignes 2 tiers; d'où il résulte que le plus grand diametre seroit de 16 pieds 7 pouces 7 lignes un tiers, & le petit de 12 pieds 4 pouces 8 lignes; que le premier excede le second de 4 pieds 2 pouces 10 lignes 2 tiers, & encore que la moyenne proportionnelle des deux diametres est de 14 pieds 6 pouces une ligne & demie; ce qui en même tems fait voir que les jalles, aussi moyenne proportion. nelle, montent à chaque révolution de manege de 45 pieds 7 pouces; au moyen de quoi en 15 révolutions de cette machine, elles sont montées ou descendues de 683 pieds 9 pouces; & en supposant au cable 3 pouces de diametre, les 15 révolutions ne couvriroient les cônes que sur une hauteur de 45 pouces, qui est trop petite par rapport à la différence des diametres des cônes. Dans un cas pareil, pour éviter les inconvéniens de voir envelopper les cables sur les petits bouts des cônes, l'on seroit contraint de leur donner environ le double de hauteur, & d'y placer des petites courbes en spires, qui dans leur intervalle recevroient le cable, ainsi que

je l'ai dit ailleurs; alors la machine dont je viens de parler aura tout son effet sans aucun inconvénient.

L'on prévient ceux qui voudroient faire construire des machines à cônes tronqués, de déterminer aussi juste qu'il leur sera possible, le poids des cables ou des chaînes que l'on y emploiera, asin de pouvoir établir leurs calculs en conséquence. L'on prévient aussi que dans les quatre hypotheses précédentes, l'on n'a pas eu d'égard au demi-diametre ou rayon du cable qui doit entrer en considération: c'est l'attention que doivent avoir ceux qui voudront faire usage de cette machine, & de diminuer les diametres des tambours de celui du cable, asin que les chevaux n'aient que chacun 175 livres d'essort à faire; ce qui doit s'entendre après tout ce qui a été dit.

Je crois qu'il est inutile d'entrer dans de plus grands détails, rélativement aux dissérentes dimensions des machines à molettes qui seront aisées à trouver d'après les principes établis; je me bornerai à donner la petite table suivante, qui présente sous un point de vue les longueurs des bras de levier du manege, les rayons, des cônes, la puissance & la résistance dans les quatre dernieres hypotheses,

Table.

Hypo- thefes.	Nombre de che- vaux ap- pliqués à la ma- chine.	Leurpuis- fance en livres.	Longueur des bras de levier du manege.	Poids de la jalle 8c du cable ou chaine.	Rayon des cônes à leurs petits bouts.	
I. II. III. IV.	2 2 4 4	350 350 700 700	pi. po. lig. 16 18 3 5 16 22	1650 2150 3300 2500	pi. po. lig.  3 4 8 ½  3 4 8 ½  3 4 8 ½  3 4 8 ½  4 8 ½  5 2 4	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$



# SEPTIEME MÉMOIRE.

Sur les mines d'étain des hautes montagnes de la Saxe, celles de la Bohême, & de la province de Cornouaille en Angleterre.

Années 1757 & 1765:

### SECTION PREMIERE.

Mine d'étain de Marienberg nommée Glück-aûf.

§. I. L a montagne de Wildsberg où est située cette mine renserme plusieurs veines minérales; on distingue le filon principal d'avec d'autres veines ou couches.

Ce premier est un filon oriental, dont la pente est d'environ 70 degrés du côté du nord, la largeur de près d'une toise. Ontrouve dans son milieu, sur une épaisseur de 7 à 8 pouces, du minérai jaune de cuivre tenant argent, mêlé avec celui d'étain & l'on remarque que plus le premier est riche, plus le dernier qui y est joint l'est aussi. Le rocher qui accompagne ces minérais est un schiste gris parsemé de mica blanc & noir, & ressemblant au kneis, qui contient lui-même de l'étain en suffisante quantité pour mériter le travail du bocard & des laveries. On rencontre aussi dans ce filon du quartz, du spath blanc & quelquesois de la blende; nous y avons détaché des morceaux de minérai d'étain & cuivre, sur lesquels il y avoit des petites lames de cuivre, précipitées par l'intermede du ser que contient ledit minérai.

On compte dans la montagne de Wildsberg six couches, distantes l'une de l'autre de 5 à 6 toises en prosondeur perpendiculaire, & qui s'inclinent du nord au midi; il est à remarquer que

comme elles traversent tous les filons, elles les enrichissent au point de réunion; ce qui s'est vérissé dans cette mine où l'on en a rencontré un méridional, qui en se joignant au principal y a apporté beaucoup de minérai d'étain riche en cuivre.

Cette mine n'avoit alors qu'environ 27 toises de profondeur, & étoit exploitée à ce niveau sur une longueur de 40 toises. La partie supérieure étoit encore entiere & abondante en minérai, ce qui donnoit les espérances d'une exploitation avantageuse.

S. II. La premiere préparation que l'on donne à ce minérai est Bocard & lade le passer sous les pilons d'un bocard, d'où on le retire pour le veries. laver dans une caisse allemande ou schlem graben. Les parties terreuses sont d'abord entraînées par l'eau comme les plus légeres; le minérai qui reste au fond de la caisse se distingue en deux especes, le plus grossier se trouve dans la partie supérieure & le plus fin dans le bas de ladite caisse.

Ce premier est porté sur une table à laver, de celles où l'on se Mert de toiles pour retenir le minérai d'étain, qui par sa dureté s'étant arrondi sous les pilons, seroit nécessairement entraîné par l'eau s'il étoit lavé sur une table unie, ainsi qu'il est usité pour le plus fin de ce minérai.

Le produit de ces laveries est divisé en trois especes différentes, qui ont toutes les trois chacune un réservoir à l'extrémité des tables où elles se précipitent, soit en y trempant & lavant les toiles qui ont retenu le minérai, soit en y distribuant les qualités que l'on a séparées avec le rateau ou rable & le balai.

On a donné à ces tables de 6 à 6 degrés & demi d'inclinaison.

Si le minérai d'étain n'est pas uni à de la pyrite, on se contente de le faire passer au travail du bocard & des laveries, sans qu'il soit besoin de le griller pour le fondre.

Si au contraire il est joint à de la pyrite, il est important de lui faire subir un seu de grillage avant que de le piler & le laver, pour en faire évaporer la plus grande partie du soufre & de l'arsénic qu'il contient, & par ce moyen en retirer plus de métal par la fonte.

Grillages des minérais d'étain.

S. III. Le fourneau dont on se sert à Marienberg pour grilles les mines d'étain est un réverbere, dont la forme ressemble assez à celle d'un four de boulanger. Au côté opposé de son embouchure est placée une grande chausse, d'où la slamme part pour ressortir par ladite ouverture, & ensiler une cheminée pratiquée en dehors du jour.

Sur l'aire de ce fourneau pavée de briques, on étend 16 quintaux de minérai pilé & lavé, que l'on remue pendant l'espace de 11 à 12 heures que l'on entretient le seu, de maniere qu'il soit toujours très-rouge. Après ce tems on arrête le seu, mais sans cesser de remuer le minérai, ce que l'on continue jusqu'à ce qu'il ne soit plus rouge; il acheve de se griller, & l'on ne court point le risque qu'il se prenne en une seule masse qui nuiroit à l'opération suivante.

Ce minérai étant encore chaud, on le jette dans un cuvier qui peut contenir la valeur de deux barriques d'eau, quantité reconnue suffisante pour les 16 quintaux; on agite le minérai dans cette eau, qui remontant de l'acide vitriolique provenu de la décomposition du sousre dans le grillage par la dissipation du phlogistique, le délaie & le met en état de dissoudre la plus grande partie du cuivre & du fer contenus dans le minérai. On laisse ensuite reposer le tout pendant environ deux heures: cette eau vitriolique clarissée est vendue à un particulier qui a le privilege d'en faire du vitriol bleu; il paie de cette quantité 3 liv. 5 £ 7 den. & demi.

Cette opération n'a lieu que pour tirer partie du vitriol qui seroit en pure perte, si on lavoit tout de suite le minérai après le grillage, comme on est obligé de le faire pour séparer celui d'étain d'avec celui de cuivre. Ce lavage se fait sur une table sans toiles; pour lors le minérai d'étain étant dégagé du sousre & d'une partie de l'arsénic qui l'unissoit à celui de cuivre, reste sur la table par sa pesanteur, & ce dernier est entraîné par l'eau dans un réservoir ou caisse, où il est reçu au bas. Le premier est con-

duit dans un réservoir particulier; ainsi se fait la séparation de ces deux minérais qui sont ensuite fondus séparément.

S. IV. Tous les minérais d'étain font portés dans la fonderie Fonte des minérais d'éroyale pour y être fondus, à l'exception de ceux qui proviennent min, des mines du district cédé par le roi à la ville de Marienberg, lesquels sont fondus dans celle qui appartient à cette derniere.

Toutes les compagnies sont obligées d'apporter leurs minérais dans l'une ou l'autre fonderie, & de leur payer un droit de fonte qui a été fixé.

Le fourneau dont on se sert à Marienberg (\*) pour fondre les (\*) Voyer la mines d'étain, & qui est le même dans les hautes montagnes de pl. VIII, fig. 1, 2, 3 & 4, & la Saxe, a, comme on peut le voir, la capacité intérieure très- l'explication. petite; son sol que les Allemands nomment spûnd est construit avec une seule pierre de granit très-réfractaire, & forme un plan incliné de 10 degrés; sur le derriere de cette pierre on en met une autre qui la surpasse de 4 pouces, & à laquelle on donne une inclinaison de 19 à 20 degrés; celle-ci recouverte d'une autre qui a été creusée, de maniere que les deux ensemble forment à comment elles eformes cette hauteur la tuyere. On se sert pour ce fourneau de deux soufflets fimples construits en cuir, auxquels on donne la même inclinaison de 19 à 20 degrés; leur longueur est de 10 pieds, sur 3 pieds de largeur: ils sont placés de façon qu'en partant du centre de chacun, ils soient éloignés l'un de l'autre de 4 pieds, & que par leur inclinaifon le vent vienne frapper environ 2 pouces au-dessus du trou de l'æil.

Pour faciliter la matiere à couler dans le premier bassin de réception, on creuse dans le milieu de la pierre de sol ou spûnd un petit canal, dont l'extrémité aboutit audit trou de l'œil. Comme il arrive qu'après avoir fondu 24 ou 48 heures, la pierre de sol a été calcinée & en partie détruite, puisque pendant ce tems elle se creuse de 3, 4 jusqu'à 5 pouces, on est obligé d'arrêter la fonte pour remettre le fourneau dans ses proportions, ce qui se fait en abaissant la pierre qui forme la tuyere, ou en en substituant une autre.

Ce fourneau n'est fermé pardevant & par derriere qu'avec des pierres ou des briques faites exprès, pour remplir exactement le

(\*) Voyez la Vuide (\*). fig. 4, pl. VIII.

Le bassin de l'avant-foyer est sormé seulement avec de l'argille, dans laquelle on menage le trou de la percée; celui de réception au contraire est en fer, ou d'une pierre creusée, enduite d'une couche d'argille,

Après avoir chauffé le fourneau & les bassins pendant environ 3 heures, on garnit celui de l'avant-foyer de poussier de charbon, & l'on entretient un peu de feu dans celui de réception; on rem-(\*) Voyegla plit enfuite le fourneau de charbon par l'ouverture 10 (\*), sur fig. 3, le lequel on charge une petite pellée de minérai pur sans aucune addition de scories, & par-dessus un baquet ou trog de charbon (\*) Voyet la mouillé, que le fondeur, placé sur l'escalier 6 (\*), reçoit de son aide, ce que l'on répete jusqu'à ce que le fourneau soit entière. ment plein : alors on fait agir les sousslets. Tout le charbon que l'on emploie à cette fonte est mis auparavant dans un cuvier plein d'eau, où l'ouvrier le prend avec une trog percée, pour être transporté sur le fourneau; par cette méthode on évite le danger qu'il y auroit de perdre du minérai, qui dans son état de schlick seroit enlevé en partie par le vent des soufflets; le schlick s'attathe au charbon mouillé, & empêche l'existence de la flamme qui pourroit elle-même en enlever. Rien de plus aisé à conduire que cette fonte; car il ne peut point se former de nez dans le fourneau par son trop peu de profondeur : s'il arrive que quelques matieres s'attachent à la tuyere, le fondeur les fait sauter, de même s'il paroissoit se former des amas au lieu de minérai, il charge des scories fluides. A mesure que l'étain fond devant la ruyere il vient couler dans le bassin de l'avant-foyer, où le poussier de charbon qui le surnage, en lui communiquant sans cesse da phlogistique, l'empêche de se vitrifier. Les scories qui viennent (\*) Voyez la par-dessus s'écoulent à côté par le passage 6 (\*), & sont jettées dans l'eau; comme elles contiennent encore beaucoup de métal,

fig 3.

ñg. 4,

on en recharge une partie à chaque fois avec le minérai, le surplus est mis soigneusement à part pour les resondre. Le sourneau se charge à peu près tous les demi-quarts d'heure.

: Après 10 ou 12 heures que le bassin de l'avant-soyer se trouve plein, on fait la percée pour faire couler l'étain dans celui de réception toujours garni de charbon; on rebouche le trou de la percée avec de l'argille, & l'on remplit de nouveau l'avant-foyer avec du poussier pour la suite de la fonte. Lorsque l'étain est un peu refroidi, on le puise avec une cuiller alongée, dont la forme est celle d'un triangle isoscele; c'est par l'angle du sommet que le fondeur le verse sur une plaque de cuivre, de façon qu'il en forme une feuille à peu près égale. Il reste dans le fond du bassin de l'étain, dont partie n'est pas bien liquide & partie comme réduite en chaux; on y fait brûler de la poix pour le révivisier; on agite bien le tout qui, étant devenu bien liquide; est versé sur la même plaque de cuivre, pour former une nouvelle seuille ou plaque d'étain: ce qui reste encore au fond du bassin est jetté dans le fourneau. Chaque percée produit un quintal & demi jusqu'à deux quintaux d'étain, dont on tire 15 à 20 de ces feuilles; chacune d'elles est marquée d'un poinçon du conseil des mines, & de celui de la compagnie; elles sont ensuite roulées pour les vendre dans le commerce, à raison de 93 liv. 15 s. le quintal de 112 liv. poids de Cologne.

Dans une fonte de 12 heures on passe dans ce sourneau environ quatre quintaux de minérai, qui produisent deux quintaux d'étain plus ou moins, & l'on brûle pour cette quantité 4 panniers ou 39 pieds 6 pouces cubes de charbon. Les scories provenant d'une sonte entiere, qui contiennent beaucoup d'étain, sont resondues deux sois de suite pour en extraire autant de métal qu'il est possible, celles que l'on en retire restent au prosit du propriétaire de la sonderie qui les resond encore.

Du procédé que l'on vient de détailler, soit en fondant, soit en coulant sur la pierre du sol, soit aussi pour les sontes multipliées

des scories, il résulte une perte de beaucoup d'étain qui se scorifie. En fait de méthode connue, celle qui est usitée à Goslar pour la fonte des mines d'argent & plomb de Rammelsberg, sur poudre de charbon & brasque légere, & que Schlutter a décrit page 241 de son Traité des fonderies, publiée par M. Hellot, paroîtroit plus convenable, & celle où l'on risqueroit le moins de perdre de l'étain; il est vrai que les mines de cette espece exigent tout à coup une chaleur plus vive que celles de plomb, mais il ne seroit pas impossible de disposer un fourneau qui remplit les deux objets. Comme l'on n'essaie pas le schlick d'étain, on ne sait jamais la perte qui s'en fait; d'ailleurs en supposant que l'on en fît l'essai, & que pour cet essai on employat le flux noir, on retireroit bien moins de métal par cette méthode que par la fonte en grand, à moins qu'on ne suivit le procédé de M. Gellert.

Fonte des cuivre.

S. V. Le minérai de cuivre qui a été séparé de ceux d'étain par le minérais de lavage, est fondu avec le minérai crud, & trié dans un fourneau courbe sur brasque légere. Les mattes qui proviennent de cette fonte subissent cinq feux de grillage, sur des aires ouvertes bornées par trois murs, telles qu'elles son représentées sur la planche XI du Traité des fonderies de Schlutter.

> Le même fourneau sert à fondre les mattes grillées, dont le produit est un composé de cuivre & d'étain, que l'on nomme speis de cloche, qui se trouve dans le bassin de réception au-dessous d'une matte de cuivre, malgré toutes les précautions que l'on prend au lavage pour la séparation; ce speis est vendu aux fondeurs de cloche, à raison de 45 liv. du quintal, poids de Cologne.

> A l'égard de la matte de cuivre, après l'avoir fait griller depuis 14 jusqu'à 17 fois, on la fait fondre dans le même fourneau; d'où il résulte un cuivre noir très-beau, riche en argent, d'environ 8 lots par quintal, qui est ensuite envoyé à la fonderie de liquation de Grünenthal.

Mines detain.

S. VI. Dans le même district & dans la montagne de Matersberg, de de l'autre côté du ruisseau qui sépare celle de Wildsberg, on exploite plusieurs mines d'étain.

Celle nommée Rosh Taûben, appartient à la communauté de Marienberg, qui est obligée d'en entreprendre & suivre l'exploitation à ses frais, pour raison de la franchise des droits que toutes les villes, autres que celles où il y a bailliage ou intendance des mines, paient au roi; mais cette obligation ne s'étend que jusqu'à la quotité desdits droits.

Le filon que l'on exploite dans cette mine est oriental; il renferme un ocre très-rouge de quelques pouces d'épaisseur, qui tient entre ses parties un mêlange de kneis & d'étain, & qui l'enveloppe. Ce minérai ressemble plutôt à une mine de fer qu'à une mine d'étain; il est traité comme les précédentes par le bocard & les laveries, & n'a pas besoin d'être grillé.

Dans la mine de Ober neûe haûs Saxe, le filon produit avec le minérai d'étain, une matiere noire riche en argent, unie à de la pyrite, de la blende, du quartz & du spath; un fluor couleur d'améthiste, du schiste, du kneis & de la pierre cornée; sa pente est d'environ 70 degrés du côté du nord.

Il se trouve dans la même mine un autre silon parallele qui s'incline du même côté; mais comme celui-ci approche plus de la perpendiculaire, ils se sont croisés à 12 toises au-dessous de la galerie d'écoulement, au niveau de laquelle le premier avoit été attaqué, & ont produit au point de réunion quantité de minérais.

On remarque encore la mine de Drey jungen brüdern, qui produit avec le minérai d'étain, de l'argent natif, de la mine d'argent vitreuse & de la mine d'argent blanche, le tout uni à une pierre cornée jaune, & les mêmes matieres du filon précédent. Celui-ci n'est proprement qu'un filon de mine d'argent qui ne doit l'étain qu'il contient, qu'à différentes petites veines qui le traversent, en même tems qu'elles en croisent un autre qui lui est parallele, qui n'en est pas éloigné, & qui ne produit que du mi-

Tome III.

ŧ

nérai d'étain; ces petites veines servent comme de conduits pour porter les matieres d'un filon à l'autre.

On distingue les filons en orientaux & occidentaux; ils sont en général bons & abondans, jusqu'à la prosondeur de 30 à 36 toises où ils s'appauvrissent; mais s'ils continuent à produire à celle de 50 toises, pour lors ils augmentent en richesse. A l'égard des autres filons ou veines qui les traversent ou les croisent, ils ne le sont que quand ils rencontrent ces premiers.

On a exploité & suivi dans ce district des filons, qui pendant deux lieues de distance se sont soutenus en minérai, quoiqu'ils aient changé de montagne, dont la qualité de rocher est différente.

Les mesures pour les mines en général, lorsque l'on accorde la permission d'y travailler, different de celles usitées à Freyberg, de même que le droit de concession que l'on paie au roi.

Le fund grûbe est de 42 toises de longueur, & la maass de 28; la largeur est la même de 3 toises & demie de chaque côté du toit & du murdu filon. On paie par quartier pour le droit de concession 1 liv. 3 den. 3 quarts pour chaque fund grûbe, & pour chaque maass 10 sols 1 den. 7 huitiemes.

### SECTION II.

### Mines d'étain de Ehren Friderics dorf.

S. I. La montagne où sont situées les mines de ce district, renferme sur une distance d'environ 100 toises, une quantité prodigieuse de silons ou veines paralleles, très-rapprochés les uns des
autres & qui suivent la même direction. Ils sont orientaux comme
ceux de Marienberg & presque perpendiculaires, c'est-à-dire,
que leur inclinaison est de 85 à 90 degrés du midi au nord; mais
comme les couches d'ardoise dont est composée toute la montagne n'inclinent du même côté tout au plus que de 50 degrés, il
arrive qu'elles sont toutes traversées par ces silons sans changer
de nature; car l'ardoise qui sorme le mur du silon est entiérement
semblable à celle du toit. Sur une largeur de 3 toises, il se trouve

quatre & quelquesois cinq de ces veines, de maniere que le toit de l'une est précisément le mur de l'autre.

On a remarqué que lorsque les filons & les veines se dérangent dans leur direction, & que par cette raison elles viennent à se croiser, elles sont moins abondantes au point de jonction que lorsqu'elles sont seules, ce qui est très-particulier; car par-tout ailleurs l'esse en est entièrement contraire.

Il est encore à observer que dans cette montagne, les filons septentrionaux, les méridionaux & les occidentaux ne produisent jamais du minérai d'étain, & n'enrichissent pas même ceux qu'ils traversent; mais au contraire ils apportent avec eux de la mine d'argent vitreuse, de la mine d'argent blanche, & quelquesois aussi de l'argent vierge.

Il n'y a aucune compagnie en regle qui exploite les mines de ce district; ce sont les mineurs qui les travaillent pour leur compte, & qui ne sont pas affez riches pour entreprendre celles d'autres métaux qui exigent des frais plus considérables: celles ci demandent des avances de plus d'une année, tandis qu'aussi-tôt qu'ils ont découvert un filon de mine d'étain oriental, ils sont certains, après 6 mois tout au plus de travail, de trouver du minérai.

On affure avec raison, qu'avant la guerre des Saxons avec les Suédois, la majeure partie de ces filons ont été exploités; ce qu'il est aisé de reconnoître par les tas énormes de déblais ou décombres qui couvrent cette montagne; & une autre du côté de l'orient où il paroit que les travaux ont été plus considérables que dans cette premiere. Le minérai se montre au jour dans l'une & l'autre, soit par petites veines, soit dans le rocher qui en est parsémé.

La grande proximité des veines ou filons a donné lieu à un arrangement différent pour la concession des mines, relativement aux mesures de terrain. On a bien laissé subsister la même étendue pour le fund grûbe & la maas, mais la largeur de chaque côté du

filon à été réduite à 5 pieds 2 pouces 3 lignes; de forte qu'un concessionnaire ne peut pas exploiter un filon au delà de cette mesure.

Le filon de la mine de Stief mutter, profonde de 14 toises, est exploitée en strosse ou ouvrage en échellon, sur une longeur de 20 toises: il contient dans sa largeur de 2 à 2 toises & demie, 4 veines de 2 à 3 pouces d'épaisseur, en minérai d'étain crystallisé, ou zwiter mêlé avec du quartz; du wolfram (espece de mine de ser) & beaucoup de pyrite arsénicale: le tout dans le schiste ou ardoise dont est composée la montagne.

Cette mine se boise en kaste, c'est-à-dire, en plaçant des étais sur la largeur de l'excavation faite pour extraire toutes les veines. Ces étais sont à l'ordinaire enchassés d'un côté dans une mortaise saite dans le rocher serme, & de l'autre appuyés contre des morceaux de bois épais de 1 à 3 pouces. On les met à une distance de 2 pieds les uns des autres, & par-dessus & en travers d'autres pieces de bois plus petites sur lesquelles on charge le marrein; on ne sépare les kastes l'une de l'autre, que d'un pied, & cela est si bien arrangé qu'elles ne sorment qu'un massif sur toute la prosondeur de la mine.

: Comme le rocher de ces filons est de la plus grande dureté, on est obligé d'y faire des bûchers, que l'on allume pendant l'hiver pour le calciner & l'attendrir.

La mine de Christ bescherûng du même district, est exploitée à 40 toises de prosondeur par un seul puits perpendiculaire; on travailloit alors sur une strosse de 32 toises de longueur, & 3 toises de largeur, pour en extraire 3 petites veines otientales toutes également paralleles. Elles produisent de la mine d'étain crystallisée quiter, des crystaux d'étain mêlé à du quartz & à de la pyrite arsénicale; elles ont aussi la même inclinaison que celles de la mine de Stief muuer. A l'extrémité de la strosse du côté de l'occident, on y a rencontré un filon méridional qui sur une longueur de plusieurs toises a produit de l'argent vierge, de la mine d'ax-

gent rouge & de la mine d'argent vitreuse, & constamment pendant l'intervalle qu'il a traversé les filons d'étain.

S. II. La maniere dont sont construites les kastes dans cette mine, sur une largeur de trois toises, nous a parue de la plus grande solidité & mériter attention (\*); par cette méthode elles (\*) Voyet la peuvent soutenir un plus grand fardeau, & par cette raison on pl. IX, fig. L. ne les construit que de 2 toises en 2 toises. S'il arrive que le rocher sur lequel appuient les deux principales pieces de bois, ne soit pas solide, & que par conséquent la pression est plus sorte; il faut dans ce cas que l'angle soit plus obtus, que lorsque la pression ne vient que d'en haut par la charge des pierres : si le filon est incliné, la piece de bois du côté du toit doit être plus courte que celle placée sur le mur, & en proportion à l'inclinaison, afin que la plus grande pression se fasse au point où se réunissent les deux pieces, c'est-à-dire, au sommet de l'angle obtus.

Cette mine appartenoit alors au maître des montagnes ou bergmeister, qui faisoit tous les frais de l'exploitation.

S. III, Le travail du bocard, celui des laveries & la maniere Lavage & de griller les mines d'étain, sont les mêmes qu'à Marienberg; ces mines d'étain, opérations ne different qu'en ce que les minérais étant unis à une plus grande quantité de pyrite arsénicale, il est indispensable de les griller deux fois, c'est-à-dire, une fois après chaque lavage. Le plus gros minérai que l'on retire des schlem graben, ou caisses allemandes, ainsi que celui qui sort des tables après la calcination, est pilé de nouveau, mais avec une addition d'un sixieme en pierres ordinaires, dans la vue de les réduire à une plus grande finesse & d'en tirer tout le parti possible. On conçoit facilement que dans la premiere opération, une bonne partie du minérai n'ayant pas été pilée affez fin, elle n'a pu comme l'autre être attaquée par le feu dans celle du grillage, & que par conséquent ayant une pesanteur spécifique moins considérable que celle du minérai d'étain pur, elle a été entraînée hors des tables. On conçoit aussi l'inconvénient qu'il y auroit à piler ce minérai presque en poudre; il resteroit suspendu

dans l'eau, & seroit entraîné à travers la grille dans le même état; de plus les pilons frapperoient sur le sol de ser. On y remédieroit bien en en mettant à chaque sois dans la caisse une plus grande quantité; mais l'ouvrage n'en iroit pas plus vîte, puisque ce minérai s'entasseroit sans pouvoir se piler: de-là la nécessité d'ajouter des pierres, & l'utilité qui en résulte.

ourneau à iller.

S. IV. Le fourneau à griller les minérais d'étain est semblable à celui de Marienberg; il ne differe que dans les proportions, & par le canal que l'on y a adapté pour recevoir l'arsénic. Il en est de plusieurs grandeurs; celui-ci a 18 a 30 pieds de longueur dans œuvre, sur 13 pieds de largeur, recouvert d'une voûte de 4 pieds d'élévation dans le centre au-dessus de l'aire pavée en briques : on y a pratiqué une seule ouverture de 3 pieds de largeur, sur 2 pieds de hauteur, jusqu'à l'extrémité de l'arc de la voûte, & par laquelle on jette le bois dans le fourneau. Au-dessus de cette couverture est une autre petite voûte qui communique à un canal de 40 à 50 toises de longueur, sur 5 pieds & demi de hauteur & 3 & demi de largeur: ce canal a une espece de chambro plus ou moins grande, où se déposeune grande partie de l'arsénic contenu dans le minérai; tous les deux également construits en pierres & voûtés. On y a élevé deux cheminées par où passe le surplus de l'arsénic qui n'a pu s'arrêter dans le canal & dans ladite chambre; cet arsénic se nomme farine, par la ressemblance qu'il en a.

Sur l'aire de ce fourneau qui auparavant a été bien chaussé jusqu'au rouge avec du bois de corde, on étend 6 quintaux de schlick que l'on a soin de remuer pendant 6 heures, avec un grand rateau de ser suspendu à une chaîne. On brûle pour ce grillage 64 pieds cubes de bois, qui diminue d'autant pour une seconde opération que le sourneau est plus chaud.

Forte des nes d'én. ) Voyer la S. V. Les fourneaux pour fondre les mines d'étain sont les mêmes qu'à Marienberg (\*); il n'y a aussi point de dissérence pour la sonte. La seule qu'il y ait, est dans le traitement des scories, qui après avoir été sondues deux sois, le sont encore une troi-

fieme saucune addition; mais dans un sourneau courbe sur brasque légere, dont on garnit son intérieur jusqu'à la hauteur de 6 pouces au-dessous de la tuyere, & avec laquelle on sorme le bassin de réception. Le devant du sourneau ou autrement la pierre de l'œil, se sorme avec de gros charbons enduits d'argille pour les lier ensemble, au bas de laquelle on laisse une petite ouverture pour l'écoulement des matieres: on retire également & de la même maniere l'étain en plaques, qui est tout aussi bon que celui de la premiere sonte. On ne peut pas sondre dans ce sourneau plus de 24 ou 36 heures, sans le préparer de nouveau.

Dans la description qu'a donnée M. Saur de la sonte des mines d'étain, & qui est rapportée à la page 590 du Traité des sonderies de Schlutter, il s'est trompé en disant que cette sonte se fait sur la brasque, puisque dans toutes les sonderies que nous avons visitées, nous n'avons pas vu sondre autrement que sur une pierre de grès qui sert de sol, & cette méthode est usitée depuis des siecles; il n'y a absolument qu'à Ehren Friderics dors, où l'on sait la refonte des scories sur la brasque dans un sourneau courbe, comme il aété dit, & non dans un sourneau de 8 à 10 pieds de hauteur. On ne perce point dans le sourneau, mais les matieres coulent continuellement dans le bassin de l'avant-soyer. On voit aussi l'impossibilité de charger parties égales de mine & de charbon; il n'est pas vrai non plus que l'on verse l'étain dans des lingotieres, mais bien en plaques ou en seuilles.

## SECTION III.

# Mines d'étain de Gayer.

\$.1. Les mines d'étain de ce district, que l'on dit être plus anciennes que celles de Freyberg, sont situées sur le sommet d'une montagne, dont la plus grande pente est du côté de l'occident, la plus douce du côté de l'orient, & la plus rapide du côté du

nord. L'exploitation en a commencé par le flockwerck (1), où l'on travaille encore aujourd'hui.

Stockwerck, ce que c'est. Ce stockwerck a été exploité par les anciens à tranchée ouverte, & forme une excavation de 20 à 30 toises de prosondeur, sur une étendue d'environ 100 toises, dans laquelle il y a quelques parties de rocher isolé qui n'ont point été abattues. Toute cette étendue consiste en un grès de couleur un peu rougeâtre, qui contient du minérai d'étain extrêmement divisé; il renserme une quantité prodigieuse de petits filons ou veines qui se croisent quelquesois dans différens sens, & dont la plupart sont riches en étain. Le grès forme une masse, pour ainsi dire, arrondie d'environ 100 toises de diametre, enveloppée & bornée par un schiste gris, parsémé de mica, qui est l'espece de rocher dont toutes les montagnes sont composées; c'est cette étendue que l'on nomme stockwerck.

On a observé que presque tous les filons ou veines, particuliérement les orientaux & les occidentaux qui sont rensermés dans la montagne, & qui par leur situation viennent traverser le flock-werck, produisent beaucoup plus de minérai dans le grès que dans le schiste ou ardoise: c'est une regle générale qui se vérisie chaque jour,

Par la grande excavation faite au jour sur le stockwerck, il est évident qu'il a été riche & abondant; il s'est ensuite appauvri, mais quelques toises en dessous il est devenu meilleur, & à sa plus grande prosondeur qui étoit alors de 60 toises, on y exploitoit de très-bonnes veines, qui sont travaillées par 12 compagnies dissérentes, aux frais desquelles s'entretient une galerie d'écoulement, & une machine hydraulique pour élever les eaux des ouvrages qui sont au-dessous de ladite galerie.

Toutes les baraques & autres bâtimens à l'usage des mines exploitées, sont construites au niveau de la grande excavation, &

<sup>(1)</sup> Stockverck, masse minérale, ou la réunion de plusieurs veines ou filons en un seul point.

les puits de chacune d'elles y ont leur embouchure. On a pratiqué jusqu'à cet endroit un chemin à charette pour le transport des matieres.

Le fund grûbe qui étoit autrefois de 28 toises en quarré a été réduit à la moitié, & les maass à 7 toises ou 49 toises de surface.

\$. II. Celle de ces mines que nous avons visitée est exploitée sur un filon occidental, qui s'incline de 60 à 65 degrés du nord au midi; il se trouve précisément entre le rocher d'ardoise & le grès qu'il sépare, & produit du bon minérai d'étain, principalement dans l'endroit où il a traversé une partie du stockwerck. C'est-là où se fait le plus fort travail de cette mine: les veines que l'on y apperçoit sont très-petites & paroissent de peu de valeur; mais si l'on détache un morceau où il s'en trouve une, & qu'on le frappe, il se sépare à l'endroit de la veine & l'on voit en dedans un mélange de minérai d'étain pur, de la pyrite arsénicale, du mica & du quartz.

Le minérai est si divisé dans le grès, que 450 quintaux ne produisent environ que 3 quintaux & demi, jusqu'à 4 quintaux & demi de schlick pur, qui rend à la fonte 150 jusqu'à 200 livres de métal. Cela paroîtra extraordinaire; mais si l'on fait attention à la pesanteur spécifique de la mine d'étain, comparée à celle du grès, on n'en sera plus étonné. La séparation se fait facilement au lavage, puisqu'on obtient un schlick qui tient quelquesois plus de moitié pour cent; d'ailleurs la solidité du grès permet de faire de grandes cavités, sans qu'il soit besoin de bois pour les étayer, & sans courir aucun danger, ce qui évite des frais considérables. Une mine, en un mot, peut payer ses dépenses, lorsque 350 à 360 quintaux du grès du slockwerck peut produire un quintal d'étain.

\$. III. La dureté du grais a mis dans la nécessité de faire du feu devant le rocher pour l'attendrir & le détacher plus aisément; méthode qui ne peut avoir lieu que dans des mines comme celles-ci, dont les excavations & les ouvertures sont grandes, & où il y ait

une forte circulation d'air pour le passage de la sumée qui incommoderoit les ouvriers: méthode que nous allons détailler, & à laquelle nous renverrons le lecteur toutes les sois que nous aurons occasion de parler des mines où elle est usitée.

On forme un bûcher avec du bois de corde devant le rocher, en le croisant l'un sur l'autre jusqu'à la hauteur de la voûte où l'on travaille, ce qui forme un objet de 100 ou 110 pieds cubes de bois plus ou moins suivant l'exigence des cas, autour duquel on arrange des pierres pour mieux concentrer la chaleur; on allume ce bûcher qui est achevé de brûler au bout de 4 à 5 heures. Lorsque le rocher est encore chaud, on y jette quelques baquets d'eau qui le fait sondre & l'attendrit, de maniere qu'il est ensuite aisé de l'abattre avec le marteau & l'acier; on le fait sauter aussi avec la poudre par des trous de mine de 27 à 30 pouces de prosondeur. On ne sait du seu dans ces mines que 3 à 4 sois la semaine; l'on choisit ordinairement la nuit pour les allumer, & les ouvriers ne travaillent pas dans ce tems-là.

Les minérais d'étain contenant beaucoup moins de pyrites que ceux d'Ehren Friderics dorf, ne sont calcinés qu'une sois; du reste leur traitement, les bocards & les laveries, le sourneau & le procédé de la sonte sont les mêmes. On y transporte seulement les scories pour la troisieme resonte dans le sourneau courbe.

Les fonderies de ces deux districts appartiennent aux Compagnies qui exploitent les mines; mais le roi en retire un droit de dixieme qui est porté à 50 sols pour chaque quintal d'étain qui provient des mines de Gayer, & 37 sols 6 deniers pour celui qui provient de celles d'Ehren Fridérics dorf, dont les frais d'exploitation sont plus considérables que ceux du sockwerck.

#### SECTION IV.

### Mine d'étain de Platten en Bohême.

S. I. On a donné le nom de Saint-Conrad & Saint-Cristophie, à une des mines de ce district qui est exploitée à 80 toises de pro-

fondeur sur un filon méridional; tout le rocher de la montagne où elle est située est un grais, qui sert de toit & de mur audit silon. On y apperçoit plusieurs branches ou veines noires de minérai d'étain pauvre, uni à de la pirite arsénicale; on en compte jusqu'à 10 qui ont leur continuité jusqu'à la profondeur de 40 toifes où l'on a rencontré une couche d'argille; mais après l'avoir traversée, & immédiatement au-dessous, ces veines se sont réunies & n'en forment plus, sur une largeur de 2, 3 & 5 toises, que 3 ou 4 fort riches & abondantes en minérai d'étain crystallisé ou zwiter, qui s'enrichit encore en approfondisant, quoiqu'il diminue en épaisseur. On ne cessoit de poursuivre ce filon dans tous les sens, & on avoit soin de laisser dans les hauteurs des réserves de minérais, auxquelles on a recours quand les prosondeurs ne produisent plus.

On remarque dans cette mine deux filons méridionaux absolument semblables dans leur espece & la qualité des matieres qu'ils contiennent, qui se sont croisés à une certaine prosondeur, & auxquels s'est réuni un filon oriental; ce sont ces trois filons qui ont sourni une grande quantité de minérais à leur point de réunion. Dans la prosondeur actuelle on n'apperçoit point de pyrite arsénicale unie au minérai, comme il s'en trouve dans les hauteurs; la matiere du filon consiste en un grès rempli de quartz, où le minérai d'étain est divisé par grains; dans d'autres endroits il y est tout pur : ce grès se détache presque par couches, entre lesquelles il y a de l'ocre rouge ou chaux de fer.

Le grès qui forme le mur & le toit du filon ne se soutient pas de lui-même; car lorsqu'il a été quelque tems exposé à l'air, il se décompose & devient très-friable, ce qui feroit présumer qu'il pourroit contenir une matiere alumineuse; d'où il suit que cette mine est très-dissicile & dispendieuse à étayer par la quantité de bois qu'il y faut employer. On éviteroit cet inconvénient si l'on exploitoit ce silon de bas en haut, ou échellons renversés, en sor-

mant des kastes l'une sur l'autre, & en laissant le marrein sous les pieds comme cela se pratique au Hartz.

Une galerie de 550 toises de longueur écoule les eaux de cette mine à la prosondeur de 34 toises; on en avoit commencé une autre pour les écouler de la plus grande prosondeur, qui avoit alors 400 toises & qui doit être achevée. On se servoit de deux machines hydrauliques pour les élever, & le minérai s'extrait au jour à l'aide d'une machine à moulette.

Richesse du ninérai.

Bocards &

Le minérai est si riche & si abondant dans cette mine, qu'elle donnoit alors plus de 50 mille livres de bénésice à l'entrepreneur.

S. Il. Le propriétaire ou concessionnaire de la mine, occupe pour le traitement des matieres qui en proviennent, 24 bocards à 3 pilons, placés sur le penchant de la montagne; asin que la même eau, après avoir servi à une sonderie & à deux machines hydrauliques, puisse encore d'une roue à l'autre les saire agir, servir ensuite à la sonderie des mines d'étain, & à plusieurs moulins à bled construits au bas de la montagne. Cette eau qu'un canal amene de 3 lieues d'éloignement, sait mouvoir plus de 30 roues; chacun de ces bocards paie environ 3 liv. pour la prise d'eau, & les moulins à bled un peu plus.

Partie du minérai d'étain, avant d'être porté aux bocards, est réduite avec la masse, en morceaux de la grosseur d'une petite pomme, & partie est passée par un courant d'eau pour le séparer d'avec le rocher pur. Au sortir des pilons le minérai le plus gros se dépose dans une caisse de 18 pieds de longueur, sur un pied de largeur, à laquelle on ne donne que deux degrés de pente; il est ensuite lavé dans une caisse allemande ou schlem graben; ce qui reste dans la partie supérieure est relavé encore 6 sois pour l'obtenir bien pur; mais ce qui a resté dans le bas est lavé de nouveau sur une table couverte de toiles, de 16 pieds de long & de 10 degrés d'inclinaison: ce qui sort du schlem graben & de ces tables n'est d'aucune valeur, mais ce qui a resté sur les toiles est lavé encore une sois sur une autre table sans toiles de 12 à 13 degrés de pente;

ce qui en tombe est reçu dans une caisse au bas de la table, & lavé une fois; le surplus est entraîné dans un cuvier hors du bocard avec ce qui vient des pilons, & qui ne s'est point déposé dans les premiers réservoirs, c'est-à-dire, le plus fin & le plus pauvre, qui est lavé de nouveau sur une autre table de 21 pieds de longueur avec une pente de 7 degrés. L'ouvrier-laveur est assis sur une planche posée sur la table où il s'y tient aussi de bout; & à l'aide d'un petit rateau de bois qu'il remue continuellement, il agite le minérai dans le haut de la table, de façon que se trouvant entiérement suspendu dans l'eau, celle-ci entraîne le plus léger; le plus pesant se précipite sur la table, & est relavé ensuite sur une autre sans toiles.

Ces lavages se font avec beaucoup de vitesse & facilement; car le minérai a une pesanteur spécifique très-considérable: d'ailleurs il ne contient point de pyrites, & par cette raison il n'est pas nécessaire de le griller ni avant de le laver ni avant de le fondre; On ne grille & il se purisie si bien, que 40 quintaux de schlick en produisent les minérais toujours 27 à 28 d'étain, sans la perte qui se fait par la fonte.

fondus dans la fonderie qui appartient, & est entretenue aux frais minérais d'éde la ville, qui retire pour tout droit toutes les scories qui proviennent de la fonte desdits minérais après leur troisieme resonte. Le fourneau est le même qu'à Marienberg; il ne differe que dans les proportions de la capacité intérieure, qui est dans celui-ci beaucoup plus grande; on lui a donné 18 poucès de longueur ou profondeur, sur autant de largeur & un pied sur le devant, les murs de derriere sont aussi plus épais; du reste il est en tout semblable, soit pour la pierre de sol, soit pour la construction de la tuyere. Le procédé de la fonte est aussi le même. Dans le commencement on y fond le minérai sans aucune addition; ce n'est

qu'après que l'on a une certaine quantité de scories amassées, que l'on en ajoute à chaque charge : on y fond également sans laisser sortir de la flamme & avec du charbon mouillé; ce n'est que

S. III. Tous les minérais d'étain du district de Platten sont Fonte des dans la refonte des scories que l'on emploie du charbon sec. Lorsque la fonte du minérai est finie, on procede à celle desdites scories que l'on répete 3 fois de suite, lesquelles sont après abandonnées au profit de la ville. Au lieu de verser l'étain sur une plaque de cuivre, comme cela se pratique en Saxe, on le verse sur une plaque de fer coulé.

Pour fondre 40 quintaux de schlick d'étain, & refondre trois fois de suite les scories qui en proviennent, on emploie ordinairement trois jours & trois nuits; ces 40 quintaux produisent 27 à 28 quintaux, comme nous l'avons déjà dit; il est vraique cette mine est la seule qui soit aussi riche: celle des autres compagnies l'est bien moins; les minérais étant unis à de la pyrite arsénicale sont moins purs; d'où il arrive qu'il se scorifie beaucoup plus de métal,

Lorsqu'il paroît sur l'étain des tâches blanches, les fondeurs disent que le minérai étoit pyriteux. Il seroit donc convenable de le griller, car il ne rend tout au plus que 50 pour cent.

Confomma-

coúte.

On consomme pour la fonte des 40 quintaux, y compris celle tion de la des scories, 40 mesures de charbon de 12 pieds 5 pouces cubes, Ce qu'elle qui coûte 21 s. 8 den. chaque, ce qui fait revenir le total de la dépense à 43 liv 6. s. 8 den. On donne au fondeur 15 sols pour chaque quintal d'étain, qui lui tiennent lieu de gages.

> On consomme plus de charbon qu'à Marienberg, ce qu'on peut attribuer à la plus grande capacité de l'intérieur du fourneau & du trou de l'ail, par où il tombe continuellement du charbon qui ne fait aucun effet. Le fourneau étant plus profond, on pourroit essayer de le charger plus fort, & d'y laisser former un nez.

> Les scories cédées à la ville après la troisseme resonte sont pilées & lavées; le produit qu'elle en retire en petites grenailles est fondu avec un petit bénéfice; mais de cette façon elle ne profite point de l'étain qui s'est vitrisié, qui est répandu dans toute la masse des scories, & qui par cette raison ne paroît point squs sa forme métallique.

#### SECTION V.

### Mine d'étain de Alt Saint-Joahnes.

S. I. Cette mine du district de Gottes Gaben, dont elle n'est éloignée que d'une lieue, est exploitée à 20 toiles de profondeur. Elle differe effentiellement des précédentes par la nature ou espece des filons & des matieres qu'il renserme ; ce sont des flötz ou couches presque horisontales, de 1, 2 jusqu'à 3 toises d'épaisseur, entre lesquelles on trouve un schiste ou ardoise épaisse de plusieurs pieds, & au-dessous un grand nombre de ces couches ou veines qui ne sont distantes les unes des autres que d'un quart ou un demi-pouce.

Ces couches sont un composé de quartz, de minérai d'étain crystallisé zwiter, de la pyrite arsénicale, de la pyrite cuivreuse, & du minérai de fer attirable par l'aimant; quelquefois aussi, comme nous l'avons remarqué au jour dans un endroit éboulé, on trouve une épaisseur de 6 à 8 pouces de blende noire, que l'on nomme blende de fer, au-dessous de laquelle est de la mine de fer toute pure, & ensuite les couches qui plus avant dans la montagne contiennent des pyrites cuivreuses, & du minérai d'étain nommé pierre d'étain.

Quoiqu'il se forme de grandes cavités dans cette mine, il suffit d'y laisser des piliers de distance en distance. Le rocher y est solide & l'on n'a pas besoin d'y employer du bois.

S. II. On fait griller le minérai en gros & petits morceaux tel Grillage des qu'il sort de la mine; mais ce grillage n'a pour but que de l'attendrir, de même que le rocher qui l'accompagne, pour les séparer plus aisément l'un de l'autre & non pour le calciner. Ce grillage se fait dans un fourneau de 8 pieds en quarré, borné par 3 murs de 3 pieds de hauteur. Après avoir sur son sol fait un lit de 83 pieds cubes bois de corde, on y met depuis 300 jusqu'à 400 quintaux de minérai. Lorsqu'il est froid on le casse, & on en sépare exactement le rocher, & aussi autant qu'il est possible la pyrite cui-

vreuse que l'on met à part, jusqu'à ce qu'il y en ait une quantité suffisante pour pouvoir les traiter, & en retirer le cuivre qui est d'un petit objet.

Bocards & laveries.

S. III. Six bocards à 3 pilons sont occupés à piler les minérais que l'on a approvisionnés pendant l'hiver. Les pilons ne sont point armés de fer comme il est d'usage, mais ils le sont d'une pierre de couleur bleuâtre très-dure & très-compacte, que l'on peut mettre au rang des wacken dont parle M. Pot (1). Le minérai qui sort des pilons est reçu dans un canal ou caisse, où il se dépose séparément suivant son degré de finesse. Chaque espece est lavée dans les schlem graben; ce qui en provient & que l'on divise en riche & en moins riche, l'est encore sur des tables sans toiles de 17 à 18 pieds de longueur, inclinées de 6 degrés & demi. C'est dans cette derniere opération que se fait la séparation du fer d'avec le minérai auquel il étoit uni, & qui reste sur la table avec lui. Le laveur après avoir placé au bout de ladite table un petit canal pour recevoir le fer & le conduire dans un réservoir séparé, se munit d'une pierre d'aimant large & longue de 3 à 4 pouces (2), & la promene continuellement de haut en bas par-dessus le minérai; le ter s'y attache, & par le mouvement qu'il donne à l'eau il se sépare de ladite pierre, & est entraîné dans le réservoir. Le minérai d'étain est alors très-distinct sur les tables; mais comme il reste encore des parties de ser qui ont échappé à l'aimant, le même ouvrier laveur place en travers de l'extrémité de la table. un linteau de bois d'environ 6 lignes d'épaisseur, pour arrêter le minérai; & il pose au même endroit la pierre d'aimant, où s'attache le fer en passant à mesure qu'il fait descendre le minérai avec un balai. Il enleve ladite pierre & la retrempe deux ou trois

On sépare le fer avec la pierre d'aimant.

<sup>(1)</sup> On la tire près de Platten; il s'en touve aussi de la même espece aux environs de Joachimsthal.

<sup>(2)</sup> Ces pierres d'aimant sont enchassées dans du bois ou de la poix; d'autres ne le sont pas du tout: chacune revient à environ 12 ou 15 livres; elles se trouvent en Saxe dans le district de Schwartzenberg.

fois plus ou moins, jusqu'à ce qu'il n'apperçoive plus rien de noir; alors il ôte le liteau & fait tomber le minérai dans un autre réservoir. La facilité avec laquelle se fait cette séparation est trèscurieuse & des plus intéressantes.

Le fer qui provient de ce lavage est lavé une seconde fois en usant du même procédé; mais comme il retient encore de la pierre d'étain, on le pile de nouveau avec une addition d'environ un dixieme d'ardoise afin de l'obtenir plus fin, & que conséquemment la séparation s'en fasse plus aisément, dans une troisieme & derniere opération de lavage qui se fait sur une table moins grande de 12 pieds de longueur, & n'ayant que cinq degrés d'inclinaison.

Si l'on employoit cette méthode, il n'en résulteroit pas le même avantage, l'aimant en enlevant le fer entraîneroit aussi quelques parties de minérai d'étain qui s'y tiendroient suspendues entre celles de fer les plus grosses; au lieu que par le lavage, l'eau sépare elle-même du fer celles qui n'en sont pas, & qui sont ou plus légeres ou plus pesantes.

Deux cent quintaux de schlick de pierre d'étain sont le produit Produit ans annuel de cette mine. Après avoir été grillés ils sont livrés à la fonderie de Gottes Gaben, pour y être fondus par le même procédé, & on en retire 125 quintaux d'étain.

S. IV. Ces minérais étant unis à de la pyrite arsénicale & cui- Grillage des vreuse qui retiennent encore du fer & du rocher après le lavage. il est indispensable de la griller; cette opération se fait dans un sourneau de réverbere, à peu de chose près semblable à celui de Marienberg, dans lequel on procede de même sur 10 quintaux de minérai que l'on y met à la tois. On a donné à ce fourneau .8 pieds de longueur, sur 7 de largeur, & sa voûte est élevée de 18 à 20 pouces au-dessus du sol; après 5, 6 ou 7 heures que le minérai est grillé, on le retire pour le jetter dans l'eau, afin que l'acide vitriolique qui se trouve alors abandonné du phlo-Tome III.

gistique puisse en être délayé, & devienne capable de dissoudre se cuivre & le fer qui sont nuisibles à l'étain.

Le fer que l'on a retiré de ces minérais n'est d'aucune utilité; on a vainement essayé de le fondre, la trop grande quantité de cuivre qu'il contient l'empêche d'avoir aucune liaison. Lorsqu'il est fondu, il forme une infinité de grenailles qui ne peuvent se réunir.

#### SECTION VI.

### Mine d'étain de Schlackenwald en Bohême.

\$. I. Il en est de ce filon comme de celui de Gayer dont nous avons rendu compte; il forme de même un stockwerck dont on n'avoit pas reconnu toute l'étendue, mais qui nous parut être plus considérable. La montagne qui le renserme a une pente moyenne entre le nord & l'occident, & le rocher qui le compose est un grès très-dur, dans lequel le minérai est très-divisé; on y remarque plusieurs veines, sur tout de quartz dont les directions sont dissérentes, qui traversent le stockwerck & qui portent avec elles de la pierre d'étain; mais ce qui en produit le plus, ce sont des cavités quartzeuses où elle se trouve toute pure: dans d'autres composées d'un sable sin talqueux, on y trouve de la mine d'étain crystallisé ou zinn grauppen, & quel-quesois aussi des crystaux de roche de plusieurs grosseurs très-blancs & transparens.

La mine d'étain ordinaire est mêlée dans le grès avec de la mine d'étain blanche, & une espece de mine de ser wolfert ou wolfrant des Allemands; quelques-unes des veines qui traversent le stock-werck contiennent aussi de la pyrite cuivreuse, qui est en partie décomposée par le seu que l'on fait contre le rocher, & sorme, avec l'eau qui en dégoutte, un vrai vitriol.

Le rocher qui accompagne le flockwerck ou plutôt dans lequel il est rensermé, est de la nature du schiste ou ardoise, mais rempli de mica noir & blanc. On y exploite plusieurs filons d'étain dans le quartz, qui se dirigent entre 5 & 7 heures & s'inclinent au nord. Comme ils sont plus ou moins inclinés, il arrive que, quoiqu'ayant une direction parallele, ils se rencontrent dans la prosondeur, & à ce point de réunion produisent plus de minérais. Il en est qui en traversant le stockwerck deviennent trèsbons, & d'autres qui ne produisent rien du tout, quoiqu'ils y conservent leur direction & le quartz qui les compose.

La méthode d'exploiter le minérai est la même qu'à Gayer, en allumant des bûchers contre le rocher pour le calciner, & le rendre plus facile à extraire; c'est rarement que l'on y emploie la poudre, & cela n'a lieu que dans les endroits où l'on est dans la nécessité de boiser, & où il y auroit du danger que le seu des bûchers ne prît aux étançons: d'ailleurs cette méthode est du double plus dispendieuse, par le bon marché des bois qui proviennent des sorêts de la reine, & qui ne sont d'autres frais que ceux de la coupe & du transport, de maniere qu'une corde de 100 pieds cubes ne revient qu'à environ 25 sols.

On affure que ce flockwerck est en exploitation depuis plus de 6 siecles; on y remarque nombre d'éboulemens considérables qui ont occasionné une grande excavation extérieure, cependant moins prosonde que celle de Gayer, où le rocher paroît à découvert, ce qui provient de la mauvaise méthode & peu solide d'étançonner.

Ce stockwerck étoit anciennement exploité par plusieurs compagnies qui sont aujourd'hui réunies en une seule; la reine y a néanmoins des actions, de même que les magistrats de la ville.

Le partage du minérai se fait à la sortie du puits, en mettant à part la quantité de tonnes qu'il revient à chacun des intéresses, qui ont séparément leurs bocards & sonderies pour le traiter. A l'égard de la mine d'étain ou pierre d'étain pure, elle est également mise à part pour être pilée à sec, & ensuite répartie aux actionnaires.

La galerie d'écoulement qui vient au secours de cette mine, &

dont la longueur est de mille toises, a été faite aux frais de la vilse de Nuremberg qui l'entretient encore aujourd'hui, au moyen du neuvieme qu'elle retire en nature de tout le minérai que l'on extrait.

Machineshydrauliques. §. II. Deux machines hydrauliques élevent les eaux de 45 toises de prosondeur, au-dessous & jusqu'au niveau de la galerie
d'écoulement; ces eaux étant vitrioliques ont mis dans la nécessité
de ne se fervir que de corps de pompes en bois de 6 à 7 pouces
de diametre, cerclés avec du cuivre. Les roues sont placées de
saçon que l'eau qui sert extérieurement à une machine à moulettes,
sert également aux deux machines hydrauliques, & à chacune de
ces roues il n'y a qu'une seule manivelle qui fait agir deux trains
de pompes par un balancier sixé sur son milieu, où il y a un
tourillon servant d'axe sur lequel il est mobile. La manivelle est
passée dans un tirant qui prend à une des extrémités du balancier,
& à l'autre extrémité est le grand train des tirans où sont attachés
les pistons.

Machines à moulettes.

Pour l'extraction du minérai, on emploie 4 machines à moulettes, dont 3 sont mises en mouvement par des chevaux & une par l'eau.

Tous les ouvriers sont comme à prix-fait dans cette mine; chaque mineur est obligé d'extraire, soit avec la poudre, soit par le seu, 25 tonnes de minérai (1) ou pierre de grès du stockwerck en 5 postes de 8 heures chacun qui composent la semaine, dont il ne retire que 2 liv. 6 s. 8 den. Combien de mines pauvres seroient exploitables si l'on avoit des ouvriers, & le bois à aussi bon marché!

Grillage du minérai avant d'être pilé.

- S. III. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau pour faire agir toutes les machines, & particuliérement pour les bocards, & que le minérai ou le grès du *flockwerck* est très-dur, on lui fait subir une espece de calcination ou grillage pour l'attendrir avant de le bocarder; de cette maniere on en peut piler une grande quantité
  - (1) La tonne est de 4 pieds 8 pouces cubes.

avec très-peu d'eau; ce qui n'est pourtant pratiquable que dans un pays où le bois est abondant.

Ce grillage se fait à l'air libre dans des fourneaux quarrés. murés des quatre côtés; on en a de plusieurs grandeurs, les uns à contenir seulement 900 quintaux, & d'autres où on en met jusqu'à 10,800 quintaux.

Pour griller cette quantité, on consomme 20 à 24 cordes de bois ou 2000 à 2400 pieds cubes de bois, dont on fait un lit dans le fond du fourneau, & auquel on met le feu par une ouverture qu'on laisse par derriere. Huit jours suffisent pour cette opération; cependant après qu'il est éteint le minérai y reste encore le même tems avant de le retirer, il est ensuite cassé en petits morceaux pour le passer au bocard.

S. IV. Les bocards sont très-mal construits & mal entendus; par exemple, on a divisé l'eau de la riviere pour fournir à 4 roues qui -laveries. font agir chacune 3 pilons dans un même bâtiment, tandis qu'une seule roue suffiroit pour en faire mouvoir 12; elle seroit certainement plus d'effet que les 4, & l'on épargneroit beaucoup d'eau: d'ailleurs on n'a observé aucune distance entre les pilons, de maniere qu'en jouant les uns contre les autres, le frottement se multiplie & exige une plus grande puissance.

Le minérai en sortant de dessous les pilons, est lavé dans une caisse allemande ou schlem graben de 9 pieds & demi de longueur. 2 pieds 3 pouces de largeur & un pied 8 pouces de profondeur; ce qui reste dans la caisse après le lavage est divisé en deux parties, le tiers ou environ de ce qui s'est arrêté dans le haut est mis à part pour être relavé dans la même caisse 3 ou 4 fois, c'est-à-dire, jusqu'à ce que le minérai soit pur & exempt de rocher; celui qui s'est déposé au bas est lavé sur des tables couvertes de toiles, de 18 pieds de longueur, 3 pieds 3 pouces de largeur en dedans, & auxquelles on a donné 8 degrés d'inclinaison. Le minérai qui provient de ce lavage & des 3 premieres toiles, est relavé une ou deux fois, & celui qui s'est arrêté sur les 3 autres jusqu'à 3 fois.

Bocards &

Ce qui a été entraîne par l'eau dans le canal, & qui s'est déposé au fond est lavé encore plusieurs sois sur ces mêmes tables, où cette opération se fait très-vîte par la quantité d'eau que l'on y emploie, & par leur grande inclinaison; d'où il arrive que cette eau entraîne beaucoup de minérais, qui se dépose dans des réservoirs que chaque propriétaire de bocard a pratiqué le long du cours du ruisseau, & dont il prosite en le lavant de nouveau dans les tems de sécheresse, où il n'y a pas assez d'eau pour saire mouvoir les pilons.

Produit du minėrai.

S. V. Les minérais sont si pauvres que les 10,800 quintaux du grillage ci-dessus, ne produisent que de 72 à 80 quintaux de schlick, & le quintal de ce schlick au moins 50 livres d'étain. Le bois que l'on emploie dans le traitement de ces matieres, doit être compté presque pour rien; les principaux frais sont ceux des laveries qui sont d'une petite conséquence, puisque les premiers ensans laveurs ne gagnent que 30 sols par semaine, d'autres 22 sols 6 den, & les plus jeunes seulement 17 sols 6 den,

Rôtissage du fchlick d'é-

S. VI. C'est en raison de la pyrite cuivreuse & arsénicale contenues dans le schlick d'étain, qu'il est grillé avant d'être sondu pour en obtenir plus facilement le métal, & avec moins de srais de sonte. Le sourneau qui sert à cette opération est le même que celui qui est usité à Marienberg, avec cette seule dissérence que celui-ci n'a point de chausse; sur 14 à 15 quintaux de schlick que l'on étend bien sur le sol du sourneau, on se contente de le recouvrir d'une quantité suffisante de bois de corde resendu, que l'on renouvelle pendant environ 20 heures que dure ce grillage, ayant soin de le remuer très-souvent, Après ce tems on laisse encore le minérai 2 ou 3 jours dans le sourneau pour le restroidir.

Nouveau lavage du minérai. Après ce grillage le schlick d'étain est lavé de nouveau dans des schlem graben, où l'eau entraîne le restant des parties terreuses, & la majeure partie du cuivre qui y étoit uni, & qui y est en trop petite quantité pour mériter d'être ramassé.

Fonte du schlick d'éntain.

S. VII. Les fourneaux qui servent à fondre les minérais d'étain,

ste different de ceux de Marienberg que dans quelques proportions; ceux-ci n'ont que 6 pieds de hauteur, un pied 8 pouces de profondeur, 9 pouces de largeur sur le devant & 11 pouces sur le VIII derriere. La forme ou tuyere inclinée d'environ 18 degrés, est placée de 6 pouces plus élevée que le trou de l'œil.

Leur préparation & la conduite de la fonte sont aussi les mêmes; il n'y a de différence que dans la durée de cette derniere qu'il est nécessaire d'arrêter toutes les 24 heures pour réparer la pierre de sol ou spund, qui se trouve brûlée & rongée par les matieres cuivreuses & arsénicales contenues dans le minérai : il est possible aussi que l'espece de la pierre dont elle est formée ne soit pas aussi réfractaire que celle de Platten.

Pour séparer entiérement l'étain de ces matieres étrangeres, on procede à une opération particuliere que nous nommerons raffinage.

Lorsque le bassin de l'avant-soyer est plein, on le perce & on fait couler l'étain dans celui de réception que l'on a formé en quarré-long dans une pierre de grès; on l'y laisse refroidir pour le retirer en une seule piece, & quand on en a 14 ou 15 quintaux, on le raffine de la maniere suivante.

S. VIII. Le foyer ou espece de fourneau où l'on rassine l'étain, Rassinage de représente un encaissement formé avec de grosses pierres placées l'étain. de champ de 6 pieds de longueur, 2 pieds de largeur & 2 pieds & demi de hauteur, dont le sol est fair avec une pierre creusée sur le devant & par conséquent inclinée. Quand on veut procéder à ce raffinage, l'on fait chauffer ce fourneau & un autre semblable construit à côté de ce premier, mais dont le bassin est plus grand; lorsqu'il est chaud on y arrange environ 8 bûches de bois de corde, de maniere qu'elles se croisent en travers du fourneau, & par-dessus les 14 ou 15 quintaux en pieces ou culots d'étain provenans de la fonte ci-dessus.

On allume le bois, l'étain coule bientôt dans le bassin creuse dans la pierre de sol, & à mesure qu'il coule on y met de la

résine par-dessus, en agitant le tout avec une pelle; on puiss cet étain avec une cuiller pour le verser dans le bassin de l'autre sourneau, que l'on a eu la précaution de tenir bien chaud avec du bois & du charbon qui surnage toujours l'étain à mesure qu'on le verse. Lorsque le bassin est plein & que l'étain est à son degré de chaleur, on le puise de nouveau & on le verse sur des plaques de cuivre, comme cela se pratique à Marienberg; il est ensuite mis en rouleau comme nous l'avons dit ailleurs; dans cet état il est de la meilleure qualité pour faire de la vaisselle.

Le déchet de l'étain dans cette opération est d'environ 2 livres par quintal. La fonderie appartient à la ville qui n'en retire d'autre droit que les balayeures, dont l'objet annuel est à peu près de deux quintaux d'étain, & qui pour ce droit est obligée de l'entretenir; mais les ouvriers sont payés par les intéressés qui apportent leur étain à rassiner. On donne au maître rassineur 7 sols 6 den, pour chaque quintal d'étain (1), au moyen de quoi il sournit tout le bois nécessaire qu'il prend dans les sorêts de la reine. Il se fabrique annuellement 1000 quintaux plus ou moins d'étain, pour lesquels on consomme 50 cordes de bois : on a grand soin d'en avoir toujours en provision pour pouvoir l'employer sec, autrement l'opération qui dure ordinairement 3 heures seroit plus lente, & il en résulteroit nécessairement de la perte.

La concurrence dans la vente de l'étain parmi tant d'intéressétant inévitable, & ayant occasionné de la perte sur le prix du métal, puisqu'ils n'en retiroient que 117 à 120 jusqu'à 125 liv. au plus du quintal de 140 liv. sa majesté pour remédier à cet abus, achete depuis nombre d'années tout l'étain au sortir du rassinage, & le paie argent comptant aux compagnies, à raison de 130 liv, le quintal & se charge de la vente; elle le revend 132 liv. 10 s. pour se dédommager de l'intérêt de ses avances, au moyen de quoi chacun y trouve son avantage.

Chaque

<sup>(1)</sup> Le quintal pese 140 livres de Prague, ce qui égale à peu près 140 liv. de France.

Chaque quintal d'étain paie à la reine 5 liv. 16 s. 8 den pour son droit de dixieme, qui est retenu sur celui qu'elle achete des compagnies; ce droit a été réduit pour la ville de Nuremberg à 2 l. 18 s. 4 den. relativement aux frais considérables qu'exige l'entretien de la galerie d'écoulement.

S. IX. A une lieue de la ville de Johann Georgen stadt, dans seissen werck, l'endroit nommé Steimbach & aux environs d'Eben storck, on fait ce que c'est. le lavage du terrain pour en retirer du minérai d'étain, ce que les Allemands appellent seissen werck.

Dans ce terrain de 2 à 3 toises de prosondeur, on y trouve des morceaux détachés de pierre d'étain, dont les angles sont arrondis & qui paroissent avoir été roulés par les eaux; ce qui donne lieu à conjecturer qu'ils ont été entraînés par des inondations considérables des deblais d'anciennes mines d'étain, qui n'en sont éloignées que d'une lieue, ce qui paroît assez vraisemblable par la situation de la montagne où sont rensermés les silons, beaucoup plus élevée que les seissen werck.

Celui qui veut les travailler loue du bergmeister ou maître des mines, une étendue de 100, 200 ou 300 toises de terrain sur telle largeur qu'il desire, & procede comme il suit.

Il fait un fossé jusqu'au ferme d'environ 3 toises de largeur sur toute la longueur qu'il a dessein d'exploiter, & sur cette largeur il prend 2 pieds que l'on creuse encore dans le ferme, d'un pied du côté où l'on veut faire le lavage; il fait ensuite arriver l'eau d'un ruisseau voisin dans un canal pratiqué dans le terrain même, sur toute la longueur du fossé; ce canal est coupé dans dissérens endroits, afin que l'eau en tombant entraîne le terrain avec elle & le lave en même tems. A mesure qu'elle tombe dans le fossé large de 2 pieds, des ouvriers chaussés avec des bottes de cuir & placés dans le même fossé, agitent & remuent le terrain, de façon que le minérai d'étain qui y est comme pulvérisé, se précipite au sond par sa pesanteur spécifique.

Lorsqu'on a une suffisante quantité de terrain entraîné par Tome III.

l'eau, on détourne cette derniere pour ne laisser qu'un courant qui vient de l'extrémité du fossé; les ouvriers continuent à le parcourir en remuant toujours avec une pelle de fer. Quand il n'y a presque plus de sable, ils se servent de rateaux de bois pour enlever le gros gravier, qu'ils mettent à côté dans l'espace qui reste des 3 toises de largeur; alors d'autres ouvriers choisssent à vue les morceaux de minérais & les mettent à part hors du sossée.

Lorsque tout le gros a été enlevé, on fait de nouveau tomber l'eau sur le terrain par les côtés, & l'on continue comme il a été dit.

C'est à la fin de l'année que l'on retire toute la pierre d'étains fine & en sable qui s'est précipitée au sond du canal; cela se fait en ne laissant qu'un petit courant d'eau dans le sossé, & en mettant des sagots à son extrémité pour retenir le minérai. On agite de même le tout, on enleve le grossier & on le trie; celui qui reste au sond est lavé dans des caisses allemandes, jusqu'à ce qu'il soit net; ce qui est entraîné par l'eau est bocardé avec les morceaux qui ont été triés dans le lavage ci-dessus.

De ce travail il résulte annuellement 140 quintaux de schlick, qui rendent environ 70 quintaux d'étain; ceci ne regarde qu'une compagnie qui occupe 14 ouvriers. Malgré ce petit produit elle retire 37 liv. 10 s. de bénésice par chaque action, ce qui fait pour les 128, 4800 livres.

#### SECTION VII.

Mines d'étain & cuivre de la province de Cornouaille en Angleterre (1).

### Par M. JARS, annie 1765.

- \$. I. Cette province renommée depuis les tems les plus reculés par ses mines d'étain qu'elle fournit à toute l'Europe, & qui l'est aujourd'hui presqu'autant par celle de cuivre, est une espece de
- (1) La suite de ce Mémoire jusqu'à la Section X, a été lu à l'académie royale des sciences, le 22 mars 1766.

peninsule ou presqu'isle, qui forme une langue de terre dans la direction de l'est à l'ouest, située dans la partie occidentale de l'Angleterre.

Elle est limitrophe avec celle de Devonshire où l'on a exploité anciennement un grand nombre de mines d'étain, qui, quoiqu'elles fussent alors assez importantes & actuellement de peu de valeur. n'ont jamais été aussi abondantes que celles du côté de l'occident. Au point de réunion de ces deux provinces, on remarque des, montagnes fort élevées, dans lesquelles on a travaillé quelques mines; mais en allant à l'ouest ces montagnes diminuent beaucoup de hauteur, & ne forment plus que des collines & des vallons. C'est dans cette partie de la province que les veines minérales sont les plus multipliées, & les filons les plus abondans; d'où j'ai observé que ces sortes de mines se trouvoient plutôt dans les demi-montagnes, c'est-à-dire, dans celles qui sont dominées par d'autres.

Dans la partie occidentale de la province de Cornouaille, après avoir passé d'un côté la ville de Bodmin, & de l'autre celle de Lostwithiel, on rencontre presque par-tout des mines jusqu'à son extrémité nommée Landssend; ce qui forme une étendue de 60 milles de longueur ou 20 lieues de France. On y a exploité quelques mines de plomb & une de cobolt, mais sans succès.

S. II. On distingue en fait de mines d'étain, deux especes différentes d'exploitation, celle des streams work & celle des filons; on en compte encore une troisieme qui participe des deux, comme on le verra ci-après. Je traiterai d'abord de la premiere; mais pour rendre mes observations plus intéressantes & plus utiles, il sera nécessaire dans certains cas que j'entre dans quelques détails de l'exploitation,

Il est constant qu'aux environs de la ville de S.-Austle, les anciens Streams work; ont exploité beaucoup de mines d'étain, dont partie subsiste encore, mais les travaux les plus confidérables sont ceux des streams

work (1); ils consistent à laver les terrains qui ont été entraînés dans le fond des vallons pour en retirer le minérai que l'on y trouve en morceaux, dont les angles sont arrondis & qui paroissent avoir été roulés par les eaux, & d'autres dont la grosseurtient le milieu entre le gravier & le sable; ces minérais sont répandus dans les terres des vallons sur de très-grandes étendues. On prétend que cet accident doit son origine au tems du déluge, que ces morceaux furent détachés des filons mêmes; il se peut aussi que cela soit arrivé par des avals d'eau, d'autant mieux qu'il est commun de trouver du minérai d'étain à la surface de la terre, & que dans cet endroit le rocher est d'une espece très-tendre; mais il me paroît plus vraisemblable de croire qu'ils doivent leur origine à l'exploitation d'anciennes mines, & qu'ils ne font autre chose que les déblais de ces mines, qui ont été chariés par les eaux dans le fond des vallons; & ce qui le prouve encore plus, c'est qu'en inspectant les décombres des vieilles mines, il est aisé de reconnoître que les anciens travailloient moins avantageusement, puisqu'on y trouve encore quantité de bon minérai, qu'ils négligeoient & qu'ils abandonnoient; peut-être que dans ce tems il y avoit une moindre consommation de ce demi-métal, & que l'on en retiroit plus que l'on ne pouvoit en vendre; ils avoient d'ailleurs peu de frais d'exploitation, puisque les mines n'étoient pas profondes, & ils ne fondoient que le minérai le plus riche.

Ce que je vais rapporter & que j'ai observé aux mines de plomb des comtés de Cumberland & de Northumberland, vient à l'appui de mon opinion; j'ai remarqué que sur plusieurs milles de longueur le bas des vallons, & le fond du ruisseau qui passe

<sup>(1)</sup> Les streams work peuvent être comparés à ce que l'on nomme seissen werch en Saxe, & qui est décrit dans ce Mémoire, Sect. VI, S. IX, mais l'exploitation n'ens est pas à beaucoup près aussi bonne ni si exacte, ce qui me persuade que les déblais qui en proviennent travaillés avec soin, pourroient être lavés de nouveau avec avantage. Tout ce travail consiste à amener un petit courant d'eau à l'endroit où l'on veut laver les terres, & à lui ménager un écoulement; on se sert d'un petit canal que l'on couvre à mesure que l'on met des déblais par-dessus.

& Streams

La seconde & troisieme espece d'exploitation de mines d'étain; font, comme nous l'avons dit, celle des filons, & celle des Filons d'étain streams work qui se travaillent en même tems; ce que nous allons dire de ces derniers suffira pour donner une idée de l'une & de l'autre.

> A 3 quarts de lieue environ de la ville de Saint-Austle, est une montagne peu élevée, mais très-étendue, dont une partie forme ce que les Allemands nomment stockwerck ou filon en masse. C'est un rocher de la nature du granite de couleur blanchâtre & très-friable, qui contient par-tout un peu de minérai d'étain; il est entre-mêlé d'un nombre infini de petites veines noires plus riches en minérai que le rocher lui-même : il en est où il est tout pur; ces veines sont presque toutes paralleles & ont leur direction de l'est à l'ouest, la partie du rocher où elles se trouvent quoique de la même nature que l'autre est beaucoup plus dure, se détache. néanmoins à coups de pic, & avec des coins de fer.

Cette mine s'exploite à jour comme une carriere sur une grande étendue.

S. III. La facilité qu'a le rocher de se détacher & de se réduire de lui-même en sable, a fait imaginer de conduire dans cette carriere, à la profondeur de laquelle on a pratiqué une galerie d'écoulement, des petits courans d'eau (particuliérement en hiver & dans les tems humides), que l'on distribue sur les endroits tendres du rocher qui se réduisent aussi-tôt en sable. Les ouvriers agitent ce sable, de façon qu'il puisse être entraîné; mais comme le minérai qui est répandu dans l'eau est extrêmement pesant, eu égard au rocher, il se précipite dans le fond, d'où on le retire pour le laver sur des pelles de fer où l'eau acheve de le séparer du rocher en passant par-dessus.

Tout ce qui ne peut pas être détrempé par l'eau est cassé avec la masse pour être ensuite transporté aux bocards; ce transport se fait par bateaux sur un canal de demi-lieue de longueur, & qui passe sous terre environ 50 toises pour arriver au fond de la carrière, deux toises au - dessus de la galerie d'écoulement. On concevra du reste l'avantage & l'utilité de ce canal, si l'on considere ce qu'il en coûteroit pour élever de 8 à 10 toises de prosondeur perpendiculaire, l'immense quantité de minérais que produit ce stockwerck.

On avoit commencé l'ouverture d'un second canal pour arriver à la prosondeur de 1 2 toises au-dessous du premier, ce qui annonce une exploitation d'un grand nombre d'années; le travail en est aisé, & l'on n'y emploie point de poudre quoiqu'on y pratique quelques galeries pour suivre les veines minérales les plus fortes. Les déblais ne gênent en aucune maniere, ils sont entraînés par les courans d'eau; & quoique cette mine ne soit pas riche en étain, l'abondance du rocher qui le contient & le peu de frais qu'occasionne son exploitation, rendent cette entreprise très-bonne.

Il y a toute apparence que la méthode d'exploiter cette mine comme une carriere, n'aura lieu que pendant le tems que le minérai ne sera pas suivi dans la prosondeur. Le rocher qui est friable à la surface, & qui devient plus dur en approsondissant, mettra dans la nécessité de la travailler comme toutes les autres par des ouvrages souterrains.

§. IV. Tous les filons principaux de la province de Cornouaille, foit en étain, soit en cuivre, ont leur direction de l'est à l'ouest & leur pente communément du côté du nord, quelques-uns pourtant sont inclinés au midi, mais très-peu d'une direction différente de celle que je viens de rapporter; ainsi on peut les regarder tous comme paralleles.

Des filons en général.

On remarque aussi des filons par couches ou flôtz, mais trèspeu de cette espece.

Les filons d'étain se trouvent dans deux especes dissérentes de rocher, je puis même dire trois; la premiere se nomme killas qui n'est autre chose qu'un schisse ou roche schisteuse.

La seconde espece que l'on nomme moord stone ou growen est

un granite; la troisieme enfin que l'on nomme aussi moor stone, se rapproche plus de la nature du grès que du granite.

Quant aux filons de cuivre, tous ceux que j'ai vu sont dans l'espece de schiste nommée killas, mais dont la couleur est un peu dissérente. Avec les minérais d'étain ce killas est d'un brun noir & bleuâtre, il est au contraire d'un gris blanc rougeâtre avec ceux de cuivre.

Il est très-commun de rencontrer des filons qui produisent du minérai de cuivre & de celui d'étain en même tems, mais il y en a toujours un qui domine. L'étain est si abondant dans cette province qu'il est répandu presque par-tout, de sorte que les filons de cuivre les plus abondans, contiennent de l'étain dans leur partie supérieure, c'est-à-dire, proche de la surface de la terre : ce minérai y est même assez abondant pour mériter l'extraction; d'autresois il se trouve avec celui de cuivre dans le même filon quoique séparément, ce qui pourtant n'a pas ordinairement de continuité dans la prosondeur. Je vais donner la description de quelques-uns de ces filons pour servir d'exemple.

#### SECTION VIII.

### Mine d'étain & cuivre de Pednandrea.

S. I. Cette mine située près de la ville de Redruth, sut d'abord commencée comme mine de cuivre, dont on retira une très-grande quantité: on y travailloit alors sur deux filons paralleles qui étoient si rapprochés l'un de l'autre qu'ils n'en formoient qu'un seul; l'un du côté du toit produisoit du minérai jaune de cuivre ou pyrite cuivreuse, & l'autre de celui d'étain du côté du mur; mais celui de cuivre a cessé en approfondissant, de sorte qu'il ne reste plus que le filon d'étain qui est fort abondant, & que l'on exploite jusqu'à la prosondeur de 50 à 60 toises.

On fait une distinction en général des matieres qui accompagnent & annoncent ces deux especes de minérais; celles qui forment les filons de cuivre qui conduisent au minérai, & qui en contiennent contiennent souvent elles-mêmes, se nomment gozan ou gossan: près de la surface de la terre, c'est une espece de minérai de fer que c'est. en partie décomposé, ou substance ocreuse unie à du quartz & à un rocher bleuâtre; mais dans la profondeur ce gozan est composé de quartz & de mica blanc sur une roche d'un bleu clair, affez fouvent avec de la pyrite jaune ou blanche, quelquefois aussi le tout est parsemé de minérais de cuivre.

Les matieres qui composent les filons d'étain & que l'on Scovin & Flunomme scovin, consistent en une roche d'un bleu foncé mêlée de c'est, quartz & contenant toujours un peu d'étain; on nomme flucan

l'argille qui accompagne les filons.

Gozan , ce

Le rocher dans lequel est renfermé ce filon est le killas dont nous avons parlé, mais de couleur bleuâtre qui se délite en morceaux épais; dans d'autres endroits c'est une roche schisteuse dont les lits sont plus minces, & qui est entremêlée de quantité de veines de quartz, avec lequel le minérai d'étain est quelquefois uni; on en trouve très-peu de pur, mais de crystallisé en petits grains d'un brun noir, cependant moins noirs & bien moins gros que ceux de Bohême & de Saxe. Le rocher contient de ce minérai en si grande division, que l'on ne peut le distinguer que par l'habitude & par le poids; j'avoue qu'avant d'avoir vu ces mines j'y aurois été trompé, & que le poids seul auroit pu me faire soupçonner qu'il y avoit quelque chose de métallique dans certains morceaux.

Le filon de cette mine a sa direction de l'est à l'ouest comme tous ceux de ce district, & sa pente de 65 degrés du côté du nord, fur une largeur commune d'environ 4 pieds.

S. II. Ce district offre nombre d'autres mines d'étain, mais moins considérables que celle dont je viens de faire mention. A demi mille de celle-ci on en distingue une dont le minérai est dans l'espece de rocher, qui tient le milieu entre le granite & le grès, mais très-pauvre.

On remarque sur plusieurs milles d'étendue une grande quantité Tome III.

d'anciens puits, qui annoncent qu'on y a exploité heaucoup de mines.

A six milles au nord de la ville de Rédruth, on rencontre sur toute la route des vestiges de mines de cuivre & d'étain, parțicu-lièrement près des bords de la mer, & jusqu'à ce qu'on arrive dans la paroisse de Saint-Agnès; mais on a observé que dans ce dernier district les filons d'étain y sont très-multipliés & ceux de cuivre très-rares, & que dans le premier au contraire ceux de cuivre sont les dominans & les plus abondans. Une du nombre des mines que l'on exploite près des bords de la mer dans le district de Sainte-Agnès, l'est à 29 toises au-dessous de la galerie d'écoulement, & par conséquent de cette prosondeur au-dessous de la mer, puisque ladite galerie a son embouchure au niveau de la haute marée.

Les filons ont également qu'à Rédruth leur direction de l'est à l'ouest, & leur pente communément au nord; cependant il y en a un qui s'incline au midi, à peu de distance d'un autre qui a une inclinaison opposée, de sorte qu'il y a apparence qu'ils se rencontrent dans la prosondeur. Ces filons dans leur pente ou inclinaison s'éloignent plus de la perpendiculaire que ceux des environs de Rédruth.

Ils sont de même dans l'espece de rocher nommé killas, mais séparés quelquesois du toit ou du mur, par un quartz qui se mêle souvent avec le minérai, de maniere qu'il contient lui-même de l'étain. On y trouve aussi un peu de mine jaune de cuivre & de la blende sort dissicile à distinguer du minérai d'étain par la ressemblance de la couleur; le poids & l'habitude peuvent seuls en saire connoître la dissérence; ils produisent encore des crystaux d'étain, mais très-rarement.

## SECTION IX.

Mine d'étain de Godolphin Ball.

S. I. Cette mine située à environ 6 milles de la ville de Mara-

y ait dans la province de Cornouaille; son exploitation est aussi des plus anciennes: elle se trouve placée dans un pays presque plat, entre deux petites montagnes, dont l'une a son exposition au nord & l'autre au sud. La direction des filons est toujours de l'est à l'ouest comme dans toutes les mines de la province, &

leur inclination au nord d'environ 70 degrés.

Cette mine exploitée jusqu'à la profondeur de 90 toises, ne l'étoit alors que sur une petite étendue; mais on reprenoit chaque jour les anciens ouvrages. On compte cinq filons paralleles sur 50 à 60 toises de largeur, mais qui ne sont point travaillés également; ils l'ont été seulement à différentes hauteurs lorsqu'ils ont produit du minérai : le filon principal est le seul qui ait été exploité en entier & qui le soit encore. Ces filons sont renfermés dans un granite à gros grains très-dur. Il n'en est pas ici comme je l'ai observé ailleurs, sur-tout en Saxe & en Bohême; l'étain ne s'y trouve jamais réuni & confondu, mais dans une espece de rocher bleuâtre, qui paroît être la matrice générale du plus grand nombre des mines d'étain de Cornouaille, Celui qui joint le mur du filon & que l'on nomme le guide, est un quartz mêlé quelquefois à du mica; le filon consiste lui-même en un quartz fort dur, d'un blanc bleuâtre réuni à ce rocher qui contient le minérai, il y est aussi crystallisé en exagone; le minérai s'y trouve presque toujours en petits grains semblables à des grenats & parsemé de mica,

Ce silon depuis 2 jusqu'à 5 pieds de largeur, est quelquesois divisé par des parties de granite qui viennent du toit ou du mur, & que j'ai dit que l'on nommoit horse; il produit assez souvent

du très-bon minérai jaune de cuivre.

S. II. Aux environs de la ville de Marazion, on exploite plufieurs filons d'étain & de cuivre, à peu près de la même nature & dans la même roche schisteuse nommée killas que ceux du dutriet de Rédruth; le minérai d'étain s'y trouve aussi dans le granite, & particuliérement au mont Saint-Michel. Ce mont n'est séparé de la ville que par un petit bras de mer dans le tems seulement de la haute marée. Le rocher qui le compose est un granite où l'on apperçoit dans les endroits découverts un grand nombre de filons d'étain qui contiennent du très-bon minérai; on y en a extrait pendant quelques tems, mais le seigneur propriétaire en a fait cesser l'exploitation dans la crainte que la suite des travaux ne dérangeat la forme de ce mont, qui est digne en esset de la curiosité des voyageurs; on y voit un château bâti sur son sommes.

- \$. III. On estime que le produit de l'étain de cette province est de 190 à 200 mille livres sterlings chaque année, & qu'il se vend du minérai de cuivre pour 140 mille livres sterlings; de sorte que la valeur du cuivre qui en est extrait, doit égaler à peu près celle de l'étain.
- S. IV. Je n'entreprendrai point de donner la description d'autres mines & filons de cette province; je crois en voir assez dit pour en donner une idée, & avant que de passer au détail de l'exploitation, & des procédés que l'on emploie pour traiter ces minérais, on me permettra les réflexions suivantes, qui peuvent être d'une grande utilité pour la découverte des mines d'étain.

Par une suite d'observations que j'ai faites dans mes voyages; j'ai remarqué qu'en général les filons principaux, & les plus avantageux à exploiter dans un pays étoient paralleles aux rivieres principales. Quoique cette regle souffre des exceptions, elle doit servir néanmoins pour ceux qui veulent entreprendre des mines, à préférer de faire des recherches sur les filons qui sont à peu près paralleles à la riviere principale des environs.

Par la description des veines minérales de la province de Cornouaille, on voit que tous les filons que l'on y exploite sont dans le cas de la regle générale que je viens de citer; puisque cette province n'est qu'une langue de terre dirigée de l'est à l'ouest, même direction que celle des filons, & que la mer qui est de chaque côté peut être considérée comme deux rivieres principales paralleles.

Il résulte de tout ce qui vient d'être rapporté que ces filons ont une suite très-étendue, puisqu'on rencontre plusieurs mines d'étain dans les isles de Scilly, situées dans la même direction & latitude que la province de Cornouaille, ce qui doit nous servir de preuve, que nous ne pouvons espérer de trouver la même continuité des filons d'étain dans la Bretagne, comme plusieurs personnes se l'étoient imaginé; cependant il peut s'en trouver qui leur soient paralleles, avec d'autant plus de raison que l'on y voit des rochers de la même nature & espece. Nous avons sans contredit aussi - plusieurs provinces en France où l'on rencontre des rochers semblables; il doit donc paroître surprenant d'après tout ce qui a été dit sur les mines d'étain, que nous n'en ayons aucune de cette espece de découverte; cela pourroit même nous induire à penfer que nous ne devons pas espérer de trouver de pareils minérais, puisqu'il est constant, comme je l'ai déjà dit, que de tous ceux connus, celui d'étain se trouve le plus près de la surface de la terre. Je dois observer à cette occasion que tous les filons, à l'exception de ceux d'étain, se manifestent au jour, c'est-à-dire, à la surface de la terre où le rocher est à découvert, par du quartz, du spath, de la pyrite, & quelquefois du minérai même : tous les mineurs favent qu'un filon de quartz ou de spath, conduit ordinairement à une veine minérale, & chacun est surpris du brillant d'une pyrite ou d'un minérai quelconque; l'imagination frappée de l'apparence de l'or contenu dans une pyrite, a occasionné la découverte de plusieurs mines. Il n'en est pas de même des filons d'étain qui ne se montrent à la surface de la terre que par des veines d'un brun noir & quelquefois rougeâtre; cette matiere est souvent le minérai même, mais elle n'a rien de brillant ni qui annonce quelque chose de métallique caché dans son intérieur : d'ailleurs de tous les minérais à essayer, celui d'étain est le plus difficile par la facilité qu'a ce métal à être privé de son phlogistique, ce n'est même que depuis peu d'années que M. Gellert a trouvé une méthode pour en obtenir un produit exact. Les procédés qui

Traités de chymie sont très - fautis; l'addition du ser que l'on y prescrit ne peut qu'induire en erreur, je m'en suis convaincu en réduisant en limaille le bouton que j'avois obtenu d'un minérai sort riche & très-pur; je trouvai, ainsi que je m'y étois attendus, que le ser s'étoit si intimement uni à l'étain, que tout ce qui étoit réduit en limaille étoit attirable par l'aimant. Il n'en est pas de même par le procédé de M. Gellert, que M. Duhamel & moi étant en Saxe avons suivi par comparaison avec celui qui est indiqué par M. Macquer, & desquels je vais rapporter les résultats, Je terminerai ce Mémoire par prescrire la méthode la plus simple de rechercher des mines d'étain, qui se déduit naturellement des observations qui viennent d'être citées,

Essai de la mine d'étain,

S. V. Nous primes quatre quintaux fictifs de minérai d'étain brun en crystaux, que nous ne lavâmes point étant unis à une très-petite quantité de rocher; nous les pulvérisames grossiérement, & après les avoir divisés en deux parties égales, nous les mîmes sur deux tests à rôtir que nous plaçames sous la mousse ; nous augmentâmes le feu par degrés, ayant soin de remuer très-souvent le minérai. Après une heure de calcination nous le retirâmes pour le piler un peu plus, ce que nous avons répété 3 fois dans l'intervalle de 3 heures; nous le réduissmes alors en une poudre très-fine, & le remîmes au feu où nous le laissames jusqu'à ce qu'il ne blanchît plus le crochet de fer avec lequel on le remuoit; car on ne pouvoit s'appercevoir de l'odeur de l'arsénic; nous donnâmes un feu très-vif sur la fin; nous employâmes de cette maniere quatre heures pour le bien rôtir; nous pesames de nouveau ce minérai, & reconnûmes que ce qu'il avoit perdu au grillage étoit très-peu de chose. Il pourroit en être de la mine d'étain comme de certains métaux, qui par la calcination & leur changement en chaux augmentent de poids. Nous triturâmes ensuite les quatre quintaux ensemble pour être plus justes dans nos comparaisons, & les divisames en quatre parties égales, dont nous

en mîmes deux dans deux tutes préparées suivant la méthode de M. Gellert, avec les additions qu'il prescrit dans son Traité de Docimasse, pag. 290 du tome II.

Les deux autres parties furent essayées en suivant le procédé de M. Macquer, en observant cependant de m'ajouter qu'à une moitié de la limaille de ser, & à l'autre un quintal de plus de slux noir; nous plaçames nos creusets dans un sourneau à vent où nous les laissames le tems prescrit, à l'exception de celui où nous avions mis de la limaille que nous crûmes devoir retirer six minutes plus tard; nous cassames les creusets & trouvames que dans les deux qui contenoient l'essai par la méthode de M. Gellert, une grande partie de l'étain y étoit en grenailles extrêmement divisées. Nous rassemblames ces grenailles pour les peser, le résultat sur un produit de 48 livres par quintal; & suivant le procédé de M. Macquer où nous avions retranché la limaille de ser, nous obtînmes un seul régule qui ne pesa que 45 livres, par conséquent 3 livres de moins.

Quant à l'essai qui se fait avec addition de la limaille, nous sommes persuades qu'il ne peut être juste par les raisons suivantes. Le régule que nous avons obtenu en nous servant de la limaille pesoit 64 livres; l'étain étoit cassant & se gersoit en le battant avec le marteau, & il ne crioit point sous la dent; mais pour mieux nous convaincre de la réunion du ser avec ce métal, nous l'avons réduit en limaille & y avons présenté la pierre d'aimant qui en enlevoit une bonne partie : nous avons de plus fait calciner l'étain des dissérens procédés, & nous avons remarqué que la chaux de l'étain provenant du procédé avec le ser, rougissoit de plus en plus en la laissant au seu; esset qui n'est point arrivé aux chaux résultantes des autres procédés, dont l'étain avoit toutes les qualités qui le caractérisent pur, ou du moins uni à très-peu de mélange qui auroit pu se trouver dans le minérai.

Nous avons répété ces essais jusqu'à trois sois, & nous nous sommes convaincus que le procédé de M. Gellert est aussi vrai

dans la pratique, que les principes qu'il a suivi sont évidens; cependant nous n'avons pu obtenir l'étain en un seul régule. Il paroît même en lisant son procédé qu'il n'y est peut-être pas parvenu lui-même: nous lui avons fait part de notre observation & de nos expériences qu'il a trouvé justes; mais il nous a répondu assez vaguement sur les grenailles d'étain, en nous disant qu'une plus grande quantité de borax le feroit mieux rassembler, & qu'il falloit donner un seu vis lorsque la poix a cessé de brûler.

Pour retirer les grenailles d'étain dispersées dans les scories, après avoir séparé ces dernieres du creuset, nous les avons pilées grossiérement dans un mortier, & à l'aide d'une petite pince, nous avons enlevé toutes les grenailles que nous avons pu appercevoir, & ayant réduit en poudre impalpable le restant des scories & versé de l'eau par-dessus, nous l'avons agitée avec elle & décantée aussi-tôt, ce qui s'est répété plusieurs sois. Il en est résulté de petites particules d'étain que nous avons fait sécher sur un test, pour les peser avec le régule & les autres grenailles.

Recherches des mines d'étain. \$. VI. Toute personne vivant à la campagne peut s'occuper à peu de frais de la découverte des mines d'étain; elle observera si dans le pays qu'elle habite il y a des rochers à découvert, comme granite ou grès, ou bien de l'espece de ceux qui se délitent par lames ou seuilles plus ou moins épaisses, de couleur bleuâtre & dans une position qui approche plus de la perpendiculaire que de l'horisontale. Elle examinera si dans ces dissérens rochers, on apperçoit des veines ou petits filons de couleur brune ou rougeâtre; elle en fera extraire une petite quantité, qu'elle fera pulvériser & tamiser pour en faire le lavage dans une sébille de bois; s'il existe de ce minérai dans la matiere que l'on aura pulvérisée, sa pesanteur spécifique rendra très-facile la séparation des parties pierreuses; & si l'on voyoit que réellement il se précipitât une poudre d'un brun noirâtre au sond de la sébille, on réitéreroit cette operation jusqu'à ce que l'on eût obtenu au moins une demi-once de ladite poudre.

Il faudroit dans ce cas s'adresser à un chymiste versé dans l'art

& pratique de la Docimasie pour en saire l'essai; si dans ce lavage on n'appercevoit de cette poudre qu'imperceptiblement, il seroit à propos de faire creuser de quelques pieds sur ces petites veines ou filons pour s'assurer s'ils ont une continuité, si la matiere brune n'y est pas abondante & ne s'y développe pas davantage.

On observera aussi s'il n'y a pas quelques petites cavités dans ces filons, & si la matiere brune n'offre pas des surfaces unies comme si elle avoit été polie; alors ce seroit immanquablement de petits crystaux d'étain: j'ai remarqué nombre de petits filons de cette espece aux rochers du mont Saint-Michel en Cornouaille, dans les endroits où ils sont à découvert & lavés par les eaux de la mer.

Les tems les plus convenables pour faire ces recherches doivent être après de fortes pluies, sur tout en été après celles qui viennent à la suite des orages, & qui forment très-souvent des ravins dans lesquels on voit le rocher à découvert.

On ne doit pas aussi négliger l'examen des sables, des pierres détachées & roulées dans le sond des vallons: toutes celles qui sont brunes & fort pesantes méritent d'être essayées; elles contiennent du ser ou de l'étain; ce dernier minérai est toujours plus pesant que le premier.

Si l'on étoit assez heureux pour faire la découverte d'un morceau ou d'un sable de minérai d'étain dans le fond d'un vallon, il faudroit remonter la colline & visiter tous les ravins, jusqu'à ce que l'on fût parvenu à découvrir le filon dont il avoit été détaché: je ne saurois aussi trop recommander d'examiner scrupuleu-sement certains rochers de granite qui sont blanchâtres, tendres à la surface, & paroissent, pour ainsi dire, avoir été décomposés à l'air; si l'on apperçoit dans ce rocher des petites veines brunes ou noires, il n'y a pas à hésiter de le pulvériser & d'en faire le lavage comme il a été dit. On ne doit pas consondre avec le minérai d'étain, des grains de mica noir qui sont communément répandus dans le granite; au surplus sa légéreté au lavage le fera bientôt connoître.

Toute matiere brune ou noire qui au lavage paroîtra d'une pesanteur spécifique, égale ou moindre que le rocher même, ne sera pas du minérai d'étain.

### SECTION X.

De l'exploitation des mines d'étain dans la province de Cornouaille.

Prix-faits.

S. I. L'usage établi dans toutes les mines de cette province est de donner l'extraction du minérai par entreprise; les entrepreneurs ont des ouvriers à leurs gages qui travaillent sous leurs ordres; quelques-uns sont ouvriers eux-mêmes.

Le jour ayant été fixé d'avance pour donner les prix-faits, les intéressés ou leurs agens se rendent sur la mine où les entrepreneurs sont leurs offres; ces prix-faits sont toujours donnés au rabais. L'étendue d'un prix-fait qui se nomme pitch est ordinairement de 15, 20 à 24 toises de galerie, distance qu'il y a communément d'un puits à un autre, sur 7 toises de prosondeur. On leur fixe le nombre d'ouvriers qu'ils doivent y employer; par exemple, 7, 8 ou 9.

Le tems pour ledit prix est toujours fixé à quatre mois; ils sont tenus de se fournir tous les outils nécessaires, la lumiere & la poudre. Les intéresses n'ont à leur charge que l'entretien des machines, cordes, &c. mais ils sont obligés de livrer le minérai aujour, & même trié pour la vente.

L'entreprise se donne en raison du minérai que l'on peut extraire, c'est-à-dire, que les entrepreneurs retirent une portion de sa valeur, sixée au tiers, au quart, au cinquieme, sixieme, &cc-suivant l'accord qui en a été fait. Quand ils travaillent dans les mines d'étain, ils ont toujours leur part en minérai, tandis que dans celles de cuivre ils le retirent en argent, ainsi que nous l'expliquerons plus bas.

Par la nature de ces prix-faits, on peut juger facilement des risques que courent les entrepreneurs, soit pour le gain, soit pour la perte, puisqu'ils ne peuvent l'évaluer que sur les apparences. Il n'en est pas de même des intéressés, qui ne donnent point de prix-faits qu'ils n'y trouvent un bénésice réel; c'est pourquoi on est convenu, & cela est généralement observé, que ces entrepreneurs seront les maîtres de travailler leur prix-fait pendant quatre mois, sans que les actionnaires puissent rompre le marché; mais ils sont libres aussi de ne travailler que le premier mois, s'ils n'y trouvent pas leur compte; & s'ils abandonnent leur entreprise avant ce mois, ils paient une amende d'une livre sterling par chaque ouvrier.

Ces entrepreneurs sont obligés d'avoir des ouvriers en tout genre, sur-tout pour les mines de cuivre, qui exigent plus d'opérations de différens genres.

S. II. Le minérai est extrait hors de la mine à l'aide de petites machines à moulettes qui y sont construites à peu de frais; à mesure qu'il est trié, on en fait plusieurs tas ou monceaux de même contenue; si le seigneur prend son droit du sixieme, on en sorme six, & plus ou moins à raison de ce qu'il doit retirer. Il n'y a jamais de choix pour les tas; on les trie au sort pour observer l'égalité. Quand le seigneur a pris son droit, on divise de nouveau le minérai, de maniere que les entrepreneurs puissent retirer les frais d'extraction; par exemple, s'ils sont convenus au quart, on ne sait plus que quatre tas dont ils en prennent un, & les trois autres sont partagés en autant de parties qu'il y a d'intéressés; car en fait de mines d'étain, on prend toujours sa part en minérai, comme nous l'avons dit; mais pour qu'il n'y ait point de fractions dans ces partages, les intérêts des mines sont divisés en 16 actions qui sont ensuite sous-divisées, mais toujours par moitié.

S. III. Tout le minérai d'étain en général ne peut être fondu sans avoir été auparavant pilé & lavé; mais comme il y a trèspen d'intéressés, & sur-tout des entrepreneurs qui aient des bocards, le minérai se vend après le premier triage. Pour cet esset quand on en a une certaine quantité prête à livrer, on indique

Comment se fait le partage du minérai.

Pilage & lavage des minéraisd'étain. un jour pour donner des échantillons, & l'on y procede comme il suit.

Comment se fait la vente des minérais & les essais.

Sur différens tas de minérai on en prend une pellée, dont on forme un nouveau, que l'on divise en deux parties égales; on concasse une de ces moitiés que l'on divise encore de même; c'est sur cette derniere moitié bien pulvérisée & bien mêlée que l'on prend des échantillons; chacun en prend la mesure d'un quart de bouteille & l'emporte pour le laver, & en connoître à peu près la valeur pour être vendu aux fonderies; car l'essai ne s'en fait que par le lavage.

La maniere dont ils font leur calcul est particuliere à ce pays; le minérai ayant été bien lavé sur une pelle de ser, on le sait sécher, pour le peser sur une petite balance contre de l'argent monnoyé; si leur produit pese 9 deniers, on dit 100 sacs de minérai (1) doivent donner un quintal d'étain; s'ils pesent 12 schillings, les 100 sacs doivent produire 16 quintaux d'étain, parce que dans 12 schillings il y a 16 sois 9 deniers.

Le produit de ce calcul est moindre que le réel; car on doit y trouver non-seulement les frais du pilage & du lavage, mais encore ceux de la fonte & même du bénésice: tous ceux qui ont des minérais à vendre sont les mêmes essais pour connoître le prix qu'ils peuvent en exiger; on fixe ensuite un jour pour la vente qui se fait au plus offrant, jusqu'à ce que l'on approche du résultat de l'essai. L'obligation ou engagement du paiement se sait toujours en étain & non en argent; ces essets ou billets sont pourtant négociables.

Le paiement se fait en étain & non en argent.

Il arrive assez souvent que les entrepreneurs des bocards & laveries, profitent du besoin d'argent de ceux qui ne sont pas aisés, de maniere qu'ils en achetent le minérai au-dessous de sa valeur.

Comment se fait l'entreprise des mines.

- \$. IV. Par la lecture de l'extrait des loix & usage de cette province, que l'on trouve à la fin de ce Recueil, on verra qu'on ne
- (1) Le sac contient 12 gallons; le gallon est une espece de boisseau: un pied cube de minérai d'étain en poudre fait deux gallons.

peut commencer aucune exploitation de mines sans la connoissance du seigneur, & que les mines d'étain sont actuellement à peu près dans le même cas que celles de cuivre, avec la différence que l'on passe un bail de 21 ans pour ces dernieres, & que les premieres peuvent être affermées aussi long-tems qu'on le juge à propos en se conformant aux coutumes; mais pour les unes & les autres le seigneur fixe à sa volonté l'étendue du terrain.

- Il arrive très-fouvent que de simples ouvriers commencent l'exploitation d'une mine à leurs périls & risques. Si la veine minérale devient avantageuse, & que les frais soient trop considérables pour eux par l'avancement des travaux, ils trouvent facilement des affociés à qui ils vendent des actions, chacun ayant la liberté d'en vendre & d'en acheter à volonté; très - souvent aussi des particuliers leur font des avances pour leur subsistance, pendant qu'ils font des recherches dans tel ou tel endroit, sous la condition que ceux-ci sont les maîtres d'y prendre intérêt; mais si le fuccès ne répond pas à leurs espérances, après 2 ou 3 mois plus ou moins, ces ouvriers vont travailler dans d'autres mines pour gagner de quoi rembourser lesdites avances. On dit avoir vu de ces mineurs faire une fortune très-prompte dans de semblables entreprises.
- S. V. Chaque mine est dirigée ou régie par les intéressés qui résident sur les lieux, & les agens de ceux qui sont absens; mais les mines. il est fort rare pour la plupart qu'ils visitent l'intérieur des mines, cela regarde le premier maître mineur que l'on nomme capitaine, homme très-instruit, qui entend très-bien le cours des veines minérales & un peu la pratique de la géométrie; il a sous ses ordres 1, 2 & 3 sous-maîtres mineurs, suivant l'étendue des travaux. Ce chef a ordinairement , guinées par mois de fixe pour ses gages, & presque toujours un 32e d'intérêt dans la mine dont il est le capitaine, indépendamment des actions qu'il peut acheter. Quoique ces gages soient assez forts pour des chess-ouvriers, il seroit impossible qu'il y en eût qui eussent fait des fortunes

brillantes, s'ils n'avoient pas d'autres ressources. On m'en a cité plusieurs qui ont acquis jusqu'à 10 & 20 mille livres sterlings en biens sonds: c'est par un agiotage très-blâmable que la plupart d'entr'eux s'enrichissent aux dépens de leurs associés, sur-tout de ceux qui ne résident pas dans la même province.

Lorsqu'ils veulent acheter des actions ou en faire acheter à ceux qui sont dans leurs intérêts, ils masquent les endroits les plus riches du filon, & donnent les prix-saits dans ceux où il est le plus pauvre; ce qui est plus que suffisant pour faire baisser en peu de tems le prix desdites actions. Le contraire arrive quand ils veulent en vendre, en faisant extraire pendant 3 ou 4 mois la plus grande quantité possible de minérai, qui souvent est le seul qui reste en provision; car il n'en est pas ici comme en Allemagne, où l'on en laisse toujours de réserve pour y avoir recours, lorsque les poursuites du silon en longueur & en prosondeur cessent de produire.

Comme ces chefs sont les seuls qui entendent un peu la pratique de la géométrie souterraine, & qu'on s'en rapporte entiérement à eux pour fixer les limites, & indiquer sur la surface de la terre les travaux intérieurs correspondans, il est indispensable aux seigneurs propriétaires des terrains de les avoir dans leurs intérêts; & comme aussi il y a des cas où un filon peut être exploité dans le fonds de deux seigneurs, soit en direction, soit en prosondeur, il est facile au capitaine de faire travailler dans l'un, préférablement à l'autre; il peut auffi lui donner une plus grande quantité de minérai. Il est bien étonnant que le gouvernement n'ait pas remédié à tant d'abus, sur-tout pour les mines d'étain; on auroit dû aussi fixer par les loix des Stannaries, les arrangemens à prendre, soit pour profiter des ouvrages d'une autre mine, pour transporter les matieres & les élever au jour, soit pour l'extraction ou l'écoulement des eaux. On voit plusieurs cas semblables en Cornouaille, qui cependant n'ont pas fait naître de grandes difficultés.

Les intéressés s'arrangent entr'eux & conviennent d'un dédom-

magement toujours en proportion du minérai; par exemple, dans une mine près de Redruth, dont les eaux sont élevées par la machine à seu d'une autre mine, la compagnie de cette premiere est convenue de lui payer les 3 vingtiemes du prix du minérai. Il en est de même de plusieurs autres, plus ou moins suivant les circonstances; d'autres encore qui ne paient aucune rétribution, ce qui dépend beaucoup du commencement des exploitations, & de la disposition des veines de rocher.

S. VI. On a en Cornouaille un usage bien pernicieux pour la suite de ces sortes d'entreprises, c'est celui d'ouvrir une trop grande quantité de puits sur la surface du terrain. Par-tout où les anciens ont travaillé des mines, & où elles sont actuellement exploitées, on peut dire que le terrain est criblé d'ouvertures; & ces puits sont autant de réservoirs qui rassemblent les eaux des pluies, de sorte que les mines seroient inexploitables, si la plupart d'entre elles n'étoient pas aussi riches qu'elles le sont, pour payer les frais des machines à seu. L'abondance des eaux en a fait abandonner nombre d'autres, ce qui est une perte réelle pour l'état.

## SECTION X I.

Des bocards & laveries, & de la vente des minérais.

S. I. A l'exception de quelques morceaux de minérais exempts de rocher que l'on trouve accidentellement, tous les autres sont pilés & lavés comme il suit.

Les bocards à cet usage sont montés à 3 pilons, mais mas construits, quoique sur les mêmes principes de ceux des Allemands; ils en different en ce qu'ils n'ont point de labyrinthes. Le minérai au sortir de la grille est entraîné par un petit courant d'eau dans un grand sossé creusé dans la terre, & de celui-là dans un autre semblable; il est vrai que le minérai d'étain étant sort pesant exige moins de précaution que celui d'argent, qui d'ailleurs est plus précieux.

Le minérai pilé est d'abord lavé dans une espece de caisse

Bocards.

allemande, d'environ 2 pieds de profondeur, construite en pierres dans la majeure partie; il n'y a que la partie supérieure qui soit en bois formée avec une planche inclinée. C'est sur cette planche que l'ouvrier met quelques pellées de minérai, dans lequel il forme de petites rainures pour y attirer le courant d'eau qui l'entraîne peu à peu, & celui-ci se dépose dans le fond de la caisse; dans le même tems un autre ouvrier placé derriere le premier, agite le minérai avec une espece de balai fait avec de longues plumes fixées à l'extrémité d'un bâton, en le promenant sur toute la surface, & dirigeant le mouvement du haut en bas, afin que le plus pesant puisse se précipiter, & que le plus léger soit entraîné. Quoique cette méthode de laver soit exécutée avec beaucoup de soins & de précautions, elle m'a paru cependant moins avantageuse que celle de Hongrie, dont nous avons rendu compre, où un seul ouvrier sussit au lieu de deux.

Quand la caisse est pleine, on en divise le contenu en 3 parties pour être relavées 2 ou 3 fois suivant leur qualité. Quant au dernier lavage du schlick nommé leaving, il se fait sur d'autres Tables à la tables telles que celles qui sont usitées en Allemagne, mais moins longues & beaucoup plus larges. A chacune de leur extrémité est un axe ou tourillon, au moyen duquel on les fait tourner à volonté, par conséquent elles ont un côté plus pesant; on les maintient dans une position horisontale avec un morceau de bois que l'on met par-dessous, au-dessus est une planche inclinée fixe sur laquelle on jette le minérai; mais entre cette planche & la table il y en a une autre mobile qui tient à la premiere par deux courroies qui servent de charnieres, de maniere que quand la table est de niveau, cette planche en forme elle-même une beaucoup plus inclinée, sur laquelle l'eau fait des cascades en chariant le minérai.

Comment fe.

Pour laver celui-ci on le met sur la planche fixe, d'où il est tait le lavage. aussi-tôt entraîné sur la table, pendant qu'un jeune garçon l'agite avec un petit rateau de bois; le plus pesant reste dans le haut. Quand le lavage est fini, il ôte le morceau de bois qui la soutenoit,

elle

este tourne & s'arrête dans une position verticale, alors l'eau & le minérai tombent dans une caisse destinée à les recevoir; & pour que la séparation du bon avec le mauvais s'en fasse mieux, on a fixé à peu près au tiers de la table un morceau de bois qui sert à le retenir; ce qui tombe dans le bas est reçu en dehors de cette caisse dans de grands creux où il se précipite, & où on le recueille pour le laver de nouveau.

S. II. Comme le minérai d'étain est souvent uni avec de la pyrite sulphureuse & arsénicale, & quelquesois aussi avec du minérai de cuivre, on ne peut en faire la séparation que par le grillage qui a lieu après le pilage & le lavage; on y procede dans un fourneau de réverbere, en introduisant le minérai par un trou pratiqué dans. la partie supérieure de la voûte. Après l'avoir étendu sur le sol, Grillage du on donne un seu doux, & on l'y laisse jusqu'à ce qu'il ne sume sehliek d'èplus, ayant soin de le remuer toutes les demi-heures : ce grillage est de 6,8, 10 jusqu'à 12 heures, suivant la qualité du minérai que l'on lave de nouveau après cette opération pour en séparer le fer & le cuivre, qui étant devenus plus légers sont facilement entraînés par l'eau: si ce minérai tient assez de cuivre pour en prositer, il est reçu au bas de la table & mis à part pour être vendu aux fonderies où on les traite.

Par la facilité à séparer le minérai d'étain d'avec le rocher par le lavage, ce qui est dû à sa pesanteur, on ne néglige aucuns morceaux qui en contiennent, même les plus pauvres dans lesquels on n'en soupconneroit point.

Le plus riche est pilé séparément & avec plus de précautions.

\$. III. Ce triage se fait au marteau pour les plus gros morceaux, Triage & la-& le médiocre est passé au travail du crible; celui qui a été choisi nérai de cuiest ensuite concassé à coups de masse pour le mettre en état d'être vre. vendu, & mis en tas à l'effet de reconnoître la quantité que chaque entrepreneur a fourni; mais on n'en fait point pour le seigneur ni pour les intéresses, par la raison que ce minérai est Tome III.

vendu ensemble, & que la répartition s'en fait en argent, comme nous l'expliquerons bientôt.

Vente du minérai d'é-tain pour la fonte.

S. IV. On compte dans cette province plusieurs fonderies où chaque particulier apporte son minérai pour être fondu; de chacun des sacs, qu'il y en ait 20, 30 ou plus, l'essayeur de la fonderie en prend une pincée qu'il met dans une boîte, & après l'avoir bien mêlé, il en fait un essai qui lui donne un produit commun, sur lequel le directeur de la fonderie offre son prix qui est ordinairement accepté; cependant si le vendeur n'en est pas content, il est libre de porter son minérai dans une autre fonderie.

Le minérai d'étain n'est jamais acheté comptant ni payé en argent; l'acquéreur fait un billet à ordre par lequel il s'engage de payer au prochain coinage, ainsi appellé le tems du contrôle, la Calcul pour quantité d'étain convenue. La maniere de calculer est de dire 20 quintaux d'étain noir ont produit tant d'étain blanc (1); & enfaisant son marché, je vous donnerai 8, 10, 12, &c. pour 20; le minérai le plus riche se paie 14 pour 20, c'est-à-dire, que l'on donne 20 quintaux de minérai pour avoir 14 quintaux d'étain. Le plus pauvre est vendu 4 pour 20; on n'en achete pas au-dessous de cette valeur.

Il est toujours sous-entendu que l'étain que le directeur des fonderies délivrera sur son billet, sera pur & conformément aux loix des Stannaries; car il n'est livré qu'après qu'il a été reconnu .pour tel par l'essayeur du prince & contrôlé & marqué; car s'il est d'un bas titre, on peut exiger son paiement en especes ou du moins la diminution de la valeur de l'étain. On est convenu que l'entrepreneur de la fonderie donnera toujours-deux livres de bon poids par chaque quintal d'étain.

Vente du minérai de cui-

- S. V. Tout le minérai de cuivre que l'on extrait des mines de Cornouaille, n'est point fondu par les intéressés, mais il est vendu à des compagnies particulieres, dont on en compte 9 qui ont leurs établissemens dans différens endroits de l'Angleterre; le plus
  - (1) On appelle étain noir le minérai pilé & lavé.

la vente.

grand nombre se trouve dans la principauté de Galles & à Bristol. Il n'y a qu'une seule fonderie pour le cuivre dans cette province.

Chacune de ces compagnies a un agent qui réside en Cornouaille, pour en recevoir les ordres & y faire les achats. Quand il y a du minérai à vendre dans une mine, on fait avertir tous les agens que tel jour on prendra les échantillons; chacun se rend sur la mine le jour fixé; de chacun des tas de minérais on en fait un seul du quart de chaque quantité à vendre: c'est sur ce quart que se prennent les échantillons, après l'avoir bien mêlé & concassé de nouveau sans le piler; alors chacun des agens en met dans un petit sac, à peu près la mesure d'un quart de bouteille, pour en faire faire l'essai, sur lequel on fixe le prix; mais du résultat duquel on garde avec raison le plus grand secret, relativement à la maniere de procéder à la vente, qui se fait ordinairement quinze jours après que les échantillons ont été pris. Les intéressés des mines ou leurs agens, & ceux des compagnies des fonderies s'assemblent ce jour-là, & dînent ensemble aux frais du seigneur, dont la portion de minérai se vend avec celle des autres, puisqu'il retire son droit en argent, quoiqu'il soit le maître de le prendre en nature.

Chacun des intéressés ou agens assis autour d'une table donne son billet, qui contient son offre de chaque espece de minérai, & dans lequel est spécifié le poids de chaque tas, qui est toujours exprimé par tonne (1); par exemple, on écrit sur le billet 18 tonnes de minérai à 3 ou 6 livres sterlings. Tous les billets sont ensuite lus à haute voix, & chacun des assistans prend note des offres qui ont été faites; alors l'acquéreur fait son engagement pour payer dans un tems convenu.

Cette méthode de vendre tacitement au plus offrant me paroît très-bonne, je ne pense pas même qu'on puisse en imaginer une meilleure & plus équitable; d'ailleurs il n'en peut résulter aucune difficulté, puisqu'on ne peut revenir sur le prix quand le billet est

<sup>(1)</sup> Le poids de chaque tonne est de 21 quintaux.

donné; car on en offriroit le double, que le minérai ne pourroit être adjugé, c'est une loi que chacun s'est faite. On prétend que les entrepreneurs des fonderies s'entendent quelquesois pour se céder telle ou telle partie de minérai; mais cela me paroît bien difficile sur un si grand nombre de compagnies, qui doivent être jalouses les unes des autres. J'imagine que chaque compagnie remet à son agent un tableau de la valeur de chaque espece, laquelle est divisée en haut & bas prix, suivant le besoin qu'elle en a dans sa fonderie: le prix du cuivre est aussi relativement à la consommation qu'elle peut en avoir; ce qui me le fait soupçonner, c'est qu'il y a des offres faites pour le même minérai, qui different les unes des autres quelquefois du double; sur l'explication que j'en ai demandée, on m'a répondu que sans doute cette compagnie n'en vouloit point. Il ne se vend point de minérai de cuivre au-dessous de 30 schelings la tonne, c'est-à-dire, que celui qui ne seroit pas assez riche pour être vendu à ce prix, est regardé comme ne méritant pas la fonte; il s'en trouve quelquefois de si riche que le prix en a été porté jusqu'à 60 livres sterlings, mais jamais au-dessus.

Lorsque la vente est faite, le seigneur retire son droit en argent, c'est-à-dire, que l'acquéreur lui en fait son billet; il en agit de même envers les entrepreneurs pour les frais d'extraction du triage & du lavage. La convention que les intéressés sont avec ces derniers, ou plutôt le prix-fait dans tel ou tel ouvrage, est de leur payer tant de schelings par livre sterling que le minérai sera vendu; c'est comme si nous dissons en France, tant de sols pour livre du prix de la vente: ces sortes de ventes se sont ordinairement tous les mois pour chaque mine.

## SECTION XII.

De la fonte des minérais d'étain & de ceux de cuivre.

\$. I. Dans la province de Cornouaille on a deux méthodes ou procédés différens pour fondre les mines d'étain, que l'on distingue par ancienne & nouvelle; la premiere, dans une espece de

fourneau courbe au charbon de bois, & l'autre dans un fourneau de réverbere avec du charbon de terre.

S. II. Dans les environs de la ville de Saint-Austle seulement on a conservé cette méthode. Les fonderies n'appartiennent point méthode. à des compagnies, ce sont des particuliers qui ont chacun la propriété d'un fourneau, où ils fondent le minérai qu'ils achetent & dont la construction est très-mauvaise; la tuyere extrêmement inclinée, n'est placée qu'à 6 pouces d'élévation depuis le fond qui est formé avec une pierre plate; en dehors du fourneau est un canal de 3 pieds de longueur fait avec de l'argille.

On procede à la fonte en mêlant un peu de scories au minérai crud; celles qui coulent avec le métal, & que l'on retire à fur & mesure, étant toujours chargées de beaucoup de grenailles, sont refondues 3 ou 4 fois; & comme après cette refonte elles consiennent encore quelques grains, on est obligé de les piler & de les laver pour en faire la séparation.

Lorsqu'à l'extrémité du canal il y a suffisamment de l'étain zassemblé, on le puise avec une cuiller pour le verser dans des. moules creusés dans les pierres de grès; on le purifie en le refondant à un feu doux sur du charbon de bois, & on le coule dans d'autres moules de l'espece de ceux qui forment les blocks du poids fixé par les Stannaries (\*).

(\*) Voyez les

Par cette fonte & sur-tout par celle des scories, on peut juger ordonnanfacilement de la quantité d'étain qui se vitrisse; d'ailleurs l'arsénic qui n'en a pas été enlevé par la calcination y contribue beaucoup. A quoi il seroit aisé de remédier en faisant préalablement calciner le minérai, qui seroit ensuite fondu dans un fourneau courbe, dont les proportions seroient meilleures, & sur brasque légere.

Comme cette fonte donne un moindre produit que par la nouvelle méthode, le minérai est payé à un plus bas prix; ce qui cependant revient au même, parce que l'étain que l'on rend en paiement se vend plus cher que l'autre; par exemple, le prix actuel est de 3 livres sterlings 9 schelings par quintal, & celui qui provient de la fonte par l'ancienne méthode, toujours de 5 schelings de plus, ce qui le fait revenir à 3 livres sterlings 14 schelings.

Fonte par la nouvelle mén thode.

S. III. On procede à cette fonte dans des fourneaux de réverbere, semblables à celui qui est décrit dans Schlutter, page 114, & représenté sur la planche XLII. Ils sont placés suivant l'usage contre les murs de la fonderie; mais comme la sumée arsénicale qui provient de l'étain est très-dangereuse, l'endroit de la percée a été menagé dans le mur, & les bassins de réception en dehors de la fonderie sous un toit avancé. Le sol, dit-on, est construit en briques supportées par des barres de fer, & par-dessous toute son étendue, une voûte par laquelle on apperçoit quelques dégoutter de l'étain qui passe à travers dudit sol: on n'y a pratiqué d'autre porte que celle qui est sous la cheminée.

La fonte se fait au charbon de terre que l'on tire de la principauté de Galles (1). On mêle le minérai avec une autre espece de charbon que l'on nomme colm, & auquel on donne le nom de flux ou fondant; il est très-friable & paroît peu bitumineux, mais très-peu sulphureux & donne peu de flamme. Quand on veut procéder à la fonte, on prend 5 quintaux de minérai que l'on mêle à peu près à volume égal avec ce charbon; on étend ce mélange sur le sol du fourneau qui est toujours en seu, que l'on entretient 5, 6 ou 7 heures sans remuer, après lequel tems on ouvre la porte du fourneau pour voir si la matiere est bien fluide pour faire la percée; mais comme les scories le seroient trop & pourroient couler avec le métal, on répand sur toute la surface du bain plusieurs pellées de colm, que l'on agite bien avec la matiere à l'aide d'un rable de fer. On fait aussi-tôt la percée, & après l'on retire les scories qui ont resté; on écume l'étain & on le verse dans des moules de pierre d'un quarré-long; cet étain est encore très-impur & contient, dit-on, beaucoup de fer. On le

<sup>(1)</sup> Il fant observer que pour faciliter l'exploitation des mines dans cette province, le parlement a rendu un acte par lequel il est ordonné que les droits perçus sur le charbon de terre seront rendus, de tout celui qui sera employé dans les travaux des mines quelconques, comme machines à seu & sonderies.

purifie, comme nous l'avons dit, à un feu très-doux dans un fourneau de réverbere, & on le jette en moule pour en former des blocks; ce qui reste dans le fourneau est resondu encore avec d'autres, & à chaque refonte il laisse toujours des scories; on ne l'essaie qu'en le coupant avec un ciseau pour en connoître la ductilité & le grain : je suis surpris que dans ces fontes répétées on n'y ajoute pas du phlogistique pur, comme seroit celui du charbon de bois pour le raffiner.

Les scories que j'ai dit qu'on retiroit du fourneau sont pilées dans un bocard qui joint la fonderie, & lavées pour en séparer les grenailles qui y sont en grande quantité. Il est naturel de penfer qu'en suivant un semblable procédé, tout l'étain qui est mêlé à l'arsénic, & qui avec lui fait une espece de matte, est presqu'entiérement perdu.

S. IV. On prétend que pour augmenter le poids de l'étain, plu- Falification sieurs fondeurs l'alterent avec du fer, en mêlant dans la fonte une espece de ce minérai; ce qui est très-expressément défendu par les loix des Stannaries. Mais on n'a pas pris assez de précautions pour remédier à ces abus; car celui qui doit essayer l'étain avant qu'il soit contrôlé, fait son essai en coupant un des angles du block & juge à la vue de son degré de finesse. Je ne puis comprendre comment on a pu imaginer que cet essai étoit suffisant; il auroit beaucoup mieux valu qu'il se fît par la fonte, & la pesanteur spécifique dudit étain, auquel on procede à peu près de même que dans la fonte en grand; elle se fait dans un petit fourneau à vent, avec du charbon de terre réduit en einders (\*). Du minérai (\*) Poyes le que l'on veut essayer on en prend 2 onces que l'on mêle bien premier voavec du colm qui sert de flux; on met ce mélange dans un creuser Voyages Mêque l'on laisse au feu jusqu'à ce que la matiere soit fondue, qui pages 200 & est ensuite versée dans une lingotiere. Le lingot d'étain est refondu s'il n'est pas ductile & de bonne qualité; on pile les scories pour en séparer les grenailles, & faire le calcul sur le total du produit.

S. V. Suivant les loix des Stannaries, les entrepreneurs des Livraison de

l'étain, tems

nommė coinage.

du contrôle fonderies ne peuvent livrer l'étain à ceux qui leur ont vendu du minérai, qu'ils n'aient payé auparavant le droit au duc de Cornouaille; mais pour qu'on ne puisse pas frauder ce droit, on ne peut vendre de l'étain qu'il n'ait été contrôlé & marqué, ce qu'on nomme coinage, qui se tient dans plusieurs villes désignées dans l'extrait des loix, & dans lesquelles on est obligé de faire transporter son étain. Ce coinage autrefois n'avoit lieu que deux fois l'année, mais sur des représentations qui furent faites au prince, il fut arrêté qu'il auroit lieu tous les trois mois, sous la condition que pour les deux nouveaux termes, on paiera de plus par chaque quintal.

Droit du prince.

Le droit du prince est fixé à 4 schelings pour 120 livres d'étain, ou plutôt pour 112 livres, attendu les frais. L'essayeur & contrôleur pour le coinage est payé & appointé par le prince; mais c'est ordinairement un homme attaché à la cour, qui n'exerce point; il a un ou deux députés qui ont prêté le serment devant le vue warden, qui en font les fonctions & qui ont des ouvriers à leurs gages. Ils n'ont pas d'autre maniere d'essayer l'étain que celle que nous avons dit, d'en couper un morceau à un des angles de chaque block. S'ils le jugent assez sin, ils y sont imprimer le contrôle; si c'est le contraire, ils y ajoutent la marque de la tare, & estiment à la vue de combien il est au-dessous de sa valeur; si, par exemple, il est moindre de 2, 4, 8, 12 schelings par quintal, ils le marquent ainsi sur le block 0,2,0; 0,4,0; 0,8,0;0,12,0, qui alors peut être refusé par celui qui a fourni le minérai, & qui peut obliger le fondeur à le raffiner; mais s'il est d'accord de le prendre, il ne le fait que sur le pied de la sare.

Fonte du minérai de cui-

nėrai.

§. VI. On ne procede à la fonte du minérai de cuivre qu'après avoir été essayé; cet essai se fait à peu près comme il suit, d'après Essai du mi- ce que l'on m'a dit & ce que j'ai observé moi-même. Le minérai ayant été pilé & tamisé, on en pese une once rielle pour le faire griller; on le mêle ensuite avec un flux crud composé de tartre & de salpêtre dont j'ignore les proportions; ce mélange est mis.

dans

dans un creuset que l'on place dans un sourneau à vent, avec du charbon réduit en cinders; on agite la matiere avec une baguette de ser, & lorsqu'elle est bien fluide, on retire le creuset pour la verser dans une lingotiere, & on en sépare les scories que l'on resond pour en précipiter les grenailles. A l'égard du cuivre ou matte, (car souvent on n'obtient que de cette derniere ou un mélange de l'un & de l'autre), on le resond avec un autre flux où il y entre beaucoup plus de salpêtre; c'est ce que l'on nomme rassiner le cuivre, & c'est du produit de cet essai dont on sait le plus grand mystere, comme je l'ai déjà dit.

Il n'y a dans cette province qu'une fonderie pour le traitement des mines de cuivre; elle est située à Héal à 4 à 5 lieues de la ville de Redruth: les procédés & les fourneaux sont les mêmes que ceux qui sont usités dans toute l'Angleterre. On ne se sert pour la fonte que des fourneaux de réverbere, semblables à celui que Schlutter a décrit, & tous à peu près de la même grandeur.

Le minérai concassé comme il a été dit, est grillé dans un de ces fourneaux pendant 12 heures, en quantité de 12 quintaux à la sois, à un seu très-doux, ayant soin de le remuer de tems à autre. Après ce grillage on le mêle avec d'autre crud & de la chaux susée, & quelquesois du charbon de terre en poudre; ce mélange dans lequel il entre environ 3 ou 4 quintaux, se met dans le sourneau dont le sol est soutes les 4 heures. On ajoute ensuite la même quantité du mélange, & toutes les 12 heures on fait la percée pour faire couler la matte dans des especes de lingotieres formées dans le sable; cette sonte va constamment nuit & jour, la matte qui en provient est cassée en petits morceaux pour être sondue de la même maniere dans un semblable sourneau, mais on en met 12 quintaux à la sois; si la matte est riche, on en ajoute jusqu'à 21 quintaux.

Il est impossible de suivre la gradation des opérations; il suffira de dire que la qualité des minérais & des mattes change leur Tome III. Ee

Fourneaux.

Grillage du

Fonte.

durée, & que les premiers passent par 7, 8, 10, 12 & quelquesois jusqu'à 18 sontes dissérentes avant d'en obtenir le cuivre rassiné. Il n'y a pas de Métallurgiste un peu intelligent, qui ayant sondu ces minérais une seule sois au réverbere, ne trouvât le moyen de diriger les autres sontes, qu'il abrégera sans doute en faisant subir au minérai un plus grand nombre de seux de grillage.

D'une de ces fontes on retire une matiere très-blanche & trèscassante que l'on nomme métal, ce qui est dû sans doute à la pyrite arsénicale contenue dans le minérai; ce métal est mêlé avec du cuivre & une autre matiere dont on m'a fait mystere, pour en faire une composition particuliere, que l'on vend, à ce que je pense, pour faire des sonnettes & des timbres de pendules.

Fonte des mattes.

\$. VII. Pour retirer le cuivre noir de ces mattes, on en prend 21 quintaux de celles qui sont les plus riches, pour les fondre dans un de ces fourneaux; après 24 heures d'un feu violent, on en retire le cuivre qui est toujours recouvert d'un peu de matte riche, que l'on en sépare aisément à coups de marteau.

Raffinage du cuivre.

S. VIII. Le rassinage du cuivre se fait aussi dans un sourneau de réverbere, mais dont la construction est un peu dissérente; celuici n'a point de voûte au-dessous de son sol, ce sont des briques de champ qui forment le premier rang, que l'on recouvre de scories concassées, sur lesquelles on forme le sol avec du sable bien battu. On répand sur toute la surface des scories pilées; on chausse ensuite le sourneau, jusqu'à ce que les scories aient sormé un vernis, après quoi on y introduit 24 à 25 quintaux de cuivre noir que l'on y laisse environ 12 heures à un seu violent. Lorsqu'il est sondu, & mis à un certain point qui est toujours le même pour le même tems, on le puise avec une cuiller, & on le verse dans des moules de ser coulé; il est sondu de nouveau dans le même fourneau pour le réduire en ce qu'on nomme cuivre, pour le laiton ou cuivre rassiné; cette opération exige encore 12 heures plus ou moins.

Quand le cuivre approche du point de rassinage, on ouvre la porte qui est au-dessous de la cheminée, pour remuer & retirer

les scories qui couvrent la surface du bain, ce que l'on facilite en y jettant du charbon de bois concassé qui s'y attache, & on les retire plus aisément; alors le raffineur muni d'une petite cuiller de fer fixée à un long manche, puise environ une demi-livre de cuivre qu'il trempe aussi-tôt dans l'eau; il le bat un peu, le casse & le coupe pour en connoître le grain, & s'il est à son point de raffinage; s'il ne l'a pas encore acquis, il répand de nouveau sur la surface du bain plusieurs pellées de charbon de bois, qu'il regarde comme absolument nécessaire à la fin de l'opération; il met du charbon de terre dans la chauffe encore pendant demiheure ou 3 quarts d'heures plus ou moins, & prend de tems en tems une nouvelle épreuve. Lorsqu'il est raffiné on procede comme auparavant pour bien nétoyer la surface; alors il prépare avec son aide deux cuillers enduites d'argille, qu'il fait chauffer & avec lesquelles il puise par la porte du fourneau, le cuivre pour le verser dans des moules de fer coulé d'un quarré-long, de la contenue d'environ 150 livres (on en a 16 à cet usage); ce qui se répete jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cuivre. Chacune des cuillerées qui ont servi à remplir les moules se sépare facilement; & ce qu'il y a de très-avantageux, c'est que chacune de ces plaques passée au laminoir, forme une planche sans avoir besoin d'être refondue; on retireroit encore plus d'avantage de ce fourneau si on y adaptoit des soufflets.

## SECTION XIII.

Machines à seu d'une nouvelle construction, qui dans le même zems qu'elles élevent les eaux des mines, servent à sondre du minérai.

\$. L. L'ensrepreneur de ces machines a obtenu un privilege de 14 ans, pendant lequel tems il est desendu à tout autre de les exécuter sans son consentement. Cette nouvelle construction a fait beaucoup de bruit en Angleterre, & certainement plus qu'elle ne mérite, comme on en jugera par la description suivante.

§. II. Sur la mine de Whéal Kitty & sur celle de Whéal Chance, à Camborn près de la ville de Redruth, on a construit deux de ces machines; je ne parlerai que de cette derniere que j'ai vu travailler.

Fourneaux & chaudie-

- Dans un emplacement creusé au-dessous du niveau du terrain, de 22 à 24 pieds de longueur, sur 14 à 15 de largeur, & audessous de la chaudiere qui a les mêmes dimensions, sont construits deux fourneaux de réverbere, dans l'un desquels le minérai estgrillé & fondu dans l'autre; au-dessus de ceux-ci il y en a un troisieme de toute l'étendue de ladite chaudiere, dont la voûte est faite en briques d'une seule épaisseur; mais comme le fond de la chaudiere ne forme pas le même arc que ladite voûte, il y a nécessairement un vuide entr'elles. Aux angles des fourneaux il y a de petites chaudieres qui par la correspondance qu'elles ont avec la grande n'en font qu'une seule; indépendamment de ces trois fourneaux on en voit encore un autre plus petit, placé à l'un des angles, mais en dehors de la chaudiere que trois tuyaux de tôle d'environ un pied de diametre traversent sur toute sa longueur: chacun de ces tuyaux reçoit la fumée & la flamme qui sortent de chaque sourneau de sonte, & qui se rendent dans trois cheminées placées à l'autre extrémité. Quant à celles qui fortent du fourneau de grillage, elles sont conduites le long d'un côté de la chaudiere, ce qui forme quatre feux différens; on en compte un cinquieme qui chauffe l'autre côté.
- S. III. On ne traite dans ces fourneaux que le minérai le plus pauvre, pour en composer une matte que les entrepreneurs des fonderies achetent de la même maniere que cela se pratique pour le premier; celui que j'ai vu sondre étoit cassé en morceaux de la grosseur d'une noix. On le fait griller environ 12 heures, & ensuite on le fait sondre en quantité plus ou moins grande suivant la capacité du sourneau; dans les uns on n'en met que 5 à 6 quintaux, & dans les plus grands 9 à 10; toutes les 6 heures on en retire les scories, & alors on ajoute même quantité de minérai;

Fonte.

ce n'est qu'après 8 ou 10 jours qu'on enleve la matte qui s'est rassemblée. Comme il n'y a eu à ce minérai qu'un grillage imparfait & une seule fonte, il n'est pas étonnant que la matte reste à peu près la même, & que les scories soient mêlées avec elle; on est donc obligé de les refondre, & dans cette fonte les scories sont encore mal propres; car on y voit le quartz qui n'a presque pas souffert d'altération : on les retire avec un rable pour les faire couler dans des moules quarrés, dont elles prennent la forme; elles servent alors à construire des murs.

- \$.IV. Quoique l'intention dans le projet de cette machine paroisse Machine mal très-bonne, il est évident qu'elle est mal combinée, & que l'auteur n'entend pas la métallurgie; car il auroit eu égard à ce qu'une machine à feu demande un feu réglé pour marcher avec égalité, & qu'il n'en est pas de même pour les fourneaux qui exigent un feu irrégulier pour conduire avantageusement la fonte, sur-tout dans ceux à réverbere, où l'on a pour but de faire évaporer les soufres; aussi les fondeurs m'ont-ils dit, qu'il leur arrivoit assez souvent de ne pouvoir pas travailler dans leur fourneau, par la grande chaleur qu'on étoit obligé de donner pour chauffer suffisamment la chaudiere & faire aller la machine plus vîte. Un autre inconvénient, c'est celui de ne pouvoir réparer les fourneaux sans arrêter la chaudiere, ni la chaudiere sans arrêter les fourneaux; on auroit beaucoup mieux fait de les rendre indépendans, en conduisant la flamme au sortir des fourneaux sous la chaudiere, où il y auroit un seu particulier qui serviroit à régler le degré de chaleur: alors on pourroit y fondre toute sorte de minérais, & les pousser jusqu'au cuivre noir; on consommeroit d'ailleurs moins de charbon; & ce que je trouve de mieux dans cette construction, ce sont les tuyaux qui passent au travers de l'eau contenue dans la chaudiere.
- S. V. Pour la construction des fourneaux & de la chaudiere, Autremachion a fait au moins autant d'ouvrage sous terre qu'au-dessus du ne construite sur les méterrain; dans le fond sont deux fourneaux séparés par un mur, mes princi-

tous les deux destinés à la fonte du minérai. Au-dessus est un autre fourneau plus grand divisé en deux sur sa longueur, le premier pour le même usage & le second pour la calcination: entre la voûte des premiers & le sol de ces derniers, on a placé un encaissement de tôle pour contenir de l'eau, & qui aura communication avec la chaudiere & d'autres encore dans les angles : sur la partie du fourneau qui doit servir à griller le minérai, on n'a point fait de voûtes en briques comme dans celui de fonte, le fond de la chaudiere en tient lieue; il est certain que l'on aura plus de chaleur, mais sans faire attention que le soufre & son acide sont les plus grands destructeurs du fer, & qu'en peu de tems la chaudiere sera percée. Outre ces trois fourneaux, on en a construit deux autres pour la fonte des mines d'étain, qui sont entiérement indépendans de la chaudiere, & dont la flamme sera conduite au travers par cinq tuyaux au lieu de trois: c'est-là la plus grande perfection de cette machine, avec un peu plus d'aisance dans le travail. Le cylindre est de 70 pouces de diametre,

## SECTION XIV.

## Autre fonderie pour les mines de cuivre de cette province,

S. I. Dans les environs de la ville de Bristol, sont établies deur fonderies des plus considérables où l'on transporte par mer la majeure partie des minérais que l'on extrait dans la province de Cornouaille. La quantité de mine de charbon que l'on exploite dans cet endroit a donné lieu à ces établissemens: ces sonderies de renserment un nombre plus ou moins grand de sourneaux à réver bere tous à peu près égaux; on en compte dans l'une des deux plus de 50, les uns pour le minérai crud & les autres pour le mattes, &c. cette premiere sonte se fait comme il a été dit. Le mélange est de même de 3 ou 4 quintaux, mêlé avec de la chaux & ensuite des scories par-dessus le bain; la percée n'a lieu que toutes les 12 heures pour faire couler la matte; les autres opérations se continuent suivant le plus ou moins de richesse de cette de

derniere, mais il n'y a rien de certain sur le nombre des sontes pour avoir le cuivre pur. On a essayé depuis peu de construire deux grands sourneaux pour griller le minérai, ce qui, jusqu'alors, n'avoit pas encore été sait; on l'y laisse 12 heures pendant lesquelles on le remue toutes les demi-houres, il est ensuite sondu; la matte qui en provient est cassée & pulvérisée sous une meule qu'un cheval sait tourner verticalement; elle est grillée pendant 12 heures dans un sourneau semblable au précédent, & sondue de nouveau. On prétend, & j'en suis très-persuadé, que par cette méthode on épargne beaucoup de sontes, puisqu'on espere obtenir le cuivre rassiné en 2 grillages & 5 sontes; on n'étoit encore qu'aux expériences, & l'on tenoit un compte exact des dépenses de part & d'autre pour connoître le meilleur procédé.

Dans ces fonderies comme dans celle de Cornouaille, on fait un premier raffinage du cuivre, qui dans cet état n'est pas parfaitement sin; néanmoins il s'en exporte beaucoup de cette qualité dans les Indes. A l'égard de celui qui est destiné à faire du laiton; on ne le jette point en moule, mais on le grenaille; pour cet esset, on a une cuve de bois enterrée jusqu'au niveau du terrain, dans laquelle on fait arriver de l'eau qui se renouvelle à volonté. Dans cette cuve on fait entrer une bassine de cuivre suspendue dans l'eau par 4 chaînes de ser qui tiennent à une potence mobile; ensuite dans une cuiller percée ou espece d'écumoire, que l'on tient au-dessus de l'eau, on verse du cuivre raffiné qui se ramasse aussitôt en grenailles dans le fond de la bassine.

S. II. Dans la fonte du cuivre propre à être forgé & laminé, on y mêle toujours des rognures d'une précédente fonte, & un peu de plomb pour l'amener au point de ductilité. Pour y parvenir, il est même nécessaire sur la fin de l'opération de recouvrir la surface du bain de charbon de terre, ce que j'ai vu exécuter dans le moment que j'arrivai dans le martinet, & que l'on retiroit le cuivre pour le verser dans les moules.

# HUITIEME MÉMOIRE.

Sur différentes monnoies, & sur les opérations qui s'y font.

Monnoie de Cremnitz.

Par MM. JARS & DUHAMEL, annie 1758.

SECTION PREMIERE.

De la purification du salpêtre & de la distillation de l'eau forte.

S. I. COMME le salpêtre de la premiere cuite participe toujours du sel marin qui seroit nuisible au départ, il est de toute nécessité de le purisier avant de s'en servir. Cette opération se fait dans une chaudiere de cuivre placée & maçonnée dans un fourneau à yent; on la remplit à moitié avec de l'eau de pluie ou avec de l'eau ordinaire à défaut de la premiere; on fait un feu de flamme par-dessous, & on met dans cette eau environ la moitié de son volume en salpêtre; on laisse bouillir jusqu'à ce qu'il soit entièrement dissout, ayant soin de le remuer souvent; on répand ensuite sur la surface une bonne pincée d'alun en poudre, pour y attirer les impuretés qu'il contient & que l'on retire avec un rable, ce que l'on continue jusqu'à ce qu'il n'en paroisse plus; alors on puise & on verse la dissolution dans un cuvier en bois de chêne, où on la laisse un peu reposer; après on la fait couler dans une bassine de cuivre où se fait la crystallisation du salpêtre; on le retire ensuite après l'avoir fait sécher, pour servir à la distillation de l'eau forte, L'eau mere, de même que ce qui s'est déposé dans la cuve & qui est presque tout sel marin, s'évaporent jusqu'à siccité: on le nomme sel de salpêtre; cette opération en produit de 3 à 3 livres

& demi par quintal: on s'en sert pour fondant lorsque l'on fond certains déchets; on l'emploie aussi au lieu de sel marin pour décaper les pieces de monnoie. Le salpêtre dans cette purification fait de plus deux pour cent de déchet.

S. II. Le fourneau dont on se sert pour distiller l'eau-forte a Distillation 12 pieds de longueur, la chauffe qui le traverse 20 pouces de large & 15 de hauteur. La grille est en pierre & a 4 pouces d'épaisseur, sous laquelle on a laissé 9 pouces pour le cendrier; à l'extrémité de celui-ci est une ouverture d'un pied, sur 8 pouces de hauteur; au bout de la chauffe il y a également un autre trou de 6 pouces pour donner de l'air & le passage à la fumée; au-dessus est une autre grille en travers, formée avec 9 barres de fer de 4 pouces en quarré, & qui portent sur les murs des côtés qui en ont 8 d'épaisseur, & s'élevent encore de 12 à 14 au-dessus d'elles; de chaque côté du fourneau & au niveau des barres de fer qui supportent les cucurbites est une maçonnerie, pour soutenir les récipiens. Ces murs ont 3 pieds de large de chaque côté pour recevoir deux rangs de balons, le fourneau par conséquent est d'environ 4 pieds de hauteur, sur 9 de largeur y compris les murs.

Les vaisseaux dont on se sert pour distiller l'eau-forte sont des cucurbites de fer de 2 pouces d'épaisseur dans le fond, & 3 lignes dans le haut, avec une ouverture de 6 pouces de diametre, & pesent environ 2 quintaux. On en a 18 pour ce travail; dans chacune on met 10 livres de vitriol calciné, 10 livres de salpêtre purifié & 3 lots de suif pour empêcher la matiere de s'élever: elles sont placées de deux à deux sur chacune des barres, & y sont maçonnées avec de l'argille jusqu'à 6 pouces, qui restent en dehors du fourneau. On y ajoute une alonge de terre sur laquelle on pose le chapiteau de verre, bien lutté avec de l'argille & de la vieille toile par-dessus; on fait ensuite entrer le bec du chapiteau dans un récipient aussi de verre, qui a lui-même un bec à son ventre que l'on lutte également : cette manœuvre se fait quelques jours d'avance, pour que le lut ait le tems de s'cher.

Tome III.

Comme l'eau-forte qui viendroit de cette distillation le servit trop, on met dans chaque récipient 6 ou 7 pintes d'eau de pluie qui a déjà servi à édulcorer l'or, & à recevoir les vapeurs de l'eau-forte d'une dissolution précédente. On met le seu aux pieces de bois que l'on a introduit dans la chausse; on le ralentit un peu quand le fourneau est chaussé, & on l'entretient pendant s heures, après lequel tems on l'augmente; & dès que l'on apperçoit des vapeurs rousses dans le chapiteau, on adapte au bec du récipient un autre ballon que l'on y lutte également, & dans lequel on met de la même eau de pluie : pour lors on donne une forte chaleur jusqu'à ce que le chapiteau devienne d'un rouge blanc; ce qui arrive au bout de 18 à 19 heures. On retire l'eauforte des ballons qui a augmenté d'environ 8 livres, & on la met dans d'autres que l'on remplit aux deux tiers. Lorsqu'elle y a resté quelque tems, on y apperçoit des fêces provenans de la précipitation de l'argent contenu dans l'eau de pluie; on acheve de les précipiter en versant de la dissolution toute chaude ; les fêces que l'on en obtient sont recueillies pour en distiller l'eau-forte jusqu'à ficcité, & ensuite fondues avec les déchets du laboratoire les plus purs, de la litharge & du sel de salpêtre dont il a été parlé.

Lorsque l'opération est bien faite, chaque cucurbite rend environ 11 livres de caput mortuum, dont on ne fait aucun usage & que l'on détache en frappant avec un morceau de fer.

(\*) Voyetle naillé; nous avons dit en quoi consistoit cette opération (\*), Voyetle naillé; nous avons dit en quoi consistoit cette opération (\*), Sect. I, §. 22, nous observerons seulement que tout l'or que l'on a observe des tome II. laveries de Cremnitz, & qui tiennent environ un quart d'argent, est mêlé avec l'argent dans la fonte sans en faire une quartation particuliere; on l'a fait au contraire pour celui de Schemnitz afin de n'être pas obligé d'en fondre autant qui est déjà grenaillé. & pour cela on ajoute à un marc d'or, deux marcs & demi d'argent qui tiennent de 6 à 7 den. d'or. On compte ordinairement une

diminution de 2 lots sur 100 marcs que l'on granule, qui se trouvent dans les déchets à la fin de l'année.

S. III. Pour faire de l'eau-forte en quantité, M. Crammer se sert Distillation de l'eau-ford'un vaisseau de fer coulé placé dans un fourneau à vent (\*); il fait te , par M. calciner son vitriol dans un semblable vaisseau, & en retire d'abord Crammer. un acide vitriolique; il tient ce vitriol calciné chaudement pour pl. v, 6g. 3. qu'il n'attire pas l'humidité de l'air; il dissout du salpêtre dans de l'eau & le mêle en proportion avec le vitriol; il ouvre l'endroit B de son vaisseau, qui se ferme avec un bouchon de fer enduit d'argille, & avec une cuiller il y introduit ce mélange; il rebouche son vaisseau, & continue le seu jusqu'à ce que le ballon E se refroidisse, ce qui est une preuve qu'il ne coule plus rien : alors il débouche, & avec un petit rable il retire le colcotar; il remet de la nouvelle matiere & continue cette opération. Il faut observer que le tuyau de verre CD doit être fort long, & entrer dans le ballon comme dans la figure; on lutte exactement l'endroit C, & non pas du tout le ballon à son colD, parce que la vapeur a le gems de se condenser en faisant le tour dudit ballon. Au surplus cela se peut faire sans aucun danger; ce vaisseau de ser peut s'appliquer à toutes sortes de distillations.

## SECTION II.

Du départ de l'or & de l'argent par l'eau-forte, & de l'alliage des monnoies.

S. L Les fourneaux pour le départ sont de la même forme que celui dont on se sert pour distiller l'eau-forte : ils' ont des capsules de terre portées sur des barres de fer, comme les cucurbites; ces capsules ont 14 pouces de profondeur, sur autant de diametre dans le haut.

Quelques uns de ces fourneaux en contiennent 10, d'autres 12 & enfin 14, c'est-à-dire 7 de chaque côté. Les matras pour déparcir sont de verre, ronds & à long col; les 3 quarts de ces vaisseaux depuis le bas sont recouverts d'une toile appliquée avec un lut.

Quand on veut départir, on fait du feu dans la chauffe, on remplit quelques matras d'eau-forte précipitée, que l'on met dans les capsules pour qu'elle s'y chauffe; on prépare ensuite sur les murs d'autres matras vuides, avec chacun leur chapiteau & leur récipient, autour desquels on met de la vieille toile avec de l'argille pour que le chapiteau pose dessus, & de la toile dans l'ouverture du récipient, afin qu'il s'échappe moins de vapeurs; & dans chacun on verse de l'eau de pluie ou de neige qui a déjà servi une fois à édulcorer l'or. Cette préparation étant faite, l'inspecteur de ce travail pese, par exemple, 300 marcs d'argent grenaillé, les divise en 2 parties & ensuite en 10, qu'il remet aux ouvriers pour les mettre dans des matras qu'ils transportent à côté de leurs ballons ou récipiens, sur environ 4 pouces de sable: ils versent ensuite dans chaque matras une quantité suffisante d'eau-forte pour recouvrir l'argent, mais après l'avoir fait chauffer, fans quoi on risqueroit qu'elle ne s'élevât & se répandît. On met aussi-tôt le chapiteau dont le bec est déjà dans le récipient : on ne lutte point, parce qu'un demi-quart d'heure après on ajoute de la nouvelle 'eau-forte; mais comme on met de la toile, on recueille toujours une bonne partie de la vapeur qui s'éleve: dès qu'elle diminue on acheve de mettre de l'eau-forte, jusqu'à 2 ou 3 doigts près du col, & on transporte ces matras dans les capsules du fourneau, sur environ un pouce de sable; on retourne les récipiens qui restent à la même place & on met le chapiteau. La chaleur du fourneau fait agir fortement l'eau-forte & donner beaucoup de vapeurs; on en emploie 12 pintes pour 150 marcs qui entrent dans les 15 matras pendant que la dissolution se fait, on en prépare 15 autres dans lesquels on met les 150 autres marcs; on verse dans chacun 2 ou 3 pintes d'eau-forte ordinaire qu'on a aussi chaussé auparavant.

Lorsque la vapeur est diminuée, on y verse environ 4 pintes de celle qui a dissout entiérement les 10 marcs de la premiere sois: on en remplit les matras jusqu'à la hauteur de l'enduit qu'on remet dans des capsules pour que l'eau-forte agisse mieux, &

l'on a toujours attention de remettre à chaque fois le chapiteau. Quand on voit qu'elle est trop foible & qu'elle n'agit plus, on retire les matras du feu, puis on la verse dans des vaisseaux vides, feulement enduits d'argille sans toile dans lesquels on la distille: comme elle n'est pas assez forte, elle n'a dissout qu'environ la moitié de l'argent des 10 marcs qui étoient dans chaque matras; pour lors on met l'or & l'argent de deux matras dans un seul, sur lequel on verse de l'eau-forte double qui a été un peu affoiblie, & on le met sur le seu. La dissolution se fait alors parfaitement, & comme ladite eau n'est pas encore saoulée, on s'en sert à une autre : tout l'argent des 300 marcs pris pour exemple étant donc dissout, on met tout l'or de 60, 70 & même de 80 marcs d'argent dans un seul vaisseau sur lequel on verse de l'eau-forte double, on le met dans des capsules, & on l'y laisse jusqu'à ce qu'on n'appercoive plus aucune vapeur, ce qui désigne qu'elle n'agit plus, & que par conséquent tout l'argent est dissous. On la verse dans un ballon pour s'en servir encore sur d'autre chaux d'or.

Cette eau qui a passé plusieurs fois sur cette chaux se nomme eau-force double affoiblie. Quand elle a été bien, égouttée, & qu'il n'y a plus que la chaux dans le marras, on y verse de l'eau de pluie ou de neige chaude pour l'édulcorer; on en remplit le vaisseau jusqu'à la hauteur de l'enduit, on le met sur le seu & on la fait bouillir, puis on le retire pour la verser dans un ballon: c'est celle dont on se sert pour mettre dans les récipiens lorsqu'on dissout l'argent, & la même lorsqu'on distille l'eau-forte. Quand on a égoutté l'eau de cet or, on le fait tomber avec un peu de nouvelle eau dans le creuset où l'on renverse le matras : on met à plusieurs fois de l'eau chaude dans le creuset, en remuant l'or avec une baguette de bois, jusqu'à ce qu'elle en sorte parfaitement claire; quand on a mis dans des creusets tout l'or de 600, 800 Lingots d'or. & 1000 marcs qu'on départir dans un jour, on les porte sur un fourneau à vent, & on les couvre chacun d'un couvercle sur lequel on met du charbon pour les faire rougir. C'est cet or qu'on

pese ensuite pour le meure ensemble dans un creuset, & être fondu sans aucune addition; on le verse dans des lingorieres de fer enduites de suif, & on prend un essai dont le produit est remis au directeur de la monnoie; celui qui s'attache au creuset est exactement rassemblé pour le fondre la semaine suivante avec l'or du départ,

Distillation

S. II. On se sert de deux fourneaux pour distiller l'eau-forte de l'eau-forte saufée d'argent, dont l'un peut contenir 14 matras & l'autre 10, dans l'un desquels on distille l'eau-forte avec les sèces qu'on a précipitées de la nouvelle de la semaine précédente; trois autres sont destinés à y mettre de l'eau-forte chargée d'argent, seulement pour l'échauffer & servir à la distillation. On en remplit à moitié une vingtaine de ces vaisseaux, pour pouvoir les placer plus commodément dans les capsules, & on les recouvre de sable jusqu'à la hauteur de l'enduit; on y verse ensuite de la même liqueur jusqu'à environ deux doigts de leur col: on ne les lutte point, on met seulement de la toile & de l'argille autour des cols pour que les chapiteaux posent dessus, & on fait bouillir l'eau-forte sans interruption, qui distille aussi-tôt & passe dans les récipiens, à la jointure desquels on met seulement un linge, Dès qu'elle a diminué, on en ajoute de la nouvelle aussi saoulée d'argent, ce qu'on répete 2 ou 3 fois jusqu'à ce qu'on ait employé toute la dissolution; d'où il résulte que toute l'eau-sorte qui entre dans un vaisseau, peut dissoudre 14 à 15 marcs d'argent, & il arrive qu'il en reste dans chacun depuis 25 jusqu'à 35 marcs après la distillation. La derniere fois qu'on verse de l'eau-forte chargée, on met dans chaque matras environ une once de suif, c'est, diton, pour l'empêcher de monter ou de boursouffler, & qu'elle ne se répande hors de la cucurbite; car il arrive que quand la plus grande partie du flegme a passé, l'argent paroît dans ces matras comme un limon blanc; c'est alors qu'il s'éleve 2 ou 3 fois, & qu'il faut donner de l'air à chaque côté du fourneau, & diminuer la chaleur. On ne lutte exactement les vaisseaux que lorsque l'argent &

l'eau-forte paroissent comme une huile dans le matras, & que l'on apperçoit des vapeurs rousses dans le chapiteau : comme ce départ n'est fini qu'environ à 10 ou 11 heures du matin, on fait distiller cette eau-sorte; ce n'est qu'à , ou 6 heures du soir qu'on lutte exactement ces vaisseaux, &t que, pour recevoir les vapeurs qui s'échappent, on met un ballon tubulé au bec du premier récipient qui en a un recourbé à son ventre, & l'on y verse de l'eau de pluie qui a servi à édulcorer l'or. On lutte toutes les jointures & on ne laisse que l'ouverture du bec du second ballon; c'est dans cette distillation qu'on retire de l'eau-forte double : lorsqu'on veut en avoir, on n'en reçoit ordinairement que dans un ou deux récipiens; c'est lorsqu'on apperçoit des vapeurs rousses dans le col du matras. qu'on ôte le premier ballon pour en mettre un autre, dans lequel est toute l'eau-forte qui a été distillée d'un matras d'une précédente fois, de la même opération, ou bien on met dans le récipient de l'eau-forte ordinaire privée de ses fêces; pour la rendre doublement forte, on fait diffiller par-dessus tout l'esprit de nitre fumant qui reste dans les matras avec l'argent. Quant aux autres våiffeaux, on laisse distiller jusqu'à siccité dans les mêmes récipiens, afin d'avoir de l'eau-forte ordinaire : cette opération dure toute la nuit, & jusqu'à 4 & 5 heures du matin du jour suivant que l'on retire les vaisseaux, dont on ôte l'enduit d'argille pour s'en servir une autre fois: on les porte dans une grande trog de bois les uns après les autres, & on en fait sauter le col que l'on met dans une bassine de cuivre pour le laver; les autres morceaux de verre où il ne paroît que peu d'argent adhérent, se mettent avec les déchets du laboratoire. Le fond du matras est tapissé d'une croûte d'argent tenant fortement ensemble: on frappe dessus tout autour pour faire tomber le plus de verre qu'il est possible dans la bassine; on pese cet argent qui a pris la forme du vaisseau, & on le coupe avec un marteau tranchant pour le faire entrer dans un grand creuset que l'on place dans un fourneau à vent, où l'argent fond à mesure qu'on en ajoute d'autres. Lorsqu'il est bien fondu on le nétoie du verre qui le surnage, ensuite on le puise avec un petit creuset pour le verfer dans des lingotières; on en prend un essai & on le remet au directeur de la monnoie. S'il arrive qu'un matras vienne à casser pendant l'opération, on met par-dessus un vaisseau de terre que l'on recouvre d'un chapiteau, & l'eau-forte en distille; on rassemble ensuite le sable chargé d'argent, pour le fondre avec des petits morceaux de verre détachés des autres, avec de la litharge & du sel de salpêtre. On assine le culot qui reste au sond du creuset, comme on assine l'argent; les sêces dont on fait distiller l'eau-forte jusqu'à siccité se sondent de même.

On compte que pour dissoudre 300 marcs d'argent, il faut environ 144 pintes d'eau-forte, dont on retire un peu plus de la moitié par la distillation, le reste s'évapore,

Comme dans la distillation précédente de l'eau-forte, il monte un peu de poudre blanche d'argent qui s'attache à l'intérieur du chapiteau & du col du matras, on prend de l'eau de pluie qui a servi à édulcorer l'or; on la fait chausser & on en lave les chapiteaux & les cols cassés, on la met ensuite dans un vaisseau pour être distillée la semaine suivante, avec ce qui reste de l'argent des autres matras: sur 1000 marcs on en retire environ un de cette saçon.

- §. III. On fond à la fin de l'année dans un des fourneaux courbes de la fonderie impériale tous les déchets du laboratoire, comme verre de matras cassés, cendres lavées des fourneaux, balayeures, &c. avec une addition de litharge, de plomb, de cendres de coupelle & de la pierre à chaux. Le plomb qui en vient s'assine à l'ordinaire, & l'argent est livré au laboratoire du départ pour entrer dans les comptes.
- S. IV. Les vaisseaux de verre dont on se sert dans ce laboratoire, se tirent d'une verrerie qui sournit aussi la monnoie de Vienne: ils coûtent, rendus à Cremnitz, 17 sols 6 den., les récipiens ou ballons 3 liv., les chapiteaux 17 sols 6 den. & les entounoirs 10 sols.

Toutes les opérations qui viennent d'être détaillées occupent neuf

neuf ouvriers, à qui l'on donne 30 livres par mois de gages.

S. V. État de la quantité d'argent qui a été départi pendant l'année 1757, provenant des mines de Schemnitz & de Cremnitz.

En argent brut ou de coupelle, y comp	oris l'or o	qui y	y éte gros. e	oit
contenu	58451	3	I.	acm.
Dans lequel il y avoit en argent fin sui-				
vant l'effai, ci	55812	12	•	2
Et en or fin	1918	13	2	I
- On a retiré du départ en argent brut .	56265	6		3
En or brut ,	1949	10	2	
- Dans lesquels il y avoit en argent fin .	55616	15		
En or fin	1947	3		3
Il y a donc une perte en argent fin ou				
diminution de	195	.1 3	•	2
Et une augmentation en or fin de	28	. 5	2	2

Cette augmentation est due à des particules d'or infiniment petites, auxquelles on ne peut avoir égard dans l'essai en petit. Quant à l'argent, il a été vraisemblablement volatilisé par l'eau forte.

S. VI. On a employé la même année 1757, pour faire de l'eau-forte 142 quintaux 20 livres de salpêtre, & autant de vitriol calciné, desquels on a obtenu 17064 pintes. La pinte contient 41 pouces & demi cubes, & pese 2 livres 2 lots, poids de Vienne, ce qui fait 35195 livres qui ont été réellement consommées pendant ladite année, pour la quantité d'argent ci-dessus.

On a consommé en outre pour le départ 266 cordes & demie de bois contenant 180 pieds cubes; en outre 1005 mesures de charbon de 9 pieds & demi cubes: ce sont les frais principaux. On a compté, année commune, que chaque marc d'argent coûte à départir 14 sols 9 den. & demi, dans lesquels est compris le déchet de l'argent qui se monte à environ 3 sols 1 den. & demi; ainsi les frais du départ réel ne coûtent par marc que 11 s. 8 d. \frac{1}{4}.

Tome III.

L'augmentation de l'orn'entre point dans ces comptes, ce qui fait cependant un objet considérable.

- S. VII. On envoie de Vienne dans toutes les monnoies de la reine, la gravure en relief pour chaque coin de son portrait & de celui de l'empereur; les graveurs des monnoies sont l'autre coin aussi en relief. Certaines monnoies portent l'image de la Vierge, & d'autres les armes de l'empire: avec ces coins ils sont les autres. Ils préparent les morceaux d'acier nécessaires bien détrempés auparavant, dans lesquels à l'aide d'un fort balancier fait exprès, ils impriment le relief & les travaillent ensuite pour les achever; lorsqu'ils veulent les durcir, ils passent sur le portrait un peu d'eauforte étendue dans beaucoup d'eau, & ensuite ils les sont cémenter dans un creuser, avec partie égale de suie & de corne de pied de bœuf brûlée. Le creuset ayant été mis dans un sourneau à vent, on l'y laisse environ 2 heures, après lesquelles on retire les coins promptement pour les jetter dans une eau très-froide; lorsqu'ils sont froids on les polit avec une lime de cuivre.
- \$. VIII. Avant que de parler de la fonte & de l'alliage de la monnoie, il faut savoir que l'or sin est à 24 karats, & que le karat est divisé en 12 grains. L'argent a 16 lots de sin qui est divisé en 4 gros, le gros en 4 deniers: on se servoit ci-devant de cette division pour tout celui qui entre dans la monnoie; mais depuis quelques années on ne l'allie plus en comptant avec la même division, pour avoir plus de justesse. Par le nouveau réglement, le lot est divisé en 18 parties que l'on nomme grains.

L'or qui a été fondu dans le laboratoire du départ, & qui a été remis au directeur de la monnoie, est mis à l'épreuve par lui & par l'essayeur; si l'un & l'autre sont d'accord, on ne répete point l'essai. Cet or sortant du départ est presque toujours à 23 karats 11 grains ou 11 douziemes; les ducats de Cremnitz s'allient à 23 karats 9 grains ou 9 douziemes de karat; c'est sur ce pied qu'il faut saire les calculs. La matiere qu'on emploie pour l'alliage & qui leur donne une si belle couleur est un secret qu'un homme

a trouvé depuis fort long-tems, & qui est conservé dans sa famille de pere en sils: le principal de cette composition est un mélange de cuivre & de sousre qui paroissent avoir été cémentés ensemble. On se sert de cette poudre noire pour allier l'or proportionément à son titre; mais on en met un tiers en sus, parce qu'on sait qu'il s'en volatilise autant pendant la sonte. Voici un exemple du calcul pour les ducats de Cremnitz: nous avons 13 marcs 14 lots 2 gros d'or, au titre de 23 karats 11 grains, qu'il saut allier à celui de 23 karats 9 grains.

On commence à chercher le fin réel qui est contenu dans les 13 marcs 14 lots 2 gros, en se servant d'une regle de proportion; mais comme les calculs en sont longs, on a une méthode plus courte & bien moins sujette à erreur, en prenant par la moitié ou par le tiers, si le cas l'exige, comme dans l'exemple suivant.

24 karats . . 13 marcs 14 lots 2 gros d'or, à 23 kar. 11 grains.

moitié 6	6 3 1	15 7 11 9 9	1 2 3 1 1 2 1 3 3	2 I 2 I	III	داء داء ساء ساء اء	
23 k. 11 gra.	23 k. 11 gra. 13 m. 13 lo. 2 gr. 3 d. 2 1/9 Or fin.						

Cherchons actuellement combien il y auroit de fin dans la même quantité, si elle étoit au titre de 23 karats 9 grains, auquel on veut allier cet or: on opere comme il suit.

24 karats . . 13 marcs 14 lots 2 gros d'ar supposé à 23 k.9 d.

moitié 6	6 3 1	15 7 11 9	1 2 3 1 1	2 I 2 I	1	43 a) a - 43 a) a
23 k. 9 gra. 13 m. 12 lo. 2 3 = Or fin.						

Il faut à présent soustraire des . . . 13 13 2 3 2 ½ de premue fin trouvé, le second sin ci-dessus qui est de . . . 13 12 0 3 3 ½.

La foustraction donne pour l'alliage, ci 1 2 2 3 à très-peu près. Plus, le tiers pour le déchet faisant, ci . . 2 0 1

Total de l'alliage, ci . . . 2 0 1

Mais comme il y a un tiers de perte de cet alliage dans la fonte, il est nécessaire de l'ajouter, & l'on trouvera que la quantité de la composition pour l'alliage qui doit être ajoutée aux 13 marcs 14 lots 2 gros, est de 2 lots & 1 den. On néglige ordinairement sur la sin du calcul la dernière fraction: pour se convaincre de sa justesse, il faut en faire la preuve, ce qui se fait en ajoutant aux 13 marcs 14 lots 2 gros, l'alliage réel qui est de 1 lot 2 gros 3 grains, & nous aurons 14 marcs 3 grains, dont il faut chercher le sin par la même regle qui sera aussi exacte que le calcul.

## PREUVE.

24 karats.	14 mar.	lots.	gros.	den.	3 au sitre de 13
		2			karats 9 grains.

moitié 6	7 3 1	8 12 9 9 4 2	. I I 2 I	1 1 2 1	I 1 2 3 7 7 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
23 k. 9 gra.	13	1 13	l <u>2</u>	3	1 14

On voit que cela est juste à quelque chose près, à cause des fractions qui ont été négligées, qu'ainsi c'est le vrai alliage à ajouter. Il ne nous reste plus qu'à dire qu'au marc de Vienne, il y a 80 ducats 2 cinquiemes au titre ci-dessus : c'est sur ce pied qu'on monnoie l'or à Cremnitz. Ainsi on fait d'un marc d'or sin, poids de Vienne, après y avoir ajouté l'alliage nécessaire pour le mettre au titre de 23 karats 9 grains, 81 ducats \(\frac{1}{475}\); il est très-rare qu'on puisse exactement rencontrer cette proportion, mais la dissérence est toujours de peu de conséquence.

Ayant donc trouvé, ainsi qu'on vient de le voir, la quantité d'alliage qu'il faut ajouter, on met cet or dans un creuset que l'on porte dans un sourneau à vent, si on en a une quantité qui excede 20 marcs; à désaut de quoi on le place devant un soussele avec du charbon tout autour & par-dessus. Lorsque l'or est en susion, on y met la matiere de l'alliage qui est enveloppée dans un papier, & on recouvre le creuset, puis on continue de soussele pendant 7 à 8 minutes au plus; on ôte ensuite le couvercle, puis on prend avec une pince un morceau de terre cuite, ou un morceau de creuset, avec lequel on remue bien l'or en susson; & ayant préparé pendant ce tems des lingotieres chaussées & graissées avec du suif, on y verse l'or. Les lingots qu'on en retire ont 12 ou 13

pouces de longueur, & pesent environ chacun 4 marcs; on les met encore chauds dans l'eau, ensuite sur le seu, tant pour les sécher, que pour brûler le suif: on les porte ensuite au directeur de la monnoie qui les pese & en prend un essai; l'essayeur qui est présent en prend aussi un, auquel il procede aussi-tôt pour reconnoître si le titre se rapporte au calcul, ce qui arrive toujours, mais c'est pour plus de sureré; car si on se trompoir dans le calcul, il faudroit refondre le tout & ajouter ou de l'or ou de l'alliage pour avoir ce titre. Les essais se font sur un denier réel; on remet ensuite ces lingots aux ouvriers qui les battent pour les applatir & les paffer au laminoir pour les rendre très minces; pour s'assurer s'ils sont au point, on en coupe une piece d'un ducat avec l'emporte-piece & on le pese; si elle est trop pesante, on la lamine une seconde sois. Quand toutes les pieces sont coupées on les ajuste, c'est à-dire, qu'on leur donne le poids nécessaire pour chaque ducat en les limant un peu: quand les duçats sont trop pesans on les met dans une petite boîte de fer fixée sur une table, dans laquelle y il a un morceau de fer rond où il y a des dents coupantes formant des courbes, & qui prennent depuis le centre jusqu'à la circonférence, & par le moyen d'un petit cylindre où il y a également des dents qu'on fait descendre en baissant un lévier qui fait tourner une vis. on presse le ducat & on fait agir ensuite une manivelle qui répond à des roues dentées & une lanterne. On fait tourner le petit morceau de fer inférieur sur lequel est placé le ducat, à la surface duquel il enleve de l'or, ce qui se fait très promptement : on ôte le ducat pour le peser, on le remet dans la machine, ou on y donne un coup de lime s'il est encore trop pesant. Dans les endroits où on allie les ducats avec l'argent, on se sert de l'eau-forte, au lieu de sel & de tartre.

S. IX. L'argent du départ qu'on a fondu est envoyé au directeur de la monnoie qui l'essaie pour en connoître le titre, & être en état d'en faire le calcul pour la quantité d'alliage qu'on doit y mettre; & comme cet alliage est de cuivre qui tient de l'argent.

il faut y avoir égard, sans quoi la monnoie se trouveroit trop riche. Nous allons donner un exemple de calcul pour l'alliage, en prenant des écus ou pieces de 2 florins qui doivent être, suivant le dernier réglement, au titre de 13 lots 6 grains: on a, par exemple, 545 marcs d'argent au titre de 15 lots 3 grains 1 den. & demi, qu'il faut mettre à celui de 13 lots 6 grains pour avoir des écus. Le cuivre qu'on a pour cet alliage tient 4 lots d'argent par quintal: il faut d'abord connoître le fin réel qui est dans les 545 marcs.

16 lots . . 545 marcs, au titre de 15 lots 3 grains I den. & demi.

(8	272	8			
as la ) 4 · · · ·	136	4	ļ		1
15 lo. $\frac{7}{2}$	68	2	l 1		
(1	34	1			
$2 \operatorname{gro} \int_{-2}^{2} \cdots$	17	0	2		
3 gro. {	8	8	2		
( .				_	
1 d. ‡ } 1 · · · ·	2.	2	0	. 1	1
ί	I	1	0	.0	2
15 lots 3 g. 1 d. 1/2	539	10	3	1	2

argent fin.

Il faut voir à présent combien il y auroit de fin, en supposant l'argent au titre de 13 lots 6 grains.

16 lots . 5 45 marcs suppose au titre de 13 lots \frac{1}{3} ou 6 grains.

8	272	8				l
4 • • •		4				ļ
I	34	1				l
13 lots. 6 grains.	11	5.	2	2	2	
	454	2	2	2	2	

Il faut soustraire cette somme de la supérieure.

Et avec le surplus faire une regle de proportion pour trouver le cuivre à ajouter, cette regle est la suivante: 13 lots 6 grains, titre que doit avoir l'argent, sont à un marc, ce que 85 marcs 8 lots 0 gros 3 den. sont à un 4e terme. Avant que de faire cette regle, il faut trouver qu'elle est la quantité d'argent contenu dans chaque marc de cuivre avec lequel on doit allier: on sait pour cela la regle de proportion suivante.

Si un quintal ou 200 marcs de cuivre donnent 4 lots d'argent, combien donne un marc? 4 lots à multiplier par 18 pour avoir des grains

18 à diviser par 200 donnent la fraction 9; ainsi il y a donc dans chaque marc de cuivre  $\frac{9}{25}$ , qu'il faut soustraire des 13 lots 6 grains ci-dessus, qui est le titre auquel on doit allier : il faut réduire les lots en grains, ce qui donne 240 grains ou 239 25, dont il faut soustraire  $\frac{9}{15}$ , reste 239 grains  $\frac{16}{15}$ ; on fait ensuite la regle de proportion suivante. 239 grains  $\frac{16}{25}$ : 1 marc:: 85 marcs 8 lots 3 d.: x'On trouve 102 m. 12 lots 1 gro. 0 d. 2 gra. 1, qu'il faut ajouter pour l'alliage; & pour voir si cela est juste on en fait la preuve, & l'on trouve 539 mar. 12 lots3 gro. 2 den. 2 gra. 0. 1. argent fin contenu dans toute la somme; mais il y en a un peu plus dans ce total que dans les 545 marcs, ce qui provient de celui qui est dans le cuivre qu'on a ajouté. Pour s'en convaincre, ainsi que de la justesse de l'opération, il faut faire encore la regle suivante pour trouver l'argent contenu dans tout le cuivre à ajouter, & dire: si 200 marcs de cuivre donnent 4 lots d'argent, combien donnent 102 marcs 12 lots 1 gros? L'augmentation en argent fin sera de 2 lots 1 den, en les ajoutant à l'argent fin contenu dans 545 marcs qui est de 539 marcs 10 lots 3 gros 1 denier 2,

S. X.

on aura 539 12 3 2 2, même quantité que ci-dessus, ce qui prouve que l'opération est juste, & que c'est la vraie proportion de cuivre qu'on doit ajouter pour avoir le titre qu'on demande.

\$. X. Il y a 10 écus contenant 20 florins dans le marc de Vienne, au titre de 13 lots 6 grains; & d'un marc d'argent fin, poids de Vienne, on fait 12 écus ou 24 florins. On fait aussi des pieces d'un florin & de demi-florin avec le même alliage.

On bat aussi communément à Cremnitz des pieces de 17 kreutzers, il y en a 60 au slorin; ces pieces sont au titre de 8 lots 11 grains. Il y en a 45 15 dans un marc, & dans un marc d'argent on en fait 84 17: le marc se monnoie à 24 slorins.

Les pieces de 7 kreutzers se battent au titre de 6 lots 11 grains; il y en a  $86\frac{3}{7}$  dans un marc, & d'un marc d'argent fin on en fait 205  $\frac{5}{7}$ : le marc se monnoie à 24 florins.

Le grotsch ou 3 kreutzers sont au titre de 5 lots 7 grains; il y en a 165 dans un marc; d'un d'argent sin on en fait 480: le marc se monnoie à 24 florins.

Les pieces de demi-grotsch sont au titre de 3 lots 14 grains; il y en a 291 \(\frac{1}{3}\) dans un marc, & d'un d'argent fin on en fait 1200: le marc se monnoie à 30 florins.

Les kreutzers sont au titre de 3 lots; il y en a 350 dans un marc, & d'un marc d'argent sin on en sait 1800: le marc se monnoie à 30 slorins.

Les deniers de Hongrie dont il y en a 5 dans un grotsch, sont au titre de 2 lots 5 grains; il y en a 537 ½ dans un marc, & d'un marc d'argent sin on en fait 3600: le marc se monnoie à 36 florins.

Malgré le mystere que l'on fait à Cremnitz de la méthode que l'on suit pour les calculs, nous avons été assez heureux de nous procurer les cahiers qui les contiennent, & nous sommes parvenus à débrouiller la maniere dont on s'y prend. Les exemples que nous avons donnés sont réellement les quantités des matieres que nous avons vu mettre dans les creusets, & comme on ne nous a point caché la quantité de chaque espece qu'on y mettoit, ces exemples ont contribué à nous convaincre de la vérité des calculs.

#### SECTION III.

Comment on fond l'argent avec son alliage, & comment on le jette dans les moules; & des différentes opérations qui se font dans cette monnoie.

§. I. Cette fonte se fait dans de grands creusets noirs semblables à ceux dont on se sert dans les monnoies de France. Ayant mis dans chacun d'eux environ 5 à 600 marcs, on les place dans un fourneau à vent, entourés de charbon. Le mélange ou alliage reste environ 2 heures à fondre; lorsqu'il l'est totalement on retire les charbons qui ont pu tomber par-dessus, pour remuer la matiere avec une baguette de fer; aussi-tôt un ouvrier en puise avec un petit creuset, & en verse dans une petite lingotiere; on refroidit dans l'eau le petit lingot, & on l'applatit sur une enclume; on le met un instant au seu & on le trempe de nouveau dans l'eau pour le refroidir: cela fait, on le lamine entre deux petits cylindres de fer qu'un homme fait agir par une manivelle; on en lime ensuite un peu la surface pour le rendre bien net, alors le directeur & l'essayeur le partagent pour en faire l'essai qui se fait double, c'est-à-dire, que chacun pese deux demi-marcs de cet argent qu'il met dans deux coupelles, & auquel il ajoute le plomb nécessaire pour scorifier le cuivre de l'alliage: par exemple, si la fonte est destinée pour des pieces de 17, elles en exigent sept fois moins pour les florins & plus pour les autres petites monnoies, ce qui se fait toujours à proportion de l'alliage : il y a toujours deux coupelles d'échauffées dans le fourneau d'effai de chaque laboratoire; on y porte d'abord le plomb & ensuite l'argent, lorsque le premier est assez chaud. Quand les essais ont fait leur éclair, on pese les boutons de fin pour en connoître le titre: ces boutons doivent être égaux, & le titre le même que celui qu'on a trouvé par le calcul, autrement il faudroit répéter l'essai; de même que si l'alliage n'est pas tel qu'il doit être, on ajoute du cuivre ou de l'argent.

Pendant qu'on fait les essais, on prépare les lingotieres ou moules formés avec deux morceaux de fer qui s'appliquent l'un contre l'autre; ils sont placés perpendiculairement sur une piece de bois. l'un est fixe & l'autre mobile; ils se tiennent par une charniere qui est placée dans le bas. Après les avoir un peu chauffés on les graisse intérieurement avec un pinceau trempé dans du suif fondu; on les ferme ensuite en les serrant avec une vis. Quand l'alliage est bon, un ouvrier puise l'argent avec un creuset & en remplit chaque moule, dont il y en a 4 sur le même rang & un ouvrier à chacun; il ouvre aussi-tôt le moule & en ôte la piece d'argent qui est déjà figée; il le graisse de nouveau & le referme. Quand il est devenu trop chaud, il le rafraîchit avec in linge mouillé; on continue de même jusqu'à ce que tout l'argent qui est dans le creuset soit coulé. Ces lingots ont pour les écus, 14 pouces de long, un de large & environ 2 lignes d'épaisseur & pesent environ 2 marcs. A mesure qu'on sort les pieces des lingotieres, on les éteint dans l'eau, & l'on coupe avec une cizaille tout ce qui en déborde; lorsque tout est fini, on les porte dans le magasin, où le directeur les pese & les renvoie aux laminoirs.

On ajoute souvent dans les sontes les rognures des pieces de monnoie d'une autre sonte & du même alliage; quelquesois aussi on les sond seules; mais comme on est sûr que l'alliage est bon, on n'en prend point l'essai pendant la sonte.

S. II. La monnoie de Cremnitz occupe 4 laminoirs pour l'argent, qui sont mis en mouvement par deux roues à eau dont chacune en fait agir deux; à chaque arbre est une lanterne dans laquelle engrennent deux rouets, auxquels une barre de ser ronde sert de centre de mouvement, qui correspond à deux cylindres aussi de ser placés horisontalement l'un à côté de l'autre. L'axe de l'un des rouets de sorme quarré est prolongé de l'autre côté, & par le moyen d'une piece de ser creusée qu'on passe dessus, on fait mouvoir un autre petit laminoir, à l'aide d'un autre bouton de

Hhij

The same of the sa

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

CARMAN -Charles Arry Correlation

S. III. Les contres en une roue à est à l'axe de laquelle est un' rourillon ou bouton alongé, & a l'extremite de celui-ci une per dellous; on place a cet axe le cylindre, on l'assujentit de l'autre côté avec une vis, & l'on pose solidement le ciseau ou burin. C'est de cette mantere qu'on les tourne avec la plus grande vîtesse, on les posts ensure avec une autre machine qui dissere un peu de cette premiere. Dans celle-ci on a fixé à l'arbre de la grande roue une autre d'un moundre diametre, sur laquelle s'enveloppe une corde

correspondante à une roue encore plus petite, qui fait mouvoir le cylindre placé à son axe.

§. IV. Pour couper les bandes d'argent qui ont été amincies aux laminoirs, & les réduire au diametre des différentes monnoies, pieces de on se sert de machines d'acier, dans lesquelles il y a une ouver- monnoie, & comment on ture pour chaque piece. Ces machines convexes en dehors & con-les ajuste. caves en dedans sont très-tranchantes; en dessus est une vis au bout de laquelle on met un morceau de fer trempé, de telle grosseur que le petit bout puisse entrer d'un quart de pouce & plus dans ladite ouverture. Ce fer est coupé obliquement, afin qu'en pressant, il appuie d'abord d'un côté & ensuite dans toute la circonférence, sans quoi il faudroit une force plus que double. Le coin agit de haut en bas. Un ouvrier suffit à chacune de ces machines, dont il y a deux pour les pieces de deux florins qu'on nomme écus. Lorsque les pieces sont coupées on les pese pour les ajuster, & on met à part les légeres pour être refondues; comme elles sont du même alliage que les florins, on les passe seulement par les laminoirs, pour les recouper ensuite avec l'emporte-piece des florins. On ne fait jamais de fonte particuliere pour ces deux monnoies, y ayant toujours des pieces de deux florins trop légeres. Lorsqu'il y en a de trop pesantes, on les soumet deux fois au 4<sup>e</sup> laminoir; mais à la seconde en sens contraire de la premiere, parce qu'à celle-ci, de ronde qu'elle étoit, elle devient ovale; c'est donc par la seconde sois, suivant la ligne du petit diametre, qu'on peut l'arrondir. A l'égard de celles dont l'excédent du poids est très-petit, ce qui est le plus commun, on y remédie avec la lime.

Comment

S. V. Quand toutes les pieces ont été pesées & ajustées cha-Blanchiment cune séparément, on les pese par parties de 100 marcs (1) pour être remises à ceux qui sont chargés du blanchiment.

On procede à cette opération d'abord dans un fourneau de réverbere à deux chauffes, dans lequel on introduit une bassine de

(1) Avec 100 marcs on fabrique 1000 pieces de deux florins.

cuivre qui contient les 100 marcs, après qu'il a été bien chauffé: cette bassine est placée sur des chenets qui sont dans le milieu du fourneau, dont on ferme les ouvertures jusqu'à ce que les pieces aient acquis assez de chaleur, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'elles soient rouges; alors on retire la bassine pour les mettre dans une autre, que l'on place dans un fourneau à vent de 2 pieds 8 pouces de diametre, qui est le même que celui de la bassine, mais celle-ci n'a que 7 à 8 pouces de profondeur; on y met 4 à 5 pouces d'eau & lorsque cette eau est bouillante on y fait dissoudre 6 livres de sel commun, & 4 livres & demie de tartre, l'un & l'autre pulvérisés, & on l'agite fortement avec une spatule; c'est alors que l'on y apporte les pieces d'argent toutes rouges sortant du fourneau, & on les remue de tems en tems; on en retire quelques unes pour voir si elles sont assez blanches: elles restent dans cette eau 10 à 15 minutes, ce qui est suffisant pour que les pieces aient acquis la blancheur qu'on desire. On retire donc la bassine, & on verse l'eau & les pieces dans une autre qui est percée comme un crible & placée dans un autre : les pieces restent dans celle qui est trouée, on réserve l'eau dans la premiere bassine pour la remettre sur le feu avec d'autres pieces qu'on apporte du fourneau, parce. que cette eau peut servir à plusieurs opérations. On acheve de blanchir les pieces, en les agitant par trois reprises différentes avec du gros poussier de charbon dans des sacs de grosse toile, que deux ouvriers tiennent par les deux bouts, en y mêlant un peu d'eau, ils les lavent ensuite dans une autre bassine jusqu'à ce qu'elles soient entiérement nettes, & on les sait sécher sur du charbon à un feu doux, car autrement elles noirciroient. On les porte au peseur pour en reconnoître le déchet, qui est ordinairement de 2 lots par 100 marcs de pieces de deux florins: on refond celles qui sont trop légeres, & on donne un coup de lime à celles qui sont trop pesantes. Quant à celles de 17 florins, elles perdent beaucoup plus au blanchiment, étant à un titre plus bas; on fait aussi le dissolvant plus fort, y ayant plus de cuivre à dissoudre.

On compte que la diminution sur 100 marcs de ces peices est de 13 à 14 lots.

Pour chaque espece de monnoie, on a ici deux poids qu'on nomme poids pour le noir, & l'autre poids pour le blanc; l'un sert à peser les pieces avant que d'être décapées, & l'autre après qu'elles le sont.

S. VI. Quand les pieces ont été décapées, nétoyées & pesées, Commenton on-leur imprime le cordon avec une machine placée horisonta- cordon aux lement & fixée sur une table; en tournant une manivelle, on fait monnoies. passer la piece avec force entre deux coulisses, dans lesquelles le cordon ou les lettres sont gravées; mais la mesure doit être prise de façon que moitié soit imprimée par l'une, & moitié par l'autre. On ne les porte sous le coin pour être frappées que quand elles ont leur cordon.

S. VII. La partie inférieure d'un balancier consiste en un gros Balanciers de arbre enterré de 8 à 9 pouces de profondeur, & au-dessous duquel de Cremnitz. est un mur qu'on a construit aussi profondément qu'on a trouvé le ferme; le haut de cet arbre est entaillé de 2 ou 3 pouces dans son milieu, pour recevoir une piece massive de métal, dont la composition est la même que celle de canons, & qu'on y rend solide, avec des coins de fer qu'on y fait entrer avec force. Dans la partie inférieure horisontale de cette piece, on creuse une ouverture quarrée pour y faire tenir solidement une boîte aussi quarrée de fer battu, qui à chacun de ses côtés est armée d'une vis pour y contenir le coin inférieur, gravé sur une de ses faces. Dans la partie supérieure est une piece de fer creuse dans le bas, où il y a également des vis pour assurer le coin supérieur, & autour de cette piece est un ressort quarré assez fort pour relever le coin avec elle, & qui est renfermé dans une boîte de fer assujettie avec des vis, pour qu'il soit exempt de poussiere. Ce ressort prend en dessous d'un morceau de fer qui traverse la piece où prend le coin; au-dessus de cette piece est une grosse vis qui ressort hors de celle de métal, & qui est fixée au balancier; elle

a à chacune de ses extrémités une boule de fer ou de cuivre pour donner la pesanteur nécessaire. Celui destiné à frapper les pieces de deux florins, pese à peu près 10 quintaux & a 10 pieds de. longueur, sa barre de fer est de 5 à 6 pouces d'épaisseur, à l'endroit où il est assemblé avec la vis: en faisant mouvoir le balancier, la vis presse sur la piece de fer où est le coin gravé, qui vient frapper ladite piece d'argent qu'on met sur le coin inférieur; la vis s'éleve en retournant le balancier, & le ressort éleve la piece de fer avec le coin.

Comment on

- §. VIII. A chaque fois que l'on veut battre la monnoie, il faut bat la mon-noie à Crem-placer les coins (car on n'en laisse jamais sous le balancier), l'un dans la boîte supérieure, & l'autre dans l'inférieure: on les y affermit avec les vis qui sont autour, ensuite on essaie avec du carton coupé, à l'emporte-piece, s'ils sont bien placés; s'ils ne le sont pas on les ajuste en les serrant plus ou moins, ou en mettant par-dessous de petites plaques de fer battu pour élever l'inférieur. On essaie de nouveau avec le carton, alors s'il paroît bien imprimé on met une piece d'argent; les pieces de deux storins exigent huit hommes pour faire mouvoir le balancier, 4 de chaque côté, & comme ils ne travaillent qu'un quart d'heure de suite, il en faut 16 afin qu'ils puissent se reprendre. Le maître-ouvrier met les pieces sur le coin inférieur, & les pousse dehors à mesure qu'elles sont frappées; lorsque les coins, ainsi que la vis, ne se dérangent pas ou ne se cassent point, ces ouvriers frappent 1000 pieces de deux florins dans une heure & demie. Il en est de même pour d'autres pieces, mais avec moins de force; car pour celles de 17 il ne faut que 5 hommes pour faire mouvoir le balancier. Quant aux kreutzers, un seul ouvrier suffit pour mettre les pieces sur le coin, & faire agir le balancier, ce qu'il fait d'une seule main : quand les pieces sont frappées, on les examine l'une après l'autre, & on sépare celles qui ont des défauts pour les refondre.
  - S. IX. Dans tous les Etats de la Reine on passe aux maîtres ou directeurs des monnoies, 4 jusqu'à 4 lots & demi de déchet pour l'argent

Rargent de vaisselle, ou de vieilles especes qu'on leur porte à monnoyer, & seulement 2 lots ou 2 & demi au plus pour l'argent provenant des mines. Ce déchet accordé est pris sur 100 marcs d'argent sin; on ne donne qu'un demi-denier par marc pour l'or qui ne provient pas des mines, & 6 ou 7 deniers sur 100 marcs pour celui qui en provient; s'ils montrent par leur état un déchet plus considérable, ils doivent tenir compte de l'excédent.

Quoique les mines ne soient pas à beaucoup près aussi abondantes qu'elles étoient précédemment, & que d'ailleurs les dépenses augmentent chaque jour, le produit monte cependant aux environs de 50,000 florins par mois ou 125,000 liv.; on envoie tous les mois cette somme à Vienne, c'est-à-dire, 40,000 florins monnoyés, & pour environ 10,000 florins en lingots d'or & d'argent destinés à être vendus aux tireurs d'or & d'argent, & autres ouvriers; outre cela la reine a encore le prosit de tout le cuivre de Neussol; c'est la chambre des mines de Schemnitz qui fournit à toutes les dépenses de celles de Cremnitz, de Schemnitz & de Neussol. Il résulte de ce que nous venons de rapporter, que le prosit que sa majesté retire annuellement des mines cique le prosit que sa majesté retire annuellement des mines cique le prosit que sa majesté retire annuellement des mines cique le prosit que sa majesté retire annuellement des mines cique se monte à environ 15 à 18 cent mille livres.

# SECTION IV.

## Monnoie de Halle dans le Tyrol,

\$. I. On frappe dans cette monnoie, non-seulement tout l'argent produit des mines du Tyrol, mais encore une très-grande quantité que l'on fait venir d'Italie en écus romains, philippes, &c. il l'est aux armes de l'empire & au portrait de l'impératrice, en différentes especes de monnoies que l'on exporte à Venise, où les Turcs viennent en chercher; on en retire un grand bénésice.

On n'y frappe point de ducats, mais de ceux que l'on nomme impériaux, au titre de 23 karats 8 deniers, & de la valeur de 4 florins 19 kreutzers; du reste toutes les opérations s'y font de

Tome III.

même qu'à Cremnitz; nous nous arrêterons seulement à quelques observations.

\$. II. Pour diminuer la main-d'œuvre, il y a à côté de chaque balancier une courroie de cuir fixée par un bout au sol du plancher avec un crochet de ser, & passant sur une poulie qui est également sixée à une piece de bois du plancher supérieur; par son autre extrémité elle est attachée à une chaîne qui est conduite par une seconde poulie, & au bout de celle-ci est un poids; par exemple, si l'on frappe des pieces de deux storins on en met un de 7 à 8 quintaux; un des balanciers en pese 14 & 15; à l'aide de cette courroie, 6 hommes sussissent au lieu de 8 qui l'on emploie à Cremnitz.

Il y a aussi une dissérence dans le corps du balancier qui est d'une seule piece, tandis qu'à ceux de Cremnitz le morceau où passe la vis est rapporté dans le milieu, & les spires de cette vis sont plus éloignés les uns des autres; d'où il suit que le balancier n'ayant pas un si grand cercle à décrire, acquiert beaucoup plus de vîtesse. Les 6 ouvriers peuvent en 7 ou 8 minutes frapper 150 grosses pieces de deux storins, & dans la journée sixée à 10 heures de travail 6 mille; ce nombre doubleroit si l'on y metatoit autant d'ouvriers, parce qu'ils sont obligés de se reposer tous les quarts d'heure.

S. III. Les cylindres des laminoirs different encore dans la maniere de les faire: lorsqu'ils sont forgés on y soude dans le milieu & autour de la circonférence une bande d'acier; on les porte ensuite à la machine pour y être coupés & égalisés, & en diminuer les deux extrémités pour former les boulons ou tourillons, auxquels on fait quelques entailles. On les met à la forge pour être trempés, & l'on fait autour des boulons un moule d'argille; on place le cylindre de façon que l'acier soit dans l'eau, asin qu'il ne perde pas sa trempe, pendant que l'on verse dans ce moule une composition de bronze fondu, qui enveloppe aussi-tôt le tourillon & y tient solidement par les entailles; on en use de

même pour celui qui lui est opposé; ils sont ensuite polis à la machine au tour: ces boulons se placent dans des colliers d'acier dans lesquels ils tournent. Il est reconnu que cette méthode est meilleure, en mettant métal sur acier que ser sur ser sur acier.

Les laminoirs en général sont très-bien à Halle; ils sont, de même qu'à Cremnitz, mis en mouvement par une machine à eau.

SECTION V.

Monnoies du Hartz.

Par MM. JARS, année 1767.

#### MONNOIE DR CLAUSTAL.

S. I. Les lingots de différentes grosseurs, suivant les especes de monnoie, se coulent dans du sable, ou plutôt dans de la brasque que l'on a battue dans une caisse de 4 pieds & demi de long, 3 de large, sur 2 pieds 4 pouces de profondeur, & portée sur 4 roues; elle est conduite devant le fourneau où se fait la fonte, qui est de 3, 4 jusqu'à 500 marcs. Lorsque l'argent est fondu, on le recouvre de poussier de charbon pour le maintenir au même degré de chaleur; alors un ouvrier avec une lame de fer fort unie, & de la largeur & épaisseur que doivent avoir les lingots, les forme dans la brasque, en l'enfonçant perpendiculairement & laissant environ un pouce d'intervalle de l'une à l'autre. Un autre ouvrier en même tems puise avec une cuiller de fer de la matiere dans le creuset, & la verse dans ces lingotieres; cette brasque se met à part pour être humectée, mêlée & battue de nouveau dans la même caisse : au bout de l'année elle est traitée à la fonderie pour en retirer les petites grenailles d'argent qu'elle a retenues pendant le courant de l'année.

Ces lingots ne sont point aussi unis que ceux que l'on coule à Cremnitz, & l'opération est plus longue & plus coûteuse; ils passent ensuite aux laminoirs.

Tous les officiers, ouvriers des mines & autres dépenses sont

payés avec des pieces d'un florin, demi-florin, quart de florin, fur lesquelles il y a un petit agio à gagner dans le commerce; elles scar fabriquées avec de l'argent fin, au titre de 15 lots 16 grains ou 11 deniers 22 grains. Il y a toujours 18 florins dans un marc fin & brut; mais pour payer les bénéfices des mines, on fabrique une monnoie uniquement pour cet usage; ce sont des pieces de deux florins, auxquels on ajoute par marc 32 grains de cuivre, dont le prince fait présent aux compagnies, ce qui augmente la valeur desdites especes; car d'un marc fin on ne fait également que 18 florins, tandis qu'un marc brut d'espece n'a que 8 pieces de deux florins: ils sont par conséquent au titre de 14 lots 4 grains ou 10 deniers 16 grains.

On fabrique aussi les monnoies d'alliage suivantes, mais rarement: savoir, les pieces de deux bons gros mariengros, qui sont au titre de 8 lots ou 6 deniers: le marc en contient 74 un quart.

& le marc sin en produit 152 & demi.

Les pieces d'un bon gros, au titre de 8 lots ou 6 deniers, il y en 2 150 au marc brut, & 300 au fin.

Les pieces d'un mariengros, au titre de 5 lots 14 grains out 4 deniers 8 grains, il y en a 162. & demi au marc brut, & 450 au fin.

Les pieces de 4 pfenings nommées manier, au titre de 4 lots ou 3 deniers, 234 dans le marc brut, & 936 au marc fin.

On monnoyoit anciennement d'autres especes, mais on ne sait: plus aujourd'hui que des psenings, dont il y en a 8 dans un mariengros & 12 dans un bon gros; ils sont en cuivre pur & à peu: près de la grosseur de nos liards...

Les 23 ou 24 mille marcs que les mines de Claûsthal produisent, sont monnoyés en especes dans cette monnoie.

## MONNOIE DE ZELLERFELD.

S. II. Tout l'argent du produit des mines du département de la Communion, même celui du haut Hartz est apporté à Zellesfeld,

pour y être réduit en especes: on y a conservé une ancienne méthode de les fabriquer. L'argent étant fondu dans un creuset est versé sur une sangle de fil (espece de coutil), fixée par les deux extrémités à une espece d'arc que l'on peut tendre à volonté, à Faide d'une vis & écrou; par la tension & la façon dont elle est attachée, elle forme un petit rebord de chaque côté. On en a de plus ou moins larges, fuivant la monnoie que l'on veut battre; mais on n'y coule des lingots que depuis la plus petite piece jusqu'aux pieces d'un florin; celles de 2 le sont dans du sable. On a attention en général que tous ces lingots soient de beaucoup plus étroits, par conséquent plus épais que ne doivent être les pieces; un ouvrier tient cette espece d'arc au-dessus d'un cuveau plein d'eau, il y trempe la sangle, pendant qu'un autre y verse l'argent lorsqu'elle est encore mouillée. Ce premier l'agite un peu avant que ce métal foit figé, afin qu'il se répande par-tout également; il le trempe ensuite dans l'eau, & le fait tomber au fond du cuveau, sans quoi il brûleroit la sangle; on verse de nouveau & on continue de la même maniere.

Ces lingots sont applatis à coups de marteaux, & rendus égaux fur leur surface, ensuite rougis au seu pour en ouvrir les pores, aussi-tôt après on les coupe avec des cisailles sixées d'un côté à une grosse piece de bois: l'ouvrier a une balance devant lui pour peser chaque morceau, qui doit avoir un peu plus que le poids de la monnoie que l'on veut fabriquer. L'habitude sait qu'il a le coup d'œil assez juste, & que ce travail va assez vîte. Ce sont autant de morceaux quadrangulaires; il les remet à un autre ouvrier qui acheve de les ajuster pour le poids, en coupant l'extrémité des angles. Il les pese un à un, en prend ensuite 18 qui doivent peser ensemble un marc, il en met ensuite sur une balance plus sorte 180 qui ont le poids de 10 marcs. Nous supposons icis des pieces d'un florin chacune. Ces morceaux passent ensuite aux batteurs qui sont assis & rangés sur une même ligne, ayant chacun devant eux une enclume large & plate, & un marteau de

même; ils ont soin de tenir l'enclume mouillée & même de tremper dans l'eau les morceaux: en 3 ou 4 coups ils les applatissent assez bien; mais comme ils sont inégaux & qu'ils pourroient sauter, si on ne donnoit pas le coup bien juste & blesser l'ouvrier, on a mis une planche de chaque côté de l'enclume pour les retenir.

On les fait ensuite rougir pour les arrondir; on se sert pour cette opération d'une tenaille dont l'ouverture est de 5 à 6 pouces de large, entre laquelle on affujettit autant de pieces qu'il en peut entrer; l'ouvrier les tient sur l'enclume avec sermeté, & avec une espece de masse longue & à manche court, il frappe dessus à petits coups dans tous les sens. Comme celles qui sont au milieu s'arrondiffent mieux que les autres, il les change & les arrange de maniere que celles des extrémités se trouvent au milieu, & frappe de nouveau; il les met recuire & les rapporte pour leur donner plus de rondeur; il les fait rougir encore & les refrappe, mais d'un seul coup, pendant qu'un autre ouvrier les met sous le marteau; on les fait recuire encore pour les arrondir pour la derniere fois, après laquelle on les fait encore rougir, & on les jette dans une bassine de cuivre remplie d'eau, qu'on introduit dans le fourneau. Dès que l'eau est en ébullition on y verse un peu d'eau forte, on laisse bouillir le tout ensemble, & on retire la bassine, c'est ce que l'on nomme donner le blanchiment; après quoi on les polit en les mettant avec du poussier de charbon & un peu d'eau, dans un petit baril qu'un homme fait tourner à l'aide d'une manivelle. Lorsqu'on n'en a qu'une petite quantité, on se sert d'un fac que deux ouvriers agitent, en le tenant par ses extrémités.

Les coins pour frapper la monnoie sont placés sur une grosse piece de bois comme une enclume, & n'ont à leur extrémité que la grandeur de la gravure: un ouvrier s'assied devant, placé pardeisus la piece, sur laquelle il ajuste le coin qui doit imprimer de l'autre côté; un autre vis-à-vis se tient debout avec une grosse masse & frappe dessus, il imprime en un seul coup & n'en frappe

un second ou troisseme, qu'au cas que celui qui tient le coin voie que la piece n'est pas bien marquée, il cherche alors à rajuster son coin: cette opération est très-prompte, puisqu'ils prétendent que deux ouvriers peuvent frapper 600 pieces dans une heure, ce que nous avons bien de la peine à croire. Il faut avoir des ouvriers bien au fait de ce travail; celui qui ajuste entre les deux coins a sa tête bien près lorsque l'autre frappe dessus. Afin que le marteau ne glisse pas on a soin de le frotter avec du grès, de même que la tête du coin.

Si on y comprend la fonte, l'argent passe 8 sois au seu avant que d'être réduit en piece d'un slorin. Le sourneau à cet usage est une piece de ser coulé, sous laquelle on fait du seu avec du bois de corde, & dont la slamme passe dedans pour ressortir par la porte supérieure ou embouchure.

On fabrique rarement des pieces de deux storins, mais comme elles ont un alliage, qu'elles sont plus dures & donneroient trop de difficultés pour être frappées à coups de marteau, elles le sont sous un gros balancier.

Pour accélérer le travail des petites pieces, on passe les lingots à un laminoir qui agit à bras d'hommes; & comme il seroit trop difficile de les couper justes au coup d'œil, & qu'on n'a point d'emporte-piece, on a une cisaille avec des vis pour fixer l'ouverture, & par conséquent la longueur de chaque petit morceau, lorsqu'on a reconnu le poids que chacun doit avoir : du reste l'opération est la même que pour les grosses pieces.

Les monnoies qui sont fabriquées à Zellerfeld, sont les mêmes qu'à Claûsthal & au même titre.

Nous avons dit dans le VIII<sup>e</sup> Mémoire, Sect. I., S. III, tome II, que les minérais de Rammelsberg étoient auriférés. Le prince jaloux de dire qu'il a dans ses états des mines d'or, en fait faire le départ par pure curiosité, & sans en retirer du bénéfice, puisque le marc d'argent n'en contient que trois quarts de grains; on concentre ce métal par le procédé suivant.

## Départ par la voie sèche.

S. III. On prend une quantité d'argent, 80, 100 marcs plus ou moins, que l'on fait fondre dans un creuset, & que l'on recouvre de poussier de charbon; on le verse ensuite dans l'eau pour le granuler. Plus les grenailles sont percées, mieux elles peuvent être attaquées par le soufre; sur chaque marc on ajoute une once de soufre bien pulvérisé, on mêle bien le tout ensemble afin que celui-ci puisse s'étendre & s'attacher sur toute la surface des grenailles mouillées,

On mer ensuite ce mêlange dans le même creuser, que l'on a eu soin de tenir très-chaud: on donne grand seu. & lorsqu'il est en parfaite fusion, on y précipite l'or en y ajoutant une demionce de litharge sur chaque marc; on remet du charbon & on chauffe vivement. On laisse ensuite refroidir le creuset de luimême, après quoi on le retire du foyer & on le renverse pour en faire détacher le contenu qui ne fait plus qu'une seule masse; on prend un ciseau & l'on sépare le culot de plomb, argent & or. d'avec l'argent mêlé au soufre, que l'on nomme dans cet état placmall; on met ce culot à part. Quant au placmall, on le casse en morceaux pour pouvoir les remettre dans le creuset, & lorsqu'il a été fondu, on lui ajoute pour la seconde fois de la litharge, mais seulement un quart d'once par marc, pour précipiter l'or qui peut y avoir resté; on laisse refroidir le creuset comme cidessus, on sépare le culot du placmall que l'on resond encore & précipite pour la troisieme sois ; c'est alors qu'on en fait un essai en petit, pour connoître s'il tient encore de l'or, dans lequel cas il faut le précipiter une quarrieme fois, avec un quart d'once de litharge,

Tous ces culets sont mis à part; quant au placmell qui ne tient plus d'or, on l'affine pour en séparer le soufre de la maniere suivante. On a un petit sourneau de coupelle avec un chapeau de fer que l'on prépare à l'ordinaire; lorsqu'on a chaussé la coupelle pendant pendant 2 heures, on y met la quantité de plomb suffisante pour affiner celle du placmall. On compte ordinairement 3 marcs de plomb pour un de cette matiere. Quand ce métal est échaussé & commence à travailler, on y ajoute peu à peu du placmall qui a été réduit auparavant en morceaux, & l'on procede à l'affinage jusqu'à ce que l'argent fasse son eclair : cet argent est ensuite brûlé ou raffiné.

Les culots tenant or que l'on a mis à part, & qui ont été obtenus des précipitations, sont rassemblés jusqu'à ce qu'on ait 80 ou 100 marcs qui sont de nouveau granulés, mêlés avec du soufre & précipités, ce que l'on répete jusqu'à ce que l'or, par des sontes & des précipitations réitérées, ait été concentré au point de former la quatrieme partie du total, ce qu'on nomme la quartation. On rassine ensuite tous ces culots jusqu'à ce qu'ils soient bien sins; pour lors le dernier départ se fait avec l'eau-sorte.

Le procédé dont nous venons de rendre compte, n'est autre chose qu'une concentration de l'or, & l'on voit que cela ne peut être traité qu'en grand pour pouvoir le pratiquer; alors cela pourroit être plus avantageux si l'argent étoit plus chargé d'or que n'est celui de Rammelsberg; car, comme nous l'avons dit, il y a de la perte quoique non apparente. La raison en est que le prince donne au directeur de la monnoie, le plomb & la litharge au même prix qu'il l'achete des intéressés des mines, ce qui n'est pas la moitié de sa valeur intrinseque; en outre il lui sournit aussi le charbon à meilleur marché qu'il ne le vend dans les sonderies.

#### SECTION VI.

## Monnoie d'Asvestad en Suede, pour le cuivre.

§. I. Tous les cuivres qui reviennent à la Couronne de son droit sur les mines, sont monnoyés dans cette manufacture. Les planches destinées à cette fabrication ont d'abord été sorgées à peu près de l'épaisseur que doit avoir la monnoie. La plus commune est celle de deux suver ou sols, c'est-à-dire, de deux lignes: on

donne à ces planches une largeur suffisante pour former 5 bandes de 18 à 20 pouces de longueur. On les passe à cet esset dans une refenderie où lá division se fait également, elles sont ensuite laminées jusqu'à ce qu'elles aient acquis l'épaisseur que l'on desire, ce que l'on éprouve à chaque sois avec un morceau de ser resendu, dont l'ouverture est la mesure de ladite épaisseur : toutes ces opérations se sont à froid.

- \$. II. Ces bandes de cuivre ayant été laminées, sont portées dans un autre attelier où il y a quatre emporte-pieces placés dans une inclinaison, qui approche plus de la ligne horisontale que de la perpendiculaire. Trois semmes sont occupées à chacune de ces machines; l'une assisée passe les lames de cuivre & les ajuste entre le trou & l'emporte-piece, tandis que les deux autres appuient sur un bras de levier en ser qui le fait aller & venir. Elles peuvent de cette maniere couper dans la journée, en bien travaillant, un schipfund & demi, qui leur est payé à raison de quatre écus de cuivre par chacun d'eux.
- S. III. On donne la couleur à ces pieces de cuivre en les faisant tremper dans de l'eau de sel, & ensuite dans une bassine que l'onplace dans un petit sourneau de réverbere, d'où on les retire toutes rouges pour les jetter dans une caisse pleine d'eau froide; mais pour achever d'en rendre les surfaces unies, on les agite dans de petits tonneaux, suspendus horisontalement par un axe qui les traverse, & percés de plusieurs trous autour de leur circonférence: pour recevoir l'eau que l'on y sait couler par-dessus lorsqu'ils tournent, à l'aide d'un rouet & d'une lanterne: ces tonneaux ont un diametre de 20 pouces, sur 2 pieds & demi à 3 pieds de longueur; on acheve de laver les pieces en 6 heures, on les sait ensuite sécher sur un petit soyer dans une bassine de cuivre. Aprèscette opération on y met le cordon, qui s'imprime avec un morceau d'acier qu'une roue dentée sait agir horisontalement, & qu'une ouvrier met en mouvement avec les deux pieds. Il n'en peut cor-

259

donner par jour que deux schipfunds au plus, pour lesquels il gagne 5 écus de cuivre.


S. IV. On ne fait point d'usage de balanciers pour l'impression du coin; cette opération se fait à coups de marteaux par trois ouvriers, qui en 12 heures peuvent frapper deux schipfunds de cuivre qu'on leur paie à raison de 5 écus & demi par chaque.

De cette monnoie dont il vient d'être parlé, un schipfund contient 4800 pieces, & pour cette espece la couronne paie au bergslag ou sermier de la fabrique d'Afvestad, 65 écus de cuivre & 12 ore, ce qui équivaut à 25 ou 27 liv. argent de France, par chaque schipfund, & en proportion pour d'autres monnoies.





# NEUVIEME MÉMOIRE.



OBSERVATIONS Métallurgiques sur la séparation des métaux, la méthode la plus avantageuse de traiter les minérais d'argent & cuivre, & de faire le départ par la voie seche des matieres d'argent & cuivre tenant or.

Année 1769.

Les progrès que la Chymie a fait en Europe depuis environ un siecle, auroient dû naturellement influer davantage qu'ils ne l'ont fait sur ceux de la Métallurgie, puisque celle-ci tire toutes ses connoissances de cette premiere, & qu'un Métallurgiste ne peut faire un pas sans y avoir recours.

La Chymie qui enseigne à analyser parfaitement toutes les substances des trois regnes, à en connoître les rapports, les affinités, à en faire toutes sortes de combinaisons, & à démêler celles saites par la nature, a donné naissance à la Docimasie, partie essentielle de la Métallurgie. Elles s'occupent toutes deux des substances du regne minéral, & la premiere tend à séparer les uns des autres les métaux, & à les délivrer des matieres hétérogenes, par les voies les plus exactes & les plus promptes, sans trop s'arrêter aux frais & dépenses des opérations.

La Métallurgie a bien pour but d'arriver aux mêmes fins, mais toujours avec le plus d'économie possible; la Docimasse ou plutôt la Chymie sert d'autant plus de guide au Métallurgiste, qu'elle lui fait connoître avec exactitude la valeur des matieres qu'il se propose de traiter, en lui sournissant les principes qui doivent être la base de ses opérations.

On ne peut s'empêcher d'avouer que cette premiere partie de

la Métallurgie a fait de grands progrès, & qu'on trouve aujourd'hui nombre de gens très-versés dans les opérations docimastiques, & de très-bons ouvrages sur cette science.

Il est à propos d'observer qu'il est bien des objets que l'on ne peut se dispenser de négliger dans les travaux en grand, mais qu'il en est beaucoup d'autres auxquels il faut s'attacher avec le plus grand scrupule, quoiqu'ils ne paroissent pas être de conséquence en petit; il faut tout calculer avec le plus d'exactitude possible. La Métallurgie est quelquesois obligée de s'écarter des principes que lui fournit la Chymie, ou plutôt elle ne peut pas toujours employer les moyens les plus certains qui lui font indiqués par elle; par exemple, il est à propos de négliger une demionce d'argent pour économiser 25 livres de plomb, d'abandonner une quantité plus ou moins grande de ces métaux pour ménager une corde de bois, & ainsi dans d'autres circonstances suivant la valeur des matieres du pays où l'on doit opérer.

Bien convaincu de ces vérités, je me suis attaché dans les voyages que j'ai faits dans la plus grande partie de l'Europe, nonseulement à m'instruire par la pratique, & en opérant moimême, à connoître avec le plus grand détail tous les procédés en usage, suivant le genre des minérais qu'on avoit à traiter, mais encore à m'assurer si les principes de chymie pouvoient s'appliquer à toutes les opérations où j'affistois. Quoique j'en aie trouvé l'application dans bien des cas, j'avouerai néanmoins que j'ai reconnu que l'on en pourroit perfectionner un très-grand nombre, soit du côté du produit des métaux, soit en économisant des matieres combustibles, par un changement dans la maniere de procéder dans les fourneaux & autres appareils.

La méthode de raffiner le cuivre en plus grand volume, & à moindres frais que l'on ne l'a fait jusqu'à présent ailleurs, & que j'introduisis en l'année 1754, aux mines de Chessy en Lyonnois (\*), (\*) Vover le VIII Mem., de laquelle on a toujours fait usage depuis, & qui a mérité l'ap- de ce tome, probation de l'académie, prouve que je me suis occupé depuis

bien des années à perfectionner les travaux de Métallurgie; les différens voyages que j'ai faits aux mines du Lyonnois, m'ont mis à portée de faire nombre d'expériences. Je ne rapporterai que celles qui viennent à l'objet dont il est question.

Et dans la crainte que ce Mémoire ne parût trop long, je l'ai divisé en trois parties.

La premiere contiendra les expériences qui m'ont conduit aux procédés que je décris, & m'ont fait appercevoir les principes chymiques sur lesquels ils sont fondés, avec la maniere de traiter les matieres de billon ou de bas aloi.

Je donnerai dans la seconde la méthode la plus avantageuse de traiter en grand les minérais contenant argent & cuivre, méthode sondée sur les mêmes principes, & qui n'est pratiquée dans aucune des mines que j'ai vues, ni décrite par aucun auteur.

Dans la troisieme, ces mêmes principes nous conduiront à rendre raison de l'opération du départ par la voie seche, des matieres d'argent & de cuivre tenant or, & à proposer une nouvelle maniere d'opérer.

### PREMIERE PARTIE.

### Sur la préparation des métaux.

\$. I. L'usage que j'avois d'un laboratoire m'engagea à faire passer par tous les procédés docimastiques connus, les dissérentes matieres du produit desdites mines; ce qui me conduisit plus d'une sois à entreprendre, conjointement avec mes freres, des opérations plus en grand, qui nous déterminerent à proposer des résormes qui furent acceptées, & eurent le succès auquel nous nous attendions. Mais ce qui sixa beaucoup mon attention dans ces expériences, sut le produit très-varié en argent que je retirois du cuivre de ces mines, suivant le nombre d'opérations par lesquelles il avoit passé. Pour me rendre plus intelligible, je dois dire que les minérais des mines de Saint-Bel & de Chessy, sont des pyrites cuivreuses auxquelles on donne 4 seux de grillage, avant

que de les fondre dans un fourneau à manche, où elles produisent des mattes qui doivent être grillées 9 à 10 fois, en quantité de 350 à 400 quintaux, avant de donner par la fonte leur cuivre noir. On fait que dans les fourneaux de grillage, on trouve affez souvent des morceaux de matte, dont le feu développe des grains de cuivre; j'en essayai plusieurs pris indisséremment, & ayant reçu les uns plus, d'autres moins de feux; c'est-là où je trouvai que leur produit en argent varioit beaucoup, mals fur-tout qu'ils en contenoient toujours plus que le cuivre noir produit du total d'un grillage, lorsque les mattes avoient été rôties suffisamment pour être fondues. M'étant affuré par les essais que j'avois faits de tous les minérais & des mattes de la premiere fonte, que cette différence ne provenoit point de leur inégalité du côté de la teneur en argent, je réfléchis que les conséquences qu'on en pouvoit tirer, étoient fondées uniquement sur les rapports & affinités des substances dont la matte est composée. La matte dont il est ici question est une masse réguline contenant du cuivre, du ser, du zinc, une très-petite quantité d'argent, & des parties terreuses le tout réuni ensemble par une grande abondance de soufre.

Le grand nombre de rôtissage que l'on donne à ces mattes à l'esset d'en obtenir le cuivre noir par une derniere sonte, a pour but de saire brûler & volatiliser le sousre, pour désunir les parties terrestres d'avec les métalliques. On fait ensuite stratiser le tout à travers les charbons dans un sourneau à manche pour scorisier ces premieres, & communiquer aux dernieres du phlogistique qui est doublement nécessaire dans cette sonte; car il y a toute apparence qu'il sert d'une part à la destruction, ou plutôt volatilisation de l'acide vitriolique, qui par la combustion ou rôtissage peut rester uni aux métaux, en composant sans doute avec lui un nouveau sousre; & que de l'autre il révivisée les particules de cuivre, lesquelles par la sonte se réunissent entr'elles, & vont par leur pesanteur spécifique occuper la partie insérieure du bassin destiné à les recevoir.

, Mais lorsqu'on ne donne que très-peu de rôtissage à ces mattes; il arrive que les métaux qui ont moins d'affinité avec le soufre, qu'il n'en a lui-même avec les autres qui composent la masse réguline, se précipitent les premiers: on peut donc conclure dans ce cas-ci que le zinc & l'argent doivent d'abord se précipiter, ( nous ne compterons pas ce premier, car il se volatilise en grande partie), ensuite vient le cuivre. Quant au fer, il a une si grande affinité avec le soufre, qu'il lui reste très-intimément uni; l'argent est en trop petite quantité dans les mattes que j'ai éprouvées, pour se précipiter seul; d'ailleurs on sait qu'il est impossible de saisir dans les travaux en grand, puisqu'il seroit de la plus grande difficulté de le faire en petit, le point précis de rôtissage pour rendre cette séparation exacte. Tout chymiste sais que par la voie humide, & encore plutôt par la voie seche, il ne se fait aucune précipitation, sans que le corps précipité n'entraîne avec lui du précipitant, & de ceux auxquels il étoit uni; c'est donc lorsqu'une sussissante quantité de soufre est dégagée de la masse réguline, & que le feu & le contact des charbons ont développé quelques grains de cuivre, qui se réunissent ensemble pour couler & prendre la forme. de stalactite dans l'intérieur des grillages, que la plus grande partie de l'argent qui y étoit contenue s'est concentrée.

S. II. Quoique les minérais de Saint-Bel ne fussent point d'une teneur en argent à mériter d'en faire la séparation, puisque cela rouloit seulement depuis demi jusqu'à 2 & 3 onces par quintal de cuivre après la concentration dont je viens de rendre compte; je tirois les meilleurs augures de mes expériences, par l'application que je pouvois en saire pour substituer une nouvelle méthode à celle que l'on nomme liquation, usitée pour séparer l'argent du cuivre, & pour économiser beaucoup de plomb dans le traitement des minérais contenant ces métaux réunis.

Cette découverte me flattoit d'autant plus, que je la fis en 1761, au retour de mon premier voyage de la Saxe, Bohême, Hongrie, Autriche & Tyrol, & que je n'y avois yu aucune opération

opération qui fût fondée sur ce principe; je me proposois de continuer mes expériences, lorsque je sus obligé de faire un voyage par ordre du Conseil. Je revins en 1763 aux mêmes mines, & appliqué de nouveau à faire des expériences toujours relatives aux travaux de Métallurgie, je sus sollicité par les fermiers des affinages de Lyon, de les aider de mes conseils pour tirer le meilleur parti possible des monnoies à bas titre ou matieres de billon d'Allemagne, qui leur étoient sournies en abondance par les dissérens négocians de la ville.

Depuis plusieurs mois ils étoient occupés à travailler; ils procédoient, ainsi qu'ils l'ont continué depuis, en mettant sur leurs coupelles une certaine quantité de ces matieres, auxquelles ils ajoutoient à mesure autant de plomb qu'il en falloit pour que la litharge entraînât avec elle tout le cuivre, & laissat l'argent parfaitement pur. On sait qu'en général il faut 16 parties de plomb pour une de cuivre, & qu'il en faut encore davantage proporzionnellement au cuivre, lorsque celui-ci est allié avec beaucoup d'argent.

On doit bien penser qu'en procédant ainsi sur les monnoies à haut & bas titre, ils avoient accumulé un tas énorme de litharge qui contenoit encore beaucoup d'argent & encore plus de cuivre; d'ailleurs il leur falloit chaque jour de nouveaux approvisionnemens de plomb, tandis qu'ils en avoient une grande quantité d'enfevelis dans la litharge, qui pouvoit leur être d'une double utilité, puisqu'en même tems qu'ils en extrairoient l'argent, il leur serviroit d'addition pour en séparer le cuivre. Ce sut pour remplir le double objet de révivisier le plomb, & d'en séparer les métaux contenus dans la litharge, qu'ils eurent recours à moi, & me prierent de leur indiquer les moyens d'y parvenir.

S. III. Ma premiere idée, & celle que je crois encore la plus avantageuse, sut de faire bâtir un sourneau à l'Angloise; mais on ne put trouver dans l'attelier aucun emplacement pour cette construction. Je me proposois de faire étendre sur le sol de ce

Tome III,

fourneau une quantité de litharge, proportionnée à la capacité que je lui aurois donnée, seulement de 3 à 4 pouces d'épaisseur, & de répandre sur sa surface du poussier de charbon, toutefois après avoir échauffé le fourneau à l'aide du feu que l'on auroit fait dans la chauffe, soit avec du bois de corde, soit avec du charbon de terre. l'aurois d'abord donné une chaleur douce; lorsque la matiere auroit commencé à rougir, je l'aurois fait retourner avec de grandes spatules de fer, semblables à celles dont on fait usage pour la fonte des minérais de plomb dans le même sourneau, de façon que la partie inférieure se seroit trouvée pardessus exposée à l'action de la flamme & l'inférieure par-dessous ; alternativement s'aurois fait de nouveau répandre du poussier de charbon & procéder de la même maniere. Je dois dire que le solde mon fourneau auroit été disposé de façon à former un planincliné circulaire, pour que toute la matiere fluide pût se rassembler dans un bassin ménagé dans l'intérieur au bas dudit plan; & à mesure que l'opération auroit avancée, on auroit augmenté le degré de chaleur.

Par ce seul procédé qui n'est en usage dans aucun pays, & dont aucun auteur n'a fait mention, j'aurois fait en même tems-trois opérations dissérentes; ro. celle de la sonte que les Allemands-nomment frischen, rastraichir; 2°. celle de la liquation; 3°. celle du ressuage: car à l'aide du poussier de charbon, j'aurois sourni un phlogistique en état de révivisier la litharge, & mettre le plomb en susion. La chaleur douce auroit eu deux objets, celui de la liquation qui consiste à ne donner que le degré de seu capable de saire sondre le plomb sans mettre le cuivre en susson; c'est alors que ce premier par sa grande assimité avec l'argent l'auroit entrainé en grande partie avec lui, & lui auroit servi d'intermede pour le séparer du cuivre. Je dois observer en second lieu, pour l'avoir éprouvé en faisant révivisser moi-même de la litharge pure dans un semblable sourneau, que pour peu que l'on donne une chaleur trop sorte, la litharge se sond & vient couler dans le bassin, le

poussier de charbon nage par-dessus; & comme elle n'a le contact du phlogistique que par un bien plus petit nombre de côtés, l'opération en devient beaucoup plus longue, & tout cela ne se fait qu'aux dépens du plomb dont partie se vitrisse.

On auroit augmenté le degré de chaleur sur la fin de l'opération, parce que le cuivre étant alors plus en état de le supporter, auroit achevé d'abandonner son plomb; c'est ce que l'on peut nommer ressuage.

S. IV. Mais faute d'emplacement, je sus obligé de me servir de deux petits sourneaux à manche, dont on faisoit usage dans l'attelier pour la révivisication de la litharge: j'en changeai toutes des proportions, & les reconstruisis dans la sorme la plus avantageuse; je sis bâtir deux sourneaux de liquation, d'après les dessins que j'avois rapportés de Saxe où ce travail est très-considérable, & j'en suivis les procédés (\*). On peut aussi en prendre une idée dans le traité des sonderies de Schlutter publié par seu M. Hellot.

(\*) Voyez le XIII° Mem. & la pl. XXIV, fig.r.; 2, 3, 4 & 5 o

Les litharges sortoient trop riches en argent des sourneaux de tome il coupelle, soit par la négligence des ouvriers affineurs, soit par la richesse desdits affinages, pour espérer d'en retirer tout le fin dans une seule liquation; il fallut donc en faire subir une seconde à ce cuivre pour achever d'en extraire l'argent, ou du moins à demionce près par quintal, qui est la séparation la plus exacte qu'on puisse saire avec avantage dans le travail en grand; mais je ne sis cette derniere opération que sur une quantité de 60 quintaux; les sermiers desirant seulement alors, que j'instruissse leurs ouvriers de cette méthode, & de la façon d'opérer, avant mon départ de Lyon pour l'Angleterre.

Comme ils n'avoient point de fourneaux de raffinage pour mettre le cuivre à sa perfection, ils le vendirent à la compagnie des mines de Saint-Bel. Je profitai de cette oeczsion pour répéter mon expérience de concentrer l'argent par le moyen du soufre.

J'avois double espérance de réussite avec cette matiere, comme on va bientôt le voir.

Je pris 10 quintaux de ce cuivre, & le fis fondre partie par partie avec le minérai de cuivre rôti à 4 feux; enfin je ne changeai rien à la fonte ordinaire par laquelle on obtient des mattes; je voulois par là minéraliser la plus grande partie de ce cuivre, en enrichissant les mattes, & n'obtenir que de petits culots de ce métal où j'espérois concentrer l'argent; j'y réussis au point que ce cuivre qui ne tenoit que demi-once d'argent par quintal, me produisit des culots qui en contenoient jusqu'à 4 onces; celui qui étoit rensermé dans le minérai y entroit certainement pour quelque chose, mais ce résultat n'annonce pas moins qu'il y eut une concentration.

Comme ce cuivre avoit conservé encore un peu de plomb avec de l'argent, il arriva que le soufre contenu dans le minérai, s'empara de la plus grande quantité du cuivre auquel il put s'unir, comme ayant avec lui plus d'affinité qu'avec l'argent & le plomb, lesquels se précipiterent en culots avec le cuivre qui n'avoit pas rencontré assez de soufre pour se minéraliser.

Satisfait d'avoir réussi dans cette expérience qui consirmoit celles que j'avois faites précédemment, j'étois sur le point de proposer à là compagnie des mines de Saint-Bel, d'acquérir des assineurs les cuivres encore chargés d'argent après la premiere liquation, en payant ce dernier métal suivant l'essai; mais ayant fait réslexion sur l'inégalité de richesse, que j'avois trouvée aux litharges & aux cuivres qui en provenoient, je vis qu'il étoit impossible d'apprécier la quantité d'argent qu'ils pourroient contenir, & qu'il falloit abandonner ce projet. Mon dessein étoit d'en concentrer l'argent par l'opération que je viens de détailler; je sus saché qu'il n'eût pas lieu, comme un des plus importans de la Métallurgie, & je ne cherchois que l'occasion de pouvoir le mettre ex pratique.

Peu de tems après parut la traduction des Mémoires de l'aca-

démie des sciences de Suede, où je vis avec plaisir que M. Schesser propose dans son histoire du départ, ou de la séparation des métaux, de présérer la méthode de la minéralisation du cuivre pour en séparer l'argent, à celle de la liquation; mais on verra bientôt que M. Crammer avoit eu aussi les mêmes idées, & que depuis & pendant que j'étois en Angleterre, ce savant Métallure giste étoit occupé à monter un travail fondé sur les mêmes principes; mais avant que de décrire son procédé, je dois faire part d'une observation très-intéressante, & que j'eus occasion, de faire pendant que je dirigeois & instruisois les ouvriers des assinages.

\$. V. Les fermiers des affinages recevoient journellement en abondance des monnoies à bas titre & en especes, qu'il falloit fondre ensemble pour déterminer par l'essai le titre commun; il leur falloit une quantité prodigieuse de creusets. Il s'en cassoit beaucoup, ce qui leur occasionnoit une main-d'œuvre considérarable avec une grande consommation de charbon; ils me témoignerent leur embarras; je leur proposai d'abréger cette opération & me chargeai de cette sonte.

Je fis ouvrir un des fourneaux à manche; je construissis dans son intérieur un bassin au niveau de la tuyere, & en pratiquai un second en dehors qui communiquoit au premier; je formai d'un pied de hauteur le fourneau à quelques pouces au-dessus dudit bassin; je sis chausser le tout, je mis du charbon jusqu'au haut de la pierre, sis agir les sousseles, charger les monnoies par-dessus les charbons, & continuer de la même maniere à mesure que les matieres sondoient. Mes deux bassins furent bientôt pleins; j'arrêtai le vent des sousseles pour puiser le métal avec une cuiller, & le verser dans des lingotieres; je recommençai ensuite à procéder de la même maniere, ce qui accéléroit prodigieusement le travail sur celui des creusets.

Je remarquai par des expériences, que pour rendre les lingots de billon d'une teneur plus égale dans toutes les parties, il falloit que les lingotieres fussent aussi chaudes qu'il est possible, & que moins elles l'étoient, plus il y avoit d'inégalités; cela me donna lieu à faire beaucoup d'essais particuliers, & je reconnus, soit par les expériences saites juridiquement aux assinages, soit par les miennes propres, que dans les cas où la dissérence étoit la plus sensible, c'étoit le centre du lingot qui étoit le moins riche en argent, & toutes les parties extérieures les plus riches, sur tout celles qui avoient touché les parois de la lingotiere. M. Crammer sait mention de cette inégalité dans sa Docimasie; mais ils n'avoit peutêtre pas pensé qu'elle su aussi sensible pour l'argent & le cuivre, sans mélange d'aucun autre métal.

Quelques personnes ont cru que lorsque des métaux étoient alliés ensemble & tenus en susion, il y avoit une plus grande quantité des plus pesans dans la partie insérieure, que dans la supérieure du creuset ou de la lingotiere, en raison de leur pesanteur spécifique; mais il y a grande apparence que cela n'a pas lieu, puisque la dissolution est parfaite, toutes les sois que le degré de chaleur est assez fort pour tenir les deux métaux en susion; car il en est autrement à mesure qu'ils restroidissent, comme on le verra pour le plomb & le cuivre sondus ensemble; d'où on pourroit expliquer l'inégalité dont je parle, par le restroidissement plus prompt de l'un ou de l'autre des métaux alliés. Cependant je pense que dans l'exemple que je rapporte, on doit plutôt l'attribuer au degré plus ou moins grand de sensibilité de ces métaux à l'approche d'un corps froid.

Tous les Chymistes & Métallurgistes savent que les métaux en susson sont très-susceptibles de sauter en l'air avec fracas, dès qu'ils sont touchés par des corps froids ou humides. Le plomb l'est moins que l'argent, & celui-ci encore moins que le cuivre; d'où je conclus qu'en versant un alliage d'argent & cuivre dans une lingotiere, dès que la masse en touche les parois, elle cherche à s'en éloigner rencontrant un corps moins chaud qu'ellemême. Le cuivre reçoit une impulsion plus forte par sa plus grande sensibilité, & tend de tous les côtés à se rapprocher du

centre; d'où il résulte que dans les lingots de billon, les extrémités seront d'autant plus riches, eu égard à l'intérieur, que les lingotieres ou les moules en sable auront été moins échaussés avant que d'y verser la matiere.

Cette opération me paroît d'autant plus importante, que nos essayeurs prennent toujours leurs essais sur les lingots, & ont rarement l'attention d'en prendre dessus & dessous, ce qui rendroit pourtant l'essai plus juste; & que sort innocemment, quoiqu'ayant bien opéré, ils pourroient saire tort à des particuliers & les engager dans des procès.

La méthode la plus sûre pour ces sortes de matieres, seroit fans contredit celle qui est usitée en Allemagne, en prenant les essais de la maniere suivante.

Lorsque ces métaux sont bien en fusion, on en puise avec un petit creuset rougi au seu, & on le verse dans un baquet plein d'eau agitée avec un petit balai, pour les réduire en petites gremailles qui sont recueillies pour faire les essais, & sur lesquels on détermine le titre.

Il y a environ 18 mois que voyageant avec mon frere dans le pays d'Hanovre & le duché de Brunswick, nous nous rendîmes à Blanckembourg auprès de M. Crammer, pour y passer quelques jours & profiter des lumieres de ce favant chýmiste; il étoit occupé depuis quelque tems à traiter par la précipitation les monnoies de billon du pays. Il est le premier en Europe qui ait séparé l'argent du cuivre dans un travail en grand par cette méthode. Je vais rapporter ses procédés qui sont très-curieux, & servent de consirmation à mes expériences saites plusieurs années auparavant.

Fonte des monnoies à bas titre, séparation de l'argent d'avec le cuivre.

5. VI. La fonderie destinée pour cette séparation à été construite à un quart de lieue de la ville de Blanckembourg; elle renserme deux fourneaux de réverbere, un grand & un petit, qui different peu de ceux que l'on nomme cupols en Angleterre, un fourneau de coupelle, deux fourneaux à manche, & un petit foyer de raffinage pour le cuivre.

Lorsqu'on a des cuivres qui tiennent moitié argent & au-dessus, on les met tout de suite à la coupelle avec une suffisante quantité de plomb pour entraîner tout le cuivre, comme cela se fait partout ailleurs; mais ceux qui sont moins riches sont mis dans le grand sourneau de réverbere mentionné ci dessus, c'est à-dire, de 800 marcs à la fois.

Lorsqu'ils sont d'un rouge blanc, on y ajoute 12 quintaux de plomb, on fait fondre le tout ensemble; dès que la matiere est en bain, on perce & l'on fait couler dans un bassin de réception; on laisse refroidir & l'on écume à mesure, en restrant avec un rable tout ce qui s'éleve en grumeaux à la surface; c'est le cuivre qui se refroidissant plutôt que le plomb s'en sépare, & vient par sa légéreté, eu égard à la pesanteur de ce dernier, nager dans la partie supérieure du plomb en fusion. Lorsque l'on a écumé tout ce qu'il paroissoit y avoir de cuivre, on enleve le plomb avec une cuiller, & on le verse dans des moules; ce métal par sa très-grande affinité avec l'argent l'empêche de se séparer par le refroidissement, ainsi que le fait le cuivre, & en conserve avec lui la plus grande partie, d'où il s'est par-là fort enrichi. Dans cet état on l'affine & le passe à la coupelle ordinaire: on continue le même procédé dans le fourneau de réverbere, tant qu'on a de ces cuivres ou monnoies de billon.

L'écume dont il vient d'être parlé est un mélange de beaucoup de cuivre, de l'argent & du plomb; lorsqu'on en a une certaine quantité, on la met dans ce même sourneau de réverbere, mais sancune addition, & on la fait dessécher ou ressure, c'est-àdire, qu'on lui donne une chaleur capable de faire sondre le plomb & non le cuivre, ce premier coule & entraîne avec lui une grande partie de l'argent; on le passe ainsi à la coupelle. Quant

Quant au cuivre qui a resté dans le fourneau, il tient encore beaucoup d'argent, c'est pourquoi on le fond dans un fourneau à manche, avec un mélange de pyrites martiales pour le minéraliser & le réduire en mattes, lesquelles sont ensuite fondues sans être grillées, c'est-à dire, crues avec les scories d'une précédente fonte, des matieres tenant plomb, comme litharges, cendres de coupelle imbibées, & de la grenaille de fer; il arrive dans cette sonte une précipitation par l'intermede du fer. Le plomb a plus d'affinité avec le soufre que n'en a l'argent, mais le fer en a encore plus que ces deux métaux, de sorte que le soufre s'unit avec ce dernier & les deux premiers se précipitent; ils se rassemblent sous la matte, on les retire avec une cuiller pour être passés à la coupelle. S'ils ont entraîné du cuivre avec eux, ce qui est aisé à . .connoître, on écume & on retire une matiere telle que nous l'avons dit précédemment, & que l'on porte au fourneau anglois pour l'y faire ressuer.

Les mattes retiennent pourtant encore une partie d'argent; pour l'en séparer on les rôtit à l'ordinaire entre deux murs, & on leur donne 3, 4 jusqu'à 5 feux, enfin jusqu'à ce qu'on apperçoive des grains de cuivre dans cette matte rôtie; M. Crammer prétend que ces grains sont presque tout argent. On fond alors cette matte dans un fourneau à manche, & l'on obtient à chaque percée que l'on fait un culot de cuivre plombifere, dans lequel tout l'argent ou du moins la plus grande partie doit être précipitée. On n'a rôti ces mattes que jusqu'à un certain point, dans l'intention de ne faire évaporer que le soufre surabondant qui tenoit encore avec lui de l'argent; & comme ce dernier a moins d'affinité avec le soufre que n'en a le cuivre, lequel en a moins que le fer contenu dans la pyrite, joint à celui que l'on a ajouté . dans la précédente fonte, il résulte que l'argent doit se précipiter en culot avec un peu de cuivre, d'où l'on doit sentir de quelle conséquence il est, de ne point trop rôtir ces mattes; sans quoi on courroit risque de mettre trop de cuivre à nud, & Tome III. Mm

d'étendre ainsi l'argent dans un trop grend volume de ce métal ; au contraire si on ne les rôtit pas assez, on est exposé à ne pasobtenir de culots ou à les avoir trop petits.

Si ces culots sont assez riches, on les traite dans le sourneau à l'angloise, comme nous avons dit qu'on le faisoit de la monnoie de billon; mais s'ils sont trop pauvres on les sond avec des pyrites. Quant aux mattes qui sont provenues de cette derniere sonte, & qui ne tiennent qu'une quantité d'argent qui ne vaut pas le départ, on les rôtit jusqu'au cuivre noir, & on les traite à l'ordinaire pour en obtenir le cuivre rassiné.

M. Crammer fait conduire avec beaucoup de précaution la feconde sonte, dans laquelle nous avons dit que l'on ajoutoit des matieres renant plomb; son sourneau à manche a 5 pieds de hauteur au-dessus de la tuyere : mais asin que la chaux de plomb qui donne une sumée épaisse, toutes les sois que l'on sond ce métal, ne soit point enlevée, ou du moins à l'effet d'en diminuer la perte, il sait à chaque charge recouvrir son sourneau avec du petit charbon mouillé; la chaux de plomb s'y arrête, se révivisée peu à peu, & retombe en gouttes dans le sourneau.

### SECONDE PARTIE.

Nouveau procédé pour traiter les minérais d'argent & cuivre; ainsi que ceux d'argent, cuivre & plomb.

S. I. Par toutes les méthodes connues de traiter par la fonte les minérais d'argent & cuivre, on sait qu'on consomme une quantité considérable de plomb qui se scorisse en pure perte, d'où l'on pensoit qu'une mine d'argent & cuivre ne pouvoit être exploitée, à moins que l'on n'eût abondaimment des minérais de plomb dans le pays. J'ai ouï dire plusieurs sois à seu M. Hellot, qui en sait mention dans la présace de sa traduction du Traité des sonderies de Schlutter, que l'on avoit découvert en basse Navarre un minérai gris de cette espèce dont il m'a montré plusieurs morceaux, mais que l'on ne pouvoit exploiter saute d'avoir une mine de plomb qui sût à portée.

Pendant six mois que j'ai passé en l'année 1754 à Sainte-Marie aux Mines, à m'instruire par moi-même de tous les procédés en usage, de même que dans les endroits les plus remarquables de l'Europe que j'ai vu depuis, j'ai reconnu que la consommation en plomb pour extraire l'argent des minérais d'argent & cuivre, étoit très-considérable, sans compter une partie de ce dernier métal qui est immanquablement vitrissé avec le plomb. La preuve en est dans les scories qui proviennent de ce travail, & dont on retire du cuivre & du plomb dans le comté de Mansseld, en les sondant avec des pyrites pour le minéraliser.

Avant que d'entrer dans le détail du procédé que j'ai à prescrire, il est à propos que je mette sous les yeux une idée ou un précis de la méthode des Anglois, & qui est exécutée avec beaucoup de succès en basse-Bretagne, pour traiter par la sonte les minérais de plomb, & ceux de plomb & argent.

Les fourneaux dont on fait usage pour la premiere fonte sont des cûpols ou fourneaux de réverbere à l'angloise (\*); on y introduit sur le sol par la trémie 20 quintaux de minérai de plomb concassé; on chausse lentement le fourneau pendant 6 heures, à l'esset de rôtir ou griller le minérai que l'on remue souvent pendant cet espace de tems pour qu'il présente plus de surface au seu; on y iette de la chaux fusée à l'air & du menu charbon de terre : cette premiere absorbe sans contredit une partie du soufre, mais sa principale action est de s'unir à l'acide vitriolique qui peut demeurer uni au métal après la décomposition, comme ayant avec cet aeide plus d'affinité que celui-ci n'en a avec le plomb; par ce. moyen les chaux métalliques se trouvent à nud, rencontrent le principe inflammable du charbon , le révivisient & viennent couler en gouttes dans le bassin ménagé à cet usage, à mesure que l'on remue & que l'on augmente le feu. A l'égard de la combinaison de la chaux avec l'acide vitriolique dont je viens de parler, elle est une sorte de sélénite, dont l'acide peut à la vérité resormer du soufre par le contact du principe instammable des charbons;

(\*) Voyez la pl. XXVII, fig. 8, 9, 10 & 11, tome mais il est probable que ce soufre se brûle de nouveau, ou se dissipe avant d'avoir eu le tems de se combiner avec les métaux.

Il faut 15 heures environ pour retirer tout le plomb possible de la quantité mentionnée ci-dessus, mais cela se fait en trois coulées dissérentes; la premiere au bout de 9 heures; la seconde trois heures après, & ensin la troisieme lorsque sinit l'opération. L'expérience a enseigné que la premiere coulée est la plus riche en argent, de sorte que j'ai essayé du minérai dont le plomb ne tenoit que trois quarts d'onces d'argent par quintal, lequel en produisoit un dans la premiere coulée par cette sonte qui rendoit jusqu'à une once & demie; la seconde est moins riche, & ensin la derniere est la plus pauvre; ce qui est de la plus grande utilité pour le travail en grand, puisque par-là, sur-tout lorsqu'un minéraiest pauvre en argent, on concentre presque tout le sin dans la premiere coulée.

Pour peu qu'on se rappelle tout ce que j'ai dit dans la premiere partie de mes expériences sur les minérais & mattes de cuivre, on reconnoîtra ici les mêmes loix des affinités : l'argent abandonne le premier le soufre pour s'unir avec le plomb, avec lequel il a la plus grande affinité, à mesure que celui-ci se trouve dessoufré.

\$. II. Les minérais d'argent & cuivre sont ordinairement minéralisés par le soufre & l'arsénic; mais comme on ne doit sonder aucun procédé de Métallurgie sans qu'il soit précédé de dissérens essais docimastiques, pour bien connoître les matieres que l'on doit traiter, on s'assurera d'abord si l'arsénic contenu dans le minérai ne domine pas au point de volatiliser un peu d'argent, ou de rester intimément uni au cuivre même jusqu'après le rassinage, & diminuer ainsi de beaucoup sa valeur dans l'usage du commerce.

En pareil cas, il seroit à propos de le fondre d'abord dans un fourneau à manche avec des pyrites martiales qui par leur abondance de soufre, étendroient l'arsénic de façon à n'avoir que peu ou point d'action sur l'argent qu'il abandonneroit, pour s'unir au.

fer de la pyrite avec lequel il a une plus grande affinité: partie fe combineroit aussi avec le soufre pour former de l'orpiment.

Loin d'augmenter un tel procédé par le volume des matieres à traiter, on en diminuera la masse, puisque par cette sonte, on vitrissera toutes les matieres terrestres, comme le spat, le quartz qui n'étoient pas minéralisés avec eux. Le cas de la volatilisation d'un pareil minérai est rare, ainsi il n'arrivera pas souvent que l'on soit dans le cas d'y avoir recours; d'ailleurs par la méthode que je vais prescrire, cela est moins dangereux que par celles qui sont en usage; la matte provenant de cette sonte ou le minérai crud sera traité, comme je vais le rapporter.

Les uns sont en usage de traiter les minérais de cuivre & argent, comme s'il ne contenoit que ce premier métal. Lorsqu'ils en ont obtenu le cuivre noir, ils le font passer par le travail de la liquation pour en séparer l'argent, procédé qui a passé long-tems pour un secret, & dont on fait encore mystere dans plusieurs fonderies; d'autres mêlent ce minérai avec celui de plomb & les fondent ensemble.

Il est bien vrai que par-là ils concentrent une partie de l'argent dans le plomb qui se trouve dégagé le premier de son soufre; mais après plusieurs rôtissages & sontes, ils ont encore un cuivre qui contient assez d'argent pour être liquésié. On sent de reste que le seu violent d'un pareil travail doit nécessairement scorisser beaucoup de plomb; cela est au point que les scories qui en proviennent, & qui sont très-abondantes par les additions que l'on sait aux minérais, de matieres propres à accélérer la sussion & à lui donner toute la sluidité nécessaire, tiennent depuis 20 jusqu'à 25 pour cent, & quelquesois plus en plomb; d'ailleurs la sonte est trop prompte pour que le départ puisse s'en faire facilement. Si j'avois un pareil minérai à traiter, je m'y prendrois comme il suit.

\$. III. Dans le cas où ce minérai seroit mêlé avec beaucoup de rocher, je le serois sondre dans un sourneau à manche pour concentrer les parties métalliques, j'y ajouterois même des py-

rites, si la séparation de ce qui seroit hétérogene ne s'en faisoit pas bien; mais si le minérai étoit riche & dégagé de rocher, il seroit inutile d'avoir recours à cette sonte préliminaire.

Ce minérai ou la matte provenue de la fonte dont je viens de parler seroit concassé, de façon que les plus gros morceaux seroient comme des séves (un bocard à sec seroit destiné à cet usage); je le mêlerois avec une quantité de minérai de plomb, proportionnée à celle de l'argent contenu dans le minérai ou la matte de cuivre; je mettrois deux milliers de ce mélange plus ou moins suivant la grandeur du sourneau, sur le sol d'un sourneau de réverbere à l'angloise; je procéderois d'abord comme pour la sonte du minérai de plomb mentionnée ci-dessus, en ajoutant aussi un peu de chaux & du poussier de charbon. A mesure que le plomb se dégageroit de son soufre, il viendroit couler avec l'argent dans le bassin intérieur.

Le procédé de la liquation ordinaire est sondé; 1°. sur ce que le plomb a plus d'affinité avec l'argent que celui-ci n'en a avec le cuivre; 2°. sur ce que ce premier entre en sussonnement autorise ma nouvelle saçon de procéder; j'y ai de plus le sousre contenu dans les deux minérais, qui par sa grande affinité avec le cuivre ne l'abandonne qu'autant que l'évaporation continue, % que les deux autres en ont été dégagés; ensin l'on reconnoît aisément sans avoir besoin de le répéter le double rapport qui agit en même tems pour rendre la séparation plus exacte.

On donneroit à la fin de l'opération une chaleur plus forte qui acheveroit de dégager le plomb, ce que l'on pourroit nommer une espece de ressuage; mais en prenant toujours bien garde de ne point chausser la matiere restante jusqu'au degré de susion, elle séroit alors très-pâteuse. On la retireroit du sourneau à l'aide d'un rable, on en seroit l'essai pour connoître la quantité d'argent qui lui resteroit uni; s'il y en avoit encore beaucoup & que le cuivre parût se développer par la privation de son soufre, & qu'il y eux

de l'arsénic qui seroit immanquablement le plus puissant intermede qui retiendroit l'argent, & qui nuiroit au rassinage du cuivre, comme il a été dit, il n'y auroit pas à hésiter de sondre le tout dans un sourneau à manche avec addition de pyrites, pour obtenir de nouveau une matte sur laquelle on procéderoit comme ci-dessits dans le sourneau de réverbere, en y ajoutant du minérai de plomb ou de la litharge.

Mais s'il y avoit encore assez de soufre dans cette matiere restante & peu d'argent, on la sondroit dans un sourneau à manche avec addition de test ou cendres de coupelle imbibées; on pourroit essayer d'y ajouter des grenailles de ser ou du laitier de ser si on en avoit qui sût à portée; car celui-ci en absorbant un peu du sousre donneroit des scories admirables, dont toutes les parties métalliques se précipiteroient aisément. Suivant toute apparence le restant de l'argent se trouveroit concentré dans les culots de plomb que l'on obtiendroit, sinon on acheveroit de procéder sur les mattes comme le fait M. Crammer.

Mais si l'on se trouvoit dans un pays où l'on n'eût point de minérai de plomb, mais seulement du plomb que l'on pût tirer du dehors, on s'y prendroit comme il suit.

\$. IV. Il seroit question de fondre crud le minérai de cuivre & argent, c'est-à-dire, tel qu'il sort de la mine, après avoir été trié ou lavé suivant les cas, dans un sourneau à manche avec les scories de la sonte des matieres ressuées dans celui de réverbere dont il sera question ci-après.

Si les scories de cette sonte étoient trop épaisses, & empêchoient par-là tous les globules régulins de se précipiter, on ajouteroit des pyrites martiales rôties ou grillées, une, deux ou trois sois, suivant que le minérai le requerroit; on auroit double avantage par l'addition des scories plombiseres, celui de ressusciter en le minéralisant avec le sousre du minérai, le plomb vitrissé contenu dans les scories, pour l'incorporer dans les mattes qui seroient le produit de cette sonte. Les pyrites martiales sondent aisément & cette sonte. Les pyrites martiales sondent aisément & cette sonte. Les pyrites martiales sondent aisément & cette sonte.

facilitent la fusion des matieres auxquelles on les mêle; elles donnent des scories claires & fluides, qui empêchent par-là les autres de retenir des parties régulines.

Je prescris de les rôtir afin d'étendre dans une moindre quantité de matte l'argent & le cuivre, puisqu'il est question ici de le concentrer autant qu'il est possible, sans pourtant qu'ils prennent leur forme métallique; car si le minérai étoit trop sussureux, il seroit à propos de le saire rôtir avant la sonte. Les pyrites bien grillées, dans ce cas-ci, seroient d'un grand avantage; elles sourniroient alors un ocre ou chaux de ser qui absorberoit partie du soufre du minérai.

Je ne puis déterminer aucune proportion, chaque espece de minérai doit en exiger une dissérente. J'observerai qu'il n'y a aucun danger d'introduire un peu de ser dans les mattes; un bon Métallurgiste trouve toujours les moyens de le scorisier par le soufre; d'ailleurs les mattes devant passer par un travail de plomb, tous les Chymistes savent que ces deux métaux ne contractent aucune union entr'eux.

On auroit un fourneau de réverbere semblable au premier, on feroit concasser la matte ainsi qu'il a été dit, & on la mêleroit avec de la litharge provenue d'un précédent assinage; on étendroit ce mélange sur le sol du fourneau, & l'on donneroit un seu trèsdoux. Il faudroit se bien garder de mettre d'abord du poussier de charbon, n'étant point question ici de commencer par révivisier la litharge, mais de minéraliser d'abord le plomb qu'elle contient, ce qui arriveroit aisément par le contact du sousre contenu dans les mattes; ce ne seroit qu'après quelques heures & lorsqu'on seroit sûr que la minéralisation auroit eu lieu, que l'on ajouteroit la chaux éteinte, le poussier de charbon, &c. pour procéder, comme j'ai dit que l'on devoit le saire pour le minérai d'argent & cuivre mêlé avec celui de plomb.

Si l'on ne commençoit que par minéraliser le plomb de la litharge, il arriveroit que ce métal se révivisieroit & couleroit dans le bassin, n'entraînant avec lui que peu ou point d'argent, au lieu que la minéralisation se faisant aux dépens du soufre des mattes qui y est toujours très-abondant, l'argent qui est celui des métaux contenus dans le mélange, qui a le moins d'affinité avec le soufre, commenceroit à s'en dégager le premier, & à mesure que le seu de slamme volatiliseroit plus de soufre, le plomb se métalliseroit par le contact du poussier de charbon, & entraîneroit avec lui l'argent qui se sépareroit du minérai.

Les matieres ressuées restantes dans le sourneau, seroient sondues dans un sourneau à manche avec les cendres de coupelle imbibées, dont le métal se révivisiant entraîneroit avec lui l'argent qui seroit resté avec le cuivre, & ainsi de suite, comme il a été dit plus haut. On ajouteroit dans cette sonte le plomb frais, tel qu'on l'acheteroit dans le commerce pour suppléer au déchet de ce métal; ce sont les scories de ce travail que j'ai recommandé d'ajouter dans la premiere sonte du minérai crud.

Par cette méthode, on économiseroit certainement beaucoup de plomb; tous les Métallurgistes en seront aisément convaincus à la lecture de ce procédé.

Si les minérais d'argent & cuivre se trouvoient dans un pays où la matiere combustible sût à très-bon compte, & que le plomb y sût très-cher, je crois qu'il seroit possible par une répétition de rôtissages bien gradués, & de sontes avec les additions de substances ferrugineuses ou autres, qui eussent plus d'affinité avec le soufre que n'en a l'argent & le cuivre, de parvenir à concentrer l'argent dans un très-petit volume de cuivre, lequel seroit ensuite minéralisé avec des pyrites, pour être traité dans un sourneau de réverbere avec de la litharge, en observant de procéder comme il a été rapporté. Je n'ai pas besoin d'indiquer de quelle saçon on s'y prendroit, si l'on avoit un minérai qui contînt en même tems de l'argent, du cuivre & du plomb; car je ne pourrois que répéter sout ce qui a été dit ci-dessus.

#### TROISIEME PARTIE.

Départ par la voie séche, des matieres d'argent & cuivre tenant or.

S. I. C'est sur les mêmes principes mentionnés dans les deux premieres parties, qu'est sondé le départ de l'or d'avec l'argent par la voie séche, dont plusieurs auteurs tels que MM. Schlutter, Cramer, Eller, &c. ont donné les procédés, mais dont la manipulation est encore tenue secrette dans les atteliers où elle est en usage. On peut rapporter aussi aux mêmes principes la séparation de l'or d'avec le cuivre.

J'observerai d'abord que cette opération n'a été décrite & saite jusqu'à présent que par des voies docimastiques; j'entends par-là toutes les opérations qui se sont dans les creusets, par conséquent trop en petit, tandis qu'elles peuvent l'être dans des sourneaux plus en grand; je parle d'après l'expérience pour avoir sait par moi-même ce départ, sur lequel je n'entrerai dans aucun détail pour le présent, dans la crainte de passer les bornes que je me suis prescrites par ce Mémoire.

Avant que de passer au procédé que je propose, je serai seule: ment remarquer que l'opération ordinaire expose à nombre de détails minutieux, celui de granuler l'argent & de le cémenter ensuite avec le sousre. Le but est de sormer par-là une union qui ne se fait pas toujours parsaitement, pour peu qu'on manque d'exactitude dans la manipulation; d'ailleurs le sousre pur ne minéralise pas aussi bien un métal quelconque, que lorsqu'il est déjà mêlé lui-même avec un autre métal. La pyrite martiale est sans contredit la matière la moins chere & la plus convenable pour ce procédé; on peut très-bien rapporter ceci à ce que M. Macquer dit dans son dictionnaire de Chymie, à l'article de la purisication de l'or par l'antimoine; je dois dire que je suis extrêmement slatté que mes idées s'accordent aussi bien avec celles d'un si savant Chymiste: voici de quelle saçon il s'exprime.

« Cette purification de l'or est une sorte de départ sec, elle

réuffit mieux néanmoins que le départ sec par le soufre seul; la raison de cette différence c'est que le soufre étant très-volatil & raison de cette différence c'est que le soufre étant très-volatil & très-inflammable, se dissipe & se consume en grande partie lorsqu'on l'emploie seul, avant d'avoir pu saisir les métaux alliés à l'or; au lieu que lorsqu'il est déjà lié à une substance métallique, comme il l'est dans l'antimoine avec la partie réguline qui l'empêche de se consumer & de se dissiper si promptement, il a beaucoup plus de facilité à se porter sur les métaux alliés à l'or, &c. ».

S. II. Ce n'est point ici le cas, comme dans le traitement des minérais d'argent & cuivre, de saire usage d'un sourneau de reverbere, mais bien de celui à manche; il saudroit donc en construire un petit, pratiquer dans son intérieur un bassin en sorme de cône renversé & prosond, & un extérieurement de même sorme, dans lequel on pût saire couler en perçant tout ce qui seroit dans le premier; on en pourroit avoir un troisieme dans lequel le trop plein du premier pût se répandre; la tuyere par où passeroit le vent du sousselet, se placeroit au niveau du bassin intérieur, & inclinée de saçon à frapper au tiers de la prosondeur dudit bassin.

Le fourneau ayant été bien chaussé & rempli de charbon, on feroit agir les soussels, & l'on chargeroit d'abord autant de pyrites qu'il en faudroit pour remplir à moitié le bassin, ensuite de l'argent aurisere, conjointement avec de la même pyrite. Le bassin intérieur étant une sois plein, on laisseroit aller le sourneau, mais sans charger de nouvelle matiere; on pourroit alors introduire par la tuyere de la grenaille de ser ou autre précipitant; cela sait, on perceroit pour faire couler la masse fluide dans le bassin en sorme conique, ou on la laisseroit restoidir pour en séparer ensuite le culot d'avec la matte ou le plachmall comme on voudra le nommer. Pendant ce tems-là, on recommencera à procéder de nouveau comme il a été dit: on sera l'essai du culot; si l'or n'y est pas assez concentré (car je conseillerois de le pousser

ainsi jusqu'à la quartation pour achever le départ par la voie huimide), on mettroit tous les culots à part jusqu'à ce qu'on en eût une quantité pour les concentrer davantage, en répétant la même opération.

S'il y avoit encore de l'or dans la matte ou le plachmall, on le refondroit de la même maniere, mais sans aucune addition de pyrites, & on répéteroit jusqu'à ce que tout sût concentré. Pour peu que l'on résléchisse, on concevra avec quelle vîtesse se feroient de pareilles opérations.

J'ai dit qu'il falloit d'abord laisser remplir à moitié avec des pyrites en fusion, le bassin intérieur avant que de fondre l'argent, c'est afin que celui qui n'auroit pas été attaqué par le soufre des pyrites en fondant dans le fourneau, pût être minéralisé en tombant gouttes à gouttes dans un bain de pyrites, dont la furabondance du soufre attaqueroit aussi-tôt l'argent pour laisser l'or qui ne se mêle point avec lui, dans une division infinie, lequel se précipiteroit en raison de sa pesanteur spécifique, qui reste d'autant plus grande que l'argent par sa minéralisation devient plus léger, sur tout étant minéralisé par une pyrite, qui rend cette pesanteur d'autant moindre qu'elle contient plus de fer; mais comme il y auroit des globules trop petits pour se précipiter tout de suite, ainsi qu'on en a l'exemple par les procédés connus, il arriveroit dans celui-ci que le vent du soufflet frappant continuellement sur la matiere. en faisant l'effet du chalumeau au travers des charbons, pour la tenir toujours la plus chaude possible, & dans le plus grand degré de fluidité, il arriveroit, dis-je, que la matiere seroit tellement agitée que chaque partie de sa masse, se présenteroit alternativement au coup du foufflet, (comme l'expérience le démontre dans le raffinage du cuivre), dont le vent à chaque fois enleveroit un peu de soufre, mettroit ainsi des molécules d'argent à nud, qui, rencontrant d'autres molécules d'or suspendues par leur petitesse, s'uniroient entr'elles pour se précipiter au fond du bassin. De cette maniere la précipitation se feroit également dans toutes les parties

de la masse; on voit même qu'on n'auroit pas besoin du précipitant dont on sait usage par la voie séche ordinaire; mais si on le croyoit nécessaire, j'ai dit de l'introduire par la tuyere, étant inutile de lui saire subir une sonte préliminaire par le sourneau; l'état d'agitation dans lequel seroit alors la matiere, seroit que ce précipitant se mêleroit avec toute l'égalité & la promptitude possible dans toutes les parties de la masse, s'uniroit au soufre pour précipiter autant de molécules d'argent, lesquelles accrocheroient l'or qui y seroit suspendu.

S. III. Il est plus que prouvé que si l'on avoit du cuivre aurifere, ce procédé seroit encore plus avantageux que pour l'argent, puisque le soufre a plus d'affinité avec lui qu'avec ce dernier métal, & que sa pesanteur spécifique est moindre que celle de l'argent. Dans le cas où l'on auroit beaucoup de ces cuivres auriferes, comme cela peut arriver dans une mine (1), la séparation de l'or du cuivre après qu'il auroit été minéralisé, s'en seroit trèsbien avec la litharge dans le sourneau de réverbere; car quoique l'or ait plus d'affinité avec le cuivre qu'il n'en a avec le plomb, par l'intermede du sousre, l'or se trouvant dégagé du cuivre s'uniroit au plomb qui dans le rôtissage prend le premier sa sorme métallique.

La matte ou le plachmall privé d'or sera ensuite cassée en morceaux, rôtie à seu ouvert entre quatre murs, & sondue dans le même sourneau à manche, que l'on aura préparé à l'ordinaire pour cet usage.

Combien de matieres d'argent & cuivre tenant or qui se trouvent

(1) Je puis citer celle de Neussol en Hongrie, dont le cuivre tient certainement assez d'or pour mériter le départ, puisque j'ai vu séparer l'or de son minérai dans les bocards & laveries par le seul lavage. J'ai demandé pourquoi on ne retiroit pas celui qui devoit naturellement se trouver uni au cuivre; on m'a répondu qu'il ne payoit pas les srais: je n'ai pas eu de peine à le croire, puisque j'appris qu'on avoit tenté de le faire par la voie de la liquation avec le plomb.

On a auffi dans ce pays-là une très-grande quamité de pyrites auriferes, dont on ne traite que les plus riches, & que l'on pourroit fondre avec un très-grand avantage en partant des mimes principes, & prenant pour guide ce procédé.

tous les jours dans le commerce, que l'on regarde comme ne méritant pas le départ ou la séparation, & que l'on travailleroit avec le plus grand avantage par la voie que je viens de décrire.

On m'objectera sans doute que l'on n'a que par petites parties de ces matieres auriseres, & que l'on ne pourroit pas pour si peu monter un travail en grand; je réponds que quoiqu'il sût plus avantageux pour des entrepreneurs d'avoir un établissement uniquement à cet usage, & d'acheter les matieres ou bien de les y travailler pour le compte des particuliers à tant le marc, on peut traiter par le procédé ci-dessu aussi bien 100 marcs, que si on en avoit plusieurs milliers, Tout dépend de la grandeur du sourneau, des soussiles, & des bassins; car il en est ici tout comme avec les creusets; on fait le départ de 25 marcs à la fois, ainsi que de 600, & plus la quantité est grande, plus il y a de prosit.

Je sus consulté en 1763 pour donner des procédés métallurgiques, à l'esset de retirer de la pyrite des environs de Saumur, de l'argent que l'on prétendoit y exister, & être volatilisé par l'arsé; nic. Quoique par tous les procédés docimastiques connus, je n'y trouvasse pas de sin, cela me sut recommandé par une personne que je respectois trop pour ne pas tenter toutes les voies métallurgiques que j'imaginai. J'étois alors aux mines de Saint-Bel; j'y sis venir 100 livres de cette pyrite; je construis un sourneau à manche qui n'avoit que 18 pouces de hauteur, 8 pouces de profondeur & 5 pouçes de largeur; j'y sis cinq procédés dissérens avec 10 livres de pyrites à chaque sois, sans y comprendre les additions: je puis certisser que j'y opérai tout aussi bien que si j'avois eu des milliers à traiter dans de grands sourneaux: d'où on peut conclure que le procédé ci-dessus peut être mis en usage dans tous les cas.



# DIXIEME MÉMOIRE.

Son plusieurs mines & fabriques d'alun; les mines de pyrites; différentes fabriques de soufre, de vitriol & d'huile de vitriol, d'Angleterre, de Saxe, de Suede, de Norvege, du pays de Hesse, de celui de Liège & de la Hongrie, terminé par le procédé des Hollandois pour la purification du camphre (1).

ANNÉES 1758, 1765, 1766 & 1767;

#### SECTION PREMIERE.

Mine & fabriques d'alun de Whitby, dans le comté d'Yorck & de Shields en Angleterre.

S. I. On attribue la découverte des mines d'alun de Whitby, à un particulier qui possédoit des fonds dans les environs de cette l'exploitaville, & qui fut envoyé en Italie en qualité de secrétaire d'ambassade. On raconte qu'ayant observé que les rochers de son pays étoient semblables à ceux dont on retiroit de l'alun en Italie, il les examina de nouveau à son retout, en sit extraire quelques morceaux, & les porta avec lui dans un second voyage; alors s'étant rendu dans une de ces fabriques, il jetta ces morceaux sur le tas de minérai sans être apperçu de qui que ce soit; mais ensuite les ayant ramassés en présence des principaux ouvriers, il leur demanda si c'étoit ce qu'ils appelloient la mine d'alun; leur réponse le confirma dans son opinion, il ne douta plus de la parfaite similitude des rochers de Whitby avec ceux d'Italie, & dès-lors il fut persuadé qu'il seroit possible de former un établissement avanta-

(1) Les articles qui concernent la Saxe & la Hongrie, sont de MM. Jars & Duhamel.

Origine de

geux pour son pays. Il ne songea plus qu'aux moyens de se procurer des ouvriers instruits dans ce genre de travail, à quoi il parvint avec beaucoup de peine, & à l'aide desquels il établit en Angleterre la premiere fabrique d'alun. On affure que le pape n'en fut pas plutôt informé, qu'il fit éclater publiquement son indignation par une malédiction qu'il prononça avec toutes les cérémonies de l'église, sur toutes les fabriques établies ou à établir en Angleterre.

Comme les rochers de ce minérai sont très-abondants dans cette partie du comté d'Yorck, on a multiplié considérablement ces manufactures; de sorte que cette nation fournit aujourd'hui une grande partie de l'alun que l'on consomme en Europe.

S. II. Au sud & au nord de la ville de Whitby, le long des côtes de la mer, le terrain a été tellement lavé par ses eaux que le rocher d'alun y est entiérement à découvert sur une étendue de plus de 12 milles, & où il est exploité sur une hauteur perpendiculaire de 100 pieds au-dessus de son niveau; ce rocher s'étend aussi fort avant dans les terres, où on l'exploite de même, mais avec moins davantage, attendu la grande quantité de déblais à extraire, dont on ne peut se débarrasser aussi facilement, à moins que l'exploitation ne se trouve sur un penchant de montagne extrêmement rapide. Il se délite par lames comme le schiste, il est de couleur d'ardoise, mais beaucoup plus friable qu'elle, se décompose aisément à l'air, & y perd même entiérement sa qualité alumineuse s'il est lavé par les pluies. On trouve très-souvent entre ses lames ou feuillets de petits grains de pyrites, des belemnites, mais sur tout une très-grande quantité de cornes d'amon, enveloppées d'un rocher plus dur & de forme arrondie. On prétend que les lits de ce rocher vont jusqu'à une profondeur que l'on ne peut déterminer au-dessous du niveau de la mer, mais qu'il y est de moindre qualité; d'ailleurs on a pour plusieurs siecles à exploiter de celui qui est à découvert. Celui-ci est recouvert d'un lit de quelques pouces (\*) Voyez le d'épaisseur de l'espece de minérai de fer nommé iron slone (\*) & tome I, page ce dernier d'une pierre de sable, ou sable durci de plusieurs pieds d'épaisseur,

'al'épaisseur, dans léquel on trouve quelques rognons d'un charbon très-luisant, très-friable & qui ressemble beaucoup par sa couleur au jayet, mais qui brûle fort aisément comme un bitume très-subtile & très-léger; au-dessus de cette couche il y en a une autre de 7 à 8 pouces en charbon d'une affez bonne qualité, recouverte 'd'un grès jaunâtre dont on fait d'excellentes pierres de taille.

On a essayé, dit-on, de sonder au-dessous du niveau de la mer, pour reconnoître si on n'y trouveroit pas une ou plusieurs couches de charbon plus épaisse, mais l'on assure que la sonde a été à plus de 100 toises perpendiculaires, sans rencontrer d'autre minérai que celui d'alun.

\$. III. Cette mine, comme toutes celles de cette espece, ne Exploitation. s'exploite point par des ouvrages souterrains, mais à tranchée ouverte, en découvrant entiérement le rocher; on commence donc par enlever toutes les couches qui lui sont supérieures, & ensuite on l'abat avec le pic, perpendiculairement, par étages ou échellons, dont on en forme trois & quelquefois quatre sur la hauteur mentionnée ci-dessus; c'est la seule méthode d'exploiter avantageusement ce rocher: on a d'ailleurs la facilité de jetter dans la mer tous les déblais, & beaucoup plus d'aisance pour faire griller le minérai. Au bas de ce rocher, & un peu au-dessus du niveau de la mer, on a ménagé à cet effet un grand emplacement, dans lequel sont aussi placées les caisses de lessive, & qu'une partie du même rocher isolé que l'on a laissé sur le bord de la mer met à l'abri de ses coups.

5. IV. Dans l'emplacement ci-dessus, on sait un lit de sagot de Grillage du 8 à 10 pieds d'épaisseur, sur lequel on éleve un échasaud pour lun. pouvoir y verser le minérai que l'on y charie dans des brouettes, à mesure que les ouvriers l'abattent, & où d'autres ouvriers cassent les gros morceaux, & en séparent les pierres trop dures. On forme ce tas ou ce grillage d'une étendue aussi grande que le terrain peut le permettre, & d'une hauteur proportionnée à la coupe du rocher; j'en ai vu de plus de 50 pieds en quarré, sur

Tome 111.

étendue pour y mettre le feu; car comme il ne pénetre qu'insenfiblement, on recharge toujours de nouveau; on pourroit même dire que ce sont des grillages perpétuels, puisqu'à mesure que le rocher est grillé d'un côté, on en ajoute toujours de l'autre, & l'on recommence ensuite au premier endroit. Tout le minérai ne grille pas également, cela est même impossible dans des grillages aussi considérables. Il est à son point lorsqu'il ne change pas de forme, qu'il prend une couleur brune & qu'il est recouvert d'alun, souvent même plusieurs morceaux sont réunis par ce sel tout pur; mais s'il a essuyé un seu trop violent il rougit, & conséquemment donne beaucoup moins d'alun.

Lessive da rocher d'ahm.

S. V. La lessive du rocher d'alun se sait dans de grandes caisses enterrées, placées à l'air & sans toiture, que l'on remplit à 6 pouces près, & dans lesquelles on sait couler en même tems de l'eau déjà un peu chargée d'alun, que l'on y laisse séjourner pendant 24 heures & quelquesois plus, jusqu'à ce qu'elle soit sussissantement concentrée; elle est remplacée par de l'eau douce que l'on laisse sur le même rocher 48 heures, & après ce tems on la sait passer dans le réservoir d'entrepôt; on a deux de ces réservoirs, dont l'un est destiné à contenir ces eaux soibles, & l'autre celles qui sont à leur point de saturation. On reconnoît ce point en les pesant avec une balance par comparaison avec l'eau douce; elles doivent être alors d'un huitieme plus pesantes.

Dimensions des chaudieres. Fourneaux.

S. VI. Les chaudieres d'évaporation sont en plomb de 12 pieds de longueur & y pieds de largeur, sur 2 au plus de prosondeur, placées sur des plaques de ser coulé qui se joignent exactement contre leur sond, & soutenues avec des murs de briques; chacune d'elles est percée au niveau de son sond, asin qu'on puisse la vaider entiérement quand on le juge à propos. Cette ouverture se bouche avec un morceau de bois; sous la largeur de chaque chaudiere on a ménagé deux sourneaux à vent, pour y entretenis continuellement deux seux de charbons de terre, dont la slamme se rend dans une même cheminée.

\$ VII. On affure que l'on ne peut pas obtenir de l'alun sans Évaporation eau mere; dans l'évaporation des eaux on distingue deux ébullitions différentes, l'une de 48 'heures & l'autre de 24 seulement. Lorsqu'on veut procéder à la premiere, on commence par remplir la chaudiere avec de l'eau mere, que l'on laisse diminuer jusqu'à un certain point, & on la recroît ensuite avec de l'eau alumineuse que l'on nomme liqueur. On procede à la seconde en remplissant d'abord la chaudiere avec de la liqueur, & en la recroissant ensuite avec de l'eau mere, avec une addition de celles du lavage. Pour régler la diminution de l'eau, & le tems où l'on doit en ajouter de nouvelle, on a des morceaux de bois marqués à différentes hauteurs; ces additions de liqueur & d'eau mere sont une espece de grimoire, & l'on ne peut parvenir à les bien connoître qu'après plusieurs expériences.

· Dans le fond des chaudieres, il se ramasse un dépôt que l'on est forcé de détacher de tems en tems, autrement on risqueroit de les faire fondre.

Avant que de tirer les chaudieres (ce qui fe pratique ordinaiment le matin), on essaie la pesanteur de l'eau dans une petite bouteille dont elle est remplie, en la pesant par comparaison avec une semblable bouteille dont on connoît le poids lorsqu'elle est pleine d'eau douce, & suivant son degré de pesanteur qui est toujours trop fort, on y fait couler une certaine quantité d'eau chargée d'alkali. La préparation de cette eau alkaline se fait en plein air, dans de grands réservoirs où l'on met des cendres de plantes marines que l'on nomme kelp-ashes, & que l'on peut regarder comme une espece de soude. Lorsqu'on met cette eau dans la chaudiere, on débouche en même tems l'ouverture du fond pour faire couler ce mélange dans un grand réservoir, où il reste pendant trois heures, & y dépose un sédiment précipité par l'alkali, ce qui rend cette eau plus légere; on la fait ensuite passer dans un autre réservoir garni de caisses trouées qui le divisent enziérement; alors le maître ouvrier l'essaie de nouveau, & comme

elle est encore trop pesante, il y mêle une quantité d'urine proportionnée au degré de pesanteur, & on l'agite fortement pendant,
un quart d'heure, après quoi l'on prend encore de cette eau aux
deux extrémités du réservoir pour la peser de nouveau; ordinairement elle est au point que l'on desire, mais si elle étoit
encore trop pesante, on y ajouteroit un peu plus de l'urine. On
cesse de l'agiter, & on la laisse dans ces caisses pendant; jours où
elle dépose des crystaux d'alun autour de leurs parois, que l'on
rassemble pour les laver avec de l'eau douce; celle qui reste dans
les caisses après la crystallisation est celle que l'on nomme eau mere-

Les crystaux sont ensuite mis dans une chaudiere destinée uniquement à la purisication de l'alun, & auxquels on ajoute une quantité suffisante d'eau douce pour les dissoudre à l'eau bouillante, après quoi on fait couler cette eau dans de grands tonneaux, où l'alun se crystallise presque tout en une seule masse. Il reste dans le milieu un peu d'eau mere, que l'on recueille pour la mettre dans la cîterne de l'eau du lavage. Lorsque la crystallisation est achevée, on ôte les cercles & les douves des tonneaux pour avoir la masse d'alun, & la casser en morceaux.

Le dépôt qui se fait dans le fond du réservoir où l'on met les eaux au sortir des chaudieres, & celui qui se ramasse dans celles, ci, est lavé avec de l'eau douce, pour être vendu à un entrepreneur de verreries qui a trouvé le secret d'en faire des bouteilles, & a obtenu en conséquence un privilege pour en fabriquer pendant 14 ans à l'exclusion de tout autre.

Remarque.

- §. VIII. Il résulte d'après les observations qui viennent d'être détaillées, & les précautions qu'il est nécessaire de prendre dans le procédé de l'alun, que c'est le vitriol le plus dissicile à obtenir, & que l'entreprise d'un pareil établissement doit être dirigée par un chymiste entendu dans le travail en grand. Le poids de l'eaur est essentiel; c'est pourquoi il me paroît qu'un pese-liqueur seroit plus convenable qu'un poids & des balances.
  - S. IX. La fabrique d'alun que l'on voit à Shields à 8 milles de

Neucastle, doit son établissement aux eaux alumineuses de Whitby que l'on y transporte, & qui sont reçues dans de grands réservoirs placés au bord de la riviere. On procede de la même maniere: à leur évaporation pour en retirer l'alun.

## SECTION IL

### Mine & fabrique d'alun de Schwemsal en Saxe.

S. I. Toutes les mines d'alun des états de la Saxe ont été concédées à la chambre des mines de Dresde, qui a seule le privilege de les faire exploiter. Elle a affermé ce privilege pour une somme de 7000 rixdalers, ou environ 27 à 28000 livres que les entrepreneurs luipaient annuellement.

S. Il. La mine d'alun de Schwemsal, distante de 8 lieues de Leipsig, est située au bord de la riviere de la Molda, dans une plaine dont le terrain est arès sablonneux. Le minérai puest par couches, dont on en distingue deux qui s'étendent sur une lieue d'arrondissement, & très-faciles à exploiter, puisqu'elles se trouvent près de la surface de la terre, & qu'elles sont presque horisontales.

.Pour parvenir à la premiere couche, on en traverse plusieurs d'un fable jaune & blanc; qui peuvein avoil ensemble vo pieds d'épaisseur, de forte que le minérai n'a d'autre toit que le fable même, que l'on enleve entiérement pour mettre la couche d'alun à découvert. Celle-ci est de 10 à 12 pieds d'épaisseur; elle s'exploite avec le pic & des coins de bois que l'on chasse dans la partie supérieure pour l'abattre : on voir deux exploitations semblables à 100 miles l'une de l'autre. Au-dessons, de cene couche il y en a une de deux pieds d'un sable blanc & mès-sin, & après cette-ci est la seconde de minérai d'alun de même espete que la précédente, mais qui n'a que 6 à 8 pieds d'épaisseur; elle s'exploire comme la premieres. They're a report of well-was buong all course of the un-

S. III. Le minérai n'est point en roc comme celui de Whieby; Espece du il confiste en une terrei durcie, mais très-friable, dont les morceaux se détachent en surfaces quarrées, comme la plupart des charbons

de terre. Ces surfaces sont très-noires, mais si l'on brise ces morceaux, on voit que l'intérieur est composé de petites couches très-minces d'une terre brune schisteuse : ce minérai d'ailleurs On ne grille en efflorescence, c'est pourquoi on ne le fait pas griller. Il n'est nérai, besoin que de l'exposer à l'air pour ce d'est pas griller. forme donc des tas très-confidérables que l'on augmente plus ou moins suivant leur emplacement; nous en avons vu de 100 pieds de longueur, sur 20 à 25 de largeur, avec une hauteur de 12 à 15 pieds dans le centre; d'où ils inclinent de chaque côté jusqu'à la base, où il y a des canaux en bois sur toute leur longueur pour recevoir les eaux des pluies qui en lavent la surface; ces canaux sont prolongés jusqu'aux caisses où se fait la lessive.

reste 2 ans exposé à l'air.

Le minérai De cette maniere le minérai reste exposé à l'air pendant deux ans avant que d'être lessivé; alors il est en majeure partie décomposé, & tombe presqu'en poussière; si quelques morceaux conservent leur forme, ils se brisent austi-tôt lorsqu'on les touche, & on apperçoit l'alun entre ses couches; ce minérai peut donc être confidéré comme contenant la terre de l'alun, un bitume & l'acide vitriolique. Par l'efflorescence ou espece de fermentation, le bitume se détruit & l'acide est délayé par l'humidité de l'air, & dissout la terre alumineuse à laquelle il étoit uni apparavant, sans cependant la tenir en dissolution.

· Il arrive très-souvent que le minérai éprouve une fermentation si confidérable qu'il s'enslamme: & comme il seroit dangereux de perdre beaucoup d'alun, on y remédie aussi-tôt que l'on s'en apperçoit, en ouvrant le tas dans l'endroit où se forme l'embrasement: le seul contact de l'air suffit pour l'arrêter ou l'éteindre sans qu'il soit besoin d'y jetter de l'eau. Lorsque le minérai a été a ans en efflorescence, il prend dans son intérieur une couleur jaunaure qui est due sans doute à une terre martiale; on y voit entre ses couches de l'alun tout formé, & sur toute la longueur de la sur-

S 4 2 3 3 3 3

face extérioure du tas, des lignes d'une matiere blanche, qui n'est autre chose que ce sel tout pur.

S. IV. La lessive du minérai se fait comme à Whitby, dans des caisses enterrées que l'on remplit aux deux tiers, & ensuite minérai. entiérement avec de l'eau que l'on y laisse séjourner 24 heures. & que l'on fait couler après ce tems dans le réservoir d'eau de lessive. On les recharge avec du nouveau minérai & de l'eau, & l'on procede de la même maniere. Quant à celui qui a été lessivé & que l'on retire desdites caisses, on en forme des tas semblables à ceux du minérai neuf pour le laisser de même essleurir pendant deux ans, & on le lessive une seconde sois : après cette opération il n'est plus d'aucun usage.

On estime que ce minérai produit 2 livres d'alun par quintal; & on porte la fabrication annuelle de 4 à 5 mille quintaux, pour lesquels on consomme une même quantité de cordes de bois (1).

S. V. Cette fabrique occupe 10 chaudieres de plomb, dont 9 Evaporation des eaux alumentions, & employées à l'évaporation des mineuses. eaux alumineuses; la dixieme un peu plus grande & moins profonde sert uniquement à la purification de l'alun. Les premieres forment un quarré-long de 10 à 12 pieds, sur 7 à 8 de largeur & 2 pieds 10 pouces de profondeur; elles sont soutenues par quatre grosses barres de fer coulé de 6 à 7 pouces en quarré, qui supportent autant de bandes de ser forgé qu'il en faut pour couvrir entiérement le fond, lesquelles sont placées sur la longueur & se joignent exactement.

Comme on ne brûle que du bois de corde pour chausser les chaudieres, les fourneaux different de ceux de Whitby par la conftruction du foyer dans lequel il n'y a pas même de grille; celui-ci est sormé dans la voûte au-dessus du cendrier, que l'on a percée d'une infinité de trous par lesquels la cendre tombe, & le feu reçoit de l'air, & fur laquelle il y a un carelage.

Au-desses de chaque chaudiere du côté opposé à l'ouverture de la chauffe, il y en a une autre aussi en plomb, moins grande &

Leffive de

<sup>(1)</sup> La corde de bois contient 108 piede cubes,

régalement percée au niveau de son fond, qui sert à alimenter la grande. Lors donc que l'on veut commencer une évaporation, on remplit l'une & l'autre avec l'eau de lessive, on fait grand seu dessous la grande, & à mesure que cette eau s'évapore, on y fait couler un petit filet de celle qui est contenue dans la petite pour la remplacer. On continue cette opération pendant 5 fois 24 heures, après lequel tems on remplit la chaudiere supérieure avec de l'eau du lavage que l'on fait passer dans l'inférieure, & ce pendant 48 heures; alors on remplace celle-ci avec de l'eau mere, pendant seulement 24 heures, de la même maniere qu'on l'a fait des eaux précédentes, de sorte que l'évaporation ne discontinue point pendant 8 jours; & comme huit de ces chaudieres sont continuellement en évaporation, le travail est réglé de façon que l'on en vuide une. & on en remplit une autre chaque jour. Chacune d'elles consomme dans les 24 heures deux cordes de bois de chêne.

Ce que l'on

c S. VL Lorsque l'évaporation est achevée, on ouvre l'ouverture concentrées, qui est au niveau du fond de la chaudiere, pour en faire couler l'eau dans un grand réservoir, où on la laisse clarifier pendant quelques heures; de ce réservoir elle passe dans une caisse enterrée pù elle séjourne 8 jours, pendant lequel tems on l'agite plusieurs fois dans les 24 heures; c'est alors que l'on y ajoute de la lessive des sayonnieres. & un peu d'urine putrifiée que l'on nomme le fondant. On nous a assuré qu'il n'y avoit point de proportion déterminée & que l'on ne pesoit point l'eau, ainsi que cela se pratique en Angleterre, mais que les ouvriers connoissoient à sa couleur le degré nécessaire à la crystallisation de l'alun. Par-tout ailleurs cette addition de matieres alkalines se fait en raison de la quantité de terre martiale qu'il y a à précipiter, & on laisse séjourner les eaux concentrées dans les caisses, jusqu'à ce que les crystaux se forment contre leurs parois. On agit ici tout différemment, puisqu'aussi-tôt qu'on a fait cette addition on se contente d'agiter fortement l'eau pendant demi-heure, & on la fait passer dans le réservoir de l'eau mere. On prétend avec raison que par cette

cette agitation l'alun se précipite tout de suite en grains, ainsi que nous l'avons remarqué. Ces crystaux sont ensuite lavés dans une espece de caisse allemande où l'on fait arriver un petit courant d'eau.

On procede ensuite à la purification de l'alun comme à Whitby, & on le fait de même crystalliser dans des tonneaux, d'où on le retire en une seule masse.

#### SECTION III.

### Mine & fabrique d'alun de Christineoff en Suede.

S. I. Cette mine dont on date le commencement de son exploitation en l'an 1630, est située près du village d'Andrarum dans la province de Scanie, & appartient au comte de Pipes, dans les terres duquel elle se trouve, & qui jouit non-seulement du privilege pour les bois qui sont nécessaires à sa fabrique, c'est-à-dire, que dans un arrondissement de ; lieues, ceux-ci ne peuvent être vendus qu'à lui seul, particulièrement ceux qui appartiennent au roi, dont le prix est fixé & très-modique; mais encore il est luimême propriétaire d'une grande partie de ceux qu'il consomme, & n'a d'autre charge ou redevance pour la liberté d'exploiter, que celle de payer à la couronne la vingtieme tonne d'alun en nature.

Par le détail que nous allons faire, on verrra que l'établissement de cette fabrique, forme l'objet le plus important & le plus

confidérable qu'il y ait en ce genre.

S. II. L'endroit où se trouve le minérai, ainsi que tout le terrain des environs, présente à la surface de la terre un sable très-grossier en granite de toute espece, dont l'épaisseur est quelquesois de deux toises; au-dessous de ce sable est une couche de pierre à chaux d'environ un pied, qui recouvre celle du rocher alumineux; celui-ci forme plusieurs lits qui se dirigent du nord-est au fud-ouest, & s'inclinent au sud-est.

Le rocher alumineux est une espece d'ardoise noire qui se délite aisément, & qui contient très-souvent entre ses lits des rognons de minérai.

Nature de

Tome III.

pyrite martiale de différentes grosseurs, mais dont la forme est presque toujours celle d'une sphere applatie; on y trouve encore des couches d'un rocher noir, à grandes & petites facettes d'un pied d'épaisseur, qui par la mauvaise odeur qu'il donne en le frottant, peut être mis dans la classe des pierres de porc. On y voit aussi des petites veines perpendiculaires d'un gypse très blanc.

Ces couches de minérai ont une très-grande étendue; on prétend même avoir reconnu qu'elles avoient une continuité à plus d'une lieue; mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ignore encore leur profondeur, que l'on a cherché à reconnoître par l'approsondissement d'un puits commencé en 1670, & dont le travail sut suivi & continué jusqu'à 180 toises, suivant le rapport de quelques - uns, & d'autres jusqu'à 180 aunes de 2 pieds. Ce dernier semiment paroit le plus vraisemblable, & l'on ajoute qu'à cette prosondeur on perça dans une source d'eau qui obligea les ouvriers de se retirer & à abandonner cet ouvrage. Jusqu'alors on n'avoit trouvé d'autre rocher que celui d'alun; cet événement donna lieu à boucher entiérement ce puits.

Exploitation.

S. III. Cette mine ou plutôt ce rocher est exploité dans pois endroits dissérens peu distans les uns des autres. On commence par le découvrir entiérement pour l'abattre avec plus de facilité, se travail en est sont aisé; car les ouvrages les plus prosonds n'ont pas plus de 5 à 6 toises; le minérai se détache avec le pic, des coins & des leviers, & l'on a la plus grande attention pour le séparer des pyrites & autres matieres étrangeres, comme de ne pas le mêter avec celui qui provient de la surface, où il est continuellement exposé à l'air, & qui par conséquent est très-pauvre en alun. Ce sont de jeunes garçons & de jeunes silles qui sont employés à faire cette séparation ou triage, & à casser le bon minérai, en le réduisant en morceaux de 3 à 4 pouces au plus en quarré.

Dans la partie la plus basse des ouvrages que l'on exploite, il y a une galerie pour en écouler les eaux, que l'on avance & continue dans l'ardoise même.

S. IV. Il va dans cette fabrique, comme dans toutes celles qui Grillage des sont bien montées, des approvisionnemens considérables de mi-'nem toujours en feu, de maniere à pouvoir fournir assez d'eau de l'flive pour l'entretien continuel des chaudieres.

Contre un tas de minérais grillé ou à moitié grillé, on fait un lit d'une longueur indéterminée, ce qui dépend de celle du tas, mais mijours de 4 à 5 pieds de largeur avec du petit bois, des brosfailles & des fagots, sur lequel on transporte du rocher d'alun, jusqu'à ce qu'il y en ait environ deux pieds dépaisseur, & aussisôt on y met le feu; dès qu'il commence à brûler, on le recouvre avec du minérai déjà grillé & lessivé & même encore mouillé. E en quantité proportionnée à la faison; car on a non-seulement pour but d'achever de rôtir les minérais, mais encore d'empêcher que celui qui est neuf, éprouve trop de chaleur & se calcine, ce qui occasionneroit la perte de l'alun; par exemple, dans les tems ices, il est nécessaire que le lit de minérai qui a déjà servi soit plus épais, & moins dans les tems pluvieux, dans la crainte que le feu ne soit étouffé. L'épaisseur qu'on lui donne ordinairement eff d'environ un pied, quelquefois seulement de 8 pouces; celle minerai neuf est toujours de deux pieds.

A mesure que le feu se communique, on forme de nouveau des de l'une & l'autre espece, que l'on continue alternativement arqu'à la hauteur de 12 à 15 pieds plus ou moins; on recommence ensuite dans un autre endroit en procédant de la même maniere; d'où il suit que les tas d'approvisionnemens restent à peu-près les mêmes, puisque le vuide qui se fait d'un côté par le minérai grillé que l'on a enlevé, est aussi-tôt remplacé de l'autre pæ du neuf.

S. V. Les caisses destinées à recevoir le minérai grillé pour y être lessivé, sont dans le même emplacement des grillages, & lun. d'autant plus à portée de la manœuvre, qu'elles sont environnées de plusieurs tas, & exactement placées dans le milieu. Il y a plusieurs de ces emplacemens qui ont chacun 4 de ces caisses enter-

rées, de 28 à 30 pieds de longueur, 15 à 18 de largeur & 3 de profondeur; chacune d'elles a un double fond construit avec des planches sumsamment assemblées pour retenir la terre & le minérai, mais point assez pour empêcher la filtration de l'eau. Ces caisses communiquent par le bas à des cîternes dans lesquelles on fait couler l'eau pour la faire clarisser; indépendamment de cellesci, il y en a une autre commune pour recevoir cette eau, lous qu'elle a passé par toutes les lessives dont nous allons rendre compte, & qui s'écoule d'elle-même par des tuyaux où bourseaux enterrés, & se rend dans le réservoir de distribution qui est place près des chaudieres.

La lessive du minérai se fair en en mettant dans une caisses 15 à 16 pouces d'épaisseur, & en y faisant couler une sant sant quantité d'eau pour qu'il en soit recouvert d'environ 3 pouces, & que l'on y laisse séjousner 24 heures, pendant lesquelles on met même quantité de minérai dans une autre caisse; après tems on ouvre le robinet de la premiere, & aussi-tat que l'un a coulé dans la cîterne, on la puise pour la mettre dans là caisse où il y a du nouveau minérai, & où elle séjourne également 24 heures. On continue de procéder de la même maniere pour la quant caisses, de saçon que l'eau éprouve 4 lessives de 24 heures chacune; alors elle est suffisamment concentrée pour en obtenir l'alunt par l'évaporation; on la fait couser dans la citerne commune, de celle-ci dans le réservoir de distribution: on dit que quatre de ces caisses entretiennent une chaudiere.

Ce minérai après avoir été lessivé est grillé de nouveau, comme il a été dit, jusqu'à ce qu'il soit entiérement réduit en poussière son compte qu'il éprouve une douzaine de lessives, avant que d'être mis au rebut.

Après les quatre lessives ci-dessus, on est en usage de reconnoître si l'eau a acquis le degré de concentration que l'on desire; on se sert pour cet esset d'une petite bouteille dont on connoît le poids lorsqu'elle est pleine d'eau douce, de sorte qu'étant remalie. de celle de lessive, l'excedent du poids de la premiere donne sa teneur en alun; & par le calcul que nous en avons fait, nous avens trouvé qu'elle étoit de 6 à 8 pour cent.

S. VI. On procede à l'évaporation des eaux alumineuses dans Évaporation des eaux alumineuses dans des eaux alumineuses dans des chaudieres de plomb de 10 pieds de longueur, sur 8 de lar - mineuses. geur; elles different de celles que nous avons vu dans d'autres Labriques, en ce qu'elles ne sont point égales en profondeur, qui devant est de 36 pouces, & seulement de 30 pouces sur le derniere; elles sont soutenues en dessous par deux fortes pieces de fer mulé de 6 à 7 pouces en quarré, qui en supportent d'autres ch gravers, affez larges pour que 7 comprennent toute la longueur de chaudiere. On compte 22 de ces chaudieres dans cette fabrique, dont 12 font continuellement occupées, indépendamment celle qui ne sert qu'à la purification de l'alun; on les chauffe arec du bois de corde & de la tourbe du pays que l'on mêle enstable dans le foyer.

qu'on veut faire une évaporation, on remplit la moitié de la chaudiere avec de l'eau mere, & un peu de celle qui a servi à laver les crystaux d'alun, & l'autre moitié avec celle de lessive; alors on fait bouillir, & pendant l'ébullition que l'on entretient 24 heures, on y fait couler de la même eau de lessive pour remplacer celle qui s'évapore; après ce tems on agire fortement l'eau concentrée, pour que tout le fédiment qui a pu se déposer dans le fond, se mêle bien avec elle; on la fait ensuite couler dans un grand réservoir de clarification, d'où elle passe ensuite dans les caisses de crystallisation où elle reste 5 jours en hiver & 6 en été; les crystaux s'y rassemblent autour de leur parois : on nomme cet alun safian. Le résidu est l'eau mere qui sert de base dans toutes les évaporations; mais si l'on commençoit un établissement, il faudroit pour lors en faire une pour servir au procédé que nous venons de rapporter, & l'on s'y prendroit comme il suit. On rempliroit la chaudiere à 6 pouces près avec de l'eau de lessive ordinaire, que l'on feroit bouillir deux fois 24 heures, en observant d'y laisser couler sans interruption un petit filet de la même eau; de

cette maniere on l'obtient suffisamment concentrée, & elle est employée comme eau mere dans une évaporation suivante.

Les crystaux d'alun conservent à leur extérieur une couleur verdâtre qui est due au ser contenu dans le minérai; on parvient à l'enlever par le moyen du lavage : cette opération paroît son dée sur ce que le vitriol martial se dissout plus aisément dans l'eau froide que l'alun; il arrive aussi que par les évaporations réités le ser contenu dans les pyrites se précipite dans le grand réserve le ser contenu dans les pyrites se précipite dans le grand réserve le y forme ce sédiment jaune que l'on y trouve.

Porification des crystaux d'alon,

s. VII. Après le lavage on purifie les crystaux d'alun dans une grande chaudiere semblable à celle d'évaporation, dans laquelle on met assez d'eau pour les dissoudre, & on ne les y introduit que lorsqu'elle est en ébuilition. La dissolution étant achevée, on la fait couler dans deux grands cuviers, dont on recouvre la suiface avec des morceaux de bois pour que les crystaux s'y attachent plus facilement, Au bout de 21 jours le tout ne sorme qu'un séroie la surface avec une petite hache; on perce ensuite un trou par le bas pour faire couler l'eau restante dans le réservoir des eaux meres.

On n'emploie dans cette fabrique aucun seul alkali pour précipiter la terre martiale; d'après ce que nous avons rapporté, il paroît qu'elle ne nuit pas à la crystallisation de l'alun, ni ne se mêle avec lui, puisque l'opération du lavage sussit pour en enlever la couleur qui n'est jamais qu'extérieure; ce qui prouve qu'on pourroit en user de même dans d'autres sabriques, avec d'autant plus de raison qu'il y a toujours du danger à décomposer l'alun par les additions.

- \$. VIII. Chaque chaudiere produit annuellement 200 tonnes d'alun; ce qui forme pour le total un objet de fabrication de 2500 tonnes (1).
- (1) Chaque tonne pele 17 lispunds à raison de 16 livres, &t se vend de 65 à 70 live monnoie de France.

#### SECTION I V.

### Mine & fabrique d'alun de Christiania en Norvege.

- Si I. Sur le penchant d'une petite montagne opposée à la ville de Christiania, & presque au niveau de la mer, on exploite une mine d'alun qui a donné lieu à un établissement assez considérable; & quoique cette entreprise ait quelque succès, on n'est point encore parvenu à en retirer tout l'avantage possible. Il paroît d'un côté que l'on pourroit fabriquer une plus grande quantité d'alun que l'on ne fait; d'un autre côté, la qualité du sel est bien inférieure à celle de celui d'Italie, d'Angleterre & de la Saxe. L'on devroit à cet effet user de beaucoup plus de précaution pour séparer le vitriol martial qui se mêle nécessairement avec lui par la quantité de pyrites contenues dans le minérai: le procédé en un mot a besoin d'être persectionné; & quoique l'on n'emploie ni urine, ni alkali quelconque, ce n'est pas à dire que ces additions soient touintre nécessaires, comme on peut le remarquer dans la précédente Section; cela dépend beaucoup de la nature du minérai : nous allons au reste rapporter ce qui se pratique.
- S. II. L'espece de minérai que l'on a à traiter est proprement une ardoise qui contient entre ses lits quantité de rognons de pyrites martiales; on l'exploite de la même maniere qu'en Suede, à granchée ouverte & à peu de frais.
- S. III. La méthode de le griller est aussi la même, en l'arran. Grillage du geant par couches sur un lit de hois de corde, mais toujours divisées avec celui qui a déjà été lessivé, une, deux, trois ou quatre fois: car on lui fait subir alternativement quatre grillages & quatre lessives, il est ensuite rejetté comme ne contenant plus d'alun; on éleve ces couches jusqu'à la hauteur de 12 à 15 pieds.
- S. IV. Près de chaque grillage & à portée de la manœuvre, il y a un emplacement assez grand pour contenir douze caisses de 8 à 9 pieds en quarré sur 2 & demi de profondeur, lesquelles sons

Leffive die

enterrées & placées séparément de quatre en quatre, & se joignent & se communiquent de l'une à l'autre.

Lorsqu'on les a rempli de minérai, on fait venir de l'eau dans la premiere que l'on y laisse séjourner deux heures, de celle-ci à la seconde, troisieme & quatrieme, où elle reste dans chicune 24 heures, d'où on la fait couler dans une grande cuve pour y déposer l'ocre qu'elle contient. On retire le minérai pour le faire griller de nouveau & commencer une autre lessive; après quelques heures de repos dans cette cuve, on fait passer cette eau dans un réservoir insérieur beaucoup plus grand, où elle acheve de déposer & de se clarisser, & de celui-ci dans un autre qui est destiné à leur distribution pour les chaudieres.

Évaporation des caux alumuscules,

- S. V. Cette fabrique occupe cinq chaudieres pour l'évaporation des eaux alumineuses, de 11 pieds de longueur & 6 de largeur, sur 3 de profondeur. On commence par mettre dans une de ces chaudieres de l'eau mere, jusqu'à la hauteur de 9 pouces, & après deux heures de feu qu'elle entre en ébullition, on acheve aussi-tôt de la remplir avec de l'eau de lessive, dont on laisse it. jours couler un petit filet pendant 24 heures qu'on la fait bouillir. mais de maniere qu'après ce tems elle soit réduite à la même hauteur de 9 pouces où l'eau mere étoit en commençant; alors on la remplit de nouveau avec cette derniere seule, dont on a toujours une grande provision (1), & on fait bouillir 2 heures, après lesquelles on la fait couler dans une grande cuve, où elle séjourne aussi le même tems, & y dépose une grande quantité d'ocre que l'on en retire tous les 5 jours : on fait passer ensuite cette eau dans les caisses de crystallisation. Ces caisses, qui sont en grand nombre, sont attenantes les unes aux autres, & n'ont pas plus de 4 pieds de longueur, sur 2 & demi de largeur & 5 de profondeur. Ce n'est qu'après 15 jours que ces eaux donnent des crystaux très-petits. qui s'attachent à leurs parois & aux morceaux de bois droits que l'on y place à cet effet. Ces crystaux sont lavés sur un plancher
  - (1) Ce que nous croyons que l'on pourroit éviter en changeant les procédés.

avec de l'eau douce pour en enlever la couleur verdâtre dont ils participent encore, & qui est due au vitriol martial. On les fait dissoudre ensuite dans une même eau, que l'on fait bouillir & crystalliser de nouveau pour avoir un alun plus pur.

L'objet annuel de cette fabrication est de 1000 à 1200 quintaux d'alun.

#### SECTION V.

### Mines d'alun de Hesse & de Liege.

S. I. Sur la route de Grossalmrode à Cassel, on trouve plufieurs mines d'alun qui sont exploitées par des particuliers, & qui paient un droit de dixieme pour la permission de les travailler.

Le minérai d'alun forme une couche d'une très-grande étendue & de 8 à 9 toises d'épaisseur, & dont la couleur & la texture le rapproche beaucoup de l'espece de celui de Schwemsal que l'on exploite en Saxe, mais sur-tout dans la partie inférieure de la couche; il est de même tendre & friable & tombe facilement en efflorescence, mais souvent il est mêlé de bois sossile très - bitunineux, & quelquesois aussi de ce bois pétrisé.

Pour en obtenir l'alun on le fait griller de même sur un lit de fagots, & on procede à la lessive comme nous l'avons expliqué ci-devant. Quant à leur évaporation, elle se fait dans des chaudieres trop petites & mal proportionnées; elles n'ont ici que 7 pieds de longueur, 18 à 19 pouces de largeur, sur 22 de profondeur; les fourneaux sont aussi très-mal construits & sans cheminées.

L'eau de lessive se mêle dans la chaudiere avec l'eau mere, &c à ce mélange on y ajoute de l'urine putrésiée; on fait bouillir le tout ensemble, & lorsque l'évaporation est achevée on fait cou-ler l'eau dans une cuve pour y déposer son limon, & de celle-ci dans une caisse où elle reste plusieurs jours, & où l'alun se précipite en une espece de sable salin; ce sel est ensuite dissout dans une semblable chaudiere ayec de l'eau douce, où on la fait

Tome III.

évaporer jusqu'à pellicule, & on la décante pour la faire crystalliser. Comme les crystaux ne sont pas encore assez purs, on les fait dissoudre de nouveau dans de grandes chaudieres de ser coulé, & on le fait crystalliser dans des bariques. Malgré cette précaution ce sel n'est point aussi blanc que celui que nous avons vu dans d'autres sabriques; les entrepreneurs prétendent néanmoins qu'il est de la meilleure qualité, étant très-sort & très-pur; mais ce qui nous paroît être un désaut, c'est l'usage des chaudieres de fer, puisque l'on doit éviter que l'alun ne participe de ce métal.

Mines d'alun de Liége. S. II. Du nombre des mines d'alun que l'on exploite dans les environs de Liege, & dont le minérai & les veines minérales sont de la même espece, nous allons rendre compte de la plus considérable qui est située à Mallieu, distant de ladite ville de trois lieues & de 300 toises de la Meuse, dont tout le terrain confiste en un rocher de pierre à chaux, qui lui même sert de toit à la veine ou filon d'alun; l'un & l'autre sont presque perpendiculaires, s'inclinent un peu au midi, & ont leur direction de l'est à l'ouest. Du côté du nord & en angle droit à cette veine, on en trouve plusieurs de charbons de terre qui lui sont paralleles, & qui n'en sont séparées que par le rocher de grès qui accompagne ces dernieres; cette veine dont l'épaisseur ou largeur est de 4,5, jusqu'à 10 toises, est exploitée sur une grande étendue & jusqu'à 40 toises de prosondeur; les eaux en sont écoulées par une galerie de 10 toises, plus basse que la majeure partie des travaux actuels.

Le minérai a aussi beaucoup de ressemblance avec celui de Saxe; il est noir, schisteux & très friable lorsque l'eau le pénetre dans la mine, de maniere qu'il se réduit presque en terre. On l'extrait au jour à l'aide d'une machine à moulettes.

On procede au grillage du minérai, de la même maniere qu'il se pratique en Suede, & on le lessive dans des caisses enterrées, ainsi qu'il est expliqué dans les précédentes Sections.

Pour l'évaporation des eaux alumineuses, cette sabrique occupe 8 chaudieres de plomb, de 7 à 8 pieds de longueur, sur 4 de largeur & 2 de profondeur. Ayant mis dans chacune de l'eau mere jusqu'à la hauteur de 4 pouces, on acheve de la remplir avec celle de lessive & de lavage, & l'on fait bouillir deux fois 24 heures; pendant ce tems on a soin de recroître l'eau à mesure qu'elle diminue, & de maniere qu'elle soit à 4 pouces au moins du bord de la chaudiere; alors suivant son degré de concentration on y ajoute plus ou moins d'eau de lessive, & l'on fait bouillir de nouveau quelques minutes pour que le tout se mêle bien ensemble. après quoi on la fait couler dans un réservoir de clarification où on la laisse 4 heures, & de-là dans les caisses de crystallisation, où elle reste plus ou moins de tems, suivant la saison. On procede ensuite à la purification de l'alun en suivant la méthode ordinaire.

On retire annuellement de cette fabrique 2500 quintaux d'alun, dont le seigneur en a le 28<sup>e</sup> en nature pour droit d'exploitation & dédommagement du terrain qu'elle occupe; d'autres mines ne

paient que le 40°.

S. III. La méthode que l'on suit dans ces deux endroits de traiter le minérai, comme une ardoise alumineuse en le faisant griller & même brûler, nous paroît d'autant plus mauvaise, qu'il en résulte nécessairement une perte de ce sel qui se détruit; on fait précisement ce que l'on évite en Saxe avec le plus grand soin, nous voulons dire la combustion, qui est toujours nuisible & de la plus grande inutilité, puisque ces minérais par leur nature s'échauffent & s'effleurissent d'eux-mêmes. Il seroit donc plus avantageux de les exposer en tas à l'air, pendant une ou deux années, avant que de les lessiver; cela dépend au reste des épreuves que l'on ne doit jamais négliger dans ces sortes d'entreprises.

### SECTION VI

De différentes fabriques de vitriol, de soufre & d'huile de vitriol.

S. I. Schlutter ayant décrit ce procédé dans son Traité des Fonderies, nous ne détaillerons que ce que cet auteur n'a pas rapporté.

Fabrication du vitriol verd à Gayer, ca

Quand la pyrite a été quelque tems exposée à l'air; on la met dans des caisses avec de l'eau douce que l'on y laisse séjourner seulement 12 heures; on fait ensuite calciner cette pyrite sur une aire de 11 pieds de long, 10 de large & muréé de 3 côtés comme les sourneaux de grillages ordinaires, & en quantité de 70 à 80 quintaux que l'on étend sur un lit de bois de corde, & lorsqu'elle est encore toute rouge, on la met de nouveau dans les caisses pour être lessivées; ce que l'on répete jusqu'à 6 sois de la même maniere. Comme les eaux de lessive sont pour la plupart trèsfoibles, on y ajoute ordinairement des eaux meres, & l'on en sait couler d'autres pendant l'évaporation pour remplacer celle qui s'évapore, & pour entretenir les chaudieres à la même hauteur; ces chaudieres ont 8 pieds & demi de longueur, sur 6 pieds 10 pouces de large & 2 de prosondeur, de maniere qu'elles sorment un quarré-long; elles pesent environ 77 quintaux.

L'eau de lessive évaporée est conduite dans un grand réservoir où elle reste 24 heures, pour y déposer les matieres étrangeres qui nuisent à la crystallisation, & de-là dans les caisses où le vitriol se crystallise, soit aux parois-ou aux bâtons sourchus que l'on y suspend.

Fabrique de Loufre. S. II. Dans le même endroit où l'on fabrique le vitriol, on retire du soufre des mêmes pyrites par le procédé que l'on suit à Schwartzenbert, & que Schlutter a décrit dans son Traité, page 225. On ne rapporte ici que ce qui dissere du détail qu'il en a donné; le sourneau est le même que celui qui est représenté sur la planche XV du même Traité.

On met dans ce fourneau 11 tuyaux de terre que l'on a auparavant enduits avec de l'argille, & on y introduit par leur plus grande ouverture 30 à 35 livres de pyrite réduite en petits morteaux; on les bouche ensuite très-exactement, de même que les récipiens de forme quarrée qu'on remplit d'eau, & qu'on recouvere avec leur couvercle de plomb bien lutté. Après 4 heures de feu, on ôte les pyrites & on les jetté dans l'eau pour en faire une

Jessive que l'on fait évaporer pour en obtenir le vitriol; on met de nouvelles pyrites concassées dans les tuyaux, & l'on répete la même opération toutes les 4 heures, & toutes les 12 heures on ouvre les récipiens pour en retirer le soufre ; de sorte que le travail d'une semaine est d'environ 140 quintaux de pyrites, pour lesquels on confomme 4 cordes & demie de bois, ou 1553 pieds cubes, y compris celui que l'on brûle pour la purification du soufre, comme le dit Schlutter. Cette opération se fait dans un fourneau plus petit que celui que décrit cet auteur; car il ne peut y entrer que trois cucurbites de chaque côté: elles sont de fer. ayant a pieds & demi de hauteur, 18 pouces dans son plus grand diametre, & une ouverture de 7 pouces, à laquelle il y a un chapiteau de terre, dont le bec entre dans un récipient de fer que Schlutter nomme avant coulant.

Ces cucurbites se remplissent avec du soufre crud que l'on a retiré des pyrites, & en contiennent ensemble 7 quintaux. Pour la conduite de l'opération, & la maniere d'en obtenir le soufre & de le mouler, on suit le même procédé que Schlutter a décrit.

S.III. Tous les chymistes savent que les Anglois ne pourroient Anglois pour vendre l'huile de vitriol à aussi bas prix qu'ils le font, s'ils la re- saire l'huile tiroient du vitriol martial; on sait même que c'est en décomposant le soufre par la combustion qu'ils l'obtiennent. Ils y procedent de la maniere suivante, ou du moins j'y ai observé ce qui fuit, dans les 4 ou 5 minutes que j'ai resté dans le laboratoire.

de vitriol.

Sur la route de Londres à Wensworth, le hasard m'ayant sait entrer dans un grand emplacement clos de mur de tout côté, je n'y rencontrai que des femmes de la principauté de Gales, dont le plus petit nombre savoit à peine quelques mots anglois (1). En approchant du premier attelier je sentis une odeus très-pénétrante d'eau forte; y étant entré il ne se présenta à mes regards qu'un très-grand nombre de cornues de verre, enterrées dans le

<sup>(1)</sup> Certe précaution est prise sans doute pour qu'on-ne puisse rien divulguer de coqui se paffe dans ce laboratoire.

sable tout au plus à moitié, & ayant un récipient pour recevoir l'eau-forte que l'on y distilloit; il me parut que la distillation se faisoit lentement & avec peu de seu; je soupçonnois alors qu'on y déflegmoit aussi de l'huile de vitriol, sur-tout dans une très-grande curcubite qui avoit un chapiteau de verre à 3 ou 4 becs, à chacun desquels étoit un récipient; je ne m'arrêtai point dans ce premier emplacement, & cherchois où se faisoit l'huile de vitriol; je le traversai donc sans que personne s'y opposat, & j'entrai dans un autre plus grand, où il y avoit certainement plus de cent gros globes de verre qui me parurent avoir environ 2 pieds & demi de diametre, ayant chacun une ouverture de 4 à 5 pouces sur leur face; ils étoient placés sur un bain de sable, enterrés de 4 à 6 pouces, & tous rangés sur une même ligne, formant ensemble plusieurs rangs fur la longueur de l'attelier; il y en avoit aussi dans le sens latéral. J'ignore si l'on y sait du seu par-dessous, mais on peut croire que le sable ne sert qu'à les fixer & les y tenir solidement; il est pourtant possible aussi que l'on y fasse du seu, par les raisons qui seront déduites ci-après.

Chaque ouverture de ces globes est bouchée avec une planche arrêtée par le haut & qui fait ressort, mais dont la sorce est sans doute proportionnée à la résistance du globe & à l'essort des vapeurs, de saçon qu'elles puissent s'échapper plutôt que d'occasionner la rupture du vaisseau; je m'approchai de quelques-uns qui étoient ouverts, & j'apperçus dans leur intérieur une petite jatte élevée de 3 à 4 pouces du sond, autour de laquelle il y avoit une liqueur. On voyoit sur la surface quelques taches jaunes que je soupçonnois être des sleurs de soufre; toute la partie supérieure de l'intérieur étoit tapissée de larmes ou gouttes qui couloient ou paroissoient avoir coulé; je vis en même terns des semmes qui étoient occupées à nétoyer des petites jattes de ser coulé de 4 à 5 pouces de diametre, dont elles retiroient une espece de crasse; ce sont des mêmes que j'avois apperçues dans l'intérieur des globes, & dans lesquelles on met brûler le soufre.

A l'égard de la liqueur, c'est sans doute de l'eau qui sert à condenser la vapeur du soufre. Il est très-possible que cette eau soit chauffée par le bain de sable, & que sa vapeur pendant la combustion se mêle avec celle de l'huile de vitriol, la délaie & la fasse tomber en gouttes; que si alors la vapeur est trop abondante, elle souleve la planche pour s'échapper entre ses parois & ceux de l'ouverture du globe; la vapeur aqueuse enveloppant celle du soufre sort préférablement à cette derniere, qui étant plus pesante doit se précipiter dans l'eau.

J'appris ensuite dans différentes conversations particulieres que j'eus en Angleterre avec plusieurs personnes, que lorsqu'on vouloit procéder, on faisoit rougir au feu les petites jattes; qu'on les plaçoit sur le pied destiné à les recevoir dans le globe; que l'on y portoit avec une cuiller du soufre pulvérisé, auquel on avoit mêlé un peu de nitre pour accélérer la combustion, & qu'aussitôt que le globe se remplissoit de vapeurs, on bouchoit l'ouverrure avec la planche à ressort.

Les femmes que je trouvai dans cet attelier étoient sans doute destinées à faire cette manœuvre, qui exige une répétition continuelle; de sorte que cet établissement ne peut être avantageux qu'en raison de la grande quantité de globes dont on y fait usage.

L'esprit de vitriol que l'on obtient par ce procédé, & qui s'est condensé dans l'eau est très-foible; on le concentre aisément par la distillation, opération qui se faisoit sans doute dans le premier attelier. L'eau un peu acide que l'on en retire est sans doute celle que l'on remet de nouveau dans les globes.

S. IV. A l'imitation des Anglois, les Liégeois ont formé un Huile de viétablissement pour la fabrication de l'huile de vitriol, dont nous triol à Liège. allons rapporter le procédé qui differe en quelque chose de celui que l'on vient de décrire.

Le laboratoire renferme 60 ou 80 globes qui n'ont pas plus de 15 pouces de diametre, ils y sont rangés tout autour, & placés chacun sur un paillasson qui repose sur un banc; ils ont une oucon a pouces au plus sur leur face, que l'on bouche receive avec un morceau de bois suspendu à un petite corde, que l'ent de planche à ressort dont se servent les Anglois, & leur à peranteur est sans doute proportionnée à l'essort que fait a vapeur. Lorsqu'on débouche l'ouverture, ce morceau de bois met à côté de chaque globe où il reste suspendu à la corde.

On n'a point encore pu parvenir dans le pays de Liege à souffer des globes aussi gros qu'en Angleterre, ce qui est pourtant un

grand point pour diminuer les frais de l'opération.

Dans le milieu de chaque globe, il y a un pied de verre qui s'eleve jusqu'à la hauteur de la partie insérieure de l'embouchure, qui soutient un cylindre de terre cuite d'environ 2 pouces & demi de diametre, & au sond dudit globe on met 3 ou 4 pouces d'eau pour la condensation de la vapeur.

Dans le même attelier il y a une cheminée avec une grande grille, où l'on fait un feu continuel de charbon de terre pour y faire rougir des morceaux de fer fixés à un manche, semblables à ceux dont se servent les plombiers & les ferblantiers pour souder.

Sur chacun des petits cylindres de terre cuite, j'ai vu mettre un petit tas de soufre pulvérisé, & le poser sur le pied de verre placé dans le globe. Lorsque plusieurs globes ont été ainsi préparés, un autre ouvrier prend dans la grille un des sers, bien rouge, l'introduit dans l'intérieur, & le présente au-dessus du soufre jusqu'à ce qu'il soit enslammé. La façon dont le soufre brûloit ne m'a point indiqué que l'on y eût mêlé du nitre; l'entrepreneur ignoroit sans doute que les Anglois en sissent usage; car il nous parut étonné lorsque nous le lui apprimes. Tant que le ser est assez chaud, le même ouvrier continue à allumer le sousre de plusieurs globes, & un autre qui le suit a soin de poser la planche sur l'ouverture dès que la vapeur veut en sortir; ces ouvriers sont de cette manière le tour de l'attelier, tandis qu'un troisième est occupé à ouvrir ceux des globes où il n'apperçoit plus de vapeurs, & à remettre de nouveau du sousre sur les petits cylindres.

L'esprit

: L'esprit de vitriol qui s'est condensé dans l'eau, est concentré par la distillation dans des cornues au bain de sable.

Ouoique l'huile de vitriol dont on vient de rapporter les procédés soit d'un très-grand usage dans le commerce, il est bien des cas où l'on préfere celle que l'on obtient par la distillation du vitriol martial, quoique beaucoup plus chere; aussi en trouve-t on plusieurs fabriques en Angleterre, dans les hautes montagnes de la Saxe, le pays de Liege & autres. Le travail en est monté en grand, de façon que dans un seul fourneau on a toujours 10 à 12 cornues en distillation; & l'on choisit pour de pareils établissemens des endroits où la matiere combustible est à bas prix; je vais donner ici la description d'une de ces fabriques à Gayer en Saxe.

S. V. Les cornues dont on se sert pour cette opération sont Huile de vide terre, ainsi que les récipiens; on en enduit toute la surface en Saxe. avec de l'argille à laquelle on mêle de la balle du bled; on en place 12 dans le fourneau, 6 de chaque côté dont le col seul sort de la voûte, & dont le bec est assez incliné pour s'adapter facilement aux récipiens. Dans le milieu du fourneau sont pratiquées deux chauffes chacune de 10 pouces en quarré, & un cendrier, lesquelles ne sont séparées que par une grille formée avec des pierres qui le traversent. A côté de la chauffe du milieu sont deux cavités dans lesquelles on met d'abord le vitriol pour le sécher lentement, & que l'on porte ensuite en dehors à l'extrémité du fourneau dans un endroit recouvert d'une pierre, & seulement ouvert d'un côté où il acheve de se sécher; cet endroit est trèschaud puisqu'il n'y a qu'une simple porte de fer, qui le sépare de la chauffe qui prend d'un bout à l'autre du fourneau, lequel est à peu près semblable à celui qui sert à la purification du soufre, & que l'on trouve gravé sur la planche XV du Traité des sonderies de Schlutter.

· Ce vitriol étant calciné au blanc & même une partie jusqu'au rouge, on en met 10 à 12 livres dans chaque cornue, & l'on fait aussi-tôt le feu dans la chausse d'en bas, pour que la chaleur

soit moins forte contre les cornues, puisque la flamme est obligée de passer par les grilles de la chausse supérieure. On donne un seu doux que l'on entretient environ 18 heures, pendant lesquelles il s'échappe une espece d'acide vitriolique très-aqueux qu'on laisse évaporer; après ce tems on adapte à chaque cornue un récipient, & l'on fait le feu dans la chausse d'en haut, celle d'en bas sair alors partie du cendrier. On continue un seu vis pendant toute la semaine que dure l'opération qui finit le samedi à midi, en suppofant qu'on a commencé le lundi matin. De 144 livres de vitriol supposé non séché, on obtient environ 20 livres d'huile; car it perd ordinairement un tiers à la calcination. Pour distiller les 1 44 livres ci-desfus, on brûle par semaine 1 10 pieds cubes de bois de sapin resendu. Les cornues servent jusqu'à 4 & 5 sois lorsqu'elles sont de bonne qualité; le résidu de la distillation du vitriol est employé pour l'eau-forte que l'on distille dans la même fabrique. On fait dans ce fourneau de l'huile de vitriol glaciale lorsqu'on en commande.

Le maître distillateur prétend qu'il y a un tour de main pous avoir plus ou moins d'huile de vitriol, dont il nous a fait myfetere; mais je suis persuadé qu'un artiste intelligent, au fait des opérations en grand, trouvera, après quelques expériences, ce tour de main qui n'est souvent fondé que sur beaucoup de pratique.

Je dois observer que les sourneaux à distiller, où l'on emploier le charbon de terre, ont leur chausse à une des extrémités & uner cheminée à l'autre; if en peut être aussi de même pour ceux où l'on brûle du bois. Si j'avois un pareil sourneau à faire construire, je lui donnerois assez de longueur pour contenir 20, 24, peut être même davantage de cornues à la sois, auxquelles on pourroit procurer d'autant plus de chaleur que la cheminée seroit plus élevée. On sent du reste qu'on économiseroit par-là beaucoup de matieres combustibles, ce qui doit être le but de ces sortes d'était blissemens.

S. VI. Le filon de cette mine que l'on exploite depuis plus de Mine de py-150 ans, est une espece de stockwerck ou masse minérale de en Saxe, & 200 toises d'étendue, tant en longueur qu'en largeur, sur 12 virriol. de profondeur actuelle. Elle forme différentes couches dont le tocher varie, & qui quelquesois consistent en un schiste, dans lequel la pyrite est extrêmement divisée : elle produit aussi de deux especes de pyrites, dont l'une contient plus de cuivre que l'autre, & dont on obtient du vitriol verd & du vitriol bleu par les mêmes procédés que l'on suit à Gayer, S. I & II. On les soumet également à la distillation dans des tuyaux de terre, pour en retirer le soufre.

Cette masse s'exploite par galeries que l'on y pratique de tous les côtés; & comme cette pyrite n'est point du tout solide par elle-même, l'exploitation en est très-dispendieuse par la quantité de bois qu'elle exige pour la soutenir; car dès que l'air y pénetre elle s'effleurit; on en a la preuve dans les stalactites de vitriol que les eaux forment en filtrant à travers le rocher : d'ailleurs elle fermente au point qu'on a de la peine à supporter la grande chaleur qui y regne; les ouvriers même, quoique presque nuds, sont Obligés de se relever toutes les demi-heures. Les vapeurs n'en sont cependant point dangereuses; car on y voit des mineurs qui y tra-·waillent depuis plus de 40 ans.

S. VII. Le pays de Liege nous fournit encore un exemple d'un Mine de pyfilon de pyrite que l'on peut regarder de même qu'un stockwerck, ete plomdont l'espece est purement martiale, & dans laquelle on trouve biere dans le affez souvent des rognons de minérai de plomb, que l'on traite ge: vitriol. par les procédés ordinaires. On prétend même que le produit de ce dernier est le soutien de l'établissement, quoique l'objet principal ait toujours été celui du vitriol & du soufre.

Cette pyrite est très-dure, blanche dans sa cassure, mêlée à un rocher noir, d'un quartz crystallin, & de quelques mamelons de pyrite striée.

Cette mine est située dans un vallon au bas d'une montagne

Rrij

exposée au couchant, & formée de couches de pierre à chaux, & où la masse de pyrite fait un ventre, d'où ensuite elle diminue en épaisseur & prend sa direction du nord au sud.

Le fourneau à distiller le soufre est semblable à celui de Gayer. mais plus mal construit, puisqu'à chaque fois que l'on cesse de travailler, on est obligé de le détruire entiérement & de le reconstruire pour recommencer une distillation qui dure ordinairement 18 à 20 mois de suite. Ce fourneau contient 15 tuyaux d'un très grand diametre, puisqu'il entre dans chacun d'eux de 3 à 4 quintaux de pyrites.

Cette pyrite privée de la plus grande partie de son soufre, est mèlée toute rouge en sortant des tuyaux avec celle qui a déjà été lessivée; on en forme un tas qui s'accroît toutes les 8 heures, & que l'on laisse au moins une année exposée à l'air; après ce tems on procede à la lessive, à l'évaporation & à la crystallisation comme à Gayer.

Couperose ou vitriol marterre.

S. VIII. Les pyrites martiales que l'on trouve très-fréquemtial d'Angle- ment dans les mines de charbon, que l'on exploite aux environs de la ville de Neucastle, joint à la propriété qu'elles ont de tomber aisément en efflorescence, ont donné lieu à l'établissement de plusieurs fabriques de vitriol ou couperose.

> Telles qu'elles sont extraites des mines, elles sont vendues à. des compagnies qui les paient à raison de 8 l. sterlings les 20 tonnes rendues aux fabriques (1), qui pour la commodité du transport sont placées au bord d'une riviere sur le penchant de la montagne; au-dessus on a formé plusieurs emplacemens pour y recevoir la pyrite, lesquels ont à la vérité la même inclinaison de la montagne, mais dont on a regagné le niveau avec des murs. construits sur le devant & sur les côtés, de même que si l'on eût voulu y pratiquer des réservoirs. Le sol dont la forme est un plan incliné, est battu avec de la bonne argille capable de retenir l'eau; & dans les endroits où ces plans se réunissent, il y a des canaux

(1) La tonne pese de 26 à 21 quintaux.

qui communiquent à un autre principal, placé le long du mur de devant.

- C'est sur ce sol que l'on met & que l'on étend la pyrite pour y être décomposée, soit par l'humidité répandue dans l'atmosphere, soit par l'eau des pluies qui, en filtrant au travers, se charge de vitriol avant que d'arriver dans les canaux, & de ceux-ci le rend dans deux grands réservoirs, d'où on l'éleve ensuite pour la mettre dans les chaudieres. Celle que j'ai vue m'a paru avoir 15 pieds de longueur, sur 12 de largeur; elle est placée sur des du fourneau. plaques de fer coulé, supportées par des arcs de briques dont les intervalles servent au passage de la flamme & de la fumée, qui se rendent dans une grande cheminée à l'extrémité du fourneau; sous les arcs du milieu est une grille de fer & un cendrier pardeflous.

Précisément au-dessus de la chaudiere on a construit une autre, cheminée en planches, qui l'enveloppe dans toute son étendue, & dont la forme est celle d'une pyramide quarrée qui se termine au toit du bâtiment, & laisse une ouverture de 4 à 5 pieds, recouverte d'un petit toit à deux pieds au-dessus pour la sortie de la vapeur. Autour de cette cheminée, & au niveau de la furface de la chaudiere, on a ouvert plusieurs portes pour pouvoir conduire l'évaporation.

Ayant mis dans le fond de la chaudiere de la vieille ferraille que l'on arrange le long des côtés latéraux, & jamais dans le milieu où le feu a trop d'action, on la remplit avec de l'eau des réservoirs & partie avec les eaux meres, ayant soin de la tenir toujours pleine pendant l'ébullition, jusqu'à ce qu'il se forme une pellicule. La durée d'une évaporation varie suivant le degré de force que l'eau a acquise; 3 à 4 jours suffisent quelquesois pour concentrer celle d'une pleine chaudiere; d'autres fois elle exige une semaine entiere. Après ce tems on transvase cette eau dans une des caisses de crystallisation, où elle reste plus ou moins de tems suivant le degré de chaleur de l'atmosphere; raison pour laquelle on suspend ce travail pendant l'été, & on ne fait évaporer que lorsque les réservoirs ne peuvent plus contenir l'eau de lessive. On remédieroit à cet inconvénient si l'on avoit une cave pour y placer les caisses.

Comme il y a tonjours un sédiment dans le fond de le chiandiere qui, en se durcissant, pourroit la faire sondre, on a grand soin de tems à autre de l'enlever,

Chaque chaudiere produit communément 4 tonnes ou 80 quintaux de vitriol, indépendamment de celui qui est contenu dans les eaux meres. Il se vend aux Hollandois à raison de 4 livres sterlings la tonne. Si on l'établit à un si bas prix, il saut observer que l'on n'a eu, pour ainsi dire, que les premieres dépenses de l'établissement à faire, puisque cette pyrite n'a pas besoin d'être calcinée, & que les seuls frais sont ceux de l'évaporation qui sont d'un mince objet dans un pays où le charbon est à très bas prix; d'ailleurs ce vitriol est de la meilleure qualité, puisqu'il n'est composé que du fer & de l'acide vitriolique. Il n'en est pas de mênie de celui que l'on fabrique communément en Allemagne & en France avec des pyrites extraites d'un silon, qui contiennent presque toujours du cuivre ou du zine, dont il est comme impossible de les priver entiérement, sur-tout avec bénésice.

Fabrique de vitriol de Cremmitz en Hongric,

S. IX. On fabrique le vitriol à Cremnitz avec deux tiers d'une terre vitriolique & alumineuse, que l'on extrait d'un filon que l'on trouve dans les environs, & un tiers des matieres vitrioliques qui proviennent du filon principal de la mine d'or. La lesse s'en fait dans des cuves à double sond, percé de plusieurs trous, & sur lequel on met 4 quintaux de mélange ci-dessus, & par-dessus de l'eau que l'on fait chausser auparavant dans une chaudiere de cuivre placée à côté de celle d'évaporation. Après que cette eau y a séjourné 72 heures, on ouvre le robinée qui est dans le bas pour la faire couler dans une autre cuve; on rétire les terres de la première pour en mettre de nouvelles, & encore la même eau pour la concentrer davantage en l'y laissant le même tems.

१२ व कळ

L'évaporation s'en fait dans une chaudiere de 6 pieds de long. 2 & demi de largeur & autant de profondeur, & de la même maniere que nous l'avons dit plufieurs fois, en laissant couler un filet 'd'eau de lessive, pour remplacer celle qui s'évapore & entretenir la chaudiere pleine. On continue cette évaporation pendant ; semaines, après lesquelles on en retire l'eau pour la vuider dans des cuves où elle se prend en une seule masse, du poids d'environ 15 à 16 quintaux : on la calcine ensuite dans un fourneau à cet usage pour servir à faire de l'eau-forte.

Ce fourneau est un réverbere de 9 pieds de long, sur 3 de large, Fourneau à dont la voûte élevée de 3 pieds, & leifol, font construits avec des riol. pierres de grès, avec une chausse d'un côté sans grille; du côté opposé à ladite chausse est une ouverture inclinée de 1 3 à 14 pouces en quarré, par laquelle on fair entrer le vitriol, & que l'on bouche ensuite avec une porte: indépendamment de cette ouversure, il y en a deux autres plus petites, l'une de 6 pouqes seulement placée au niveau du fol, par où on renre le vitriol lorsqu'il est affez desséché ou calciné, & la seconde de 10 pouces de largeur. fur 5 de hauteur, qui sert à y introduire des ringards pour remuer la matiere. Ayant mis dans ce fourneau 10 quintaux de vitriol il Calcination ne tarde pas à être en fusion; on continue le seu pendant ; heures du viniol. en l'agitant sans cesse avec les ringards, & on le fait couler dans une caisse quarrée dans laquelle il se fige. On procede de suite à trois calcinations de la même maniere, dont le produit est de 24 à 25 quintaux de vitriol calciné.

S. X. Le détail que Schlutter a donné de cette fabrication dans Fabrique de son Traité des fonderies, est assez étendu pour nous dispenser de vitriols de Goslar. Le répéter ici; nous ne rapporterons que le précis des différens procédés d'après nos observations, pour donner plus de clarté à cet article.

On distingue à Goslar deux de ces sabriques, dans lesquelles on fait du vitriol blanc & du vitriol verd; nous parlerons d'abord de ce premier, dont la fabrication n'a lieu que pendant l'été, seul sems où il se crystallise.

. Il faut se rappeller ici que le minérai des mines de Rammelsberg (\*) Vovey le que l'on traite dans les fonderies de Gossar, contient du zinc (\*), VIII de Mem. du cuivre & du plomb, & que dans leur grillage on retire une Vitriol blanc, partie du soufre; c'est de ces grillages encore tout en seu que l'on prend le minérai pour en faire la lessive, en le jettant tout rouge dans une grande cuve où l'on a mis de l'eau auparavant, & ayant soin de séparer tous ceux de cuivre que l'on peut appercevoir à la vue; on acheve de remplir la cuve d'eau, & on y laisse le minérai 18 heures; on décante cette eau dans une cuve semblable où l'on met du nouveau minérai, & où elle séjourne le même tems: alors on la fait couler dans un grand réservoir de clarification, & de celui-ci dans un autre où elle acheve de se clarifier, d'où elle est ensuite élevée dans une cuve placée au-dessus des chaudieres. On en a deux à côté l'une de l'autre, qui, quand on le veut, sont chauffées par le même seu; chacune d'elle est formée de cinq planches de plomb soudées, & coulées de la maniere que le dit Schlutter; elles ont 9 pieds & demi de long, 6 pieds 10 pouces de large, & 22 pouces de profondeur, soutenues par des barres de fer d'un pouce qui se joignent exactement sur toute la longueur, & supportées par des pieces de fer coulé de 6 pouces en quarré; au-dessous est une grille où l'on fait le seu avec du bois de corde.

> On commence par mettre dans une de ces chaudieres l'eau mere qui provient d'une précédente évaporation, & on acheve de la remplir à 4 à 5 pouces au-dessous de son bord avec de l'eau de lessive bien clarissée; on procede ensuite comme il a été dit en parlant d'autres fabriques, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment concentrée. L'ouvrier qui conduit ce travail en fait l'épreuve avec une petite bouteille de plomb, qui étant remplie de cette eau doit peser un poid donné; cette évaporation est ordinairement de 24 à 26 heures, après lesquelles on ouvre le robinet du bas de la chaudiere pour faire couler l'eau dans une cuve de plomb placée au-dessous, où on la laisse 10 à 12 heures pour y déposer

son limon; elle est ensuite conduite dans les cuviers où elle reste 15 jours, & où le vitriol blanc se crystallise en forme de petits prismes quadrangulaires. Les crystaux sont transparens & d'un rose clair, principalement ceux qui sont attachés aux parois; ceux du fond au contraire sont plus blancs, & quelquesois mêlés avec d'autres qui participent de la couleur verte.

Pour rendre ce vitriol marchand, on le calcine dans une chaudiere de cuivre; aussi tôt qu'il est fondu, on en écume la surface blanc. avec un tamis de crin; on le puise & on le verse dans une espece de pêtriere en bois, où on le remue sans interruption avec des pelles, jusqu'à ce qu'il se refroidisse & prenne de la consistance; alors on en forme des pains, que l'on met dans des bariques pour être vendus dans le commerce; dans cet état il est très-blanc & a beaucoup de ressemblance au sucre rassiné.

'. Il s'en fabrique annuellement environ 800 quintaux, à raison de 45 à 48 liv. le quintal, monnoie de France.

Les matieres que l'on emploie pour faire ce vitriol proviennent Vitriol verd. des mines de Rammelsberg; c'est ce que l'on nomme fumée de cuivre, qui est un mélange de pyrites effleuries en partie, de vitriol natif, de mizy & de la pierre atramentaire (\*). La lessive s'en fait dans de grandes cuves de 9 à 10 pieds de diametre, & de 3 pieds de profondeur, avec de l'eau bouillante, que l'on agite & remue trèssouvent pendant 48 heures, après lesquelles on la laisse reposer un peu, & on la fait couler dans une autre cuve semblable, où elle se clarifie encore. Quant au reste du procédé, il est le même que l'on suit pour le vitriol blanc, avec cette différence qu'on ne calcine point ce dernier; on se sert également des eaux meres pour mêler avec l'eau de lessive dans les évaporations. On estime la fabrication annuelle de 4000 quintaux de ce vitriol, qui se vend de 7 à 8 livres le quintal.

(\*) Voyez le Sea. I. S. III,

# Du Camphre & de sa purification.

- S. I. Quoique plusieurs auteurs aient écrit sur la nature & les propriétés du camphre, ils nous ont laissé bien des choses encore à desirer sur l'art de le rassiner en grand, dont les Hollandois sont les seuls possesseurs. Assez heureux pour avoir été admis dans un de leurs laboratoires, nous croyons devoir rapporter les observations que nous avons faites sur ce procédé, qui pourront mériter l'attention des artistes.
- \$. II. Kæmpfer dans ses Aménités Exotiques, page 770, rapporte que le camphrier est un arbre sauvage qui croît dans la partie occidentale du Japon, & dans les isles voisines, comme un grand tilleul.

Les paysans de la province de Satzuma & des isses Gotho, extraient le camphre en coupant le bois & sa racine en petits morceaux; ils le font bouillir avec de l'eau dans une cucurbite de ser: cette cucurbite est couverte d'un vaste chapiteau de terre qui a un bec ouvert, & qui est rempli de paille pour recevoir le camphre qui y adhere dans la sublimation.

Le cannelier est une espece de camphrier, sa racine sournit du camphre; le schænantua persique & l'arabique, ont donné à Kæmpser du camphre par la distillation; il ne doute point de ce que les Bramines lui ont dit, que l'on pouvoit tirer du camphre du genevrier, & de toutes les plantes qui ont une odeur camphrée.

On recueille dans les isses de Sumatra & de Bornéo, un camphre natif & crystallin qui croît naturellement sur le camphrier, mais qui est très-rare & très-précieux.

Le camphre, suivant d'autres auteurs, tel que les Hollandois l'apportent dans leur patrie, est une substance résineuse, légere & fort volatile, qui découle de certains arbres dans l'isse de Bornéo & à la Chine, sous la forme de petits globules ou grains plus ou moins gros, de diverses figures, terreux, demi-transparens &

très-friables, rassemblés souvent en quantité, & ressemblant alors à de l'huile d'olive figée. Cette matiere dans son état naturel se nomme camphre brut, que les Hollandois dépouillent de toute impureté en le raffinant par la sublimation, à laquelle ils procedent de la maniere suivante.

S. III. Ils mettent le camphre brut dans un cuvier de bois, où un ouvrier avec un outil de la forme d'une S, tranchant d'un. côté, & de l'autre armé d'un manche de bois de 2 pieds & demi. de longueur, qu'il tient perpendiculairement, coupe cette résine & la divise en morceaux très petits. On la passe ensuite dans un crible de peau, dont les trous ont le diametre d'un pois; elle est reçue dans une grande caisse où on la prend pour la raffiner.

Ils se servent de petits ballons de verre blanc très-mince, de 6 à 7 pouces au plus de hauteur, dont le col avec un orifice de trois. quarts de pouce, n'a pas plus de 2 pouces & demi de longueur. Le diametre de leur capacité est d'environ 8 à 9 pouces ; ils sont applatis & tant soit peu convexes par-dessous, & tous à peu près dans les mêmes proportions (\*).

Le laboratoire dans lequel on procede à la purification du lX, fig. 2. camphre est un quarré-long, autour duquel regne une maçonnerie en brique de 3 pieds & demi de hauteur, sur environ 30 pouces de largeur, dans laquelle sont pratiqués à égale distance 50 petits fourneaux semblables à ceux d'un potager, & appuyés sur plusieurs arcs voûtés; chacun d'eux a une capsule de fer coulé d'un pouce de rebord, & dont le diametre intérieur est un peu plus grand que celui des ballons qu'elle doit recevoir sur un bain de sable: du reste ces fourneaux ont chacun un foyer & un cendrier, qui ont l'un & l'autre une ouverture de 5 pouces au plus en quarré, fermées par des petites portes de fer. Ils communiquent par derriere à un tuyau horisontal, ou espece de cheminée que l'on a pratiquée le long des murs du laboratoire, & qui répond à 4 autres cheminées placées aux angles.

S. IV. Lorsqu'on veut commencer l'opération, on garnit 50 bal-

lons à la fois d'une égale quantité de camphre brut divisé & passé par le crible; pour cet esset on a une mesure qui contient un peu plus de 2 livres de cette matiere: ce surplus ou excédent est le déchet qu'elle doit saire, & cela est réglé de saçon que chaque pain de camphre rassiné doit toujours peser 2 livres net.

Après avoir mis chaque ballon dans sa capsule, de manière que le sable en recouvre à peu près la moitié, ce qui égale la hauteur à laquelle s'éleve le camphre lorsqu'il y est fondu, & après avoir fait allumer sous une grande cheminée pratiquée dans le laboratoire, une quantité de tourbes suffisante pour sournir à chaque sourneau, on en distribue deux ou trois morceaux dans chacun, & successivement autant qu'il en est besoin pendant l'opération.

On ne bouche point les ballons dans le commencement de la sublimation, ils sont seulement recouverts d'une espece de chapiteau de fer-blanc en sorme de cône, assez élevé pour ne pas toucher le col du ballon, & dont le diametre de la base est assez grand pour embrasser la capsule.

A l'aide d'un bain de sable le ballon s'échausse lentement, ce qui facilite l'évaporation de l'humidité qui y est rensermée, & qui s'élevant doucement va frapper au sommet du cône, & retombe en gouttes à sa base. Il y a lieu de penser que par la précaution que l'on prend de recouvrir les ballons, l'on a pour but de concentrer la chaleur, & d'ôter toute communication avec l'air extérieur qui en frappant sur eux leur conserveroit de l'humidité, empêcheroit le camphre de s'attacher dans leur partie supérieure, & rendroit conséquemment la sublimation très-inégale.

Lorsqu'on juge qu'il ne reste plus d'humidité dans les ballons, les ouvriers chargés de cette opération enlevent les chapiteaux, & introduisent à l'orifice de chacun d'eux un morceau de coton; c'est alors que la matiere fond ou est déjà sondue.

Il faut observer que pour que le camphre puisse se sublimer, le grand art est de savoir bien ménager le seu; aussi les ouvriers sontils très-attentifs aux différens degrés de chaleur qui regne dans le

laboratoire; ils se reglent sur des thermometres pour celui qu'ils doivent donner à leurs sourneaux, & ils y parviennent avec d'autant plus de facilité, que le seu de tourbe donne une chaleur douce & continue. Les portes sont aussi très-nécessaires pour gouverner le seu. A 9 heures du matin que nous sommes entrés dans le laboratoire elles étoient toutes sermées; le camphre commençoit alors à s'élever; mais si la chaleur n'est pas assez sorte il ne se sublime pas, & si au contraire elle l'est trop, la partie supérieure des ballons venant à s'échausser considérablement, la matiere qui se sublime ne pouvant pas se condenser, s'éleve au-dessus de l'orisice & retombe en dehors.

Quoique le camphre en se sublimant recouvre les parois intérieurs des ballons, il n'en diminue pas la transparence, & l'on peut, à travers le verre, voir la matiere s'élever en mollécules & se séparer du phlegme qu'elle contient.

Le camphre, ainsi que toute autre substance que l'on sublime, s'éleve vers le col du ballon qui s'obstrueroit bientôt, & occasionneroit la rupture des vaisseaux, si l'on n'avoit l'attention de maintenir le passage à l'air en dégageant la matiere. Pour cet effet l'ouvrier chargé de la conduite de ce raffinage, ôte de l'orifice le morceau de coton; & à l'aide d'un petit crochet, désunit les parties de camphre qui y sont rassemblées, & rétablit la communication avec l'air extérieur; il remet ensuite le coton, en agit de même pour tous les ballons, & le répete aussi souvent qu'il est nécessaire pendant la durée de l'opération. Au moment que nous étions dans ce laboratoire, ce n'étoit que le commencement de la sublimation; on voyoit des ballons où il n'y avoit presque pas de camphre de sublimé, & d'autres où l'on en appercevoit déjà une petite quantité; inégalité qui vient du plus ou du moins de chaleur que chaque ballon a éprouvée. A huit heures du soir la sublimation est achevée. On ôte le feu des fourneaux pour laisser refroidir les ballons que l'on n'en retire vraisemblablement que le lendemain à quatre heures du matin pour en mettre de nouveaux, & commencer une nouvelle sublimation.

\$. V. Lorsque les ballons sont froids, on les casse pour en ôter le-pain de camphre rassiné, duquel on sépare une petite croûte qui ne fait pas corps avec lui, mais qui est entre le pain & le verre, & dont une partie s'attache à l'un & à l'autre; l'ouvrier coupeaussi le morceau de camphre qui a pris la forme du col du ballon. On ratisse les pains pour en détacher les impuretés qui pourroient y être adhérentes; ils sont alors très-blancs & transparens: dans cet état ils sont enveloppés dans du papier pour les débiter dans le commerce.

Il reste dans le fond des ballons une autre croûte très-mince de couleur grise, que l'on rejette comme ne pouvant donner aucun produit. A l'égard des morceaux de verre qui ont retenu du camphre & des ratissures des pains, on a grand soin de les mettre à part, & lorsqu'il y en a une quantité de ramassée, on les pile & on les met dans un sublimatoire de cuivre, qui a une petite ouverture dans sa partie supérieure que l'on bouche également avec du coton quand on procede à la sublimation.

\$. VI. Il nous resteroit à répondre aux objections que l'on peut faire, sur ce que les pains de camphre paroissent plutôt être sondus que sublimés: nous concevons que le résultat de ce procédé étant dissérent dans cette matiere de celles que l'on soumet à cette opération, il seroit susceptible de beaucoup d'observations que le peu de tems que nous avons resté dans ce laboratoire, ne nous a pas permis de faire, & aussi par le mystere que sont les Hollandois des procédés qu'ils emploient dans leurs dissérentes manusactures. De cette dissiculté à pénétrer dans les atteliers, naît la dissérence que l'on remarque dans la plupart des descriptions; & il en résulte que telle opération ou telles autres petites circonstances dans les manipulations, peuvent être observées par l'un & échapper à l'autre.

M. Cramer, célebre chymiste qui a séjourné long-tems en Hollande, & avec lequel nous avons conféré sur le procédé de la

purification du camphre, nous a assuré que par la sublimation simple de cette résine, on ne l'obtenoit jamais bien blanche, mais que sur chaque livre brut de cette matiere, on y ajoutoit une once de craie pour absorber la partie grasse qui nuit à sa blancheur.

Du travail que l'on vient de décrire & auquel on procede sans interruption, on obtient chaque jour un quintal de camphre rassiné. Les entrepreneurs de cette rassinerie purisient une grande quantité de cette résine, non-seulement pour leur propre compte, mais aussi pour celui des particuliers qui en supportent les déchets, au moyen de 6 sols d'Hollande, ou environ 13 sols monnoie de France, que ceux-ci leur paient pour chaque livre de camphre brut.

S. VII. Il résulte de ces observations, & de celles qui sont consignées dans les mémoires de l'académie royale des sciences, & dans les cahiers des arts & métiers de la même académie, que l'on pourroit parvenir par de nouvelles tentatives à établir en France des laboratoires en grand, tant pour la purification du camphre & celle du borax, que pour toutes les opérations chymiques qui se sont en Angleterre & en Hollande, où la consommation des produits est immense, & d'autant plus avantageuse pour eux, que par les procédés en petits, quoique souvent les mêmes qui se pratiquent chez nous, la dépense en est trop grande, ce qui nous met dans le cas de présérer les préparations étrangeres à celles que nous pourrions fabriquer.



# ONZIEME MÉMOIRE.

SUR les mines de sel du Tirol, celles de l'Angleterre; l'évaporation de l'eau de la mer pour en extraire le sel; la purification du sel marin en Hollande; & sur différentes salines d'Allemagne.

Par MM. JAR s , annies 1757 , 1765 , 1766.

# SECTION PREMIERE.

Mines de sel du Tirol (1).

S. I. A deux lieues de la ville de Halle, fur une montagne fort élevée, sont situées les mines de sel que la reine sait exploiter; le sel y est en masse, que l'on peut regarder comme un stock. werk. Cette masse est un mélange de ce premier avec un rocher de la nature de l'ardoise, qui en contient dans tous ses lits ou divifions: Dans quelques endroits ce rocher est plus tendre, & entremêlé de sel; dans d'autres ces pierres sont pour la plupart arrondies & paroissent avoir été roulées par les eaux; elles sont aussi de l'espece de l'ardoise, mais plus dure que la précédente, & dans ¿ les ouvrages où il y a eu de l'eau, le rocher est rempli d'inégalités, qu'il faut attribuer à la dissolution d'une partie du sel qui l'environnoit. On y rencontre aussi des veines de plusieurs pouces d'épaisseur en sel tout pur de dissérentes couleurs, qui, dans un endroit assez spacieux, se trouve en masse sans le moindre vestige de rocher; cet endroit est fermé à clef pour que l'on ne puisse pas en extraire, car il ne s'en vend point. On arrive à cette masse par une galerie de 260 toises de longueur excavée dans le rocher

(1) Cet article est de MM. Jars & Duhamel.

ferme; ce rocher est de l'espece de celui que M. Pott dans sa Lithogéognosie, désigne par waacken, qui quelquesois coupe le sel.

\$. II. Pour extraire le sel de cette mine on commence par ou-Exploitation, vrir une galerie, en partant d'un endroit où le rocher est ferme, & on l'avance d'une vingtaine de toises; ensuite on en fait une seconde de chaque côté d'environ 10 toises, & d'autres encore qui leur sont paralleles; de sorte qu'il ne reste dans cet espace que des piliers distans les uns des autres de 5 pieds, & qui ont à peu près les mêmes dimensions en quarré, sur 6 pieds de hauteur qui est celle des galeries. Pendant qu'on travaille à ces excavations, d'autres ouvriers sont occupés a faire des mortoises ou entailles de chaque côté de la galerie principale qui a été commencée dans le rocher ferme, pour y placer des pieces de bois, & y former une digue qui serve à retenir l'eau. On donne à cette digue depuis 9 jusqu'à 12 pieds d'épaisseur suivant les endroits; & dans sa partie inférieure on laisse une petite ouverture pour y mettre un robinet. Lorsque le tout est exactement bouché, on y fait arriver de l'eau douce par des tuyaux qui partent du sommet de la montagne; peu à peu le sel se dissout à mesure qu'elle monte dans la galerie: quelques-uns des piliers se détruisent en tout ou en partie, & le rocher qui s'en trouve dégagé tombe sur le sol par son propre poids.

Ce n'est que quand l'eau est saturée de sel que l'on ouvre les robinets des digues pour la faire couler, & la conduire par des tuyaux en bois jusqu'à Halle où sont les chaudieres d'évaporation; on reconnoît le point de saturation avec un petit morceau de bois dans lequel il y a du plomb qui le rend d'une pesanteur déterminée; s'il surnage dans un verre plein de cette eau, c'est une preuve qu'elle n'agit plus sur le sel.

Dans quelques-unes des excavations de cette mine, l'eau séjourne 5,6 & même 12 mois avant que d'être saturée, ce qui dépend de la richesse en sel & de l'étendue de l'excavation; lorsque l'eau salée est entiérement écoulée d'un de ces ouvrages, on ouvre les digues pour pouvoir y entrer, & y former de nouvelles

Tome III.

galeries & en augmenter la capacité, de maniere qu'elle puisse fournir aux chaudieres assez d'eau pour les entretenir pendant 15 jours au lieu de 8, fur-tout en communiquant d'une excavation à une autre, soit de celles qui sont au même niveau, ou de celles qui sont au dessus: c'est ainsi que se conduit l'exploitation; mais toujours de bas en haut.

A l'égard du rocher & du sel que l'on extrait en faisant les galeries paralleles & en angle droit, on le transporte dans le milieu de l'excavation la plus prochaine, pour y être dissout par l'eau douce.

A mesure que l'on travaille en montant, le rocher tombe & s'endurcit sous les pieds: on voit des anciens ouvrages où il est aussi dur & aussi serme que celui qui n'a jamais été exploité, &. que l'on exploite de nouveau pour en extraire le sel. Nous avons déjà dit qu'il ne se vend point de sel en morceau, tout doit être dissout; il n'est pas même permis à l'ouvrier d'en prendre pour faler sa soupe, mais seulement de l'eau salée.

Tous les ouvrages se travaillent avec le marteau & l'acier, & jamais l'on n'y emploie de la poudre. La plupart des ouvriers sont à prix-faits; ils se rendent à la mine le lundi matin & en reviennent le jeudi soir : ces quatre jours dans la semaine sont suffisans pour entretenir les travaux & sournir la quantité de sel que l'on desire.

Chaudieres d'évaporadimensions.

\$. III. De plusieurs chaudieres qui servoient autresois à l'évation; leurs poration des eaux salées, on en a réduit le nombre à 2 seulement, mais beaucoup plus grandes, & consequemment moins dispendieuses dans la conformation du bois; celles-ci ont 12 pieds de longueur, 49 de largeur, sur 18 pouces de profondeur, formées avec des petites pieces ou plaques de fer battu, d'un quart de pouces d'épaisseur dans le milieu, & plus minces dans les bords où elles font assemblées avec des clous rivés de part & d'autre. Ces chaudieres sont portées dans leurs faces sur un mur, & soutenues en dessous par des colonnes construites en briques de 10 pouces de diametre. On en compte 250 arrangées de maniere à ne pas gêner la circulation de la flamme; le côté de la chausse est le seul endroit où il n'y a point de ces colonnes, ce sont des barres de fer placées en travers de la chaudiere, fixées en dessus à des pieces de bois, & arrêtées en dessous avec des écrous qui la soutiennent dans cette partie, au moyen de quoi elle ne peut pas plier.

- S. IV. Avant que de commencer une évaporation, on prend la précaution d'affujettir le fond de la chaudiere, qui par la chaleur s'éleveroit & deviendroit inégal. On y met environ 50 pieces de bois droites, qui d'un côté portent sur ledit fond & de l'autre contre d'autres pieces de bois de la charpente du bâtiment; on ne les retire que lorsque la chaudiere est bien échaussée de la maniere suivante: un ouvrier monté sur deux petits tabourets, dont il s'en attache un à chaque pied, marche dans la lessive en ébullition, & détache les pieces de bois, ce qui est très dangement; car si cet ouvrier faisoit un faux pas, & qu'il vînt à comber, il périroit aussi-tôt, comme cela est déjà arrivé.
- S. V. Pendant l'évaporation on a soin de tenir la chaudiere toujours remplie d'eau jusqu'à une hauteur déterminée; & comme il y a toujours une surabondance de sel que l'eau ne peut tenir en dissolution, il se précipite. On l'en retire toutes les 2 heures; cinq ouvriers avec de longs rables de bois l'attirent vers les bords, tandis que d'autres avec de grandes pelles l'enlevent pour le mettre dans des baquets de 3 pieds de hauteur, & dont la forme est celle d'un cône tronqué, mais que l'on place de façon que le petit diametre soit en bas; il n'a d'autre fond que deux petits morceaux de planche en croix pour retenir le sel, & en même tems pour laisser écouler l'eau. Dans les 2 heures on remplit de 50 à 53 de ces baquets. On fait venir ensuite de la nouvelle eau pour achever de remplir la chaudiere; & après une ébullition de trois quarts d'heure, on retire de nouveau le sel qui s'est précipité de la même maniere qu'il a été dit, ce que l'on continue pendant 6 jours sans interruption; le septieme jour est employé à réparer les chaudieres.

On recommence aussi-tôt l'évaporation que l'on entretient de même pendant six semaines, en cessant toujours le septieme jour pour les réparations; ce travail se fait alternativement d'une chaudiere à l'autre.

Les masses de sel qui se sont formées dans les baquets, font transportées dans une partie du derriere du fourneau, pour les faire sécher; elles y restent 4 heures: elles pesent alors de 140 jusqu'à 155 livres chaque.

Conformation en bois. ſcL

§. VI. On consomme pendant les 6 jours d'évaporation 72 cor-Produit en des de bois (1) qui donnent un produit de 4000 barils (2) de sel, qui se vendent en partie dans le pays, à raison de 18 liv. 15 sols, & aux étrangers seulement 12 liv. 10 fols. Les Suisses en font la plus grande conformation.

#### SECTION II.

# Mines de sel de Northwich, dans le comté de Chester en Angleserre.

S. I. Aux environs de la ville de Northwich, & dans un terrain plat, on exploite quantité de mines de sel, dont la propriété appartient aux possesseurs des fonds. Le sel en roc ou en masse, s'y trouve à 20 toises de profondeur perpendiculaire, recouvert d'une espece de schiste noir, & au-dessus un sable que l'on voit fur toute la surface.

Dans la crainte de rencontrer des sources d'eau qui géneroient ou peut-être détruiroient l'exploitation, on n'a pas approfondi dans la masse de sel au-dessous de 10 toises; de sorte qu'on en ignore àbsolument l'épaisseur, on n'a même pas osé la sonder.

Le sel en roc paroît avoir été déposé par couches ou lits de plusieurs couleurs; il est le plus généralement d'un rouge foncé, ressemblant à peu près à la couleur du sable qui compose la surface

(1) La corde de bois contient 391 pieds cuhes & demi.

<sup>(2)</sup> Il y a deux de ces barils à la mesure, que l'on nomme suder ou foudre; cette mesure pele environ 3 quintanx lorsque le sel est sec.

du terrain, d'autres de différentes nuances, & enfin de celui qui est parfaitement blanc & pur sans aucun mêlange. Mais ce qu'il y a encore de très-particulier, c'est que ces couches de sel sont dans une position qui seroit croire que le dépôt s'en fait par ondes, comme on voit ceux que la mer fait sur ses côtes.

S. II. Lorsqu'à l'aide du puits d'extraction on est descendu à Commemon environ 9 à 10 toises dans la masse de sel, on l'excave circulaire- exploite le roc de sel. ment en formant de haut en bas un ouvrage en échellon, & en laissant au-dessus une épaisseur en sel de 3 toises, de maniere que la hauteur de cet ouvrage est de 6 à 7 toises. Quant à l'étendue des travaux, elle augmente chaque jour.

La méthode d'exploiter est de commencer à déchausser le roc avec des pics très-pointus, avec lesquels on abat ensuite de grosses pieces de sel. Pour le soutien de la mine, on y laisse aussi des piliers très-considérables de distance en distance, mais placés dans un ordre symmétrique, de sorte que ces souterrains présentent le coup d'œil le plus beau, & ressemblent à des églises d'une étendue immense.

L'extraction du sel se fait par une machine à moulette (\*); la (\*) Pl. XI. plus grande partie est exportée hors du royaume, & l'autre à fig. 1, 2,3 Liverpool, où l'on a formé un établissement pour le purisser avec l'eau de la mer-

#### SECTION III.

# Salines de Liverpool & de Northwich.

\$. I. Les poëles dont on fait usage à Liverpool pour la purifica- Dimensions tion du sel, sont de différentes grandeurs; les plus grandes ont chaudieres. 21 pieds de long, sur 20 de large & 18 pouces de profondeur; les petites seulement de 12 pieds de longueur, sur 7 à 8 de largeur & même profondeur, avec une seule grille & un seul seu au sourneau, mais comme elles sont construites sur les mêmes principes que les premieres, il suffira de décrire celles-ci.

Chacune de ces poëles est portée sur un mur d'environ 14 pou-

ces d'épaisseur, de façon que trois de ses côtés le débordent de 2 pieds, & le troisieme où est placée la cheminée seulement d'un pied. Elle est soutenue dans son milieu par un mur de resend qui la divise en deux parties égales, de sorte qu'il fait un effet en dessous comme s'il y avoit deux poëles; comme celles-ci ne sont construites qu'avec des tôles, qui m'ont paru à peu près de la meme épaisseur que celles que l'on emploie à Salins dans la Franche-Comté, c'est-à-dire, d'environ 3 lignes, & moins épaisses d'une ligne que celles des côtés latéraux, & que dans leur intérieur il n'y a aucune barre de fer quelconque, on a jugé à propos, pour aider à leur soutien, de les faire porter sur deux barres de fer de 3 pouces au moins en quarré, placées à 5 pieds de distance l'une de l'autre : d'ailleurs elles sont de beaucoup soulagées par le contre-poids que fait la partie qui déborde le mur de l'enceinte du fourneau.

Il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'il y a deux sourneaux sous une seule poule, dont le fond est éloigné de la grille de 40 à 45 pouces. Cette grille ou chauffe peut avoir 3 pieds de largeur, sur 8 pieds de longueur; elle se ferme avec une porte en ser que l'on ouvre chaque fois que l'on veut mettre du charbon, ou remuer le feu pour l'exciter à brûler & en dégager la cendre.

Quoique la chauffe ne s'étende qu'à la moitié de la longueur de la poële, le restant du fourneau est ouvert de même de chaque côté du mur de refend. Joignant ce mur & à l'extrémité des fourneaux, il y a aussi de chaque côté une ouverture pour le passage de la sumée & de la flamme, indépendamment de celles qui sont à chacun des angles du fond de la poële; la flamme & la fumée sont conduites dans des canaux en briques, qui circulent dans l'emplacement de la berne, & enfilent les cheminées qui sont placées dans le milieu; cet emplacement forme une étuve très-chaude pour sécher le fel.

Couling Rion de la berne qui renterine la porte.

Le toit ou couverture de la berne cst formé d'une seule voûte, on batiment faite à briques & à chaux, dont la forme est celle de deux arcs qui

se réunissent au sommet élevé perpendiculairement de 20 pieds. Cette voûte est ouverte en cinq endroits différens sur sa longueur, & sur chacune des ouvertures montantes est une autre cheminée. Il n'y a, en un mot, aucune charpente dans l'intérieur des bernes; ce qui me paroît beaucoup plus convenable & plus avantageux, que celle que l'on voit dans les bâtimens de nos salines de France.

S. II. On procede à la purification du sel en roc ou sel gemme, tel qu'on le reçoit des mines de Northwich, en le faisant dissoudre dans l'eau de la mer la plus chargée de sel, c'est-à-dire, celle de la haute marée, & ensuite par l'évaporation.

La diffolution se fait dans de grandes caisses construites solidement, & placées au dessus de l'emplacement des bernes; l'eau y est élevée avec des pompes qu'un moulin à vent fait mouvoir, & conduite par des tuyaux dans les poëles lorsqu'elle est suffisamment concentrée, pour la faire évaporer & en extraire le sel.

Quand on veut remplir une poële de cette eau, on prend 3 à 4 blancs d'œufs que l'on bat bien dans un petit baquer, avec un des blancs peu de sel pour les faire écumer davantage, & on verse cette écume dans le canal qui conduit dans la poële. Ailleurs on se sert du fang de bœuf pour clarifier l'eau, mais ici l'on prétend qu'il en résulteroit un inconvénient dans les grandes poëles, où il y a une plus grande surface, que son écume est plus pesante & par cette raison se précipiteroit dans le fond.

S. III. Lorsque la poële est pleine & qu'elle est assez chaude Éviporatien. pour faire bouillir l'eau, on en nétoie la surface, & hientôt après les pieds de mouches commencent à paroître; on entretient le même degré de seu environ 5 heures avant que l'on commence à retirer du sel, après quoi l'on continue à mesure qu'il se précipite; enfin il faut encore 12 heures pour achever l'évaporation. On ne retire point de schelot.

A mesure que l'on retire le sel, on le met dans de petits paniers faits avec du bois refendu, & en forme de cône renversé, de la contenue d'environ 20 livres, lesquels on place dans les égouttoirs

construits de chaque côté de la poële, & où ils restent jusqu'à ce qu'on retire du sel de la seconde cuite; alors on les porte dans l'étuve, on les y arrange les uns sur les autres & on les y laisse jusqu'à ce que le sel soit entiérement privé d'humidité; il est ensuite transporté dans une autre étuve au-dessus & mis en garenne.

On n'attend point que l'eau contenue dans la poële soit évaporée jusqu'à siccité; on en fait venir de nouvelle à laquelle on mêle également des blancs d'œuf, & l'on procede en tout point comme il a été dit, ce que l'on continue pendant 15 jours de suite 3après quoi on arrête le feu pour enlever la croûte qui s'est ramassée dans le fond de la poële, & qui se forme seulement dans l'endroit où le feu la frappe. Il y en a de deux especes, l'une d'environ un pouce d'épaisseur ressemblante à celle de Salins, & une autre trèsmince qui paroît être de la terre durcie sans aucun mélange de sel, & qui par cette raison est rejettée : on fait dissoudre la premiere avec le sel en roc.

Lorsqu'on veut réparer la poële, on en ôte l'eau mere pour servir à une nouvelle évaporation avec celle des égouttoirs, & on en garnit tous les joints avec un ciment, fait avec de la chaux & du fang de bœuf. Elle peut résister de cette maniere une année de suite à un travail continuel sans réparation.

On estime la consommation du charbon à 3 tonnes par cuite de 16 à 17 heures, pour obtenir environ 3 tonnes & demie de sel (1).

On fait dans cette saline de deux especes de sel, l'un à petits Selà petits grains que l'on nomme sel commun, & que l'on obtient à gros bouillon, l'autre pour les salaisons, dont le grain ressemble à celui que l'on fait à Montmorot; en Franche-Comté, pour les Suisses. L'évaporation pour celui-ci se fait à un seu plus lent.

grains & à gros grains.

Eaux' salées de Northwich, ZIU:1.

- S. IV. Les mines de Northwich fournissent aussi des sources de Northwich, l'eau salée, qui proviennent sans doute de quelques anciens travaux, & que l'on fait évaporer dans des poëles de 20 pieds de longueur, sur 9 à 10 seulement de largeur; elles sont placées de
  - (1) Cette mesure est de 21 quintaux de 112 livres,

la même maniere que celles de Liverpool, sur un mur qu'elles debordent, mais avec une seule chausse; on en bouche également: les joints avec de la chaux & du sang de bœuf. Quand on les remplit on ne fait point usage de blancs d'œuf pour la clarification; mais d'une demi-bouteille de sang de bœuf, & l'on retire l'écume quand l'eau commence à bouillir. Comme il se débite dans cette province au moins autant de sel à gros grains, que de celui à petits grains pour la salaison des fromages, on s'y prend de la mapiere suivante pour ménager la poële.

Lorsque l'eau est une fois en ébullition, on continue l'évaporation au même degré de chaleur, jusqu'à ce que la poële soit à moitié vuide, & l'on retire le sel à petits grains à mesure qu'il se précipite; alors on ralentit le feu pour n'avoir plus que de celui à gros grains. Quand la surface de la poële en est entiérement couverte, l'ouvrier y jette un morceau de beurre de la grosseur d'une noisette qui le fait précipiter sur le champ; on remplit ensuite de nouvelle eau, & l'on procede comme il a été dit.

#### SECTION IV.

Comment on fait évaporer l'eau de la mer, dans différentes provinces de l'Angleterre, pour en extraire le sel.

S. I. On trouve dans la ville de Shields, distante de 8 milles de celle de Neucastle, un grand nombre de chaudieres ou poëles où l'on fait évaporer l'eau de la mer pour en retirer le sel; leur construction & celle des fourneaux paroissent mériter la présérence sur celles que nous avons en France; elles sont plus solides & plus avantageuses pour leur conservation (\*). On ne connoît (\*) Voyeç la point l'usage des chaînes pour les soutenir; elles le sont par neuf &2. barres de fer de 3 pouces & demi de diametre, placées sur toute la largeur à 2 pieds de distance de l'une à l'autre, & applatis par-deffous du côté où elles se joignent, avec les tôles auxquelles elles sont rivées, ainsi qu'on peut le voir par la fig. 2. Ces barres sont extrêmement fortes, & soutiennent les tôles de façon qu'elles Tome III.

ne peuvent se voiler; il y a d'ailleurs sous chacune de ces barres un petit mur qui supporte la poële.

Le ciment dont on se sert pour empêcher les coulées, se fait avec de la chaux & une pierre sablonneuse de couleur bleuâtre. assez tendre, que l'on nomme pierre pourrie.

· Au lieu de grille ou chauffe aux fourneaux, on y a suppléé par 16 soupiraux ou ventouses, dont il y en a 6 de chaque côté & 4 dans le fond sur la largeur du côté opposé à la cheminée. Autour de la poële est un canal ou passage, par lequel on remue les charbons dans les foupiraux, & on en retire les cendres. Ces soupiraux placés dans le fond du fourneau, à 7 pieds de celui de la poële, & toujours recouverts de charbon, laissent une distance assez grande pour que la slamme ne puisse pas tourmenter le fer. L'air qui y entre est toujours échaussé par le seu, puisqu'il ne parvient à la poële qu'après avoir passé à travers les charbons; la chemmée d'ailleurs est placée de façon que la sumée & la slamme sortent par l'endroit où l'on met le feu; d'où il résulte que dans la construction de ce fourneau, on a pris toutes les précautions imaginables pour empêcher l'introduction d'un air froid sous la poële, & que la chaleur y soit entiérement concentrée. Je crois pouvoir dire hardiment que c'est-là le point le plus essentiel pour sa conservation, & auquel on n'est pas parvenu en France. On assure que ces poëles durent 20 ans avant que de les renouveller, en y faisant de tems en tems quelques réparations.

Degré de falare.

On travaille presque toute l'année dans ces poeles, cependant on observe de ne prendre l'eau de la haute marée, que lorsqu'elle est au plus fort degré de salure qui varie beaucoup; le communest de 3 jusqu'à 4 pour cent au plus, ce dernier est même très rare & Evaporation. l'on n'y compte pas. Quand on veut opérer on remplit la chaudiere de cette eau, que l'on fait évaporer & diminuer jusqu'à ce que l'on apperçoive les pieds de mouches; alors on la remplit de nouveau, & l'on continue l'évaporation de la même maniere jusqu'à 4 fois; mais à cette quatrieme, lorsque la poële est presque

pleine, on y jette un quart de pinte de sang de bœuf, & on en retire les impuretés quand elle commence à bouillir; on ajoute de l'eau encore cinq différentes fois, & à cette cinquieme on fait usage du sang de bœuf. Pendant cette évaporation qui est ordinairement de 48 heures, on met un augelot à chaque angle de la poële, & on les retire deux fois pleins de schelois.

Après que la chaudiere ou poële a été remplie 9 fois différentes, & que l'on a observé tout ce qui a été dit ci-dessus, on fait évaporer presque jusqu'à siccité, de même que cela se pratique à Salins. Le sel est à peu près du même grain, mais on a soin d'en enlever l'eau mere pour la jetter; on prétend qu'elle nuiroit à une évaporation suivante, ce que je ne peux comprendre. Il faut néanmoins qu'il y ait quelques inconvéniens; car ceux qui conduisent ce travail sont des fermiers qui ne cherchent que leur avantage, & ne sont d'ailleurs assujettis à aucun réglement; la seule chose que je puisse y envisager, c'est de conserver une bonne qualité au sel pour avoir la préférence à la vente.

Il se forme dans le fond des poeles, ainsi que dans celles de nos falines, une croûte assez considérable, que l'on n'enleve qu'après deux mois de travail; elle peut avoir alors près de 3 pouces d'épais seur, & est rejettée comme n'étant d'aucun usage.

S. II. Les poëles dont on se sert aux environs de la ville Poëles d'éva. d'Edimbourg pour évaporer l'eau de mer & en retirer le sel, ont à poration en Ecosse. peu près les mêmes dimensions que celles de Shields; mais leur construction, ainsi que celle du fourneau, sont un peu différentes. Les barres de fer de traverse qui servent à leur soutien sont placées & rivées en dessous, au lieu de l'être dans l'intérieur; ce qui me paroît plus convenable pour l'aisance de la manœuvre.

La forme du fourneau differe aussi en raison de la qualité du charbon, celui d'Écosse donnant moins de fumée, & par conséquent moins de flamme, on n'a mis tout au plus que 4 pieds de distance du feu au fond de la chaudiere : il n'y a également ni grille ni cendrier; mais de chaque côté de la poële est un canal

qui a deux portes pour y introduire plus ou moins de l'air: ces canaux sont séparés du foyer par un petit mur percé de distance en distance de quantité de trous de 7 à 8 pouces en quarré, par lesquels le seu reçoit l'air qui lui est nécessaire, & l'on retire les cendres. Le reste du fourneau est de même que celui de Shields.

On ramasse le schelot avec des tuiles creuses, dont on en met une à chaque angle de la poële; c'est avec ce schelot mêlé avec de la chaux vive que l'on fait le ciment pour réparer les joints; les ouvriers le préserent à la chaux pure.

La poële se remplit trois sois dans les 24 heures, après sequel sems on en retire le sel; & l'on consomme pour cette cuite 80 à 90 quintaux de charbon.

S. III. Dans la terre de Kinneil de la même province, le particulier qui en a pris la ferme, a imaginé de perfectionner le travail des salines, en faisant clarisser & concentrer les eaux de la mer avant que de les faire évaporer : il a fait construire au bord de la mer un grand réservoir bien muré & corroyé, pour y recevoir l'eau de la haute marée; de celui-ci elle est élevée par une pompe dans un autre où elle se clarifie encore, & ensuite conduite pas son propre niveau dans une poële ou chaudiere de 55 pieds de long, sur 35 de large; l'usage de celle-ci n'est que pour concentrer les eaux, de maniere qu'elles contiennent 14à 15 pour cent au lieu de trois. Lorsqu'elles sont réduites à ce point de concentration, on les fait couler dans une espece de cîterne couverte, construite en briques, & de celle-ci dans une autre plus grande où elle acheve de se clarifier; d'où elle est élevée avec des pompes pour sournir aux poëles ordinaires d'évaporation, dans lesquelles on procede comme il a été dit.

Une poële aussi large ne pouvoit être construite de la même maniere que celles dont nous avons dejà fait mention, sans épronver des inconvéniens; on a suppléé aux barres de fer des soutiens (4) Poyet la fort ingénieux, que l'on comprendra facilement en voyant la pl. X, fig. figure (\*). Les arcs de fer qui supportent la poële sont assez distans.

3, & l'explication.

pour ne gêner en aucune maniere l'opération, puisqu'on n'en retire point de sel; je suis même persuadé qu'ils seroient encore plus avantageux que les chaînes.

Lorsque cette chaudiere perd de l'eau, le seul moyen que l'on emploie est de jetter un peu de chaux dans les endroits où l'on voit que se font les coulées. Elle est chaussée par 12 seux, dont 4 sur la largeur & 4 de chaque côté sur la longueur, mais séparés par des murs qui en même tems soutiennent la poële, se communiquent & répondent à des cheminées : chacune de ces chauffes a une grille & un cendrier, & est éloignée du fond de la poële d'environ 4 pieds.

Cette chaudiere n'a point répondu à l'effet qu'en attendont l'entrepreneur; il est certain qu'il retireroit beaucoup plus d'avantage s'il en avoit deux moins grandes au lieu d'une.

S. IV. Les chaudieres dont on se sert à Whitehaven dans le comté de Cumberland, pour l'évaporation de l'eau de la mer, né de Cumsont d'une construction un peu différente de celles des autres provinces: les plaques de fer ou tôles avec lesquelles elles sont formées sont beaucoup plus épaisses, & soutenues par des barres de ser de 18 pouces de distance les unes des autres. Ces poëles peuvent avoir 12 pieds de largeur, sur 15 à 16 de longueur (\*).

(\*) Pt. XI,

Quoique cette méthode de soutenir les poëles ne me paroisse l'explication. pas aussi bonne, que celle des barres rivées simplement dans le fond, elle est encore présérable à celle des chaînes, puisqu'elle ne laisse aucun embarras sur la surface de l'eau pour en retirer l'écume, & qu'il y en a très-peu dans le fond pour retirer le sel.

Chaque poële est d'ailleurs supportée par un mur qui divise sa largeur en deux parties; de sorte qu'il y a deux fourneaux avec grilles & cendriers. La distance de la grille à la poële est de 4 pieds comme à Kinneil

L'eau se clarisse avec des blancs d'œuf, & la chaudiere se remplit 4 fois avant que d'en retirer le sel; alors on fait évaporer jusqu'à ficcité. Le sel est à peu près de même que celui que l'on fait à Salins pour la consommation des Suisses; il se vend à l'usage du pays, & pour la salaison des harengs dans le tems de la pêche.

#### SECTION V.

### Purification du sel marin en Hollande.

3

\$. I. On trouve à Rotterdam & à Amsterdam, plusieurs établissemens où l'on purisie le sel marin que l'on tire de dissérentes parties de l'Europe, de la France, de l'Espagne, du Portugal & de l'Italie, en le mêlant avec l'eau de la mer dans de grands réfervoirs où on le fait dissoudre, & dans le fond desquels il y a des nattes de jonc qui leur servent de filtre.

(\*) Vovez la pl. XI fig. 2 & 3, & l'explication.

Ces eaux suffisamment saturées (1) & bien clarissées, sont élevées par une pompe & conduites dans les chaudieres d'évaporation (\*); celles-ci sont de forme ronde avec un diametre de 20 jusqu'à 28 pieds, sur un pied de profondeur. Chacune d'elles est placée dans un bâriment quarré, dont les pieces de bois qui supportent la charpente, servent à la soutenir avec des harres de fer droites, de 18 lignes de diametre, qui y sont assujetties d'un côté, & de l'autre rivées au fond de la poëlé, de la même maniere que les chaînes. Aux plus grandes chaudieres on en compte 13, dont une est dans le centre; & les autres éloignées de 4 pieds de celle-ci sont placées à 2 pieds de distance l'une de l'autre, de façon que la surface est assez libre pour laisser toute l'aisance du travail; chaque poële d'ailleurs est soutenue par un mur circulaire d'un pied d'épaisseur qui embrasse sa circonférence, & qui s'éleve de 2 pieds & demi. Ce mur dans sa circonférence est divisé en trois parties égales, qui chacune forme une porte de la même hauteur, sur 2 pieds de largeur, par lesquelles on met & on entretient le feu dans le fourneau; elles se bouchent avec des plaques de fer. Le terrain qui est au-dessous de la chaudiere, & qui sert de foyer est

<sup>(1)</sup> On reconnoît leur point de saturation, avec un morceau de matiere jaune que nous avons jugé être du succin attaché à un fil, lorsqu'ayant mis de ces eaux dans une petite sébille de bois, & y trempant ce succin il y reste suspendu; si au contraire il va au sond, elles ne sont pas assez saturées.

incliné depuis le sol de la berne, de façon qu'il y a environ 4 pieds de distance ou de vuide dans le centre; il n'y a ni grille ni cendrier & l'on ne brûle que de la tourbe. Les fourneaux n'ont point de cheminées, la sumée ressort par les portes & les senêtres de la berne; d'où il résulte que la chaudiere n'est jamais frappée par un air froid, ce qui contribue beaucoup à la conserver.

S. II. On forme dans ces poëles de trois especes de sel: de celui à gros grains pour la salaison des fromages; du moyen pour celle des viandes & des poissons, & de celui à petits grains pour le beurre; ce dernier ne se fait que rarement, mais pour conserver l'égalité à chaque espece, on a fixé la durée de l'évaporation, & conséquemment exigé des ouvriers un serment par lequel ils s'engagent de ne point retirer le sel avant le tems prescrit. Pour obtenir le premier on emploie 144 heures, 96 pour le moyen, & 24 seulement pour le plus petit grain, en entretenant l'eau aussi chaude qu'il est possible sans la faire bouillir; ce n'est que dans le commencement que l'on fait un très-grand feu, pour qu'elle bouille à gros bouillon pour en enlever l'écume qui se raffemble sur la surface, & dans le même tems on bouche les trois ouvertures du fourneau; alors il n'est plus aucun cas où l'on fasse bouil-. lir l'eau jusqu'à ce que le sel soit entiérement formé, que ce soit de l'une ou de l'autre espece, cela est égal; mais on peut maintenir le degré de chaleur plus ou moins grand, suivant le sel que l'on veut obtenir. Pour faire précipiter celui à petits grains, on met dans la poële un petit morceau de beurre; le sel à gros grains au contraire se précipite lentement & de lui-même sans aucune addition. Dans la formation de ce dernier, on en retire quelquesois de deux qualités, c'est-à-dire, que celui qui est dans la partie supérieure de la poële est le plus gros, & celui qui est dans le fond est un sel qui tient le milieu entre le premier & le moyen.

Quand on a retiré le sel de la chaudiere, on met de nouvelle eau saturée sur l'eau mere qui y reste. Il est d'usage qu'après avoir obtenu du sel à gros grains, on en sorme ensuite du moyen,

& après ce moyen de celui à petits grains; ce que l'on observe toujours par gradation. On remplit donc trois sois la poële avec de la nouvelle eau, & ces trois opérations durent environ 14 à 15 jours; c'est alors qu'il faut retirer l'eau mere qui s'étant épaisse, ôteroit de la blancheur au sel & nuiroit à sa quálité; on la fait couler dans le réservoir de dissolution.

La maniere de retirer le sel est la même qui est usitée dans les salines; on le fait égoutter & ensuite sécher dans des magasins: on ne se sert point d'étuves.

#### SECTION VI.

Salines de Westphalie & du duché de Brunswick.

Salines de estphalie.

S. I. Ces salines, ainsi que les sources, sont situées dans une plaine à demi-lieue de la ville de Rhêne, & à peu de distance de la riviere de Ems. Les eaux en sont élevées avec une machine hydraulique par différens puits, & ensuite sur un bâtiment de graduation, autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment concentrées, d'où elles sont conduites dans les chaudieres d'évaporation : celles-ci sont construites & supportées de la même maniere que celles de Franche-Comté, avec de gros madriers de bois qui les traversent & des chaînes de fer; elles ont 15 pieds en quarré, sur un pied de prosondeur, & chacune une cheminée, une grille & un cendrier. A leur extrémité sont placées deux autres petites poéles chauffées par le même feu, qui se communiquent de l'une à l'autre, & dont l'usage est de recevoir l'eaumere après chaque évaporation, pour obtenir tout le sel qu'elles peuvent contenir, qui étant encore impur est mis dans les bassins du bâtiment de graduation, pour y être dissout & mêlé avec les eaux.

On forme dans ces chaudieres plus communément du sel à trèsgros grains que de celui d'une moyenne grosseur. & jamais de celui à petits grains. Quand on yeut obtenir de ce premier, on sait bouillir & on entretient ce degré de chaleur 7, 8, jusqu'à

to heures en été, & quelquefois 20 heures en hiver, par la raison que les eaux alors sont beaucoup plus foibles. On écume ensuite & on ralentit le feu, de maniere à entretenir l'évaporation pentant 8 jours. Dans le commencement on observe de remuer au fond de la poële pour qu'il ne s'y forme aucun dépôt, & l'on en retire le sel toutes les 12 heures: celui d'une moyenne grosseur ne demande que 4 jours d'évaporation, & on le retire trois fois par jour. On y brûle du charbon de terre crud sans mêlange, & de célui-oi dont on a auparavant formé des pelotes en le mélant avec de l'argille; ce dernier sert à entretenir un seu doux & égal.

A mesure que l'on retire le sel de la chaudiere, on le met dans des paniers qui sont placés au-dessus entre les madriers de bois; ces paniers en forme de cône ont 15 à 18 pouces de diametre, sur 2 pieds & demi de profondeur. Lorsque toute l'eau en est écoulée, on les porte dans des magasins pour les faire sécher en garenne.

Les eaux ne donnent point de schelot, elles ne paroissent pas même devoir en donner; car les épines du bâtiment de graduation qui servoient depuis 22 ans, n'étoient pas du tout incrustées de matieres pierreuses, mais seulement d'un léger limon.

S. II. Les eaux qui fournissent à cette saline proviennent également d'une source que l'on trouve à 200 pieds de prosondeur, lieues de & sont élevées sur un bâtiment de graduation pour y être concentrées. On procede à leur évaporation dans des chaudieres de même grandeur que celles de Westphalie, mais qui ne sont soutenues que par 4 rangs de chaînes, placées de façon qu'elles ne peuvent gêner le travail en aucune maniere. A leur extrémité, c'està-dire, du côté opposé à la chauffe, sont deux autres petites poëles de fer coulé, plus élevées qu'elles, & qui servent à recevoir les eaux concentrées; celles-ci achevent de s'y clarisser, & commencent à s'échauffer avant d'arriver dans les chaudieres. Auffi-tôt que ces dernieres sont pleines, & après y avoir mis un peu de sang de bœuf pour faire écumer, on fait un grand feu jusqu'à ébullition

Sal'ne de Brunswick

Tome III.

que l'on entretient de suite pendant 9 à 10 heures; on cesse alors de faire bouillir, & l'on conduit le seu de saçon que l'évaporation dure 48 heures. Les augelots se placent dans le commencement de l'ébullition, & sont enlevés dès qu'ils sont pleins de schelot; la méthode de retirer le sel est la même qui est usités dans toutes les salines. L'évaporation finie, on ôte l'eau mere que l'on rejette entiérement; on remplit la chaudiere de nouvelle eau, & l'on procede comme il vient d'être dit. La croûte ou écaille qui s'attache dans le sond, & que l'on en détache tous les mois est également rejettée. Pour empêcher les coulées, on n'emploie ni la chaux ni le sang de bœuf, on y supplée avec des étoupes de lin, que l'on introduit entre les seuilles ou plaques de fer, à l'endroit où sont rivés les clous.

#### SECTION VII.

Salines d'Adern dans le comté de Mansfeld, & de Halle dans le duché de Magdebourg.

Salines d'A-dern.

S. I. Les sources d'eau salée que l'on trouve dans les environs de la ville d'Adern, à 6 lieues de celle d'Eisteben, ont donné lieu à un établissement considérable pour en retirer le sel par évaporation, puisqu'on en porte le produit annuel à 40 mille quintaux. Les eaux de ces sources remontent même jusqu'à la surface de la terre, & sont reçues dans un grand réservoir, d'où elles sont ensuite élevées & conduites dans les bâtimens de graduation, hauts de 32 pieds; on en compte six où ces eaux sont relevées, jusqu'à ce qu'elles acquierent 12, 14, même 16 degrés de salure, suivant la saison. Elles sont très-calcaires & déposent sur les épines une très-grande quantité de matieres pierreuses. Dans le milieu de chacun des bâtimens à graduer, est un petit moulin à vent qui fait agir les pompes, lorsque le tems le permet.

On se sert dans cette saline de deux especes de chaudieres, c'està-dire, de dissérentes grandeurs, l'une de 14 à 15 pieds en quarré, sur 12 à 15 pouces de prosondeur, & l'autre de 11 à 12 pieds Leulement, même profondeur; elles sont placées de deux à deux. de maniere que la petite soit plus élevée que la grande, & qu'elle lui communique par son fond; chacune d'elles est supportée par fix rangs de barres de fer, qui d'un côté sont rivées à son fond, & de l'autre assujetties aux pieces de bois de traverse; ce qui gêne beaucoup la manœuvre.

Les eaux concentrées comme il a été dit, sont conduites par un canal dans les petites chaudieres; & avant que celles-ci soient entéirement remplies, on verse dans ledit canal une demi-pinte de sang de bœuf pour faire écumer; aussi-tôt après on fait un grand feu avec du bois de corde & des fagots, & l'on place les augelots que l'on y laisse jusqu'à ce que le sel commence à se former; c'est alors qu'on écume toute la surface & qu'on les retire, & de suite on fair couler l'eau dans la grande chaudiere pour y achever l'évaporation. On remplit de nouveau la petite, & l'on procede de la même maniere; ainsi les grandes chaudieres sont presque toujours occupées; on ne suspend le travail que pour en retirer l'eau mere. Tout le sel que l'on obtient est de celui à petits grains, & on le retire de même qu'à Saltzthal en le mettant dans des paniers: ceux-ci ayant été bien égouttés sont portés dans des étuves, chauffées par des tuyaux en fer de 10 pouces de diametre qui reçoivent leur chaleur de la fumée du fourneau.

Le seul usage que l'on fait des eaux meres est d'en obtenir un peu de sel par la précipitation, que l'on mêle avec les eaux; elles font ensuite rejettées.

S. II. La ville de Halle est très-remarquable par les salines qui sont d'un très-grand produit; elles forment deux établissemens Halle. différens, dont l'un appartient au corps des bourgeois, de même que les puits qui ont été approfondis sur les sources, & l'autre au roi de Prusse; nous parlerons d'abord du premier. Il est situé dans bourgeois. un quartier de la ville, à peu de distance des puits où se rendent les sources, & desquels on éleve les eaux pour fournir à 92 chaudieres d'évaporation, d'environ 6 pieds en quarré, sur 7 pouces

Salines de

Salines des

& demi de profondeur. Chacune d'elles a sa besne & est supportée par deux pieces de bois ou petits madriers qui la traversent dans son milieu, & auxquelles sont assujettis six crochets ou barres de ser rivées dans son son sond; elle a, ainsi qu'il est d'usage dans d'autres salines, une cheminée en planches pour recevoir la vapeur, une grille & un cendrier.

Sur un des quatre puits principaux d'où on éleve les eaux, on a construit une machine, dont le méchanisme consiste en un levier sixé à un arbre vertical, de même qu'à une machine à moulettes; avec la dissérence que dans la partie supérieure de cet arbre, on y a assujetti un rouet aussi grand que le manege, lequel engrenne dans une petite lanterne, autour de l'axe de laquelle est une roue à crochet qui éleve continuellement une chaîne de fer garnie de petits seaux de cuir, qui passent dans un corps de pompes : deux chevaux sont mouvoir cette machine.

Celles qui sont sur les trois autres puits sont plus simples; ce ne sont que des treuils avec leur corde & leurs tonnes, mais qui sont mis en mouvement par une roue de 18 à 20 pieds de diametre, dans laquelle deux hommes marchent pour la faire tourner.

Quoique les eaux varient dans leur degré de salure, elles sont néanmoins assez sortes pour en retirer le sel par évaporation, sans qu'il soit besoin de les graduer. Pour en connoître la richesse, on se sert d'une balance & d'un pot ou bouteille, dont le poids en eau douce est connu, & dans laquelle on pese les eaux salées avec des poids divisés par lots: suivant le nombre de lots on dit cette eau en contient tant; celles de Halse en pesent 14 ou 16. Nous n'avons pas pu savois exactement le degré de salure relativement à un quintal d'eau; mais d'après le rapport qui nous a été sait, il paroît que l'on a calculé sur 2 livres d'eau; & que quand on dit cette eau est à 16 lots, cela veut dire que 2 livres d'eau contiennent cette quantité de sel, ce qui feroit 25 degrés suivant la méthode que l'on suit en Franche-Comté, pour mesurer les eaux.

Lorsqu'on veut procéder à une évaporation, on ouvre le robinet de la cuve où les eaux sont contenues, pour les faire couler dans la chaudiere, & quand celle-ci est presque pleine, on verse dans le canal deux ou trois cuillerées à bouche de sang de bœus pour exciter à écumer; & dans le même tems on place deux augelots à chacun des angles de la chaudiere qui sont opposés à la chausse; on fait grand seu & l'on écume. Deux heures après le sel commence à se sormer, alors on enleve les augelots & l'on continue le même degré de seu encore 4 à 5 heures pour achever l'évaporation.

Aussi-tôt qu'on a retiré le sel, & qu'on l'a mis dans deux paniers placés au-dessus de la chaudiere, on y fait couler de nouvelles eaux, & s'on procede de même sans interruption pendant 12 cuites, après lesquelles on la nétoie entiérement. Si elle est percée de quelques trous, on les bouche avec une pâte faite avec du sang de bœus & de la farine: une chaudiere peut sournir dans la quinzaine 48 à 50 paniers de sel. De seur produit le corps des Bourgeois est obsigé d'en donner annuellement 60 au roi de Prusse par chacune d'elles, ou d'en payer la valeur en argent.

L'établissement de cette saline a été affermé à un particulier pour une somme sixée par chaque boisseau de sel (1), & le roi lui sournit une certaine quantité de charbon, à un prix d'un quart au-dessous de celui qu'il se vend au public.

Cette saline située hors de la ville, dissere de la première, en ce que dans chaque berne il y a six chaudieres, & qu'au-dessus de chacune d'elles, il y en a deux petites en ser coulé, qui, réunies ou jointes ensemble, forment sa largeur, sur 4 pieds de longueur & 18 pouces de prosondeur; elles sont d'une capacité assez grande, pour contemir autant d'eau qu'il en saut pour remplir une de celle d'évaporation. Les eaux y sont amenées des sources dans des bourseaux enterrés, & ensuite par des tuyaux sixés autour de l'attelier, qui les distribuent à chaque chaudiere par le moyen des robinets.

(1) Cette mesure pese deux quintaux.

Saline die

Ces petites poëles sont placées au dessus du canal de la cheminée; de maniere que l'eau dont elles sont toujours remplies est très-chaude, lorsqu'on la fait couler dans la grande; d'ailleurs elle y dépose son limon, & par cette raison on ne retire point de schelot; l'on doit observer aussi que les eaux sont meilleures que celles que l'on fait évaporer dans l'autre saline. On n'emploie point de sang de bœus pour faire écumer, parce qu'elles écument assez d'elles-mêmes; mais une chose assez singuliere, c'est que l'on nous a assuré qu'il arrivoit quelquesois que pour les purisser, on jettoit dans la chaudiere un verre d'eau-de-vie, ce dont il est aisé de se convaincre par l'expérience: du reste l'on procede comme il a été dit. Cette saline occupe 80 chaudieres.

#### SECTION VIII.

### Salines de Lunebourg dans l'électorat d'Hanovre.

\$. I. Comme ces salines différent dans plusieurs cas de celles que nous avons décrites, nous rapporterons les observations que nous y avons faites pour servir de comparaison.

L'électeur d'Hanovre n'est pas le seul propriétaire des sources d'eau salée que l'on trouve à Lunebourg; la chambre de Wolfenbuttel & le prince de Brunswick y ont aussi intérêt, ainsi que les héritiers d'une ancienne famille qui en jouit de pere en fils. Ces intérêts sont réglés par une convention entre les parties, de maniere que les eaux leur sont distribuées chaque jour, en proportion de leur action, & suivant le nombre de poèles que chacune a droit de faire travailler.

Les sources sont dans la ville même, & se réunissent toutes dans un seul puits de 25 pieds de prosondeur; ce puits est placé dans le milieu de la saline & le tout est clos de mur. Aucun autre ouvrier que ceux qui ont été choisis par les propriétaires, pour les réparations dudit puits, n'est admis à y entrer. Ils ont même prêté serment de ne point déclarer d'où viennent les sources ni leur nombre; cette loi est d'autant plus importante, que, dans le cas

d'une révélation, il y auroit tout à craindre que les seigneurs qui ent des sonds voisins ne fissent des recherches des sources, & ne les arrêtassent pour en jour à leur profit.

S. II. Cinquante-quatre bernes marquées, dénommées & numérotées suivant l'intérêt de chaque propriétaire, composent l'enceinte du puits pour la facilité de la distribution. Pour cet effet on a placé à son embouchure deux caisses qui servent de mesure pour la quantité d'eau qui doit être livrée à tel ou tel intéressé; les eaux y sont élevées par deux pompes, dont le balancier agit à bras d'hommes: dans le fond desdites caisses il y a une soupape, à l'aide de laquelle on les laisse échapper à volonté, pour être conduites dans les réservoirs de réception de chaque berne, & ensuite dans les chaudieres d'évaporation. Chaque berne en renferme quatre placées sur une même ligne, & ayant chacune leur fourneau séparé: elles different de celles que nous avons décrites, nonsealement par leurs dimensions, mais encore par le métal avec lequel elles sont formées; elles sont faites d'une, lame ou table de plomb de 44 à 45 pouces en quarré, dont l'épaisseur est de 3 lignes. Les bords sont relevés avec le marteau de façon à décrire une petite courbe, & que dans leur milieu elles n'ont pas plus de 3 pouces de profondeur; une de ces chaudieres pese 280 livres a poids de Cologne. On les coule en table dans le fable. Chaque chaudiere est portée sur quatre murs qui composent le sourneau, dont la profondeur est d'environ 4 pieds. Sur le devant est une ouverture de 10 pouces de largeur, sur 6 de hauteur, qui seule suffit pour y introduire le bois & l'air extérieur; & le long des côtés latéraux de ladite chaudiere, on laisse un espace suffisant pour le passage de la slamme & de la sumée; il n'y a à ces sourneaux ni grilles ni cendriers. Les cendres qui se ramassent dans le fond se retirent par l'ouverture de devant. Ces chaudieres sont très-rapprochées les unes des autres, puisque les murs de séparation en soutiennent deux, & que quatre de ces sourneaux forment un seul corps de maçonnerie, dont la moitié est renfoncée d'environ un pied au-dessous du niveau du terrain, pour l'assance du travail; cette maçonnerie est surmontée d'une grande cheminée pour la sortie de la sumée & des vapeurs.

§. III. Les eaux de ces sources sont très-fortes, & conséquemment ne sont point dans le cas d'être graduées. Personne n'est admis à les voir peser; mais par le calcul que l'on en a fait & qui nous a été rapporté, on estime qu'elles contiennent 23 à 24 lots de salure suivant la méthode de compter des Allemands; d'ailleurs elles sont très-abondantes, ne manquent jamais, & excedent de beaucoup la consommation en sel qui est cependant très-considérable.

Lorsqu'on en a rempli les chaudieres, on les chausse vivement pour les faire bouillir sans interruption jusqu'à la fin de l'évaporation. Ces eaux donnent rarement de l'écume; mais si quelquesois cela arrive, on la retire simplement sans y employer du sang de bœus, de la bierre ou du blanc d'œus; en un mot, on n'y fait aucune addition quelconque; on ignore absolument ce que c'est que le schelot. L'évaporation se continue presque jusqu'à siccité, ce qui demande 3 heures d'un seu égal & continuel; après ce tems on en retire tout le sel, qui aussi-tôt est mis sur des morceaux de bois creusés, de la forme d'une tuile, placés les uns sur les autres sur les murs de séparation, & inclinés du côté des chaudieres pour faciliter le sel à s'égoutter: ce dernier y reste pendant le tems d'une cuite, & est ensuite transporté sur un grand égouttoir où il acheve de se sécher,

On gouverne le feu en diminuant plus ou moins l'ouverture du fourneau, avec une brique ou deux qu'on y place verticalement, & on la ferme entiérement quand on veut retirer le sel,

Les quatre chaudieres en produisent dans les 3 heures un peu plus de 100 livres. On a grand soin d'en détacher la croûte qui se ramasse dans le sond & de ne pas la laisser épaissir; mais si cela arrive pendant l'évaporation, on y remédie aussi-tôt, ainsi qu'aux coulées, en bouchant les trous avec de l'argille. Ces chaudieres ne servent jamais au-delà de quatre semaines, & sont dans le cas d'être renouvellées; pour lors on les resond pour les couler en table, ce qui sorme un objet réel de dépense, puisqu'à chaque sonte du plomb, ce métal sait toujours beaucoup de déchet.

Le travail des chaudieres est continuel pendant le jour & la nuit, de maniere que dans les 24 heures & dans chaque berne l'on fait huit cuites qui produisent 8 à 9 quintaux de sel; ce qui forme un total de 440 quintaux pour les 54 bernes.

S. IV. D'après ce qui vient d'être rapporté, on peut conclure que les eaux doivent produire du bon sel; nous observerons néanmoins qu'il laisse de l'amertume après lui en le mettant sur la langue. A l'égard du schelot que l'on ne connoît point, nous ne pouvons nous persuader que ces eaux n'en contiennent point, & nous y sommes d'autant mieux sondés, que l'on trouve du gypse en grande abondance, à peu de distance des sources & dans la ville même, qui ressemble parsaitement à celui des environs de Salins & de Lons-le-Saulnier en Franche-Comté.

·Quant aux chaudieres de plomb dont on fait usage, on prétend qu'elles sont plus avantageus; & sur les observations que nous avons faites, l'on nous a répondu que pendant l'évaporation, les ouvriers avoient une particuliere attention, pour que ce métal ne puisse pas être nuisible; & à ce sujet l'on nous a rapporté que l'on avoit fait faire une épreuve de comparaison, par un directeur d'une autre saline dans une chaudiere de fer, dont le résultat sut qu'il s'amassa dans le fond un croûte si épaisse, qu'après un travail de 3 ou 4 semaines on fut obligé de cesser; que ladite chaudiere fut très-endommagée. & que l'on obtint une moindre quantité de sel; ce qui prouveroit que l'on avoit travaillé trop long-tems sans retirer l'écaille, & que dans celles de plomb la plus grande partie du schelot, du sel marin à base terreuse, & de celui de plomb, passe, se mêle & reste avec le sel marin. Cela est d'autant plus probable que l'on opere sur une très-petite quantité : & très-promptement; & il est constant que l'entrepreneur y Tome 111.

qualité. Cet objet néanmoins ne pourroit être bien constaté que par des analyses chymiques; d'ailleurs il conviendroit d'examiner, si l'économie en bois qu'il y auroit en se servant de chaudieres plus grandes, n'égaleroit pas l'augmentation en sel ; cela pourroit d'autant plus avoir lieu pour obtenir un sel plus pur, que l'on a des eaux surabondantes. Cependant l'on assure que ce sel est le meilleur de ceux que l'on a en Allemagne; on en juge sans doute par sa salure & par sa grande blancheur; l'une & l'autre peuvent être dues aux matieres dont il a été sait mention; le plomb peut-être aussi y auroit quelque part.

On ne fait dans cette saline que du sel à petits grains. Les quatre poëles consomment dans les 24 heures, 65 pieds cubes de bois de chêne pour les chausser.

#### SECTION IX.

## Salines d'Allendorf dans le pays de Hesse.

S. I. L'établissement de ces salines qui a lieu depuis plus d'un demi-siecle, & qui appartient au prince, peut être regardé comme un des plus considérables en ce genre, & des mieux montés, surtout depuis une trentaine d'années, qu'un directeur très instruit en a persectionné le travail.

De trois puits où les eaux des sources se communiquent, à 130 pieds de prosondeur, on ne se sert que d'un seul pour les élever: ils sont ronds, de 5 pieds de diametre & maçonnés en pierre de taille, de même que l'emplacement où répondent les varlets des machines hydrauliques. A cette hauteur il y a deux pompes qui servent à resouler l'eau dans une euve plus élevée; cette eau est très-soible & ne contient que six degrés de salure, mais elles sont toujours très-abondantes; car la source sournit 36 soudres du Rhin par heure, ou 34560 pintes.

Pour la concentrer au point de saturation que l'on desire, qui doit toujours être de 22 degrés, on la fait passer par 15 bâtimens.

de graduation, dont le plus grand a environ 1200 pieds de longueur (1) (\*), d'où elle est conduite dans un réservoir de 200 pieds (\*) PL XII. de long, sur 80 de largeur pour les rassembler; de celui-ci elle est élevée dans un autre qui est au-dessus des chaudieres, pour la distribuer dans chaque berne en même quantité, pour avoir une mesure égale en sel sur laquelle les ouvriers sont payés.

· La source & les bâtimens à graduer occupent 5 roues de 20 à 24 pieds de diametre & 5 pieds de largeur; elles sont mises en mouvement par les eaux de la riviere de la Verra, que l'on y amene par un canal; ces machine different un peu dans leur construction. Les aubes & augets des roues sont percés d'une infinité de trous que l'on prétend être essentiels pour le passage de l'air. & pour que l'eau ait toute sa force. Les tirans sont soutenus de distance en distance par une potence fixée à une piece de bois ou pierre solide, & qui tourne perpendiculairement sur un pivot; de cette maniere ils sont prolongés d'un bâtiment à l'autre, & avec la plus grande précision, principalement les angles des varlets horisontaux qui sont plus ou moins ouverts, suivant la direction que l'on veut avoir ; ces machines en un mot ne sauroient être mieux exécutées.

Indépendamment des 15 bâtimens à graduer, il y en a un 16e dans lequel on ne met que très-peu d'épines, & qui ne sert que pour l'excédent des eaux, c'est-à-dire, de celles que l'on ne peut pas employer dans les 15. On a construit à son extérieur quantité de petits toits inclinés qui en reçoivent les eaux ; celles-ci se rendent sur d'autres toits en angle droit, & de-là dans un grand réservoir inférieur qui la distribue suivant le besoin aux autres bâtimens: on la gradue de cette maniere jusqu'à ce qu'elle ait acquis 12 degrés de salure; mais cette graduation ne peut avoir lieu que quand le tems est beau, principalement dans l'été; car dès

ak salah salah

<sup>(1)</sup> Quoique cette construction soit connue, on a cru devoir donner le dessin d'une part e d'un de ces bâtimens.

qu'il pleut, il faut en détourner les eaux pour qu'elles ne tombent pas dans le réservoir.

Chaque jour & chaque fois que l'on fait couler les eaux concentrées dans le réservoir de distribution, on en vérifie le degré de salure: cette épreuve se fait en y suspendant une petite bouteille de verre chargée d'un poids dans le fond, & marquée à son col de plusieurs degrés; cela s'observe avec la plus grande exactitude, pour avoir toujours la même quantité de sel du produit de chaque chaudiere.

Chaudieres.

S. II. On occupe dans ces salines 47 chaudieres d'évaporation de deux grandeurs différentes: nous parlerons des plus grandes dont les proportions sont les meilleures; elles ont 18 pieds 6 pouces de longueur, sur 10 de largeur & 13 pouces de profondeur; elles sont faites avec des feuilles ou plaques de fer battu. dont celles qui forment les bords ont une épaisseur double & soutenues par des chaînes. On en bouche les jointures, & on empêche les coulées avec du gypfe brûlé.

Le fourneau est un de ceux qui soient le mieux construit en ce-(\*) Voyez la genre, & le plus avantageux (\*). On n'a donné à la grille que pl. XI, fig. 9 pieds de longueur & 3 pieds de largeur pour fournir à tours l'étendue de la chaudiere; mais à son extrêmiré la maçonnerie s'éleve insensiblement de façon qu'il n'y a que 4 pouces de distance entr'elle & ladite chaudiere, ce qui procure nécessairement une très grande chaleur sans qu'il soit besoin d'augmenter le seu. Un autre avantage aussi spécieux, c'est celui que l'on retire du même fourneau pour faire sécher le sel. A l'extrémité de la chaudiere est une autre maçonnerie en pierres de taille, de 10 pieds de hauteur, fur 15 à 16 de longueur, dans laquelle la flamme circule avant d'arriver à la cheminée.

Evaporation.

S. III. La chaudiere ayant été remplie d'eau concentrée, on la fait bouillir; on place les augelots, on écume & l'on entretient le même degré de feu pendant 10 heures; c'est alors que le sel commence à se former : on arrête l'ébullition & l'on continue encore 38 heures pour achever l'évaporation.

Anciennement on retiroit le sel toutes les 2 heures à mesure qu'il se sormoit, & on le faisoit égoutter sur des pelles de bois creusées; mais aujourd'hui on n'y procede que toutes les 12 heures, & le sel se met dans des paniers; il est ensuite porté dans une caisse où on le mêle avec celui qui provient d'une précédente évaporation. On les sait sécher comme il suit.

Sur chacun des côtés longs de la chaudiere, est un mur construit en pierres de taille de 3 pouces, qui lui sert non seulement de soutien, mais encore à concentrer la chaleur dans le soutien au parallelement à ce mur & à 8 pouces de distance, on en fait un autre avec des plateaux ou planches que l'on place de champ les uns sur les autres, de saçon qu'ils sorment un encaissement, dans lequel on met le sel quand il est égoutté, & où il reste 30 ou 36 heures; il est alors en masse: on le retire en le coupant par morceaux quarrés.

On pratique de semblables encaissemens autour de la maçonnerie qui précede la cheminée; le sel s'y séche parsaitement: cette méahode est simple & avantageuse.

L'écaille qui s'attache dans le fond des chaudieres est toujours sejettée, ainsi que les eaux meres. On ne sorme d'autre sel que de celui à gros grains.



qu'il pleut, il faut en détourner pas dans le réfervoir.

Chaque jour & chaque centrées dans le réservoir de salure: cette épreuv teille de verre charge dol de plusieurs d' titude, pour ave

de chaque chave

MÉMOIRE.

.. voteries d'Angleterre, celles des ... & des tuiles en Hollande (1).

1 y x x x x 1765 & 1766,

Chaudieres. S. II.

TION PREMIERE. de deu

poterie du comté de Northumberland. dor  $\mathbf{p}_{\cdot}$ 

> , aubli aux environs de la ville de Neucastle dissérentes ceries; on y en fait de toutes especes, à l'exception with jue nous nommons en France terre d'Angleterre.

Lucite est situé le plus avantageusement pour ce commerce; de terre y est très-abondant & à très-bon marché. ne paie aucun droit pour la consommation du pays,

matieres propres à former la poterie, elles sont .... it ints-bon compte par le retour des vaisseaux qui con-... : transportent du charbon à Londres; ces vaisseaux sont y prendre un lest. La matiere essentielle pour faire la est du silex ou pierre à fusil : on sait qu'il est très-abondant La partie méridionale de l'Angleterre; car depuis Douvres Londres, presque tout le terrain est un mêlange de craie & de tilex,

C'est avec ces matieres qu'on leste la plupart des vaisseaux, qui très-souvent sont obligés de revenir à vuide de Londres. On doit juger que rendues à Neucastle, elles & vendent à très-bon marche; elles sont achetées par des entrepreneurs de fours à chaux dont il y en a une grande quantité le long de la riviere. Ils font

<sup>(1)</sup> Les articles qui concernent la Hollande sont de MM. Jars freres.

un mêlange de craie, de silex, de pierre à chaux sans aucune distinction, & cuisent le tout, stratum super stratum. Il est fort aisé près la calcination de distinguer le silex, quoique devenu trèsanc de brun qu'il étoit auparavant; on met ce silex à part pour être vendu aux dissérentes fabriques de poteries, à raison de 8 à 9 schellings la tonne; chaque tonne est de 20 quintaux de 112 livres poids d'Angleterre.

Les fourneaux en général dont on se sert pour cuire la poterie font tous semblables; ils ne different dans les fabriques que par le plus ou le moins de grandeur (\*).

(\*) Pl. XIII.,

La poterie ordinaire qu'on nomme poterie fine, pour la distinguer d'une plus commune dont il sera parlé, se fait d'une pâte composée d'un argille gris-blanc, & de silex calciné qui entre dans la composition de presque toutes les poteries. Avant que de les mêler on les prépare comme il suit.

Chaque fabrique a une espece de moulin pour broyer le silex, lequel est mu ou par l'eau ou à l'aide d'un cheval; il y a de ces moulins dont le propriétaire achete le silex, & le vend tout broyé aux potiers; ce moulin conssiste en une espece de cuve de bois de 5 à 6 pieds de diametre, dont le fond ou sol est fait avec de grosses pierres de silex non calcinées, rangées les unes à côté des autres, de maniere qu'elles laissent entr'elles des vuides assez considérables. Au milieu du sol il y a une crapaudine pour supporter le pivot d'un arbre vertical armé d'un bras de levier, auquel on attele un cheval; autour de cet arbre & joignant le sol, il y a plusieurs grosses pieces de silex enchassées dans du bois, où elles sont assures avec des liens de ser; elles servent de meules. Fai vu de ces moulins, où, au lieu de silex, on se sert d'un granite trèsdur, dont est construite la partie supérieure par 4 grosses pierres arrêtées avec des siens de ser à l'arbre vertical.

C'est dans ces moulins & entre ces pierres qu'on broie le silex calciné, en observant toujours d'y mettre de l'eau. Quand celle-ci en est assez chargée, on ôte une cheville de bois qui est à la cuve

Prépavatio**s** du Glex<sub>e</sub> pour la recevoir dans un tamis de crin, d'où elle tombe dans un seau. On remet de la nouvelle eau dans le moulin, & l'on procede comme il vient d'être dit, en remettant toujours ce qui n'a pu passer au travers du tamis; après quoi on le passe à travers d'un tamis de soie extrêmement sin, lorsqu'on veut en faire le mêlange avec l'argille qu'on prépare comme il suit.

Préparation de l'argille.

L'argille que l'on emploie pour faire la poterie se tire du comté de Devonshire, d'où elle vient par mer, & sert, ainsi que le silex, à lester les vaisseaux à leur retour: on s'en sert aussi pour faire les pipes. Elle coûte, rendue à Neucastle, 7 à 8 schelings la tonne; sa couleur est d'un gris blanc, son grain est très-sin: on la délaie avec de l'eau dans de grandes caisses en l'agitant beaucoup pour la mieux diviser; ensuite on passe cette eau chargée de terre dans un tamis de crin de la même finesse que celui où l'on a passé le silex, & de suite dans un tamis de soie semblable à celui dont on s'est servi pour le silex; c'est le moment où l'on fait le mêlange.

On prend 10 parties de l'eau chargée d'argille, auxquelles on ajoute une partie de celle chargée de silex; le tout étant bien mêlé, il est question de faire évaporer l'humidité & de réduire le tout à consistance de pâte, le plus promptement qu'il est possible, asin que le silex n'ait pas le tems de se séparer de l'argille & de se précipiter, ce qui rendroit le mêlange inégal. On a essayé la chaleur du soleil, mais sans succès; on est obligé de se servir d'espece de sours pour cette opération.

Ces fours consistent en une caisse longue, ou espece de bassin formé en briques, soutenu par-dessus avec des barres de ser; il y a une grille de ser pour y faire un seu de charbon de terre, & à l'extrémité de la caisse une cheminée pour recevoir la sumée. Ce mêlange chargé d'eau se met dans ces caisses, pour en évaporer l'humidité jusqu'à une consistance sussissante pour être paîtri; après quoi on retiré cette terre pour la mettre sur une place unie saite en pierres plates ou avec des planches. Il ne s'agit plus que de paîtrir le tout pour mettre la pâte au point d'être travaillée.

On forme d'abord les ouvrages à la main sur le tour horisontal: lorsqu'ils sont un peu secs, on les acheve au tour vertical avec des outils; enfin d'autres se forment dans des moules de plâtre. Pour préparer ces moules on préfere la maniere suivante de brûler le plâtre.

Celui dont on fait usage & qu'on nomme albâtre, paroît être un gyps blanc, semblable à celui que l'on tire aux environs de - Salins en Franche-Comté; on le réduit en poudre qu'on passe les moules. par un tamis très-sin, ensuite on le met dans un pot qu'on place sur le feu; on le remue bien de tems en tems avec un bâton: & comme il est agité par les globules d'air qui en sortent, on nomme cela le faire bouillir. On continue cette manœuvre jusqu'à ce qu'on le juge assez calciné, après quoi on l'humeste avec de l'eau pour en faire des moules tels qu'on le desire.

Maniere de préparer le

Jai vu travailler des pots à thé, dont le corps a été formé avec les deux différens tours, mais l'anse & le bec se font dans des moules de plâtre; on tient ces moules devant le feu pour au'ils soient toujours secs. Lorsqu'on veut former l'anse d'un pot à thé qui est ordinairement façonnée, on a un moule qui consiste en deux pieces de plâtre qu'on applique l'une sur l'autre, & qui sont creusées de la forme que l'anse doit avoir ; on fait un rouleau de pâte qu'on étend dans le moule, de façon qu'il le remplit parfaitement. On applique l'autre moitié du moule par-dessus, puis on met le tout un peu de tems devant le feu; on retire la piece du moule, & on l'ajuste au corps du pot à thé avec de la pâte détrempée dans l'eau.

Quant aux becs on les forme un peu différemment, on a des moules pareils aux précédens, bien secs & appliqués l'un contre l'autre. A l'une des extrêmités qui communique dans la capacité intérieure, il y a un trou par lequel on verse de la pâte extrêmement claire, mais de façon qu'il reste une ouverture dans l'intérieur de la piece formée, qui est pour lors le bec d'un pot à thé; ce qui favorise ce vuide, c'est sans doute le moule de plâtre bien sec qui

par sa porosité imbibe l'eau de la pâte à mesure qu'elle touche les parois. Ce moule se met un peu devant le seu, ainsi que le précédent, avant que d'en retirer la piece sormée que l'on sixe au pot à thé, comme on y a sixé l'anse.

J'ai vu dans différens atteliers plusieurs moules de plâtre ou gyps destinés à former des plats ou assiettes saçonnées, avantage considérable pour diminuer le prix de la main-d'œuvre. Toute la poterie sabriquée de cette matiere est mise sur des planches sous des hangards pour y sécher; on a ensuite des caisses rondes saites avec de l'argille ordinaire tamisée grossiérement, mais paîtrie avec beaucoup de soin: elles ont communément 2 pouces d'épaisseur, 4 à 5 de prosondeur & un pied de diametre; c'est dans ces caisses qu'on arrange ordinairement la poterie. On les met l'une sur l'autre dans le sourneau; on en fait plusieurs rangs dans le sond; ce qui sorme plusieurs rangs de piles suivant la grandeur du sourneau.

Lorsqu'on l'a presque rempli, on serme la porte ou se tertine avec des briques & de la terre, & l'on met du charbon dans 5 sourneaux à vent, distribués autour du grand; quand il est allumé, la slamme entre non-seulement par les 5 cheminées, mais encore par les petites ouvertures qui sont ménagées à chacune d'elles; ainsi la chaleur s'introduit également dans toutes les parties de l'intérieur du sourneau. Cette chaleur doit être continuée pendant 30 heures, après quoi on cesse le feu, & lorsque le sourneau est froid, on en retire la poterie pour la couvrir d'un vernis.

Vernis pour la poterie angloise.

Tous les vernis dont on fait usage ont pour fondement le plomb; on emploie le minérai, le minium & la céruse, suivant la qualité de la poterie, on ajoute quelqu'autre matiere pour varier la couleur: asin de diminuer le prix du vernis, on ajoute une certaine quantité de silex calciné, & de la même argille dont la poterie est formée. Aussi-tôt que le vernis dont la poterie a été recouverte est sec, on la met de nouveau dans les caisses & eniuite dans le sourneau comme on a fait précèdemment, & aussi pendant 30 heures; elle est alors en état d'être vendue.

Toute qualité de charbon peut être employée pour cette cuisson.

La poterie préparée & cuite comme il a ésé dit, n'est sujette à aucun danger de casser, soit par la chaleur de l'eau bouillante, soit par le seu, pourvu qu'elle ne soit pas mise tout d'un coup à un seu trop ardent. On emploie cette poterie à cuire dans les sours toutes sortes de pâtisseries, mais principalement la blanche qu'on sabrique dans le comté de Stafford-Shire; on en donnera le détail.

L'intérieur de la poterie cuite est très-blanc & d'un grain très-- Cerré. Quoiqu'on n'y apperçoive aucune apparence de vitrification, on peut dire qu'elle en approche beaucoup.

On fabrique une autre espece de poterie dans le même emplacement & mêmes sourneaux: elle se fait avec une argille brune préparée comme la précédente; il n'y entre point de silex, mais sur so parties de cette terre, on ajoute une partie de manganese réduite en poudre très-sine. Après le mêlange on évapore le trop d'humidité sur un sourneau pareil au précédent: on la recouvre d'un vernis moir, dans la composition duquel il entre aussi de la manganese; elle subit les mêmes opérations que la premiere, & soutient également la chaleur.

Fort souvent on applique des dessins en or sur cette poterie moire: on a pour cet esset une liqueur qu'on nomme golo-size ou mordant que l'on tire de Londres; c'est une espece de vernis composé de dissérentes saçons: avec ce vernis l'ouvrier peint sur la poterie un peu chaude tous les dessins qu'il desire; après quoi il applique sur le pot des seuilles d'or battu, & avec une patte de lievre, il fait tomber l'or des endroits qui n'ont pas été vernis; on met ensuite cette poterie dans un petit sourneau qui est à côté, garni d'une grille & de sa cheminée. Le sol est une plaque sous laquelle on met du charbon, dont la sumée & la slamme retournent dans la cheminée.

... Il y a, à peu de distance de cette fabrique, un emplacement

Poterie br

où l'on fait de la poterie grossiere, & qui ne va qu'une seule sois au seu, mais un seu continué pendant 40 heures; le sourneau est semblable au précédent, mais beaucoup plus grand; il y a 7 sourneaux à vent & 7 cheminées, au lieu de 5. Ces sourneaux sont à environ 5 pieds de distance d'un centre à l'autre.

L'argille grise dont on se sert pour la poterie ci-dessus est absolument semblable à la vue, à celle qu'on emploie dans le Stafford-Shire pour la poterie blanche; cependant les expériences que l'on a faites ont prouvé qu'elle n'étoit pas susceptible de la même impression du sel pour la couvrir d'un beau vernis.

## Fabriques de poteries du comté de Stafford.

S. II. Les mines de charbon ont donné lieu à un établissement considérable de sabriques de poteries en tout genre, aux environs de la ville de Neucastle; celles de poterie blanche sont pourtant les plus nombreuses. On prétend qu'il y a à 10 milles à la ronde 15 mille ames employées, soit aux mines de charbon, soit aux sabriques de poteries, mais sans contredit le plus grand nombre à ces dernieres. On ne voit que des petits villages habités par des potiers & des sabriques de ce genre, dans toute cette partie du comté de Stafford, & une quantité prodigieuse de sourneaux; sur-tout dans les endroits où l'on a exploité & où l'on exploite des mines de charbon.

Poterie blanche. L'argille que l'on emploie pour la poterie blanche est de deux especes à peu près semblables; on n'en fait de dissérence qu'à l'usage, comme on le dira ci-après: on la tire du côté de Dévonshire, & l'on dit que cette province la sournit à toutes les poteries de l'Angleterre. Le silex dont on fait aussi un grand usage, se tire de Gravesande, ou plutôt des bords de la Tamise.

Préparation de l'argille.

Le principal point de cette poterie, c'est à-dire, pour l'avoir biens blanche & exempte de taches, consiste dans la préparation de l'argille & dans son mêlange avec le silex. On met l'argille dans une caisse avec de l'eau pour la faire détremper; on l'y délaie

bien en l'agitant avec un morceau de planche; on passe l'eau qui s'en est chargée à travers un gros tamis, afin d'en séparer ce qui n'a pas été délayé; il s'arrête sur le tamis & on le remet dans la premiere caisse. Quant à l'argille qui a passé au travers, on attend qu'il y en ait une certaine quantité; pour lors on l'agite vivement avec l'eau dans laquelle elle est, & on la passe par un camis plus fin, pour en faire le mêlange avec le siles. On le prépare comme on fait à Neucastle dans le Northumberland : le filex s'y calcine de même dans un four à chaux, & ensuite on le pulvérise; on le broie ordinairement par l'eau: le filex en cet état est transporté dans la fabrique. Pour bien faire le mêlange, il est essentiel qu'il soit délayé dans de l'eau à même consistance que l'argille.

La proportion est d'ajouter sur 6 parties d'une de ces argilles, l'argille & du une de silex. & sur s de l'autre espece une partie de silex. Lors- silex que l'argille a été tamisée deux fois, comme il a été dit, on prend un tamis encore plus fin pour le passer une troisietne sois; c'est alors qu'on en mesure les proportions.

On a un petit baquet que l'on remplit 6 fois d'argille passée au samis; ensuite on emplit un de ces petits baquets de filex passé alans un tamis de même finelle, & on continue ainfi jusqu'à ce qu'on ait la quantité de pâte qu'on desire; 60 pour que le mélange soit plus exact, il faut que les deux pares aient une égale confissance, & on les remue bien ensemble : on finit par les passer une quarrieme, puis une cinquieme fois au tamis, & on les coule dans la caisse de briques sous laquelle il y a du feur.

Les tamis fort faits avec de la toile de batiste plus ou moins De quei sont fine; les caisses faites en briques où l'on met sécher la mariere; faits les tasont semblables à celles dont on fait usage dans les sabriques dont il a été parlé ci devant. Le mêlange de terre & de filex s'y féche Jentement; on l'agite de tems en tems avec une pelle pour qu'il puisse se secher plus également : on le laisse dans cerre eaisse jusqu'à ce qu'il ait acquis la confistance nécessaire pour être travaillés

a suge propre à faire la poterie.

qui ne doivent pas être façonnées, se forment vertical qu'un petit garçon fait mouvoir en tournant nais ce qui est façonné se forme avec des moules en moules consistent en une piece de plâtre qui a la doit avoir intérieurement un plat ou une assiette, sur on a gravé le dessin que l'on veut donner à la poterie.

I prend de la pâte, on la bat bien, ensuite on la travaille & l'estend avec un rouleau. Lorsqu'elle a été amincie autant qu'on le desire, on l'applique sur le moule où on la presse bien avec les mains qu'on a trempées dans l'eau, asin qu'elle ne s'y tienne pas adhérente, & pour rendre unie la partie extérieure du plat ou de l'assiette.

Ce travail se fait dans une chambre où il y a du seu, pour que jes moules soient toujours bien secs, & qu'au bour de quelques heures on puisse en détacher les pieces qui y ont été sormées.

Comme il est nécessaire, pour que les pieces prennent mieux le vernis, qu'elles soient polies dans les endroits qui ne sont point saçonnés, lorsque celles qui ont été formées sur le tour vertical ont été un peu séchées à l'ombre, on les tourne pour les rendre plus égales, après quoi on les polit au même tour en appliquant une lame d'acier par-dessus; on fait de même des pieces rondes qui ont été moulées, Quant aux ovales qui ne peuvent être polies au tour, on les lave bien avec une éponge & de l'eau, après quoi on a un morceau de la même terre qui a été cuite & polie, avec laquelle on polit toutes les parties qui doivent l'être: cette poterié se range à l'ordinaire sur des planches & à l'ombre, pour y séchez entiérement avant qu'on la mette au sourneau,

On a dans les environs de Neuçastle l'argille propre à faire des caisses pour y rensermer la poterie; ces caisses sont rondes; on y fait tout autour 5 à 6 trous de 2 pouces à 2 pouçes & demi de

renfera pote- diametre, leur grandeur est proportionnée à celles des pieces qu'on veut y mettre.

Quant on veut arranger la poterie dans ces caisses, des petits Commenton ensans préparent ce qui doit la soutenir; ce sont de petits mor- soutient la poterie dans ceaux de la même argille dont on compose les caisses, coupés en les caisses. parallélipipedes & étant encore très-humides. On les applique sur du grès pilé grossiérement qui s'attache sur toute leur surface; on garnit de ce grès le fond des caisses, & l'on se sert de ces parallélipipedes pour le soutien de chacune des pieces; on sait qu'il ne faut pas qu'elles se touchent; ce grès ne s'attache pas du tout à la poterie; il ne lui fait pas même la moindre marque, seulement à certaines pieces qui pour lors sont de rebut.

Les fourneaux où l'on fait cuire cette poterie, sont à peu près Fourneaux. femblables à ceux dont on a parlé (\*); il y a quelques différences fig. 1, 2, 3 qui consistent d'abord en ce qu'ils ont communément 8 feux, & & 4par conséquent 8 cheminées intérieures; mais ces cheminées n'ont point d'autres ouvertures que la supérieure. On prétend que ces . petites ouvertures pratiquées aux autres pour la poterie vernissée, nuiroient beaucoup à la poterie blanche, parce que la flamme qui en fortiroit seroit dirigée sur les caisses, & jauniroit la poterie qui y est renfermée. Autre dissérence, toute la calotte de la voûte est garnie de trous qui ne sont pas nécessaires pour les autres po-. teries : on en a d'abord pratiqué 8 tout autour du fourneau à la naissance de la voûte, & placés entre chaque cheminées; ensuite \_16 autres au-dessus, & enfin 6 autour du trou principal qui est au milieu de la voûte & qui sert de cheminée. Ces trous ont 3 à 4 pouces de diametre, on les bouche pendant l'opération: on dira leur usage ci-après.

Toutes les caisses qui renferment la poterie se rangent les unes Comment or arrange les fur les autres & forment différentes piles; on les place dans le caisses. fourneau de façon qu'il y ait une pile de ces caisses sous chacun des trous dont on vient de parler. Comme il y en a 31, y compris l'ouverture du milieu ou cheminée principale, on y met

31 piles, la derniere caisse qui fait l'extrémité de la pile est recouverte d'un couvercle fait en terre, ayant la forme d'un cône.

cuire la pote-

Tems pour La poterie blanche ne va qu'une seule fois au feu, mais à un seu continué pendant 48 heures.

on lui donne le vernis.

Comment Le tems de lui donner le vernis avec du sel marin est environ 4 ou 5 heures avant la fin de la cuisson; lors donc que la poterie a éprouvé un feu de 43 à 44 heures, on apporte dans l'emplacement 8 bushels de sel marin (c'est la quantité qu'il en faut pour un fourneau de la capacité de celui dont on vient de parler). Il y a un échafaud autour de la calotte du fourneau sur lequel montent deux ouvriers, qui, à l'aide d'une cuiller de fer, versent par les trous du sel marin sur chacun des couvercles de chaque pile; aussi-tôt qu'ils ont jetté le sel. Ils rebouchent les trous qu'ils avoient ouverts pour introduire leur cuiller, & continuent zinsi en tournant tout autour du fourneau, & en versant dans chaque trou à peu près la même quantité de sel; ils operent de la même maniere pendant 4 ou 5 heures, & ne laissent d'autre intervalle que celui qui est nécessaire, pour laisser passer la trop grande sumée que le sel a donné, La forme du couvercle des piles est telle que le sel versé par-dessus enveloppe entiérement la pile dans sa chûte; alors l'acide du sel s'introduit dans l'intérieur des caisses, frappe la surface de la poterie. & accélere la vitrification du silex qui entre dans sa composition. Cette visrification extérieure est le seul vernis qu'on donne à cette poterie.

> Le sel qu'on emploie pour la fumigation qui donne la couverte, est un sel très-blanc & à gros grains, pareil à peu près à celui que l'on fait à Lons-le-Saulnier pour la consommation des Suisses,

> Le prix de cette poterie est depuis un demi-scheling, jusqu'à deux schelings la douzaine d'assiettes; ce dernier prix est de la plus belle poterie colorée; le premier prix est celui de la poterie de rebut.

> La qualité du charbon n'est pas essentielle pour rendre la poterie plus ou moins belle.

> > SECTION

#### SECTION II.

#### Fabriques de pipes (1).

- S. I. La terre propre à cette fabrication est de couleur grise, d'un blanc cendré, que l'on tire du côté de Namur & du pays de Liege; on la met dans un cuvier avec de l'eau pour la détremper, & lorsqu'elle est bien imbibée, on la passe dans un moulin sans la paîtrir auparavant. Ce moulin confiste en une espece de tonneau immobile d'environ 2 pieds de diametre, sur 3 & demi de hau- broyer la terteur, dans le milieu duquel il y a un axe vertical en fer, d'où il part à différentes hauteurs, des branches formant des rayons qui répondent à plusieurs points de la circonférence, & dont l'extrémité ne laissent qu'une ligne d'intervalle entr'elles, & les parois intérieurs du tonneau : chacune de ces branches est armée de six couteaux ou morceaux de fer tranchans parallelement à l'axe, dont 3 sont fixés de haut en bas, & 3 de bas en haut; un cheval attelé à un bras de levier de 12 pieds de longueur affujetti audit axe, fait agir en tournant tous les couteaux, qui coupent & divisent la terre en différens sens. On en sépare aisément les filamens, herbes & racines ou autres qui s'attachent aux couteaux; au bas du moulin est une ouverture par où la terre tombe par son propre poids; de cette maniere on la broie 2 ou 3 fois & quelquefois davantage, ce qui dépend entiérement de l'égalité du grain qu'elle présente, lorsqu'on la coupe avec un fil de laiton, après en avoir formé des cubes de 7 à 8 pouces.
  - S. II. Quand elle a acquis assez de consistance pour être mise Forme que en œuvre, on la porte dans un attelier pour en former des pipes; la terre. chaque ouvrier a toujours le même genre d'occupation. Ceux qui' lui donnent la premiere forme en prennent un morceau qu'ils roulent sur une table, à peu près de la longueur & grosseur que

Tome III.

<sup>(1)</sup> Cest dans la ville de Gonda, autrement appellée Tergow, que sont établis les fabriques de pipes; on y en compte près de 300 qui sont montées en manusactures, St qui occupent un très-grand nombre d'ouvriers de différens sexes.

doit avoir la pipe; après en avoir rassemblé 20 ou 30, ils les réunissent en les pressant soiblement ensemble, & les mettent ainsi en paquet sur des planches qui en étant remplies, sont portées sur des étageres placées autour de l'attelier, où on les laisse un peu pour commencer à les sécher. Dans cet état elles sont remises à d'autres ouvriers pour les percer & les mettre dans des moules; ils s'y prennent comme il suit.

Comment on torme le tuyau d'une pipe.

Comment on moule les pipes.

S. III. Chacun d'eux a une baguette de fer bien polie, dont la grosseur est celle du tuyau d'une pipe, & à laquelle est fixé un petit morceau de bois qui lui sert de manche; il trempe l'extrémitéde cette baguette dans une éponge imbibée d'huile, la grande habitude qu'il a, fait qu'en la tenant, d'une main, par son manche & le rouleau de terre en forme de pipe de l'autre, il l'introduit de façon qu'il le perce jusqu'au morceau de terre qui doit faire la tête; alors avec un moule de laiton qu'il a devant lui, bien poli dans son intérieur. & gravé dans les endroits où l'on veut avoir des armoiries ou autres marques, il forme la pipe. Ce moule est divisé en deux parties égales qui se réunissent exactement à l'aide de petites chevilles de laiton, qui, de part & d'autre, entrent dans. des trous ménagés dans le métal. Après l'avoir enduit légérement d'huile, il met dans une des moitiés la pipe brute, en y laissant la baguette pour conserver l'ouverture du tuyau, & ayant appliqué par-dessus l'autre moitié, il place le tout entre deux planches, doublées de fer en dehors & plus longues que le moule. ensuite à l'aide d'une vis d'étau, il les serre pour les saire joindre; alors il prend un outil de fer bien poli, de la grosseur & sigure de la forme intérieure de la tête d'une pipe, & dont le manche en bois est fait comme une béquille, pour avoir plus d'aisance à s'en servir. Il le trempe dans l'huile & le met dans le moule, il le tourne de droite & de gauche, en l'enfonçant avec force & le retire aussi-tôt; ce ser est assez long pour atteindre l'extrémité de la baguette & communiquer avec le tuyau : il ôte sans perdre de tems le moule de la presse en desserrant la vis, sépare une des

moitiés & enleve la pipe avec le manche de la baguette; alors avec une espece de couteau l'ouvrier tenant la pipe en l'air, en nétoie toutes les bavures, & coupe ce qui a excédé du petit bout du tuyau, il retire la baguette & met la pipe sur une planche qui est à côté de lui, & à laquelle il y a plusieurs rainures pour recevoir séparément chaque pipe. On les y laisse quelque tems afin qu'en séchant elles prennent plus de consistance; on les porte ensuite dans un autre attelier où des femmes sont occupées à les polir. Elles se servent pour cela de baguettes semblables à celles avec lesquelles on forme le tuyau, de même longueur & grosfeur; chacune d'elles en prend une, l'introduit dans le tuyau, & la soutient de façon que la pipe ne puisse pas se casser; elle tient d'un bout le manche de la baguette, pendant que l'autre extrémité est soutenue par un petit chevalet de fil de laiton placé devant elle. Elle arrange d'abord la tête en coupant le superflu qui excede d'un demi-pouce la longueur qu'elle doit avoir, & le coupe à l'endroit marqué par le moule; elle a ensuite un petit ouril qui nous a paru être de corne, lequel embrasse l'embouchure de la tête, de façon qu'en le tournant elle l'égalise & la polit; elle fait usage encore de différens petits outils, pour nétoyer les pipes & commencer à leur donner un poli; elle en a aussi d'autres pour y imprimer la marque du fabricant & autres. Cette opérazion finie, elles sont mises de nouveau sur les mêmes planches à rainures où elles achevent de se sécher. En été on les expose au soleil, & en hiver à la chaleur d'un poële. Quand elles sont parfaitement séches, d'autres semmes leur donnent le dernier poli avec un morceau d'agathe ou de filex, ayant la forme d'un petit cone alongé, fixé à un manche en bois.

Après cette derniere préparation, on les fait cuire dans des grands creusets de 20 à 22 pouces de hauteur, 10 à 12 pouces de diametre à leur embouchure & 6 dans le bas; ils sont soutenus par 3 pieds faits avec la même terre, qui y sont placés triangulai-

rement. On prétend que par ce moyen ils reçoivent mieux la chaleur sur toute leur surface.

Avant que d'y placer les pipes, on commence par mettre dans le fond un peu d'une espece de sable fariné avec de la terre cuite, & dans le milieu un cylindre également de la même terre, d'un pouce environ de diametre, & qui est cannelé autour de sa circonférence; c'est contre ce cylindre perpendiculaire que l'on arrange circulairement les pipes, en mettant la tête en bas, & le tuyau en haut. Lorsqu'on en a mis un rang, on le recouvre d'un peu de sable; on en met un second, & ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils soient remplis. Chaque creuset contient une grosse des pipes les plus longues, & trois grosses des petites. Lorsque ce sont des premieres, on juge bien que les creusets ne peuvent être pleins par la maniere dont on les y arrange; les têtes viennent tout au plus à la moitié, quand les queues en excedent les bords de 7 à 8 pouces. On arrête ou l'on fixe toutes ces queues autour du grand tuyau ou cylindre, en les renfermant dans un anneau de terre cuite, & quelquefois deux pour les réunir plus également : on en a à cet effet de différens diametres au-dessus du creuset; on en renverse un autre semblable qui lui sert de couvercle. & renferme les extrémités des pipes.

Aucun fabricateur n'a des fourneaux pour les faire cuire; on les porte dans ceux des potiers, dont on compte 20 dans la (\*) Poyez la même ville (\*). Lorsque les pipes ont été 22 heures dans un de pl. XIII, sig. ces fourneaux, on les retire pour leur donner ce que l'on nomme le vernis; cela se fait avec un mêlange de savon blanc d'Espagne & de la cire, fondus ensemble. On prend un morceau de drap imbibé de ce mêlange, avec lequel on frotte toute la surface de chaque pipe; un autre ouvrier les frotte de même avec un morceau de drap sec; c'est la derniere opération.

#### SECTION III.

# Fabriques de briques & de miles

S. I. MM. Duhamel. Fourcioy & Galor, ont donné l'ast du auilier & du briquetier , avec les détails & des desfins si clairs & fiexalts, que nous n'avons besoin que de les citer pour faire entendre la plus grande partie de ce qui se pratique en Hollande, St l'application que l'on a faite de la tourbe pour suire la brique St la tuile. Constitution of the second of the same within . .: La Hollande fait une très-grande conformation de tuiles, puisque toutes les maisons en sont couvertes; cette consommation n'est pourtant pas à comparer à celles des briques; car non-seulemedic les briques fervent à bâtir les maisons, mais encore plusieurs soutes en sont pavées, ainsi que tous les trevoirs des tues et des canaux des villes, bourgs & villages of the state of the La conformation des briques s'étend encore plus loin; car il sen exporte une grande quantité. Nous avons vu étant à Amsterdam, plusieurs vaisseaux destinés pour Surinam, qu'on lestoit On montant in del marge all de distantes citables despitad establishes - 11 Less briques qui servent à paver sont beaucoup plus dures 82 plus compactes que celles avec lesquelles on éleve des édifices, baton des maisons, murs; &c. Elles servent aussi quelquesois à construire certains murs dans le pays où elles sont fabriquées.

Blous parlèrons d'abord de celles-cis. L'anno de la vinciana Q

Briques à paver; avec quelles terres elles se font.

. S. II. Joignant la ville de Moor, fauée à une demi-lieue de la ville de Gonda, autrement dite Tergow, sur la route de Rotterdam, on fabrique la plus grande partie de cette espece de briques. Les briqueteries sont au bord de la riviere de l'Affel qui fournit la terre propre à les fabriquer : cette terre n'est autre chose qu'un limon que cette rivierre dépose sur sen bords & dans son fond; pluseurs hommes sont occupés à aller chercher ce limon, ce qui Le pratique de la maniere suivante.

Chacun d'eux prend un baseau avec lequel îl côtoie cette riviere; l'instrument dont il se sert est une longue perche de bois, au bout de laquelle il y a un cercle de ser tranchant, & formé un peu en pointe du côcé opposé à celui où l'on a sixé la perche. Au dessous du cercle pend un silet en sume de poulie, c'est avec ce silet, à l'aide du cercle, qu'il ramasse au sond de la riviere & le song de ses bords le limon qui s'y est déposé, & le met à mesure dans son bateau. Lorsqu'il en est suffissemment chargé, il l'amene & le décharge sur le rivage, où on le laisse jusqu'à ce qu'il ait pris asset de consistance pour pouvoir être paîtri : d'autres ouvriers sont employés à aller également avec de grands bateaux, le long des bords de la Meuse pour y ramasser un sable sin & gris.

C'est avec un mêlange de sette vase ou limon & de ce sable; que se sont les baiques (en s'a pas su nous dire la proportion que l'on mettoit de l'un & de l'autre). On les pastrit bien ensemble avec les pieds jusqu'à ce que le mêlange soit exact; on sant ensuite dissérens tas de cette terre, ainsi préparée, dans les endroits où l'en moule les briques.

On trouvera à la page 28 & suivantes de l'art du Tuilier & da Briquetler, de l'académie royale des sciences, le travail du anou-leur ou moulage de la brique, & la façon de la faire sécher, décrits d'une maniere qui ne laisse rien à desirer, & tel qu'il est pratiqué en Hollande,

Quant aux tuiles dont les maisons sont couvertes & aux best ques dont elles sont bâties, la plus grande quantité qui s'en conforme, se sabrique dans les maisons de la ville d'Utrecht; on y emploie de la terre ordinaire à briques que l'on tire dans le voi-sinage. Ces briqueteries sont situées le long des canaux pour la facilité du transport.

## Maniere de faire cuire la brique.

S. III. Les fourneaux dont on fait usage pour cuire les briques sont de différentes grandeurs, mais à peu près sous semblables; it

en est qui contiennent depuis 300 jusqu'à 1100 & 1200 milliers,

Les dimensions des briques qui servent à paver, sont commu- des briques à nément, étant cuites, d'environ 5 pouces & demi de long, paver. 3 pouces 3 quarts de large, & un pouce un quart d'épaisseur. Quant à celles qui sont destinées pour la construction des mai- De celles à fons, elles ont 8 pouces un quart de longueur, 4 pouces une oudeux lignes de largeur, & un pouce un tiers d'épaisseur.

Nous joignons au présent Mémoire le dessin d'un fourneau de cette espece, où l'on en fait cuire 350 à 400 milliers à la fois (\*).

Ce fourneau est un quarré de 37 à 32 pouces de long, sur sig. 1, 2.

26 à 27 pieds de large, renfermé par 4 murs de briques qui ont fourneau & au moins 6 pieds d'épaisseur dans le bas., & vont un peti en talus fa confirueextérieurement jusqu'à leur hauteur qui est d'environ de 18 pieds: il en est auxquels on a ménagé aussi un talus intérieurement, mais dans le sens contraire; nous avons exprimé dans la coupe A B ochii des murs de largeur. Quant aux autres, le talus parest n'y prendre naissance qu'à la moitie ou aux deux tiers de leur hauzehr i d'ailleurs cela varie dans presque tous les sourneaux ; il estévident qu'on a eu pour but de concentrer davantage la chaleur dans l'intérieur.

Les mus fur la longueur de ces fourneme sont percés au niveau du fol, d'une quantité de trous proportionnes à leur grandeur; nous en avons vu qui en avoient jusqu'à 10 & 13. Cesui dont nous avons fait le dessin n'est percé que de 6, quoiqu'aussi grand que d'autres qui le sont de 8; nous imaginens que cette différence! vient des dimensions des briques, & de le grandeur des canaux ou forces; qu'il est plus alle de pratiques plus larges & plus liades avec des grandes qu'avec des petites, comme on le peut voir dans la coupe A.B.: ces trous sont placés de façon qu'ils se correspondent, ainsi qu'on l'a exprimé dans le plan.

- On a ménagé à un des murs sur la largeur du sourneau, une ouverture ou porte cintrée marquée dans le plan par la lettre E, & dans le profil-ou coupe par C. Cette porte nous a parur avoir

6 pieds de largeur & 1 2 de hauteur; elle sert à introduire & à retirer les briques du fourneau. Il en est qui ont des pories beaucoup moins hautes & bien moins larges, mais alors le mur opposé est de 5 à 6 piede moins élevé que les autres. Dans ce cas, on accumule de la terre par derriere jusqu'à la hauseur de la coupe, ce qui donne une grande aisance pour achever de charger le fourneau. & pour en regirer les briques lorsqu'elles sont cuites.

L'intérieur de ces sourneaux est entiérement pavé de briques arrangées de champ, de sorte que le sol est fort uni; les murs en sont aussi, bâtis, mais lissés avec un mortier de la même terre dont elles sont faires, & avec lequel on a soin de les recrépir intérieurement lorsqu'ils sont dégradés par le seu. Malgré la sorce qu'ils: ont le grand effort de la chaleur leur occasionne souvent des lesardes.

: Tous les fourneaux en général dont on se sert pour cuire les briques de coures especes, in'ont point de couvertures ; il en ést copendant plusieurs de geux à suire cellerà bâtin, qui ons des sois faits en planches & sans tuiles, pour les garantir du vent & de la pluie. On pourvoit aux autres contre le vent avec des nates de jonc que l'on change suivant le côté d'où il vient, lesquelles sont sourceues par une espeçe de balustrade i de bois son légere, qui regne autour dans la partie supérjeure du fourneau ; ces nates servent aussi à mettre les briques séches à l'abri de la pluie . pendant le tems qu'il faut pour changer le four; alors elles sont supportées par des pieces de bois creulées qui en recoivent les eaux pour les conduire hors du fourneau.

Qu a appuyé une espece de hangard de chaque côté du four. contre les murs sur sa longueur, à l'effet d'y renfermer les tourbes. mettre à couvert le chauffeur ou cuiseur, & garantir les foyers du

grand vent.

Comment on le fourneau.

Lorsqu'on veut mettre cuire des briques dans un pareil fourarrange les briques dans nesqu, (nous prenons pour example celui dont le dessin est joint au présent Mémoire), on fair sur le sol un rang de briques déjà

cuites

cuites (quelques briquetiers en mettent deux); on les pose de champ sur leur longueur à 3 quarts de pouce de distance les unes des autres, & de façon qu'elles déclinent un peu de la parallele des murs, asin qu'elles puissent supporter plus solidement les rangs supérieurs qui se placent toujours parallelement aux murs; ce rang est recouvert de vieilles nattes de jonc, sur lesquelles on arrange les briques séches qu'on pose aussi de champ, mais sans laisser aucun intervalle entr'elles. On nous a dit que ces nattes servoient à empêcher l'humidité du terrain, de pénétrer aux briques pendant que l'on remplit le sourneau, ce qui dure trois semaines & jusqu'à deux mois suivant sa grandeur.

Ce rang de briques cuites est placé de saçon qu'on laisse un canal de communication, entre les ouvertures correspondantes des murs opposés: voyez les lignes ponctuées du plan. On continue ensuite de la même maniere six rangs de briques, ce qui fait sept en tout depuis le sol; alors pour le huitieme, on fait déborder les briques de 2 pouces dans les canaux; on en fait autant pour le neuvieme, & par le moyen du dixieme rang dont elles débordent de chaque côté de 2 pouces & demi, on parvient à sermer totalement les canaux. On en peut voir la figure dans la coupe marquée par la lettre E.

Mais comme par l'arrangement des briques qui ferment par gradation les arches, il se forme nécessairement des vuides, & qu'il ne seroit plus possible en suivant l'ordre des premiers rangs qui doivent être perpendiculaires les uns aux autres, de les saire rencontrer, on y remédie en plaçant, soit en angle droit, soit diagonalement & toujours de champ, sur chacune de celles qui débordent, tout autant de briques qu'il en saut pour les égaliser; ce qui est pratiqué également toutes les sois qu'il est nécessaire de les redresser pour les maintenir paralleles aux soyers, & perpendiculaires au sol du sourneau; on les redresse aussi avec des pailles de jonc pour conserver chaque rang de niveau. Quant aux briques qui joignent les murs, on les y arrange de saçon qu'elles Tome III.

se croisent alternativement en angle droit. Nous observerons que lorsqu'on met les briques dans le fourneau, on étend une longue toile sur celles qui sont déjà rangées, c'est-à-dire, sous les pieds des ouvriers qui les placent, c'est asin de retenir le sable qui se détache des briques à mesure qu'ils les reçoivent, & l'empêcher de tomber entre les rangs intérieurs; il en résulteroit un grand inconvénient, celui de boucher l'intervalle qui naturellement reste entre chaque brique, d'interrompre par - là le passage de la slamme, & par conséquent donner une chaleur très-inégale dans les dissérentes parties du sourneau.

(\*) Pl. XIV,

On acheve de le remplir de la même manière jusqu'à la ligne ponctuée fg de la coupe (\*). Il y en a alors 45 rangs, en y comprenant deux de celles qui sont déjà cuites, que l'on met par-dessus, dont un de champ comme les autres, & le supérieur à plat sur leur lit. Nous avons vu de ces sourneaux où l'on en mettoit 3 & 4 rangs.

Maniere de former le fourneau.

On observe aussi de ranger tout autour des briques cuites dans la partie qui excede les murs, que l'on crépit avec de la terre à briques, & contre laquelle on met du sable. On bouche ensuite la porte du sourneau avec un ou même deux rangs de ces briques, posées aussi de champ sur toute la hauteur; entre cette espece de mur & les briques intérieures, on laisse un intervalle de 8 à 10 pouces que l'on remplit de sable: il sert ici à concentrer la chaleur de saçon qu'elle ne puisse pas s'échapper par leurs jointures; lorsqu'il est achevé jusqu'au centre de la porte, on met des plateaux droits contre sa surface extérieure, & une espece de bois en arcboutant pour servir d'étais.

Comment on le chauffe.

Le fourneau étant rempli comme il vient d'être dit, on introduit dans les foyers une quantité suffisante de tourbes, que l'on allume par les six trous d'un des côtés du four, après avoir auparavant bouché les six autres qui leur sont opposés, avec des portes maçonnées en briques, & jointes ensemble sur leur champ.

On continue à chauffer par ces six premiers trous pendant.

Conduite du

24 heures, en observant dans les commencemens de ménager la chaleur, comme cela se fait par tout. Environ toutes les 2 heures, on remet de nouvelles tourbes dans les soyers; l'habitude sait que le cuiseur les jette très-adroitement par ces petites embouchures, & aussi avant qu'il le juge nécessaire. Lorsqu'il a chaussé d'un côté, il en bouche exactement les ouvertures, & ouvre celles qui leur sont opposées pour en faire de même pendant 24 heures, ce qu'il répete alternativement 3 à 4 semaines de suite, tems nécessaire pour cuire les grandes briques: il y a pourtant de ces sourneaux où le seu (à ce que l'on assure) doit être entretent pendant 5 à 6 semaines, ce qui dépend de leur grandeur & du tems qu'il fait. On nous a dit près de Moor que 15 ou 20 jours sussissionent pour les petites briques.

Après qu'on a cessé de chausser, il faut encore 3 semaines pour les laisser refroidir avant que de les retirer du fourneau. Il arrive ordinairement que la masse de briques s'assaisse dans dissérens en-droits, ce qui provient sans doute de la diminution de volume qu'elles éprouvent en cuisant, & de ce que quelques-unes ont fondu ensemble pour avoir soussert trop de chaleur.

La qualité des briques que l'on retire de ces fourneaux, differe en raison du degré de cuisson qu'elles ont acquis: par exemple, celles qui occupent le tiers du milieu de leur hauteur, sont les plus estimées; elles sont noires, très-sonores, compactes & point désormées; elles présentent dans leur cassure le coup d'œil d'une matiere vitrissée. Les briques de cette espece, & des dimensions citées ci-dessus, sont employées communément à construire les têternes & les caves; elles se vendent 22 à 24 florins le millier, ce qui fait environ 47 liv. 10 sols à 52 liv. de France, tandis qu'il y en a d'autres provenantes de la même cuite qui ont des valeurs bien inférieures; car le prix en diminue jusqu'à 3 florins le millier. Quant aux prix de celles qui se fabriquent près de Moor, le plus haut est de 7, & le plus bas de 2 florins le millier.

Tous les ouvriers en général sont à forfait suivant le genre de

On retire différentes qualités de briques de la même cuite. leur travail, de façon qu'ils peuvent gagner chacun 22 sols d'Hollande par jour, plus ou moins, faisant argent de France 47 à 48 sols. A l'égard des ensans qui y sont employés, ils gagnent moins en proportion de leur âge.

Tourbes, leur qualité.

Les tourbes dont on fait usage pour cette opération se tirent de la province de Frise; elles sont plus grandes & plus légeres que celles de Hollande, moins compastes, & paroissent être moins terreuses; elles sont composées de plantes & de racines plus grosses que les autres; par cette raison elles brûlent plus promptement & donnent de la flamme, au lieu que celles de Hollande n'en donnent presque pas, sur-tout lorsqu'elles sont agitées par l'air extérieur qui entre par les embouchures des soyers. Ces tourbes laissent très-peu de cendres après elles, de sorte que, quoiqu'il n'y ait point de cendriers, elles ne gênent aucunement.

#### Fabrique de ruiles & carreaux.

\$. IV. Dans une des tuileries près de la ville d'Utrecht, on fabrique trois especes de tuiles, des plattes, des creuses, mais en plus grande quantité de celles formées en \$, comme on peut le voir par la fig. XVIII, de la planche Iere de l'art du Tuilier & du Briquetier. On en fait aussi de ces dernieres dans le milieu desquelles on laisse une ouverture quarrée & cintrée dans le haut, pour pouvoir y fixer un verre de vitre; celles-ci servent à éclairer des bâtimens qui ne prennent du jour que par le toit.

On en fabrique de rouges, de grises & d'autres vernissées seulement d'un côté.

Quant aux carreaux dont les dimensions sont de 8 pouces en quarré, sur un pouce d'épaisseur, & qui servent à paver les cîternes & les sours de boulangers; on en fait également de rouges & de gris. Nous expliquerons d'où vient cette dissérence, ou plutôt comment on leur donne la couleur.

Comment on prépare la terre. La terre destinée à fabriquer les tuiles & les carreaux, se prépare avec beaucoup plus de précautions que celles que l'on emploie à sormer les briques.

On la broie dans un moulin semblable à celui dont on se serv pour la terre à pipes (\*). Si on ne la juge pas assez broyée, on lui Sect. Il de ce fait subir de nouveau la même opération.

Mėm., § L

Cette terre au sortir du moulin est mise à côté sous le même hangard; elle est alors d'une consistance pareille à celle de la terre dont on fait la poterie.

Lorsqu'on veut fabriquer des tuiles, une semme prend un paquet de cette terre, le met sur une table saupoudrée de sable, & miles, le paîtrit en roulant comme si c'étoit de la pâte; elle étend ensuite cette terre sans chercher à la rendre unie, mais seulement à lui donner à peu près l'épaisseur que doit avoi: chaque tuile; elle. jette un peu de sable par-dessus & la divise en quatre à six pieces destinées chacune à donner une tuile; elle entasse toutes ces pieces à côté d'elle. Aussi tôt un ouvrier en charge sa brouette & les porte aux mouleurs; deux suffisent pour cette manœuvre & sont placés avec leur table entre deux étageres; l'un d'eux a un chassis de bois dans lequel il met chacune des pieces ci-dessus, la presse dedans pour qu'elle en remplisse tout le vuide en coupant l'excédent, & avec de l'eau & la plane il la rend fort unie; il la transporte ensuite sur un moule de hois qu'a le second ouvrier, dont la forme est en S, telle que celle que doit prendre la tuile, & dans le haut duquel on a creusé une entaille pour former le crochet. L'ouvrier avec son pouce y fait entrer la terre, & remplace aussitôt avec un morceau de la nouvelle le vuide qu'il y a fait; il prend alors un morceau de bois arrondi, qu'il place dans la concavité de la tuile, tourne son moule par dessus, & la porte ainsi de la main droite sur une planche de l'étagere qui est à côté de lui; en même tems avec la gauche il prend une petite palette de bois qu'il appuie dessus, afin qu'elle puisse mieux se séparer & conserver sa forme lorsqu'il retire le morceau de bois; ils continuent l'un & l'autre de la même maniere & vont fort vîte. C'est sur ces étageres que l'on fait sécher les tuiles à l'ombre, jusqu'à ce qu'elles aient pris une confistance ferme & solide; on acheve de les faire fécher au folcil.

Les carreaux sont faits avec la même terre lorsqu'elle a été passée au moulin: des ouvriers la mettent dans un chassis au moins d'un pouce plus grand, que ne doivent l'être les carreaux & un peu plus épais; ils les moulent de la même maniere que les briques, & les rangent de champ sous un hangard pour commencer à les faire sécher; dès qu'ils le sont au point que le doigt peut à peine y faire impression, on les porte à un ouvrier qui est occupé à les perfectionner: cela se pratique comme il suit. II prend un de ces carreaux & le met sur une table fort unie, & sur laquelle il a auparavant répandu un peu de sable, & avec une masse de bois platte & plus large que n'est le carreau, il frappe dessus afin de le comprimer & d'en rendre les grandes surfaces égales; deux ou trois coups suffisent pour cela. Il applique ensuite par-dessus un morceau de planche quarrée, revêtue de ser autour de son épaisseur, & dont les dimensions sont les mêmes que celles que doivent avoir les carreaux. On y a aussi fixé à distances égales 4 petites pointes saillantes qui servent à le tenir solidement, de façon qu'il ne puisse pas varier ni d'un côté ni de l'autre : cet ouvrier aufsi tôt avec un tranchoir semblable à celui d'un cordonnier, coupe tout autour la terre qui excede; il a soin de tremper à chaque fois dans l'eau le morceau de planche que l'on peut ici nommer forme, pour qu'elle ne s'attache pas au carreau. & qu'elle en rende la surface plus unie.

La maniere de faire sécher les carreaux est la même que celle dont on se sert pour les tuiles; on observe de laisser un intervalle entr'eux en les plaçant diagonalement de champ & un peu inclinés.

De la façon de faire cuire les tuiles & les carreaux avec la sourbe.

\$. V. Le fourneau destiné à faire cuire les tuiles & les carreaux est rensermé dans un bâtiment; il peut avoir intérieurement 16 pieds de long, sur 10 pieds de large & autant de hauteur; ce sont quatre murs de 4 pieds & demi à 5 pieds d'épaisseur, liés tout autour avec de grosses pieces de bois assemblées pour en former un ca-

1 escription

dre; ceux qui ont les plus grandes faces sont percés chacun de 4 trous qui se correspondent entr'eux comme dans les sours à briques: mais ils disserent beaucoup quant à l'intérieur, puisqu'on y a construit des arcades maçonnées en briques, lesquelles sorment les canaux de communication qui servent de soyer. Ces arcades nous ont paru avoir 2 pieds & demi de largeur dans le bas, sur 15 pouces de hauteur, lesquelles dimensions diminuent insensiblement dans l'épaisseur des murs, & ne laissent d'ouverture extérieure aux soyers, que 10 pouces, sur 8 à 9 de haut jusqu'au sommet de l'arc.

A l'égard du reste de l'intérieur du sour, on le concevra aisément, en consultant la sig. 2, pl. IIIe de l'art du Tuilier & du Briquetier; mais le gril ne doit point être carrelé, on le laisse tel qu'il est représenté au-dessous de B, même sigure. Ce sour est couvert au-dessus par une voûte de briques, percée de trous de dissérentes grandeurs: cette partie supérieure ressemble beaucoup à celle des sours de la manusacture de terre d'Angleterre du Pontaux-Choux à Paris.

Il résulte de ce que nous venons de dire, que les sours de la Hollande ne disserent essentiellement de ceux de France que par les soyers; on en sentira de reste la conséquence, si l'on fait attention aux matieres combustibles dont on fait usage dans l'un & l'autre pays. La tourbe donne beaucoup moins de sumée que le bois, par conséquent il vaut mieux multiplier les soyers & les saire moins élevés: la chaleur que donne la tourbe n'ayant de vivacité qu'autant qu'elle est bien concentrée.

Au milieu d'un des murs de largeur du fourneau, on a pratiqué une porte du haut en bas, qui sert à y introduire & à en retirer les tuiles & les carreaux.

Dans le tems que nous avons visité cette fabrique, le four étoit rempli de l'un & de l'autre; les tuiles étoient placées verticalement dans le four, ne laissant entr'elles d'autre intervalle que celui que sorme le crocher, & les carreaux rangés par-dessus diagonalement

Comment on arrange les tuiles & les carre un dans le four-neau.

& de champ les uns sur les autres. Pour fermer le four on bouche exactement la porte avec plusieurs rangs de briques que l'on crépit en dehors. On fait un grand feu de tourbes dans les quatre foyers, & on l'entretient, à ce que l'on nous a dit, sans discontinuation pendant 40 heures, tems qu'il faut pour les cuire; on le laisse ensuite refroidir, & on en retire les tuiles & carreaux 3 jours après; sa contenue est de 15 à 16 milliers. Elles sortent alors du fourneau comme les tuiles ordinaires; mais lorsqu'on veut leur donner une couleur d'un gris de fer, cela se fait par la fumigation de la maniere suivante.

Comment ne une couleur grife.

Quand on juge que les unes ou les autres sont assez cuites & on leur don- qu'elles sont encore toutes rouges, on introduit dans chaque foyer une quantité de petits fagots de bois de verne ou ne verg, que l'on nomme plus communément anne verd, avec ses seuilles, & l'on en bouche très-exactement les 8 ouvertures avec des briques, de la terre & des planches pour les soutenir. Quant à la partie supérieure, c'est-à-dire, la voûte du fourneau, on met un carreau sur chacun de ses trous, & l'on en couvre toute la surface avec 4 à 5 pouces de sable, sur lequel on jette beaucoup d'eau, afin que la fumée renfermée dans le four ne puisse s'échapper par aucun endroit. C'est à cette sumée qu'est due la couleur grise que prennent les tuiles & les carreaux, non-seulement à leur surface, mais encore dans leur intérieur.

> On laisse ainsi le fourneau sermé pendant 8 jours; après tout ce tems on ôte tout le sable qui est par-dessus, & l'on ouvre les soupiraux & la porte; on débouche auffi toutes les ouvertures des foyers, & l'on retire de dessus le bois des sagots que l'on y avoit introduit, qui est pour lors converti en très-bon charbon. Ce n'est encore qu'au bout de 48 heures après, que le four est assez froid pour pouvoir en sortir les tuiles & les carreaux qu'il renfermoit, & le charger de nouveau.

> A l'égard des tuiles vernissées, cela se pratique comme par-tout ailleurs.

> > TREIZIEME

# TREIZIEME MÉMOIRE.

SUR la jurisprudence des mines de Saxe, & des différens états de l'Impératrice-Reine de Hongrie.

Par MM. JARS & DURAMEL, annie 1759.

## On a divisé ce Mémoire en cinq Parties,

La premiere, contiendra tout ce qui s'observe en Saxe.

La seconde, ce qui se pratique dans la Bohême.

La woisieme, ce qui s'exécute en Hongrie.

La quatrieme, ce qui regarde les mines de fer de la Styrie & de la Carinthie.

La cinquieme, ce qui s'observe dans le Tirol (1).

## PREMIERE

SECTION PREMIERE. Consenant ce qui s'observe en Saxe.

LES différens conseils établis en Saxe, & qui ne connoissent que de ce qui a rapport aux mines, soit pour l'administration de la dence. police, soit eu égard à la jurisdiction, sont:

S. I. Le grand conseil établi à Dresde que l'on nomme aussi le collège des mines, duquel dépendent généralement toutes les mines Collège des de la Saxe ; l'électeur en est le chef. Tous les arrèts & ordonnances le rendent en son nom; son premier ministre en est le second mem-

(1) Après le détail de tout ce qui s'exécute chez l'étranger, on en fait la comparaison avec les anciens règlemens & ordonnances de France; ce qui a occasionne des ob-Tervations & des réflexions, lesquelles ont déterminé à proposer ce qu'on croit convedable pour menre les mines de Brance en valeur ; ce qui formore la lixiémé partiev 🔃 '

Tome III.

bre, le directeur général des mines le troisieme; il y entre aussi un certain nombre de conseillers, qui doivent être instruits de ce qui concerne le travail des mines, & sur-tout de la jurisprudence.

S. II. Indépendamment du college des mines, il y a un conseil à Freyberg que nous nommerons surintendance des mines; on y connoît plus en détail de toutes les affaires des mines. On y fait aussi beaucoup d'ordonnances, adressées aux différentes maîtrises dont il sera parlé; il est composé du premier capitaine des mines, du second capitaine, de quatre conseillers de commission. Lorsque le directeur général des mines qui réside à Dresde, vient à Freyberg, il occupe la premiere place dans ce conseil.

§. III. Outre les deux conseils ci dessus, il y a quatorze jurisdictions ou maîtrises de mines dans toute la Saxe, qui, chacune en particulier, releve de la surintendance de Freyberg où il y en a une; les autres sont dans les dissérentes villes de la Saxe qui ont des mines aux environs. Ce conseil est composé du maître des montagnes ou des mines qui en est le chef, & des jurés ou inspecteurs; il est obligé de rapporter toutes les affaires un peu importantes à la surintendance qui les décide, ou qui les rapporte au grand conseil de Dresde. Ces deux conseils tiennent leurs séances deux fois la semaine.

S. IV. Comme il est d'usage en Saxe de renvoyer toutes les affaires qui exigent une procédure en regle, comme dans les instances criminelles, à différentes jurisdictions établies pour cela, il en est de même pour les mines. A cet esset le roi de Pologne a nommé la jurisdiction particuliere de Freyberg, pour instruire tous les procès des mines & prononcer la sentence; cette jurisdiction qui est composée de gens du lieu, comme du bailli, des conseillers de la ville, doit avoir quelques-uns des ses membres qui soient en même tems employés dans les mines, afin qu'ils soient plus instruits. Le renvoi des affaires à cette jurisdiction se sait comme il suit. Lorsque la surintendance des mines trouve qu'une affaire mérite d'être poursuivie jurisdiquement, pour saire

rendre une sentence, elle en sait son rapport au grand conseil, qui charge la jurisdiction ordinaire de Freyberg d'instruire & juger le procès. On envoie ensuite lá sentence à la surintendance des mines qui décide si l'affaire est bien jugée: si elle ne la trouve pas telle, elle en fait son rapport au grand conseil qui en ordonne la réformation; alors la jurisdiction ordinaire est obligé de s'y conformer.

- S. V. Suivant les différentes difficultés qui se présentent, la surintendance demande au grand conseil, que le rapport de l'affaire soit renvoyé dans d'autres jurisdictions de mines étrangeres pour savoir leur sentiment, dans telle ou telle circonstance. Ce sont ordinairement celles du Hartz & de la Bohême: ces jurisdictions étrangeres consultent aussi sort souvent la surintendance des mines de Freyberg.
- S. VI. Il n'y a aucune prison particuliere pour les mines en Saxe; mais toutes les jurisdictions ordinaires des lieux sont obligées d'autoriser les maréchaussées, archers & géoliers de toute la Saxe à prêter main-sorte, & ils sont tenus d'obéir aux ordres de la surintendance des mines.
- S. VII. Les conseillers de commission qui sont partie de cette surintendance, sont chargés chacun en particulier, comme d'une inspection générale, sur un des trois districts aux environs de Freyberg; chacun d'eux examine les comptes qui se rendent tous les trois mois dans le district qu'il a pour son inspection. Un des quatre conseillers de commission a l'inspection sur toutes les galeries royales des mêmes environs; outre cela il est directeur de la fabrique de cobolt de Schnéeberg: tous les comptes lui en sont rendus; il veille aussi à la vente de l'azur. Ces conseillers sont aussi obligés, chacun à leur tour, de faire toutes les années la tournée des hautes montagnes, c'est-à-dire, des endroits où il y a des maîtrises de mines, pour voir si tout y est dans le bon ordre. A leur retour ils sont leur rapport à la surintendance des mines: outre cela ils sont des tournées dans le courant de l'année, lorsque le

grand conseil ou la surintendance le juge à propos. Le capitaine des mines n'en est pas exempt quand le cas le requiert, ainsi que d'entrer dans les mines.

- S. VIII. Quant à la maîtrise ou conseil du maître des mines, c'est elle qui juge les affaires, tant civiles que criminelles, qui arrivent sur ou dans les travaux des mines de son district. Si cependant le cas étoit trop grave, il en fait son rapport à la surintendance; il lui rend compte aussi à la sin de chaque année de toutes les amendes qui ont été prononcées. Il doit bien prendre garde, lorsqu'on sait la révision des comptes, que les compagnies ne soient point trompées sur les marchandises qu'on a achetées pour son usage & service des mines; sur les ouvriers, & ensin sur tout ce qui a rapport à l'économie de l'exploitation.
- S. IX. Toutes les personnes qui composent les conseils cidessus sont aux appointemens du Roi, quoiqu'il n'y ait qu'une
  seule mine aux environs de Freyberg; mais ils régissent les mines
  des compagnies, qui ne sont pas libres d'y placer les maîtres des
  journées, maîtres mineurs & ouvriers, qui sont à leurs gages
  sans leur approbation.
- S. X. Les arrêts & ordonnances de Saxe pour le fait des mines, ont été rendus en différent tems à mesure que les cas se sont présentés; outre cela on a recours aux ordonnances de la Bohême, qui servent de loi dans certaines circonstances. On les cite aussi très-communément; c'est de ces arrêts & ordonnances qu'on a extrait-ce qui suit:

Extrait des ordonnan-ces.

- S. XI. Toutes les mines sont des siess appartenans aux souverains; en Allemagne l'empereur par la bulle d'or en a fait la cession aux électeurs & aux dissérens princes de l'empire; mais il est encore question de savoir, s'ils ne sont pas obligés d'en rendre compte à l'empereur, lorsqu'ils sont ouvrir les mines dans leur électorat ou principauté: cela ne s'exécute pas & cependant n'est pas décidé.
  - S. XII. L'életteur a donné en Saxe, le pouvoir à chaque maître

des mines de louer les fiess des mines (ce sont les termes Allemands traduits mot à mot) chacun dans son district; aussi c'est au maître des mines auquel on doit s'adresser pour obtenir une concession.

S. XIII. Un particulier, quel qu'il soit, ayant trouvé un filon qui n'est pas compris dans une concession déjà accordée, peut exploiter, en observant ce qui suit. Il fait un billet à peu près en ces termes: « je desire faire travailler un filon dont la direction » est, par exemple, septentrionale, & qui est située dans la terre mil'un sel ... je demande un fûnd grube & 40 maess » (ce sont des mesures de terrain qui seront expliquées plus bas). Il demande ord nairement beaucoup plus de terrain qu'il n'a dessein d'en conserver, son qu'une autre personne, pendant l'intervalle qu'il a pour découvrir son filon, ne vienne pas trop près de lui comatiencer sur le même filon une autre exploitation, se profiter de sa découverte. Ce particulier présente son billes dans la forme cidessus au maître des mines, auquel il donne un grostch, qui est environ 3 sols argent de France. Le maître des mines doit sur la réquisition qu'on en fait, louer toutes les mines de toutes sortes de minérais compris dans son district, même celles de charbon de terre; alors il permet audit particulier de faire la découverte de son filon, ce qui doit être exécuté dans la quinzaine du jour de la permission : s'il ne le fait pas, il est obligé après la quinzaine de prendre un billet de prolongation, ce qu'il peut répéter jusqu'à trois fois, & il donne à chaque fois 3 sols au maître des mines : ainsi il peut obtenir jusqu'à six semaines, pendant lesquelles il doit découvrir son filon, soit par puits comme directement dessus. ou par une galerie qui aille le joindre. Il y a cependant des cas où on lui donne beaucoup plus de tems; par exemple, si le particulier veut attaquer le filon par une galerie de traverse, & qu'il n'y ait pas d'autre moyen plus avantageux pour commencer cette exploitation, l'examen & rapport étant fait, on lui accorde un an, même deux & plus s'il le faut.

\$. XIV. L'entrepreneur peut commencer son exploitation

comme Boll Itali lemble, à moins qu'il ne le mouve dans le vois mage de quelques autres mines, auxquelles il pout perset préjudico, aditallement on par la fuite à la mine même, ca quille tommençat un ouvrage très long pour attiver au filon ; sandis '48'il y dutok une vote plus courte; elle lui est pour lots indiquée spar ordreidu bonseit des mines, Brisl oft obligé de la faire peur il est évident que pluter il pout découvrir le silon; d'estite bien général, puifque ce particulier trouve plusés à fu dédocapaque. Balen jouitylutotide for drain; & is payed un blom, qui padle well dans locantaille de levere, a'an descens utilistations. Est -705. XV Des confedlers de commission & le matre des minho ayant décidé qu'il est nécessaire de faire une tongue gallité pour arriver ett filter; Echyunt décerminé à peu preu le minsureil faury le particulier continue lois auvait avec faire et four teamle cipaqu'il denne toujouré y fois par quinnite su matre desens was , pendant tout le tems qu'il emplois à découstir sonsileulles 1. S. XVI. Quand co-particulier a une foir joins le files y fait dans la premiere quinzaine ou dans un long intervalle , il est unu d'en avereir le maître des minés ; qui l'ayans viffet en fait de sepporr an confeit, où en l'enregifite altres. Et le matere des misses lui donne une espece de patente qui est la confirmation de la concession, pour laquelle il paie pour un fiind grube 7 sols 9 deniers, & pour chaque maofs & fols y deniers pour le roi. L'entreprensur est obligé de déclarer, avant d'obsenir la confirmation; combien il weud garder d'étendue de terrains il diminue pour l'ordinaire de ce qu'il avoit demandé par son premier billet; car cela lui : ileviendroit à charge, puisque chaque mesure doit au roi 6 sols 3 deniers par quarrier, & que d'ailleurs il faudroit qu'il exploitat à plus d'un endroit,

Le fûnd grûbe est une mesure composée de 60 soises de longueur; on n'en accorde jamais qu'un sur un silon, parce qu'il ciésigne l'endroit où la premiere exploitation s'est faite.

La maass est une mesure composée de 40 toiles; on en accorde

plusieurs avec le fûnd grûbe, pour déterminer une concession à la volonté du concessionnaire: s'il y a déjà un fûnd grûbe d'accordé fur le même filon, il n'obtient que des maass. La largeur d'une concession est de 3 toises & demie de chaque côté du filon, c'est-à-dire, 3 toises & demie depuis le mur & autant depuis le toit; qu'il soit oblique ou non, la mesure est toujours la même, & suit le filon avec sa pente & ses détours.

- \$. XVII. Si le particulier au bout des premiers 1 \( \) jours qu'il a obtenu pour la découverte de son filon, n'en demande pas la prolongation, dans le cas où le filon n'est pas découvert, il perd tout le droit qu'il avoit sur ce filon, & un autre peut obtenir la, permission de le travailler.
- \$. XVIII. Quand le maître des mines a donné la confirmation de la concession, il mesure avec le juré ou inspecteur du district l'étendue du terrain que le particulier a voulu conserver, & il plante des piquets que l'on nomme perdus, parce que cette messure ne fait soi qu'en attendant que l'on place les bornes, après avoir fait prendre des mesures bien justes par le géometre souterrain, ce qui se fait en présence du maître des mines & des jurés; mais cela ne se fait que quand cette mine commence à donner du bénésice, & même que lorsqu'il y a du minérai en abondance sur le sol, & à la voûte d'une galerie ou autres de ses ouvrages. Comme cela arrive rarement, il est aussi rare que l'on place des bornes, à moins qu'il n'y ait un cas de dissiculté avec une autre mine; d'ailleurs la cérémonie de placer des bornes est dispendieuse, ainsi on l'évite autant qu'on peut.
- S. XIX. Avec la permission du maître des mines, toutes personnes peuvent faire des recherches de silons dans les terres, les prés, les jardins, bois, &c. & autres lieux, à l'exception des champs semés, auxquels on ne peut toucher qu'après la récolte, de la place de la table, du lit du soyer, sans craindre aucun empêchement de la part du propriétaire du terrain, lequel seroit contraint de laisser souiller sous peine de 20 marcs d'argent; mais sa

celui qui a fait la recherche n'a rien découvert, il est obligé de rendre le terrain dans le même état qu'il étoit auparavant, sous peine de 10 marcs d'argent. On punit de la même maniere une personne, qui, par haine, iroit faire du dégat dans le terrain d'un autre, où il n'y auroit aucune apparence de filon.

- S. XX. Le particulier qui a obtenu une permission, peut ouvrir une mine où il veut dans l'étendue qu'il a demandée. sans! que le propriétaire du terrain puisse s'y opposer; cependant il doit observer de n'y faire aucun dégât ni détérioration inutile; & comme il doit attendre que la récolte soit saite avant que de commencer à travailler à ce nouveau filon; c'est souvent une raison pour laquelle on demande au maître des mines la prolongation de 15 en 15 jours. Quant au dédommagement qui revient au propriétaire du terrain, sur lequel on commence la premiere ouverture pour l'exploitation d'une mine, il a de droit une action. gratis (chaque mine est divisée en 128 actions, comme on le dira plus bas), ou bien il prend, au lieu de cela, 4 actions, en fournifsant son contingent comme les autres associés; mais on n'a point. d'exemple qu'il prenne les 4 actions par préférence, parce que avec celle qu'il a gratis, si la mine se trouve bonne, il est récompensé du dommage sans avoir fait d'avance. Cette ordonnance est. de 1531, & elle a été confirmée en 1544, 1548 & 1549, par différens électeurs de Saxe.
- S. XXI. Le propriétaire du terrain jouit seul de l'action, lorsqu'il y a une mesure entiere d'exploitée sur son fonds; mais si au contraire la mesure ou maas, s'étend sur le fond d'un autre dans lequel on pratique des puits, ou que l'on y mette des décombres, ou fasse des chemins, &c. le premier propriétaire est obligé de lui céder une partie de son action, ce qui doit être proportionné aux dommages, & par conséquent vérissé par des experts instruits; car le premier propriétaire a sousser bien du dommage avant le second; &c a été un tems considérable sans rien retirer, c'est-à-dite; jusqu'à

ce que la mine ait donné du bénéfice; rarement le second propriétaire se trouve-t-il dans le même cas.

- S. XXII. Aucun propriétaire de terrain ne peut vendre son action de faveur, sans le fonds qui a été endommagé par la mine, afin que ce soit toujours une preuve du dédommagement que le souverain a ordonné, qu'il fût accordé pour la détérioration du terrain.
- §. XXIII. Dans le cas où les travaux d'une mine s'étendent sur le terrain de plus de deux particuliers, les derniers ne participent point à l'action de faveur, mais ils sont dédommagés à raison des dommages. Si par la galerie d'une mine ou autres ouvrages on découvre un filon, que ce soit la compagnie qui poursuit la galerie, ou autres qui obtienne la concession dudit filon, on ne doit ni action ni dédommagement au propriétaire du terrain sur lequel on exploite, jusqu'à ce que les travaux aillent jusqu'au jour . & que l'on endommage la superficie.
- S. XXIV. Quand il est question de dédommager les propriétaires des terrains qui ne jouissent pas de l'action gratis, le géometre a ordre d'arpenter tout le terrain qui est occupé, tant pour les mines que pour les décombres, chemins, &c. on en fait l'estimation suivant le grain que l'on peut y semer, & en recuillir. Les intéressés paient le capital de l'estimation dudit terrain, ou les intérêts à 5 pour cent.
- S. XXV. Le propriétaire du terrain ne peut pas renoncer à l'action de faveur, en demandant toute autre indemnité aux entrepreneurs, parce que, suivant les ordonnances, le premier doit, ainsi que les intéressés, attendre que la mine donne du bénésice; puisque ces derniers ont assez d'avances à faire pour l'entreprise, sans être obligés de donner des dédommagemens avant qu'elle puisse les supporter.
- \$. XXVI. Comme il est défendu à tout propriétaire de toucher aux décombres, de combler aucun ouvrage qui a été fait sur son terrain, & même de déranger la moindre chose, afin que ces Ddd

Tome III.

décombres puissent faire soi qu'on a travaillé en cet endroit, & reconnoître les travaux dont il est fait mention sur les registres; le roi sur des requêtes qui lui sont présentées, fait examiner l'étendue du terrain que les décombres occupent, & suivant ce qui est rapporté par le conseil des mines, du dommage que cela peut saire à peu près au propriétaire, sa majesté, suivant l'exigence des cas, lui accorde une exemption d'une partie des droits qui lui sont dus pour ces biens sonds; bien entendu qu'un particulier ne peut prétendre à cette exemption, qu'autant qu'il ne jouit plus de l'action accordée aux propriétaires des terrains.

- S.XXVII. Les possesser des terrains sur lesquels on exploite des mines, & qui par-là jouissent de l'action de faveur dont nous avons parlé, doivent sournir les chemins sur leur terrain, pour le transport des matieres, soit aux bocards, aux sonderies, & même les entretenir; car s'ils ne le sont pas, & que le premier chemin devienne impraticable, il est permis de prendre un détour & de pratiquer un autre chemin sur leur terrain, ce qui leur fait un nouveau dommage.
- \$. XXVIII. Outre les chemins, puits & galeries, &c. qu'on a droit de faire sur le terrain du particulier qui jouit de l'action, il est encore obligé de sournir l'emplacement pour les machines hydrauliques & celles à moulettes; ensin pour tout ce qui a rapport à l'exploitation du filon & à son extraction au jour; mais si on construit des bocards, casseries, forges & tout autre bâtiment, les officiers qui composent la maîtrise, estiment le terrain suivant la quantité de grain que l'on peut y semer, & celle qu'on en retire ordinairement. Ce dommage est alors payé par la compagnie.
- \$. XXIX. Pour ce qui concerne les chemins, canaux & autres dégradations qu'on est souvent obligé de faire sur des terrains de particuliers qui n'ont aucune part à l'action de faveur, les officiers des mines estiment tous ces dommages, toujours eu égard à la qualité du terrain; ce qui est payé par la compagnie qui exploite la mine. Si cependant on pratiquoit un chemin sur le terrain d'un

particulier qui ne jouît pas de l'action, & que le dommage fût de peu de chose, il ne lui seroit accordé pour tout dédommagement que la préférence sur le transport des matieres, pour lequel il ne peut exiger rien de plus que ce qu'on donne ordinairement, & qui est réglé par le conseil des mines. Si le propriétaire ne s'en contente pas, on le dédommage à dire d'experts.

- \$. XXX. Si le filon qu'on exploite fournit des eaux minérales capables de gâter les terrains où elles passent, la compagnie n'est obligée à aucun dédommagement quelconque, pour le fonds de celui qui jouit de l'action ou de toute autre; cependant s'il est possible de faire un petit canal qui ne soit pas coûteux, & qui ne portât aucun préjudice à l'exploitation, la compagnie seroit obligée de le faire pour conduire cette eau dans un endroit où elle ne sit aucun dommage.
- \$. XXXI. Pour ce qui regarde les fumées des grillages & des fonderies qui peuvent endommager les fonds voisins, on n'accorde rien aux propriétaires des terrains.
- \$. XXXII. L'entrepreneur d'une mine est libre d'en continuer lui seul l'exploitation, mais souvent il n'a pas assez de faculté, ou bien il ne veut risquer qu'une certaine somme; alors il est le maître de former une compagnie. Il le propose à la surintendance, qui s'étant fait rendre compte de la mine & de sa situation, fixe chaque action aux prix qu'elle peut valoir, eu égard au filon. Chaque mine est composée, comme on l'a dit, de 128 actions; l'entrepreneur peut disposer de 124, qu'il vend à qui bon lui semble en tout ou en partie, mais en se conformant à la taxe du conseil; & pour éviter les friponneries qui pourroient se passer à cette occasion, le roi veut que tous les actionnaires soient connus, & que leurs noms soient écrits sur un registre ad hoc, & dans lequel on spécifie aussi le nombre des actions, & quelle partie d'action chaque personne a dans telle mine. Celui qui est chargé de l'enregistrement leur fait voir, lorsqu'ils se présentent, la décision du conseil pour le prix fixé de chaque action; s'ils les ont payé plus

qu'ils en aient payé 100, l'acquéreur pour lors est le maître de retirer sa parole, & tout acte sous seing-privé ou par-devant no-taire devient nul dans le moment même : telles sont les ordon-nances du roi pour éviter toute surprise. Le vendeur est cependant le maître de ne pas se conformer à la décision du conseil, aimant mieux garder ses actions que de les donner au prix de la taxe. Si l'acquéreur veut les payer ce que l'autre en exige, après qu'il a été informé de la taxe, on enregistre l'action qui a été vendue, en spécifiant que l'acquéreur l'a acheté à ce prix volon-tairement. Comme il n'a été parlé que de la vente des 124 actions, il faut dire à qui appartiennent les 4 autres.

- \$. XXXIII. Le roi de Pologne, en permettant aux concessionnaires d'ouvrir dans le champ où se trouve le filon, a cependant fixé en même tems un dédommagement pour les propriétaires des terrains; c'est l'action dont on a parlé ci-devant, & qui leur appartient gratis; de sorte que si la mine donne un produit qui excede sa dépense, le propriétaire du terrain retire la 128° partie du bénéfice, & si la dépense excede le produit, il ne fait aucune avance. Les 3 autres actions sont dans le même cas; deux sont destinées pour la communauté de la ville où se trouve la jurisdiction dont ces mines dépendent; la quatrieme est pour la boîte des pauvres mineurs; ainsi si une mine est en perte, les avances qu'on juge à propos d'y faire sont divisées en 124 parties, & si elle donne du bénéfice la répartition se fait en 128. A Johan Georgen Stadt en Saxe, la répartition ne se fait en 128 parties que du bénéfice réel de la mine, c'est-à-dire, lorsque les premieres avances ont été remboursées; car jusques là elle ne se fait qu'en 124.
- \$. XXXIV. Il arrive quelquesois que les dépenses d'une mine, ayant excédé pendant très-long-tems les produits, les actionnaires ne veulent plus sournir leur contingent, & à désaut de trouver des acquéreurs ils les abandonnent : cependant on ne cesse l'exploitation, qu'autant que le nombre des actions de ceux qui

perséverent à payer est au-dessus de 72; c'est-à-dire, que du nombre des 124 qui sont dans le cas de perte, il doit en rester 72 qui sournissent les avances nécessaires, telles qu'elles ont été sixées par le conseil. A désaut de ce nombre, le travail de la mine est suspendu; mais si l'actionnaire qui a le plus d'actions & qui a sourni exactement sa part, veut continuer l'exploitation, il en est le maître, & il doit proposer aux autres s'ils veulent partie des actions qui ont été abandonnées; à leur resus il peut prendre tels autres associés qu'il veut & leur vendre les actions. Mais si la mine a été entiérement abandonnée, qu'on ait cessé de payer au roi le droit qui lui revient; pour lors on dit que la mine est devenue libre, & tout particulier peut la travailler en observant ce qu'on a dit au sujet d'un nouveau silon; car on la regarde alors comme une nouvelle mine, pour laquelle il faut obtenir une nouvelle concession.

- S. XXXV. Quand une mine est en perte, chaque actionnaire est obligé de remettre au maître des journées de sa mine, la somme qui a été fixée par le conseil, suivant le nombre d'actions qu'il a, asin qu'elle soit employée le quartier suivant, avec celle qu'on retire de la vente des matieres du produit de la mine, pour la continuation des mêmes ouvrages. Si dans les premieres 6 se maines du quartier quelqu'un des actionnaires ne paie pas son contingent, après en avoir été averti par un billet circulaire du maître des journées, il est mis en retard suivant les ordonnances. Après ces 6 premieres semaines si l'actionnaire persévere à ne pas payer, & que 6 autres semaines s'écoulent encore, il perd alors entiérement son action; on la divise entre les associés en cas de bénésice.
- S. XXXVI. Le roi de Pologne a , à Freyherg, un trésorier pour les mines, entre les mains duquel il reste roujours une certainté somme prise sur chaque mine qui a donné du bénésice; car toutes celles qui n'en ont point donné, ne peuvent avoir d'argent en caisse, puisqu'il n'est retenu que sur les répartitions qu'on dois

faire. Quand une mine commence à donner du profit, on retient chaque quartier une petite somme, jusqu'à ce qu'on voie qu'elle soit suffisante pour entretenir pendant quelque tems l'exploitation de la mine en cas qu'elle vînt à perdre: on tâche toujours de proportionner cette somme à l'étendue & aux depenses des travaux, de sorte que 1000 écus en caisse pour une mine, sont autant, proportion gardée, que 10000 pour une autre. Quand une fois le trésorier a l'argent qui a été jugé nécessaire, tout le bénéfice est réparti, & il se passe bien des quartiers sans que l'on remette à la caisse; mais comme les frais des mines augmentent chaque jour, il est clair qu'on doit augmenter aussi l'argent qui est entre les mains du trésorier. Cet argent est employé dans la mine d'où il est provenu, dans le cas où les dépenses viennent à excéder le produit, & où les actionnaires ne fournissent pas ce qui a été décidé qu'ils donneroient par chaque action; ainsi une mine ne peut être abandonnée tant qu'il y a de l'argent en caisse, puisque les intéressés n'en sont pas les maîtres, & ne peuvent se le répartir, S'il arrivoit par un cas imprévu, soit par éboulement ou inondation, qu'une mine devînt absolument inexploitable, & qu'il y eût des fonds chez le trésorier, il ne seroit point réparti aux actionnaires, mais on chercheroit à attaquer le même filon par d'autres endroits, & même par un autre filon qui lui fût parallele ou qui n'en fût pas éloigné. Si cette recherche réuffissoit, les intéressés seroient les maîtres de continuer l'exploitation, en conservant les mêmes actions qu'ils avoient ci-devant.

S. XXXVII. Une concession est nulle de droit après 25 jours de suspension de travail sans permission.

S. XXXVIII. Le maître des mines ne doit accorder aucune suspension de travail, dans les endroits où l'on peut travailler utilement, sur-tout dans ceux qui sont en galerie; mais lorsqu'il y a des raisons valables, comme à cause de l'eau, de l'air, éboulement, procès, &c. il ne l'accordera pas pour un tems plus long que la nécessité l'exige, & tout au plus un quartier pour les mines

d'argent, deux quartiers pour les mines d'étain, de 'pyrites & de fer; ce qui pour lors doit être exactement enregistré avec les raisons qui ont donné lieu à ce délai.

- S. XXXIX. Si pendant le tems que le travail d'une mine est suspendu, il se présente quelqu'un qui s'offre de le prendre, le maître des mines doit se dédire du délai qu'il a accordé sans avoir égard aux personnes, & les obliger d'avoir dans l'espace de 1, jours, suffisamment d'ouvriers pour occuper les travaux, sans quoi le maître des mines accorde la concession à un autre.
- S. XL. Le maître des mines ne doit point accorder de suspension de travail dans les endroits, galeries ou puits, dont la charpente n'est pas bien assurée, ou dans les ouvrages qui sont remplis de décombres; mais il est tenu d'ordonner l'extraction de ces déblais, & les réparations nécessaires à la sûreté des travaux.
- S. XLI. Il n'est permis à personne, sans la connoissance du capitaine des mines, d'affermer sa mine à cause des inconvéniens qui pourroient en résulter en gâtant les travaux; & dans le cas où l'on permet d'affermer une mine, celui qui la prend à serme doit prêter serment au conseil de la maîtrise, de la travailler dans toutes les regles, sans y faire la moindre chose contraire aux ordonnances. Sur cela le maître des mines & le juré, assistés des parties contractantes, enregistrent la situation actuelle de la mine, & comment le fermier doit se conduire dans son exploitation; sur quoi ils doivent avoir l'œil en visitant souvent les travaux.
- \$. XLII. Si l'on laisse passer 3 quartiers consécutifs sans payer au roi les droits de concession, le maître des mines doit condamner les intéresses à 32 liv. 10 sols d'amende par chaque quartier; & s'ils restent un an entier sans les payer, la mine doit être rendue libre. Ainsi le maître des mines peut la louer à qui la lui demande, & resuser de recevoir les dits droits qui seroient en arrière, & que la compagnie ofsiriroit de payer.
- \$. XLIII. Quand on abandonne une mine, le maître des mines & le juré du district la visitent, abattent du minérai s'il y en a, en

font faire l'essai, & sont un billet qu'ils attachent aux échantillons qu'ils doivent conserver. Ils enregistrent dans un livre particulier toutes les circonstances qui ont occasionné l'abandon de la mine; quelle est la largeur du silon, la dureté du rocher, la teneur du minérai; de quelle prosondeur sont les travaux; quelles sont les galeries; sur quelle direction, & à quelle distance elles ont été poussées.

- \$. XLIV. Le maître des mines ne doit pas permettre que les intéressés en abandonnant leur mine, emportent quoi que ce soit qui soit attaché à clou ou à crampon, non plus que les décombres; la mine pilée qui n'a pas été lavée; les rebuts des laveries. Et des criblages; la mine qui n'est pas triée, Et qui seroit sur les travaux lors de l'abandon. Si les décombres avoient été vendus auparavant, le marché devient nul; mais à l'égard des provisions, en outils, ou en minéral, qu'ils se seroient procurées avec leur argent, c'est-à-dire, dont ils auroient payé le triage & le lavage, ils peuvent les emporter.
- S. XLV. Si une compagnie se trouve obligée d'abandonner une mine par la grande quantité de dettes qu'elle a faites, les créanciers ne peuvent avoir aucun recours contre les intéressés per sonnellement. Le maître des mines doit seulement leur accorder la présèrence, en leur loyant la mine abandonnée; mais si cescréanciers négligent de prendre ce sief, ils perdent toutes leurs prétentions.
- S. XLVI. Aucun maître des mines ne peut, sans de fortes raisons & sans l'aveu de la Surintendance, louer les décombres séparément de l'intérieur de la mine, ni les laisser vendre.
- \$. XLVII. Quoiqu'il soit très-expressement désendu de toucher aux décombres d'une mine, on le permet cependant dans le cas suivant; si le propriétaire du terrain trouve que la trop grande quantité de ces décombres lui fait un dommage considérable, & que le maître des montagnes (des mines) assure qu'on ne peut plus relever la mine; que le minérai en a été abattu de tous côtés,

côtés, on lui permet alors d'applanir les décombres & d'y labourer. Tout ce que dessus étant établi & la permission accordée, le maître des mines doit enregistrer exactement les raisons qu'il a eues d'accorder cette permission. Le propriétaire du terrain qui bâtit & laboure sur ces décombres, sortant de la jurisdiction des mines, ne jouit plus, pour ledit terrain, des mêmes privileges.

- S. XLVIII. Ceux qui achetent des maisons, baraques & autres bâtimens dépendant d'une mine qui a été abandonnée, ne peuvent le faire que sous la condition de les revendre suivant l'estimation qu'en seront le maître des mines & les jurés, dans le cas où l'on releveroit ladite mine.
- \$. XLIX. Les maîtres des mines doivent avoir une très grande attention que les maisons, baraques & autres bâtimens pour les mines soient construits três-simplement, & qu'il n'y soit sait aucune dépense inutile.
- \$. L. Si quelqu'un s'avisoit de cacher des filons, ou des minérais déjà extraits, dans un mauvais dessein, ou qu'il les tînt cachés, ou qu'il abattît les pilliers qu'on a laissés pour le soutien de la mine, qui sont marqués par les jurés ou inspecteurs, le maître des mines doit le faire punir, même par corps, en faisant rendre une sentence par la jurisdiction ordinaire de Freyberg, qui en a le droit. Les personnes qui déclarent les filons ou le minérai cachés, sont récompensés proportionnellement à la qualité du minérai ou du filon, pourvu que lesdites personnes n'aient pas été employées précédemment à ladite mine.
- S. LI. L'étendue des concessions n'est pas la même dans toutes les jurisdictions des mines ou maîtrise des mines de la Saxe; elles disserent dans des endroits par le nombre des toises. Cependant cette dissérence n'est pas considérable, dans d'autres endroits où il y a des filons par couches ou des masses de minérai nommés stockwerck. On accorde pour une concession tant de toises en superficie, comme 2, 3, 400 toises quarrées plus ou moins, selon le district où cela est observé.

## Facilités pour l'exploitation des mines en Saxe.

- \$. I. Dans l'étendue des trois districts de Freyberg, il y a environ 50 mille toises de galeries d'écoulement, dont les prédécesseurs du roi de Pologne ont fait à leurs frais la plus grande partie, pour engager dans les commencemens leurs sujets à s'adonner au travail des mines. Ils ont sait ensuite un arrangement avec les particuliers, tel qu'on le verra ci-après.
- S. II. Ces galeries d'écoulement ont différentes issues ou embouchures; elles sont aussi à différentes hauteurs : de sorte qu'il y a quelquesois trois de ces galeries qui passent dans une même mine; car quand on commence l'exploitation d'une mine, les travaux étant à une certaine profondeur, les entrepreneurs demandent qu'il leur foit permis (ou plutôt les membres du conseil, le décident) de continuer la galerie d'écoulement de la mine la plus proche, à frais communs avec le roi. Quand les travaux sont plus profonds, on agit de même, & ainsi de suite. Si cependant la distance est trop longue, il convient mieux de ne pousser que la plus profonde; & si les eaux incommodent trop, on fait alors. un machine hydraulique pour les élever, pendant que d'un autre. côté on poursuit la galerie d'écoulement profonde, jusqu'à la rencontre des mêmes travaux. Si on approfondit ensuite davantage la mine, comme c'est l'ordinaire, la machine sert à élever les eaux du fond des travaux jusqu'au niveau de la galerie d'écoulement.
- \$. III. Il arrive quelquesois que les intéressés se trouvent en état, par le produit de leur mine, de faire les galeries royales. Ils sont alors maîtres de les faire à leurs frais; ils ne sont obligés que, de payer un droit arbitraire pour le passage des eaux de leurs mines dans la galerie royale. Lorsque les eaux d'une mine passent dans une galerie appartenante à une autre mine, cette dernière en retire un droit qui est réglé sur la quantité d'eau, sur la lon-

gueur de la galerie, & enfin sur les dépenses qu'il faut faire pour son entretien; il en est de même pour les galeries royales.

- §.IV. De ces mêmes galeries qui ont une fois communication dans une mine, on en pousse plusieurs autres, soit pour reconnoître le filon dans toute son étendue horisontale, soit de traverse pour en aller joindre d'autres; & ainsi ces galeries, lorsqu'elles ont été faites à frais communs avec le roi, deviennent elles-mêmes galeries royales, & peuvent également être continuées dans d'autres mines. Quand cette galerie a été poussée jusqu'aux limites d'une concession, ce sont les intéressés de la suivante ou elle passe, qui entrent dans les frais avec le roi, comme on va le dire.
- S. V. En faisant ces galeries, le roi s'engage à donner l'écoulement des eaux jusqu'à la profondeur des siennes, & aussi à procurer l'air à tous les travaux supérieurs; de sorte qu'il fait souvent de moitié avec le particulier, les frais de l'approfondissement des puits; par exemple, dans une mine où il y auroit deux ou trois galeries royales, on approfondit des puits de la premiere à la seconde, & de la seconde à la troisieme; mais jamais audessous de sa plus basse galerie.
- \$. VI. La galerie royale, ainsi que celles qui se font au même niveau, se travaillent ordinairement de moitié avec le roi, c'està-dire, que de 4 mineurs qu'il faut dans 24 heures, le roi en fournit 2 & les intéressés 2: tous les autres frais se font aussi de moitié, à l'exception de la charpente qui est toujours à la charge du prince. Quant à l'approfondissement des puits, l'un & l'autre fournissent le bois, & le roi le fait employer, c'est-à-dire, qu'il paie seul les frais de la dépense du cuvelage ou étançonnage. Si dans les galeries qui se font de moitié avec le roi, on trouve du minérai, il lui appartient; savoir, tout ce qui se trouve dans la hauteur & la largeur de la galerie, qui a 6 pieds 7 pouces de haut & 18 pouces de large. Quant à celui qui est en dessous, il appar- la galerie. tient à la compagnie,

Largeur de

- §. VII. S'il se trouve du minérai dans un puits fait de moitié avec le roi, le roi & le particulier le partagent également.
- \$. VIII. De tous les ouvrages où passent les galeries d'écoulement, & dont les travaux retirent de l'utilité pour écouler leurs eaux & pour la circulation de l'air, le roi retire le dix-huitieme de tout le produit de ces mêmes ouvrages, comme il sera dit après avoir expliqué le droit de vingtieme.
- \$. IX. Le roi retiroit anciennement le dixieme de tout le produit des mines; mais pour favoriser ses sujets & les engager à exploiter les mines, il a préféré le bien de son état au sien propre, en ne faisant percevoir le dixieme que sur le bénésice des mines, dont toutes les premieres dépenses de l'établissement ont été rembour-sées; & de toutes les autres seulement le vingtieme, qui même n'est pas payé en apparence par les compagnies; car le roi s'étant réservé à lui seul le droit de sondre les minérais, comme on le dira, en parlant de l'établissement des sonderies royales, a ordonné une taxe pour le paiement des sonderies royales, a ordonné une taxe pour le paiement des fonderies fuivant leur richesse; & dans cette taxe, après avoir balancé les frais de sonte, il a ajouté ce qui lui revient pour son droit de vingtieme; de sorte qu'aujourd'hui on ne parle plus de vingtieme, parce qu'il est déjà retenu sur la valeur dont le roi paie ce minérai, suivant les classes qui en sont la taxe.
- §. X. Le minérai livré aux fonderies & payé suivant cette taxe, on en retient la dix-huitieme partie sur la somme qui doit revenir aux actionnaires, lorsqu'ils se servent de la galerie royale d'écoulement, pour le droit du roi; ainsi ce dix-huitieme n'est pris que sur les 19 parties restantes. Supposé, par exemple, qu'on ait vendu au roi pour la valeur de 20 écus de minérai, il n'a été estimé, suivant la taxe, que 19 à cause du vingtieme qui y est compris; sur ces 19 écus on retient le dix-huitieme pour les mines où sont les galeries d'écoulement. On voit que ce dix-huitieme ne dissere pas beaucoup du vingtieme, puisque le vingtieme de vingt est un, & que le dix-huitieme de dix-neuf est un & -

\$. XI. Malgré le dix-huitieme que le roi retire pour ses galeries d'écoulement, dont le particulier paie la moitié de l'excavation, comme il a été dit, on assure qu'il perd encore tous les ans 45 mille livres!; ce qui n'est pas surprenant, attendu les dépenses immenses qu'il est obligé d'y faire. Ces galeries, une sois excavées, appartiennent au roi seul qui se charge de leur entretien, lequel est d'autant plus considérable, que pour les rendre solides, il y fait faire de la maçonnerie en voûte, de même qu'aux puits; mais seulement une partie chaque année, dans les endroits qui ne se soutennent pas assez par eux-mêmes, & qui coûteroient trop en bois, qu'on est obligé de changer fort souvent.

S. XII. Ce qu'on vient de rapporter n'a pas lieu dans toute la Saxe; dans le département de Marienberg le roi y a 4 galeries d'écoulement, qui sont travaillées & entretenues à ses propres frais: il retire le neuvieme de tous les métaux extraits provenant des mines où une de ces galeries est de quelqu'utilité. Du nombre de ces galeries, il y en a une que le roi de Pologne & ses prédécesseurs ont fait reprendre, & que l'on travaille sins discontinuation depuis 60 ans; elle a environ 3000 toises de longueur, elle traverse 4 montagnes & est fort avancée; car on attend le moment de percer dans les anciens travaux: 300 toises de cette galerie sont en maçonnerie; on continue de voûter les endroits, & sur-tout ceux où les étançons sont pourris. On a pour but de vuider les eaux d'une grande quantité de mines, dont l'exploitation a cessé depuis plus d'un siecle par rapport à la guerre, lesquelles, suivant les registres, ont produit des sommes considérables.

§. XIII. Le roi a une galerie d'écoulement dans le département d'Ehrenfriedersdorf, ouverte à ses propres strais, pour laquelle il retire 28 sols 1 denier par chaque quintal d'étain, que les compagnies retirent des mines, dont cette galerie écoule les eaux.

S. XIV. Le roi n'a point de galerie d'écoulement dans le département de Gayer, celle qui écoule les eaux de tous les travaux de mine formés dans le ftockwerck, est entretenue par les compagnies à qui appartiennent ces mêmes travaux.

\$. XV. A Johan Georgen stadt, il y a trois galeries d'écoulement principales, mais qui appartiennent à des compagnies qui retirent le neuvieme des mines où ces galeries sont de quelqu'utilité; ce qui est également observé dans toute la Saxe, quand on se sert des galeries des particuliers comme de celles du roi, toujours conformément aux ordonnances.

Exemption de certains droits.

- \$. XVI. Toutes les villes de Saxe où il y a jurisdiction ou maîtrise des mines, sont exemptes de certains droits qu'on perçoit pour le roi dans les autres villes; mais en faveur de cette exemption, la communauté de chaque ville doit exploiter une mine, c'est-a-dire, que les bourgeois, en proportion de leur propriété en immeubles, sont obligés de prendre des actions ou parties d'actions; s'ils sont heureux dans leurs entreprises, comme il y en a des exemples en Saxe, ils profitent doublement, puisqu'ils jouissent du profit de la mine & des privileges : la mine est-elle en perte, ils ne sont obliges de faire des avances chaque année què de la somme qu'ils donneroient au roi s'ils n'étoient pas exempts de droits. La communauté de ces villes jouit indépendamment de cette franchise, du produit de deux actions des 128 de chaque mine qu'on exploite dans le département. Dans chaque département de mine, on choisit un certain nombre des plus anciens maîtres mineurs pour veiller à ce qui suit.
- S. XVII. Ils doivent prendre garde qu'il n'arrive aucun trouble fur les travaux de la part des ouvriers; qu'il ne se fasse aucune assemblée qui tende à rébellion contre leurs supérieurs. S'ils s'apperçoivent de la moindre chose, ils doivent sur le champ en avertir le capitaine des mines, le maître des mines, les jurés ou inspecteurs, pour prévenir tout tumulte.
- \$. XVIII. Ils doivent veiller à ce qu'on ne vende point trop cher tout ce qui est nécessaire à la nourriture des ouvriers, de même que la chandelle que ces derniers sont obligés de se sournir

eux-mêmes; s'ils voient qu'on en ait haussé le prix mal à propos, ils doivent aussi-tôt en avertir la surintendance des mines pour faire punir les contrevenans. A cet esset deux de ces maîtres mineurs, accompagnés de quelques conseillers de la ville, font leurs visites tous les jours de marché, pesent le pain & autres denrées pour reconnoître si elles sont de poids, & s'informent du prix. Ils sont aussi quelquesois des visites dans les boutiques de la ville.

- S. XIX. On a établi depuis très-long-tems une caisse de faveur pour les mines pauvres. Avant l'année 1710, chaque compagnie donnoit au trésorier autant de fois 2 liv. 2 den. un quart, qu'il y avoit de marcs d'argent contenus dans le minérai qu'elle faisoit extraire, au titre de 11 deniers 9 grains & demi; mais depuis cette époque le roi la fait comprendre dans la taxe des minérais; de sorte que c'est aujourd'hui le sous-directeur qui tient les comptes de l'administration générale des sonderies, qui paie cet argent au trésorier du roi chargé de cette caisse.
- S. XX. Cet argent est destiné pour être employé dans les mines qui sont en perte, dans le cas où il y a quelques nouvelles entreprises à faire comme construction de machines hydrauliques, ou lorsqu'il est question de rétablir d'anciens travaux pour le succès de l'entreprise. On assigne aussi certaine somme à prendre chaque quartier pour des galeries & puits de recherche, que le conseil du maître des mines a décidé qu'on devoit faire.
- \$. XXI. Il entre dans cette caisse 57 à 58000 livres chaque année, provenant de toutes les mines de la Saxe dont on tire de l'argent.
- \$. XXII. Pour exciter les ouvriers à s'attacher à l'exploitation des mines, on a établi une caisse pour les pauvres mineurs infirmes. Les revenus de cette caisse sont pris, 1°. de l'action gratis dont il a été parlé ci-devant; 2°. d'une certaine somme qu'on retient chaque quartier sur le paiement des ouvriers, à proportion de leurs gages; 3°. toutes les amendes ordonnées par la surintendance & maîtrise des mines; ensin il entre environ 24000 liv.

par an dans la caisse des pauvres mineurs du département de Freyberg. Il y a 2 ans que le capital de cette caisse montoit à 3 2646 livres 11 sols 3 deniers; il étoit placé à 5 pour cent. Les revenus de cette caisse servent à payer les pauvres mineurs qui sont mala-. des, à faire des pensions aux pauvres estropiés, & aux veuves de ceux qui ont long-tems travaillé dans les mines, ou qui y périssent par quelque accident.

Mines de terre.

- S. XXIII. Les mines de charbon de terre n'ont point encore charbon de été mises sur le même pied que les autres; il n'y a point de maître des mines dans le département de Zwickau où elles sont en plus grand nombre. Le particulier peut exploiter le charbon qui se trouve dans son terrain; mais on lui fixe la quantité de célui qu'il peut vendre, & au même prix que les autres. Il y a une galerie d'écoulement qui a été faite, & est entretenue par toutes les compagnies qui exploitent aux environs, & auxquelles elle peut être de quelqu'utilité.
  - S. XXIV. L'arrangement pour les mines de charbon n'est point du tout approuvé, & les principaux officiers des mines ont assuré en 1758, qu'on est dans l'intention de faire des réglemens particuliers sur cet objet.
  - S. XXV. Dans toute la Saxe les mines de fer sont sujettes aux mêmes réglemens que celles des autres métaux, & elles ne peuvent point être ouvertes ni exploitées sans en obtenir la concession. du maître des mines.

### SECTION III.

Etablissement des fonderies royales en Saxe pour les mines d'argent. & des autres fonderies pour les mines d'étain.

S. I. Avant l'année 1710, le roi de Pologne, ainsi que plusieurs compagnies, avoient des fonderies où chacun apportoit son minérai & payoit au propriétaire les dépenses de la fonte; mais la consommation considérable de bois, qui commençoit à devenir rare dans le pays, joint aux difficultés de la fonte qu'on ne pou-

voit

voit surmonter qu'à grands frais, détermina sa majesté à faire saire les expériences les plus exactes dans les sonderies qu'on avoit alors; & par un travail des plus résléchi, on sorma les classes pour le paiement des minérais. L'intérêt du roi a été combiné avec celui du particulier: l'un & l'autre y trouvent leur avantage, sur-tout le dernier; car si l'on fait attention aux prix que le roi paie les minérais, on sera connoître qu'il n'y a aucune espece qui n'eût coûté beaucoup plus aux compagnies pour les frais de sonte; il y en a même qu'il seroit impossible de traiter seuls avec avantage, quoique l'on doublât les dépenses; c'est ce que l'expérience a prouvé par la comparaison qu'on a faite, des registres des anciennes sonderies, avec ceux de l'administration générale des sonderies royales. On peut voir dans le XIIe Mémoire, tome II, la saçon dont on livre le minérai aux sonderies, les classes pour la taxe des minérais, & le procédé des sontes.

- \$. II. Dans les mines qui après les avances remboursées donnent un bénéfice net, on prend sur ce bénéfice, qui doit être réparti aux actionnaires, la vinguieme partie; mais le vinguieme de tout le produit de la mine a déjà été retenu à la fonderie par la taxe ou tarif des classes; d'où il suit que le roi en retire annuellement le dixieme: c'est le seul cas où il se le soit réservé.
- \$. III. Outre les conseils dont on a parlé ci-devant, il y a encore à Freyberg celui des fonderies, qu'on peut aussi nommer maîtrise des sonderies. Le premier capitaine & le capitaine des mines en sont les chess; mais ils n'y assistent que dans certains cas qui l'exigent, ou lorsqu'ils n'ont pas beaucoup d'affaires au conseil de la surintendance. Après les capitaines des mines sont les directeurs & sous-directeurs des sonderies, l'essayeur pour le roi, le premier maître des sonderies & deux assesseurs. On traite dans ce conseil de tout ce qui a rapport aux sonderies, même des punitions & amendes envers ceux qui sont contrevenus à leur devoir, & pour les cas de dispute; si cependant il y a essusion de sang, c'est le conseil du maître des mines qui en prend connoissance.

- \$. IV. Il y a trois fonderies aux environs de la ville de Marienberg en Saxe, ville où il y a jurissication de mines. Deux de ces fonderies appartiennent au roi de Pologne; l'une est destinée à sondre le minérai d'argent pour en faire des mattes crues, qu'on conduit à Freyberg à l'administration générale, & qui est payé suivant la taxe; dans l'autre on y sond les mines d'étain: celles qui dépendent de ce district où les compagnies sont obligées de venir sondre leurs minérais, reçoivent pour le droit de sonte pour le roi 3 liv. 5 s. 7 den. par chaque quintal d'étain. Elles paient chaque panier de charbon qui tient 9 pieds 10 pouces cubes, 13 s. 7 den. & demi, & autant au sondeur par chaque quintal d'étain, ce qui lui sert de gages. Il y a encore d'autres petits frais.
- S. V Les magistrats ou conseillers de la ville ont de plus une fonderie d'étain à demi-quart de lieue de la ville, dans laquelle toutes les compagnies qui ont des mines dans le district, sont obligées de venir fondre sous les mêmes conditions qu'aux fonderies du roi; avec la dissérence que de 3 liv. 5 s. 7 den. & demi, il y a 1 liv. 8 s. 1 den. & demi, qui appartient à l'église par un don que le roi a voulu qu'on lui sit sur les frais de sonte. Le roi a un certain bénésse qui lui tient lieu de vingtieme qu'il exige pour les mines d'argent; il n'est pas même si sort, comme on le verra par l'article suivant.
- S. VI. Dans les districts d'Erenfreidersdorf & Gayer en Saxe, le roi n'a aucune sonderie; celles qui y sont appartiennent à des compagnies, de qui le roi retire pour son droit de dixieme 50 sols pour chaque quintal d'étain qui provient du sockwerck, & 37 sols 6 den. pour chaque quintal d'étain, provenant des filons qui sont dans l'ardoise, attendu que l'exploitation du premier soûte moins que celle du dernier.



## SECONDE PARTIE.

### SECTION PREMIERE

Sur les mines qui s'exploitent dans la Bohême.

- S. I. Le comte de Packta, conseiller d'état & premier directeur de la monnoie de Prague, est le chef de toutes les jurisdictions des mines de la Bohême. Il est cependant surbordonné au grand confeil des mines établi à Vienne, & dont on parlera à l'article de Hongrie.
- I. Jurisprudence.
- \$. II. Joachimsthal est une ville où il y a jurisdiction de mines, la plus étendue de toute la Bohême; il y a une maîtrise qui doit tenir ses séances au moins une sois par semaine. Le maître des mines en est le ches; outre cela il y a un grand bailli des mines qui est à peu près comme le capitaine des mines en Saxe; il a même lui seul autant de pouvoir, que toute la surintendance des mines résidente à Freyberg: il est vrai que ce n'est que dans certains districts ou départemens; car il y a plusieurs de ces grands baillis en Bohême, qui sont tous subordonnés au comte de Packta.
- S. III. Quant aux ordonnances pour les mines, elles sont à peu près les mêmes que celles de Saxe, auxquelles on a très-souvent recours dans des cas difficultueux. Il y a cependant quelques différences d'avec les usages de la Saxe: voici ce que c'est.
- \$. IV. Lorsqu'on découvre un filon & qu'on l'a loué du maître des mines, on peut en commencer l'exploitation où l'on veut ; on tâche de s'arranger pour le dédommagement avec le propriétaire du terrain, ou bien on achete son fonds. Le plus qu'on est obligé de lui donner, dans le cas où le dommage est bien considérable, est deux actions, des 128 qui composent la compagnie d'une mine.
- S. V. Dans toutes les mines d'or & d'argent, la reine de Hongrie s'est réservé 4 actions gratis des 128, dont elle retire le dividende dans le cas de bénésice; en cas de perte elle n'en retire

rien. Il y a outre cela, de chaque mine quelconque, soit en argent, plomb, cuivre ou étain, &c. deux actions qui appartiennent de droit à l'église, école & hôpital de la ville où est la jurisdiction des mines d'où dépend la mine; quoiqu'il y ait de la perte ils n'y entrent pas, & ne prennent le dividende que sur le bénéfice.

- \$. VI. La reine retire des mines d'or & d'argent, lorsqu'elles ont du bénésice, le dixieme de toute la recette; & dans le cas de perter le vingtieme seulement.
- \$. VII. Elle retire dans tous ces cas, le dixieme de toute la recette des mines de cobolt.
- \$. VIII. Elle s'est également réservée le vingtieme de tous les métaux imparfaits dans le cas de bénésice; & seulement le quarantieme dans le cas de perte.
- \$. IX. Moyennant tous les droits ci-dessus à elle réservés, elle fournit aux compagnies des mines, le bois gratis pour l'étançonnage des souterrains, ce qui n'est point en Saxe. Les intéresses n'ont que les frais d'abattre le bois & le transport à payer.
- S. X. La reine a deux galeries d'écoulement à Joachimsthal, l'une de 4500 toises de longueur & l'autre de 3200; les mines auxquelles ces galeries sont de quelqu'utilité, lui donnent le neuvieme des minérais qu'on en extrait; ce qui est moins qu'en Saxe; puisqu'elle a supporté les frais de sonte desdits minérais. Elle ne sait aucune galerie d'écoulement avec les intéressés des mines, mais à ses frais; ce qui coûte beaucoup.
- §. XI. Dans le département de Schlackenwald, il y a une galerie d'écoulement de plus de 1000 toises de longueur, où s'écoulent toutes les eaux des travaux faits dans le stockwerck. Elle a été poussée entiérement par les magistrats de la ville de Nuremberg, qui l'entretiennent encore aujourd'hui, & en retirent le neuvieme de tout le minérai, qu'on leur donne en nature au sortir de la mine: ils ont leur bocard & leur fonderie.
- S. XII. La bourgeoisse des villes où il y a jurisdiction de mines est obligée, en Bohême, comme en Saxe, d'exploiter une mine.

- S. XIII. La communauté de la ville de Joachimsthal en Bohême, exploite 3 mines, qui depuis quelques années ont été réunies en une seule compagnie, composée de 200 actions. C'est la seule société qui soit dans ce cas, toutes les autres sont divisées aux bourgeois proportionnellement aux biens de chacun d'eux. Deux de ces mines étoient en perte en 1757 & 1758, & l'autre donnoir du prosit considérablement, puisqu'en 6 mois, déduction saite des avances pour les 2 autres mines, elle avoit donné 75000 livres de bénésice; c'est une mine d'argent sort riche.
- S. XIV. Toutes les denrées & matieres destinées aux mines, sont exemptes de droit à l'entrée des villes où il y a jurisdiction de mines.
- S. XV. Tous les intéresses, bourgeois & habitans sans exception qui demeurent sur les mines, ont entiere liberté de faire tel commerce qu'ils jugent à propos, pourvu que ce ne soit pas au préjudice des mines; mais à leur avantage, comme de brasser de la bierre, d'en vendre aussi d'étrangere, de vendre de la viande, du pain, de fabriquer des étosses, &c. le tout sans aucuns droits.
- \$. XVI. Comme les habitans des villes où il y a jurisdiction de mines, jouissent des franchises qui ne sont pas accordées aux autres villes de Bohême, soit pour leurs logemens, soit pour leurs denrées, ils doivent, lorsqu'ils sont invités par les officiers des mines, sournir des voitures & autres secours pour le besoin des mines à un prix raisonnable.
- §. XVII. Les propriétaires des terrains aux environs des mines font privés des eaux, lorsqu'on en a besoin pour l'exploitation des mines, parce que, dit l'empereur Ferdinand lez, le progrès du travail des mines ne nous regarde pas seulement, mais tout notre royaume. On convient par experts d'un dédommagement pour la prise & le passage de l'eau.
- \$. XVIII. Toute sorte d'usine, quelle qu'elle soit, ne peut avoir la présérence pour la prise d'eau sur les mines. Il est seulement ordonné de maintenir, autant qu'il est possible, les moulins des

communautés; bien entendu qu'on doit dédommager les particuliers, en se conformant toujours aux ordonnances des mines.

- S. XIX. Afin que les habitans d'autres lieux aient plus d'envie de travailler aux mines & d'y demeurer, nous les exemptons par celle-ci, dit l'empereur Rodolphe II, pour le présent & à l'avenir, de tous droits & impôts.
- S. XX. Quoiqu'un particulier ait peu d'actions dans une mine, il doit être aussi bien admis à dire son sentiment, qu'un autre qui a beaucoup d'actions, parce que, disent les ordonnances, le pauvre fait autant d'efforts ou de dépenses qu'un riche proportionnellement.
- S. XXI. S'il arrivoit que par guerre ou pour quelqu'autre raison, on fût obligé d'abandonner une mine, on peut dans la suite rentrer dans ses anciens droits.
- S. XXII. Les eaux salées & mines de sel gemme appartiennent toutes aux souverains; il est désendu au maître des mines de les louer.
- \$. XXIII. Pour épargner le bois, le mattre des mines ne doit pas concéder des mines de fer, d'alun, de vitriol & de soufre, sans la connoissance du conseil supérieur des mines.
- S. XXIV. Il y a un réglement sur les mines de fer en Bohême, à l'instar de celui de Saxe rendu en l'année 1614, par lequel le maître des mines & les jurés sont chargés de veiller à l'exploitation, & sur-tout au triage du minérai.
- S. XXV. Il y a peine de mort contre quiconque dérange la borne d'une concession, ou détruit la marque saite dans la mine pour la faire ailleurs.

### SECTION II.

## Fonderie de Joachimsthal en Bohême.

S. L. C'est à l'imitation de la Saxe, que la reine de Hongrie a fait construire à Joachimsthal une sonderie impériale, où toutes les compagnies qui exploitent des mines, sont obligées de livrer leurs

minérais d'argent suivant la taxe qui en a été faite. Il n'y a qu'un seul particulier, qui depuis quelques années a obtenu la permission de bâtir une fonderie, où il traite toutes les mines d'argent qui proviennent de ses mines.

S. II. Il n'y a point à Joachimsthal de conseil particulier pour les affaires des fonderies; c'est la maîtrise des mines qui en connoît:

le directeur des fonderies y assiste.

S. III. Il n'en est pas des fonderies des métaux imparfaits. comme de celles pour le fin; car dans les différens districts de la Bohême où il y en a, elles appartiennnent à d'anciennes compagnies: les nouvelles s'arrangent avec elles pour y venir fondre. Lorsqu'il y a des difficultés, c'est le conseil des mines qui en décide.

#### PARTIE. TROISIEME

### SECTION PREMIERE.

Contenant ce qui s'exécute en Hongrie.

S. I. Le grand conseil des mines réside à Vienne, il est composé d'un président qui en est le chef & de dissérens conseillers, dence. à peu près comme celui de Dresde.

S. II. Il y a deux confeils à Schemnitz en Hongrie, un qui se tient deux fois la semaine dans la chambre des mines de la ville. & l'autre seulement une sois au Windschacht, village bâti par les officiers & ouvriers des mines. Le premier conseil est composé du premier comte de la chambre, du second comte de la chambre & de trois conseillers de mines; il se tient le lundi & le vendredi, jours que la poste arrive de Vienne. On y ouvre les dépêches, & l'on voit ce que le grand conseil ordonne; on répond aux demandes qu'on a faites, afin de prendre des résolutions en conséquence; on y traite des fonderies dont un des conseillers est l'administrateur, & aussi de l'économie des terres & biens qui appartiennent à la chambre des mines. Un des confeillers a l'infpection sur ces biens, de même que sur les bois & les forêts; le

troisieme conseiller a la chancellerie en direction. On traite également dans ce conseil toutes les matieres qui ont rapport, & comme il y a sept jurisdictions de mines qui dépendent de la chambre, on décide toutes les affaires qui en viennent, & on expédie des ordonnances en conséquence. Quant au conseil qui se tient seulcment tous les samedis matin au Windschacht, qu'on nomme consultation de mines, il est composé du premier & du second comte de la chambre, des conseillers des mines, des principaux intéressés des compagnies de chaque mine lorsqu'ils veulent y assister, ce qui n'arrive que quand ils ont quelques demandes à faire; de l'administrateur des mines & de son adjoint; de deux maîtres de machines, des inspecteurs des bocards: ces personnes sont assises à la premiere table. Dans la même chambre il y a une autre table où sont les inspecteurs des chemins, celui des bois, le garde-magasin, ceux qui sont adjoints pour les mines, ensuite plusieurs éleves qui y assistent pour s'instruire, de même que les maîtres mineurs,

- \$. III. Le conseil commence par les inspecteurs qui se levent de leurs places pour venir, les uns après les autres, se placer debout près du premier comte de la chambre, où ils lisent à haute voix les rapports qu'ils ont faits de la situation des mines du district qui leur est consié, & disent leur sentiment sur les ouvrages à entreprendre, & sur les endroits qu'ils pensent qu'on devroit abandonner, &c. L'assemblée examine sur la carte de la mine le projet proposé, & décide; si le cas est important, on renvoie la décision au prochain conseil, & l'on nomme des personnes pour faire pendant ce tems la visite des mines: par exemple, l'administrateur des mines & quelques inspecteurs. Le second comte de la chambre y va aussi sort souvent; & si le cas est d'une grande conséquence, le premier comte assiste à cette visite.
- \$. IV. Les inspecteurs demandent les outils nécessaires pour leurs mines; comme tout est enregistré dans cette assemblée, on examine sur le protocole, depuis quel tems l'inspecteur qui fait

cette demande, manque d'outils neufs & combien ils ont duré. On ordonne ensuite au garde-magasin d'enregistrer ce que l'inspecteur demande, asin de le lui livrer, toutesois en représentant les vieux outils; ensorte qu'il ne se fait jamais qu'un échange.

- S. V. Les maîtres mineurs font aussi leurs rapports. L'inspecteur des bocards fait le sien pour ce qui le regarde. Le premier maître des machines dit sur-tout la quantité des eaux qu'il a élevées pendant la semaine, & combien il en emploie d'extérieure. L'inspecteur des chemins fait également son rapport: ensin tous ceux de l'assemblée. Si l'on a besoin de bois pour l'étançonnage, on le demande en désignant les dimensions des pieces, asin que l'inspecteur des bois les enregistre pour les faire abattre. Les intéresses des mines demandent aussi le bois qui leur est nécessaire.
- S. VI. On examine les prix-faits qui sont tous rangés par ordre, où il est spécifié combien chaque compagnie de mineurs a fait de pieds de son forfait pendant la quinzaine, & ce qu'elle a gagné. Si elle a trop gagné par la faute de l'inspecteur qui a donné le prix-fait, on lui fait une réprimande, on le punit même d'une amende.
- \$. VII. Sur la fin de la séance on lit les mémoires qui ont été présentés pour les différentes demandes; on décide, & le tout est enregistré.
- \$. VIII. Il vient quelquefois à la fin de la séance des orphelins & veuves de mineurs, ou des mineurs hors d'état de travailler : on décide si la provision leur sera accordée en tout ou en partie; alors on les envoie à celui qui tient la boîte des pauvres mineurs pour les payer.
- S. IX. Dans le bâtiment de la chambre des mines qui est à Schemnitz, il y a un appartement où l'on a rassemblé tous les modeles des machines construites sur les travaux, & de celles qui ont été proposées: chaque inventeur de ces machines a été récompensé proportionnellement à l'utilité de son invention; par-là on encourage à persectionner les travaux.

Tome III.

- S. X. Outre les deux conseils dont on vient de parler, il y a encore à Schemnitz la maîtrise des mines, dont le maître des mines est le ches. C'est à ce conseil qu'il faut s'adresser pour avoir une concession de mine; il connoît de tout ce qui regarde la police des mines.
- S. XI. La plupart de ceux qui composent le conseil des mines sont nobles. Les deux premiers doivent l'être nécessairement, s'ils ne le sont pas lorsqu'ils entrent dans leur emploi, on leur accorde des lettres de noblesse, comme il y en a un exemple dans le second comte de la chambre. Voici un extrait du nouveau réglement qui a été donné en 1763, sur la maniere dont on doit accorder des concessions; il déroge à certains articles des ordonnances de l'empereur Maximilien.
- S. XII. Lorsqu'on veut louer un filon, il faut présenter à la maîtrise un billet, dont voici le formulaire.
- S. XIII. « Je soussigné, loue & demande à la maîtrise de sa ma» jesté impériale-romaine, reine de Hongrie & de Bohème, dans
  » l'endroit nommé... de commencer le travail d'une mine sur
  » un filon, par une galerie ou puits; je me réserve, par exemple,
  » au-dessous du moulin, sur la direction du filon qui est de 12 heu» res du côté du nord, deux places pour deux bocards, chacune
  » de ... toises qui seront pour cette mine ». (Si on a besoin
  « autre chose on le met à la suite ». Je demande en outre que tous
  » les droits, pouvoirs & justice me soient accordés. A Schemnitz,
  » le .... &cc.». (Signatures).
- S. XIV. Dès que le maître des mînes a reçu ce billet, il doit noter au dos, non-seulement le jour, mais encore le quart d'heure qu'il l'a reçu, & par qui il lui a été remis (si le maître des mines étoit absent ou malade, ce doit être son substitut ou adjoint); après cela il doit so rendre au plus tard dans trois jours, avec deux jurés de la maîtrise des mines, entendus dans cette partie, sur le lieu ou place où le filon est situé, pour examiner si la mine qu'on demande mérite d'être exploitée, & si cela ne seroit point préjudiciable à

des compagnies qui auroient leurs mines dans le voisinage; si on peut accorder ces mesures sous galerie ou puits: ce dernier doit s'éviter cependant autant qu'il est possible. Si les apparences sont bonnes, & que cette nouvelle mine ne puisse porter préjudice à aucune ancienne qui seroit voisine, il peut en accorder la coacession à celui qui loue ou à son sondé de procuration, & ce en présence de ceux dont il a été fait mention ci-dessus. S'il y a une mine voisine il saut faire venir sur les lieux les principaux intéressés, au cas qu'ils eussent quelques représentations à saire, les examiner sur le champ; & ayant levé les difficultés, il saut marquer par un piquet, sur lequel on met le signe que desire celui qui loue, l'endroit où l'on doit planter la premiere borne. L'entrepreneur donne pour cela 5 liv. au maître des mines qui lui remet le billet de consirmation, pour la concession dont voici la formule.

S. XV. « En vertu des ordonnances de sa majesté romaine-im» périale, reine de Hongrie & de Bohême, pour les villes où il y a
» jurisdiction de mines dans la basse-Hongrie, la maîtrise des min
» nes loue & accorde par le présent, avec consirmation au por» teur du billet de louage, qu'il a présenté le . . . 1758, à . . . .
» par exemple, 10 heures un quart du matin, dans l'endroit nom» mé . . . un filon dont la direction est de 12 heures, & sa pente
» du matin au soir; le travail étant par une galerie ou par un puits;
» tant de mesures (1); & cela avec sous les droits, pouvoirs & 
» justice. A Schemnitz le . . . 1758. Signé, le maître des mines,
» son adjoint, le notaire de la maîtrise des mines, son adjoint »,

\$. XVI. On fait une distinction d'une concession sur un puits, d'avec une concession sur une galerie, parce qu'il arrive que dans une montagne où il y à plusieurs compagnies, on ne peut pas accorder une concession ordinaire sans anticiper celle d'un autre; il a été décidé que dans ce cas elle seroit accordée sur un puits.

<sup>(1)</sup> Les mesures qu'on accorde pour déterminer une concession de mine, se nomment lehn; chaque Lehn est composé de 7 toisés du pays, qui valent 7 toises a pleur 6 Figures de France.

Cette sorte de concession est composée de 16 lehns ou 112 toises suivant la direction du filon, & 6 lehns de chaque côté du filon, ce qui fait 12 sur la largeur ou 84 toises: on peut cependant, sur la demande de la compagnie, changer cette derniere mesure, c'estadire, qu'au lieu de marquer 6 lehns de chaque côté, on en marque 4 d'un côté & 8 de l'autre, ou 2 d'un côté & 10 de l'autre. Dans tous ces cas toute la prosondeur du filon appartient à la compagnie, avec la mesure de chaque côté, telle qu'elle est marquée au jour. Cette saçon d'accorder ces concessions a du rapport à celle de Saxe; on voit que par une concession sur un puits, elle est toujours sixée à 9408 toises quarrées pour la surface d'icelle.

S. XVIL Quant aux concessions sur une galerie & qui sont les plus communes, on accorde 25088 toises pour la surface d'une concession, c'est-à-dire, que l'on mesure 32 lehns sur la direction du filon ou 224 toises, & 8 lehns en angle droit de chaque côté du filon; une pareille concession se marque avec des piquets qu'on place toutes les 28 toises. Outre qu'en Hongrie & dans ce cas-ci, la concession est bien plus étendue que dans l'autre, il y a encore la différence avec celle des puits, c'est qu'en partant de jour, on prend toujours perpendiculairement pour le droit de concession qu'a la compagnie; de sorte que si un filon est oblique, il arrive qu'il sort dans une certaine profondeur de la surface des 25088 toises; au lieu que dans la concession du puits, on mesure toujours en partant du toit & du mur du filon, dans quelque profondeur que ce soit, comme en Saxe: c'est aussi par rapport à cela que dans le cas où le filon seroit fort oblique, ou pour d'autres raisons valables, la compagnie peut faire changer la concession, en prenant plus de terrain à droite & à gauche du filon; mais cependant en observant que ce qui lui sera augmenté d'un côté, soit diminué de l'autre, pour que la concession n'ait jamais plus de 25088 toises quarrées. Si le cas se présentoit qu'une compagnie voulût entreprendre une galerie d'écoulement pour sa mine, & que son filon fût fort oblique, ou que par quelqu'autre raison elle demandât à aggrandir sa concession, le maître des mines ne peut pas le faire de son ches; il est obligé d'en faire le rapport à la chambre des mines qui examine le cas.

- \$. XVIII. Les 5 liv. qu'on donne pour obtenir une concession se paient toutes les années au maître des mines; la reine n'en retire aucun droit.
- S. XIX. Si une compagnie leve deux concessions en même tems sur le même filon, l'une à côté de l'autre, elle doit observer les mêmes cérémonies pour chacune, & payer les mêmes droits. S'il arrivoit que la compagnie ne mît des ouvriers qu'à une des concessions, l'autre devient nulle.
- S. XX. Pour le dédommagement dû aux propriétaires des terrains, on n'accorde point en Hongrie d'action sur la mine, mais l'on fait une taxe pour ce qu'on doit payer par chaque toise quarrée suivant la qualité du terrain; ce qui est décidé par des experts que nomme la maîtrise des mines.
- S. XXI. Il est nécessaire pour l'intérêt de sa majesté, ainsi que pour celui des compagnies, que le maître des mines ou son substitut, accompagné d'un juré expérimenté, fasse la visite de toutes les mines des compagnies chaque quartier, s'il y a peu de mines dans le district ou département, & seulement tous les six mois s'il y en a beaucoup, comme à Schemnitz, pour voir comment les mines sont travaillées; s'il y a la quantité d'ouvriers, si dans les endroits où l'on travaille, dans l'espérance d'y trouver du minérai, on le fait sous de bonnes espérances, tandis qu'on abandonne d'autres endroits où elles sont plus belles, & si l'on n'emploie pas du bois inutilement, ce qui seroit préjudiciable à sa majesté.
- \$. XXII. S'il survenoit des difficultés entre les compagnies par rapport aux limites, pour des percemens ou autres cas qui sont du ressort de la maîtrise des mines, le maître des mines ou son adjoint, accompagné d'une personne entendue de la maîtrise, visite la mine, sans attendre que le tems où il doit faire sa visite soit arrivé,

& accorde les parties, en se conformant aux ordonnances de l'empereur Maximilien.

- \$. XXIII. Les villes où il y a jurisdiction de mines dans la basse-Hongrie, ont le privilege de vendre du vin sans payer aucuns droits; mais les bourgeois qui veulent prositer de ce privilege dépensent chaque année 260 liv. à faire des recherches dans les mines. Cet argent doit être employé sans aucun bénésice; par exemple, si le cas arrivoit que plusieurs bourgeois eussent commencé une mine, & qu'avec la somme ci-dessus spécisée, ils eussent rencontré du minérai qui payât leurs frais & leur donnât du bénésice, il leur seroit bien permis de continuer, mais aussi ils seroient obligés de commencer une autre entreprise, & d'y avancer chacun 260 liv. comme ci-dessus, pour conserver leurs privileges.
- S. XXIV. Le maître des mines doit remettre tous les ans à la chambre des mines, un état de toutes les mines que l'on travaille, avec les noms de tous les intéresses qui jouissent des privileges dans la ville. Il doit y spécifier l'argent qu'ils ont réellement employé aux mines, sans négliger aucun soin pour se convaincre de la réalité de la dépense, afin que la chambre des mines puisse voir si ceux qui jouissent des privileges remplissent leur devoir; s'ils en méritent la continuation, ou bien si on doit les leur ôter. Après l'examen fait de l'état présenté par le maître des mines, on examine si le calcul est juste & si l'argent a été réellement employé dans des tentatives où il y a espérance de trouver du minérai, & s'il n'a point été à des bâtimens indépendans des mines, & qu'on veut cependant faire passer pour nécessaires.
- S. XXV. La maîtrise des mines ne doit point permettre de combler d'anciennes mines ni les laisser remplir d'eau, avant d'avoir fait publier la raison pour laquelle on les abandonne; d'en avoir fait faire la visite par le maître des mines ou son substitut, avec un autre expert & un intéressé de ladite mine; d'examiner la situation, & d'écrire toutes les circonstances qui en occasionnement.

l'abandon; ce qu'on enregistre exactement pour être conservé à la postérité avec les plans & cartes, & être rensermé dans les archives de la maîtrise des mines.

- \$. XXVI. Il n'est permis à aucune compagnie de détruire des bâtimens dépendans des mines, comme machines hydrauliques, machines à moulettes, &c. ni de les transporter ailleurs, sans la connoissance du maître des mines qui doit le faire enregistrer sur le protocole, afin d'en savoir toujours les raisons.
- S. XXVII. Le maître des mines doit, dès la premiere visite qu'il fait dans une mine, voir s'il y a la quantité d'ouvriers que l'étendue de la concession exige, ou non. Dans ce dernier cas il doit exhorter la compagnie de remettre des ouvriers dans les endroits où ils peuvent être placés utilement; & si la compagnie resuse de la faire, il peut, avec l'approbation de la chambre des mines, & de son chef, louer la concession à celui qui offre de la prendre.
- S. XXVIII. Comme c'est la coutume dans la basse-Hongrie, que le maître des mines accorde des suspensions de travail dans les mines, ce qui tourne au désavantage de sa majesté, puisque fouvent d'autres compagnies pourroient travailler ces mines, le maître des mines ne doit point en accorder qu'il n'ait visité la mine pour voir si les raisons sont valables, & toujours en se conformant aux ordonnances de l'empereur Maximilien, sans quoi il doit obliger les compagnies à continuer le travail de leurs mines. si elles ne le font pas, rogarder la concession comme nulle, & la louer à une autre. Il doit agir de même dans le cas où une sompagnie abandonneroit une mine, fans avoir demandé la suspension du travail; dès le moment qu'il apprend cet abandon, il doit faire fignifier à la compagnie que la concession est nulle. Quant aux ordonnances de l'empereur Maximilien, elles sont si rares que nous n'avons pu nous les procurer; mais suivant ce qu'on nous a dit, elles ont beaucoup de rapport à celles de Saxe; on les cite même en Saxe dans bien des occasions.

- \$. XXIX. Il n'en est point ici comme en Saxe pour les mines des compagnies. Les officiers qui les dirigent sont ou des intéressés ou des personnes nommées par la compagnie; enfin ce sont les intéressés eux-mêmes qui reglent l'économie, mais avec l'approbation du maître des mines.
- S. XXX. Il est libre aux compagnies de faire des galeries d'écoulement dont elles ont besoin dans les mines, ou elles demandent qu'elles soient faires aux frais de la reine. On examine dans ce dernier cas si les travaux en valent la peine, & sa majesté entreprend la galerie; aussi-tôt qu'elle est achevée, elle retire le quatorzieme de tout le minérai qui s'extrait dans les endroits où elle écoule les eaux; si en même tems elle procure l'air nécessaire aux travaux, elle retire le double, c'est-à-dire, le septieme.
- S. XXXI. Les mines de Schemnitz sont fort anciennes, l'exploitation en a été commencée il y a plus de mille ans, elle a été interrompue par la peste ou par la guerre à différentes sois, & reprise de nouveau. Anciennement plusieurs compagnies les travailloient; mais les ayant abandonnées, soit par les raisons cidessus, soit à cause des grandes avances qu'il falloit faire, leurs concessions sont devenues nulles, & le souverain s'en est emparé: peu à peu il a acheté un grand nombre d'actions à mesure que les intéressés vouloient s'en défaire; mais les arrangemens ont été pris de façon que les compagnies en ont conservé 5 dans chacune des mines que la reine fait exploiter. De 128 actions qui composent une société, ces s'appartiennent à dissérentes personnes qui peuvent vendre leur part & intérêt; mais, suivant la convention, la reine ne peut les acquérir; elles sont faites de façon que les compagnies peuvent prendre le même intérêt dans toutes les nouvelles mines que la reine fait ouvrir, de sorte que dans toutes les recherches que l'on fait, les compagnies y entrent toujours pour leur contingent.

### SECTION II.

Facilités que la reine de Hongrie procure pour l'exploitation des mines.

La mine de Hoffer appartenant à une compagnie, est située dans une colline, à une grande lieue à l'orient de la ville de Schemnitz. Les anciens y avoient des travaux considérables, mais ils l'abandonnerent par le défaut de moyens pour élever les eaux; comme il n'y a pas dans cette colline de ruisseau assez fort pour faire agir les machines nécessaires, la nouvelle compagnie n'auroit pu, sans des frais considérables, entreprendre de relever cette mine. La reine de Hongrie, qui protege toutes ces sortes d'entreprises, proposa de faire faire un étang à ses frais, à condition que cette compagnie, & celle d'une autre mine qui est dans le même vallon, lui en rembourseroient la dépense à mesure qu'ils retireroient des produits de leurs mines; cette proposition a été acceptée : la dépense de cet étang a monté à environ 100 mille livres. On a examiné quelle étoit la quantité d'eau que chaque mine dépensoit, & l'on a fixé la somme que l'une & l'autre compagnie devoit rembourser. Pour faire ce remboursement, la chambre des mines a décidé que chaque compagnie donneroit 50 sols par chaque marc d'argent qu'elle retire de sa mine, & 10 liv. 10 sols par chaque marc d'or jusqu'à l'entier remboursement; par le secours de cet étang, la compagnie a été en état de construire 4 machines pour élever les eaux de cette mine qui s'exploite avec succès.

#### SECTION III.

# Fonderie de Hongrie.

S. I. Il n'est pas de même à Schemnitz qu'à Freyberg pour ce qui concerne les fonderies; car quoiqu'il y en ait d'impériales, plusieurs compagnies ont conservé le privilege d'en avoir en propriété, & d'y traiter leurs minérais comme elles le jugent à propos; seulement elles sont obligées de livrer leurs métaux. Hhh

Tome III.

- à la chambre des mines suivant le prix sixé; ce qu'on peut voir dans le XII. Mémoire du tome II. Quant aux nouvelles compagnies qui entreprennent des mines dans ces environs, il leur est désendu de bâtir des sonderies; mais ils peuvent s'arranger avec les autres compagnies pour sondre leurs minérais, ou les livrer aux sonderies impériales suivant la taxe qui en a été saite, ce qu'on trouvera dans le même Mémoire.
- S. II. Quoique les compagnies soient libres de traiter leurs minérais, comme bon leur semble, dans leurs fonderies, elles ne peuvent pas cependant les y faire conduire sans en avoir donné avis à l'essayeur-juré de la chambre, qui doit se rendre sur la mine pour prendre un essai dudit minérai : il enregistre la quantité qu'il y en a de chaque espece qui doit être conduite aux fonderies. Les compagnies ont été assujetties à cela, pour prévenir le tort qu'une compagnie mal intentionnée pourroit faire à la reine, si elle vendoit sous-main les métaux de ses mines, tandis qu'elle est obligée de les livrer tous à la chambre des mines au prix qui a été fixé, sur lequel la reine a un profit qui tient lieu de dixieme ou vingtieme que le souverain se réserve dans d'autres pays. Cependant à la rigueur, ce profit n'est pas considérable, si l'on considere que sa majesté fournit gratis aux compagnies, dont les mines ne donnent pas un bénéfice clair & net, tout le bois nécessaire pour la charpente intérieure, & pour la construction des machines, bocards, &c. Les compagnies en paient le transport, il n'y a que celui qui est nécessaire aux fonderies, que les compagnies doivent acheter.
- \$. III. La reine a des fonderies à Cremnitz & à Neussol, sur le même pied de celles de Schemnitz, mais elle n'en a point dans les 4 autres villes où il y a jurisdiction de mines, qui dépendent de la chambre de Schemnitz.
- \$. IV. Le paiement que la chambre des mines fait de l'or & de l'argent aux compagnies a été distingué en deux especes, en haut paiement & paiement ordinaire; le premier s'accorde aux compa-

gnies dont les mines sont en pertes, ou dans le cas qu'une d'elles auroit une entreprise à faire, comme une galerie d'écoulement, machine, &c. quand même la mine donneroit du bénéfice. On fixe le nombre d'années pour cela, & on prolonge le tems s'il est nécessaire; mais pour obtenir ce haut paiement, il faut toujours que cela soit décidé au conseil des mines à Vienne, ou par un ordre particulier de sa majesté. Dans l'un & l'autre paiement, l'or & l'argent sont toujours payés suivant le fin qu'ils contiennent, trouvé par les essais de la coupelle & du départ par l'eau-forte.

Quoique nous ayons visité les mines de l'Autriche, nous n'en parlerons pas. Les ordonnances qu'on y suit sont les mêmes que celles des autres états de la reine rapportées ci-dessus: d'ailleurs il n'y a point de conseil particulier, mais seulement un maître des mines dans chaque district, qui est tenu de rendre compte au conseil de Vienne de tout ce qui se passe sur les travaux.

# QUATRIEME PARTIE.

Contenant ce qui regarde les mines de fer de la Styrie & de la Carinthie.

- S. I. Ce sont des compagnies qui exploitent les mines de ser de la Styrie & de la Carinthie; mais pour que ces mines soient travaillées avantageusement, & que leur exploitation soit durable & bien entendue, le premier comte de la chambre des mines de Styrie qui demeure à Vienne, y fait un voyage de tems à autre pour savoir si ces compagnies se conforment aux réglemens. Outre cela il y a un directeur de résidence pour régler les dissicultés qui peuvent naître entre les compagnies, & un géometre souterrain pour faire les plans des mines, l'un & l'autre payés par l'impératrice; les compagnies ont aussi leurs officiers & commis.
- S. II. La reine a un teneur de livres pour savoir la quantité de fer & d'acier qui se fabrique, afin d'en percevoir le droit qu'elle s'est réservé; savoir, pour toute la Styrie 83 sols 4 deniers par quintal de fer de gueuse ou de sonte, ce qui tient lieu de H h h ij

Droits fur les fers en Styrie & en Carinthie.

dixieme, & pour la Carinthie 15 sols par quintal, sans les droits que le fer & l'acier doivent en sortant du royaume. On voit par-là que ces mines ne sont pas plus exemptes du dixieme ou du vingtieme que les autres; si l'on fait attention qu'il se fabrique plus de 700 mille quintaux de fer & acier en Carinthie seulement, on verra que la reine en retire des sommes assez considérables, sans considérer le bien de ses sujets, qui sont au nombre de plus de 6000 employés à ce travail en Carinthie, où il y a un district seul qui emploie 60 compagnies privilégiées.

§. III. Les réglemens pour les mines du Frioul sont semblables aux précédens; les mines de mercure que nous y avons visitées, appartenoient autrefois à une compagnie qui les a fait travailler, jusqu'au regne de l'archiduc Charles d'Autriche, qui entreprit lui - même l'exploitation. Aujourd'hui c'est l'impératrice qui les fait travailler avec beaucoup de succès.

# CINQUIEME PARTIE.

### SECTION PREMIERE.

Contenant ce qui s'observe dans les mines du Tyrol.

S. I. Il y a des mines de sel près de Halle que la reine fait travailler (\*).

- S. II. Le conseil des mines du Tyrol est à Schwatz, qui est le lieu où il y a le plus de mines : ce conseil est aussi subordonné à celui de Vienne.
- S. III. Il y a différens arrangemens pour les mines de ce pays: il y a des endroits où les compagnies seules travaillent les mines, & d'autres où la reine a le plus fort intérêt, comme à celles de Schwatz où elle a 26 actions sur 36; les 10 autres sont partagées entre les associés. Chacun d'eux paie ou avance de l'argent, lorsqu'il en est besoin, à raison des actions ou partie d'action qu'il a, & en reçoit le produit dans la même proportion, c'est-à-dire, qu'on partage le minérai quand il est prêt à fondre, ce qui se fait

(\*) Voyez le le Mem. Seat. I.

en présence d'officiers nommés de part & d'autre, & cela une fois par mois; le partage se fait dans une mesure. La reine commence par retirer le dix-neuvieme seau, de tout le minérai qu'on a extrait pendant le mois, ce qui lui tient lieu de dixieme; ensuite en mesure 26 seaux également pour la reine, puis 10 pour les associés.

- S. IV. La reine s'est réservée le dixieme en minérai de toutes les mines du Tyrol: cependant lorsqu'une compagnie s'établit, elle est dispensée de payer ce droit pendant quelque tems. Si elle est en perte on y a également égard, de sorte qu'au lieu de dixieme, la reine n'exige que le vingtieme ou le trentieme; elle le suspend même totalement; mais on paie toujours son droit en minérai. Si les mines sont trop éloignées des sonderies royales, & que les compagnies en aient elles-mêmes, on les charge de sondre ce qui appartient à l'impératrice, & d'en livrer les métaux; mais pour les dédommager des frais de sonte, on réduit le dixieme en quinzieme ou vingtieme; ce qui se regle suivant les frais que la compagnie est obligée de saire.
- S. V. Lorsqu'une compagnie commence l'exploitation d'une mine, la reine s'est réservée le droit de s'y intéresser pour un neuvieme, en payant sa portion comme les autres intéresses. Elle a pour cela un an & un jour, à compter du jour qu'a commencé l'exploitation, après quoi elle ne peut plus y prendre intérêt.
- §. VI. Les concessions des mines s'accordent disséremment en Tyrol, qu'en Saxe & en Hongrie.
- \$. VII. Quand on veut y avoir la concession d'une mine ou d'un filon qu'on a découvert, on va chez le maître des mines en lui portant de la matiere du filon s'il a été possible d'en avoir. On lui donne 3 sols 6 deniers, après quoi il se rend sur les lieux, examine si l'exposé est vrai : il se transporte ensuite au directoire des mines; il fait son rapport & demande s'il peut accorder la concession. On n'a aucun droit de s'y opposer, ou il faudroit qu'il y eût des cas bien particuliers. Le maître des mines après cela

se rend pour la seconde sois sur le local pour mesurer & placer les bornes.

- S. VIII. Les concessions s'accordent au Tyrol de 15 toises de prosondeur & 105 de largeur, de tel côté que l'on veut d'un filon. La longueur n'est pas déterminée, puisqu'on peut suivre son filon aussi loin qu'il est possible de le faire dans la montagne. Les 15 toises se mesurent en dessus & en dessous de l'endroit où l'on veut commencer l'exploitation, ce qui dépend du concessionnaire. Quant aux 105 toises, on les mesure à droite & à gauche du filon, ou moitié d'un côté & moitié de l'autre, ce qui est aussi à la volonté de l'entrepreneur.
- §. IX. Si l'entrepreneur veut plusieurs concessions sur le même filon, il peut demander encore 15 toises en dessus & en dessous, c'est-à-dire, vers le haut & vers le bas de la montagne. Il peut aussi louer 3 de ces concessions dans un jour, & encore autant le lendemain, ce qui fait 90 toises de prosondeur du filon sur la largeur de 105. On permet de prendre plusieurs de ces mesures à la sois pour empêcher qu'on ne vienne enlever la découverte à celui qui l'a faite; mais aussi il est obligé dans l'espace de 15 jours, de mettre des ouvriers à chacune de ces concessions, ou d'aller exposer au maître des mines les raisons qui pourroient l'en empêcher; au moyen de quoi on lui accorde un délai. Il doit pour cela au maître des mines 50 fols. Si pendant cette suspension il survient une autre personne qui demande la concession de la mine, dont le travail est suspendant, le maître des mines le signifie au premier, asin qu'il mette des ouvriers, à désaut de quoi il l'accorde à l'autre,
- \$. X. Après quelque tems de l'exploitation, la compagnie demande des patentes au directeur pour plus de sûreté; ce qui coûte environ 50 sols.
- \$. XI. Cette façon d'accorder les concessions est bonne dans les montagnes élevées, mais elle soussire des difficultés dans des plaines. On voit qu'il seroit impossible dans une plaine de mettre des ouvriers sur plusieurs concessions dans l'espace de 15 jours,

puisqu'il faudroit pour cela un puits de 15 toises qui traversat la premiere concession; d'ailleurs s'il se trouvoit deux compagnies sur le même filon, il faudroit nécessairement que celle qui seroit la plus basse passaire puits & galeries de la premiere, il en résulteroit des procès. On voit par-là que si l'on suivoit une telle coutume, il seroit à propos d'accorder le filon sur toute la prosondeur, quand il se trouve en plaine.

Il y a beaucoup d'ordonnances rendues pour les mines du Tyrol, mais elles ne sont pas imprimées, & nous n'avons pu en avoir communication.

#### SECTION II.

# Fonderies du Tyrol.

- S. I. Presque toutes les fonderies du Tyrol appartiennent à l'impératrice; la plupart des particuliers qui exploitent des mines sont obligés d'y livrer leurs minérais, en leur payant la valeur du métal y contenu, déduction faite des frais de sonte.
- \$. II. A présent on accorde rarement à une compagnie la permission de bâtir une sonderie, à moins que la mine ne soit trop éloignée de la sonderie impériale, ce qui occasionneroit des frais de transport considérables; dans ce cas on permet aux entrepreneurs de saire construire une sonderie. Elle paie pour cela un droit à la reine de 50 sols par quintal de cuivre rassiné, & à proportion pour les autres métaux, ce qu'on appelle droit de sonte.
- S. III. Les minérais que les compagnies livrent aux fonderies impériales, sont essayés par deux maîtres-essayeurs; ils remettent au directeur un billet, sur lequel la teneur de chaque minérai est spécifiée. Si la dissérence des deux essais est trop grande, on les fait répéter; sur ces essais le directeur décide combien le quintal de chaque minérai doit être payé aux compagnies: il a pour cela un tarif, mais qui n'est pas imprimé & qu'il est fort difficile d'avoir: il n'est pas si bien combiné que celui de Saxe; car on n'a eu attention qu'à la quantité de métal contenu dans le minérai, sans

avoir égard à la qualité réfractaire ou fusible qui coûte plus ou moins par la sonte. Les compagnies qui sondent leurs minérais à leurs sonderies, sont tenues de livrer tout l'argent qui en provient à l'hôtel de la monnoie à Halle, au titre de 15 lots 3 gros. On leur en paie le marc sur le pied de 19 storins ou 48 liv. 15 sols; mais la reine s'est réservée le demi-storin pour un droit qui n'a rien de commun avec ceux dont on a parlé plus haut.

# SECTION III.

# Mines de fer du Tyrol.

Il y a plusieurs mines de ser au Tyrol où l'on sabrique du ser & de l'acier; toutes ces mines appartiennent à des compagnies. La reine ne perçoit point son droit de dixieme exactement; mais elle s'est arrangée avec les compagnies, qui lui livrent une certaine quantité de ser & d'acier: par exemple, la compagnie des mines de Kleinboden est taxée à 250 quintaux par an, qu'elle est obligée de livrer à Schwatz pour être employé aux mines; elle doit cette quantité, qu'elle sasse peu ou beaucoup de ser dans l'année.

### SIXIE ME PARTIE.

### SECTION PREMIERE.

Observations sur la jurisprudence des mines chez l'étranger, avec des réflexions qui peuvent donner lieu à des projets de réglemens pour les mines de France.

Le commerce est, sans contredit, le soutien d'un royaume; l'exploitation des mines en est une partie essentielle, puisque par-là on retire du centre de la terre des richesses immenses, qui deviennent utiles par l'industrie des sujets. La France est un des états de l'Europe, où le travail des mines a été le plus négligé. Les richesses qu'en retirent nos voisins, ont souvent donné lieu à des entreprises qui, pour la plupart, ont échoué. Le manque d'intelligence & la cupidité des entrepreneurs y ont le plus contribués; les régle-

mens sur cette matiere pechent aussi dans les points les plus essentiels. L'étendue de notre commerce peut bien être cause, qu'on n'a pas regardé l'exploitation des mines comme une branche aussi utile qu'elle l'est en esset. Bien des gens pensent qu'une plus grande quantité d'especes que la guerre a fait passer dans l'étranger, pourroit bien les faire penser autrement aujourd'hui, & leur faire voir qu'il en résulteroit un très-grand bien si l'on amassoit de ces matieres pour en faire un trésor, auquel on auroit recours dans un cas de nécessité, comme sont plusieurs princes d'Allemagne. Quant aux autres métaux, il n'y a personne qui ne convienne combien il seroit utile d'en retirer pour la consommation du royaume, & même d'en exporter.

Il y a un autre préjugé assez général qui a fait aussi beaucoup de tort, c'est, dit-on, que l'exploitation des mines peut être préjudiciable aux manufactures & à la culture des terres par le grand nombre d'ouvriers qu'on y emploie: on se trompe; car nous n'avons pas vu de montagnes mieux cultivées, des gens plus laborieux que dans les cantons où l'on travaille des mines; nous y avons vu aussi un très-grand nombre de fabriques. Dans toutes les villes où il y a jurisdiction de mines en Saxe, & qui ont été bâties successivement par les mineurs, nous avons trouvé des fabriques en fil faux d'or & d'argent, en indiennes, rubans, &c. & sur-tout dans toutes les barraques qui sont sur les mines dans les montagnes de la Saxe; les femmes & les petites filles de mineurs, sont occupées à faire de la dentelle: pour les petits garçons, ils sont employés aux mines. Les mineurs sont presque tous mariés, ils ont des familles fort nombreuses, & vivent pourtant malgré les petits salaires qu'on leur paie; la semme & les enfans gagnent chacun de leur côté: en outre beaucoup de mineurs ont des terres qui leur appartiennent, & quoiqu'ils soient occupés aux mines, cela ne les empêche pas de les cultiver, puisqu'ils ne travaillent que 6 ou 8 heures; ceux qui n'en ont pas travaillent pour les autres, & gagnent par ce moyen quelque argent qui les aide à vivre plus Iii Tome III.

aisément. Enfin, nous n'avons pas trouvé de pays où l'on soit aussi laborieux qu'en ceux où il y a des mines, ce qui arrivera dans tous les autres endroits où les habitans seront accoutumés au travail depuis l'âge de 5 ou 6 ans. On a plusieurs exemples en France, à St.-Etjenne & à St.-Chaumont en Forez, où les semmes & les enfans sont occupés à la soie; en basse-Bretagne où les terres sont beaucoup mieux cultivées, & même un grand nombre de défrichées depuis qu'on y travaille des mines. Il est donc incontestable que les mines, loin d'être préjudiciables à la culture des terres & aux manufactures, contribuent au contraire à rendre fertiles les pays incultes; à les peupler & à rendre les habitans si laborieux qu'ils y établissent des fabriques de plusieurs especes. On auroit tort de juger des mineurs étrangers par ceux qui nous viennent: ces derniers ne sont pour la plupart que des vagabonds, qu'on a rendus encore plus mauvais sujets en France, saute de savoir les conduire, & par le trop de gages qu'on leur donne. Quant aux chess-ouvriers, on se trompe très-fort lorsqu'on imagine que ceux qui nous viennent sont instruits, & en état de former un établissement; ceux qui seroient capables de donner des lumieres sont trop bien payés chez eux, & trop bien récompensés par leur souverain, pour courir après l'incertain. D'ailleurs, quoique la plupart de ces gens-là soient fort instruits pour diriger les travaux qui leur sont confiés, ils sont trop bornés pour conduire & former un établissement, qui demande des opérations souvent toutes différentes: enfin ces gens-là veulent toujours être dirigés euxmêmes. Pour ce qui est des officiers supérieurs, rrop de motifs les retiennent dans leur pays pour qu'ils se déterminent à le quitter.

Quant au progrès des mines dans un royaume, on doit le considérer moins comme un bien particulier au souverain, que comme le bien général de l'état. On voit même que dans les pays où les mines sont le plus en valeur, le souverain ne retire plus qu'un droit bien inférieur au dixieme, & dans certains cas seulement.

OUES. 435 l'exploitation est un peu Saxe, §. 2, u se décident toutes les 3,8. utre cela il y a d'autres 1,2,3.
Bohème, iù l'on exploite des mines g. 2. n veiller à la bonne exploiui s'élevent soient terminées ouffre pas. Les mines qui sont fi peu considérables, & si éloiles ne méritent pas qu'on établisse ; mais pour suivre cette partie qui il conviendroit qu'on établit, quant ingénieurs des mines par commission -ingénieurs, lesquels seroient sous les our général, & de M. l'intendant des tration des mines dans son département. inieurs qui auroit la qualité de général, examiner & faire le rapport à M. l'intenle tont ce qui lui seroit envoyé concernant mines; les autres seroient tenus de se transporpour y faire des établissemens; rendre compte s qui se feroient, même dans les mines des seiissent des droits régaliens, telles que celles d'Alface 2-Comté, & examiner les difficultés qu'il y a fort tre les compagnies, pour en inftruire le conseil. itendans des provinces pourroient en être juges dans cas, comme ils y ont été déjà autorifés par des arrêts leil : on pourroit ensuite établir des maîtrises des mines. ie il y en a dans les provinces pour les eaux & forêts, si le

il est incontestable que touses les mines appartiennent au souve- Saxe, §. 11; in, & que personne n'a le droit de les ouvrir sans sa permission. 'n Allemagne le maître des mines a le droit d'accorder des conessions: n'y en ayant point en France, on ne peut suivre, quant

bre des mines qu'on exploiteroit devenoit confidérable.

à présent, ce qui s'y pratique; mais on peut autoriser par des ordonnances de M. l'intendant, ceux qui demandent à exploiter, en désendant de saire d'autre dépense que celle qu'exige la découverte du silon, comme un puits ou une galerie, & que dès que le silon seroit découvert, le concessionnaire eût à en instruire, pour qu'on pût envoyer un des ingénieurs sur les lieux pour les diriger sur la saçon de travailler. Il saudroit sur-tout qu'il sût désendu de construire aucun bâtiment pour les mines, que l'on n'eût une certaine quantité de matieres extraites, & que l'on ne vît que le silon promît du minérai assez riche & abondant pour former un établissement solide.

Les concessions qui ont été accordées jusqu'à présent sont de Leaucoup trop étendues, ce qui a sarement empêché plusieurs personnes de faire part des découvertes qu'elles avoient faites, puisqu'elles ne pouvoient en profiter: il ne faut pas aussi qu'elles soient trop petites; car cela entraîne après soi des procès à l'infini. D'ailleurs il faut qu'il y ait pour cela un grand nombre de silons rensermés dans une petite étendue de terrain, qu'une seule compagnie ne pourroit exploiter comme en Saxe. Au surplus il faudroit dans ce cas-là une maîtrise dans chaque district ou département, pour que ceux qui seroient pourvus de cette commission pussent juger les difficultés qui naissent à chaque instant, & qu'il plaçât des bornes à chaque concession. En Hongrie & au Tirol, où les silons sont plus éloignés les uns des autres, les concessions sont plus étendues qu'en Saxe; malgré cela il ne laisse pas d'y avoir des difficultés.

Il faudroit, en se conformant aux étrangers, qu'on ne sît aucune difficulté d'accorder une permission d'ouvrir une mine sur la premiere demande qu'on en seroit; mais aussi que ceux qui l'auroient obtenue sussent tenus de remettre le terrain dans le même état, dans le cas où ils ne découvriroient aucun filon.

La France est le seul pays où l'on accorde des permissions momentanées, ce qui est très-préjudiciable aux mines: nous

comparons une pareille concession à une mine qu'on met en ferme. On peut voir à ce sujet le S. 41 de la jurisprudence des mines de Saxe. Il n'est pas douteux qu'une compagnie qui est incertaine si la concession de sa mine lui sera continuée, ne cherche qu'à extraire le plus de minérai qu'il lui est possible, ne fait ses ouvrages que d'une solidité proportionnée au tems de la durée de sa concession; elle ne fait que très-peu de tentatives, & sur-tout elle n'entreprend aucune galerie d'écoulement, qui est cependant le soutien de toute exploitation, & par où l'on doit toujours commencer. Il y a des galeries pour lesquelles on excave 10, 20 & 30 ans & plus, avant qu'elles soient achevées: quelle est la compagnie qui voudroit entreprendre une telle galerie, dans l'incertitude où elle est d'en pouvoir jouir, puisque souvent elle ne peut être achevée avant le terme de son privilege? Il y a peu de compagnies qui voulussent entreprendre des travaux pour rendre les mines exploitables après elles, si le conseil n'y tient la main; c'est cependant une des choses les plus essentielles : ainsi nombre de mines qui s'exploiteroient encore aujourd'hui avec succès, ont été détruites dans le royaume: on en a un exemple dans celles de Géromani, qu'un fermier de madame la duchesse de Mazarin acheve de ruiner totalement. Il y en a de fort profondes qui coûteroient considérablement pour en extraire les eaux & le minérai; il y en a une où l'on auroit pu pratiquer une galerie d'écoulement dans le tems qu'elle exploitoit; ce qui se seroit fait insensiblement en sacrifiant une petite somme chaque année : sur une profondeur de 200 toises, il y a 12 petits puits, par lesquels il falloit extraire le minérai. Combien cela n'exigeoit-il pas de manœuvre! Si au lieu de ces puits on en avoit fait un seul perpendiculaire jusqu'à la plus grande profondeur, on auroit élevé le minérai avec beaucoup moins de dépense, par une machine à eau qu'il étoit aisé d'y établir.

On voit combien il est essentiel, pour assurer le travail d'une mine, d'y veiller depuis le commencement de son exploitation,

& de disposer les travaux à aller dans la plus grande profondeur avec le moins de frais possible. Une compagnie souvent abandonne plutôt sa mine lorsque les travaux sont inondés, que de commencer une galerie d'écoulement, qui demande des années pour être achevée; & encore moins à faire des puits perpendiculaires, lorsque les frais d'extraction à bras d'hommes deviennent trop coûteux, sur-tout si pour lors le filon n'est pas abondant; car on sait que les filons varient & qu'on les perd fort souvent. Il résulte de tout ce qu'on vient de dire, & suivant ce que l'expérience a appris aux étrangers depuis des siecles, qu'on devroit accorder à l'avenir les concessions à perpétuité, avec la clause que si la mine est un certain tems, qu'on pourroit fixer à 3 ou 6 mois, sans être exploitée, la concession seroit nulle de droit. On pourroit n'accorder d'abord que de simples permissions d'ouvrir une mine, & les accorder à tous ceux qui les demanderoient; sauf, après la vérification de l'objet du minérai, à donner la concession à perpétuité; mais il faudroit que ces concessions ne sussent point sujettes à être revêtues de lettres patentes ni vérifiées au Parlement, ce qui occasionne beaucoup de frais & ce qui est inutile, si d'ailleurs on veut attribuer aux intendans la connoissance des contestations. Nous pensons qu'en accordant une concession, on devroit y comprendre tous les minérais sans exception; en observant néanmoins de faire donner des déclarations, des découvertes à mesure qu'on les seroit, en spécifiant exactement l'endroit où elles ont été faites : il seroit aussi très-bien qu'un concessionnaire, en envoyant le détail de sa découverte, y joignit un petit plan. On comprend en Saxe dans les concessions que le maître des mines a le droit d'accorder, les mines d'or, d'argent, de cuivre, d'étain, de plomb, mercure, fer, antimoine, cobolt, bismuth, zinc, pyrite, charbon de terre: cependant on ne l'observe pas pour le charbon; mais les principaux officiers des mines nous ont dit qu'on travailloit à des réglemens pour les mettre sur le pied des autres mines. Quant aux autres substances terrestres, comme alun, pierres

précieuses, marbres & autres carrieres, le conseil supérieur des mines s'est réservé le droit d'accorder les permissions.

Le dédommagement accordé en Saxe pour les propriétaires de Saxe, §. 20, terrains est très bon pour le pays, puisque ce sont les officiers du 21, 22, 23, roi qui régissent les mines, & donnent tous les 3 mois un état du 27, 28, 29. Bohème, produit; ce qui est d'autant plus nécossaire que le nombre des §. 14. intéressés est très-considérable, puisqu'il y en a quelquesois plus qu'il n'y a d'actions dans la mine. Quoique la 128e partie de l'intérêt d'une mine paroisse peu de chose, en comparaison du dommage qu'il semble qu'on doit faire, on pensera bientôt différemment, si l'on fait attention qu'il ne faut pas une grande étendue de terrain pour placer les puits, galeries & décombres des mines; qu'en outre il est très-rare de trouver un fonds d'un produit ordinaire, dans lequel il passe des veines métalliques, par rapport aux vapeurs qui s'en élevent, ce qui est incontestable. On voit par-la que l'étendue du terrain, dont on a besoin pour les ouvertures d'une mine, ne pourroit être affermée que très-peu de chose, & que pour peu qu'une mine donne du bénéfice, l'action qu'a le propriétaire du terrain lui rapporte bien au-delà. Au surplus, il ne court pas les mêmes risques que les entrepreneurs; il a pourtant les mêmes espérances : cette façon de dédommager sonffriroit, quant à présent en France, quelques difficultés, soit de la part des entrepreneurs, soit de celle des propriétaires des terrains: cela conduiroit même à d'autres discussions entr'eux au sujet du profit réel de la mine, puisque les intéresses dirigent eux-mêmes leurs mines comme en Hongrie, où on ne suit pas cette méthode. Il paroît Hongrie; donc plus convenable de se conformer à ce qui a été en usage jusqu'a présent en France, qui est de dédommager à dire d'experts, en estimant le terrain ce qu'il pourroit être assermé. Il n'est accordé aucun dédommagement chez l'étranger pour les eaux virrioliques qui peuvent sorur d'une mine: il n'en est pas fait mention dans les ordonnances de France. Ce ne sont pas les entrepreneurs qui rendent ces eaux vitrioliques; il ne dépend pas d'eux d'en

Fumées des grillages. arrêter le cours; mais quant aux eaux qui proviennent des averies, & qui entraînent avec elles des matieres minérales, elles pourroient les déposer sur des terrains qui en seroient endommagés: il seroit à propos, en pareil cas, d'ordonner aux entrepreneurs de faire un canal pour conduire ces eaux jusqu'au ruisseau le plus prochain. Il n'est pas non plus accordé de dédommagement chez l'étranger pour les fumées de grillages, sur quoi nous observerons que ces fumées sont beaucoup plus incommodes que préjudiciables; car on ne s'apperçoit gueres du dommage que proche des fourneaux, ce qui peut s'attribuer plutôt à la chaleur de cette fumée qu'aux matieres qu'elle contient. Ainsi il conviendroit de recommander aux entrepreneurs, lorsque les fourneaux sont entre une montagne, de faire un conduit en planches ou en maconnerie, en suivant la montagne d'une longueur de 30 ou 40 toises, au bout duquel on fît un petit bâtiment où il y eût une couple de cheminées; de cette façon les matieres s'attachent aux parois du conduit & du bâtiment, & la fumée qui fort des cheminées n'ayant plus la même chaleur, n'est pas dans le cas de faire le moindre mal. On pratique ces canaux en Allemagne pour les grillages de mines de cobolt & d'étain, afin d'en rassembler l'arsénic pour les fabriques de ce demi-métal.

Ordonnances de France, page 5. Par le §. XIX de la jurisprudence de Saxe, il est permis à tout concessionnaire d'ouvrir par-tout, à l'exception des soyers, de la place du lit & de la table; mais c'est plutôt pour saire voir l'étendue du privilege des mines & combien on doit le protéger: l'intention n'étant pas que cela s'exécute à la lettre; car lorsqu'il y a un filon sous une maison ou un jardin, il est aisé de l'attaquer à telle distance, qu'on ne portera préjudice ni à l'un ni à l'autre, & venir par-dessous joindre le filon sans aucun danger pour la maison. Pour preuve qu'il n'y a rien de trop dur dans ces ordonnances, c'est qu'il est dit dans le §. XX de la jurisprudence de Saxe, qu'on doit attendre que la récolte soit levée, ce qui revient à l'esprit des ordonnances de France. Par l'édit de 1739,

qui confirme la charge de grand-maître des mines en faveur de M. le duc de Bourbon & qui n'a pas eu lieu, il est dit que les édifices, cours & jardins, bois, &c. seront exceptés des emplacemens que les concessionnaires pourront prendre, en dédommageant les propriétaires. On n'y a pas bien résléchi sans doute, lorsqu'on a compris les bois dans l'exploitation; car on n'ignore pas qu'il est peu de montagnes sans bois; on sait aussi que les filons se trouvent rarement dans les plaines, par conséquent il doit être plus commun d'en trouver dans les bois que dans tout autre terrain.

La déclaration du 30 septembre 1548, s'accorde assez avec le S. XVII de la jurisprudence de Bohême pour la prise d'eau ; il seroit à propos de la maintenir dans toute sa force. Il seroit fort essentiel pour le progrès, & sur-tout pour la durée de l'exploitation des mines du royaume, de suivre les dispositions de l'édit de Henri II du 10 Octobre 1552, & sur - tout l'article par lequel il est désendu d'établir des sorges, sourneaux, verreries, &cc. qui font dégât de bois à 6 lieues pour l'exploitation des mines. On pourroit ajouter à cette disposition, à moins qu'on n'y employat le charbon de terre, comme on peut le faire pour les verteries, les sours à briques, à tuiles, à chaux, &c. Quoiqu'il ac soit pas fait mention de cela dans les ordonnances étrangeres que nous avons lues, cela n'est pas moins exécuté dans les endroiss où le bois n'est pas abondant; car comme c'est le conseil des mines qui accorde les permissions pour la construction desdits sourneaux, il ne les donne que lorsqu'ils ne peuvent point préjudicier aux mines.

Par plusieurs anciennes ordonnances de France, il est dit que Jurisprudenles nobles ne dérogent point; non - seulement ils ne dérogent ce de Honpoint chez l'étranger, mais les principaux officiers des mines pour le souverain, sont nobles ou le deviennent, lorsque par leur mérine, ils parviennent aux premiers emplois.

Il est aussi accordé par plusieurs ordonnances nombre de privi-Tome III. Kkk

leges à ceux qui exploitent des mines; on en accorde encore davantage chez l'étranger. Les mines devenant un peu considérables en France, il conviendroit de suivre l'exemple de l'étranger, en accordant certaines exemptions aux villes qui voudroient faire exploiter des mines; mais il faudroit en même tems qu'il y eût sur les lieux quelqu'un qui veillât à ce qu'une somme déterminée sût employée chaque année aux mines.

Saxe, §. 34;

Si dans le commencement ou par la suite d'une exploitation, une mine ne donnoit pas de bénésice, & qu'un des intéressés resusat de donner son contingent pour continuer, il seroit à propos qu'après un certain tems sixé il perdît son action, & qu'elle revînt à la masse des autres intéressés qui ne se rebuteroient pas. Quand une mine donne du bénésice, il conviendroit de faire déposer une somme proportionnée à l'étendue des travaux, pour s'en servir dans le cas où le minérai viendroit à manquer: cela feroit peut-être quelques difficultés pour le présent, mais elles cesseroient bientôt si l'on établissoit des maîtrises des mines dans la province.

Quels éclaircissemens n'auroit-on pas aujourd'hui si l'on avoit suivi le S. XLIII de la jurisprudence de Saxe, lorsqu'on abandonne une mine? Il'y a un nombre infini d'anciennes mines dans toute la France dont on ignore l'époque de l'abandon & les causes; par-là on est dans le cas d'en relever plusieurs qui ne méritent pas l'exploitation, tandis qu'on en négligera d'autres qui par leur abondance en minérai pourroient donner des prosits considérables. Il conviendroit donc beaucoup que le conseil ne laissat abandonner aucune mine, sans qu'au préalable on ne sît un procès-verbal de sa situation, & des raisons qui déterminent les entrepreneurs à en cesser l'exploitation, & l'on remettroit ce procès-verbal au bureau de l'administration. On voit par les S. XLVI & XLVII de la jurisprudence de Saxe, combien il importe de laisser subsister les anciens décombres d'une mine, parce qu'ils sont soi de l'endroit où sont les ouvertures. On ne doute pas qu'il y ait dans le royaume beau-

coup d'anciennes mines très-bonnes, mais dont il ne reste aucun vestige; ce ne sera qu'au hasard qu'on en devra la découverte.

Le S. XLVIII de la jurisprudence de Saxe, qui défend de détruire les bâtimens des mines abandonnées, mérite aussi beaucoup d'attention; c'est une ressource pour une nouvelle compagnie qui veut relever d'anciens travaux, d'y trouver déjà des bâtimens dont l'acquisition coûte beaucoup moins qu'une nouvelle construction. On ne sauroit trop avoir égard au S. XLVIII de la jurisprudence de Saxe, qui est d'empêcher tout entrepreneur de faire des dépenses ruineuses & pour la plupart inutiles, comme on fait en France dans presque toutes les entreprises, sur-tout pour celles des mines : bien des gens s'imaginent qu'en s'intéressant dans une mine, ils y feront une fortune très-rapide; ils croient qu'il est inutile d'être économe. Ils sont dans l'erreur, car pour une mine riche, il y en a dix qui ne doivent la suite de leur exploitation qu'à la prudence & à la sagesse des directeurs. On en a des exemples dans le royaume qui justifient ce qu'on vient de dire : une mine, par exemple, dont les dépenses de l'établissement n'auroient dû monter qu'à 20,000 liv. a coûté aux entrepreneurs 150,000 liv. pour les premiers déboursés. On reconnoît ensuite que le profit n'est que de 5000 liv. chaque année, on se rebute de ne retirer que 3 & + pour cent de son argent; au lieu que si l'on avoit été économe & instruit, on en auroit retiré jusqu'à 25 pour cent. Voilà les fautes qui se font encore journellement en France, & qui discréditent les mines.

Il faudroit qu'il fût enjoint aux compagnies de suivre les réglemens qu'on feroit pour l'exploitation intérieure des mines, & ce qui leur seroit prescrit par les ingénieurs. On punit sévérement chez l'étranger les contrevenans, parce que sans une exploitation en regle, on peut ruiner des travaux & rendre par la suite l'exploitation impossible; on ensevelit par-là de nouveau des minérais qui sont perdus pour l'état.

Les galeries d'écoulement sont, comme on l'a déjà dit, la base Kkkij de joute exploitation, c'est pour quoi les souverains en Allemagne, les ont entreprises eux-mêmes depuis plusieurs siecles : il y
a aussi des particuliers qui en ont faites, lorsqu'ils ont eu assez de
facultés. Comme le travail des mines n'est pas assez étendu ni assez
hien établi en France, pour que le roi fasse faire à chaque mine
une galerie d'écoulement pour laquelle il en coûteroit en frais de
régie beaucoup plus que ne rapporteroit le 9° de la mine, droit
que les souverains & les particuliers rerirent pour l'usage de leurs galeries; il conviendroit, quant à présent, d'ordonner à chaque compagnie de faire sa galerie quand l'ingénieur le trouveroit convenable, & à son resus la compagnie la plus ancienne de la province,
laquelle auroit les fonderies, comme on le dira plus bas, entreprendroit ladite galerie, en retirant le neuvieme de la mine, ou
bien la travailleroit de moitié avec l'autre compagnie, moyenmant un droit de dix-huitieme.

Saxe, S. 5. 5. Les S. XVII & XVIII des facilités pour l'exploitation des mines en Saxe, concernant la police des mines, méritent attention. On pourroit ordonner aux maîtres ouvriers de veiller à ce qu'il ne se sit aucune assemblée entre les ouvriers, qui annonce du tumulte ou une rébelhon, & à la maréchaussée la plus veisine de se transporter sur les lieux, à la premiere réquisition du directeux, & même de faire une visite tous les mois à chaque mine; ce qui tient l'ouvrier dans son devoir.

Quant à l'augmentation du prix des denrées les jours du marché, il paroît sussissant d'enjoindre au procureur siscal du lieu d'y tenir la main; car on a abusé souvent de l'ignorance de l'ouvrier étranger pour le prix de chaque chose.

Lorsque les mines seront assez étendues & établies pour avoir des maîtres des mines dans les provinces, on pourra, en se conformant aux. S. XIX & XX des facilités pour l'exploitation des mines en Saxe, établir une caisse de faveur, en mettant un droit sur les matieres provenant des mines, pour être employé à des établissemens nécessaires pour les mines qui seroient en perte, ou

Facilités,

à faire de nouvelles découvertes. Quant à une caisse pour les pauvres mineurs, il seroit bien de l'ordonner : cela se pratique déjà dans la plupart des mines qu'on exploite en France.

### SECTION 11.

# Des fonderies.

Avant que la méthode des mêlanges des minérais fût établie aux mines de Freyberg, les particuliers qui exploitent des mines avoient aussi des fonderies, où ils traitoient leurs minérais pour en féparer l'aloi; mais tous exigeoient des additions de différentes matieres qui coûtoient pour l'exraction, & quelquefois beaucoup pour le transport : par exemple, la pyrite est indispensable pour les mines pauvres en argent, & fur-tout celles qui contiennent de la blende; elle est aussi nécessaire pour les minérais riches en plomb, qui exigeoient, quand on les traitoit seuls, un rôtiffage plus fort. Le soufre s'en décomposoit, le phlogistique étoit diffipé & laissoit prise à l'acide vitriolique, pour dissoudre partie de ce plomb'qui devenoit alors irréductible, au lieu qu'en se servant dans la fonte de pyrites ferrugineuses, le minérai n'a pas besoin d'une si forte calcination, & l'on peut en donner une précédente aux pyrites, afin que le fer étant uni à une moindre quantité de foufre, puisse mieux s'emparer de celui du minérai de plomb avec lequel il a plus d'analogie que ce dernier. Par la méthode qu'on suit anjourd'hui en Saxe, le roi &t le particulier y ont un grand avantage; ce dernier ne pourroit traiter différens minérais qu'il vend aujourd'hui fort cher au roi : combien de mines inexploitables sans cet arrangement, & par conséquent combien de métaux perdus pour l'état! Par les mêlanges qu'on fait dans les fonderies royales, on raffemble les matieres qui ont plus de rapport ensemble, pour en faire un composé plus susible qu'il n'auroit été seul; & dans le même tems qu'il enrichit l'un, il appauvrit l'autre, pour faire un juste combiné, dont les produits soient tels que les opérations qu'on doit faire ensuite soient moins dispen-

dieuses & plus avantageuses, en perdant le moins de métal qu'il est possible par les fontes. Un minérai-ou une pyrite qu'on suppose. par exemple, tenir un quart ou demi-lot d'argent par quintal, & qui étant fondu seul, n'auroit pu donner son argent qu'à grands frais, s'en sépare par le moyen du mêlange, & laisse précipiter avec lui du minérai auquel il a servi de fondant. Il résulte de l'exposé ci-dessus, que pour le progrès des mines dans un état, il faut transporter dans une même fonderie tous les minérais des environs pour les y traiter ensemble, & faire des mêlanges plus fusibles. Comme il ne paroît pas qu'on soit disposé actuellement à bâtir des fonderies royales, il faudroit cependant en avoir qui fissent le même effet, puisqu'il paroît qu'on a pris le parti de diminuer l'étendue des concessions, & d'accorder des permissions d'extraire à ceux qui en demanderont. On croit pour cela qu'il seroit juste de laisser dans chaque province, à la compagnie la plus ancienne le droit d'avoir des fonderies, & d'obliger ceux auxquels on accorderoit des permissions d'extraire, à y apporter leur minérai qui leur seroit payé comptant au prix fixé de gré à gré, ou par les ingénieurs d'après leur essai; & même on pourroit quand il y auroit beaucoup de mines ouvertes, faire des taxes ou tarifs comme en Saxe. Il est aisé de concevoir le bien qui résulteroit d'un tel arrangement: on entreprendroit l'exploitation d'une mine à peu de frais, puisqu'on n'auroit que les dépenses de l'excavation à faire, & qu'aussi-tôt qu'on auroit un quintal de minérai, on seroit certain de le vendre à la compagnie qui auroit les fonderies.

En permettant la construction des fonderies, à tous ceux qui obtiendroient des concessions, il ne peut qu'en résulter des inconvéniens; ces concessions étant d'une petite étendue, il n'est pas douteux qu'étant proches les unes des autres, elles se nuiroient & causeroient une cherté, tant pour les bois dont la consommation seroit bien plus considérable, que pour la prise d'eau nécessaire. Il suit encore qu'au lieu d'employer pour fondant une pierre qui

ne tient rien, on pourroit trouver par les mêlanges des minérais qui serviroient réciproquement de fondant, & que le charbon qu'il faudroit dans le premier cas, pour fondre la pierre, serviroit dans le second pour fondre du minérai : outre cela il faut des mines bien abondantes pour entretenir toute l'année des fonderies. Il seroit donc onéreux pour une compagnie de payer des ouvriers qui ne pourroient être employés que 3 ou 4 mois; il lui faudroit outre cela un inspecteur des fonderies, ce qui multiplie les frais dans une entreprise; au lieu que vendant son minérai, elle n'a d'autre soin que de veiller à ses souterrains, & au lavage & triage. Ce n'est pas non plus une petite chose que de compter de moins, dans le produit d'une telle entreprise, l'intérêt de l'argent qu'une sonderie coûteroit à bâtir. Il seroit très-bien, à mesure qu'il se forme des compagnies dans un seul district, de les engager à se réunir entr'elles; il en résulteroit plusieurs avantages: 1°. celui de se prêter des ouvriers les uns aux autres; 2°. cela feroit que les officiers se communiqueroient leurs lumieres pour la perfection des travaux; 3° on se rendroit réciproquement service pour les charrois, & pour les bois servant à étançonner & étayer les mines; 4°. comme il est rare qu'une mine soit d'un profit égal, & qu'il arrive souvent que les filons sont coupés, & que par cette raison une mine cesse, non-seulement de produire pendant un tems, mais même qu'il faut faire de nouvelles avances, ce qui peut en occafionner l'abandon; on ne tombe pas dans ce cas lorsqu'on exploite plusieurs mines à la fois, parce qu'il est rare que le minérai manque par-tout; par ce moyen une mine soutient l'autre alternativement. Ainsi, rien de mieux que de réunir les entreprises dans un même district. Il seroit fort avantageux pour une nouvelle compagnie, d'offrir un intérêt à une ancienne qui auroit ses travaux peu éloignés. Dans ce cas le conseil ne seront pas dans la nécessité d'envoyer un ingénieur à chaque nouvelle entreprise. De quelque façon qu'on pense, il conviendroit toujours d'engager l'ancienne compagnie qui auroit le droit de fondre, d'aider de ses conseils les nouvelles qui commencent des exploitations.

Jurisprudenroyales. Bohéme,

Il ne paroît pas que le gouvernement soit aussi-tôt dans l'intence de Saxe, tion de rétablir un droit sur les mines, qui ne paroît avoir été. Fonderies remis que pour faciliter ces sortes d'entreprises, & ne pas rebuter 5axe, § 2,4. les concessionnaires; mais lorsqu'elles seront sur un autre pied, il seroit juste que le roi en retirât son droit domanial, & au lieu 8. 6, 7, 8, 9. 1eroit juite que le 10. en le mines, il conviendroit beaucoup 5.2, 2. Tirol, §. 4 mieux de le prendre lorsqu'il sera livré aux sonderies, & que ce soit la compagnie qui aura les sonderies, qui en tienne compte au roi, & le lui paye en especes ou en métal.

# CONCLUSION.

La confirmation des anciens édits & ordonnances des rois prédécesseurs, ne contribueroit pas peu à donner de l'émulation pour le travail des mines, par les exemptions & les privileges qui sont accordés aux entrepreneurs des mines : il conviendroit donc de faire un nouvel édit, qui en adoptant, réformant ou augmentant les dispositions contenues dans ces anciennes ordonnances, seroit une nouvelle loi, & donneroit un crédit à l'exploitation des mines, dont on pourroit retirer beaucoup d'avantages. Voici ce qu'on propose d'ordonner.

### PROJET D'ÉDIT.

1°. La suppression de toutes les concessions accordées jusqu'à ce jour pour l'exploitation de toutes les mines de métaux, en ordonnant à tous ceux qui font actuellement exploiter, de

On propose cette suppression pour pouvoir faire des concessions uniformes, & pour conneître en même tems celles qui subsissent, & être assure de celles qui subsisterons,

se pourvoir dans le délai de six mois à M. le contrôleur général. qui, sur la représentation de leurs titres, leur expédiera de nouvelles concessions; & cependant permis à eux de continuer leur exploitation pendant le tems de six mois, à compter du jour de l'enregistrement dudit édit; & passé ledit délai, seront tenus de cesser toutes exploitations, à moins qu'ils n'aient obtenuleur nouvelle concession.

- 2°. Autoriser M. le contrôleur général, à donner les nouvelles concessions à perpétuité, pour l'étendue de 1200 toises de rayon à vol d'oiseau, dont la principale fosse en extraction formera le centre, en les dispensant de toutes les formalités de les cours supérieures.
- 3°. Autoriser MM. les intendans de provinces, à donner des permissions à tous ceux qui en demanderont pour ouvrir une mine, pourvu que le lieu qu'on indique, ne soit pas com-

Le conseil n'a donné depuis quelque tems que cette étendue. Un particulier pourra avoir plusieurs de ces concessions, qui, au moyen de l'enregistrement de l'édit, ne seront plus susceptibles d'étre enregistrées.

fant de toutes les formalités de sceau, & d'enregistrement dans les cours supérieures.

Cette disposition est proposée pour que le conseil ne soit point écourdi des premiers demandeurs, qui se pourvoieront à M. le contrôleur général, si l'objet en vaut la peine.

pris dans un terrain déjà concédé, & seront tenus ceux qui les auront obtenus de se conformer aux dispositions des articles 6 & 7 du présent édit,

4°. Etablir des ingénieurs & fous-ingénieurs pour les mines, dont les commissions seront données par le contrôleur géné-

Ces établissemens sont absolument nécessaires, si l'on veut faire exploiter les mines avec sureté & prosit.

ral. Le premier desquels ingénieurs, ayant la qualité de général, resteroit à Paris pour examiner & faire rapport des essais, & de tout ce qui lui auroit été renvoyé, & les autres seroient envoyés dans les mines du royaume pour les inspecter, & guider le travail de ceux qui auroient obtenu des permissions ou des concessions.

5°. Confirmer le droit domanial du dixieme sur tous les minérais en nature, tels que l'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le plomb, fer, mercure, cobolt,

Quoiqu'il y ait eu plusieurs remises de ce droit qui ne se perçoit pas, il parolt juste de le conserver, comme il est juste de favoriser les mines.

bismuth, zinc, antimoine, pyrite, &c.; & pour favoriser les

propriétaires ou concessionnaires des mines, & les engager à donner plus d'étendue à leurs travaux, à découvrir de nouveaux silons, à construire des machines hydrauliques & autres, & à faire des galeries d'écoulement; ordonner par grace & sans tirer à conséquence, que le dixieme sera réduit au quarantieme du produit des mines d'or & d'argent, à moins que le roi ne sournisse de ses métaux parsaits, auquel cas le dixieme seroit perçu en entier, ainsi qu'il est d'usage en Allemagne.

Et comme les autres mines de métaux & demi-métaux ne sont pas encore dans le cas de supporter de droit domanial, il ne seroit perçu que lorsqu'il plairoit à sa majesté de l'ordonner, & notamment lorsqu'elle fournira les bois de ses forêts, ou lorsqu'elle se portera à faire faire à ses frais des galeries d'écoulement, pour faciliter l'exploitation desdites mines, le tout ainsi qu'il est usité chez l'étranger.

Le produit desdits droits royaux seroit remis dans une caisse particuliere, pour, sur les ordres de M. le contrôleur général, ou directeur général des sinances, aider à payer les appointemens des ingénieurs & sous-ingénieurs, & à tout ce qui pourroit être nécessaire & utile à l'avantage des mines.

6°. Ordonner que ceux qui auront obtenu des intendans des provinces, la permission d'ouvrir une mine, puissent faire des ouvertures dans toutes les terres, à l'exception cependant des châ-

Cette disposition n'est pas nouvelle; la déclaration du 30 septembre 1548, 10 Octobre 1552, & l'édit de 1739, article 9, en contiennent une sembla-ble.

teaux, parcs & jardins, avec défenses aux propriétaires deste rrains de s'y opposer sous aucun prétexte, à la charge de dédommager, conformément à l'article 15, ci-après.

7°. Ordonner qu'après les ouvertures des mines, l'entrepreneur ne pourra faire aucune autre dépense que celle qu'exige Cette disposition nouvelle paroît nécessaire pour empêcher qu'on ne sasse de fausses attaques, & des dépenses inutiles qui ruinent souvent les entrepreneurs. la découverte du filon, qu'après avoir eu l'avis d'un ingénieur des mines, tant sur la qualité du minérai que sur la maniere de diriger ses travaux; & dans le cas où lesdites ouvertures auroient été faites sans qu'il apperçoive aucun minérai, seront tenus ceux qui auront obtenu la permission, de faire remettre le terrain dans l'état où il étoit avant l'ouverture, sans autre dédommagement pour le propriétaire, avec lequel ils pourront néanmoins traiter de gré à gré, s'il y a plus de 6 mois que le terrain a été endommagé.

8°. Ordonner que ceux qui, ayant obtenu des concessions, feront ouvrir de nouvelles sosfes, seront tenus de faire aux sieurs intendans des déclarations

Nouvelle disposition utile pour que le conseil soit toujours informé des nouvelles découvertes.

exactes des découvertes qu'ils pourront faire, en y joignant même un plan de la situation des travaux souterrains, s'il y en a; lesquelles déclarations seront ensuite envoyées au sieur contrôleur général: ne pourront aussi faire aucune nouvelle dépense pour les travaux de cette découverte, que sur l'avis de l'ingénieur des mines, auquel ils seront tenus de se conformer.

9°. Confirmer tous les établissemens de fonderies qui subsissent actuellement, avec défenses à tous ceux qui obtiendront des concessions à l'avenir, d'en établir sans permission; & On a expliqué ci-devant l'utilité de n'avoir qu'une ou deux fonderies dans chaque généralité: il paroît juste de conserver celles qui existent actuellement.

seront tenus les dits concessionnaires de faire porter, à la fonderie la plus prochaine, les minérais qu'ils feront extraire & qui leur seront payés comptant, au prix sixé de gré à gré, ou par les ingénieurs, suivant l'essai du minérai qui sera par eux fait.

10°. Ordonner que sur le refus des concessionnaires d'entre-

prendre, d'après l'avis des ingénieurs, une galerie d'écoulement

pour faciliter l'extraction du minérai, les propriétaires de l'établissement des fonderies pourront faire faire ladite galerie, en prenant le neuvieme du minérai qui sera extrait de la mine, du moment que cette galerie en procurera l'écoulement des eaux; & dans le cas où lesdits concessionnaires demeureront 6 mois sans faire travailler, ce qui sera constaté par les ingénieurs, leurs concessions seront nulles de plein droit, & la mine pourra être concédée à d'autres, sans qu'ils soient tenus à aucune indemnité.

11°. Défendre à tout concessionnaire & à tout entrepreneur de fonderies, sous peine de 1000 liv. d'amende, d'abandonner aucune mine, ni de détruire aucun bâtiment, sans qu'au préalable il air dressé procèsverbal de leur situation, & des motifs de l'abandon desdites mines; lequel procès - verbal

Les premieres dispositions de cet article sont nouvelles, & paroissent nécessaires pour que le conseil soit toujours informé de la situation des mines. Les deux dernieres sont contenues dans les anciennes ordonnances; savoir, la préférence aux créanciers, par le réglement du 14 mai 1604; & la désense de saisir, par l'article 13 de l'édit de 1739.

sera remis aux sieurs intendans, qui en enverront copie au sieur contrôleur général. Leur défendre aussi de vendre sans permission, & sans procès-verbal d'estimation, dressé par un ingénieur des mines, lesdits bâtimens, matériaux & machines concernant lesdites mines; & ordonner que ceux qui les acheteront seront tenus de les céder au même prix à ceux qui pendant l'année, à comprer du jour du procès-verbal de l'abandon, auront obtenu des concessions pour relever les travaux desdites mines; & seront les ouvriers employés auxdites mines, préférés pour le paiement de leur salaire, & ensuite les marchands qui auront fourni les matériaux & ustensiles, à tous autres créanciers, lesquels ne pourront cependant, sans y être autorisés par lesdits sieurs intendans, saisir les minérais & matieres en provenant, & les outils, ustensiles & équipages servant à l'exploitation desdites mines, sous quelque prétexte que ce soit, pour raison d'argent prêté pour ladite exploitation avec privilege fur les mines.

n qu'elles soient, noroturiers, étrangers ou rcoles, d'entreprendre l'exCette disposition est contenue nonseulement dans les anciennes ordonnances; mais il a été rendu plusieurs arrêts du conseil qui l'ont ordonné.

proitation des mines & fonderies, ou de s'associer avec les entrepreneurs; savoir, les nobles sans déroger à noblesse, & les étrangers sans être tenus à aucun droit d'aubaine, pourvu que ceux qui seront intéressés, justifient avoir au moins un dixieme d'intérêt, & que les ouvriers aient travaillé au moins 3 ans dans un même attelier; & seront alors lesdits étrangers censés régnicoles, & jouiront des privileges desdits régnicoles, sans être tenus, pour raison de ce, de prendre aucune lettre de naturalité.

13°. Ordonner que dans le cas où un des intéressés ne fournira pas dans le tems prescrit par sa société, les fonds dont il sera tenu pour sa portion, il lui sera fait une sommation à do-

Cette disposition est nouvelle, mais nécessaire pour procurer les sonds, & empécher que faute d'iceux une exploitation ne tombe, & pour éviter en même tems des procédures.

micile de la part de ses co-associés; lesquels, après trois mois expirés, & sans qu'il soit besoin de prendre aucune sentence, auront le choix ou de se répartir entr'eux la portion de l'intérêt, ou de prendre un autre associé; & les premiers sonds, si aucuns ont été faits, seront perdus pour l'intéressé qui abandonnera.

14°. Permettre aux entrepreneurs des mines, de prendre des eaux nécessaires pour tout ce qui concerne l'exploitation des mines & fonderies, par-tout où ils en trouveront, en dédommageant ceux auxquels appartiendront les dites eaux, de oré à oré Cette disposition qui est aussi essentielle que celle qui permet de prendre les terrains, est d'ailleurs autorisée par l'édit de 1548, & de plus par l'article q de l'arrêt du conseil de Lorraine, du mois de décembre 1754.

dront lesdites eaux, de gré à gré, ou à dire d'experts convenus ou nommés d'office par les sieurs intendans.

ordonner que pour dédominager les propriétaires des serrains, sur lesquels se feront les ouvertures des mines, les mans, laveries & autres emLes dédommagemens sont dus à dir: d'experts, suivant les anciens réglemens; e'est un droit naturel,

pincemens nécessaires, il sera par le subdélégué des sieurs intensons, tait estimation de la valeur desdits terrains relativement à ca qu'ils pourroient être affermés, & seroit tenus les entrepreneurs des mines de payer comptant tous les 6 mois le prix de ladite estimation; & dans le cas où il se trouveroit des eaux victioliques qui pourroient endommager les terrains voisins, ne téront tenus les dits entrepreneurs des mines à aucun dédommagement; mais bien à saire faire un canal pour conduire les dites eaux

dans le ruisseau le plus voisin, n la distance n'est pas considérable. Comme aussi seront tenus les entrepreneurs des sonderies, lorique les sourneaux de grillages te trouveront établis contre une montagne, de saire saire des conduits en planches & en maçonnerie, pour recevoir les

Cette disposition est bonne pour empêcher les plaintes des propriétaires des terres des environs. Il est certain, comme on l'a expliqué ci-devant, que ce n'est que la chaleur de la sumée qui çause le dommage,

tumées, afin qu'elles puissent sortir moins chargées de parties volatiles & moins échaussées, de façon qu'elles ne puissent pas endonmager les terrains voisins.

16°. Ordonner que les entrepreneurs des mines, seront préférés à tous ceux qui se seront rendus adjudicataires des bois les plus prochains de leurs Cette disposition est ordonnée par les anciens réglemens, notamment par Henri II; l'édit est du 10 Octobre 1552.

exploitations, seulement sur leur simple déclaration, sans que pour ce ils soient tenu d'augmenter le prix de l'adjudication.

17°. Défendre à tous ceux qui font valoir des fours à chaux, à briques, tuiles, verreries, de se servir de bois pour le chaussage de leurs fourneaux, lorsqu'ils seront à portée d'avoir du charbon de terre.

18°. Ordonner que l'adjudicataire de la ferme des poudres sera tenu de faire livrer aux concessionnaires des mines, la poudre qui leur sera nécessaire, au prix de 12 sols la livre, poids de marc, sans qu'elle puisse leur être augmentée pour quelque cause & prétexte que ce soit.

19°. Permettre auxdits concessionnaires & entrepreneurs de fonderies, d'avoir chez eux dans leurs atteliers une brasserie, & d'y vendre de la bierre, du vin, & toutes sortes de denrées Cette disposition n'est pas nouvelle, elle est même beaucoup plus étendue par l'édit d'Henri II du 10 Octobre 1552, puisqu'il est désendu de construire aucun de ces sours, ni sorges à 6 lieues de l'exploitation des mines.

Il y a eu des décifions pareiculieres qui ont fixé à 16 sols la livre de la poudre pour les mines; mais elle est de moindre qualité que celle que l'on payoit 18 sols avant la décision.

Cette disposition est ordonnée dans le Hainaut pour les mines de charbon; elle est bien plus nécessaire pour les mines de métaux qui sonvent sont fort éloignées des villes & bourgs.

comestibles & combustibles, pour la consommation des entrepreneurs, directeurs, employés & ouvriers desdits établissemens seulement, sans être sujets à aucune déclaration ni visite de commis, ou de telle autre personne, ni payer aucuns droits pour raison de ce.

20°. Exempter lesdits concessionnaires & entrepreneurs des fonderies, leurs directeurs, employés & ouvriers, mineurs & autres, de taille, pourvu qu'ils n'y aient pas déjà été imposés,

Toutes ces exemptions sont contenues dans les anciennes ordonnances; ce sont des privileges, sans lesquels il ne seroit pas possible d'exploiter les mines.

& qu'ils ne fassent valoir aucune terre; de milice, tutele, curatelle,

garde, séquestres, collecte, guet & garde, corvées, sourniture d'équipages pour les grands chemins, & de toute autre charge publique, ensemble de logement de gens de guerre, & de contribution pour icelui.

21°. Défendre à tous employés & ouvriers dans les mines, sous peine de prison, d'abandonner les travaux desdites mines & sonderies, avant le tems porté par leur engagement, & encore sans un congé du directeur: désendre pareillement aux Ces dispositions sont déjà ordonnées par l'arrêt du conseil, du 2 janvier 1749, pour les manufactures; elles sont encore plus nécessaires pour les mines, dont les exploitations seront à l'avenir plus voisines. L'édit du mois de septembre 1749, porte aussi cette disposition.

concessionnaires & entrepreneurs des fonderies, de recevoir chez eux aucun ouvrier sans qu'il leur représente le billet de congé, sous peine de 500 liv. d'amende en faveur du concessionnaire qui le réclamera.

mineurs d'empêcher les ouvriers de s'attrouper & causer aucun trouble, & d'instruire le directeur de tout ce qui se passera contre le bon ordre: pour les contenir, enjoindre à la maréchaussée de prêter main-sorte à la premiere réquisition du directeur, ou principal employé des mines, ou des sonderies. Permettre à cet effet auxdits entrepreneurs qui se trouveront éloignés des villes & bourgs où sont le prisons, d'avoir chez Cette disposition de police est dans les anciens réglemens: il est ordonné, art. 25 de l'édit de 1601, aux seigneurs de prêter toute assistance aux entrepreneurs des mines; ainsi il est plus naturel de faire prêter main-forte par la maréchaussée. L'édit d'oclobre 1552, permet d'avoir des prisons & armes à seu.

L'arrêt du 4 août 1750, permet au fieur Delatour de faire porter la ban-douillere aux armes du roi; & celui du 19 avril 1749, le permet aussi en faveur du sieur Blumenstein.

eux un lieu de force ou prison, pour y rensermer, sur l'ordre du directeur, les ouvriers, domestiques ou telles autres personnes suspectes

suspectes & rébelles; leur permettre d'avoir trois gardes, ayant la bandouliere & la livrée du roi, & jusqu'à six pour ceux qui auront aussi des établissemens de sonderies; lesquels, ainsi que lesdits entrepreneurs & autres employés, auront des armes à seu.

- 23°. Permettre le libre transport dans toute l'étendue du royaume, de toutes sortes de matieres minérales brutes, en exemption de tous droits d'entrée, de sortie des cinq grosses fermes, de douanes & autres droits locaux appartenans au roi.
- 24°. Permettre aush le libre transport, en exemption de tous droits, des cuivres, rosettes, provenans des dissérentes fonderies des mines, dans toutes les villes du royaume, où les entrepreneurs pourront avoir les magasins qu'ils jugeront à propos.

25°. Ordonner que les plombs provenans desdites fonderies, seront marqués de deux marques, l'une aux armes du roi, & l'autre du lieu de la fonderie; & Ciste exemption de drois oft déjà accordée, assendu cette dont les Suisses jouissent pour les euivres qu'ils introduissent.

Cette disposition est conforme à l'arrêt du conseil du 19 sevrier 1744, pour les plombs des mines de Bretagne.

que les fdits plombs, soit en saumons, soit en grenailles, pourront circuler librement dans tout le royaume, en ne payant que 2 sols du quintal pour tous droits quelconques, de même que la litharge, le minium, la céruse, dont les entrepreneurs pourront avoir aussi des magasins où ils jugeront à propos.

26°. Ordonner que les lingots d'or & d'argent provenant de la fonte des minérais, seront transportés, en exemption des droits, aux hôtels des monnoies les plus prochaines des lieux des sonderies, où ils seront reçus, enregistrés & payés sur le prix du prix courant du marc, par le directeur desdits hôtels; & à leur resus de payer

Tome III.

M m m

comptant, pourront les dits entrepreneurs les vendre aux orsévres. 27°. Ordonner que tous les anciens réglemens, édits, ordonnances & arrêts du conseil concernant les mines seront révoqués, & leurs dispositions déclarées nulles. Enjoindre aux sieurs intendans & commissaires départis, de tenir la main à l'exécution du présent édit, qui sera lu, publié & enregistré dans toutes les cours de parlement.

Nota benè. Après l'enregistrement du présent édit, il conviendroit de rendre un arrêt du conseil, qui attribue à MM. les intendans la connoissance générale de toutes les contestations concernant les mines, pour les juger, sauf l'appel au conseil.

Fin des Mémoires du troisseme & dernier Volume.



# JURISPR UDENCE

POUR

LES MINES DE LA SAXE, DU COMTÉ DE MANSFELD ET DU HARTZ.

USAGES, LOIX ET COUTUMES, des Provinces de Cornouaille & de Dévon, pour les mines d'étain:

E T

UN PRÉCIS DE LA JURISPRUDENCE des mines de plomb du Comté de Derby en Angleterre.

Pour donner la permission de faire une saisse sur une action, ou si	ır les e	<b>Ects</b>	đan
débiteur, si la dette a du rapport aux mines		41	
Pour chaque mine qui est dans le cas du zûbusse, afin d'afficher le			•
billet qui fixe le contingent qu'on doit fournir par action	:	4	
Il retire de chaque mine qui donne ausbeuthe	· •	•	
Par semaine; & de celle qui donne zûbûsse	•	3	
Pour taxer ce qu'une mine doit à une autre pour l'usage du bo-		-	
card, forges, &c.,	:	9	
Quand il est obligé de faire plus de 2 lieues pour visiter une mine. Pour descendre dans une mine lorsqu'il y a des difficultés; la partie	•	3	6 d.
Pour descendre dans une mine lorsqu'il y a des difficultés; la partie			
qui le requiert lui doit	•	18	6
Le roi lui paie par quartier, pour chaque galerie royale de son			
département .	: 11	re	
Pour placer une borne	. 1	17	6
Lorsqu'on place à Freyberg la borne solemnellement, il lui est du	. 21	17	6
Pour un fund grube & pour chaque maass que l'on mesure, pour dé-	•	-,	•
terminer au juste toute l'étendue du terrain que la compagnie a à ex-			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		_	
ploiter	• 14	5	_

Il doit louer, sur la réquisition que l'on en fait, toutes les mines de toutes sortes de minérais compris dans son district, même celles de charbon, juger tous les différends civils ou criminels qui arrivent à l'extérieur ou dans l'intérieur des mines. Copendant si le cas lui paroît trop grave, il doit en faire son rapport au conseil supérieur, & rendre compte sidélement à la fin de chaque année, de toutes les amendes qui ont été imposées dans différens cas ; donner tous ses soins pour prendre connoiffance des endroits où l'on pourroit ouvrir dans le district dont il est charge. Il doit descendre lui-même fort souvent dans les mines, pour y examiner le rocher, les différents trayaux, & y ordonner tout ce qui peut contribuer au bien de l'exploitation; recommander sans cesse aux jurés, maître des journées & autres qui lui sont subordonnés. de visiter souvent les travaux qu'il doit voir lui-même, & ne pas s'en rapporter à leur simple rapport. Il doit être toujours présent à la révision des comptes, & avoir grande attention que la compagnie ne soit pas trompée sur les marchandises qu'elle fait acheter. A cet effet le maître des journées doit rapporter les billets pour chaque matiere, signés du juré : il ne doit permettre à aucun étranger, quel qu'il soit, d'entrer dans les mines sans la connoissance du capitaine; être présent lorsqu'on remet l'argent au maître des journées. Si une personne présente un billet de louage pour une mine, dont la permission est déjà accordée, le maître des montagnes doit l'en avertir; mais si cette personne persiste à vouloir donner son billet avec le droit, le maître des montagnes doit le prendre, sauf par la suite à faire droit à qui il appartient.

Si une personne a demandé la permission de découvrir un filon sans avoir donné son billet, & qu'une autre se présente pour en avoir une sur le même filon, elle l'obtient; mais la premiere qui a fait la découverte a le fund grûbe, ce qui arrive aussi entre deux personnes qui auroient leur billet, & obtenu une concession sur le même filon. On ne doit pas permettre qu'il y ait plus d'un fûnd grûbe sur chaque filon.

Il ne doit recevoir aucun billet pour le louage d'une mine, où ni le filon ni le nom de l'endroit ne seroient pas spécifiés, & prendre garde que ce ne soit pas hors de son district, parce qu'il pourroit par ignorance faire tort à celui qui loue le filon; car une autre personne pourroit demander le même filon, & s'approprier ainsi la découverte du premier. Dans les anciennes mines que l'on releve, dont on ne connoît ni les filons ni leur direction, qui, par conséquent, ne peuvent être spécifiés dans le billet de louage, s'il se présente une personne qui demande à les louer, le maître des montagnes ne doit point le faire, qu'elles ne soient offertes auparavant à ceux qui ont fait les premiers frais.

Le maître des montagnes ne doit pas prolonger la permission pour la découverte d'un filon plus de deux sois, à moins qu'il n'y ait des raisons bien valables, comme à çause de l'eau, de l'air, d'un procès, êtc. sur-tout s'il remarque que cette interruption

Il ne doit y avoir qu'un fund grube fur chaque filon. n'a pour but que d'empêcher d'autres d'y travailler : il ne permettra pas qu'on bâtiffe une forge plus près d'une autre que ne le porte les réglemens. Il doit louer toutes les eaux qui font découvertes par quelques ouvrages qui ont rapport aux mines, foit pour la préparation des minèrais, soit pour autre usage relatif; celui qui les loue doit s'en servir dans l'espace de 6 mois, à défaut de quoi le louage devient nul. Les canx extérieures appartiennent au propriétaire du terrain. & le maître des montagnes no

peut en disposer.

Quand on lui demande la permission d'établir une laverie pour les mines d'étain il faut que le bailli, ainsi que les officiers des eaux & forêts, examinent si la chose est possible lans causer dominage aux bois, gibier, canal pour flotter le bois, &c. & il n'accordera ladite permission que sous ces conditions; mais s'il voyoit par la suite que l'on fit du dommage, il doit, en présence des officiers des caux & forets, défendre de travailler, condamner les entrepreneurs à réparer le dommage, & même à une amende selon le cas. Un bocard pour les mines d'argent, a la présèrence pour l'ean fur celles d'étain; de force que ces dernieres, dans une disette d'eau, doivent laisser aller les eaux au bocard des mines d'argent, dans le cas où il n'y en a pas affez pour les deux. Le maître des montagnes ne doit pas permettre de bâtir un bocard trop près d'un autre, pour que l'eau de l'un ne puisse préjudicier à l'autre; mais il aura aitenuon que l'eau du fuivant ne remonte pas à plus de 3 pieds & demi de distance de la roue de l'autre : si l'arbre d'un bocard est sans tourillon, & les pilons sans ferrure, il devient libre, c'est à dire, que le maitre des montagnes peut le louer à qui bon lui semble; mais si de son consentement on a enlevé les ferrures, & que cela sit été porté sur le regultre, qui que ce soit, autre que la compagnie à qui il appartient, n'a droit sur ce bocard cependant s'il a été un an & un jour sans travail & sans raison valable, le maître des montagnes peut le louer à une autre compagnie, en laissant prendre au premier possesseur le ser & non les ouvrages en hois. Tout bocard qui a été sans travail pour raisons valables, & cela pendant trois ans, devient libre après ce tems, & peut être loué à d'autres.

Il est défendu au maître des montagnes de confirmer une concession, sans avoir vu lui-même le filon à découvert ; car s'il le fait, le filon n'étant pas découvert , & qu'une autre personne qui en a loué une autre partie, le découvre le premier, ce qu'on reconnoît par la visite, le premier qui a obtenu la confirmation perd tous ses droits au profit de l'autre, & le maître des montagnes est réprimandé. Avant de confirmer une concession, il doit s'informer exactement s'il n'y a pas déjà des concessions accordées pour le même endroit, &t dans l'information qu'il en fait, le demandeur doit être préfent, afin que cela ne puisse porter aucun préjudice à d'autres compagnies. Il n'accordera la confirmation d'une concession, qu'à celui qui a cu la premiere permission de commencer l'exploitation, & dont le nom est spécifié dans le billet, à moins qu'il ne

consente, lui présent, à l'accorder à un autre.

Il ne permettra pas que deux mines différentes dans le même diffriét aient le même nom, ou que l'on donne à une ancienne mine un autre nom que celui qu'elle avoit précèdemment. Quand il donne la concession d'une vieille mine, il fera ensorte, autant qu'il est possible, que ce soit le même fund grube & les mêmes maass que ci-

Il n'accordera aucune suspension de travail dans les endroits où l'on peut travailler Regles pour la unilement, sur-tout dans ceux qui sont en galerie; mais lorsqu'il y a des raisons fortes suspension du & valables, comme à cause de l'eau, de l'air, éboulemens, procès, &c., il ne les travail des cair accordera pas plus longues que la nécessité l'exige; & pour le plus un quartier pour nes. les mines d'argent, & deux pour celles d'erain, de pyrite & de fer; ce qui doit être pour lors exactement enregistré avec les raisons qui ont donné lieu à ce délai.

Si pendant le tems que le travail d'une mine est suspendu, il se presente quelqu'un qui s'offre de le reprendre, le maître des montagnes doit se dédire du délai qu'il a accorde, sans avoir égard aux personnes, & les obliger, dans l'espace de quinze jours, d'avoir des ouvriers suffisamment pour occuper tous les travaux, ou du moins dans l'espace de tems que celui qui se présente offre de le faire ; sans quoi le maitre des

montagnes accordera la concession à ce dernier. Il ne doit pas accorder la suspension du travail dans les endroits, galeries ou puits, dont la charpente n'est pas bien afsurée, ou dont les ouvrages sont remplis de décombres, mais il doit les saire tirer au jour; il ne doit pas aussi l'accorder à ceux qui, voyant que par une galerie d'une autre mine on vient joindre leur filon, demandent à suspendre leurs travaux sous quelque prétexte, tandis que leur intention est de prositer de la découverte que la compagnie de l'autre mine pourroit faire: dans ce cas, le maître des montagnes doit obliger les deux compagnies à travailler de moitié ladite galerie. Il accordera le délai nécessaire à

un concessionnaire qui travaille réellement à la découverte de son filon.

Si une compagnie trouve dans l'étendue du terrain qu'elle exploite, d'autres filons ou veines, & que quelqu'un, à l'exception du maître des journées de ladite mine, en demande la concession, le maître des montagnes ne doit pas les louer qu'il ne les ait offert ou fait offrir par le juré, à la compagnie qui a fait la découverte, & fait enregistrer le tout, en faisant mention du tems, de la mine & de la profondeur où on a fait la découverte ; mais si après 15 jours de l'offre, qu'on ne doit faire qu'une fois, la compagnie ne les a pas loués, le maître des montagnes doit accorder la permission à celui qui la lui a demandée, lequel n'est point obligé de prendre des associés dans ladite compagnie. Si par une galerie d'écoulement on traverse des filons, & que celui qui pousse la galerie ne les loue pas, & qu'il la continue audelà de quatorze toifes du filon, le maître des montagnes doit louer celui-ci à celui qui le demande, sans être obligé d'offrir à celui qui les a traversés ni fund grâbe ni maas; mais s'il se trouve des galeries d'écoulement abandonnées, dans lesquelles on a traverse des filons, celui qui les loue peut les exploiter tous sans les offirit à d'autres, quoique l'on travaille dans la même étendue de terrain où ils se trouvent. pourvu cependant que les galeries n'aient pas été faites sur celui sur lequel on travaille. Si le cas exige qu'une personne qui a loue un filon l'exploite dans une autre mine, & que la compagnie fasse des difficultés pour le lui permettre, le maître des montagnes & le juré doivent descendre dans ladite mine pour régler le dommage, & en fixer le prix avec la connoissance du capitaine des mines : si cette personne par son travail découvre des eaux, ils régleront aussi ce qu'elle doit payer à la compagnie. & pour l'usage des puits d'extraction; enfin pour tous les dommages en général qu'elle peut occasionner par son exploitation; le terrain qu'elle a loue sert de caution à cet égard.

Si dans une mine en exploitation, les actionnaires demandent au maître des montagnes de mesurer leur terrain à piquet perdu, il doit le faire sans partialité, en présence des jurés, de l'écrivain des mines, du maître des journées & du maître mineur, de celui qui a loué la mine & de quelques actionnaires; & s'il se trouve entre le fies de cette mine & celui de la plus proche, une partie du terrain qui ne soit pas louée au-dessous de quatorze toises de longueur, le maître des montagnes doit le partager aux deux compagnies si elles le requierent; mais s'il reste 14 toises ou plus, il les

lonera à la plus ancienne compagnie si elle le desire.

Si dans une mine il y a du minérai sur le sol & au dessous dans quelques ouvrages, & que la mine soit en ausbeûthe, les intéresses sont obligés de faire mesurent leur mine en regle, & de saire planter des bornes avec la cérémonie ordinaire.

Plantation d'une borne. La plantation d'une borne se fait à un jour marqué, en présence des capitaines, conseillers & officiers des mines & du bourgmaître si auparavant les mesures n'ont pas été bien prises. & que la borne n'ait pas été placée exactement, elle n'est regardée que comme piquet perdu. Si le mesurage d'une mine n'est pas couché sur le registre à ce destiné, & que par la suite il s'éleve des difficultés, le maître des montagnes doit prendre la direction des filons dans le premier puits qui a été fait, & suivant ses véritables épontes; telle qu'il l'a trouvée il doit la donner, en se plaçant au treuil dudit puits, & tirant une ligne sur l'heure de la direction, à l'extrémité de laquelle il placera une nouvelle borne, & enlevera l'ancienne si elle est fausse.

Il ne doit mesurer dans aucun endroit où le filon n'est pas découvert; s'il le faisoit,

la mesure ne serois d'aucune valeur.

Si la plus ancienne compagnie qui exploite le même siton a le sund grube, dans lequel elle ne trouve pas de minérai suffisamment pour que sa mine donne austeuthe; et qu'une compagnie plus nouvelle ait du minérai assez abondamment, pour que la sienne soit dans le cas d'être mesurée solemnellement; que cependant elle n'ait pas d'endroit fixe, duquel on puisse partir pour faire ladite mesure, le maître des montagnes doit ordonner à l'ancienne qui a le sund grube, de saire mesurer à piquet perdu, et de placer une borne, de laquelle on don partir pour mesurer la mine de la dernière compagnie.

Si une personne qui a loué un filon le découvre presqu'à la surface de la terre, on plutôt avant que son ouverture ait été affez prosonde, pour y placer un trénil à élever les matieres, & que l'ayant montré au maître des montagnes elle s'en fasse accorder la confirmation, elle ne peut plus transporter son fund grûbe ailleurs; car si une autre personne qui auroit pris des maass sur le même filon, trouve beaucoup de minérai, & que la premiere voulût ouvrir de ce côté-là, le maître des montagnes ne doit pas le permettre; mais mesurer à l'endroit où il a fait sa premiere ouverture, sur la-

quelle il lui a accordé sa confirmation.

Si une compagnie rencontrant le filon d'un autre l'exploite à fon profit, & que défavouant le sien propre, elle veuille alléguer son ancienneté & confirmer ses droits par le mestirage; le maître des montagnes ne doit le permettre en aucune saçon, & même il a le droit de louer le filon que la première compagne a quitté à qui le demande. Il doit se comporter de même à l'égard d'une compagnie qui, rencontrant des filons ou veines, avec son filon principal, les exploiteroit, prétendant que ce sont des branches de son filon. Si en louant un filon ou lorsqu'on en obtient la confirmation, l'endroit où doit être placé le fûnd grûbe n'a pas été déterminé, & qu'il ne se trouve point d'autre personne qui travaille sur le même filon, & à qui cela pourroit porter préjudice, celle qui a loué peut dans ce cas faire mesurer & prendre son suite d'un côté & moitié de l'autre, en partant toujours de l'endroit où l'on a placé le premier trénil ou tourniquet.

Dans les endroits où l'on découvre des flots ou des filons presque horisontaux, le maître des montagnes doit, pour éviter beaucoup d'inconvéniens & de difficultés, louer & mesurer le terrain en quarré, ainsi qu'il suit. Si le terrain est libre c'est-à-dire, s'il n'y a pas de compagnie établie trop près, & que le concessionnaire veuille que son premier puits soit au milieu de son sief, il doit montrer l'endroit où il desireroit le placer; alors le maître des montagnes prenant du milieu du puits, mesurera, par exemple, 30 toises du côté de l'est, à l'extrémité desquelles il en mesurera 10 de chaque côté en angle droit, c'est-à-dire, au nord & au sud; il en fera autant de l'autre côté du puits, ce qui sera les 60 toises, & aux quatre extrémités il plantera des bornes. Quand le puits n'est pas placé sur le milieu, le maître des montagnes peut, si on le demande & si cela est convenable, donner un stind grûbe ordinaire sur 28 toises de large, placer aussi quatre bornes, & que le total forme un quarré-long.

Tout filon, dont la pente prise avec le demi cercle est au-dessous de 20 degrés est réputé horisontal, ainsi que ceux sur lesquels ayant fait un puits, le seau au lieu de descendre, s'arrête sur le mur. Quant à ceux d'étain horisontaux, le maître des montagnes doit donner 100 toiles de long, sur 50 de large. On comprend dans cette mesure le fûnd grûbe, & les deux premières mesures ou maass sur lesquelles on regle ce qui est dû, pour les droits de concessions qui sont les mêmes que pour les autres

Si l'on a découvert un filon au jour, & qu'on ait fait un puits affes profond pour qu'on soit obligé d'y placer un trénil pour élever les matieres, le maître des montagnes doit toujours prendre de ce puits, lorsqu'il s'agit de déterminer le fund grûbe;

Si une personne trouve un filon, & que sans faire un premier puits elle commence son exploitation par une galetie, le maltre des montagnes doit partir de l'endroit où

Tome III. Nnn

se rencontre le filon dans la galerie pour déterminer au jour le fûnd grîbe & les maas, mais en montant & non en descendant; si on rencontre un filon par une galerie, percement ou autres ouvrages, le maître des montagnes & le juré doivent marquer leurs noms à l'endroit de la découverte, duquel point le géometre désignera au jour l'endroit qui y correspond perpendiculairement; ils y placeront une borne de laquelle ils partiront pour les mesures à donner, ce qui se fait comme on l'a déjà dit.

Largeur ordinaire d'une conceilion.

Le maître des montagnes doit déterminer la largeur ordinaire d'une concession, que le filon soit perpendiculaire ou horisontal, de 3 toises & demie de largeur de chaque côté, prises perpendiculairement sur les épontes; & s'il se rencontre d'autres filons dans ladite largeur, ils appartiennent au concessionnaire aussi long tems qu'ils y restent: ainsi les compagnies sont intéressées à faire des galeries de traverses de chaque côté du filon, de la longueur que porte la largeur qui est accordée; mais si un filon n'est pas bien réglé, c'est-à-dire, qu'il n'ait pas ses épontes, il ne peut avoir de largeur déterminée; par la même raison le concessionnaire ne profite point des filons qui pour-roient se rencontrer dans la dite largeur de 3 toises & demie de chaque côté. Si dans la largeur accordée pour un filon de mine d'étain ou de fer, il s'en rencontroit un de mine d'argent, le concessionnaire ne peut en profiter à moins qu'il ne le loue : un filon qui traverse une couche, quoique plus anciennement exploité, conserve sa largeur, c'est à dire, que la compagnie a droit de prendre dans la couche ou filon horisontal d'un autre, ses 3 toises & demie de chaque côté des épontes. Si un filon d'une ancienne compagnie se partage dans l'endroit où est la mesure en largeur de celui d'une autre plus nouvelle, & que l'on soit incertain à laquelle des branches du filon on doit maintenir la largeur de la premiere; dans ce cas cette derniere a le choix de celle d'où elle veut que l'on prenne la mesure, pourvu toutesois qu'il soit apparent que cette branche appartienne audit filon. Si un filon par son inclinaison cau-soit des erreurs dans les dissérentes mesures qu'on est quelquesois obligé de faire pour éviter des frais, on partira toujours du premier point, duquel on a mesuré solemnellement en prenant la perpendiculaire, sans cependant que cela fasse tort à la plus ancienne compagnie, à qui la largeur de chaque côté du filon appartient de droit,. lorsque les filons se rencontrent en profondeur. Enfin, la plus ancienne compagnie qui exploite un filon, a toujours la largeur à prendre dans celui d'une plus nouvelle, de quelque façon qu'ils se rencontrent, à l'exception qu'il y en ait un qui traverse une couche; car quoique nouvellement exploité, il a toujours le droit de prendre sa largeur dans la couche.

Le maître des montagnes doit placer les bornes aux quatre témoins, qui font, par exemple, des rebuts de bocards, des scories ou autres matieres de mines, &t le faire enregistrer dans un livre particulier. Si la borne vient à se perdre, &t qu'il n'y ait pas dans la mine de marque qui désigne l'endroit où elle correspond au jour, le maître des montagnes, sur la demande des intéressés en placera une autre, donnera de nouvelles maass, & partira pour les mesurer de la borne là plus rapprochée, ou du premier puits qui a été fait en commençant cette mine: si l'on s'est trompé dans une mesure, de maniere que la perpendiculaire prise depuis la borne, ne réponde pas juste au silon, &t que les intéressés demandent qu'on la replace, le maître des montagnes doit saire prendre en leur présence, l'angle sur le filon le plus juste qu'il est possible, si les travaux sont assez étendus; autrement il ne doit point déranger la borne. Il aura grande attention, lorsqu'on détermine dans la mine l'endroit correspondant à la borne, que chacun puisse voir celui jusqu'où il peut poursuivre le filon, assin que cela ne fasse tort à personne; ce qui ne peut être sait par le géometre sans l'ordre du maître des montagnes. Les frais en sont payés par les deux compagnies

qui travaillent sur le même filon, & dont les mines se limitent.

Si une compagnie n'a point de puits en propre au jour, & qu'elle veuille marquer dans sa mine l'endroit correspondant de la borne, le maître des montagnes doit décider par quel puits on doit mesurer, & ordonner à la compagnie à qui il appartient

de le permettre.

Il ne doit pas permettre que deux compagnies se réunissent pour n'en faire qu'une seule de deux mines, à moins qu'il n'en résulte le bien particulier des entrepreneurs;

La réunion de deux mines ne peut se faire sans germission.

dans ce cas, ces compagnies en doivent faire leurs déclarations en présence du conseil du maître des montagnes, & y faire enregistrer les raisons de cette réunion. Si une fois ces deux mines sont reunies, elles ne peuvent plus être défanies. Lorsqu'il descend dans une mine, il doit voir par lui-même si les prix-saits sont donnés convenablement; & dans le cas contraire il doit les changer, ou en avertir le capitaine des mines pour faire punir les jurés.

Quand on découvre des mines riches en argent, ce qui lui doit être annoncé par le maître mineur, il doit aller les examiner & prendre des arrangemens pour que le minérai ne soit abattu que par le maître mineur ; qu'il soit enfermé avec soin, soit dans la baraque qui est sur la mine, soit dans la maison du conseil pour le livrer ensuite aux fonderies. Il prendra garde aussi qu'on n'achete point d'action de cette mine,

avant que la compagnie ait été informée de la découverte.

Il veillera à ce qu'on ne dérange pas des puits, galeries ou autres ouvrages à l'insçu de son conseil; & si cela arrive au maître mineur ou à tout autre, il doit aussi-tôt les faire mettre en prison & ne pas les en laisser sortir qu'ils ne promettent de rétablir les

choses dans leur premier état.

Si quelqu'un s'avisoit de cacher des filons, ainsi que des minérais déjà extraits, à Délit des mines, mauvais dessein', ou qu'il les tint cachés, ou qu'il abattit les piliers qu'en a laissés pour le souien des mines, qui sont marques par les jurés, le maître des montagnes doit le faire punir de corps ou de biens, par une sentence prononcée par les conseillers de la même ville, qui ont ce droit à Freyberg sur le rapport du conseil. Les personnes qui déclarent le minérai cu les filons cachés, sont récompensés proportionnellement à la qualité du minérai ou du filon, pourvu que lesdites personnes n'aient pas été employées précédemment à cette mine.

Il n'est permis à personne, sans la conneissance du capitaine, d'affermer sa mine, artendu les inconvéniens qui pourroient en réfulter; & dans le cas où cette permission est accordée pour une , celui qui la prend à ferme doit prêter serment au conseil de la travailler dans toutes les regles, sans y faire la moindre chose contraire aux ordonnances. Sur cela le maitre des montagnes & le juré, assistés des parties contractantes. enregistrent la situation actuelle de la mine, & de quelle maniere le sermier doit se conduire dans son exploitation; sur quoi ils doivent avoir l'œil, en descendant souvent

dans la mine.

Il doit afficher le billet qui spécifie le zubaffe de chaque mine qui se trouve dans te cas, & à l'endroit assigné pour cela. Ce billet, qui désigne la maniere de se comporter, doit être signe de sa main & muni de son sceau. Si l'on reprend une ancienne mine, ce que l'on doit donner de zubusse par action, n'est point affiché que la concession n'ait été confirmée; il ne permet pas que les actionnaires qui auroient perdu leurs actions faute de paiement, les reprenennt dans le cas d'une découverte, en offrant de payer tout ce qu'ils doivent de aboffe.

Si un maître des journées laisse passer trois quartiers consécutifs, sans payer au roi les droits de concession, le maître des montagnes doit le condamner à 32 liv. 10 [ d'amende pour chaque quartier, sans que la mine perde ses droits d'ancienneté; & s'il reste une année entière sans les payer, la mine doit être rendue libre, & se mattre des montagnes peut la louer à qui la demande, & refuser de recevoir lesdits droits arriérés que la compagnie offriroit de payer; fauf son recours contre son

maître des journées : cente mine perd pour lors son droit d'ancienneté.

Quand on abandonne une mine, le maître des montagnes & le juré la vifitent, abattent du minerai s'il y en a, en font faire l'essai, & le notent sur un billet qu'ils l'on f it lorsque attachent aux échantillons qu'ils doivent conferver : ils enregistrent dans un livre l'on abandonne particulier toutes les circonstances qui ont occasionné l'abandon de la mine; quelle une mine. est la largeur du filon, la dureré du rocher; combien contient le minérai; de quelle profondeur sont les travaux; quelles sont les galeries; sur quelle direction & à quelle distance elles ont été pouffées. Il ne doit pas permettre que les intéresses en abandonnant leur mine, emportent quoi que ce soit de ce qui est attaché à clous & à crampons, non plus que les décombres, la mine pilée qui n'a pas été lavée, les rebuts des laveries

Formalités que

& des criblages, la mine qui n'est pas triée & ce qui seroit par-dessus lors de l'abandon. Si les décombres avoient été vendus auparavant, le marché devient nul; ils ne peuvent emporter que ce qui regarde les provisions en outils ou en minérai,

qu'ils auroient achetés eux-mêmes.

Si une compagnie se trouve obligée d'abandonner sa mine par la grande quantité de dettes qu'elle a contractées pour son exploitation, les créanciers ne peuvent avoir recours contre les intéressés personnellement. Le maître des montagnes doit seulement leur accorder la préférence en leur louant la mine abandonnée; mais s'ils né-

gligent de prendre ce fief, ils perdent toutes leurs prétentions.

Le maître des montagnes doit se rendre tous les samedis à la maison du conseil, où il se fait rendre compte par les maîtres des journées & mineurs, de toutes les dépenses quelconques & examiner si elles ont été saites à propos. Dès que les comptes sont arrêtés & signés par les jurés, ils ne sont plus dans le cas d'être changés & comptés deux sois. Si les maîtres des journées couchent dans leur registre des frais d'essait, le maître des montagnes doit exiger d'eux, à la révision des comptes,

le billet de l'effayeur.

Il aura soin de faire la révision des comptes tous les mois pour les mines un peu considérables, & deux sois par quartier pour les autres. Le maître des journées qui y contrevient est puni d'une semaine de ses gages; & ceux qui en travaillent pour leur propre compte, où il n'y a point de compagnies d'établies, paient une amende de 40 sols, & le maître des montagnes ne reçoit point les registres à la reddition des comptes qui se fait tous les quartiers, que les dites amendes ne soient payées. A cet effet le maître des montagnes a un registre, dans lequel sont couchés les noms de toutes mines & de tous les maîtres des journées, &c. qu'il présente à la reddition des comptes. Il doit, ainsi que le juré, avoir attention que la pente des galeries soit bien menagée, sur-tout lorsqu'il est essentiel de gagner de la prosondeur; pour lors elles ne doivent pas avoir sur 100 toises, plus d'un pied & demi de pente. Si en poussant une galerie qui a été lousée dans le district d'un maître des montagnes, elle est continuée dans le district d'un autre; celui-ci peut louer les filons qui se trouvent dans l'intervalle, & y avoir des maîtres des journées & mineurs. Quamt à ce qui regarde la conduite de la galerie, c'est le maître des montagnes, dans le district duquel se trouve l'embouchure de cette galerie, qui doit nommer les maîtres des journées & les mineurs.

Aucun maître des montagnes, sans avoir de fortes raisons & sans la connoissance de la surintendance des mines, ne peut louer des décombres sans que le travail intérieur de la mine n'y soit compris, ni les laisser vendre; quoiqu'il soit expressément défendu d'y toucher, cela est cependant permis dans le cas suivant. Si le propriétaire d'un terrain trouve que la grande quantité lui porte un dommage considérable, & que le maître des montagnes assure qu'on ne peut relever ladite mine, & que le minérai a été abattu de tous côtés, il lui est permis alors de les étendre & d'y faire labourer. Toutes ces raisons établies & la permission accordée, le maître des montagnes doit enregistrer exactement quelles raisons il a eu pour la donner. Le propriétaire du terrain qui bâtit & laboure par-dessus, ne jouit plus des mêmes privileges.

Ceux qui achetent des maisons ou barraques d'une mine abandonnée, ne peuvent le faire que sous la condition de les revendre, suivant l'estimation qui en sera faite par le maître des montagnes & le juré, & dans le cas où l'on releveroit la

mine.

Le nouveau concessionnaire jouit des arbres qui ont crûs sur les décombres, ou sur

les vieux puits d'une ancienne mine que l'on reprend.

Le maître des montagnes aura attention que les barraques & autres bâtimens pour les mines soient bâtis très-simplement, & qu'il n'y soit sait aucune dépense inutile.

Quand ceux qui lui sont subordonnés ne veulent pas lui obéir, il doit en avertir ses supérieurs.

Le maître des montagnes prend connoissance de ce qui se passe sur les mines &

aux fonderies, enfin dans les endroits dépendans de la jurisdiction, & instruit le procès sur lequel les conseillers de la ville prononcent la sentence. Le conseil des fonderies prend connoissance de ce qui concerne les fonderies, mais s'il y a effusion de sang, cela dérive du conseil du maître des montagnes.

On met à la boite des pauvres mineurs ce qui a été donné en amendes, & le maître des montagnes doit en rendre compte exactement tous les ans au capitaine

des mines.

Outre le casuel du maître des montagnes, dont nous avons sait le détail ci-dessus, qui lui rend annuellement 2200 à 2400 l. le roi lui donne par an 750 l. d'appointement.

#### ART. II.

# Emploi du maître mineur.

Les maîtres mineurs doivent se trouver, tous les jours de travail, à leur mine à 4 heures du matin; dans celles qui donnent du zûbûsse, le maître mineur est obligé de travailler sur le rocher comme un simple mineur, & de faire outre cela son devoir de mattre. Ayant sini son travail dans la mine, il est obligé aussi de se rendre aux laveries & bocards, pour voir si chaque ouvrier remplit son poste au prosit de la compagnie, & de noter sur son registre les jours que les jurés & maîtres des journées sont entrés dans la mine.

Lorsqu'une mine n'est pas étendue ou que le produit n'est pas suffisant pour supporter la dépense d'un sous maître mineur, le maître mineur est obligé d'en faire les fonctions, comme de tirer les coups de mines, &c. L'article suivant sera mention de ce que les sous-maîtres gagnent. Outre les gages qu'on donne au maître, on lui accorde encore 3 liv. 15 sols par quartier, sur quoi il est obligé de se sournir la chandelle qui lui est nécessaire, & une hache qu'il doit toujours porter lorsqu'il descend dans la mine, avec laquelle il fonde si les étançons ont besoin de changement;

elle lui sert aussi à remettre quelques clous dans les endroits nécessaires.

Les mineurs se fournissent de chandelle sur leur paie; celles dont ils se servent De la chandelle. sont très-petites, il y en a depuis 70 jusqu'à 80 à la livre. Ils les brûlent dans une espece de petite lanterne de bois doublée de tôle, ouverte d'un côté, ce qui empêche qu'elle ne se brûle trop vîte, & qui procure une plus grande clarté par la réflexion de la feuille de fer-blanc: une de ces chandelles dure environ une heure dans les endroits où il y a suffisamment de l'air, & où il n'est pas trop agité. La livre coûte environ 10 s. chaque mineur en brûle au moins une livre tous les 15 jours ; ce qui fait une diminution de 10 sols sur leur paie, de maniere qu'il ne leur reste par mois que 15 liv. 17 fols 6 den.

# ART. III.

#### Emploi du sous-maître mineur.

Le sous-maître mineur doit avertir ses supérieurs de ce qui se passe contre l'entreprise : il obéit aux maîtres mineurs & au maître des journées ; il est responsable de tout ce qui passe par ses mains, comme outils & échantillons de mine, à peine d'être puni. Il y a des mines où l'on a besoin de deux sous-maîtres, dont l'un est destiné pour le travail du jour & l'autre pour la nuit : dans celles qui n'en occupent qu'un, il remplit toujours le poste de nuit, c'est-à-dire, qu'il entre à 4 heures après midi, & en sort à 4 heures du matin que le maître mineur se trouve aux travaux; dans les postes qu'il fair il ne sort qu'une sois de la mine, quand les ouvriers rechangent. pour leur faire faire leurs prieres, & voir si le nombre est complet. Dans les mines où l'on se sert de gros fleurets, ce sont les manœuvres qui sont les trous, mais ils sont dirigés par le sous-maître mineur qui les charge, & fait sauter les coups de mine. Il charge suffi dans certaine mine les petits coups, & suivant le nombre qu'on tire ordinairement, on lui donne, outre ses gages, depuis 25 jusqu'à 75 sols par semaine; mais dans celles où l'on n'en a tire que très-peu, on lui donne 3 sols pour chaque petit trou, & 6 pour les gros. Les petits trous ont depuis 12 jusqu'à 18 pouces,

& les gros depuis 30 jusqu'à 40. Quand même le sous-maître auroit fait sauter dans une samaire quantité de coups de mine, & que ce qui lui reviendroit suivant le réglement excederoit la somme de 3 liv. 15 sols, il n'en auroit pas davantage. Sur cette somme, ainsi réglée, il est obligé de se sournir le papier, la poix, les mêches, & tout ce qui est nécessire, à l'exception de la poudre qui est aux frais de la compagnie; mais le maître doit enregistrer exactement la prosondeur des coups de mines, & combien il a été employé de poudre à chacun. Outre le casuel, les sous-maîtres ont encore par quinzaine 9 tivres 7 sols de fixe.

#### ART. IV.

# Des conducteurs de machines ou machinistes.

Les machinistes doivent tenir un registre pour toutes les dépenses des machines qu'ils conduisent, & le remettre tous les quartiers au maître des journées : veiller généralement à leur entretien & y faire les réparations nécessaires. Ils doivent prendre garde que les manivelles ne s'usent par un trop grand frottement. Ils doivent en hiver casser les glaces qui pourroient embarrasser les rones & les endommager. Ils gagnent ordinairement 11 l. 15 s. de gages par quinzaine. On leur en accorde quelquesois davantage, ce qui dépend de l'ouvrage qu'ils ont à faire.

#### ART. V.

#### Des marichaux.

Chaque mine peut avoir ses maréchaux; mais comme il y en a qui ne pourroient pas les entretenir, ils ont la permission de s'établir sur les travaux, à la distance de 240 toiles les uns des autres; ils doivent se conformer aux ordonnances qui fixent le peix de chaque outil; ils ne doivent acheter aucun vieil outil marqué ou non, qui pourroit avoir été volé. Si on leur en apporte ils doivent s'en saisir & en avertir aussi. ror le mairre des montagnes, en lui nommant le vendeur, afin de le faire punir ; ils doivent prendre garde, en memant sur un outil la marque d'une mine, de n'en pas mettre une autre : ils ne retiendront pas les petits morceaux de fer & d'acier qui leng restent. & ceux qui se détachent des outils qu'ils raccommodent; ils auront aussi attention an déchet; car il ne leur en est passe que 4 livres sur 44, & 4 livres sur 100 d'acier. Si le travail d'une mine a été suspendu ou si elle a été abandonnée. & qu'elle foit enfuite reprife par une autre compagnie; dans le cas où l'on n'air point de fujet de plaintes du maréchal qui travailloit précédemment pour cette mine, les actionnaires sont obligés de le prendre par préserence à tout autre. Si on réunit deux mines ensemble, & qu'il y ait un maréchal à chacune dont on est également content, & que cependant la compagnie n'en veuille garder qu'un, celui qui est choisi doit donner une certaine somme à l'autre, qui est fixée par le maître des montagnes, ou bien on lui procure de l'ouvrage dans une autre mine. Il est libre any compagnies d'avoir leurs propres maréchaux, ou de faire forger leurs outils par ceux qui ont bâti pour leur compte; mais il n'est pas permis aux intéresfés d'une mine de se servir du maréchal d'une autre, sans la permission du conseil, ce qui porteroit préjudice aux maréchaux qui ont fait les frais de s'établir sur les travaux. Les marèchaux des compagnies, aussi bien que ceux qui travaillent pour leur propre compte, s'engagent par ferment à se conformer aux ordonnances. Leur travail est fixe à 12 heures.

#### ART. VI.

# Du marckscheider ou geometre souterrain.

Il n'est permis à aucun géometre souterrain de prendre quelques mesures dans les mines, s'il n'a été approuvé & fait son serment, & sans la connoissance du capitaine des mines ou au moins du maître des montagnes. Leurs instruments de géometrie doivent être très-justes pour éviter les erreurs le plus qu'il est possible : ils sont

obligés de faire deux plans d'une seule mine, dont ils en remettent une copie au conseil qui ne leur est pas payée, & l'autre à la compagnie qui le leur paie suivant l'ouvrage qu'il y a; bien entendu que les plans doivent être complets avec une description de tous les ouvrages. Si les mesures d'un géometre ne sont pas justes, il est mis à l'amende suivant l'exigence des cas; & pour qu'il ne puisse avoir aucune excuse, le juré doit toujours faire une marque à côté de la sienne, qui est le point qui a désigné l'endroit où il saut commencer pour saire un percement ou autres ouvrages. Lorsqu'il prend quelques mesures pour les pierres des limites, le juré, les deux maîtres des journées & les deux maîtres mineurs doivent y être présens. Si, dans un cas de difficulté, la compagnie soupçonne que le géometre n'a pas bien opèré, il lui est libre de faire resaire le plan par un autre

& à ses frais; mais toujours avec l'agrement du conseil.

Si le deuxieme plan ne s'accorde pas avec le premier, & que les parties ne veuillent pas s'y conformer, celle qui en exige un troisieme doit en payer les frais; ce qui doit être fait par un géometre impartial, & en présence du maître des montagnes & du juré : cette dernière mesure ou plan est alors valable sans qu'on puisse y revenir. Quand il place une borne, il doit toujours la mettre sur la direction du filon. Si, par un percement ou d'autres ouvrages, on trouve qu'il y a de l'erreur dans les mesures qu'a donne le géometre souterrain, quoique son plan ait été reçu des intéressés & du maître des journées, le maître des montagnes lui sait retenir la somme qu'on lui a accordée pour son opération, les mesures & le plan sont jugés nuls. Le géometre souterrain est en outre obligé de rembourser les frais inutiles qu'il a occasionnés par sa fausse mesure. Ce qui est dû à ce géometre pour son travail differe suivant les endroits, parce qu'il y a plus de peine dans les uns que dans les autres, comme lorsque les filons sont fort étroits, qu'ils sont fort inclinés, &c. c'est le maître des montagnes & le juré qui en doivent faire le réglement, soit à tant l'angle, soit à tant la toise; cependant ils ne peuvent jamais lui accorder plus de 9 sols par angle, ou de 2 sols par toises. Lorsqu'on l'envoie saire des mesures sur des districts, comme à quelques lieues, on lui donne, outre ce qui lui appartient & suivant l'éloignement, depuis 25 julqu'à 40 fols par jour. Lorfqu'il melure, il ne doit jamais passer la longueur de 6 toiles pour celle des angles, il ne doit pas non plus les prendre d'une longueur inférieure, si l'ouvrage qu'il mesure le lui permet; car s'il est payé à tant la toise, son avantage seroit de prendre les angles aussi longs qu'il le pourroit; si au contraire on le paie à tant l'angle, il seroit de son intérêt de les multiplier : ces deux cas sont expressement défendus par cet article. Quire le casuel qu'on vient de détailler, le géometre souterrain a encore du roi 3 liv. 6 sols, jusqu'à 3 liv. 15 sols par semaine; mais comme ses appointements seroient encore peu de chose, il exerce en même tems l'emploi de maitre des journées, dans une des principales galeries royales, ce qui lui vaut encore environ 6 liv. 12 sols par semaine. & qui n'est accordé qu'au premier géometre. Il y en a un second qui a l'expectative de sa place, & qui exerce à son défaut ; il n'a de fixe du Roi que 3 liv. 15 sols par semaine.

# ART. VIL

# Du Schichsmeister ou maître des journées.

Le conseil des mines ne doit pas permettre qu'un homme de mauvaise réputation, qui n'aime pas le travail, qui n'est pas capable de ranger un compte, ou qui a quelque infirmité, remplisse la place de maître des journées: ceux d'entre les intéresses des mines, qui ont le plus d'action peuvent délibérer pour en faire le choix, & ce avec l'agrément du conseil auquel ils doivent les présenter pour prêter serment. La compagnie lui donne des appointemens à proportion de l'étendue du travail dont il est chargé; mais le conseil a toujours le pouvoir de le congédier, même malgré elle, dans le cas où il ne rempliroit pas exactement son emploi, ou qu'il ne se comportât pas sidelement. Un maître des journées ne peut avoir plus de 6 mines sous sa direction, duquel nombre il ne doit y en avoir que deux qui donnent d'austeurs.

mais si pendant le tems de sa gestion, il y en a des six qui parviennent à donner du profit, elles peuvent lui rester, à moins qu'il n'y ait des plaintes de la part des intéresses ou des autres supérieurs. On ne doit pas permettre aisément qu'un maître des journées ait la direction de deux mines voisines, qui, à cause de leur proximité, sont quelquefois dans le cas de difficulté, sur tout quand elles produisent beaucoup. & cela pour éviter nombre d'inconvéniens; car devant soutenir les droits de sa compagnie, il ne pourroit être de deux partis contraires sans partialité. Outre ces 6 mines que le maître des journées peut conduire, il peut avoir encore des galeries royales fous sa direction, & il est nomme à cet emploi par le premier conseil qui se tient à Dresde, dont le premier ministre du roi est le ches. Un maître des journées ne peut point avoir plus de sept atteliers à conduire, tant galeries royales que mines des particuliers. Avant de prendre possession de son emploi il doit donner caution; savoir. pour les mines qui donnent ausbestche ou verlag, il donne la somme de 627 liv. & pour celles qui se bâtissent d'elles-mêmes & qui sont dans le cas de zabasse, celle de 156 liv.; mais si par la suite les mines qui donnent du sublisse viennent à donner du bénéfice, les maîtres des journées sont obligés d'augmenter leur caution de 1961. Ces cautions peuvent se donner en meubles, immeubles, or ou argent comptant; celles qui concernent les galeries royales, sont depuis 150 jusqu'à 200 liv. en argent comptant, entre les mains du trésorier de Dresde qui leur en paie l'intérêt à 4 pour cent ; ils doivent être très - exacts dans leur reddition de compte, pour l'argent qu'ils reçoivent du trésorier; ordonner le plus avantageusement qu'il est possible, les choses nécessaires pour la mine, acheter les matieres au meilleur prix, & représenter les quittances & les factures des marchandises qu'ils ont achetées, sur lesquelles ils ne doivent s'attendre à aucun profit ; ils ne favoriferont perfonne au préjudice de la compagnie, & ne feront aucun achat sans l'ordre du maître des montagnes. Leurs parens ne pourront être employés sous eux, & n'auront point de familiarité avec eux, ce qui les rendroit suspects; ils veilleront à ce que les maîtres mineurs observent exactement ce qui leur est present par les ordonnances & réglemens; ils leur délivreront eux - mêmes la poudre, le fer, l'acier, &c. ils payeront les ouvriers avec les mêmes monnoies qu'ils reçoivent du trésorier ou de leur compagnie, sans la leur faire valoir plus qu'il n'est porté par les ordonnances; ils n'emploieront à leur service ni à tout autre ouvrage, aucun ouvrier de la mine; ils ne préteront à d'autres mines, ni argent, ni outils, ni autre matiere, sans la connoissance du maître des montagnes. Leurs registres seront rangés selon l'ordre de leur impression; mais s'il ne le suivent pas, qu'il y ait des ratures & qu'ils soient malpropres, ils les récriront de nouveau, & payeront pour amende leurs gages d'une semaine; s'ils font des erreurs dans le calcul, soit à profit ou à perte, & que l'erreur passe 12 sols, ils payeront 9 fols d'amende pour chacune. Les registres doivent être donnés au plus tard après la troisieme ou quatrieme semaine du quartier expiré : les maîtres des journées les liront eux-mêmes en rendant les comptes, c'est-à-dire, les principaux articles : ils ne doivent conduire personne dans les mines, à l'insçu du maître des montagnes, à moins que ce ne soit un intéresse. Ils ne voyageront pas sans en avoir l'aveu du conseil.

Les ouvriers non mineurs pourront faire double poste dans les 24 heures, par exemple, lorsqu'il est nécessaire de faire tirer du minérai par le trénil, & lorsqu'on veut l'abattre & saire de gros trous, les casseurs peuvent aussi en faire. Le maître des journées, en l'enregistrant, doit spécisier en quel genre de travail il a été sait, & le faire attester par le juré, sans quoi il est condamné à payer une amende, double du prix auquel se monte ladite journée; & s'il en enregistre des doubles qui n'aient point été remplies, il est démis de son emploi & condamné à des peines corporelles & même plus rigoureuses. Ils ne fixeront ni n'augmenteront point leurs gages ni ceux d'aucun ouvrier, sans le consentement du conseil & l'approbation du plus grand nombre des intéresses; ils ne feront aucun commerce de ser, acier, cordes, chanvre, ni d'aucun outil en général, & visiteront leurs mines au moins une sois tous les 15 jours: ils ne payeront aucun ouvrier avec du bled ou autre marchandisse; ils représenteront leurs registres aux intéresses lorsqu'ils le requerront. A la sin

la septieme semaine du quartier suivant, ils remettront la somme qu'on a décidé baque mine qui est dans le cas d'austeute on varlag, donneroir pour la boîte vres mineurs pour le dernier quartier. Cette somme est ordinairement réglée suit.

donne 31 écus d'ausbeuthe ou verlag par action, la compagnie est obligée rulden à la boîte des pauvres mineurs.

liv. 15 sols, argent de France, & le gulden 3 liv. 6 sols; ainsi une 5 sols par action de bénésice, oblige la compagnie, avant la our le tout 9 liv. 18 sols à la boîte.

s doivent spécifier sur chaque registre ce qui leur reste en

s sont les débiteurs de leurs compagnies.

sent de la part des intéresses dans le cas de zabille, causant s aux mines, les maîtres des journées mettront exachement giltre ceux qui le trouveront dans ce cas, lans le laisser amuser paroles qu'ils feront leur possible pour payer le quartier suivant; galement en retard ceux qui n'en auront paye qu'une partie, à moins payassent de quinzaine en quinzaine. S'il se trouvoit un trop grand nombre maires qui n'eussent pas payé leur contingent du subusse, le maître des jouren avertir le maître des montagues, afin de faire suspendre le travail de la ..ne: pendant ce chaumage les maîtres des journées & mineurs doivent retirer leur paie s'il y a de l'argent à cet effet, faute de quoi on leur en tient compte, lorsqu'on la reprend avant qu'elle soit totalement abandonnée, & qu'elle soit tombée dans le cas de nouvelle mine. Le premier mercredi de la deuxieme femaine du quartier. suivant, le conseil des mines décide les répartitions à payer ou le zûbusse qu'il fant donner; ce même jour le makre des montagnes sait afficher ce zûbusse dans l'endroit de la ville à ce destiné: quatre semaines après le maître des journées envoie un billet à chaque actionnaire pour lui signisser la somme qu'il doit donner pour sa part : s'il n'y satisfait dans le courant de six semaines, il est mis en remad. Si les maîtres des journées ne sont pas exacts à signifier lessits billets à chacun des actionnaires, & qu'ils les enregistrent, comme s'ils avoient été payés, ils en sont responsables & paient eux-mêmes le zûbûsse. Els peuvent avoir leur recours contre eux, en faisant saisir l'argent qu'ils auroient à recevoir si la mine venoit à donner du bénésice dans la suite ; & lorsqu'ils ont avancé de l'argent pour quelqu'un des intéresses, ils peuvent prendre leur surere de la maniere suivante avec l'approbation du conseil. Ils sont écrire leur nom fur leur registre à côté de celui de l'actionnaire, enforte que cet intéresse pe peut plus vendre les actions sans leur consentement, jusqu'à, ce qu'il ait remboursé ce qu'il a avancé pour lui ; ce qui sera pratiqué pour toute autre personne qui sera des avances pour un des intéresses. Un maître des journées qui aura reçu sa part du zutusse sans l'enregistrer, & l'aura laissé en retard, sera d'abord prive de son emploi, condamné au remboursement des actions qui auroient pu retomber à la masse, saute d'avoir enregistré ce que les actionnaires auroient payé de leur contingent, avant les fix semaines échues après le retard. La même punition a lieu, s'il fait payer à quelqu'un une fomme quelconque pour le sublife d'une mine, tandis que cette personne n'est point enregistrée, & par conséquent ne peut être considérée comme intéressée. Si le sublés fixé n'est point rentré dans le tems de la reddition des comptes, le maître des journées peut faire autant de dettes pour sa mine qu'il a besoin d'argent pour son entretien. & pour le paiement des ouvriers ; & si les dettes n'ont pas été rembourfées le quartier suivant, il doit en avertir le maître des montagnes, afin de faire abandonner la mine, si les intéressés ne veulent plus donner leur quotte-part, & faire vendre ce qui y appartient pour payer les dettes. Si le maître des journées emploie à ses propres affaires l'argent qu'il a reçu pour la mise, & qu'ainst il le dissipe, les actionngires la pourvoicont sur les cautions ou sur ses biens, le elles ne sont pas suffantes ; fi les intereffes veulent le tenir quitte, il ne restera pas pour cela impuni, le conseil des mines le condamne suivant l'exigence des cas, même corporellement, comme à un certain tems de prison, ou en le faisant fouetter par la ville & mettre au carcan, &c. Si une Tome III.

personne a prêté de l'argent à un actionnaire, & qu'il veuille l'avoir en sûreté, il en fait sa déclaration au maître des montagnes, afin de faire enregistrer son nom à côté de celui de l'actionnaire pour jouir de son action; mais si la mine donne du gubbsse, le créancier est obligé de payer le contingent de son débiteur, si celui-ci ne le fait pas, afin que l'action, saute de paiement, après les six semaines échues après le retard, ne tombe pas à la masse; car si l'action y tomboit, le créancier se verroit obligé d'en

répondre lui-même, vis-à-vis de son débiteur.

L'actionnaire pour avoir son action libre, est obligé de rembourser à son créancier les avances qu'il a faites; de même qu'en cas de bénéfice, ce dernier doit en tenir compte à son débiteur. Si dans le cas où plusieurs des actions seroient en retard, & qu'il y en auroit de retombées à la masse qui sont pour lors à vil prix, un maitre des journées, pour favoriser quelqu'un, lui en remettoit quelqu'une à bas prix, tandis qu'il s'est fait une nouvelle découverte, dont il n'a point fait part à sa compagnie, il feroit condamné à restituer le prix auquel sont évaluées lesdites actions, eu égard. à la découverre ou à l'état actuel de la mine. Quant au chiffe on quotte-part, des parties d'actions ou entieres, qui ont été vendues, si les contractans ne s'accordent pas, & si la vente a été conclue avant la sixieme semaine du quartier suivant, c'est-à-dire, avant la reddition des comptes, ou plutôt avant le retardat, l'acquéreur est obligé de payer le zûbûsse pour ledit quartier & les suivans : mais si la vente s'est faite après le retardat, c'est le vendeur qui doit le payer. Si les actions des mines qui sont en zûbûsse sont à très-bas prix, & qu'il y en ait quantité d'abandonnées, faute d'avoir fourni leur contingent, le maître des journées peut les vendre ou les céder à qui bon lui semble sans le consentement de sa compagnie, même pour la valeur de 3 sols prix que l'on donne pour se faire enregistrer. Si pour le bien de l'entreprise, il prend ou loue une plus grande quantité de terrain, ou qu'il abandonne une partie de celui qui appartient à la mine, il doit le déclarer à l'écrivain des mines avant la reddition des comptes, pour que l'argent de la concession y soit spécifié au juste, c'est-à-dire, ce qui est réellement du pour le terrain où l'on exploite. Quand il se fait une découverte, il doit en avertir le conseil & n'en faire part aux intéresses qu'avec fon agrément : il doit faire son possible pour que les minérais soient bien triés . bocardés, lavés & criblés, afin qu'ils foient placés dans une classe plus haute, d'après l'essai que l'on en fait lorsqu'on le livre aux fonderies.

Les gages des maîtres des journées varient selon l'étendue des travaux & leur produit; ils n'ont que 2 kv. 10 sols par quinzaine dans les mines qui sont dans le cas de 2666se: ce sont leurs plus petits gages, & 7 liv. 10 sols par quinzaine dans celles qui

donnent du profit; bien entendu que c'est pour chaque mine qu'ils conduisent.

### ART. VIIL

# Des jurés ou inspetteurs des mines.

Il n'y a que trois inspecteurs pour trois districts, qui changent tous les quartiers pour éviter les abus d'un trop long séjour dans un même. Ce changement se pratiquoix anciennement, mais à présent il ne se fair que tous les ans. Outre ces trois jurés, il yen a un autre qui visite les districts des premiers qu'on nomme Ober sin saher. Les inspecteurs doivent être connus pour gens de probité, très instruits & possédans l'arr des mines: ils sont obligés de visiter les mines de leurs ressent ou districts, au moins une sois par mois: ils doivent descendre trois sois par quartier dans celles qui exigent ausbelithe & qui sont sort évendues, ainsi que dans celles qui donnent verlag, on qui se rebâtissent, & deux sois dans les autres. Ils en observeront attentivement le travail, & agiront pour le bien de l'entreprise, sur-tout que les postes ou journées des ouvriers soient bien remplis: ils se rendront de bon matin sur les travaux, souvent sans y être attendus; ils compteront les ouvriers qui entrent & sortent de leurs postes, pour voir se ce changement se fait aux heures réglées, si le maître mineur y descend aussi souvent qu'il le doit, & s'il ne quitte point trop tôt; ils prendront garde que les mineurs ne volent du minérai; qu'ils n'abandonnent pas les endroits où il y a de bonnes

apparences, & qu'ils n'en laissent pas dans les décombres, s'ils ne comblent pas quelques ouvrages utiles, & s'ils ne cachent point ou ne masquent pas le minérai, soit par des décombres ou boisages: ils s'informeront si les ouvriers sont employés utilement, si la charpente de la mine est solide & placée suivant les regles, asin d'abolir tout ce qui est préjudiciable au bien de la mine & en dire son sentiment. Ils se rendront tous les samedis à la chambre du bergmeister ou maître des montagnes, pour y rendre compte de la situation en général des mines qu'ils ont visitées pendant la semaine, & généralement de tout ce qu'ils ont remarqué, quels sont les prix-saits qu'ils ont donnés, en un mot, de

toute leur gestion.

Ils rendront un fidele compte aux actionnaires de l'état de leur mine s'ils leur demandent; ils diront leur sentiment sur le dessein de quelque nouvel ouvrage. A la révision des comptes qui se fait toutes les quatre semaines, ils rendront compte au capitaine des mines si les maîtres des journées sont descendus dans leurs mines : ils tiendront un registre exact qui sera soi, pour la reddition des comptes des maîtres des journées; ceux-ci liront les articles de leurs registres, & les jurés n'en laisseront passer aucun dont ils n'aient connoissance & signé le billet. Ils ne signeront aucuns registresde ceux qui ont leur mine en propre, à moins qu'il n'ait été présenté au conseil & qu'il ne l'eût approuvé. Ils examineront tous les minérais, le schlick, la mine triée, &c. Ils ne délivreront point de billet pour ceux qui ne sont pas bien nétoyés, ou du moins autant qu'il est possible dans les billets qu'ils donneront, seront spécifiés le nom de la mine, & si le minérai provient des décombres, sous peine de perdre leur emploi. Quand il surviendra des difficultés, ils se comporteront sans déguisement, ne décideront rien sans ordre & sans la permission du maître des montagnes, & ne permettront à aucun étranger d'entrer dans les mines qu'il n'ait son consentement. Lorsqu'on reçoit un nouveau maître mineur ou un maître des journées, les jurés sont obligés de leur faire voir l'état de la mine, les limites, tant intérieures qu'extérieures, afin qu'ils s'y conforment.

Lorsqu'il y a des difficultés pour deux filons, dont chaque compagnie prétend la propriété, la plus ancienne a le choix. Le juré fait sa marque & l'enregistre pour qu'elle fasse foi dans la suite, & que l'on puisse reconnoître à qui appartient réellement le filon, lorsqu'on a percé plus avant. La compagnie qui en a joui pendant l'incertitude

ne retire rien de son produit, mais seulement du filon.

Les jurés doivent faire attention aux prix-faits qui sont sort importans, examiner la dureté du rocher en y travaillant eux-mêmes, en présence du maître mineur & du maître des journées selon les circonstances. Ces prix-frits se donnent lorsqu'il s'agit d'approfondir sur un filon pauvre en minérai, pour la continuation de toutes les galeries de traverses & pour celles où il n'y a point de minérais : ce sont les jurés qui les donnent, en déterminant la longueur & la largeur, c'est-à dire, la superficie de la galerie & la longueur que l'ouvrier doit excaver pendant quatre semaines : ils font une marque dans le rocher où le mineur doit commencer; ce mineur qui a ordinairement? 9 liv. 8 sols par quinzaine pour sa paie, ne reçoit que 6 liv. 15 sols la premiere semaine de son entreprise ou forsait, & reçoit le restant à la fin de quatre autres; & si la tâche marquée n'est point finie dans le tems prescrit, non-seulement on ne lui donne pas ce qui lui est dû, mais au contraire on lui rabat ce qu'il auroit gagné comme mineur. Si le rocher change dans le courant du mois, les jurés, du consentement du maître des montagnes, augmenteront ou diminueront du prix fixé. Ces forfaits se donnent en général comme il suit : par exemple, une toise de haut & une de large en fait une de superficielle, qui contient 16 quatriemes ou 64 huitiemes de toise aussi superficielle; une de longueur & 3 quarts de baut font 12 quatriemes ou demi-toise de haut fur autant de large, fait 4 huitiemes: cela posé, si on donne un prix-fait à un mineur, soit sur une stroffe, galerie, ou pour approfondir un puits d'une totte de longueur & une demie de hauteur pour 15 liv. combien devra gagner un autre pour 3 toises de longueur & un quart de haut? On réduit le tout en quarts, & on aura pour le premier 8 quarts, & 12 quarts pour le second. On dit donc, si 8 donne 15 liv. combien donneront 12, & l'on trouve 22 liv. 10 sols, & ainsi de suite: voilà à peu près comment se O 00 14

sionnent les ouvrages à prix-faits par les jurés. Lorsque le forfait est entièrement fins; les jurés doivent voir oux-mêmes s'il est fait, ainst qu'ils l'avoient marque & énté-

gistre sur un livre à ce destine, & ne pas s'en rapporter au maitre mineur.

Ils doivent savoir combien il y a de trenil &t de puits; de quelle profotitéur ils sont; en combien de tems on peut tirer une toise cube de rocher ou de minérai; de quelle distance on transporte les matieres d'un puits à l'autre; quel est le tenis qu'il saut pour tirer un seau au jour, &t sizer la quantité qu'on doit en tirer par posse; ils seront sortir aussi de la mine toutes les matieres &t décombres qui peuvent embarrasser; s'il n'y a pas d'endroits excavés où l'on puisse les placer; si l'eau d'une sinte passé dans une autre, &t que la compagnie de celle-ci demande une somme à l'autre pour élever cette eau par sa machine hydraulique; ils doivent voir &t s'informer d'oil cette eau vient; si c'est du principal ou des autres silons, si elle sort des côtés du posses d'un en sont et d'une mine voisine, &t de quelle prosondeur il faut l'élever, &t déterminer la somme qu'il faut qu'une compagnie donne à l'autre pour l'épuisement de cette eau, ce qui doit se faire en présence des intéresses.

S'il est nécessaire qu'un ouvrier fasse deux postes en 24 heures, les jurés ne désvent le permettre que lorsqu'ils ont fait leur poste ordinaire, & ne lui pas saire donnés plus

qu'il ne lui est dû.

Les jurés se rendront tous les jeudis sur les mines où il y a beaucoup de comptes à règler pour y fixer le prix des denrées, y donner les billets de voitures & des livralsons, &c. ils ne s'y rendront qu'une fois par quinzaine dans celles qui ont peu d'étendue & qui occupent peu d'ouvriers: outre le fixe qu'ils reçoivent du roi, ils ont encore

le cafuel ci-après.

dramaques.

Caluel des jutés

Ils avoient autrefois un profit de 4 liv. I si pour toutes les mines qui donnent un profit réel, & 1 l. 17 s. 6 den pour celles qui donnent du zibisse; mais depuis que le nombre est augmenté, ils n'ont plus que a liv. pour les premières, & 18 s. 6 dens pour les secondes par quartier.

Jes recondes per quartier.			
Pour la confirmation d'une concession, ce qui est parragé entre les	IIv.	æ	
pures	144.	4.	7
		3	U
Pour placer une pierre de limite qui détermine, soir une galerie ou			_
autres ouvrages	. 1	17	6.
Pour marquer l'endroit dans la mine correspondant à la pierre de li-		•	
	_		2
mice placée extérieurement	1	17	6,
Pour rendre libre une mine où il no se remplie par trois postes par			
femaine	¥	1	10"
On dit rendre libre lorsqu'une autre compagnie peut demander la	_	_	
même concession.			
Lorsque le roi cesse de travailler de moitié avec une compagnie, &			
que celle-ci veut continuer les mêmes ouvrages à ses frais, les jures			
ont pour marquer l'endroir où le travail a fini	_1	٠.	
our hour mardner rendroit on le tisami sami	<b>E</b> .	7	
Pour déterminer l'endroit ou plutôt la longueur qu'une compagnie			
peut prendre dans le toit & le mur de son filon.	SF.	₫.	6
Pour marquer l'endroit dans la mine, lorsqu'on fait une galerie ou	_	•	
and a made i tende of the same a total of the Estelle of			
autres ouvrages, qui soit perpendiculairement correspondant à la pierre			_
de limite placée extérieurement		12	6
Lorsque deux compagnies se plaignent que l'une travaille dans le ter-			
rain de l'autre, pour déterminer les limites	•	121	43:
The Carle of Pour determiner ies names		12	•
Pour fixer la somme qu'une mine doit donner à l'autre pour la jouissan-		•	
ce d'un deses puits, pour en extraire des matieres, ou pour régler ce que			
l'une doit à l'autre pour l'épuisement de ses eaux par ses machines hy-			
The factor of the second secon			

Loriqu'une compagne a cesté de se servir du puits d'un autre, 8t que dans la suite elle en a besoin, les jurés doivent chercher dans leurs registres ce qu'il avoit précédémment, assa de résablir ce thoir, peur ce

DES MINES DE SAXE.	•	4	77
Pour chaque billet qu'ils font pour le minérai qui doit être livré à la fonderie Mais lorsqu'ils font ces billets pour les mines ou il n'y a point de com-	ijv.	1	den.
Pour faire dans une mine une marque qui déterminé line mesure que	٠	ý	6
le géometre souterrain a faite Pour en faire une qui désigne où l'on doit faire un percement ou autre chose, d'après la mesure du géometre	1	17	6
Pour en faire upe à côté de celle du géometre, pour qu'il ne puisse la méconnoître au cas qu'il ait mal mesure.  Pour aller avec le mattre des montagnes, lorsqu'il y a quelque diffi-		12	•
culté à régler dans les mines Pour certaines estimations, comme des bocards, forces ou leurs		ığ Ž	•
emplacemens, &c.  Rour une meture à piquet perdu Quand on place les premieres limites par chaque fund grube &c autant par masse, laquelle somme est	11	10	6
parragée entre les jurés & le maitre des montagnes.  Il leur est du, outre ce que dessus par semaine sur chaque mineur ou ouvrier qui travaille sur le rocher a ral pour toutes les mines du canton de Freyberg; ce qui est payé par les Tous les droits sus désignés sont payés par les différentes compagnies; le en outre à chacun 6 siv. 12 s. par semaine; de sorte que seur emploi, y ce & le casuel, peut valoir environ 1200 siv. par an.	con roi	apagı leur	nies. Daie

# ART. IX.

# Emploi de l'Obereinfahrer.

L'Obereinfahrer est établi pour veiller à la conduite des jurés, & voir s'ils remplissent leurs fonctions: il exerce l'emploi d'un juré dans les districts éloignés, avec un autre qui est sous ses ordres, & qui doit suivre les mêmes réglemens qu'eux; il a la perspective de la premiere place de juré vacanté. Il doit auffi descendre quelquesois dans les mines aux environs de la ville pour voir si tout y est bien en ordre; si les jurés y sont leur devoir, & s'ils visitent les mines austi souvent qu'il leur est prescrit par les ordonnances, ainsi que les maîtres des journées; s'il n'y a pas d'ouvriers inutilement employés, si on peut les placer plus avantageusement, si on en peut mettré davantage sur une strosse; examiner si les prix-saits que sont pas trop payes, eu égard à la qualité du rocher; si l'on n'emploie pas inutilement la quantité de cuir, de goudron, & ensint tout ce qui est nécessaire aux machines hydrauliques; il veillera aussi aux pesoins des étangs & canaux, & sera la distribution des eaux sur chaque mine, le tout avec l'avis du maître des montagnes. Il ne permèttra pas qu'un mineur quitte un endroit pour aller travailler dans un autre, & qu'il excave sans regle en perçant par-tout, ni que les massis ou piliers qui ont été laisses pour le soutent de la mine soient abattus.

Il examinera si les trous de mine ont été faits suivant le rocher, pour que la poudre y fasse tout son esset : si le cable dont on se sert pour élever les matieres est de la lon-gueur qu'exige chaque puits; s'il est fait selon la coutume, s'il est bien enveloppé autour du trénil; il aura soin qu'on n'en coupe point & de le faire changer pour le sècher : enfin si toutes les choses portées sur le registre du maître mineur sont réellement & utilement employées.

Lorsqu'on porte aux fonderies des matieres tenant or ou argent, comme terres des monnoies, lavures d'offevres, &c. il en prend pour faire une épreuve qui est à son profit, à l'effet de reconnoître s'il n'y auroit point de minérais qui auroient été volés. Telles sont les obligations auxqu'elles s'engage l'obérenfahrer de plus que les jures : du refle, pour les districts éloignes où il a inspection, il doit se conformer aux mêmes réglemens. A l'égarti de ses appointentent ; il récont des droits dans les mêmes cas que

les jurés, mais avec la différence qu'ils lui sont payés doubles, comme ayant beaucoup plus de chemin à faire pour se rendre sur les travaux qui lui sont consiés, au moyen de quoi on ne lui tient compte d'aucun frais de voyages & autres; il retire aussi 6 liv. 12 s. par semaine du roi, comme les jurés; il a en outre 3 liv. 15 s. par semaine pour les étangs & la distribution des eaux.

# ART. X.

# Emploi der maîtres laveurs aux bocards.

Les maîtres laveurs doivent veiller à ce que la mine soit bien lavée, & éviter la pette qui pourroit résulter d'une trop grande précipitation au lavage ou autrement; qu'il y ait la quantité d'eau suffisante pour les pilons; que la grille ou tamis au travers duquel l'eau emporte le minérai soit placé comme il convient, & de la grosseur requise; que la trémie ait l'inclinaison nécessaire pour qu'il ait le tems d'être bien pilé, & qu'il ne soit pas trop sin, asin qu'il ne soit pas entraîne hors du labyrinthe ou réservoir, sur-tout lorsqu'il est riche; ils auront soin de ne mettre que la quantité d'eau nécessaire; pour que le schlick ne soit pas emporté de dessus les tables en lavant, & que les laveurs remplissent bien leurs postes; qu'ils lavent le nombre de corbeilles de minérai qui leur est assignée. S'il est resté de la mine lavée au bocard pendant une semaine, ils doivent la livrer la semaine suivante, & ne seront point saire de doubles journées; ils seront marquer exactement les postes des ouvriers: s'ils s'apperçoivent de quelque négligence ou de quelque mauvaise manœuvre, de la part d'un maître mineur ou ouvriers, ils en avetiront les supérieurs.

# ART. XI.

# Du maître charpentier.

Il doit avoir soin de la charpente de sa mine en général, & donner toute son attention à réparer les pieces, qui, par la vétusté, pourroient manquer, occasionner un éboulement, & mettre les ouvriers en danger de périt.

# ART. XII.

# Du garde des baraques.

Il y a un homme qu'on nomme hut leute sur chaque mine, qui est logé gratis & payé par la compagnie, pour avoir soin des outils & de tout en général; il fait serment

de se conformer à ce qui suit.

Il doit avoir soin du minérai & de toutes les provisions; que les ouvriers ne sortent pas trop tôt de leur travail, se faire représenter les outils de chacun en sortant de la mine, à désaut de quoi il en avertit le maître mineur. S'il s'apperçoit qu'on ait démoli quelques baraques, ou rempli quelques puits, ou applant des anciens décombres qui servent à indiquer qu'on a travaillé dans cet endroit, il en instruira le maître des montagnes; il ne laissera entrer dans la mine aucun ouvrier étant ivre, ne logera aucun étranger ni gens suspects; il ne vendra ni vin ni bierre ni eau-de vie. Ce garde est ordinairement un mineur qui fait son ouvrage comme un autre, & reçoit la même paie: en cette qualité la compagnie lui donne 3 sols par semaine; elle lui donne tant par chaque voyage, suivant l'éloignement des matieres qu'il fait transporter sur la mine dont elle a besoin, comme ser, outils, &c.

#### ART. XIII.

# Des maîtres des enfans de la casserie.

Il y a dans chaque mine un maître des enfans qui cassent & trient le minérai, suivant sa pureté & richesse, il leur apprend à bien le connoître asin qu'il n'y en ait pas de perdu & de mal trie; & s'il s'en trouve qui lui soit inconnu, il doit le remettre au maître des journées pour en faire l'essai, sur lequel il se conformera pour la maniere de le trier. Il se tiendra dans sa casserie aussi souvent qu'il n'en sera pas empêché par des

affaires; fera enforte que le minérai ait la même richesse, & sur-tout quand il tiendra beaucoup d'argent, il le fera casser aussi sin qu'il est possible.

#### ART. XIV.

# Devoir des mineurs.

Suivant les nouvelles ordonnances, tout mineur est obligé d'en porter continuellement l'habit, sur-tout lorsqu'il entre dans la mine, qu'il est cité au conseil ou qu'il va recevoir son paiement.

Quand il s'agit de faire un mineur ou de l'avancer, celul qui a travaillé depuis sa jeunesse en passant d'abord dans les casseries, laveries, &c. sera toujours présèré, parce qu'il connoît tous les genres de travail. Aucun ouvrier de mauvaise réputation

ne sera reçu.

Le travail des mineurs est règlé de 8 en 8 heures qu'ils sont obligés de se relever, ce qui fait 3 posses dans les 24 heures. On excepte le travail qui se fait devant les galeries, dans les puits des machines ou de percement pour l'air; ces postes y sont règlés de 6 en 6 heures, dans des endroits où il n'est que de 4 lorsqu'on veux avancer les ouvrages. Il n'y en a actuellement à Freyberg qu'un seul exemple dans une galerie que l'on suit pour rejoindre la tieser surfien stollen, pour donner plus d'écoulement aux eaux; & asin que s'il survenoit un éboulement dans cette galerie, toutes les mines ne soient pas inondées. Quant au travail de 6 heures, il se fait, comme on l'a dit, à l'extrémité des galeries, &c. il est à remarquer que, quoique le mineur travaille moins de tems, il est obligé de faire le même ou autant de travail que dans les 8 heures. On les change une ou deux sois tous les quartiers dans les endroits où les postes sont de 4 heures; il est désendu aux mineurs, & même à tout autre ouvrier de mine de faire deux postes de suite, parce qu'il est censé que sa un mineur a bien rempli son poste de 6 ou de 8 heures, il lui est impossible d'en remplir un autre tout de suite.

Il n'est pas permis à tout mineur qui a une mine à lui de prendre de l'ouvrage dans toute autre sans une licence du conseil inférieur, de craime qu'il ne volât dans cette mine des outils ou autre chose dont il pourroit se servir pour la stenne propre. S'il manque un poste ou une partie pour des raisons valables, on lui en fait un rabais en proportion; si c'est par négligence, on lui rabat tout en entier; la seconde sois il est

mis à l'amende, & la troisseme on le met en prison & ensuite on le chasse.

Quand il a pris un forfait & qu'il le quitte avant de l'avoir achevé, son travail ne lui est payé que sur le pied des journées qu'il a faltes: s'il tombe malade la compagnie lui donne sa paie ordinaire pendant 4 semaines; si sa maladie excede ledit tems, il ne reçoit plus que 25 sols par semaine; se elle provient de quelqu'accident, il paie luimème le chirurgien, s'il meurt avant, sa semme ou ses parens retirent le paiement desdites quatre semaines. Les veuves des mineurs reçoivent 10 à 12 sols par semaine pendant leur vie, se elles ne sont pas en état de travailler, & cet argent est pris dans la boîte des pauvres mineurs. Si une veuve a des ensans qui ne soient pas encore en âge de travailler, elle retire de la même boîte depuis 3 jusqu'à 6 sols par semaine pour chaque ensant. Lorsque les manœuvres sont malades, ils reçoivent aussi les 4 semaines de leurs gages, après lequel tems on leur donne 18 à 20 sols par semaine: il en est de même pour les casseurs & laveurs qui n'ont que 6 sols par semaine.

Si un mineur est blesse dans une mino, il reçoit sa paie ordinaire pendant le temp qu'il est traité par le chirurgien de la compagnie. Si après sa guérison il n'est plus en état de travailler, il reçoit soutes les semaines 20 sols, & autant de la boite des pauvres

mineurs.

Si un mineur est tué dans une mine, le conseil regle la pension qu'on doit donner à la veuve. Un mineur étranger ou national peut vendre son bien & sortir du pays, pourvu qu'il en ait demande la permission au conseil des mines, qui ne la lui resuse jamais.

Il est défendu à sout mineur de sumes dans les mines sous peine de perdre son poste, par rapport à l'air qui souvent n'y est pas abondant, ce qui incommoderoit les ouvriers.

Les mineurs dans leur posse après avoir abattu le rocher qui leux 3 été sixé, sont obligés de nétoyer leur travail, en transporter les décombres dans une place qui n'en est pas ordinairement éloignée, & le rouleur de brouettes ou autre manœuvre acheve de les conduire à l'endroit destiné. Quand on veut élire un maître mineur pour une mine, le maître des journées propose trois personnes très entendues en ce genre au conseil inférieur, qui en choisit un à la pluratité des voix, lequel prête serment d'observer ce qui lui est preserit.

#### ART. XV.

# Devoir du guardein ou effeyeur du roi.

Quoique le guardein soit essayeur pour le roi, il s'occupe cependant des essais pour

les compagnies.

Il doit d'abord être très-instruit dans l'art des essais, avoir des balances & des poids exacts & très-propres, ainsi que tous les instrumens nécessaires à un laboratoire, où il ne doit laisser entrer personne de suspess, sur-tout lorsqu'il y travaille. Quand il fait des essais, il doit pour éviter toute épreuve fausse, prendre tout le morceau de minérai & le piler, numéroter ses épreuves en ordre, en faisant mention de l'endroit d'où ils proviennent, pour ne pas les consondre : se régler sur le degré de seu, marquer sur un billet en toutes lettres & non en chissre, le produit qu'il en a eu, le jour qu'il les a faites, le nom de la personne qui lui a remis le minérai, le tout signé de sa main; peser exactement les lingots & culots d'argent provenans du rassinage, n'en pas couper plus d'un lot ou environ de chaque culot pour l'essai de l'argent au titre. Des deux morceaux il en pese un marc sidit, qu'il partage en deux pour saire l'essai double, les grains qui en proviennent lui appartiennent; mais il doit remettre le surplus au trésorier à la sin de chaque quattier : cet argent est pour la reine.

Quand il fait l'essai du cuivre noir pour être livré à la sonderie de liquation, il en coupe dessus & dessous de chaque piece, tant pour savoir la contenue en cuivre rasiné, que celle d'argent. Les épreuves d'argent se sont toujours par lui-même, & non par ses éleves. Il doir enseigner avec tout le soin possible les éleves qui lui sont consiés,

& ne rien exiger d'eux.

Quand il lui vient quelque espece de minérai à essayer qui est très-riche, & provenant d'une nouvelle découverte, il doit le faire voir au capitaine des mines, assisté de celui qui l'a remis.

Pour savoir combien une masse d'argent contient d'or

Pour l'essai du minérai d'antimoine Pour l'essai de la pyrite sur le sousre 6 10 1

Pour essayer de la monnoie & de l'argent grenaillé. 15 7 Pour essayer un minérai & savoir ce qu'il contient d'or . 1 12 Pour chaque essai d'argent ı Pour essayer une matte sur l'argent ıį Pour essayer de la pyrite & savoir combien elle tient de matte 7 = 7 Pour essayer un minérai & savoir ce qu'il tient de cuivre noir 15 7 : Pour essayer un minérai & savoir combien il tient de cuivre rafiné 15 7 : Pour essayer un minérai d'étain sur l'étain 15 フーフー Pour l'essai de cuivre 15 Pour celui du fer 15 Pour celui d'une matte, soit pour le cuivre, soit pour le plomb 15 Pour celui du cuivre noir, & savoir ce qu'il tient de cuivre rafiné & d'argent III 3 Pour fondre les morceaux de cuivre noir destinés pour l'essai, en un lingot alongé Pour essayer combien le speis tient en argent 3 3 ı÷ Pour essayer le fer sur l'argent . . . Pour essayer du minérai sur le mercure. 5

Droits accordés à l'essayeur du roi.

DE	S	M	$I\lambda$	IE	S	D	E	S	A	$\boldsymbol{X}$	E.		481
	olt	•				:						Q	den. 4 <del> </del>
	.iuth	re . o	utre	les	grain	IS OU	L neti	its b	Outd	ons o	m'il	ģ	4 :

regarde les compagnies lorsqu'elles font essayer leurs minérais.

guardein reçoit du roi 3 liv. 5 s. 7 den. & demi de fixe par quin
gratis deux chariots de charbon par année. Ses appointemens avec

de monter à 1200 liv. par an.

#### ART. XVI.

# Devoir du directeur des fonderies.

our ou administrateur des fonderies doit les visiter aussi souvent qu'il est tenir exactement, de concert avec le sous-directeur, le conseil les jours eries; avoir soin de les pourvoir de bois & charbons; pour cet effet il doit ec le premier capitaine des mines, pour décider la quantité qu'il en faut, afin nner, avant la fin de l'année, des ordres à l'inspecteur des bois, & à celui qui est Le de le faire flotter, pour qu'ils préparent les provisions à tems, & les voitures ur le transport du charbon; il veillera à ce que les fonderies soient pourvues de ans maîtres fondeurs, affineurs, &c. enfin il fera enforte que ces ouvriers aient appris eur métier auprès de gens entendus : il ne permettra point aux maîtres des journées de faire transporter leur minérai à la fonderie qu'ils jugent à propos, mais la leur assignera; il se fera représenter tous les 15 jours l'état des dépenses des sonderies, & de tout ce qui y a été livré; verra si tout est nécessaire, pour lors le signera & essacera ce qui pourroit s'y trouver d'inutile; examinera tous les comptes du sous - directeur & les collationnera avec lui ; aura attention que ces registres soient dans le plus grand ordre. De concert avec le sous-directeur & tous les bailliages des sonderies assemblés, il jugera de quelle compétence est tel ou tel délit, mais il n'en prendra connoissance que dans le cas de dispute où il n'y a pas eu effusion de sang, & dans les vols audessous de 12 sols 6 den. Il punira pour lors les coupables, soit par la prison ou par une amende, dont l'argent sera mis dans la boîte destinée pour fournir à la nécessité des pauvres ouvriers des fonderies.

#### ART. XVII.

# Devoir du sous-directeur des fonderies.

L'ober hütten raîter ou fous-directeur, veillera à ce que les ouvriers & employés aux fonderies, qui lui font subordonnés, remplissent bien leur devoir, il les réprimandera s'ils y manquent, & avertira le directeur s'il se passoit quelque chose d'importance. Il se trouvera à la sonderie le lundi à midi, lorsque la sonte commence, & le samedi à la même heure, jusqu'à 4 heures du soir qu'elle finit; fera donner une note par les maîtres des fonderies de tous les ouvriers, suivant le genre de travail auquel ils sont employés; ne permettra point qu'un seul fondeur conduise deux hauts fourneaux en même tems, à moins qu'il ne manquar d'ouvriers; pour éviter cet inconvénient, il fera instruire des jeunes gens en ce genre; visitera souvent les registres des maîtres des fonderies, & s'il y remarque des fautes ou de la négligence des mèlanges & des produits en argent, il en fera son rapport les jours de conseil; avec la connoissance des capitaines des mines & du directeur des fonderies, il congédiera les mauvais ouvriers & en proposera d'autres plus capables; examinera si les minérais ou les pyrites qu'on livre aux fonderies sont bien triés & laves; s'il n'y a pas trop de blende & de quartz; n'en recevra point de pauvres, comme ne méritant point les frais de fonte : veillera à la conservation des bâtimens, des canaux qui conduisent les eaux sur la roue, &c. que les poids & les balances soient justes, & que les mesures pour les bois & charbons aient la capacité requise; visitera le tout scrupuleusement tous les Tome III.

fix mois. S'il y manquoit quelque chose, il l'exposera au conseil assemblé, pour qu'il ordonne les réparations nécessaires : il aura soin que toutes les matieres nécessaires aux fonderies soient approvisionnées à tems, en fera les prix pour argent comptant, avec le consentement du directeur & du premier maître des fonderies; car il ne peut le faire de son chef, non plus que le directeur. Il calculera suivant la taxe le montant des minérais qui ont été classifiés en sa présence ; mettra fur le même état la quantité d'argent contenue dans chaque livraison de minérai; s'en tiendra pour saire ses comptes à la richesse du minerai trouve par l'ober schieds guardein, qui prevant toujours sur celle des autres essayeurs; le nom de chaque mine d'où est provenu le minérai, doit aussi être spécifié, ainsi que le nom de la fonderie où il a été livré. Il délivrera un billet par lui signé à chaque maître des journées, sur lequel doit être dit à quelle classe ledit minerai a été place, & à combien se monte la valeur de chaque livraison; donnera toutes les quinzaines un état au trésorier, de toutes les livraisons faites pendant ce tems, dans lequel il deduira les droits pour les essayeurs, peseurs & ceux qui pilent les minérais. Se trouvera les jours de paiemens chez le trésorier, y recevra l'argent pour toutes les dépenses des fonderies, & le donnera comptant à qui il appartient; en tiendra un registre, en enverra tous les quartiers un extrait au college ou grand conseil de Dresde, en observant aussi combien chaque mine a reçu pour le minérai qu'elle a livre pendant tout le quartier : remettra au trésorier à la fin de chaque quartier, un état de tout l'argent qu'on a eu pour produit dans les fonderies, mais compré sur le fin & non sur le titre auquel on le livre à la monnoie; il y comprendra toùt le cuivre noir, combien il contient d'argent, & la valeur du tout ensemble, après avoir retranché du cuivre la quatrieme partie appartenant au roi. Il y joindra une feuille particuliere où foit le compte pour le cuivre, entre la fonderie de liquation & l'administration générale des fonderies, dont il délivrera aussi une copie au facteur de la fonderie de liquation, afin que le trésorier puisse le passer en compte à ladite fonderie pour le roi; représentera aussi tous les quartiers le reçu du facteur chargé de vendre la litharge, le plomb en barre & celui de chasse ou à giboyer, qui doir faire mention de toutes ces matieres & de leur valeur : il tiendra pour tout cela des comptes particuliers, dans lesquels soient aussi compris combien le plomb livré à la fonderie de liquation contient d'argent & quelle est sa valeur. Dans tous les comptes qui se tiennent entre l'administration générale des fonderies & le trésorier, on détaillera les droits pour le schlagel schatz pour le vingtieme; le vingtieme de litharge & le guarden groschen, le dixieme des mines qui donnent ausbeuthe, & celles qui sont exemptes pour un tems de certains droits; quelquefois il y en a qui obtiennent du grand conseil une exemption, soit du vingtieme ou du guarden groschen, &c. dans ce cas l'administration générale doit en tenir compte à ces compagnies, parce que ces droits ont été compris dans la formation des classes. Il doit clorre sa caisse tous les quartiers, en remettre un extrait six ou huit semaines après l'expiration du quartier, au premier capitaine des mines, & en son absence au second capitaine, afin qu'il puisse l'examiner & l'envoyer au grand conseil. Si quelqu'employé dans les fonderies vient à décèder, il en donnera avis au directeur des fonderies, & en proposera d'autres qui soient en état d'occuper la place ; ne fera point voiturer avec ses chevaux les matériaux ou marchandifes nécessaires aux fonderies, mais il fera pour ce sujet un marché avec quelque entrepreneur. Il est accordé au sous-directeur des mines 4 schragen de bois flotté, dont il ne paie que 10 liv. 10 fols pour chacun, & cela par année; chaque schragen contient 322 pieds 11 pouces cubes. Lorsqu'il entre en charge il donne 3000 liv. argent comptant au conseil pour lui tenir lieu de caution, dont on lui paie l'intérêt à 4 pour cent; cette somme lui est remboursée en cas de démission, ou à ses héritiers en cas de mort.

La quatrieme partie du cuivre dont on a parlé, qui appartient au roi, ne regarde que les différentes personnes chargées des comptes. Il a été convenu que de la quantité de cuivre que l'administration générale des fonderies sourniroit à la sonderie de liquation, on soustrairoit le quart, qui ne seroit payé par cette derniere qu'à raison de 29 l. 1 s. 3 d. le quintal de cuivre raffiné, & le reste à raison de 108 liv. 15 sols l'argent, non compris celui qui se paie à part. On est aussi convenu que le sacteur chargé de vendre la

litharge, remettroit au trésorier de Freyberg 14 sols 3 quarts de deniers pour chaque quintal litharge qu'il vendroit; ce que l'on appelle le vingtieme de la litharge.

# ART. XVIII.

# Devoir du maître de la fonderie.

Le maître de la fonderie doit s'y rendre tous les jours à 4 heures du matin, & n'en doit partir qu'à 4 après midi au plus tard si le cas l'exige : il ne peut faire aucun voyage, c'est-à-dire, coucher hors de la ville sans une permission du directeur; il aura soia que le maître peseur enregistre exactement tous les minérais qui arrivent, les fera piler les essayera & en enregistrera la teneur suivant son produit, ainsi que leur richesse d'après les essais des autres essayeurs; il remettra ce livre au directeur des sonderies à sa premiere requisition, qui fera mention de la quantité de minérai & de mattes qui été mise au grillage; dans quelle semaine elles ont été sondues, & sur-tout y sormer des tables de toutes les matieres en provision, comme mattes, plomb, cuivre, &c. il veillera à ce que les petites coupelles, dont on se sert pour les essais, soient bien faites. S'il veut faire un mêlange de minérai par lui-même, il doit le donner 3 jours auparavant au directeur, & au premier maître des fonderies, pour le leur faire approuver : il aura attention que les mêlanges foient également divifés sur la fchicht ou journée, ainsi que les scories qu'on y ajoute, afin que la journée ne soit pas plus épaisse dans un endroit que dans l'autre; que les fondeurs fassent exactement leur devoir, sur-tout dans la préparation des fourneaux. S'il s'apperçoit le lundi que les soufflets & la tuyere soient déranges, il y remédiera; il sera présent aux affinages, sera placer sur la coupelle tout l'auvre ou plomb enrichi qui y a été destiné; que l'affineur suive exactement son travail, ne point faire affiner de plomb, à moins que dans les 50 ou 60 quintaux qui doivent composer l'affinage, il n'y ait au moins 90 marcs d'argent, si ce n'est du consentement du conseil des fonderies : il retirera lui-même la piece ou gâteau d'argent & les grains s'il y en a ; il l'enverra au trésorier de la fonderie après l'avoir pesé, en-registre & marque du nom de la fonderie, & il fera voir les grains au conseil des fonderies & les gardera jusqu'au plus prochain affinage; pesera la litharge assisté de l'écrivain. Si la quantité d'argent qu'on doit attendre d'un raffinage ne s'y trouvoit pas, il en avertira le conseil, pour qu'il fasse toutes les recherches nécessaires. Lorsqu'il y aura quelque réparation à faire aux fourneaux, il en avertira à tems; il ne changera rien dans la façon de placer la tuyere, fans la connoissance du premier maître des fonderies, pour qu'il y fasse les changemens à ce requis ; il aura attention que tout le charbon livré aux fonderies soit exactement mesure lors de la livraison, ainsi que toutes les autres matieres; que la brasque soit bien faite & bien conservée, pour qu'il ne s'y mêle aucune impureré. Il ne donnera point de billets aux maréchaux qu'ils n'aient exactement rempli leur ouvrage, que le bois pour les grillages soit bien mesuré. Tous les jeudis il se rendra chez le directeur des fonderies, pour lui rendre compte de ce qui se passe à sa fonderie; donnera à la fin du quartier au sous-directeur, un état des différentes matieres qui seront entrées & sorties; il détaillera par semaine sur son registre les produits en matte, plomb, litharge, &c. & le remettra à la fin du quartier au conseil des fonderies; il veillera aux réparations nécessaires, comme bâtimens & canaux pour la conduite de l'eau, ainsi que tous les outils nécessaires; enfin à l'épargne du bois & charbon.

#### ART. XIX.

#### Devoir du fondeur.

Le sondeur doit se rendre tous les lundis à 4 heures du matin à la sonderie, pour y nétoyer son sourneau, raccommoder toutes les cavités qui pourroient s'y être sormées, enfin le mettre dans les proportions qu'il doit avoir; ôter l'ancienne brasque surperslue qui y seroit, & en rebattre de la nouvelle qui ne doit être ni trop grasse, ni trop séche, ni trop mouillée, ni trop pesante, ni trop légere, & s'il y remarque quelque désaut, il en avertira le maître de la sonderie. Il ne se servira que de gros charbons pour

remplir son fourneau; ne chargera pas plus de trois charges de scories pour former le nez, & ne laissera jamais baisser les matieres de son fourneau plus que pour 4 charges, de peur de l'engorger; c'est à quoi il prendra garde sur-tout au commencement. Il aura attention que les valets de la fonderie fassent bien leur devoir, qu'ils forment bien la schicht ou journée, en étendant également les matieres qui la composent; que le melange soit exact, afin que le travail aille également, & que les mattes aient la même richeffe. & s'ils lui sont désobéissans il en avertira le maître de la fonderie; que son aide nétoie le canal où les scories coulent chaque sois avant de percer; après quoi il enlevera entiérement les durillons ou geschur qu'on a ôtés de la trace & du bassin. S'il arrivoit sans avoir pu le prévoir, sur-tout dans le commencement, que la fonte fût trop rébelle & que le maître de la fonderie ne fût pas présent, il aidera la fusion avec deux ou trois bronettées de scories provenant de la fonte de plomb ; mais si malgré cela elle continuoit le jour suivant d'être réfractaire, il en avertira ledit maitre pour voir si la tuyere n'est pas trop basse; si les soufflets sont bien placés, si l'on n'emploie pas plus de charbon que la fonte n'en exige, & si l'on obtient autant de mattes qu'on doit en attendre. Il ne quittera pas l'ouvrage avant que son camarade soit arrivé pour prendre sa place; il l'informera de la nature de la sonte, & lui dira sans déguitement la quantité de matieres qu'il peut charger à la fois sur chaque panier de charbon. Quand il negligera quelque chose dans la fonte il payera une amende, il ne s'abs ntera jamais du travail sans des raisons valables, comme en cas de maladie & autres causes de cette nature : il fera son devoir le mieux qui lui sera possible , & prendra garde qu'il ne se passe quelque tromperie dans les trayaux; ensin il sera très-soumis à ses supérieurs.

# ART. XX.

# Devoir de l'affineur.

L'affineur doit préparer avec soin les cendres pour la coupelle, c'est-à-dire, ne les employer ni trop séches ni trop humestées; les saire bien tamiser, & s'il y apperçoit quelque désaut, il doit aussi-tôt en avertir l'écrivain & le maître de la sonderie; il sera son possible pour qu'en affinant on obtienne de bonne litharge; il ne pressera pas trop l'opération, & prendra garde qu'il ne coule du plomb, soit avec les crasses, soit avec les litharges, & donnera sur la fin la chaleur nécessaire pour que l'argent en soit plus net après avoir sait son éclair. Quand il ôtera la piece ou gateau d'argent, il rassemblera exactement tous les petits grains qui pourroient être restés sur la coupelle, & les remettra au maître de la sonderie: en général il sera son possible, tant pour les intérets du roi, que pour se consormer à ce que lui prescrit l'ordonnance.

#### ART. XXI.

#### Devoir de celui qui prépare les cendres.

Cet ouvrier, chargé des cendres, doit les bien préparer, les tamiser, ne les pas trop humester, & les tenir bien amoncelées pour que rien ne s'y mêle. Il aidera à l'affineur à battre sa coupelle, & se consormera au reste à ce qui lui est enjoint par l'ordonnance, obéira à ses supérieurs. On voit que dans ce devoir de ceux qui préparent les cendres, il n'est point fait mention de les laver, c'est qu'elles arrivent à la sonderie toutes lessivées. On les achete des savoniers 12 sols 6 den. suivant une ordonnance du roi, c'est-à-dire, la tonne ou barrique, qui consient 2 pieds 9 pouces 11 lignes cubes.

# ART. XXII.

Devoir des valets qui pesent les minérais, & de ceux qui les pulvérisent pour les essais.

Ces valets doivent sans différer peser les minérais à leur arrivée aux sonderies, & les mettre en tas ou morceaux chacun en particulier; piler eux-mêmes & avec beau-coup de soin ce que le maître peseur a pris pour les essais. Après en avoir pilé de viches, ils nétoient bien leur mortier, & secouent aussi le tamis, pour qu'il ne reste rion qui puisse rendre l'essai saux. Ils en agissent de même pour la pelle sur laquelle

its font fécher les minérais, dont ils ne font évaporer l'humidité que par une foible chaleur, de peur qu'il n'y ait quelques petites parties d'enlevées, ce qui causeroit une erreur dans les essais. S'il y a beaucoup de dissérence dans les essais, & qu'on desire d'en prendre de nouveaux aux monceaux, ils doivent les piler comme il a été dit, & avec toute l'attention possible : ils ne souffriront aucun étranger dans leur laboratoire, sur-tout ceux qui ont apporté les minérais.

# ART. XXIII.

#### Devoir des valets des fonderies:

Ces valets doivent remplir leurs postes sidélement, saire les schichts ou journées d'une égale épaisseur; transporter les scories ou crasses dans les endroits désignés : être présens aux rasinages pour transporter les abstrichs ou crasses, ainsi que les litharges aux lieux marqués; ensin être soumis à leurs supérieurs.

#### ART. XXIV.

# Devoir de l'essayeur pour les compagnies.

Cet effayeur doit se conformer à toutes les ordonnances rendues sur le fait des mines. & s'il s'apperçoit que quelqu'un y contrevienne, il doit en avertir. Il se rendra à la fonderie les jours fixés pour faire les esfais, & même d'autres jours si les compagnies le requierent : avant de faire les esfais, il examinera les tas ou monceaux de minérais pour reconnoître s'il n'y a point eu d'erreur ou de méprise; s'il s'en apperçoit, il en avertira le maître peseur & celui qui l'a pilé. Il observera beaucoup d'ordre dans ses épreuves, ainsi que de la précision dans l'addition des fondans & du plomb : il ajustera bien sa balance & ses poids, examinera si le minerai pulverise est pile assez sin Lorsqu'il est riche il fera les essais doubles; si les produits different il répétera les mêmes 3 & jusqu'à 4 fois; si les boutons ou grains ne son: pas égaux, il pesera les quatre boutons ensemble & prendra la quatrieme partie du total. Il aura soin que la scorification du minérai avec le plomb se fasse exactement; qu'il y ait du plomb de vitrissé suffisamment & que le tout soit versé bien fluide. Quand il est question de peser les grains d'argent. y apporter toute l'attention possible, après les avoir bien nétoyés auparavant : il donnera le degre de seu nécessaire aux essais de plomb & de cuivre, tiendra un registre exact de la finesse des minérais qu'il a essayés, en délivrera une copie au diresseur des fonderies, pour être comparée avec celle que remet l'écrivain ou effayeur pour le roi, qui renferme la teneur qu'il a trouvée des mêmes minérais : il rangera en ordre par numéros tous les culors & grains qu'il a eu de ses essais, & les enfermera pour les remettre à l'ober schieds guardein à sa réquisition, pour les comparer avec ceux de l'écrivain des sonderies; il remettra à la fin de chaque quartier au sous-directeur des fonderies, les grains d'argent de tous les essais qu'il a faits pendant le q artier & les cachetera: fera tous les essais pour l'argent avec un poids sichif de 110 livres, & ceux fur cuivre & plomb, de même que les épreuves des mattes avec un poids de 100 livres, parce que le cuivre noir n'est-livré à la sonderie de liquation qu'au quintal de 100 livres, ainsi que sa teneur en argent. Enfin il doit se comporter en recette, suivant la justice & l'équité.

## ART. XXV.

# Devoir du maître peseur.

Le maître peseur ne livrera à la sonderie que deux quintaux de minérais à la sois; mêlera exactement celui qu'il prend de chaque pesée pour les essais, & les divisera en deux trogs qu'il portera lui-même à la chambre de classification; tiendra un registre de toutes ses pesées, en donnera toutes le semaines une copie de tous ceux qu'il aura livrés avec leur poids, & n'en sera point part à qui que ce soit.

#### ART. XXVI.

#### Devoir de l'écrivail des onderies.

L'instruction pour l'écrivain des fonderies est la même que celle pour l'essayeur des

# 486 JURISPRUDENCE DES MINES

compagnies, à laquelle on a ajouté ce qui suit. Il doit se trouver quand on serme les sourneaux, de même que lorsqu'on arrête le travail, sur-tout au commencement & à la sin de l'assinage de l'argent; sera peser devant lui & en présence du maître de la sonderie la litharge provenant de l'assinage, en sera mettre à part les dissérentes qualités; sera marquer les petits barils où l'on renserme celle qui doit être vendue, avec la marque de la sonderie, & celle qui désigne sa qualité: il ne pourra s'absenter un ou deux jours sans la permission du conseil des sonderies; il tiendra un compte exact des mattes qu'on achete, ensin de toures celles qui entrent dans les sonderies, passera en compte au maître d'icelle celles dont il est chargé. Tous les jours de paiement, il donnera un état au sous-directeur de toutes les dépenses, y compris celles des ouvriers, après l'avoir sait examiner & signer du directeur; il prendra en recette l'argent pour le montant de ces dépenses, en payera les ouvriers & tous ceux à qui il est dû, sans faire la moindre reienue.

Tous ceux dont on a détaillé ci-dessus les devoirs, s'engagent, par serment, de s'y conformer.



# NOTICE

# DE LA JURISPRUDENCE DES MINES D'EISLÉBEN ET DE MANSFELD,

Extrait d'une Ordonnance du 8 Mai 1671.

#### ARTICLE PREMIER.

Permission de travailler les mines.

Lest permis à toutes personnes, étrangeres ou régnicoles, leurs héritiers ou ayantcause, d'exploiter des mines librement & sans aucun empêchement, ni obligation de résider à Eissében ou autres lieux du comté, ni de payer aucun droit, nous réservant seulement le dixieme ou le vingueme du cuivre & de l'argent, suivant les cas, si les mines sont en bénésice ou en perte.

L'argent qui proviendra desdites mines, sera payé comptant par le directeur des monnoies, mais 6 gros (1) de moins par chaque marc, que celui que l'on achete de

l'étranger, & ce pour notre droit & les frais de monnoie.

Nous consenions que pendant les 4 à 5 premieres années, le dixieme & le vingtieme soient employés à la réparation des galeries & des sonderies qui serviront aux entre-

preneurs à venir.

Sous aucun prétexte que ce soit en tems de guerre ou en tems de paix, les entrepreneurs ne doivent pas être privés de leurs mines, intérêts ou actions, & du profit qui en peut résulter, soit qu'ils en soient devenus propriétaires par achat, ou par héritage; mais au contraire elles doivent rester libres & franches aux possesseus à leurs héritiers.

S'il arrivoit qu'un entrepreneur de mines eût fait des dettes hors du comté de Mansfeld, & qu'à cet effet on réclamât son intérêt dans les mines, le juge des mines ne doit point accorder le recours sur ses actions, à moins que les dittes ne provinssent des avances qu'il a faites en gages d'ouvriers, frais de sonderie, &c., ou bien que les actions n'eussent été mises comme un cautionnement à la maîtrise des mines, Les héritiers jouissent de la même prérogative.

(1) Le gros yaut enviton 3 sols argent de França.

# D'EISLEBEN ET DE MANSFELD. 487

#### ART. II.

# De l'emploi du bergvoigt ou maître des mines.

Il doit contribuer de son mieux à ce que les mines soient travaillées sidélement, & à l'avantage des intéresses; que les souterrains soient avancés; qu'un chacun soit maintenu dans son droit; que notre ordonnance soit exactement exécutée dans tous ses points, & qu'il ne se commette aucune injustice envers qui que ce soit; c'est pourquoi chaque jour il saura exactement ce qui se passe sur les mines, si les journées des ouvriers sont remplies avec exactitude, & si l'on ne masque aucun minérai dans la mine; s'il apperçoit de la négligence de la part des jurés, maîtres mineurs ou ouvriers, il fera son possible pour y remédier.

A cet effet il visitera souvent les mines, lorsqu'il trouvera des travaux préjudiciables,

il doit les arrêter & enseigner ce qu'il y a de mieux à faire.

Il a le pouvoir dans tout le département qui lui est confié, suivant notre ordonnance, de donner la permission d'exploiter toute sorte de métaux, minérais, filons, veines, couches ou slockwerck, minérai en masse, & d'en confirmer la permission; il peut permettre de suspendre le travail d'une mine & prolonger ladite permission; il punira les ouvriers qui ne se conduiront pas bien, il en tiendra un compte exact; il les congédiera même avec le consentement du plus grand nombre des intéresses.

#### ART. III.

# De l'emploi du juge des mines.

Afin que chacun soit maintenu dans son droit, il a le pouvoir de juger tous les cas des mines & sonderies en présence de notre bergvoigt, & tiendra un registre exact de toutes les amendes & peines qui auront été portées par ses jugemens, pour en rendre compte sidélement à ceux mentionnés ci-après.

#### ART. IV.

# De l'emploi des jurés.

Les jurés des mines obéiront en tout point au bergvoigt; ils se rendront journellement de très-grand matin aux mines qui leur ont été données en inspection, & y resteront jusqu'au soir : ils visiteront au moins tous les 15 jours l'intérieur desdites mines, & prendront garde que les maîtres mineurs & mineurs entrent au tems qui leur aura été marqué, & qu'ils remplissent leur devoir le mieux qu'il leur sera possible; que ceux qui travaillent sur le minerai le retirent pur sans aucun melange de rocher, & qu'ils ne jettent point dans les déblais les matieres qui proviennent du toit, du mur ou d'ailleurs, fans la connoissance du bergvoige & sans en avoir pris un essai ; c'est pourquoi ils doivent examiner le minérai d'ardoise, non-seulement celui qui est sur les mines, mais encore celui destiné pour les fonderies, & s'il s'en trouve qui soit mal trié, ils en avertiront le bergvoigt pour qu'il punisse le coupable; ils observeront en tout point nos ordonnances; ils auront attention sur les mines que le bois, le fer, le suif, les cordes & autres necessaires ne soient pas employes mal à propos ; ils donneront tous les 15 jours à la maîtrise des mines un état des endroits qu'ils ont visités, comment ils ont trouve la charpente ou étançonnage des mines; quels arrangemens ils y ont fait, de même s'ils ont donné exactement les prix-faits d'après le confeil, & à la connoissance du bergvoigt pour l'approfondissement des puits, poursuite des galeries & ceux qui travaillent aux treuils; mais avant que de donner les prix-faits, ils chercheront à connoître la qualité du rocher en y travaillant eux-mêmes; ils feront alors une marque à l'endroit où commence le prix-fait, lequel étant achevé, ils le mesureront aussi eux-mêmes, & n'accorderont que ce que l'ouvrier aura fait, sous peine d'une punition très-severe, & ne prendront que ce qui leur revient pour leur visite; mais afin qu'ils connoissent mieux les travaux du département, ils changeront tous les 6 mois ou soutes les années de district.

# LIS JURISPRUDENCE DES MINES

# ART. V.

# De l'emploi de l'écrivain des mines.

Les sours destines à l'enregistrement (il y en a un parsemaine) il doit en présence du argunge & des jurés, écrire dans le registre des mines, toutes les anciennes & souvents mines qui ont été louées & confirmées, suivant qu'il est porté dans le bient de concession; savoir, quand la concession a été accordée & à qui, pour le com-

muniquer aux concessionnaires lorsqu'ils le desireront.

l'tiendra également registre des permissions accordées pour la suspension du travail d'une mine, des droits qu'une mine donne à une autre pour faire usage de ses puits, galeries, machines, &c. des décisions, conventions, des mesurages dans une mine, de l'argent du droit de concession que chaque mine doit payer par quartier; il tiendra de registre dans un endroit sermé, & dans un cas de difficulté, il ne le communiquera à personne ni n'en délivrera aucune copie sans la connoissance du bergvoigt, sous peine d'une punition très-sévere.

#### ART. VI.

# De l'emploi du contrôleur.

A la demande des intéresses il enregistrera les mines, les parties & actions de mines, & tiendra impartialement le retardat; ce qu'on nomme retardat, c'est lorsqu'on n'a pas sourni dans le tems sixé son contingent ou sa portion d'argent, déterminée par la maîtrise des mines; alors l'action ou les actions qui appartiennent à la personne qui est dans ce cas-là, sont notées dans le livre du contrôle comme étant mises dans le retardat, & si l'on passe ensuite le tems sixé pour le retardat, on perd entièrement son action.

Cependant le contrôleur n'enregistrera point l'intérêt qu'une personne a dans une mine qu'elle n'y soit présente, ou qu'elle n'ait donné sa procuration; dans le cas où il en auroit été autrement, il enregistrera de nouveau les actions des intéresses, & s'ils ont sousser par-là, il sera obligé de les en dédommager; c'est pourquoi chaque contrôleur, lorsqu'il entrera en emploi, donnera non-seulement une caution suffisante pour sa personne, mais aussi pour ses commis. Il prendra bien garde sur-tout que dans chaque mine, il n'y ait que 128 actions qui doivent être portées dans le livre du contrôle; il ne mettra aucune action en retardat sans la connoissance du bergvoigt, encore moins les enregistrera-t-il pour lui ou les siens, sous peine d'une amende; il ne donnera aussi aucune reconnoissance des matieres enregistrées dans son livre, sans qu'elle ne soit signée de sa propre main, & ne prendra d'une compagnie pour avoir enregistré une ou plusieurs actions qu'un gros, & pour l'enregistrement des actions en retardat ou de celles d'une mine qui est en pette, il ne prendra rien du tout; il fera ensorte que lui ou son commis soit toujours au livre du contrôle.

# ART. VII.

# De l'emploi de l'écrivain nommé recess schreiber.

Il doir, avec le receveur du dixieme, examiner avec soin & calculer ce que chaque associé a dans une mine; il vérifiera la somme de ce qui a été fait dans chaque quartier, combien d'argent, de cuivre, les approvisionnemens ou dettes que l'on a, le produit, l'argent à donner pour les mines qui sont en perte, les gages des schichtmeister ou maitres des journées, les bénésices ou répartitions qui ont été ordonnées: le tout sera porté exastement dans son registre; il aura attention lorsqu'il y aura une répartition, que le receveur du dixieme retire tout ce qui doit lui revenir.

#### ART. VIII.

#### De l'emploi du receveur du dixieme,

Comme les compagnies paieront à l'avenir en argent, le dixieme pour les mines qui donnent du bénétice, & le vingtieme pour celles qui font en perte, suivant la seneur en argent & en cuivre raffiné des cuivres noirs, après en avoir déduit les frais

# DEISLÉBEN ET DE MANSFELD. 489

de la liquation, il est nécessaire d'avoir une personne pour les recevoir; à cer effet il sera nommé un receveur qui s'instruira de la quantité d'argent & de cuivre qui se sera faite dans chaque sonderie; il en prendra note afin que le dixieme ou vingtieme soit payé exactement; il enregistrera sidélement sa recette; il aura soin que ces sommes soient livrées à chaque sois dans l'endroit assigné pour cela, pendant les 4 à 5 premieres années, afin que l'emploi s'en sasse pour relever promptement les galeries.

#### ART. IX.

# De l'emploi du géometre souterrain.

A l'avenir lorsqu'on relevera les mines, il sera nécessaire d'avoir un géometre pour fixer dans la mine, l'étendue du terrain de concession d'un chacun, & empêcher les disficultés; c'est pourquoi on nommera une personne instruite dans cette partie, & qui sera prise sur son serment. Elle sera attentive aux desirs d'un chacun; mais elle n'entreprendra aucun mesurage quelconque, sans la connoissance des officiers du conseil ou maîtrise des mines. Pour de relles opérations, il ne demandera jamais aux employés plus qu'il ne lui revient, il leur dira jusqu'à quelle prosondeur ils doivent aller, comment se diriger, où s'étend leur concession & le donnera par écrit, asin qu'après la visite du bergvoigt & des jurés, au cas qu'il y ait une erreur dans les percemens qui auront été suivis d'après son indication, il soit puni suivant le cas, & son mesurage reconnu pour n'être d'aucune valeur.

#### ART. X.

# De l'emploi de l'essayeur.

On choisira toujours un essayeur instruit, & qu'il fasse serment qu'il essayera sidélement pour un chacun; que les morceaux de cuivre qu'il aura coupés de chaque piece seront sondus ensemble, & que ce cuivre ne sera ni trop chaud ni trop froid lorsqu'il le versera dans la lingotiere, asin de ne faire tort à personne; il ne mettra qui que ce soit à sa place pour faire les essais. Si les intéresses ou leur commis soupçonnoient une erreur, ils pourroient donner le lingot qui sorme la dissiculté à des essayeurs sans partialité, & s'en rapporteront à leur produit. On paiera pour chaque essais 6 gros; mais si la partie de cuivre à essayer excede 40 quintaux, on lui en paiera le double.

#### ART. XI.

### De l'emploi du maître peseur.

La balance, pourvue de poids très-justes, doit être mise entre les mains d'un habile maître peseur, qui doit avoir un registre dans lequel il marquera exactement à qui, quand, quel jour, quelle année, & combien de cuivres ont été pesés; il les pesera lui-même, chaque partie sera enregistrée séparément, il prendra garde que les cuivres ne soient pas échangés dans la balance; ils seront pesés en présence des johichtmeissern ou maîtres des journées, qui sous peine de fortes punitions doivent répondre des cuivres qui sont dans la balance, pour leur être ensuite délivrés de nouveau. Ils donneront au receveur du dixieme une note exacte des poids trouvés; il fera tous les quartiers échantiller ses poids sur la matrice d'Eissében, du quintal de 114 livres.

# ART. XII.

# De l'emploi des schichtmeistern ou maltres des journées.

Chaque maître des journées doit veiller à ce que les maîtres mineurs, mineurs & autres ouvriers remplissent bien leur devoir; il visitera lui même tous les 15 jours les mines qui lui sont consiées, & s'il ne le fait pas, le bergvoigt lui sera supprimer ses appointemens pour la semaine qu'il aura manquée; mais s'il restoit un quartier entier sans faire de visites, on lui ôtera les livres & on en nommera un autre à sa place, à moins qu'il n'en eût été empêché par maladie; pour lors il chargeroit, avec le

Tome III. Qqq

consentement du bergvoigt, une personne entendue de faire la visite à sa place. A la requisition des intéresses, il leur donnera tous les éclaircissemens qu'ils pourront desirer; il leur montrera les registres, & tiendra des comptes exacts de tout ce qu'il recevra d'eux. Il ordonnera à propos tout ce qui est nécessaire pour le besoin des mines, que ce soit du suif, du fer, des cordes, des trogs, des seaux, du bois, des planches, clous, &c. il ne s'attendra à aucun profit dans tous ses achats, ni ne donnera la préférence à aucun marchand au préjudice des intéresses : il tiendra ses comptes dans la plus grande regle, il y spécifiera ce qui a été acheté, ce qui est sorti, ce qui reste en magasin en matériaux quelconques; il sera toujours présent lorsqu'on pesera les mattes ou le cuivre, il aura attention sur les ouvriers des fonderies s'ils remplissent bien leur devoir, si la boîte des mineurs reçoit ce qui lui revient; il paiera un chacun en argent comptant, il prendra garde que le bergvoist & les jures ne donnent pas les prix-faits trop hauts; dans le cas où cela arriveroit, il le représentera au conseil des mines pour les faire diminuer. Comme il arrive ouvent des tromperies de la part des maîtres des journées, lesquels reçoivent des intéresses l'argent du zûbuse, c'est à dire, d'avance pour les mines qui sont en perte, tandis que ces mines sont venues en retardat, & par conséquent ne se travaillent pas; toutes les sois qu'un maître des journées se rendra coupable de pareilles sautes, il paiera s gulden d'amende, ce qui fait environ 12 liv. argent de France, & s'il tardoit un quartier de rendre l'argent qu'il a reçu mal à propos, il sera privé de son emploi & puni sévérement.

#### ART. XIII.

#### Concernant les kuxkrautzlern.

On nomme ainsi des courtiers qui ont prêté serment, & qui sont vendre & acheter les actions des mines.

Si un intéresse veut vendre à un autre une action ou partie d'icelle, un juré kuxkrautzler doit être présent, afin qu'il puisse certifier que l'on a agi avec droiture de
part & d'autre; que l'action n'a pas été payée plus chere qu'elle ne valoit; qu'il n'y a
eu ni ruse ni fraude; car lors de la vente il doit dire la vraie situation de la mine,
laquelle doit être signée des jurés, & la montrer à l'acheteur: ce que l'un & l'autre
voudront lui donner pour sa peine ou droit de courtage, il s'en contentera; mais s'il
agissoit contre son devoir, & trompoit l'un ou l'autre, il seroit puni de corps & de bien.

#### ART. XIV.

#### Concernant les maîtres mineurs & ouvriers.

Le bergvoigt, l'écrivain des mines & les jurés doivent choisir avec soin les maîtres mineurs pour le plus grand avantage des mines, les recevoir sur leur serment, & à chaque mine en placer un ou plus suivant les circonstances; ceux-ci doivent remplir leur devoir fidélement, veiller que les ouvriers après la priere fassent bien leur devoir, afin qu'ils gagnent l'argent qu'ils reçoivent des compagnies ; ils veilleront à ce qu'ils se rendent tous les matins à 5 heures sur la mine; qu'ils extraient le minérai sans rocher; qu'ils ne bouchent aucun travail ni n'en fassent aucun dommageable; que les uns & les autres obéissent aux officiers ci dessus & maîtres des journées; s'ils trouvent quelques dommages dans les mines, ils doivent en avertir sur le champ: si un ouvrier n'est pas à son travail, il sera puni suivant le cas par le juré; ils ne feront aucune fête inutile comme Saint-Lundi, &c. ils ne fortiront pas du travail avant l'heure sous peine d'être punis. On ne donnera de l'ouvrage à aucun ouvrier qu'il n'air prêté serment d'observer cette ordonnance autant qu'elle regarde un chacun suivant son emploi; si des ouvriers ont été mis à un ouvrage quelconque à prix-fait ou autrement, & qu'ils le quittent sans en avertir, ils ne seront reçus dans aucune mine, & seront encore punis par le juge des mines; si un ouvrier en travaillant dans une mine ou ailleurs pour une compagnie, est blesse, qu'il ait les bras ou jambes cassés, &c. dans tel cas cette compagnie lui paiera ses gages de 8 semaines si la mine est en bénésice, & seulement de 4 semaines si elle est en perte; elle paiera en outre le chirurgien.

### ART. XV.

# Concernant ceux qui poiturent les minérais.

Les voituriers doivent charger leurs chariots autant qu'il est possible, mais de façon que le minérai d'ardoise ne déborde pas les planches; s'ils ne chargent pas bien, les trieurs en doivent avertir le bergvoigt & les jurés, afin qu'ils les punissent s'ils trouvent l'accusation juste. En mettant les minérais dans le chariot, le chargeur se conformera au serment qu'il en a fait, s'il y contrevient il sera puni d'un florin; il observera exactement que dans les endroits ou il n'y aura pas de gros morceaux, de ne charger le chariot que jusqu'au niveau des planches. Les dits voiruriers ne passeront point dans des chemins difficiles afin de ne point répandre de minérai, & ne voitureront pas pendant la nuit sous peine de punition corporelle.

#### ART. XVI.

# De la construction des chariots.

Cet article concerne uniquement les dimensions que doivent avoir les chariots pour Voiturer le minérai, suivant l'éloignement & les chemins.

# ART. XVII.

# Des appointemens des officiers des mines, & leurs droits sur les mines.

Les officiers mentionnés ci-dessus, doivent avoir des appointemens partie en fixe provenant du dixieme & de la caisse des mines, partie en casuel provenant des compagnies.

1º. Le bergvoige, indépendamment de ses honoraires, jouira du casuel suivant.

liv. f. d. Pour enregistrer un billet de concession. 3

Pour prolonger pendant 15 jours un billet de concession.

3 10 6 Pour une mesure de terrain que l'on nomme lehn, lehen ou lehn fignisse proprement un fief, & dont il sera question plus bas.

Pour confirmer une galerie. 15

- Pour une à eau. 15
- Pour une forge. 15
- Pour une fonderie. 15
- 15 18 Pour une laverie.
- Pour la confirmation d'un achat, ou l'enregistrement de quelque chose.

Pour enregistrer un billet de suspension de travail.

3 Pour mesurer une lekn à piquet perdu.

3 Pour figner une procuration.

- Par semaine, pour visiter une mine en perte.
- Idem pour une qui est en bénéfice. 9
  - 2°. Les jurés auront le casuel suivant.
- Par quinzaine pour visiter une mine en perte. 6
- Idem en bénéfice. 12
- 6 Pour un billet de concession qui est confirmé.
- Lorsqu'il survient quelque chose dans les mines pour la visiter. 18
  - Pour marquer un prix-fair, le donner & le reprendre.
- 12 Pour donner le prix-fait de la sortie des matieres.
- Pour visiter une lehn & la connoître libre, c'est-à-dire, que la concession qui 18 en avoit été accordée est nulle, de même pour une gelerie.
- Pour défigner au maître misseur l'étendue de le concession de le mine où il 6 travaille, afin qu'une compagnie n'anticipe pas sur l'autre.
- Idem lorsque des compagnies sont en difficulté à cet égard,
- Pour examiner les approvisionnemens & autres.

## ZENET DE MANSFELD. 493

ruille pas s'en départir, il recevra néanmoins son rela. Cependant il observera que celui qui a la toute entiere, à moins que ladite lehn cendue libre par les jurés. Le bergvoige eux qui prennent des mines. En l'absence connaire d'une mine, peut en compagnie ar lequel il demande le louage on la conensans ou à un juré, & obtenir ainsi la présprès lui au bergvoige, sur la mine ou dans la

#### . т. ХХ.

ter une concession.

respoigt & les jurés doivent le mercredi suivant, res, louer & confirmer les concessions; ils doivent arer par la maîtrise des mines, l'étendue de terrain ession qui n'est pas confirmée dans les 15 jours sans l'are, c'est-à-dire, nulle: le bergvoigt ne doit pas accorder n'y a pas des empêchemens inévitables, soit par les re raison valable, sur-tout s'il s'apperçoit que cette sus celui d'empêcher d'autres personnes de travailler. Si la prorogée, c'est-à-dire, renouvellée deux sois, & que le éviter des difficultés ou par d'autres raisons valables, il ne mation, il fera enregistrer dans le livre des concessions, le de la concession, ain qu'il conserve son ancienneté, pourvu e soit pas au préjudice de quelques autres, dans lequel cas on cela arrive, cet enregistrement ne doit être regarde d'aucune

## ART. XXI.

## Des compagnies.

une concession d'une nouvelle mine son mesure en quarré mines sont en couches), savoir, pour chaque lehn 66 toiles de Be, & une demi-lehn, 33 toiles de longueur & 22 toiles de large; divisée en 128 actions, qu'elle soit en bénésice ou en perte; fin de chaque quartier, que les noms & surnoms des intéresses registre du maître des journées.

#### ART. XXII.

#### De la vente des actions.

que actionnaire de vendre son intérêt à un autre, & le vendeur ons, sans quoi l'acheteur peut demander son argent; mais après deur n'est pas obligé de reprendre pour le même prix les actions des mines aliénées.

Tricle est à peu près comme en Saxe, il y a punition de prison us ou moins sortes suivant le cas, pour ceux qui surprennent & ant des actions.

## ART. XXIII.

core pour la vente des actions, & a beaucoup de rapport à ce qui

#### ART. XXIV.

On ne doit pas suspendre le travail des mines.

tire doit travailler constamment à sa mine, c'est pourquoi les

## 494 JURISPRUDENCE DES MINES

intéresses de les maîtres de journées sont avertis par celle-ci, que s'il n'y a pas trois ou quatre journées de remplies par semaine, on peut accorder la mine à une autre qui s'offre de la travailler, à moins qu'elle n'appartint à de pauvres ouvriers; dans ce cas, ils doivent la travailler au moins 4 heures par jour, à moins que le bergvoigt n'est accordé une suspension de travail pour des raisons valables.

Le reste de cet article est à peu près comme en Saxe.

## ART. XXV.

## De l'enregistrement dans le livre de l'écrivain mommé recess schreiber.

Indépendamment de tout ce qui a été dit ci-dessus, le maître des journées doit saire enregistrer par le recess schreiber tout ce qui le concerne (voyez ci-dessus l'art 7.); mais si cela n'avoit pas été sait pendant trois quartiers pour une mine, il est ordonné que celui qui sera dans ce cas-là, paiera 10 florins d'amende à la caisse des mines qu'on nomme berg cassa, & le recess schreiber est obligé à chaque sois de désigner au bergvoigt les mines qui sont dans ce cas, asin qu'ils sasse payer l'amende; mais si les mines restoient ainsi pendant quatre quartiers on une année entiere, elles deviendront entièrement libres, & pourront être louées au premier qui les demandera.

## ART. XXVI.

## De la reprise & abandon d'anciennes mines.

Austi-tôt qu'une mine a été abandonnée, elle devient libre & perd son ancienneté; si quelqu'un veut la reprendre, il doit pourtant la faire rendre libre par le juré, & se conduire ensuite pour la louer comme pour une nouvelle mine. Lorsque celui qui entreprend de nouveau cette mine en a obtenu la confirmation, il doit saire afficher dans le bâtiment destiné à cela, un état de l'avance qui doit être donnée par chaque action; cette affiche y doit rester pendant 4 semaines, asin que ceux des associés qui sont encore enregistrés dans le livre du contrôle, puissent s'ils sont du pays, s'ils sont étrangers ils ont 4 semaines. Ils peuvent rester ainsi dans la possession de leurs anciennes actions; mais si la mine avoit été un an entier sans avoir sait enregistrer par le reces schreiber ce qui est ordonné, qu'ainsi elle sût devenue libre & n'eût pas travaillé; alors le nouveau concessionnaire n'est pas obligé de recevoir les anciens intéresses. Lorsqu'une compagnie abandonne une mine, elle en doit payer les dettes, & ne rien emporter de ce qui est attaché à clous & à crosses sur-tout dans la mine, puisque tout cela est devenu également libre, à l'exception des outils & du minérai extrait.

#### ART. XXVII.

#### Rendre libre une mine.

On ne peut rendre une mine libre qu'à la connoissance du bergvoigt; celui qui veut le faire doit prouver avec un ou deux jurés, que pendant trois journées elle n'a pas été travaillée sans la permission du bergvoigt; cependant celui-ci doit entendre les anciens intéressés, avant que de permettre qu'une mine soit rendue libre.

#### ART. XXVIII.

Des aubuilles & retardat, c'est-à-dire, des avances qu'il faut faire aux mines qui sont en perte, & des intéresses qui se mettent dans le cas de perdre leurs actions lorsqu'ils ne le font pas.

Comme il arrive que les intéresses perdent leurs mines lorsqu'ils ne les travaillent pas, ils perdent aussi l'intérêt qu'ils y ont. Quand ils ne paient pas les avances nécessaires pour les mines qui sont en perte, elles tombent pour lors en ce que l'on nomme le retardat; lorsque le maître des journées a arrêté ses comptes, & qu'il trouve que dans le quartier suivant, il ne lui reste pas affez de sonds pour qu'il puisse maintenis le

## D'EISLEBEN ET DE MANSFELD. 493

le lui montrer, au cas qu'il ne veuille pas s'en départir, il recevra néanmoins son billet, & le droit qui lui revient pour cela. Cependant il observera que celui qui a fait la premiere découverte ait toujours une lehn toute entiere, à moins que ladite lehn n'ait été trouvée sans être travaillée, & ainsi rendue libre par les jurés. Le bergvoigt doit aussi accorder sussimment du terrain à ceux qui prennent des mines. En l'absence du bergvoigt, celui qui veut devenir concessionnaire d'une mine, peut en compagnie d'un honnête homme donner son billet, par lequel il demande le louage on la concession dans sa maison, à sa femme & ses ensans ou à un juré, & obtenir ainsi la préférence sur celui qui auroit porté le billet après lui au bergvoigt, sur la mine ou dans la rue.

#### ART. XX.

## Confirmer une concession.

Après la concession accordée, le bergvoigt & les jurés doivent le mercredi suivant, depuis 12 jusqu'à une ou deux heures, louer & consirmer les concessions; ils doivent ensuite dans la huitaine faire mesurer par la maîtrise des mines, l'étendue de terrain & placer les bornes. Toute concession qui n'est pas consirmée dans les 15 jours sans l'agrément du bergvoigt, devient libre, c'est-à-dire, nulle: le bergvoigt ne doit pas accorder une suspension de travail où il n'y a pas des empêchemens inévitables, soit par les eaux, le manque d'air ou autre raison valable, sur-tout s'il s'apperçoit que cette suspension n'a d'autre but que celui d'empêcher d'autres personnes de travailler. Si la suspension de travail a été prorogée, c'est-à-dire, renouvellée deux sois, & que le bergvoigt trouve que pour éviter des difficultés ou par d'autres raisons valables, il ne peut pas donner la consistmation, il fera enregistrer dans le livre des concessions, alin qu'il conserve son ancienneté, pourvu que cet enregistrement ne soit pas au préjudice de quelques autres, dans lequel cas on ne doit pas le faire; & si cela arrive, cet enregistrement ne doit être regardé d'aucuns valeur.

#### ART. XXI.

## Des compagnies.

Lorsqu'on confirme une concession d'une nouvelle mine son mesure en quarré (attendu que toutes les mines sont en couches), savoir, pour chaque lehn 66 toises de long & 22 toises de large, & une demi-lehn, 33 toises de longueur & 22 toises de large; chaque mine doit être divisée en 128 actions, qu'elle soit en bénésice ou en perte; nous voulons aussi à la fin de chaque quartier, que les noms & surnoms des intéresses soient inscrits sur le registre du maître des journées.

#### ART. XXII.

#### De la vente des actions.

Il est permis à chaque actionnaire de vendre son intérêt à un autre, & le vendeur doit garantir les actions, sans quoi l'acheteur peut demander son argent; mais après la garantie, le vendeur n'est pas obligé de reprendre pour le même prix les actions ou parties d'actions des mines aliénées.

La suite de cet article est à peu près comme en Saxe, il y a punition de prison & autres peines plus ou moins sortes suivant le cas, pour ceux qui surprennent & trompent en vendant des actions.

#### ART. XXIII.

Cet article est encore pour la vente des actions, & a beaucoup de rapport à ce qui se pratique en Saxe.

ART. XXIV.

On ne doit pas suspendre le travail des mines.

Win concessionnaire doit travailler constamment à sa mine, c'est pourquoi les

## . 496 JURISPRUDENCE DES MINES

donneront par quartier pour chaque lehn en exploitation 6 sols, & seulement la moitié pour celles qui sont en suspension de travail, de même pour une galerie & la prise d'eau, & pour une roue 6 sols; ces droits sont remis au receveur du dixieme.

#### ART. XXXIII.

## De la caisse des pauvres mineurs.

Chacun des maîtres des journées selon son serment, retiendra sur les gages des ouvriers des mines & des sonderies, 2 phenings par chaque florin pour la boîte des pauvres mineurs, dont il rendra compte exactement tous les quartiers au bergvoigt & au juge; son produit servira à entretenir les ouvriers pauvres, leurs semmes & leurs enfans, suivant les cas.

#### ART. XXXIV.

## Des prix-faits.

Si les intéresses ou les officiers des mines veulent que dans l'approsondissement des puits, & poursuite des galeries & autres ouvrages, ces travaux soient mis à prix-fait, les jurés examineront la nature du rocher, & donneront les prix-faits suivant la justice & la probité; ils ne favoriseront personne & ne s'attendront à aucun prosit, de même que les maîtres des journées, maîtres mineurs & autres.

#### ART. XXXV.

## Des jours de paie & de anschnitt (1).

A l'avenir les jours de paie & d'anschnitt, se tiendront tous les 15 jours en présence du bervoigt, du juge & des jurés; les maîtres mineurs & ceux des journées y assistement, sous peine de perdre les gages d'une semaine, & rien ne doit être porté sur les registres en fait d'achat, qu'il n'ait été à la connoissance des jurés sous peine de privation d'emploi.

### ART, XXXVI.

## Du mesurage ou arpentage.

Le mesurage sur les mines en couches, &c. doit se faire comme il suit.

Lorsqu'une compagnie veut placer ou approfondir un puits, on doit lui mesurer à sa volonté du côté qu'elle le desire une lehn, de façon que son terrain soit entre quatre bornes, & qu'elle sorme un quarré de 66 toises de longueur, & 22 toises de largeur.

#### ART. XXXVII.

### Des chemins & sentiers.

Il doit y avoir des chemins & sentiers pour aller & venir aux mines & aux fonderies sans aucun empêchement de la part des possesseurs de terrain, encore moins saisse des personnes, bétail ou matieres que l'on voiture, sous peine de punition, &c.

## ART. XXXVIII.

#### Des galeries.

Comme les galeries nommées ries-dorffer & faulen ser stollen, doivent être regardées comme la clef des trésors cachés, & qu'il faut les relever & les entretenir; à cet effet les mines qui seront en bénésice paieront sur chaque écu de produit 18 phenings à la caisse des mines, & ceux qui seront en perte seulement 9 phenings; au moyen de ce, elles seront exemptes des autres droits de galeries; mais si des compagnies relevoient à leurs frais des galeries, ou bien, en partant des anciennes, poussoient des traverses pour écouler les eaux & procurer la circulation de l'air, elles seroient non-seulement exemptes de ce droit, mais encore elles jouiroient des franchises, des droits des galeries, & d'une certaine assistance de la caisse des mines.

(1) On nomme anschnitt, lorsque le maître des journées lit à haute voix en présence du maître des mines. Le des jurés, l'état en détail de toutes les dépenses.

## DEISLEBEN ET DE MANSFELD. 497

La continuation de cet article recommando & ordonne expressément des visites fréquentes des galeries, & la plus grande attention pour les soutenir solidement.

#### ART. XXXIX.

#### Des balances.

La balance d'Eistèben où tous les cuivres noirs doivent être portés & pesés, sous peine d'une soite punition, doit être toujours pourvue de poids justes. On y nommera un maître peseur qui observe exactement tout ce qui lui a été prescrit ci-dessus; il s'y trouvera un juré coupeur d'essai, pour en couper un dessus & dessous de chaque piece qu'il remettra à l'essayeur-juré; il refusera tous les mauvais cuivres noirs.

## ART. XL.

Des dettes des mines.

On observe à cet égard à peu près la même chose que ce qui est pratiqué en Saxe.

#### ART. XLI,

## Des procès.

Cet article renvoie pour les procès aux ordonnances des mines de Saxe, & même à la jurisdiction desdites mines qui a été établie pour cet objet. Voyez le XIIIº Mémoire de ce volume.

## ART. XLII.

Des officiers, employés & ouvriers des fonderies.

Il est ordonné par cet article à sous les officiers, employés & ouvriers des sonderies; de prêter serment de se conformer, à l'ordonnance.

#### ART. XLIII.

De l'emploi du fasteur ou directeur des fonderies.

Le directeur doit chaque jour visiter les sonderies, & voir si l'on y observe les ordonnances, & si les ouvriers y sont leur devoir. Tous les employés & ouvriers en tout genre lui seront subordonnés; il s'en pourvoira de toutes les especes nécessaires, qui soient entendus & intelligens, & veillera à ce que les ouvrages d'un chacun se fassent dans la plus grande exactitude. S'il se passoir quelque chose qui méritat punition, il en avertiroit le juge des mines.

#### ART. XLIV.

De l'emploi de l'écrivain des fonderies, ou garde-magasin.

Chaque garde-magasin doit visiter tous les jours la sonderie où il est employé, y recevoir les minérais, les charbons, les bois, &c. Il aura dans des endroits surs, les approvisionnemens, les poids, balances & outils, & tiendra registre du tout. Il fera chaque semaine l'état des dépenses & des besoins journaliers, & les remettra au facteur, pour que le paiement s'en fasse avec exactitude. Il examinera s'il n'y a rien à changer ou à réparer aux bâtimens de la sonderie, qu'il y cût danger de seu ou autres. Il aura attention que chaque ouvrier en général remplisse bien son devoir; qu'il ne manque point d'eau pour le besoin de la sonderie. Il pesera chaque chose; il examinera si les mesures avec lesquelles on reçoit le minérai, &c. sont justes; s'il y apperçoit quelque insidélité par négligence ou autrement, sil en avertira le sacteur.

ART. XLV.

De l'effayeur.

Il en a été fait mention à l'article X. On s'y réfere.

Tome III.

Rrr

## 498 JURISPRUDENCE DES MINES

## ART. XLVI.

## De l'emploi des maîtres des fonderies.

Les maîtres des fonderies doivent avoir attention aux approvisionnemens de bois, charbons, balance, poids, outils, foufflets & autres; il prendra garde que les ouvriers remplissent bien leur devoir, que les fourneaux ne soient pas engorgés, & que les soufflets soient placés avantageusement pour la fonte. Il pésera souvent les minérais d'ardo se pour reconnoître si les voituriers amenent le poid exact, & si on le leur donne à la mine; il fera punir les chargeurs s'ils sont coupables; il aura un registre de contrôle pour les approvisionnemens, & veillera à ce qu'il n'arrive rien de désavantageux, soit le jour, soit la nuit; dans ce cas, il en avertira sur le champ.

## ART. XLVII.

## De l'emploi des mesureurs de charbon.

Ils mesureront exactement le charbon qu'amenent les voituriers, dans la mesure que l'on a destinée pour cela, dont 12 doivent faire un sudre ou soudre; ils veilleront à ce qu'il ne se saile aucune traude de la part des voituriers; ils écriront tout ce qu'ils reçoivent pour en donner une note au garde-magasin, & en tiendront eux-mêmes un registre.

#### ART. XLVIII.

## De l'emploi des grilleurs.

Ils rempliront leur devoir en retournant exactement les grillages de matte, & y. mettant le bois & le charbon nécessaires.

### ART. XLIX.

Cet article concerne les fourneaux de fonte, quand l'on doit y mettre le feu, le temps qu'ils doivent travailler, la brasque que l'on doit y employer, &c.; mais tout ce travail a totalement changé depuis lors.

#### ART. L.

#### Concernant les bois.

Par cet article on reconnoît la nécessité qu'il y a de conserver les bois pour l'exploi-

tation des mines, & la négligence qu'il y a eu jusqu'alors.

Pour y remédier, il est ordonné d'économiser le bois & le charbon autant qu'il est possible, & aux officiers des forèrs du prince, de veiller à la bonne administration desdites forèrs, que l'on coupe beaucoup moins de bois, & sur tout qu'il n'en soit pas coupé comme précédemment, pour être réduit en charbon & vendu dans les disserentes villes; enfin, il leur est enjoint d'avoir la plus grande attention pour qu'il ne se commette aucun abus, & de faire leur possible pour procurer la meilleure & la plus prompte croissance au bois.

#### ART. LI.

Care fandetie at actuellement & Hest-Studie

Cette sonde- Concernant les officiers, employés & ouvriers de la fonderie de liquation de Leimbach.

Comme il est nécessaire de nommer à la fonderie de liquation qui est commune aux dissérentes compagnies, une personne qui ait tout ce travail sous sa direction, il a été résolu de nommer un facteur ou directeur, avec une espece d'inspecteur pour l'affister, & qui doit s'y obliger par serment, de même que de faire saire en tout tems la liquation & le rafinage du cuivre, de saçon que personne ne puisse être lèsé; & pour que le tout soit bien observé, il ordonnera lui-même les essais à saire & les mélanges; il prendra garde que les sourneaux & les coupelles soient bien préparés & chaussés; que les journées soient exactement remplies; que le travail des pieces de liquation, des déchets, des scories, &c. se fasse comme il convient; que tous les ouvriers en général soient tenus dans la plus exacte discipline,

## D'EISLEBEN ET DE MANSFELD. 499

& qu'ils remplissent bien leur devoir. Si quelques-uns prévariquent, il doit en avertir pour les faire punir; & il n'en recevra aucun qu'îl n'ait prêté serment suivant les anciens usages; il veillera aux bâtimens de la fonderie & à leurs réparations, & à ce que les outils, les balances, les poids & tout ce qui est porté sur l'inventaire, de même que tous les approvisionnemens, soient gardés en sûreté dans des endroits convenables.

#### ART. LII.

## Concernant la liquation du cuivre noir.

Comme il a été dit ci-dessus, la fonderie de liquation étoit, lors de ce réglement, à Leimbach; il étoit ordonné que les cuivres noirs que l'on ne pourroit pas y liquéfier seroient envoyés à celle de Grünenthal en Saxe, ce qui n'a plus lieu, de même que la suite de cet article.

Du serment du diretteur des fonderies.

N. N. Vous devez maintenant vous engager à faire serment de vous conformer à la présente ordonnance, spécialement pour l'art. 43 qui vous concerne particulièrement, de le suivre avec soumission; de visiter chaque jour, & autant que le besoin l'exigera, les sonderies, & dans chacune prendre garde, &c. Ici on lui répete la plus grande partie de ce qui a été rapporté ci-dessus, & de se comporter sidelement pour la caisse qui lui a été consiée.

#### Serment.

Tout ce qui vient de m'être lu mot à mot, que j'ai bien entendu & accepté; je promets ici de le suivre & de m'y comporter fidelement. Dieu soit en mon aide. Les sermens des autres officiers sont les mêmes, & faits en consormité de l'article qui concerne chacun d'eux.



# PRÉCIS

## DE LA JURISPRUDENCE DES MINES

## DU HARTZ.

L'ORDONNANCE du 18 septembre 1593, rendue au château de Hertzberg, est divisée en trois parties.

La premiere concerne les officiers des mines. La seconde traite des mines, galeries, &c.

La troisieme, des fonderies.

Il est dir que pour maintenir l'ordre, rendre justice à un chacun, veiller à la bonne exploitation des mines, &cc., on nommera les officiers suivans, savoir:

Un capitaine des mines instruit, pour nous représenter.

Un ober berg-meister, ou maître des mines.

Quatre jures qui doivent bien entendre le travail des mines.

Un receveur du dixieme, avec un commis qui lui soit subordonné.

Un contrôleur & un écrivain.

Un directeur de fonderies.

Une personne pour brûler & raffiner l'argent.

Un effayeur.

Un géometre souterrain. Un écrivain de fonderies.

## 500 PRÉCIS DE LA JURISPRUDENCE

Les officiers nommés ci-desses, de même que les mattres des journées, maîtres mineurs & autres, nous seront attachés par serment, ainsi qu'à nos héritiers, obéfssas & sideles sujets; ils ne quitteront point leur résidence ou l'étendue de leur département, sans permission; ils se contenteront des appointements que nous leur avons assignés, & ne seront à charge à personne à cet égard; ils tiendront la plus exacte police sur les travaux.

#### ARTICLE PREMIER

## Du capitaine des mines.

Notre capitaine des mines, à notre lieu & place, maintiendra la paix & la justice, tiendra la main à l'exécution de nos ordonnances, tant de la part de nos sujets, que de nos officiers des mines, & punira sévérement ceux qui y contreviendront. Conjointement avec nos officiers mentionnés ci-dessus, de même qu'avec ceux des bailliages, des villes libres des mines, il aura à donner des ordres dans tous le département.

Chacun, en notre nom, lui obeira comme à notre personne, sous peine d'encourir notre disgrace, & d'être puni severement, mais si quelqu'un pensoit que le capitalne des mines lui a fair une injustice, il s'adressera à nous, ou en notre absence, à notre

conseil.

Les occupations que nous lui donnons ne doivent point l'empêcher d'être à la lecture des comptes & lorsqu'on les rend; il veillera sur-tout attentivement à ce que nos ordonnances soient exécutées pour l'avantage des mines, & celui des intéresses; à la fin de chaque quartier il prendra les registres des maîtres de journées, les examinera pour les punir dans le cas qu'il y trouveroit des choses injustes, & contre la probité.

# ART. II. Du berg-meister ou maître des mines.

Il lui est ordonné de veiller à la bonne exploitation des mines, de rendre justice à chacun, de se conduire fidélement en tout point, de se contenter de ses appointemens, d'obéir à ses supérieurs, en sait de son emploi, sous petre d'encourir la disgrace du prince, & d'être puni sévérement. Si quelqu'un croit que le berg-meister lui a sait une injustice, il en portera ses plaintes au capitaine des mines.

Quant à ce qui regarde la suite de son emploi, on le renvoie aux ordonnances, & on lui recommande qu'au cas qu'il y ait des articles qui ne soient pas clairs, de les examiner de concert avec les jurés, & de prendre sur cela une résolution relative

au sens de notre ordonnance.

## La suite de cet article concerne le capitaine des mines & le berg-meister.

Il leur est ordonné, pour empêcher tous les soupçons, dans l'exercice de leur

emploi, de ne prendre aucun intérêt dans les mines, sans notre approbation.

De veiller à ce que tous les emplois soient remplis par gens instruits & intelligens, & de punir ceux qui ne feront pas leur devoir; de même à ce que ceux qui vendent les différentes marchandises nécessaires aux mines, n'en fassent pas monter le prix trop haut, mais se contentent d'un prosit honnète.

## Des appointemens du berg-meister.

Afin que le berg-meister ne puisse pas exiger plus qu'il ne lui est dû, il a été arrêté qu'il retirera des compagnies ce qui suit:

Pour une concession

Pour la prolonger avant qu'elle soit confirmée

Pour la prolonger avant qu'elle soit confirmée

) our confirmer un fûnd grûbe

Pour une mesure ou maass

Pour une galerie erbstollen

Pour une suspension de travail

2

DES	ΜI	N E	<b>S</b> .	p	U	Ħ.	A R	TZ	7		501
Done placer les hornes	d'un sh									••	_ •
Pour placer les bornes Pour la premiere ma	æ	_	•	1	•	•	•	•	•		fols.
Pour mefurer un fund	reike en		•		•	•	•	•	•	20	florins.
dont il en revient 3 aus	inrée	Cillici	•		• .	•	•	•	•	12	HOLIUS.
Pour une maass	Jaios	'	:			:	:			Q	die.
dont 2 aux jurés.	•	•	•		•	•	•	•	•	U	ulla.
Si le berg-meister est invité d'entrer dans une mine avec le juré, pour											
des cas de difficulté, il recevra de celui qui l'y aura engagé 24 folse											
qu'il partagera avec le juré.											
Mais s'il y a été enga		les der	ix Da	rtic	s. e	lles 1	ui do	nnero	nt	22	
qu'ils partageront également.											
Pour louer la place d'u	ne forge	e un b	ocard	ou	l'eau	ı d'un	e galer	rie		24	
Pour confirmer le lou	age	. :			•		•		•		floria.
	4	A R									
-											
		D	es ju	rés.							
Ils obéirant au capitaine des mines & au berg-meister, & rempliront exactement l'emploi qui leur a été consié, seront exécuter les ordonnances, & réprimeront les abus, ou avertiront le berg-meister s'il s'en commet; ils se contenteront des appointemens qui leur ont été, sixés.  Ils entreront aussi souvent qu'il sera nécessaire dans les mines de leur district, afin que les rapports qu'ils en seront soient parsaitement à leur connoissance. & qu'ils aient vu par eux-mêmes; à quoi notre capitaine des mines, & notre berg meister doivent tenir la main.  Appointemens des jurés.											
Afin que les jurés ne	nuillan	e mae d	laman	da.	- nlu		l ne	lane		ian.	
arrêté qu'il leur seroit pay	punien vé ce av	i pas u	Gvoi	r .	Pin	, da ,	1 114	icui	304	ICIIL	ou 4
Pour faire la marque	d'un p	rix fair		•		_			_	4	fols.
Pour faire la marque Pour fixer le droit qu'i	ine min	e doit	navei	. à	une	autre	DODE	Pula	øe.	7	.0201
qu'elle fait de son puits			Pu, v.	_			Pour		-	10	•
Pour indiquer au maitr	e mine	ur l'éter	ndue	de l	a co	nceffi	on de	la mi	ne	4	
Pour rendre libre une mine après y avoir fait la vilire trois tois											
Pour ordonner de de Pour une visite ordina	tourne	r les	caux		•	•	•			12	
Pour une visite ording	ire dar	ıs pne	mine		•		•			4	
Four places une bor	iič	• . •	•		•	•	•	•	•	U	
Quand le géometre à à marquer dans la mine les limites entre deux mines, & que											
l'on desire que le berg-meisser & un juré y soient présens, le premier a pour cela 1 fl.;											
& le second un demi-flori	n. ,.	•		•	•	-	-				•

Lorsque les jurés estiment des intérêts dans les mines, ou autres choses à elles appartenantes, il leur revient 2 sols par chaque florin, dont les deux tiers leur appartiennent, & l'autre tiers au berg-meister.

#### ART. IV.

## De l'emploi du zehendners ou receveur du dixieme.

Le receveur du dixieme doit, en vertu de son serment, veiller à ce que la présente ordonnance soit sidelement observée, principalement en ce qui concerne son emploi; il doit particuliérement être attentif à ce que tout l'argent qui provient des mines soit produit avec sidelite, & lui soit représenté sans aucune diminution; comme de payer au prince & aux compagnies, d'après le compte qui en aura été fait avec probité, leur contingent; de ne faire aucune préférence; & enfin de se conduire à cet égard, exempt de reproches & de blâme.

Quand un maître de journées lui livre l'argent qui provient d'une mine, il doit prendre note de l'écrivain de fonderies, du poids qu'il aura trouvé aux fonderies, de même que des grenailles d'argent, & le contrôler en les pesant sur

## 502 PRÉCIS DE LA JURISPRUDENCE

notre balance du dixieme, en présence dudit maître des journées, & d'enregistrer le poids & le titre dans un livre particulier; tout comme d'y écrire l'épreuve de notre essayeur, la teneur & le poids de l'argent; quel jour il a été fait, de quelle mine il l'a reçu, & du tout en donnera une note très-claire au maître des journées, en présence duquel il donnera l'argent & les grenailles à notre brûleur d'argent ordinaire, pour le raffiner. Ce dernier le pesera en leur présence & en sera note; il brûlera cet argent, & après l'avoir pesé de nouveau, il en enregistrera le poids & d'oit il provient, afin qu'il n'en résulte aucune erreur ou manque pour notre dixieme & dans notre monnoie.

Toutes nos balances soit de nos fonderies, rassinage d'argent, dixieme ou monnoies, doivent être contrôlées, les unes avec les autres, & échantillées avec soin. Cet argent rassiné sera ensuite donné à notre receveur des dixiemes, à qui il est

ordonné de le livrer dans notre monnoie.

Le receveur du dixieme ne doit donner à aucun maître des journées, de l'argent qu'ils ont apporté au dixieme, que la somme qui a été arrêtée par le compte des dépenses. Il lui doit aussi être donné chaque semaine, un rendement de compte par le maître des journées, avec une note signée de notre capitaine des mines, & de notre maître des mines, qui spécifiera les dépenses des mines & sonderies, comme les produits en plomb, argent, litharge, &c. & cela article par article; il doit examiner cette note, & s'il s'apperçoit que les dépenses montent trop haut, il en parlera au maître des journées, & prendra garde qu'il ne se passe rien contre le devoir, & qu'ils ne se rendent coupables d'aucune faute; s'il en trouvoir, il est obligé d'avertir notre capitaine des mines.

Il ne doit pareillement avancer aucun argent à une compagnie, ou un maître des journées qui n'auroient plus d'argent dans la caisse du dixieme, ou qui n'auroient point d'avances (cela s'entend pour une mine qui est en perte), sans une bonne & s'uffisante caution, afin que le trésorier ait ses affaires en regle, & que par là, la

mine ne se mette pas dans le cas de faire des dettes.

Il'doit aussi, avec tous les maîtres de journées de qui il aura reçu de l'argent dans la caisse du dixieme, tenir un compte exact de la recette & dépense qu'il aura fair dans chaque quartier, de même que de l'argent qui restera en avance pour

les compagnies, & du tout en donner une note aux dits maîtres de journées.

Il doit enfin veiller soigneusement à la quantifé d'argent qui sort de la caisse du dixieme, pour aller à la monnoie; de même de celle qui rentre de cette derniere dans ladite caisse; il doit tenir un registre du tout, ainsi que de la recette & des dépenses soit en gages d'ouvriers, ou autres de chaque semaine, pour en rendre compte; & dans le cas où il appercevra quelque préjudice ou quelque manque envers nous ou les compagnies, il doit en avertir d'avance nos préposés pour y remédier. Mais puisque nous le chargeons de l'administration du dixieme, il ne doit garder aucun argent, & le distribuer à chacun suivant ce qui lui revient, aussitôt qu'il l'aura reçu de la monnoie; il ne prendra de chaque intéressé qu'un gulden ou 48 s. de France, pour sa peine ou salaire, & ne doit exiger ni des compagnies ou autres, aucun présent.

A R T. V.

## De l'emploi du raffineur ou brûleur d'argent.

Le raffineur recevra du receveur du dixieme, avec l'argent à brûler, une note de son poids & de sa teneur, telle que l'a trouvée l'essayeur, & le pésera en présence du maître des journées, ensemble les grains provenant de la coupelle & des essais; de même que ceux d'un précédent raffinage. Il cassera cet argent, & prendra garde, avec le maître des journées, qu'il ne s'en écarte point; il le raffinera au titre de 16 lots de sin ou 12 deniers, après quoi il examinera la coupelle ou 10st, & en ramassera tous les grains pour les ajouter à l'argent. La coupelle sera sermée dans un cosse à deux serrures dont il aura une clef, & le maître des

iournées l'autre, afin qu'elles y soient conservées avec d'autres jusqu'à ce qu'il soit ordonne de les fondre.

Il pesera l'argent fin avec les grains, & calculera avec le maître des journées, quel est le déchet qu'il a fait ; le tout sera enregistre pour y avoir recours dans le besoin.

S'il arrivoit que le maître des journées ne sût pas présent au raffinage de l'argent du produit de sa mine, le rassineur est obligé d'en informer notre capitaine des mines, pour le faire punir. Il doit être pourvu d'aides sur lesquels il puisse compter, & ne pas consier son travail à aucun qui ne soit pas instruit, car s'il en arrivoit quelque dommage au préjudice des compagnies, soit par sa faute ou sa négligence, il en seroit responsable, & puni très-severement. A moins d'une nécessité absolue, ou avec permission de notre capitaine, il ne doit brûler l'argent que le jour, & non la

### ART. VI.

## De l'emploi des directeurs de sonderies & de l'écrivain.

Ils doivent, chaque jour de travail, visiter chaque sonderie, & y observer soigneufement fi notre ordonnance est suivie exactement, & si l'on travaille en consequence: si chaque minérai est fondu suivant nos ordres, & particulièrement prendre garde qu'il soit bien trié ou lavé, afin que chaque qualité soit fondue de la maniere la plus avantageuse; & où ils trouveront le contraire, & que ce soit contre notre réglement, ils le changeront aussitôt.

S'ils s'apperçoivent que dans une fonderie les employés soient négligens & ignorans, ils doivent en avertir le capitaine des mines qui est obligé de les renvoyer & d'en

mettre d'autres à leur place.

De même, s'il se fait quelque fripponnerie, ils doivent, d'après leur serment, en avertir le capitaine des mines, afin qu'il réprime les abus & punisse sévérement les

Toutes les personnes employées aux fonderies doivent obéir aux directeurs & se conformer à ce qu'ils prescriront ; ils doivent particulièrement avoir attention que tout soit mis à profit, & qu'il ne se fasse aucunes dépenses, ni frais inutiles à notre préjudice & à celui de nos compagnies, soit en journées ou autres, d'après le conseil. & aux profits des employés des fonderies.

Les directeurs de fonderies veilleront à ce que les maitres de journées affistent au commencement, & pendant toute la fonte ; s'ils se sont négligés, ils doivent les en avertir & le dire au maître des mines pour en faire de même, & si cela leur

arrive une seconde fois, ils seront démis de leurs emplois.

Si les directeurs des fonderies trouvoient une maniere plus avantageuse de fondre un minérai, ils doivent la faire exécuter; les écrivains de fonderies doivent veiller aussi aux sontes & changer ce qu'ils trouveront de désectueux, & instruire les directeurs de ce qu'ils ne pourront pas faire par eux-mêmes.

Ils puniront ceux des ouvriers qui auroient entr'eux des disputes & querelles; mais si ce sont des choses qui regardent l'honneur, comme infidélité, ou vols, ou qu'elles soient devenues sérienses, qu'il y ait eu des coups donnés, &c. ils sont obligés d'en insormer notre capitaine des mines, pour les faire punir.

#### ART. VII.

## De l'emploi du gegen schreiber ou contrôleur.

Lorsqu'un contrôleur entrera en emploi, il donnera une caution suffisante pour lui & ses commis, pour répondre des torts qu'il pourroit faire à des intéresses,

par un enregistrement, sans y avoir été suffisamment autorisé.

Quand une compagnie, munie de l'ordre du maître des mines pour enregistrer dans le livre du contrôleur, lui présentera son billet de caution, celui-ci doit l'enregistrer avec toute la diligence possible, en observant qu'il n'y ait pas plus de 128 actions, compris celles de la ville, des églises & erbiheil (c'est l'action qui appartient à celui qui a fait la découverte ); le tout sera écrit bien distinctement pour que l'on puisse

## -- FRÉCIS DE LA JURISPRUDENCE

The procession was to bedde. Le consideur se doit concher manue affine for fine terms one definitions on the fore on qu'il s'air le press figur se se i paris s'il represent une comportunitée, il que par fon improdunce à en réferent que que par fon improdunce à en réferent que que par le partier de nouveau fon affine, il s'il represent la paris à l'éparte de nouveau fon affine, il s'il represent la paris à l'éparte forme.

Lant perci ces , 2 aura recorer à la perfonce qui lei auroit fan emegalisse familie-

ment . immele son ètre panie avec feverire.

े क्र कार तर व्यवस्थान कर पूर्व पृथ्व एर रिंट, कि निकार के लिए , र अपने स्था क

The stange that make.

Anti louvent que l'emploi du contribeur fera vacant loit par caule de mont, ou aniente ou maladie, tous les livres du contrôleur doivent être remis à more apparate est more lans exception, lins refus di territament, pour y avoir vecours faireme e befoin ces mines ; il ne doit rien délivrer du livre du contrible, qu'il ne l'aix ligne de la propre main.

#### ART. VIII

## De l'emploi du berg schreiber ou éstivain des mines.

L'ecrivain des mines doit être attentif a ce que notre ordonnance soit exécutée dans les objets dont il est chargé, de même qu'en ce qui concerne son emploi, pour y remedier s'il trouve que i on prévarique; & s'il ne pouvoit le faire, il en informera

notre capitaine ou notre maitre des mines.

Suivant l'ordre du maître des mines, il Joit se rendre chaque jour fixe pour la confirmation des mines concédées, avec tous ses livres dans lesquels il écrira luimème & clairement, toutes les anciennes & nouvelles mines concédées, les mesares & les galeries, par qui, comment & sur quelle montagne les filons & les veines ont été concédés & confirmés, ainsi que la différence qu'il y a entre les concessions, & en délivrera une copie à ceux qui la requerront; mais toutesois à la connoissance de notre maître des mines.

Dans l'intention d'éviter toute difficulté, l'écrivain des mines écrira d'abord sur papier volant, la décisson du maître des mines & des jurés, & en sera la lecture aux parties en la présence des susdits; si elles y donnent leur consentement & que le maître des mines l'ordonne, il l'enregistrera mot à mot sans aucun délai; les parties seront liées par cette décisson qui aura toute sa force, & il leur en délivrera des copies à leur réquission.

L'écrivain des mines exigera & recevra l'argent que chaque mine doit donner par quartier pour sa concession; il tiendra un compte exact de sa recette & dépense, à l'effet d'en pouvoir rendre compte à nos préposés. Il aura en casuel, pour la confirmation d'une mine

#### ART. IX.

### De l'emploi de l'effayeur juré.

Les essayeurs jurés doivent, suivant que l'occasion le demandera, & à la réquisein d'un chacun, saire les essais des minérais avec sidélité, & en donner la sencur exacte. Personne autre qu'eux ne peut le saire pour du nouveau minérai san par argent ou autrement, excepté que l'on n'eût envoyé de ce minérai aux sonauxes qu'il est nécessaire d'essayer, pour connoître la façon de le traiter.

53 se profente quelque nouveau minérai à essayer, ils doivent aussi le faire avec

toute la diligence possible; s'il provient de l'argent de ces essais, ils en informeront d'abord celui qui l'a apporté, ensuire notre capitaine ou maître des mines. Ils ne prendront pour leurs essais que 4 sols & demi; mais si c'est de l'or ou du cuivre, 13 sols pour chacun, & pour un essai de plomb, 6 sols & demi.

## ART. X.

## De l'emploi du marckscheider ou géometre.

Personne à l'avenir ne mesurera dans nos mines, sans l'approbation de notre capitaine des mines, & sans avoir fait le serment ordinaire: nos officiers ne recevront aucun géometre qu'il ne soit entendu dans sa partie.

A la réquisition d'un chacun, le géometre opérera avec honneur & probité: pour ne faire tort à personne, il ne sera aucun mesurage sans la connoissance de notre capitaine & maître des mines. S'il demandoit trop aux compagnies pour son travail,

les officiers ci-dessus modéreront sa demande.

Si quelqu'un pensoit que le géometre lui auroit fait tort par un mesurage, il peut; avec la permission de nos officiers, en faire venir un autre à ses frais, & il lui sera permis d'opérer; si l'on reconnoît qu'il s'est trompé, & qu'il a occasionné des frais inutiles aux intéressés, on leur accordera les dépenses qui auront été faites par le géometre, que l'on démettra de son emploi suivant que le cas l'exigera, ou il sera puni sévérement.

Quand un géometre a mesuré dans un endroit, qu'il a sait sa marque, & montré au maître mineur où il doit placer les ouvriers, on doit y appeller deux jurés pour y faire aussi leur marque, asin que s'il y a une erreur, il ne puisse y avoir aucune

excuse de la part du géometre.

Lorsque le géometre a à marquer dans une mine les limites d'une concession qui

sont au jour, il doit le faire sur la même ligne de la direction exacte du filon.

Toutes les limites qui seront marquées du jour ou de la surface de la terre dans la mine, seront enregistrées par le maître des mines dans un livre particulier: tous les autres mesurages & arpentages du géometre doivent être portés dans le même livre, & on donnera pour chaque enregistrement quatre sols à l'écrivain du maître des mines.



## SECONDE PARTIE DE L'ORDONNANCE.

## ARTICLE PREMIER.

#### Des recherches.

L est permis à tout mineur, dans nos états, de faire des recherches de mines sur toures sortes de métaux, filons, veines, &c., sans aucun empêchement de la part du seigneur ou possesseur du terrain; celui qui aura découvert un nouveau filon sera reconnu pour le premier, & en aura le droit, savoir un fund grube; c'est une messure quelconque dont nous avons parlé & dont il sera encore question par la suite.

#### ART. II.

#### Des concessions.

Les maîtres des mines auront le pouvoir, dans leur distrié, d'accorder des concessions sur toutes sortes de silons quelconques; ils recevront de celui qui veut avoir la permission, un billet qui spécifie ce qu'il veut qu'on lui concede, le jour & l'heure, & quelle montagne. Le maître des mines, pour authenticité de sa concession, lui donnera un billet s'il le desire, & n'exigera que 3 sols pour son droit; mais s'il voit que par de valables raisons celui qui pread la concession ne pourra Tome III.

## 506 PRÉCIS DE LA JURISPRUDENCE

en rester possesseur, il l'en avertira; mais si l'autre persiste, il n'en prendra pas moins son droit. Le maître des mines don agir avec probité, & accorder la concession au premier qui la demande.

## ART: III.

## Découverte des filons.

Dans la quinzaine après la concession demandée, chaque concessionnaire doit découvrir son filon, asin que le maître des mines puisse l'examiner; & s'il peut en rester possesseur suivant le droit des mines & notre ordonnance, il la fera consirmer dans lessits quinze jours, par le maître des mines, comme il est dit ci-après.

### ART. IV.

Si une concession n'est pas confirmée dans la quinzaine, & sans la permission du maitre des mines, elle devient libre, c'est-à-dire, nulle.

Le maître des mines, sans des raisons suffisantes, n'accordera point de suspension de travail pour découvrir le filon avant de confirmer, & si cela se fait, cela ne doit pas arriver plus de deux sois.

Mais s'il arrivoit qu'après avoir prolongé deux fois la suspension, le maître des mines, dans de bonnes intentions & pour éviter des difficultés, ne pouvoit pas encore confirmer, afin que le concessionnaire ne perde pas son ancienneté, il sera enregistrer son billet dans le livre de concession, avec le tems qu'il demande pour se mettre en regle; & s'il ne le sait pas après le tems expiré, la concession devient libre.

Mais si le maître des mines remarquoit que quelques-uns sissent enregistrer leur billet pour leur avantage au préjudice des autres, il ne doit le permettre en aucune saçon; & si cela arrive, cela doit être regardé comme nul.

## ART. V.

Comme il est arrivé souvent des difficultés pour avoir prolongé des permissions pour faire des recherches sans qu'on puisse, jusqu'à ce que ce tems-là soit expiré, avoir ou demander la concession, notre maître des mines n'accordera plus de prolongation à l'avenir; & s'il le faisoit par imprudence, elles n'auront aucune force, afin que celui qui a fait le premier la découverte puisse y travailler sans empêchement; & si à cette occasion il survenoit quelque mal-entendu, le maître des mines & les jurés concilieront les parties.

## ART. VI.

Cet article concerne la maniere de rendre libres d'anciennes mines & d'en accorder de nouveau la concession; c'est à peu près la même chose comme en Saxe & dans le comté de Mansseld; nous nous y résérons.

## ART. VII.

Les mines qui appartiennent à un, deux jusqu'à quatre mineurs, doivent être travaillées au moins quatre heures dans le jour, que ce soit le matin ou l'aprèsmidi, même après leur travail dans une autre mine où ils seroient employés.

## ART. VIII.

Cet article concerne les jours & la façon de confirmer une concession; nous nous résérons à ce qui est dit à cet égard dans les ordonnances de Saxe & du comté de Mansfeld.

#### ART. IX.

#### Des registres.

Tous les livres & registres des mines doivent être fermés dans une caisse par-

07

ticuliere dont le maître des mines & l'écrivain auront chacun une clef, & lorsque quelqu'un desirera y voir ce qui peut le concerner, ils ne peuvent le resuser. Ciaprès sont mentionnés les livres dont on sera usage dans nos mines.

Un registre pour confirmer.

Dans l'equel on trouvera toutes les sociétés; comment les concessions ont été accordées par le maître des mines; leur étendue, sonderie, bocard & forge.

Un registre nommé nachlassung bûch.

Dans lequel on donnera la situation de chaque mine dont le travail est suspendu, & par quelles raisons, si c'est un manque d'eau pour les machines ou autre, & de quelle saçon on compte le prendre dans le quartier suivant, asin que cette mine ne soit pas rendue libre, & entreprise par d'autres. On y enregistrera les droits qu'une mine donne à une autre pour l'écoulement de ses eaux, & autres, tels qu'ils ont été réglés par le maître des mines & les jurés.

## Un vertrag bûch.

Les décisions résultantes des disputes ou différends entre les parties, avec toutes les circonstances, y seront enregistrées.

Un recess bûch.

On y fera mention du résultat des comptes de chaque mine; les dépenses des mines & fonderies; combien on a donné d'avance pour chaque action, ainsi que le produit de chaque mine pendant un quartier, en argent, plomb, litharge, cuivre, &cc. &cc.; ce que la mine doit; ce qu'elle a en magasin & en avance.

Un gegen bûch ou livre de contrôle.

Dans lequel on fera montion de toutes les compagnies, & l'on y enregistrera les actions des intéresses sur leur demande.

Plus, un handel bûch ou protocolle.

Dans lequel seront enregistrés l'avis de notre capitaine, celui de notre maître des mines, & celui des jurés, sur l'état actuel d'une mine, ce qui a été résolu & déterminé à cet égard, & dont à chaque sois il nous sera envoyé une copie.

#### ART. X.

Comment le nouveau concessionnaire d'une ancienne mine doit se conduire.

Du moment qu'un nouveau concessionnaire a repris l'exploitation d'une ancienne mine, il doit, sans retard, y faire travailler, & ouvertement, pour que les anciens intéresses qui ont toujours sourni leurs avances, y puissent conserver le même nombre d'actions s'ils le desirent; & ceux qui voudroient s'en approprier à la place d'un autre actionnaire, seront punis sévérement, & il leur sera désendu d'y prendre aucun intérêt.

ART. XI.

Par cet article il est dit que chaque société sera enregistrée dans le livre de contrôle, & que chacune d'elles ne sera composée que de 128 actions, dont il y en a quatre de réservées pour le souverain.

#### ART. XIL

Chaque entreprenent d'anciennes ou nouvelles mines, doit faire régler, par le maître des mines, les avances à faire jusqu'au prochain rendement de compte, pour être employées au plus grand avantage de la société.

#### ART. XIII.

L'écrivain des mines enregistrera tous les billets qui font mentions des avances

S s i j

## 508 PRÉCIS DE LA JURISPRUDENCE

à faire pour chaque mine, & il n'exigera que deux sols pour chacun d'eux.

Comme lesdits billets seront affichés dans les endroits désignés à cet esser, il est désendu de les déchirer sous peine d'être puni sevérement par notre capitaine ou maître des mines.

#### ART. XIV.

De la nomination d'un maître des journées & maître mineur, dans une mine.

Lorsque des anciennes ou nouvelles mines ont été confirmées, le concessionnaire doit aussitôt, ou au prochain jour de confirmation, donner l'état de ses associés au maître des mines, lequel sera fermé avec soin; ledit concessionnaire, avec l'agrément de ses associés, & à la connoissance de notre capitaine & maître des mines, sera choix d'un maître des journées, & maître mineur entendus: nos susdits officiers prendront garde que l'on n'en mette pas de paresseux, & leur fixeront les gages qu'ils doivent avoir; s'ils n'ont pas sait leur serment, ils le feront faire tel qu'il est porté dans notre ordonnance. Le maître des journées donnera une caution qui puisse répondre de lui au cas qu'il porte quelque préjudice à la compagnie.

## ART. XV.

Personne, sans la connoissance de notre capitaine & maître des mines, ne doit s'aviser de prendre ou de démettre un maître des journées ou un maître mineur; ceux qui y contreviendront, ainsi que les maîtres des journées & maîtres mineurs qui s'y prêteront, seront punis sévérement.

#### ART. XVI.

De combien de mines un maître de journées peut avoir soin.

Il ne peut être maître des journées que de trois mines, & le maître mineur que d'une scule, a moins qu'il n'ait le consentement du maître des mines.

## ART. XVII.

Cet article concerne des droits que le contrôleur avoit pour différens enregiftremens, mais qui ont été changés depuis lors.

## ART. XVIII.

Le contrôleur n'enregistrera aueun intérêt de qui que ce soit, que la personne ne soit présente ou qu'il n'en ait un ordre digne de soi; car si par son imprudence il en arrivoit du dommage à quelqu'un, c'est à lui à qui on auroit recours.

## ART. XIX.

Il est dit que ceux qui, par subtilité, auroient surpris un enregistrement pour s'attribuer l'intérêt d'un autre, seront punis très-sévérement.

## **А к** т. **Х Х**.

Lorsque l'on reprend une mine ancienne, les nouveaux entrepreneurs ne mettront des ouvriers que dans les travaux de la prosondeur, & non ailleurs, sans la connoissance du maître des mines; mais auparavant cette mine doit être entièrement visitée par les jurés. Le maître ne doit, en aucune saçon, permettre que l'on lave les déblais ou que l'on les trie sans notre permission, même ceux des mines qui seroient en exploitation & qui ne seroient point devenues libres, à moins que le maître des mines & les jurés n'eussent des raisons valables pour le permettre; mais par celleci nous désendons expressément que les dits déblais soient vendus à d'autres.

#### ART. XXI.

Si dans une mine, par des ouvrages quelconques, on découvre de nouveaux filons ou veines, le maître mineur doit y mettre des ouvriers pour l'avantage des

entrepreneurs; mais si ceux-ci quittent cet ouvrage & que d'autres personnes en demandent la concession, le maître des mines doit la faire offrir aux intéresses par un ou deux jurés, & si ceux-ci n'y mettent pas des ouvriers dans la quinzaine, le juré peut les concéder à d'autres.

Le directeur de la mine doit prendre pour sa compagnie un fund grûbe, & la mesure la plus proche; s'il ne le fait pas, il en sera responsable vis à-vis des entrepreneurs.

#### ART. XXII.

Lorsqu'on découvre de nouveau minérai dans une mine, on ne doit point l'abattré, mais en donner avis aussitôt au capitaine & maître des mines, qui en ira faire la visite ou la sera saire par les jurés; le minérai qu'on'en tirera sera mis dans des seaux sermés.

## ARI. XXIII.

Si on abandonne un ouvrage quelconque d'une mine, & que l'on veuille boiler par-devant ou le remplir avec des déblais, on doit en informer le maître des mines pour qu'il en fasse la visite.

Le maître des mines veillera à ce que l'on ne laisse point de déblais dans les ouvra-

ges, mais qu'ils soient extraits.

Lorsqu'une compagnie retire de l'argent d'une ancienne mine, on ne doit point lui en payer la valeur qu'elle n'ait fait extraire de la mine tout le rocher qui en est provenu. Les officiers doivent se consulter les uns les autres, pour les ouvrages à faire dans une mine à son plus grand avantage.

#### ART. XXIV.

## De l'emploi de celui qu'on nomme einfahrer.

Comme nos mines doivent être pourvues de maîtres des mines & de jurés qui, chacun dans leur district, doivent visiter les mines, & s'informer exactement de ce qui s'y passe pour rendre compte à notre capitaine & syndic qui donnent leur décision au plus grand avantage de l'entreprise, & comment doivent être travaillées les mines pour le bien des intéresses, ainsi que ce qui est rensermé dans nos ordonnances, &c.; mais comme il arrive que des jurés apportent de la négligence dans leur visite, & qu'ils se contentent de prendre des informations du maître mineur sans entrer dans la mine, d'où il résulte des dommages pour les travaux auxquels notre capitaine ou nos syndics ne peuvent remédier à désaut d'être instruits, nous avons donné à notre capitaine deux einsahrer qui seront à ses ordres, veilleront à la conduite des autres officiers, & visiteront les mines, y prendront toutes les informations imaginables que les maîtres mineurs & ouvriers seront obligés de leur donner, comme à notre capitaine des mines, pour ensuite en saire leur rapport par écrit à notre capitaine, où en son absence à notre syndic.

Pour ce qui regarde le travail des mines, les maîtres mineurs & ouvriers seront tenus à suivre les ordres du maître des mines & des jurés; mais si le maître des journées trouvoit que cela dût être autrement pour le bien de sa compagnie, il le dira au capitaine, qui enverra un einsahrer pour faire la visite & lui en rendre compte.

### ART. XXV.

Nos maîtres des mines & nos jurés veilleront à ce qu'il ne se fasse aucun travail inutile dans les mines, qu'il n'y ait pas trop d'ouvriers, qu'il ne s'y fasse point de dépenses mal à propos, &c.; ils réprimeront tout ce qui pourroit être contraire au bien de l'entreprise.

#### ART. XXVI.

Lorsqu'une compagnie a commencé de faire approfondir son puits pour une nouvelle mine, &c que les intéressés desirent que le maître des mines leur mesure l'étendue de la concession qu'ils doivent avoir, il ne doit pas le resuser;

## STO PRECIS DE LA JURISPRUDENCE

mais s'il ne se trouve qu'une étendue moindre de 14 toises entre les deux mines, il doit la diviser entre les deux compagnies qui sont les plus proches; mais s'il y a 14 toises & au-dessus, il peut les concéder séparément, mais le faire afficher 15 jours avant que de mesurer, & le faire crier à la porte de l'église, en désignant pour qui & quand il doit faire le mesurage.

## ART. XXVII.

Lorsque le maître des mines avec les jurés, se rendent sur une mine pour mesurer l'étendue de la concession, le concessionnaire ou celui qui le représente doit faire serment en levant la main, que le filon sur lequel il veut que l'on mesure, est celui dont il a pris la concession, & que c'est sur lui & non sur un autre qu'il demande son find grûbe & ses mesures.

Le serment fait, il lui mesurera 42 toises de long pour un fund grube, & 28

toiles pour chaque mesure, & sera placer les limites par les jurés.

Afin que les pierres qui servent de limites au jour, de même que les marques qui ont été saites dans la mine pour en servir, ne soient pas perdues ou oubliées lorsqu'on placera un nouveau maître des mines & maître des journées, les anciens, en présence des jurés, leur montreront celles de toutes les possessions que peut avoir leur compagnie soit extérieurement, soit intérieurement. Si quelqu'un s'avisoit de déranger une borne, de la déplacer, ou d'effacer & masquer les limites qui sont dans la mine, il sera puni corporellement.

## ART. XXVIII.

Si, dans l'intention d'empêcher le mesurage sans en avoir parlé auparavant, & sans en avoir montré son droit, quelqu'un osoit prendre la chaîne avec laquelle on mesure, le maître des mines doit le faire mettre en prison, ou, suivant le cas, porter l'affaire devant notre capitaine & notre syndic; & s'il est trouvé avoir mal à propos arrêté les mesurages, sans aucune grace pour le délit commis, il sera condamné à payer 20 marcs d'argent.

## ART. XXIX.

Le maître des mines ne doit point, sans de bonnes raisons, accorder de suspensions de travail d'une mine; s'il en a de sussilantes, cela ne doit arriver que deux ou trois sois au plus. Il n'en doit point sur-tout accorder à ceux qui n'entretiennent pas leurs puits principaux, galeries & autres ouvrages, ou qui ne tirent pas les déblais hors de la mine: s'il l'avoit fait pour une mine, & qu'il se présentat quelqu'un pour la travailler, il doit retirer aussitôt la suspension & l'annuller.

#### ART. XXX.

Une mine est très-souvent obligée de payer des droits pour faire usage de son puits, galeries, machines & autres; le maître des mines & les jurés doivent prendre garde que ces droits ne soient pas onéreux, mais suivant la justice; c'est à eux à balancer les choses & à les fixer, à moins que les compagnies n'en convinssent entr'elles; mais ce seroit toujours à la connoissance des officiers ci-dessus, & enregistré.

Ces droits doivent entrer toutes les semaines dans les frais des dépenses, & être payés. Si une compagnie recevoit beaucoup de droits d'une autre qui préjudicieroient à son exploitation; dans ce cas, le maître des mines & les jurés

doivent les modèrer.

#### ART. XXXI.

#### Emploi des jurés.

Nous voulons que nos jurés entrent dans les mines aussi souvent qu'il sera nécessaire, & qu'il leur sera ordonné par notre capitaine, syndic & maître des mines;

ils examineront tout, enseigneront la meilleure façon de se conduire, & aboliront les choses qui pourroient être contraires au bien des mines, pour en rendre compte à nos officiers.

Tous les jours de travail ils se rendront le matin auprès du maître des mines, pour

en prendre les ordres qui seront exécutes ponduellement.

Il leur est désendu de s'amuser'à converser sur les mines, avec les maitres mineurs, mais ils doivent au contraire prendre garde qu'ils remplissent bien leur devoir, & que nos ordonnances soient exécutées. Il est désendu à tout officier des mines quelconques, d'avoir des voitures en propre pour voiturer des matieres, sous peine de la plus grande disgrace,

ART. XXXII.

Les jurés doivent, dans les affaires qui sont discutées devant eux, & le maître des mines, être sans partialité & se conduire suivant l'honneur & la probité; sans la permission du maître des mines ils ne doivent décider aucun cas, & lorsque celui-ci en décide, ils lui seront des observations sur les objets où ils croiront qu'il pourroit se tromper.

ART. XXXIII.

Lorsque les jurés rendent une mine libre, c'est-à-dire, la concession nulle, ils doivent se conduire sans partialité pour ne faire tort à personne.

Sans la permission de notre capitaine, syndic & maître des mines, ils ne pourront point faire de voyages, ni s'absenter seulement un jour, ce qui ne doit leur être permis sans des raisons bien essentielles.

Aucun maître des journées & maître des mines ne s'éloignera plus d'une lieue

de leur mine, sous peine d'une punition sévere.

## ART. XXXIV.

Cet article concerne les prix-faits qui doivent être donnés par les jurés ; il est femblable à celui du Comté de Mansfeld.

### ART. XXXV.

Les mineurs doivent travailler sans négligence aux prix faits qui leur auront été donnés, & se contenter de ce qui leur aura été fixé, à moins que les jurés ne vissent qu'après avoir bien travaillé ils n'eussent pas gagné de quoi vivre; dans ce cas, ils auront soin que leur peine soit payée.

#### ART. XXXVI.

Un mineur qui quittera un prix-fait ou autre travail quelconque, sans avoir et son congé, ne sera pas reçu dans une autre mine, & sera puni sévérement de notre capitaine.

ART. XXXVII.

Ce qu'un maître mineur doit faire, & comment il doit se comporter à l'égard des ouvriers.

Chaque maître mineur doit être présent lorsque les mineurs entrent dans la mine, qu'ils y remplissent bien leur devoir pour l'avantage des intéresses. S'il arrivoir qu'un ou plusieurs ouvriers n'eussent pas bien rempli leur journée, il doit les leur marquer; mais s'il y en avoit qui, par de bonnes raisons, n'en eussent fait qu'une partie, il déduira à proportion; mais si d'autres par de mauvaises raisons & volontairement s'étoient absentés du travail, il les renverra ou en avertira notre maître des mines, qui non-seulement leur sera rabattre de leurs gages, mais encore les punira sévèrement. Chaque maître mineur donnera tous les jours aux ouvriers le suif, le fer, & les outils, & ce qui leur restera de leur journée sera au prosit de la mine, & aon au leur.

Nous ordonnons aux maitres mineurs de ne point sortir de la mine avant que

## 512 PRÉCIS DE LA JURISPRUDENCE

les ouvriers aient fini leur journée, sous peine de perdre leur emploi, ou de plus fortes punitions.

Il est désendu d'extraire de nuit les minérais riches, cela doit être toujours sait en présence de nos officiers & ensermé dans une caisse; de même que d'en détourner ou

d'en vendre, sous peine de punition corporelle.

Les maîtres mineurs doivent veiller à ce que les minérais soient bien triés & séparés du rocher; & s'il se trouve quelques nouvelles especes qu'on ne connoisse pas bien, notre essayeur en doit faire l'essai.

#### ART. XXXVIII.

## Comment les journées doivent être remplies.

On sonnera toujours l'appel des ouvriers une demi heure avant celle qui doit commencer la journée, afin qu'ils puissent se préparer en conséquence, & avoir d'autant moins de raisons de s'excuser. Le premier travail doit être chaque jour à 4 heures du matin, & à midi le weilarbeit; le tout ensemble fait la journée ou poste du jour.

Celle de nuit commence à 4 heures après le dîner, jusqu'à 7 heures; & depuis 8 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin est le restant du poste de nuit, que l'on nomme aussi weilgibeit. Ainsi les ouvriers doivent être 11 heures entieres à un

travail, & ne pas le quitter avant qu'on frappe pour avertir.

Tous les ouvriers doivent être exacts à l'heure, & ne pas fortir de l'ouvrage sans des raisons bien valables; il leur est désendu de saire aucune sête, pas même celles des apôtres, comme il est d'usage dans les autres villes voisines où il y a jurisdiction de mines.

## ART. XXXIX.

Dans une mine où les ouvriers ne travaillent que dans une journée ou poste, on ne doit permettre que celle du matin, & non celle de nuit.

## ART. XL.

Par cet article on fixe le prix que chaque mineur doit gagner par semaine, mais cela a totalement changé, puisqu'alors un mineur ne devoit gagner que quarante & quelques sols. Il est permis à tous ouvriers, après leur journée, de faire des recherches pour d'autres mines.

#### ART. XLI.

Par celui-ci les maîtres des journées doivent avoir attention d'ordonner tout ce qui est nécessaire pour le besoin des mines où ils sont employés, & s'y conduire avec probité. Les différentes marchandises seront prises dans notre magasin, dont notre facteur en tiendra des registres exacts.

#### ART. XLII.

Chaque maître des journées livrera le suis & le fer au maître mineur au poids, & le portera ainsi dans ses comptes; il ne recevra & ne paiera aucun ser qu'il n'ait été pese par le maître peseur chargé de cet emploi. Aucun maître des journées & maîtres mineurs ne prêteront à une autre mine de l'argent ou des matieres en provision, sans la permission du maître des mines; & s'ils s'avisent de le faire, celui-ci les punira & le leur fera payer sur leur compte.

#### ART. XLIII.

Les maîtres des journées ne doivent point établir de familiarité avec les maîtres mineurs, ni être leurs parens; mais chacun d'eux doit entrer deux fois par semaine dans sa mine, prendre garde que les maîtres mineurs fassent leur devoir, & que nos ordonnances y soient observées.

Nous voulons aussi que nos principaux officiers ne soient pas pere & sils, & que les

autres ne soient pas proches parens.

#### AIRT. XLIV.

Aucun maître des journées ou maître mineur ne doit prendre chez lui des ouvriers en pension, & si l'un ou l'autre vouloit en obliger quelques-uns à le faire, il doit être puni sévérement, & démis de son emploi. Ils prendront garde que les ouvriers ne manquent pas pendant la semaine; s'ils le sont ils doivent être punis sévérement.

Les maîtres des journées & les maîtres mineurs ne vendront point de bierre sur la mine, sous peine de punition; & ils ne prendront aucun domestique dans la maison

qui est sur la mine, sans la permission de notre maître des mines.

Comme les noces entraînent souvent de la négligence dans les travaux de la compagnie, nous ordonnons que l'on rabattra les journées à ceux qui s'absenteront pour y aller, & que ceux qui auront la journée du matin à faire ne pourront s'en dispenser.

ART. XLV.

Par cet article les maîtres des journées, maîtres mineurs & ouvriers doivent se contenter des gages qui leur ont été fixés, & ne s'attendre à aucun profit quelconque ni en demander: il sera cependant libre aux compagnies de donner des gratifications à ces premiers, si elles ont été contentes de leur travail.

#### ART. XLVI.

Il est dit par cet article que les maî res mineurs & maîtres des journées rempliront par eux-mêmes leur emploi, & que si pour les affaires de la compagnie ils étoient obligés de mettre quelqu'un à leur place, il faut que ce soit des gens entendus qui aient prêté le serment, & qui soient munis de la permission de notre maître des mines.

#### ART. XLVII.

Il est ordonné très-expressément par cet article, aux maîtres des journées & maîtres mineurs, que lorsque les intéressés étrangers ou nationaux leur demanderont l'état & la situation de leur mine, ils ne leur déguisent rien & leur donnent absolument tous les éclaircissemens que l'on peut desirer, & dans la plus exacte vérité; s'ils ne le sont pas, & que cela soit rapporté à notre capitaine, syndic & maître des mines, ceux-ci doivent les priver de leur emploi, & les punit sévérement.

#### ART. XLVIII.

Les maîtres des journées & maîtres mineurs doivent mettre sur leur registre & lire en présence des jurés, les jours fixés pour cela, toutes les dépenses des mines & fonderies, ainsi que le nom & surnom des ouvriers, le travail que chacun a fait, &c.; & si les jurés trouvent qu'il y a des dépenses faites mal à propos, ils doivent avertir le maître des mines pour faire punir les coupables.

Aucun maître mineur ne fera écrire la dépense du suif, du fer ou autres matieres

qu'il n'aura pas reçu, sous peine de privation de son emploi.

Les maîtres des journées doivent payer tous les ouvriers en présence de leur maître, & ne leur donner d'autre monnoie que celle du pays, & aucune marchandise, sous peine de punition & privation d'emploi.

Ceux qui n'assisteront pas à la lecture des comptes seront punis par notre maître

des mines.

La paye se fera à l'avenir dans la maison de ville de chacune où il y a jurisdiction de mines, & non ailleurs; & asin qu'il y air plus d'exactitude & que personne ne puisse se plaindre, nos jurés y assisteront.

#### ART. XLIX.

Aucun maître des journées ne doit retenir de l'argent à un ouvrier, à moins que celui-ci n'eût cousenti qu'il restât dans la caisse de la mine.

Tome III. Ttt

## SIA PRÉCIS DE LA JURISPRUDENCE

## ART. L.

## Du droit nommé Ovatembergeld.

Pour l'entretien des jurés & autres besoins des mines, chaque maître des journées paiera pour la concession de la mine, 14 sols par quartier, lequel argent sera remis à notre écrivain des mines, & mis dans une caisse avec le livre de recette & dépense de ces sommes, dont notre capitaine des mines aura une cles, notre receveur du dixieme une autre, & aussi l'écrivain.

Les nouvelles mines seront exemptes de ce droit pour le premier quartier.

### ART. LL

Les maîtres des journées & maîtres mineurs rendront leurs comptes au jour fixé dans l'année, en présence de nos principaux officiers.

## ART. LIL

Mais avant le rendement des comptes, les maîtres des journées doivent ranger les leurs avec notre receveur du dixieme, pour l'entrée & la sortie de l'argent qu'il a reçu pour chaque mine.

ART. LIII.

Les comptes doivent être exempts de reproches; s'il se trouve quelques erreurs par négligence ou autrement, nos officiers imposeront aux maîtres des journées des amendes suivant le cas; mais s'il y avoit de la fraude & infidelité, ils seront punis de corps & de bien.

ART. LIV.

Les matieres en magasin, outils, &c. anciens & nouveaux, doivent être spécifiés en détail sur les comptes.

ART. LV.

Dans les rendemens de compte, les maîtres des journées doivent prendre dans les livres du contrôle, les noms & surnoms de chaque intéresse, & la portion que chacun a dans la mine.

Notre contrôleur doit aussi, dans les rendemens de comptes qu'il doit faire tous les quartiers, spécifier également la portion d'intérêt que chacun a dans telle ou telle mine, leur nom & surnom, les actions ou parties d'actions qui sont en ntardat; celles qui étant dans ce cas auroient été vendues, & dont on a formé des compagnies, &c.

ART. LVI.

Cet article traite plus en détail de toutes les matieres qui doivent être spécifiées dans les registres des maîtres des journées, & s'il y a eu de la mauvaise-foi de leur part, & qu'ils aient sait des fripponneries, ils seront punis séverement; leur caution doit même, suivant le cas, être emprisonnée.

Pour prévenir ces vols autant qu'il est possible, il est dit que l'argent en nature

& en espece sera remis entre les mains du receveur du dixieme.

#### ART. LVII.

Quoique le travail d'une mine ait été arrêté avant la fin d'un quartier, il est ordonné que le maître des journées n'en rendra pas moins compte à la fin dudit quartier.

ART. LVIII.

Après les comptes faits & leur réfultat, c'est-à-dire de la quantité d'argent produite dans un quartler, celui qui est en caisse, les dettes de la mine, les avances faires, les appointemens des maîtres des journées, &c. seront portes dans le registre nomme regesser, & sur l'ordre de notre capitaine ou syndic des mines, ledit registre sera fait double, dont un leur sera remis & l'autre ensermé dans une caisse à trois serrures, de même que les autres registres, & dont chacun aura une clef, ainsi que le maître des mines.

#### ART. LIX.

Après les comptes rendus notre capitaine des mines, affisté de deux personnes entendues, examineront de nouveau les comptes, & s'ils y trouvent des erreurs, quoiqu'ils aient été reçus, ils n'en puniront pas moins les coupables.

## ART. LX.

Il est dit que lorsqu'il se trouvera un florin en bénésice au rendement des comptes par chaque action, cette somme sera répartie entre les associés; mais si elle est moindre elle sera remise au receveur du dixieme, qui la gardera pour en tenir compte à la mine, ou bien elle sera employée, avec le consentement des officiers supérieurs, pour l'avantage de ladite mine.

## ART. LXI.

A l'avenir, tous les quinze jours avant le rendement des comptes, nos officiers doivent faire la visite générale des mines; le maître des journées de chacune d'icelles doit s'y trouver, écouter l'avis & la résolution de nos officiers, ce qu'on doit y faire pour leurs progrès, combien d'argent il y a en caisse, si la mine est en perte, de quelle somme sera l'avance de chaque action; nos officiers auront attention de ne la point sixer trop haut, mais modérée; & à la sin du rendement des comptes du quartier la saire afficher. Cette affiche doit être scellée du sceau de notre maître des mines, & doit rester ainsi pendant six semaines: si quelqu'un s'aviseit de la déchirer, il sera puni sévérement.

#### ART. LXII.

Nous ordonnons que les intéressés des mines qui sont en perte, apporteront ou enverront, dans les six semaines après le rendement des comptes, l'argent qui a été sixé pour être donné en avance pour le quartier suivant. Ces sommes doivent être en argent comptant, & non en marchandises.

#### ART. LXIII.

Si un intéresse n'apporte pas, dans les six semaines, l'argent d'avance qui a été sixé pour une mine en perte, ce que l'on nomme zubust, son action ou ses actions sont mises en retardat, & s'il ne les retire pas, elles doivent être divisées entre les autres associés, ou, sur l'ordre de notre conseil des mines, vendues au prosit de la dite mine.

#### ART. LXIV.

A la fin des six semaines, après le rendement des comptes, chaque maître des journées doit envoyer un état à chaque intéressé de la mine où il est employé, dans lequel il sera spécifié les dettes de la mine, le nombre d'actions qui sont en retardat, & les noms de ceux dont les actions sont dans ce cas; & lorsqu'une action est sortie du retardat, combien de zublissé on a été obligé de payer, &c.

#### ART. LXV. 6.

Par cet article il est dit que les actions qui ont passé le sems du retardat seront vendues par le maître des journées, au plus grand avantage des intéresses, ou divisées entre les autres associés, s'ils le desirent: ce qui ne peut se faire que préalablement en en ait donné connoissance au conseil des mines.

### ART. LXVL

Le contrôleur, de sa propre autorité, ne doit sortir aucune action du retardat; mais à un jour fixé par chaque semaine, faire la lecture aux maîtres des mines & aux jurés, de celles qui sont dans ce cas & que l'on veut en retirer, lesquelles ne pourront

ľttii

## 516 PRÉCIS DE LA JURISPRUDENCE

en sortir qu'après avoir payé le zûbûsse arriéré, & 4 sols au contrôleur pour son droit; mais ces officiers ne le permettront cependant qu'autant que cela ne portera pas préjudice aux autres intéresses.

### ART. LXVII.

Les maîtres des journées qui auront reçu de l'argent des intéresses pour l'avance des mines en perte, & qui n'en auront pas fait mention au rendement des comptes, seront privés de leur emploi & punis sévérement.

#### ART. LXVIII.

Par cet article il est fait mention du pouvoir que donne le plus grand nombre des intéresses au maître des journées, pour agir pour les actions qui sont en retardat, lequel pouvoir ne doit être donné de leur part qu'après avoir été parsaitement instruits de la situation de la mine, & de tout ce qui en dépend.

Le maître des mines doit prendre garde que ce pouvoir, qui doit lui être présenté, ne tende pas à faire le prosit des uns au préjudice des autres, & s'il s'apperçoit de la moindre chose semblable, il punira les coupables. On renvoie pour le surplus à

l'article 66 ci-dessus.

## ART. LXIX.

Sous peine d'une forte punition, un maître des journées ne doit prendre par semaine, chez le receveur du dixieme, de l'argent qui y est en dépôt, que ce qui est nécessaire pour les dépenses des mines & fonderies.

C'est pourquoi il est expressement ordonné au contrôleur d'examiner tous les samedis, l'état de dépenses de chaque maître des journées, après que la lecture en a été faite en présence des officiers, & de les comparer avec ce qu'ils ont reçu du receveur.

Si, dans un rendement de comptes, notre capitaine, syndic ou maître des mines arouvent qu'un maître des jounées a trop reçu du receveur du dixieme, ils le seront mettre sur le champ en prison, d'où il ne sortira pas qu'il n'ait remboursé cet argent : il sera privé de son emploi, & reconnu incapable d'en posséder un autre.

#### ART. LXX.

Nos maîtres des journées doivent bien prendre garde à ne point faire contracter de dettes inutiles à une mine, ce qui est le commencement de sa perte; mais s'il arrivoit que dans l'intervalle du rendement des comptes le maître des journées manquât d'argent, soit parce que tout celui du zûbûsse n'a pas été payé, ou bien qu'il n'a pas été suffisant, il pourroit, pour le soutien, & avec le conseil du maître des mines, faire des dettes jusqu'au prochain rendement de comptes; & si cet argent n'avoit pas été remboursé par les intéresses, le maître lui sera donner des secours pour payer les dettes, & lui donnera une suspension de travail pour ladite mine jusqu'au prochain quartier; si alors elle n'est pas travaillé suivant notre ordonnance, elle pourra être concédée de nouveau; mais si le maître des journées sait une dette pour une mine sans le consentement du maître des mines, on ne lui donnera aucua secours, & les dettes me seront pas payées, dans e cas où la mine seroit abandonne.

#### ART. LXXI.

Lorsque l'on vend ou donne une action, l'enregistrement dans le livre du contrôle doit en être fait dans les quatre semaines, à la réquisition de l'acquéreur, sans quoi il ne pourra plus l'exiger après ce tems, à moins qu'il n'ait eu des raisons bien valables.

## ART. LXXII.

S'il se passoit quelques fripponneries dans la vente des actions, elles doivent être punies sévérement.

### ART. LXXIII.

Afin d'éviter les difficultés dans les ventes d'actions qui se sont dans l'intervalle du rendement des comptes, notre contrôleur n'en enregistrera aucune, qu'il n'ait un certificat du maître des journées, que le zûbûsse en a été payé.

## ART. LXXIV.

Cet article est semblable au vingt-cinquieme des ordonnances du comté de Mansfeld, avec la différence que l'on fixe trois quartiers pour qu'une mine devienne libre, lorsqu'on n'aura pas fait enregistrer ce qui y est ordonné.

## ART. LXXV.

Il est question dans cet article de la réunion de deux filons, dont l'un se trouve dans la concession de l'autre; le plus ancien en a le droit, ce qui est conforme à ce qui est dit à ce sujet dans les ordonnances de Saxe.

### ART. LXXVI.

Cet article concerne les minérais qu'une compagnie auroit extraits dans la concession d'une autre : il est à peu près comme dans les ordonnances de Saxe; nous nous y référons.

#### ART. LXXVII.

Nous ordonnons que toutes les difficultés, en fait de mines, seront portées devant notre maître des mines & les jurés, pour y être décidées & terminées; mais si quelqu'un se trouvoit lésé il en pourra appeller à notre capitaine & syndic des mines, qui consulteront des mineurs étrangers; mais si on n'étoit pas encore content de leur jugement, on pourra nous présenter requête, nous réservant de faire justice à qui il appartiendra.

## ART. LXXVIII.

Il est défendu, par cet article, aux compagnies d'avoir assemblée ou rendez-vous, pour affaire de mines, sans le consentement de notre maître des mines, qui, avec les autres officiers, doit juger tous les dissérends.

#### ART. LXXIX.

Notre maître des mines, ainsi qu'il a été en usage de tout tems, aura le pouvoir d'imposer des amendes dans les affaires de mines, suivant le cas & avec l'avis & confentement de notre capitaine ou syndic, dont il tiendra compte pour être employées au besoin des mines.

#### ART. LXXX.

Comme suivant l'usage ancien, & notre ordonnance, il y a franchise & liberté sur nos mines, dans les baraques qui y sont & autres lieux qui en dépendent; pour y donner plus de force, nous avertissons par celle-ci que celui qui ôteroit la tranquillité qui doit y regner, soit en paroles, soit par des effets, sera puni de corps & de bien suivant le cas; & ceux qui seront appellés, & ne prêteront pas secours pour arrêter les coupables, seront également punis.

## ART. LXXXI.

Tout homme qui en aura tué un autre, à moins que ce ne soit à son corps défendant, doit être exclu pour toujours de nos mines.

#### ART. LXXXII.

Si un ouvrier est blessé dans une mine ou ailleurs, au service des mines, la compagnie lui paiera huit semaines de ses gages & le chirurgien, si la mine est en bénétice; & seulement quatre semaines, si elle est en perte.

# 518 PRÉCIS DE LA JURISPRUDENCE

#### ART. LXXXIII.

Il est dit que les maîtres des mines ne pourront prendre ni s'approprier des échantillons des mines ( sans doute qu'on a voulu parler des minérais riches en argent).

## ART. LXXXIV.

Personne à l'avenir n'entrera dans la mine d'un autre, à moins qu'il n'y soit intéresse lui-même, ou sans la permission du maître des mines, on assisté d'un juré.

#### ART. LXXXV.

Dans un cas d'incendies, chacun doit se tenir au poste qui lui a été fixé, pour donner secours, & s'il fait quelque chose de contraire aux ordres qu'il a reçu, il doit être puni, même de corps suivant le cas.

## ART. LXXXVI.

Dans le cas d'un attroupement ou émeute populaire, on doit, loin de les encourager, aller promptement en dire le sujet à nos officiers principaux & magistrats, qui rendront justice à ceux qui la méritent; si on n'en est pas satisfait on s'adressera à nous: mais ceux qui, loin de les appaiser, les animeroient, seront punis de corps.

#### ART. LXXXVII.

Lorsqu'il s'éleve des émeutes, comme il a été dit ci-dessus, les anciens maîtres mineurs qui ont été choisis & nommés pour maintenir la police, seront leur possible pour les appaiser & en avertiront sur le champ nos officiers, de même que de tout ce qui peut se passer contre le bon ordre. La boîte ou caisse des invalides, ainsi que les registres & tout ce qui en dépend, seront tenus dans la maison où se fait la lecture des comptes, & on ne disposera de quoi que ce soit qui la regarde, qu'à la connoissance de notre capitaine, syndic ou maître des mines.

## ART. LXXXXVIII.

Tous étrangers, mariés ou non, employés dans les mines ou autres métiers, sans aucune exception, feront serment de nous être soumis & sideles, de même qu'à nos officiers; & s'ils quittent le pays & qu'ils reviennent, ils seront obligés de faire de nouveau le même serment.

#### ART. LXXXIX.

Toute galerie qui est à 9 toises & demie de prosondeur perpendiculaire, depuis la surface de la terre & qui communique à une mine dont elle écoule les eaux, & où elle procure de l'air, en doit retirer le neuvieme aussi long-tems qu'elle n'aura pas traversé l'étendue de la concession.

#### ART. XC.

Lorsqu'une galerie d'écoulement rencontre du minérai, quoique dans la mine d'un autre, l'entrepreneur de ladite galerie peut l'abattre à son prosit, & non au-delà de cinq quarts de toises de hauteur, & une demi-toise de l'argeur.

#### ART. XCI.

Si une galerie d'écoulement n'a pas la profondeur requise par l'ordonnance pour jouir de son droit, & qu'en traversant une concession elle rencontre du minérai, l'entrepreneur ne pourra l'extraire à son prosit, si les concessionnaires veulent se l'approprier; mais ils seront obligés de lui tenir compte des frais de sa galerie aussi long-tems que l'on y extraira du minérai.

## ART. XCII.

Le sol pour la pente d'une galerie d'écoulement, doit être suivant les anciens usages, & ne point être changé par des sauts sans des raisons bien valables, & après

avoir été examiné & approuvé de notre maître des mines, celui qui se mettra dans ce cas sans permission, perdra le droit de la galerie; mais s'il a l'approbation du maître des mines, cela doit être enregistré avec les raisons que l'on a eues.

### ART. XCIII.

Par cet article il est ordonné de laisser le sol de la galerie tel qu'il a été fait en commençant, & de ne le baisser ni de l'élever sans la permission des principaux officiers, sous peine d'être puni sévérement, & perdre le droit de la galerie.

## ART. XCV.

Pour qu'une galerie enleve à l'autre le droit du neuvieme qu'elle retire des mines auxquelles elle est utile, il faut qu'elle soit de 7 toises perpendiculaires plus basse que l'autre, sans quoi le premier restera dans son droit.

## ART. XCV.

Aucun entrepreneur de galeries d'écoulement ne doit s'aviser de faire travailler audessus de la hauteur fixée par les ordonnances, pour les dites galeries, sans la permission de notre maître des mines.

Mais s'il arrivoit qu'ayant poussé sa galerie fort avant, il lui manquât de l'air, ou qu'il ne pourroit écouler les eaux d'une mine sous les travaux de laquelle sa galerie auroit passé, les maîtres des mines & les jurés en seront la visite, &, suivant le cas, ils permettront de travailler au-dessus pour parvenir à un percement.

## ART. XCVI.

Afin que les galeries d'écoulement soient d'autant mieux entretenues, on paiera le neuvieme non-seulement des minérais, mais aussi des métaux que l'on tirera des déblais, des déchets, des sonderies, &c. aussi long-tems que les dites galeries seront en bon état; mais comme on vend quelquesois de ces déblais, le neuvieme n'en sera pas moins retenu: c'est pourquoi notre receveur du dixieme, à chaque compte, examinera à qui doit appartenir le neuvieme, & le lui donnera.

## ART. XCVII.

Lorsqu'une galerie d'écoulement a été poussée jusque dans une mine, à laquelle elle procure de l'air & en écoule les eaux, quoiqu'elle ne soit pas encore arrivée jusqu'au minérai, elle retirera néanmoins la moitié du neuvieme, & aussi-tôt qu'elle sera au minérai, l'entrepreneur aura le neuvieme entier.

#### ART. XCVIII.

Si une galerie d'écoulement a été poussée dans une mine où il y a deux approfondissemens, que dans l'un elle procure de l'air, & écoule les eaux, & non dans celui où est le minérai, l'entrepreneur ne retirera la moitié du neuvieme que dans le cas où sa galerie aura communiqué au puits où est le minérai, & que les eaux dudit puits ou travaux s'écouleront par sa galerie.

#### AKT. XCIX.

Si des entrepreneurs avoient achevé leur galerie d'écoulement, c'est-à-dire, qu'ils ne la ponssent pas davantage, aussi long-tems qu'ils voudront jouir du neuvieme, ils seront obligés de l'entretenir en tout point, de même que son embouchure, d'en rendre compte chaque quartier, & de payer le droit de concession; si elle venoit à s'écrouler de façon que l'on ne pût pas y passer, ou qu'il n'en sortit point d'eau, ou que l'on n'exécutât pas ce qui est dit ci-dessus, on ne paiera pas aux entrepreneurs le neuvieme, & le maître des mines pourra la concéder au premier qui la demandera.

## S20 PRECIS DE LA JURISPRUDENCE

#### ART. C.

Toutes les eaux qui, par des galeries, puits, recherches ou canaux, seront découvertes, on les concédera à ceux qui les demanderont, mais sous les conditions qu'elles ne seront pas préjudiciables aux mines ou à la compagnie de cet endroit, & qu'ils pourront s'en servir par-tout où ils en auront besoin, pour le traitement de leurs minérais; mais si celui ou ceux qui ont pris les concessions des eaux découvertes, comme ci dessus, ne les avoient pas rassemblées ou conduites, ou que s'ils l'avoient sait, ils ne les avoient pas employées dans l'espace d'une demi-année, que cela eût été trouvé tel par une visite des jurés; dans ce cas ces eaux doivent être concédées à d'autres, à moins que ces premiers ne donnent de valables raisons pour ce retard, & qu'elles soient trouvées telles par notre maître des mines & nos jurés; on leur accordera encore un mois de suspension pour achever la conduite de leurs eaux, ou plutôt pour en justifier l'emploi.

#### ART. CL

Par cet article il est ordonné la subordination parmi les officiers des mines, ainsi que l'obéissance des subalternes, maîtres mineurs, ouvriers, &c. aux résolutions & décisions des officiers supérieurs, conformément à l'exécution de l'ordonnance pour tout ce qui regarde le progrès & l'exploitation des mines; ceux qui s'en écarteront seront punis sévérement, & si quelqu'un croyoit qu'on lui eût fait injustice, il peut s'adresser à nous, & justice lui sera rendue.

## ART. CII.

Cet article concerne les courtiers en actions des mines, que l'on nomme klichs kreutzlern; il est dit que ceux qui s'aviseront d'en imposer & de tromper qui que ce soit, seront punis très-sévérement.



## TROISIEME PARTIE DE L'ORDONNANCE

#### CONCERNANT LES FONDERIES,

#### ARTICLE PREMIER

## Des officiers des fonderies.

Les officiers des fonderies doivent arranger & entretenir les bâtimens & tous les fourneaux dans un état que les compagnies puissent s'en servir utilement; ils fermeront les emplacemens destinés à mettre les déchets des sonderies, de saçon

que les intéresses ne perdent rien de ce qui leur appartient.

Ils doivent faire ensorte de se procurer des subalternes qui soient sages, sideles, intelligens & exacts, tels que l'écrivain, le maître des sonderies, sondeurs & autres, de même que les ouvriers qui sont nécessaires, pour le bien & l'avantage des compagnies. Les uns & les autres se contenteront de leurs appointemens & gages, & se conformeront à notre ordonnance. Ils ne prendront & ne renverront qui que ce soit sans la connoissance de notre capitaine & syndic des mines, asin que l'on puisse mieux compter sur le savoir d'un chacun, & son engagement. Les dits officiers ne chercheront point à s'attacher des ouvriers, ou autres par des présens, &c. sous peine d'une sévere punition; on ne donnera pas plus de gages aux ouvriers d'une fonderie, qu'à ceux d'une autre.

#### ART. II.

#### Des écrivains des fonderies.

Ils doivent entendre le travail des mines & fonderies, & l'art de faire des offais;

als auront attention que tous les ouvriers en genéral remplissent bien leur devoir, & s'ils observent la moindre négligence, ou autre chose contraire à l'ordonnance,

ils en avertiront le directeur des fonderies.

Ils se contenteront de leurs appointemens, sans s'attendre à autre chose en aucune maniere. Ils seront présents toutes les fois que l'on commencera une fonte, & feront des essais de toutes les percées, & cela de la maniere la plus exacte, asin qu'il ne se passe rien au désavantage des intéressés; ils prendront garde que les balances dont on fait usage pour peser, sur-tout les œuvres, soient justes & propres, & qu'il ne se fasse aucune dépense inutile dans les fonderies.

Chacun d'eux tiendra registre du minérai de chaque mine, des additions qu'on lui a faite, pour la fonte des produits qui en sont venus, &c., & cela dans le plus grand détail, & remettra son registre à notre capitaine ou à notre syndic des

mines, lorsque l'un d'eux l'exigera.

Notre directeur de fonderie ou l'écrivain se rendra tous les samedis dans l'endroit où s'assemblent nos officiers, y donnera un état exact des matieres qui ont été employées la semaine précédente en charbons, cendres, scories, & ce qu'il reste en magasin, afin que nous puissions soujours connoître, par le moyen de nos officiers. les matieres qui sont en provision, & en quel lieu elles sont.

## ART. III.

## Des maîtres des fonderies , fondeurs & autres ouvriers.

Tous les employés & ouvriers quelconques, de fonderies, seront reçus avec le consentement de notre capitaine ou notre syndic des mines, & du directeur des sonderies, & s'engageront à exécuter en tout point & fidelement nos ordonnances; ils se contenteront de leurs gages, & rempliront bien leur devoir, & ne s'attendront

à aucun profit dans les opérations qu'ils feront.

Les maîtres des fonderies prendront garde que les ouvriers fassent les ouvrages qui leur auront été prescries, sur sout qu'ils serment bien leurs sourneaux, placent la auyere, battent bien la brasque, &c. Ils instruiront ceux qui ne le feront pas bien, & les ouvriers leur obeiront : si l'un d'eux savoit une meilleure méthode pour l'avantage des intéresses, ou plutôt pour tirer un meilleur parti du minérai, il doit en saire part. Le restant de cet article-a été dit ailleurs pour l'exactitude des ouwriers, les matieres qui doivent être pesces exactement, pour connoître si les oupriers ont bien travaille, &c.

#### ART. IV.

#### Des affineurs.

Notre capitaine ou syndic des mines doit faire choix d'autant d'affineurs qu'il en est besoin, qui soient entendus, sages & sideles, & les saire engager par serment

qu'ils rempliront leurs devoirs & se contenteront de leurs gages.

Le maître des journées de chaque mine doit remettre au receveur du dixieme, la note des œuvres que l'on doit affiner, & leur teneur en argent; notre receveur l'enregistrera, & mettra notre cachet sur cette note qui sera ainsi remise aux affineurs. Lorsqu'on voudra affiner, le maître des journées & l'écrivain des fonderies péseront les œuyres, & les remettront à l'affineur; après l'affinage fini ils recevront l'argent, & ce premier le remettra au receveur du dixieme, & se conduira avec lui, à cet égard, comme il a été dit précédemment.

En défaisant la coupelle, les affineurs ramasseront exactement tous les grains d'argent qui pourront y être restés, pour qu'il en soit tenu compte à qui ils appartiennent, & auront soin de conserver fidelement, au profit des intéresses, la litharge &

les cendres de coupelles imbibées.

#### ART. V.

Il est défendu par cet article, de sondre de nuit ou l'après-midi, à moins que Tome 111.

la nécessité l'exige; ( on sent que cela ne peut avoir lieu aujourd'hui; on observe

pourtant de ne commencer la fonte que le matin ).

Il est dit aussi que les essais que l'on prendra des dissérentes matieres à essayer, ne doivent être que de la quantité qu'il faut, afin que cela ne soit point onéreux aux compagnies.

ART. VI.

Lorsqu'un maître des journées d'une mine a du minérai à faire fondre, it sera préfent lorsqu'on commencera la fonte, sera peser avec l'écrivain des sonderies, les additions à faire sur-tout en plomb, litharge, &c. & l'un & l'autre en tiendront une note exacte.

Le maître des journées doit de même être présent lorsqu'on finit la fonte, pour faire peser toutes les matieres qui en proviennent, faire faire les essais des œuvres; le tout bien circonstancié doit être porté dans ses comptes, & l'œuvre & le plomb

seront fermés dans une caisse, dont lui & l'écrivain auront chacun une clef.

Ces ordonnances sont terminées par les sermens que doivent prêter en particulier les officiers en entrant en charge; mais comme on ne sait que répéter dans chacun d'eux un extrait de ce qui a été dit en traitant de leur emploi, nous nous contenterons de traduire le premier, qui est celui du receveur du dixieme.

## Serment du receveur du dixieme.

Je N. jure à son altesse, mon prince & mon maître, & en son absence au capitaine & au syndic des mines, nommés par son altesse, d'être sidèle, de remplir mon emploi en qualité de receveur du dixieme, avec toute la sidélité & l'exactitude; de rendre tout le compte nécessaire de ma recette & dépense, & me conduirai exempt de reproches & de blâme, & ne m'attendrai à aucun prosit qu'à celui qui m'a été accordé par les ordonnances, & ne me laisserai toucher par aucun don, présent, saveur, amitié ou inimitié.

Que Dieu me soir ainsi en son aide.

## 

## USAGES, LOIX ET COUTUMES

de la province de Cornwal ou Cornouailles, & de celle de Dévon, pour les mines d'étain.

N 1725, M. Thomas Péarce publia un recueil des loix & coutumes dans les provinces de Cornwal & de Dévon, sous le titre suivant : the laws ans customs of the stannaries in the counties of Cornwal and Dévon.

En 1752, sous le regne de George II, on consirma les anciennes loix, & on en ajouta de nouvelles; elles surent publices sous le titre de laws of the sanna-

ries of Cornwal, made of the convocation or parliament of tinners, &c...

Mais avant que de donner un extrait de ces loix anciennes & nouvelles, il est à propos, pour rendre le tout plus intelligible, que je rapporte quelques passages de la présace de M. Péarce, & ce que l'on m'a dit dans le pays, relativement à ces usages.

M. Péarce dit qu'avant la charte d'Edouard I, les stannaries (1) de Cornwal & de Dévon subsistoient, comme il paroît par deux différentes chartes du roi Jean & de Richard, Roi des romains, qui sont dans les archives de la tour de Londres.

<sup>(1)</sup> On entend pat flannaries ou flannary, tout ce qui dépend en général des mines d'étain; il signifie aussi, comme dans ce cas-ci, les loix & usages pour l'exploitation des dites mines. On nomme la cour de ju ice pour les mines d'étain, cour des flannaries.

Quoique ces différentes chartes ne renserment point toute la force de loi qu'a celle d'Edouard I, qui est soutenue par plusieurs actes du parlement, cependant elles apprennent au lecteur que ces loix étoient encore plus anciennes qu'aucune de celles qu'on trouve dans les dites archives; la tradition de Cornwal rapporte que les Saxons qui habitoient alors cette province, étoient les seuls qui travaillassent alors l'étain; on n'est pourtant point certain, dit M. Péarce, si c'étoit les Saxons, les Danois ou quelque autre nation. Il dit ailleurs qu'il paroît par Polybe, qui écrivit 209 ans avant Jésus-Christ, que cette isse étoit abondamment pourvue d'étain.

Dans des anciennes archives concernant les coutumes des stannaries, il est rapporté qu'avant la charte d'Edouard I, les tinners (1) avoient la liberté de faire des recherches & de travailler les mines d'étain dans tous les terreins qui ne seroient pas clos, c'est-à-dire, avec haies, sossés ou murs; les terreins qui ne sont pas défrichés sont les seuls dans ce cas-là; ce sont proprement des communes. Dans les terres du prince où il y avoit des mines d'étain, ils avoient seuls la liberté de faire-des recherches ou autres travaux quelconques, en payant seulement au prince ou seigneur, la quinzieme mesure de minérai de droit sur l'étain, & d'exploiter les mines dans les meilleurs terreins, excepté seulement les églises, les moulins, les maisons & les jardins, que les tinners seroient obligés de rétablir à leurs frais, si en travaillant par-dessous les renversoient.

M. Péarce dit encore qu'avant la charte d'Edouard I, toutes les mines d'étain des provinces de Cornwal & de Dévon appartenoient au roi, dans quelque terrein qu'elles se trouvassent, ce qui est prouvé par divers actes publics, & par les chartes qui sont partie des archives ou du gresse d'Exceter, & que toutes les terres du comté étoient du domaine du roi, & qu'en cédant les dites terres, le roi s'étoit réservé les mines pour lui seul, ce qui est aussi un droit par les prérogatives de la couronne; c'est pourquoi, dit-il ailleurs, ceux qui travaillent les mines d'étain dans leur terrein ou celui des autres, ont acquis ce droit des rois de ce royaume, ayant eu dissérens privileges accordés par la couronne, notamment la charte d'Edouard I, consirmée par Richard II, &c.; mais le pouvoir qui leur sut donné de travailler dans le terrein d'un autre, sut restreint par les statuts d'Edouard II.

Le prince Arthur, fils ainé d'Henri VII, fit certains réglemens concernant les flannaries, que les tinners refuserent d'observer & s'approprierent de plus grands privileges qu'il ne leur en étoit accordé par leurs chartes, sur quoi Henri VII, après la mort du prince Arthur, prit ce prétexte pour s'approprier toutes les mines d'étain; mais trouvant que cela ne lui profitoit pas comme il s'y attendoit, il se détermina à accepter mille livres sterlings pour toutes ses prétentions, & leur accorda sa charte de pardon, par laquelle il ordonna qu'à l'avenir il ne seroit fait aucune loi concernant les tinners sans le consentement de 24 stannators (2) établis lorsqu'il seroit question de faire de nouvelles loix; lesquels stannators seroient choisis par les maires & échevins, ou les communautés des bourgeois dans les quatre divisions des stannaries.

Edouard III créa son sils ainé, nommé le prince noir, duc de Cornwal, ce qui sut consirmé par acte du parlement, & de telle maniere que ce duché seroit à l'avenir & pour toujours un revenu appartenant à l'héritier présomptif de la couronne d'Angleterre,

<sup>(1)</sup> On entend par tinner, généralement tous ceux qui sont employés ou intéressés dans l'exploitation des mines d'étain.

<sup>(2)</sup> On nomme !!annators, les personnes choifies pour composer le parlement des cinners, lossqu'il est question de faire de nouvelles loix.

CHARTE D'EDOUARD I, rendue en l'année 1305, la 33e de son regne : elle est intitulée, the charter of Edward I, being the sirst charter for erecting the tinners of Cornwal and Devon, in to a corporation. Elle est aussi en latin. Cette charte est la premiere qui ait été faite pour ériger en corps ou communauté les tinners des provinces de Cornwal & de Dévon.

LDOUARD, par la grace de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande & due

d'Aquitaine, &c. salut:

Sachez que pour l'amendement de nos stannaries, dans le comté de Cornwal, & pour la tranquillité & l'avantage de nos tinners dans lesdites flunnaries, nous avons accordé pour nous & nos héritiers, que tous les tinners ci-dessus travaillant dans les stannaries qui sont de notre domaine, aussi long-tems qu'ils y travailleront, foient libres & exempts de toute action dans les jurisdictions ordinaires, ainfi que de toutes les procédures & plaintes de nos cours & de celles de nos héritiers, concernant quelqu'affaire que ce foit; de sorte qu'ils ne doivent pas répondre devant aucun de nos officiers de justice ni ministres, ni nos héritiers, pour aucun procès, &c. ( excepté les procès concernant les terres, vie ou membres), mais par-devant notre warden; ni qu'ils quittent leurs ouvrages par sommation de nos officiers ou de ceux de nos héritiers, mais par la sommation de notre warden, & qu'ils soient exempts de tous impôts, péages, subsides, & autres droits quelconques pour leurs propres biens & marchandises, dans les villes, ports, soires & marchés du comté ci-dessus.

Nous avons accordé aussi aux mêmes tinners la permission de creuser, pour les mines d'étain & pour la tourbe pour fondre ledit étain, par-tout dans nos terres, moors & terres incultes, & dans celles de toute autre personne quelconque dans ledit comté; & de détourner aussi souvent qu'il en sera besoin, les eaux & les cours d'eau pour les travaux des stannaries, & d'acheter des buissons & autres broussailles pour la fonte de l'étain, ainsi qu'on avoit accoutumé de le faire anciennement, sans notre permission, celle de nos héritiers. évêques, abbés, prieurs, comtes, barons & autres personnes quelconques; & que notre warden ou son lieutenant tiennent une cour de justice pour toutes les procédures qui s'éléveront entre les tinners, de même qu'entr'eux & les étrangers, c'est-

E DWARDUS, Dei graciá, rex Angliæ, dominus Hibernia & dux Aquitania, &c. sa-

Sciatis quod nos ad emundationem stannariarum nostrarum in comitatu Cornubia, &c. ad tranquillitatem & wifitatem nostrorum stannatorum, prad' operantes in flannariis illis que sunt dominica noftra dum operantur in eisdem stannariis sint liberi, & quieti de placitis nativorum, & de omnibus placitis & querelis, curiam nostram & haredum nostrorum quoque modo tangentibus; ita quod non respondeant coram aliquibus justiciariis vel ministris nostris, seu haredum nostrorum de aliquo placito, seu querela infra prædictas stannarias emerget, nisi coram custode nostro stannariarum nostrarum prædictarum, qui pro tempore fuerint (exceptis placitis terra, vita & menbrorum), nec recedant ab operationibus suis; per summonitionem alicujus ministrorum nostrorum, seu haredum nostrorum, nist per summonitionem custodis nostri; & quod quiete sint de omnibus talagiis, theoloniis, stallagiis, auxiliis & aliis custumis quibuscumque in villis, portubus, feriis & mercatis infra comitatu præd de bonis suis propriis.

Concessimus etiam eisdem stannatoribus quod fodere possint ( dans les terres des sujets comme dans celles du prince), stannum & turbas ad stannum fundendum ubique in terris; moris, vastis nostris & aliorum quorumcumque in com' præd' & aquas & cursus aquarum ad operationes stannariarum prædict. divertere ubi Equoties opus fuerit; & emere buscam ad functuram stanni, sicut antiquitus fieri consuevit. fine impedimento nostri vel hæredum nostrorum. episcoporum , abbatum , priorum , comitum , baronum, seu aliorum quorum cumque, & quod custos noster præd', vel ejus locum tenens, teneat omnia placita inter flannatores prad emergentia, & etiam inter ipsos & alios forinsecos de omnibus transgressionibus, querelis & contrattibus fattis in locis in quibus operantur; infrà stannar, præd similiter emergentia, & quod idem custos habeat plenam potestatem ad stannarios præd' & alios forinsecos in hujusmodi placitis justiciandum, & partibus justiciam faciendum, pro ut justum & hactenus in stan-

à-dire, ceux qui n'ont rien à faire aux mines, pour toutes fortes de contraventions, querelles & conventions passées dans les endroits où l'on travaille dans les stannaries; & que le même warden a plein pouvoir de juger lesdits tinners & tous autres étrangers dans semblables procédures, de rendre justice aux parties suivant l'équité, ainsi qu'il a été usité dans lesdites sannaties; & si quelques-uns de nos tinners commettent quelque faute, ils feront emprisonnés & arrêtés par l'ordre de notre warden, & gardes dans notre prison de lostwithiel, & non ailleurs, jusqu'à ce qu'ils soient déchargés, suivant la loi & coutume de notre royaume: & si quelqu'un de nos tinners, sur une faute commise dans ladite jurisdiction, quoiqu'elle ne regarde pas les flannaries, vouloit faire quelque enquête, la moitié de ceux qui feront l'enquête doit être composée de tinners, & l'autre moitié d'étrangers; mais pour cas concernant totalement les stannaries, l'enquête doit être faite comme ci devant : & si aucun des tinners étoit sugitif ou hors de loi, ou avoit commis quelque délit pour lequel il doit perdre son action, elle sera appréciée par notre warden & notre coroner dudit comté, & délivrée aux habitans du plus prochain village, qui en répondront à nous ou à nos héritiers, ce pardevant ceux qui exercent la justice dans ledit comté; nous voulons en outre, & ordonnone expressement que par-tout où il sera trouvé & travaille de l'étain noir ou blanc dans ledit comté, que ledit étain soit pese à Lostwithiel, Bodynynian, Liskerret. Threnerne ou Helstone, avec nos poids ordinaires désignés pour cela, & qu'il soit marqué & contrôle dans les mêmes villes en présence de notre warden, avant le jour de S. Michel du mois de septembre.

Et nous avons accordé pour nous & nos héritiers, que tous les flannators de notre-dit comté peseront de cette maniere tout leur étain, qu'ils pourront librement ven-dre à quiconque ils voudront dans lesdites villes, en faisant à nous ou nos héritiers le coinage selon les coutumes dues & usi-

nariis illis fuerit usutum, & si qui stannatores præd' in aliqua delinquerint, per quod incarcerari debent per custodem præd' arestentur, & in prisonna nostra de Lostwithiel & non alibi custodeantur, & detineantur quousque, secundum legem & confuctudinem regni nostri deliberentur": & si aliqui slannator præd super aliquo sasto infrà curiam præd non tangente stannir prad se posuerint in inquisitionem patriæ; una medietas jurator inquisitionis hujusmodi sit de stannator præd & alia medietas de forinsceis, si de fatto totaliter tengent, flannar præd acant inquisitionem sicut hactenus sieri consueverint; & si quis eorumdem flannator fugitivus fuerit, vel ut legatus, vel aliquod delictum fuerit pro quo catella su.s amittere debeat , catella illa per custodem prad & coronatorem nostrum com' prad apprecientur, & per ipsos proximis villatis liberentur ad respondendum inde nobis & hæredibus nostris ; coram justiciar' itinerantibus in comit' prad' volumus insuper & sirmiter pracipimus, quod totum flannum tam album quam nigrum , ubicumque inventum & operatum fuerit in comit' præd' ponderetur apud Lostwithiel, Bodynynian, Liskerret, Threnerne vel Helstone, per pondera nossa ad hoc ordi-nata, & signat' sub foris factura totius stanni prad , & quod totum illud ftannum coignetur , in effem villis singulis coram custode præd', ante diem fancti Michael' in septembr' sub foris factura præd'; & concessimus pro nobis & hæred' nostris quod omnes stannator' nostri præd' totum stannum suum sic ponderatum licite vendere possint, cuicumque voluerint in villis præd faciendo inde nobis & hæred nostris coignagium & al' consuetudines debitas & usitatas, nisi nos vel hæredes nostri stannum illud emere voluerimus ; quare volumus & sirme præcipimus pro nobis & hæredibus nostris quod stannatores præ1' nostri habeant omnes libertates, consuctudines & quietantias suprà scriptas, & quod eis, sine occasionne vel impedimento nostri, vel hæredum nostrum, justit' exactar' vice comit', aut al' ballivor' sen ministror' nostror' quorumcumque rationabiliter gaudeant & utantur in forma præd' his testibus venerabilıbus, &c.

tées, à moins que nous ou nos héritiers ne veuillent l'acheter; c'est pourquoi nous voulons & ordonnons expressément pour nous & nos héritiers, que les stannators de notredit comté aient toutes les libertés, coutumes & assurances ci-dessus, & qu'ils puissent en user & profiter dans la forme prescrite, sans que nous, ou nos héritiers, nos officiers de justice, nos comtes, nos baillis & nos ministres puissent y mettre obstacle, ceux-ci étant des témoins respectables, &c.

Il y eut deux de ces chartes datées du même jour & de la même teneur, l'une 'ad emendationem flannar' in comit' Cornule' : & l'autro, ad emendationem flannar' in

comit' Devon.

Ces chartes furent approuvées par le parlement la trente-cinquieme année du regne d'Edouard I, de même la premiere & dix-septieme d'Edouard III. La communauté du comté de Cornwal & de celle de celui de Dévon, présenterent une requête au roi pour qu'il lui plût de faire interpréter la charte d'Edouard I, par son parlement, exposant que les tinners, officiers des flannaries, sous le prétexte de leurs privileges & libertés, opprimoient le public, &c. il fut décide que le passage de la charte qui dit : operantes in stannariis illis & dum operantur in eisdem stannariis, s'entendroit par de operariis laborantibus duntaxat in stannariis illis sine fraude, & dolo & non de aliis nec alibi laborantibus; & sur l'article qui s'exprime ainsi : in terris moris & vastis ipsius dom' regis & aliorum quorumcumque in comit' præd' & aquas , & cursus aquarum ad operantes stannar' præd' divertere ubi & quoties opus fuerit, &c..

Il fut arrêté qu'il étoit très-nécessaire de s'informer des usages & soutumes, & que le capitaine ou directeur de chaque mine d'étain ne permettroit à aucun de ses ouvriers de creuser par malice dans les prairies, bois, ou sous les maisons, ni de détourner les eaux; & s'il arrivoit que ledit capitaine s'excusat en disant que les tinners ne veulent pas obéir à ses ordres, les plaintes doivent être portées promptement au roi & à son

conseil, afin qu'on puisse aussi-tôt y remédier.

Il y eut aussi alors une commission pour se transporter sur les lieux, mais on n'a

rien trouve de ce qui avoit été fait dans cette commission.

L'exploitation est, comme on l'a déjà dit, très-ancienne dans les provinces de Cornwal & de Dévon; ces mines avoient des usages & des coutumes, lesquelles ont passe en forme de loix qui sont dans toute leur force aujourd'hui, & qui ont été Sous Jacques I renouvellées dans différens tems. Il paroit que ce fut sous Jacques I qu'elles commenles loix ontcom- cerent à être miles en forme de réglemens : les dernières furent faites en l'année 1752, en vertu d'une commission du roi George II, adressée au lord-warden des stannaries de Cornwal & de Devon, datée du 14 juillet, & prorogée jusqu'au 11 septembre 1752,

la vingt-septieme du regne de sa maiesté.

Le duché qu'on nomme aussi comte de Cornwal, appartient au roi ou à l'héritier présomptif de la couronne ; en cette qualité de duc de Cernwal il est le chef des stannaries, & retire un droit sur l'étain ; il a sous lui & à sa nomination un lord-warden, que l'on peut regarder comme le président des stannaries. Il a, dit-on, 1000 l. sterl. d'appointemens qui font pris sur les revenus du droit sur l'étain. Celui-ci se nomme un vice-warden & 4 flewards qui sont chacun, chef d'une cour de justice, pour y traiter ce qui concerne les mines d'étain, & veiller à l'exécution des réglemens. Celle du vice-warden se nomme aussi cour d'équité, laquelle se tient tous les mois, & dont il est le juge; ce sont des avocats ordinaires qui plaident devant lui : on ne peut en appeller qu'au lord-warden ou au prince, mais cela ne se fait jamais, parce que l'un ou l'autre ne pourroit juger que sur l'avis du vice-warden. Voici ce qui se pratique:

Lorsqu'on soupçonne que la cause qui a été portée devant le vicewarden ne peut y être affez discutée ou examinée avant le jugement, on présente une requête au vicewarden, pour transporter l'affaire à une des cours des siannaries, qui sont celles dont les stewards sont juges chacun dans son district, laquelle doit se tenir toutes les trois semaines. Ce seward nomme six jurés ordinaires, si c'est un cas qui ne regarde pas des difficultés locales des mines; mais si l'affaire est dans ce dernier cas, on choisit les jurés parmi les personnes les plus au sait des réglemens, & les plus instruites en fait de mines, dont la probité est reconnue, & qui soient domiciliées. De la cour du stevard on peut toujours appeller à celle du vice-warden, d'où l'on voit que pour quelque difficulté que ce soit, on a la liberté d'aller directement à la cour du vice-warden ou à celle du steward.

Lorsqu'il s'agit de faire de nouvelles loix, ou de confirmer les anciennes, comme en 1752, le roi ou le duc de Cornwal adresse une commission au lord-warden, pour ce Parlement des que l'on nomme la convocation au parlement des tinners, lequel en fait part aux ha-

mencé à être mises en forme de réglement.

In esprétation

de la charte d'E-

donard I.

Lord-Warden. Quelest son emploi.

Vice-warden & Stewards : leur emploi.

i ners.

hitzus des 4 villes des stannaries, nommées Lostwithiel, Helstone, Truro & Launceston, qui procédent à l'élection de fix députés pour chacune de ces villes : on les nomme flannators; ils forment entreux une assemblée composée de vingt-quatre, le lord-war-

den en est le président, & en son absence le vice-warden.

Si l'on veut comparer cette affemblée au parlement d'Angleterre, ces vingt-quatre flannators représenteront la chambre des pairs, laquelle nomme vingt-quatre assistans choisis parmi ceux qui ont le plus de connoissance des loix & de l'exploitation des mines dans la province; ces vingt-quatre derniers peuvent être considérés comme la chambre des communes, où tout ce que l'on propose de nouveau y est débattu, discuté & arrêté : il faut ensuite que cela soit confirmé par les vingt-quatre stannators & le lord-warden, pour que ces loix aient la même force que celles issues du parlement d'Angleterre.

Ouoique les stannators se nomment chacun un assistant, on ne le regarde pas pourtant comme une obligation; suivant les loix il fatt seize voix dans les vingt-quatre stannators, pour qu'une loi proposée puisse passer.

Les anciennes coutumes qui furent confirmées par plufieurs fouverains, & particulierement par Edouard I, portoient qu'un chacun avoir la liberte, dans les terres non cultivées, de prendre possession d'une certaine étendue de terrein à sa volonté, pour y exploiter des mines d'étain & en jouir à perpétuiré, toutes fois en payant au seigneur propriétaire du fonds, le quinzieme du minérai; mais pour affurer fa possession, il étoit obligé de renouveller chaque année les limites du terrein qu'il occupoit; ceux qui se font conformes à ces formalités jouissent encore aujourd'hui de ces terreins ; on les bounders, ce que nomme bounds, & bounder, ou bounders, celui ou ceux qui les possedent. Hen serz ceit. beaucoup question dans les loix traduites ci-après.

Le bounder n'est pas obligé d'exploiter lui-même les mines; il retire ordinairement pour son droit, lorsqu'il les a affermé à d'autres, le douzieme du minérai; de sorte bounder. qu'il est très-commun de voir des exploitations de mines d'étain dont le minérai, trié sans avoir été pilé ni lavé, est d'abord divisé en quinze parties égales, dont l'agent du seigneur propriétaire en prend une au sort : des quatorze restantes on en préleve deux que l'on répartit également sur les douzes autres, dont une appartient au bounder pour

fon droit.

Le droit qu'un chacun avoit de prendre possession d'un terrein que l'on nommoit couper des bounds, parce qu'il falloit couper des mottes de terre dans les angles pour faire les limites, fut borné & restreint par la suite aux terres non désrichées & qui

ne seroient pas closes de haies, murs ou fossés.

Dans la derniere convocation ou parlement des tinners, qui fut tenue en 1752, sur la représentation qui fut faite que le bounder avoit un droit même plus fort que le seigneur propriétaire du terrein, il fut arrête que les anciennes bounds resteroient telles qu'elles étoient, & suivroient les anciennes loix des stannaries, mais qu'à l'avenir on ne pourroit point couper de nouvelles bounds fans le consentement du feigneur propriétaire, ce qui a mis une fin ; car le seigneur n'en accordera sûrement aucune ; il se réserve les deux droits dont il ne sait qu'un seul; il ne permet même plus de travailler qu'après un bail passe avec lui, ordinairement pour 21 ans, si on y comprend les seigneur. mines de cuivre, de plomb, d'étain, &cc. parce qu'en faisant d'autres mines que de celles d'étain, cela n'est plus du ressort des stannaries; dans ce cas-là les clauses sont entièrement à la volonté du seigneur ; le droit qu'il en retire est plus ou moins fort, le sixieme, septieme, huitieme ou dixieme, &c. mais toujours en minérai ou sa valeur, & non en métal. Quant à ce qui concerne les mines d'étain seulement, on passe aussi un accord par ecrit: M. Jars en a lu un par lequel le seigneur accorde 200 toiles de longueur, & 40 toiles de chaque côté du filon, & le réferve pour son droit le neuvieme du minérai en nature. Cet accord est fort bref, parce que les mines resfortent des flannaries, & que les entrepreneurs doivont se conformer aux loix & aux coutumes. Il y est cependant fair mention de l'obligation qu'ils ont d'avoir au moins trois hommes d'employés dans ladite mine, fix mois dans l'année; suivant les courumes des flannaries on peut jouir d'une mine d'étain à perpetuité, en se conformant

Bounds &

Droit du

On ne peut" pas couper des bounds lans la permission du.

fur !

In erprétation

de la charte d'E-

douard I.

Il y eut deux de ces chartes datée ed emendationem stannar is comi: comit' Devon.

Ces chartes furent appre d'Edouard I, de mêm comté de Cornu . qu'il lui plût c' les tinners, moient le flannari: tibus .

que l'on entreprend sans autre نسا ... Levant témoins; la possession est en-

. . ce terrains que ceux qui en sont seigneurs ... ie vendre pour trois vies, évaluées à 99 ans ... ... e réservant tout ce qui est dans l'intérieur de ..... font mortes, le seigneur rentre dans tous ... a même maniere, plus ou moins suivant l'état ... acraire au défrichement des terres, aussi y a-t-il ... servince, & même les trois quarts en terrain inculte. venà défricher sous de telles conditions; ils craignent wa erat, on ne vienne y fouiller des mines, ou y faire puits de respiration, galeries d'écoulement, &c. pour dans dedommagemens: ils n'ont d'autres espérances que dans D'ailleurs la façon d'exploiter fait qu'en gâte plus de terrain Cependant pour les nouveaux baux qu'on fait depuis we pour les mines de cuivre, le seigneur oblige les entrededommagemens pour la surface du terrain, à l'amiable ou

... ... par les parties. de tout tems si riches & si abondantes dans cette province. pays ont plutôt l'esprit mineur que celui d'agriculture ; chacun , juiqu'au plus petit, est intéresse ou a envie de l'être dans les beaucoup l'esprit d'agiorage ; on a vu des fortunes rapides, ce qui

sur bien plus certain comme l'est celui de l'agriculture. seigneuriales étoient fort étendues anciennement, il y en a encore 13 milles de longueur, mais plusieurs de ces terres ont été divisces seulers des familles ; il y en a aussi qui ont conservé leurs droits en comwanple, à peu de distance de la ville de Redruh il y a une très grande Comment qui appartenoit anciennement à un feul feigneur ; il a laisse cinq filles qui se des ont hérité également; sans doute la commune n'a pas été divitée, ... vi y exploite une mine de cuivre des plus riches de la province; ces cinq Al cagent entr'eux le droit qui a été convenu au fixieme du minérai.

de Newcastle il n'y a que les gens très-riches qui s'attachent aux que les minérais d'étain se trouvent aussi bien près de la surface de la terre que a profondeur, & qu'ils peuvent être vendus auffi tôt qu'ils sont hors de la mine.

Convocation ou parlement des tinners, tenue en l'année 1752.

Dans la dernière affemblée des tinners on a rappellé les loix faites sous Jacques I. nui es 1 & lacques II, & on les a confirmées. Mais comme les nouvelles loix ne ichi pour ainti dire qu'une répétition des anciennes, mais modifiées & mieux explique . on en trouvera ci-après une traduction à laquelle j'ajouterai l'extrait des principar atticles des anciennes loix qui n'auront pas été répétés dans les nouvelles; mais aupar avant il est à propos de rapporter que la seconde année du regne de Jacques II. les vingt-quatre flannators ou parlement des tinners, étant affemblés par commission de la majelle, adressee au comte de Bath, alors lord-warden des stannaries de Cornwal & de Devon, dirent.

" Nous trouvons que les tinners de Cornwal, depuis un tems immémorial, ont eu » & joui de diverses libertes & privileges qu'a confirmé Edouard I, par sa charte » fous le grand sceau de l'Angleterre, datée a Westminster le 10 avril dans la trente-» notieme année de son regne, par laquelle il leur accorde quelques nouveaux privi-» leges, ainsi qu'il paroît par cette charte contirmée en parlement sous son regne & " celui d'Edouard III; par Richard II; par Edouard IV, Edouard VI; fous Phi"dippe & Marie & la reine Elisabeth; nous trouvons de même que Henri VII accor"da une charte de pardon avec une nouvelle déclaration de libertés & privileges aux
"tinners de Cornwal, laquelle fut confirmée fous le regne de la reine Elisabeth; nous
"trouvons aussi que plusieurs convocations ou parlemens de tinners ont été tenus de
"tems à autres, mais qu'en 1644, dans la derniere rébellion contre notre souverain
"le roi Charles I, les rebelles sous les ordres du comte d'Essex pillerent l'échiquier
"du prince à Lostwythiel, & détruisirent la plupart des minutes; nous trouvons en"core qu'à un parlement de tinners tenusous le regne de Jacques I, il y eut plusieurs
"loix & coutumes faites en confirmation des nôtres: il en sut de même sous le regne
"de Charles I.

» Nous ratifions & confirmons toutes les ordonnances & déclarations faites par les » différens actes qui n'ont pas été changés ou rendus nuls par acte du parlement ou » par les constitutions faites ci-après; nous approuvons de même & confirmons toutes » les louables coutumes relatives aux propriétés & privileges des tinners ».

#### Loix faites dans la présente convocation.

Il y a plusieurs anciennes loix & constitutions des stannaries, relatives aux tinblowers (1), and refining of tin in blowing houses (2), ce qui étoit anciennement la seule méthode pour séparer l'étain de son minérai; comme depuis peu d'années on se sert d'une autre méthode par le moyen des sourneaux de réverbere, ce que l'on nomme smelting of tin, & que plusieurs desdites loix n'ont point été mises en sorce dans ces dernieres années, quoique d'un grand avantage pour les revenus de sa majesté ou du seigneur duc de Cornwal & des stannaries, & qu'il s'est élevé des doutes pour savoir si les sondeurs & les sonderies au fourneau de réverbere étoient sujettes aux mêmes loix que ceux & celles au sourneau à manche, 2°. il est arrêté & déclaré par ces présentes que tout maitre sondeur pour les minérais d'étain de l'une & l'autre méthode, prêtera le serment suivant à la cour des stannaries dans la jurisdiction de laquelle sera sa sonderie.

"Vous jurerez de montrer à cette cour, dans l'espace de six semaines après la fin de chaque coinage (3) d'étain, un compte exact par écrit, contenant le nombre juste de pieces ou saumons d'étain qui ont été fondus dans votre sonderie, & le tems qu'ils nont été délivrés, ainsi que leur marque & nombre, & le nom des personnes respectives auxquelles ledit étain a été délivré; & vous jurerez que vous ne ferez ni ne sonsfrirez de faire aucun étain falssifé par des mélanges artissiciels, ou d'introduire dans un saumon ou block d'étain aucun métal bas, autre que bon étain & marchand; vous serez & remplirez, du mieux qu'il vous sera possible, votre métier de sondeur, &c.».

· Ce serment sera reçu par le *seward* de ladite cour, sans exiger aucun salaire ni récompense.

Il est de plus arrêté que chaque maître fondeur apportera à la cour des stannaries dans la jurisdiction de laquelle est sa fonderie, dans l'espace de six semaines après la fin de chaque coinage, un certificat signé de lui, contenant le nombre juste des blocks ou saumons d'étain qui ont été sondus dans sa sonderie, le quartier de coinage précédent, evec les noms des personnes à qui appartient l'étain, & en apportant le certificat il sera le serment suivant.

Wous jurerez que le compte produit maintenant à la cour & figné par vous, contient le nombre juste de blocks ou saumons d'étain qui ont été sondus dans votre sonderie le quartier de coinage précédent; ensemble le tems de la délivrance dudit sétain, & les noms des personnes à qui il a été délivré, de même que le nombre & marque de chaque block ou saumon, du mieux qu'il est à votre connoissance, &c. ».

 $\mathbf{X}\mathbf{x}\mathbf{x}$ 

Tome III.

<sup>(1)</sup> On entend par tin-blowers, ceux qui traitent les minérais d'étain dans des fourneaux ou especes de fourneaux à manche.

<sup>(1)</sup> Blow ing houses, ce sont les sonderies qui renserment les sourneaux à manche.
(3) On entend par coinage le tems fixé par les loix pour mettre sur chaque piece d'étain le contrôle du prince, comme il sera expliqué ci-après. Il y a quatre coinages par an.

Ce serment sera également reçu du seward, sans salaire ni récompense; & si un maître fondeur travaille sans avoir auparavant prêté le serment ci-dessus, ou n'apporte pas le certificat qui vient d'être mentionné, il paiera une amende de 40 livressterlings pour chaque pareille offense. Il est de même arrêté que chaque propriétaire de fonderie déclarera à la cour de stannary dans la jurisdiction de laquelle est sa fonderie, le nom de ses maîtres sondeurs; & si le ou les propriétaires de pareilles sonderies admettent un maître fondeur à y travailler avant que d'avoir donné fon nom . ou qu'il ait prêté le ferment ci-dessus, un tel propriétaire sera condamné à une amende de 50 livres sterlings, pour lesquelles amendes de 40 & 50 livres sterlings, ils seront poursuivis en justice, & elles seront perçues par information donnée à la cour de slannary, dont moitie au profit du roi ou du duc de Conzwel, & l'autre moitié au profit du dénonciateur, pourvu que l'accusation en soit commencée dans l'espace de six mois.

Concernant le transport de l'é-

2°. A l'effet d'affurer plus efficacement les revenus du roi ou du duc de Comwal 🔑 provenant des droits sur l'étain, il est déclaré & arrêté par ces présentes, qu'aucun étain blanc (1) ne sera transporté des fonderies ailleurs que dans une ville de coinage, & par la directe & commune route à la place accoutumée où se fait le coinage; il estde plus arrêté qu'aucun étain blanc ne sera transporté de la fonderie par aucun voiturier ou autre personne quelconque, avant le jour ou après que le soleil est couché, à moins que ledit voiturier n'air avec lui une note par écrit contenant le nombre de blocks ou faumons qu'il voiture, & le jour qu'ils lui ont été délivrés, & fignée par le principal agent de ladite fonderie ; pourvu toutefois que ledit étain voituré avant jour, ou après le soleil couché, soit conduit dans la ville de coinage & mis dans l'endroit usité pour y être marqué ou contrôlé, après un tems raisonnable du départ de la fonderie, à l'arrivée dans la ville, ayant égard à la distance d'un endroit à l'autre. Si l'étain est voituré autrement qu'il est dit ci-dessus, tout officier des revenus du roi on du duc sers en droit de le saisir & d'informer contre les contrevenans; & s'il est resonau qu'il a été voituré de cette manière dans l'insention de frauder les droits, il sera confisquémoitié au profit du roi ou duc de Cornwal, & l'autre moitié à celui qui aura fait la faifie.

Dans le cas où une ou plusieurs personnes transporteront clandessinement de l'étainqui ne sera pas marqué, de façon qu'il ne peut être saisi, il est arrêté que tout officier des revenus du prince pourra commencer une information dans la cour de stannary, contre un pareil contrevenant; & si ces personnes sont convaincues, toute la valeur de l'étain transporté clandestinement sera confisquée , moitié au profit du prince , & mostié

à celui qui aura fuivi la procédure.

Il est arrêté de plus que tous ceux qui acheteront ou vendront de l'étain sans marque, & le transporteront pour frustrer le prince de ses droits, & qui en seront bien convaincus par information ou action à la cour de stannary du district, paieront au prince une amende de la valeur dudit étain; & tous ceux qui par conviction seront reconnus y prêter les mains ou complices, lui en paieront une de 5 livres steslings, pourvu néanmoins que la procédure soit commencée dans l'espace des six mois.

pas été taffiné au titre.

Concernant la

allification de létain,

3°. Il est déclaré & arrêté que si l'étain a été tared, c'est-à-dire, marqué au-dessous l'étain qui n'a de la valeur de l'étain fin, & que le propriétaire de l'étain prétende qu'on lui a fait tort, il pourra, s'il le desire, faire examiner & discuter la chose par un juré composé de sinners; & si l'étain est prouvé être désectueux de la valeur marquée, ou au moins des deux tiers, le propriétaire paiera les frais du procès ; mais si l'étain n'est pas trouvé défectueux au moins des deux tiers marqué, le tarer ou celui qui a marqué, paiera les frais, & au propriétaire les dommages qu'il aura essuyés par là.

Et si le maître essayeur ou son député souffre qu'un étain de basse valeur passe sans avoir été tared, ce qui peut faire dépriser la marchandise, alors & dans pareil cas, il sera sujet à payer des dommages aux personnes qui en auront soussert, en se pourvoyant par action à la cour de *stannary*, où un pareil étain a été marqué ou contrôlé.

4°. Comme la falsification de l'étain peut être très-préjudiciable aux tinners & au

(1) Nom qu'on lui donne pour le distinguer du minérai que l'on nomme étain noir.

commerce de l'étain, c'est pourquoi il est arrêté que si quelqu'un salssie de l'étain, soit par un mélange artissiel, ou en introduisant dans l'intérieur du block ou saumon un métal de moindre valeur, & qu'il en soit convaincu par une procédure en regle, il paiera à la partie lésée le double du dommage qu'elle aura sousser par cette salssification, ce qu'elle obtiendra par information à la cour de stannary où pareille offense a été commise; & tout sondeur ou autre personne qui aura consenti à semblable fraude & qui en sera convaincue, paiera une amende de 40 livres sterlings, qui sera levée sur les meubles & immeubles du coupable; & si à désaut de biens l'amende ne pent être levée, il sera traduit dans la prison de stannary à Lostwithiel pour six mois, sans qu'il puisse être cautionné.

5°. Il est déclaré & arrêté que les contrôleurs, peseurs, maîtres essayeurs & autres officiers du coinage ayant commissions pour leurs devoirs respectifs, & leur député, avant que d'entrer en emploi prêteront serment dans une des cours des stannaries, devant le lord-warden, le vice-warden ou le steward, d'exécuter avec droiture leur devoir, & de décider & prononcer sans partialité entre les parties. Celui devant qui ils auront prêté serment leur donnera un certificat qui en sera mention; & si aucun des officiers ou députés se met en sonction avant la formalité ci-dessus, il paiera une amende de 10 livres sterlings à chaque coinage, jusqu'à ce qu'il ait prêté serment; laquelle somme sera levée par information à la cour des stannaries, sur les meubles & immeubles, dont moitié au prince & l'autre moitié au dénonciateur; & s'il n'a pas de

quoi payer il sera mis pour un mois dans la prison des stannaries.

6°. Comme la courume a été d'avoir, dans les différentes fonderies, des poids qui excedent de quelque chose le poids de aver du poids, dans l'intention de rendre les essais bons, & aussi pour adjuger; livres de bon poids au marchand sur chaque block d'étain, comme pour faire un gain de quelques livres sur le poids de chaque block entre le poids de la fonderie & celui du marchand; & comme on a trouvé de la variété dans les poids des fonderies, & qu'il y a eu des soupçons de fraudes commises dans quelques-unes desdites sonderies en recevant le minérai avec un poids plus sort que celui avec lequel on délivroit l'étain ; il est ordonné que le minérai sera reçu , & l'étain délivré avec le poids aver du poids contenant 112 livres au quintal, & ainsi en proportion pour plus ou moindre quantité; & que l'on allouera 3 livres par quintal seulement, & en proportion à la quantité, pour faire baisser la balance aussi bien en pesant le minérai qu'en délivrant l'étain; & il est arrêté que des poids de ‡ quintal, 4 de quintal, 14 liv.,7 liv.,4 liv., 2 liv., 1 livre, i livre。 4 de livre, faits en cuivre jaune & échancillés sur la matrice de la tour de Londres, seront gardés dans chaque fonderie, auxquels ceux qui apporteront du minéral & en remporteront l'étain, auront recours quand ils le jugeront à propos; & au cas que les sondeurs ou autres employés dans les fonderies contreviennent à ce qui a été dit ci-dessis, celui qui en fera convaincu paiera une amende de 100 livres sterlings, dont moitié au prince, & l'autre moitié à l'accusateur.

Il est arrêté de plus que le sléau de la balance avec laquelle on recevra le minérai; & on délivrera l'étain dans les fonderies, ne sera pas plus courbé à une extrémité qu'à l'autre, & que les balances seront suspendues à une distance égale du centre du stéau; les uns & les autres doivent être justes en tout point, & si quelqu'un est convaincu d'avoir reçu du minérai, ou délivré de l'étain avec un stéau ou des balances sausses, il paiera une amande de 50 livres sterlings prise sur ses meubles & immeubles, dont moitié au prince, & l'autre moitié à l'accusateur; & s'il ne peut payer la somme il sera mis pour deux mois dans la prison des sameries. Il est ordonné aux surveillans des sonderies, chacun dans leur district, d'examiner les poids & balances au moins une sois à chaque quartier de coinage, & plus souvent s'ils le jugent à propos; & si quelqu'un s'oppose à leurs sonctions il paiera une amende de 50 livres sterlings, & les peids, balances ou fleaux trouvés désedueux seront rompus, pourvu que pareille information soit saite dans les six mois.

7°. Cet article confirme l'ancien usage de rectifier les poids, stéaux & balances chaque année trois jours avant le coinage de la saint-Michel, à la charge du prince,

Concernant les officiers du prince pour le contrôle de l'étain.

Concernant les

Ten's od l'en doit rectifier les poids.

Xxxii

ce qui sera exécuté par le sleward & le contrôleur, en présence des sinners qui voudront s'y trouver. Si le seward ou contrôleur omet de le faire, il paiera une amende de 5 livres sterlings; & afin que les poids soient plus aisement reclisés, il est arrèté que le receveur général du duché de Cornwal se pourvoira en poids de léton de 2 quintaux, 1 quintal, 1 quintal, 32 livres, 24 livres, 16 livres, 8 livres, 4 livres, 2 livres & d'une livre:

Concernant les s...-bounds.

8°. Suivant les coutumes & usages des stannaries, tout tinner peut, dans le comté de Cornwal, placer des limites pour mines d'étain, ce que l'on nomme tin-bounds (1), dans un terrain inculte où il n'y en a pas déjà de placées, de même que dans les terrains clos qui ont été anciennement limités bounded, & reconnus pour incultes par le paiement du droit sur l'étain nommé toll-tin, avant que l'on y eût placé des haies; il peut auffi couper des bounds dans les terres, même dans celles qui font closes, dépendantes anciennement du duché du prince, suivant les anciens usages & coutumes établies dans les terres dudit duché, à la charge par les tinners de payer le droit accoutumé au seigneur propriétaire du sol, comme il est usité dans les stannaries, c'est-à-dire le quinzieme en minérai, conservant les autres droits dans les endroits où la coutume les a établi; & comme il y a plusieurs anciennes & louables coutumes concernant la maniere de couper, renouveller & travailler les tin bounds: il est déclaré & arrêté que ces coutumes resteront dans toute leur force, à moins qu'elles ne soient ci-après particulièrement restraintes & limitées. Mais comme il se commet des fraudes de la part de ceux qui sont intéressés en partie dans les tin-bounds, & de ceux qui gardent les bounds ou les exploitent, en ne les renouvellant pas, mais fouffrant qu'elles restent telles, avec l'intention qu'elles soient confisquées & perdues, & qu'elles soient coupées & marquées de nouveau à leur propre profit, en leur nom, ou au nom de personnes dans leurs intérêts & qu'ils font agir; comme aussi il y a eu plusieurs loix pour prévenir de tels abus, & qu'il est besoin qu'on leur redonne la force, il est déclaré & arrêté que, où il y a plusieurs propriétaires & intéressés dans les mêmes sin-bounds, si un des intéresses souffre que ces bounds deviennent libres, dans l'intention de tromper ses associés, & qu'elles soient coupées de nouveau en son nom, ou celui d'un autre qui est de concert avec lui ,les bounds ainsi renouvellées seront au profit des associés qu'il avoit intention de frauder, & sa portion sera partagée entre les autres à proportion de leurs intérêts réciproques ; il paiera de plus 20 livres sterlings d'amende au profit de celui qui aura suivi la procedure.

Concernant les cestionnaires des ein-boun\_s.

SECT. II. Il est arrêté que si celui qui tient des tin bounds pour un cessionnaire, souffre qu'elles deviennent libres à défaut d'être renouvellées, sans en avoir donné avis au moins un mois d'avance & par écrit, à ceux de qui il les tient, en leur signifiant qu'il ne veut plus les tenir; s'il refuse ou néglige de montrer à ceux de qui il est cessionnaire les limites ou angles desdites tin-bounds, ou à gens autorisés par eux, ou bien qu'il détruise ou défigure lesdites limites, le cessionnaire, en pareil cas, paiera une amende de 50 livres sterlings; & si ces bounds deviennent libres faute d'avoir été renouvellées, & que par fraude elles soient coupées à l'usage du cessionnaire ou de gens dans ses intérêts, elles appartiendront aux anciens propriétaires, & celui-ci paiera 50 livres sterlings d'amende.

SECT. III. Comme les tin bounds ou mines d'étain renfermées dans des bounds

Concernant les zin beunds lorsquelles ne font pas travaillées.

restent souvent plusieurs années sans être travaillées, au grand préjudice des stannaries, il est ordonné que si elles restent ainsi pendant 12 mois, & que quelqu'un a envie d'y travailler des mines d'étain, il le signifiera au propriétaire des tinbounds ou à leur agent ou cessionnaire, & sera enregistrer dans le livre de la cour des stannaries du district, l'endroit où il propose de travailler, le nom des proprié-

(1) On nomme tin-lounds une certaine étendue de terrain dont on prend possession pour y exploiter des mines d'étain : elle doit avoir quatre angles , chacun desquels doit être marqué avec six gasons ou mottes de terre, ou six pierres; ce qui doit être renouvellé tous les ans, sans quoi ils perdent leur droit, & route autre personne peut s'en emparet en les renouvellant pour son propre compte; & lorsque le filon s'étend au-dels de ces limites, & que le terrain n'est pas occupé par d'autres, on peut placer d'autres angles que l'on aligne avec deux des premiers, c'est ce que l'on nomme fide-bounds : ils doivent être tenouvellés de même.

taires à qui il l'a fignifié, dans quel tems & devant qui, ce qui doit être certifié ou vérifié par serment; il doit aussi exprimer les limites des tin-bounds, & la mine qu'il

prétend exploiter.

Et si le ou les propriétaires de ces tin-bounds ne font pas travailler dans le terme de six mois après le serment ci-dessus, il sera permis à ceux qui ont fait la notification de les travailler comme s'ils en étoient les cessionnaires, en payant la ferme d'usage & accoutumée; mais lavant qu'ils entrent à l'ouvrage, ils s'engageront par caution a une amende de 100 livres sterlings, avec deux autres cautions qui doivent s'engager de même à 50 livres sterlings d'amende chacune envers les propriétaires des tin-bounds, pour sureté que lesdites mines d'étain seront travaillées efficacement, & que ni eux ni gens employés par eux, ne rompront les piliers, voûtes & soutiens qui supportent la mine, ni ne combleront la galerie d'écoulement, ni ne feront aucune chose préjudiciable à la mine; & dans le cas qu'ils y contreviennent, leur cautionnement & ceux de leurs cautions seront confisqués, & il sera-permis aux anciens propriétaires de rentrer en possession desdites tin-bounds, d'en jouir & de les posseder de la même maniere que si cet acte n'avoit jamais eu lieu. Il doit être pourtant observé que si les propriétaires travailloient ou pouffoient une galerie d'écoulement du côté des tin-bounds, ou faisoient quelques autres ouvrages dans l'intention de travailler lesdites tin bounds, quoiqu'elles ne soient pas alors travaillées, il ne sera permis à qui que ce soit d'entrer & de les exploiter, sans préjudice de ce qui peut avoir été fait de contraire à cette loi.

SECT. IV. Comme il a été d'usage, de la part des tinners, de couper secrettement les tin-bounds sans la connoissance du seigneur propriétaire du sol, après quelques observer avant années écoulées, & qu'il est survenu des difficultés entre les seigneurs & les propriétaires des bounds, pour favoir si un tel terrain étoit dans le cas d'y couper des bounds ou non; & comme dans la convocation des tinners, tenue pendant le regne de Jacques II, pour prévenir pareil inconvénient, il fut arrêté que lorsqu'on iroit faire sa déclaration à la cour des stannaries pour une nouvelle bound, elle y seroit annoncée publiquement & qu'il se passeroit deux cours suivantes avant que l'écrit de possession fût accordé , & qu'elle feroit affichée dans un endroit apparent de ladite cour pendant tout le tems des trois cours ou affemblées, & que la personne qui coupera les bounds de cette maniere en donnera pareillement avis par écrit au seigneur propriétaire du fonds sur lequel elles ont été coupées, & cela dans l'espace d'un an, & prouvera

qu'il en a donné avis, à défaut de quoi elles seront libres :

Et comme malgré les loix ci-dessus il y a eu plusieurs inconvéniens en coupant les bounds, il a été ordonné que toutes les bounds qui seront coupées par la suite feront libres ou nulles, à moins que l'on n'en donne avis par écrit au seigneur propriétaire du fonds, son agent ou receveur, au moins trois mois avant que de couper; & si le seigneur, après un tel avis veut les couper à son profit, il peut le faire dans les trois mois après l'avertissement qui lui a été donné, & avant qu'aucune proclamation desdites bounds ait été reçue. La personne qui les coupera prêtera serment entre les mains du steward des stannaries du district, qu'il en a donné l'avis cidessus, pourvu toujours que le seigneur propriétaire du fonds néglige par lui ou ses agens, de les couper dans les trois mois, dans lequel cas celui par qui ou pour qui tel avis a cité donné, sera en titre de le faire & pourra en jouir à son propre usage & profit suivant les coutumes des stannaries de Cornwal, sans préjudice de ce qu'il peut y avoir de contraire par ces prétentes.

Il est arrêté de plus que si le propriétaire des bounds qui seront coupées par la suite, dans l'intervalle de trois ans après la proclamation passée, ne délivre pas le droit tollsin du seigneur propriétaire du fonds dans lequel de telles bounds ont été coupées. & ne continue pas à les travailler, dans ce cas les tin-bounds seront nulles & comme

fi elles n'avoient jamais été coupées.

SECT. V. comme c'est un inconvenient pour le seigneur propriétaire du fonds, de ne pas connoître les angles & limites des bounds coupées fur son terrain, il quer au seigneur est ordonné à chaque propriétaire ou cessionnaire de sin-bounds, sur la demande les limites des

Ce qu'on doit de couper des

On doit indi-

qui lui en sera faite par le seigneur ou son agent, d'informer ledit seigneur du jour que les dittes bounds ont été renouvellées, il lui montrera le jour & dans le tems qu'il renouvellera les angles & limites des tin-bounds; & dans le cas où il resusera de se conformer à ce que dessus, après la demande à lui faite, il paiera une amende de 20 livres serlings au prosit de ceux qui s'en trouveront léses.

Division entre les intéressés des zin bounds.

SECT. VI. Comme il arrive fréquemment qu'une, ou plufieurs personnes sont intéresses à un tin-bounds, quelques-unes d'elles dans l'intention de les travailler, en sont empêchées par les autres qui refusent de le faire & de contribuer aux dépenses pour leur portion, ce qui est très-onéreux pour eux & le seigneur; pour prévenir cet abus il est ordonné que dans pareil cas où il y aura refus, ceux qui auront au moins la moitié de l'intérêt des bounds pourront travailler, & si les autres, un mois après le travail commencé & après en avoir été duement avertis, n'y contribuent pas pour leur part, ils seront exclus de se placer dans lessites bounds & de s'y intéresser pendant aout le tems de l'exploitation, & auront seulement de la ferme accoutumée en proportion de l'intérêt qu'ils ont aux bounds, à moins que quelqu'autres des intéresses ne soient convenus d'une telle portion, en resusant de s'intéresser dans l'entreprise, dans lequel cas les autres seront les maîtres de s'y conformer, ou bien de prendre leur part sur le pied de la ferme ordinaire.

Pour prévenir de travailler dans les bounds d'un autre.

9°. Comme l'usage fréquent des tinners travaillant des mines a été d'extraire du minerai dans des bounds ou terrains joignans, qui ne sont pas de leur ferme, & de le transporter dans leur mine, & que cela a été considéré comme loi des sannaries & le droit des tinners, jusqu'à ce qu'ils en eussent été avertis par le propriétaire de ces bounds & que le terrein eut été meluré par l'ordre du vice warden, lequel usage a cause bien des fraudes dans le travail des mines; pour les prévenir & mettre fin à une coutume aussi injuste, il est arrete qu'à l'avenir il ne sera permis à qui que ce soit d'extraire du minérai dans le terrain d'un autre, & que ceux qui le feront en seront responsables vis-à-vis des propriétaires, & seront poursuivis à cet effet à la cour des sansaries pour en être payé de la valeur ; & comme il est fort difficile pour les propriétaires ou intéreflès dans les bounds ou fonds adjoignans des mines en exploitation, de savoir lorsque les tinners tirent du minérai dans leurs fonds, afin d'en rendre la connoissance plus aisce, il est arrêté que sur la demande qui en sera faite par écrit, ils auront la liberté d'entrer de tems en tems dans la mine joignante & de mesurer ; en cas de resus le vice-warden est autorisé & même requis de l'ordonner par écrit ; ceux qui refuserons de lui obéir seront mis à l'amende à sa discrétion. Si après avoir mesure il paroît que les tinners ont pris du minérai dans la mine voiline, ou que cela soit douteux, le vicewarden ordonnera de cesser tout travail dans cet endroit, jusqu'à ce que la cour des flannaries ait jugé l'affaire. Il est arrêté de plus qu'un tel procès sera plaidé par un juré special à une cour particuliere tenue sur la surface du terrein où la difficulté est survenue, & que le huirieme article passe dans la convocation sons le regné de Jacques II, est annullé par ces présentes.

Pour prévenir les fraudes dans lavente & achat des minérais. 10°. Comme il y a plusieurs anciennes loix & constitutions pour empêcher d'acheter & de transporter le minérai autrement que de jour & publiquement; de même que d'en acheter de personnes suspectes, & que pour le bon ordre des stansaries il est nécessaire de renouveller ces loix & de leur redonner toute leur force, c'est pourquoi il est arrêté qu'aucune personne n'achetera du minérai ou autres matieres relatives aux mines & sonderies, que publiquement & de gens connus pour être intéresses aux mines, sous peine d'une amende du double de la valeur de la matiere achetée, dont moitié au prosit du prince, & moitié au prosit de celui qui en a sousser.

Et pour rendre la découverte de pareils usages plus facile, il est arrêté que chaque fondeur enregistrera dans le livre des fonderies les noms des personnes qui apportent les matieres à vendre, ainsi que le nom de la mipe d'où elles ont été extraites; & si ce sont des matieres lavées, le nom du bocard d'où elles proviennent, la quantité reçue de même que le jour du mois, & il sera libre à toute personne de visiter ledit livre en payant six deniers à chaque sois. Pour plus de sûreté encore, il est arrêté qu'aucune matiere d'étain ne pourra être transportée pendant la nuit; & si quelqu'un

est convaincu d'agir contre la vraie intention de cette loi, il paiera une amende du double de la valeur de la matiere, dont moitié au prince & l'autre moitié à l'accu-

Il est de plus arrêté que qui que ce foit qui vendra ou recevra du minérai autrement que de jour & ouvertement, sera sujet à la même peine; bien entendu que tout ce qui est contenu dans cet acte ne s'étend point sur ceux qui transporteront honnêtement leur minérai dans les fonderies.

11°. Comme les mines sont ordinairement travaillées & entreprises par différentes personnes qui s'associent, & qu'il arrive assez souvent que les intéresses refusent de fusent de payer paver leur part, & qu'à la mort de quelques-uns d'eux les héritiers ou ayant cause leur part. refusent également d'y contribuer suivant les intérêts du défunt, ce qui va au détriment de la société & des stannaries, & au découragement; pour y remédier il est ordonné que ceux qui refuseront de payer leur part dans l'espace de trois mois après que les comptes des dépenses ont été arrêtés par la plupart des affociés, & qu'on leur en aura délivre une copie, le lord-warden ou le vice-warden des stannaries, après en avoir été requis, fera payer ce qui est légitimement dû; & s'ils refusent ou négligent de le faire dans l'espace d'un mois, à prendre du jour que l'ordre leur aura été signifié, it ordonnera que le minérai soit vendu; & dans le cas qu'il n'y en ait pas, ou qu'il n'y en ait pas affez, les actions seront vendues publiquement au plus offrant pour payer les dépenses & les frais de la procédure ; le surplus , s'il y en a , sera remis à celui à qui il appartient; & si les actions ne peuvent être vendues, elles seront partagées entre les autres affocies en railon de leurs intérêts; & comme il peut arriver que de pareils affocies resident dans des endroits éloignes ou hors des districts des stannaries, & que les copies de la procédure ne peuvent leur être signifiées, elles seront dans ce cas lues & affichées sur les mines, & regardées comme duement signissées.

12°. Comme les streaming tinners (1), sous le prétexte du droit qu'ils ont en vertu de la charte, de détourner l'eau & course des eaux, où & aussi souvent que le requiert cours des caux la recherche de l'étain, & que par-là ils gâtent celles qui sont conduites dans les maifons, détournent celles des anciens moulins, & gâtent fouvent par malice des faire. eaux courantes, ce qui est contraire à l'intention de ladite charte, ainsi qu'il le paroît par l'exposition qui en a été faite au parlement; c'est pourquoi il est arrêté que qui que ce soit, sous aucun prétexte, ne gâtera ni ne détournera les eaux des anciens moulins & celles qui ont cours dans les maisons; & celui qui sera coupable de pareille offense paiera les dommages qui seront jugés avoir été faits, au profit de celui qui les aura soufferts, & sera poursuivi à cet effet à la cour des stannaries. Il est de plus arrêté que celui qui fera convaincu de l'avoir fait malicieusement paiera une amende de 5 livres

sterlings au profit du prince.

13°. Comme il est survenu de grands dommages aux rivieres, de même qu'aux terres joignantes & au-dessous des streams-worcke (2), par les streamers en les travaillant, lesquels laissent tomber & entraîner sur les terres les déblais qu'ils remuent en cherchant l'étain; pour remédier à cet inconvénient il est arrêté que dans le cas où des streamers soufficiront que les pierres, graviers & autres déblais tombent dans les rivieres, & qu'après deux jours d'avertissement ils ne les nétoient pas, à l'effet d'empècher que les fonds voisins n'en soient endommagés, ils paieront les dommages que la partie letee aura souffert, & en outre une amende de 5 livres sterlings, dont moitié au prince & l'autre moitié à celui qui aura suivi la procédure à la cour des stannaries.

14°. Comme il est survenu des doutes concernant la confiscation de la cession ou ferme d'une mine lorsqu'on ne la travailloit pas, & que l'on avoit été d'avis que les cessionnaires qui mines fussent conservées quoiqu'elles ne sussent pas exploitées, il est arrête que ceux n'exploitent pas qui se rendront ainsi cessionnaires & ne les travailleront pas en tout tems & toute saison, on les laisseront sans être travaillées sans avoir des causes valables; il sera permis à

Concernant les

Concernant le & lesdommages

Concernant les leur mine.

<sup>(1)</sup> On nomme fireaming tinners ou fireamers, ceux qui travaillent à laver des anciens déblais de mine pour en retiter l'étain.

<sup>(2)</sup> On nomme ftreams-worcks, le travail que l'on fait à layer les anciens déblais pout en retirer du minerai d'étain ; c'est ce que l'on nomme en Saxe seiffen w erk.

## 536 PROVINCES DE CORNWAL

ceux qui en avoient sait la cession de rentrer en possession & d'en jouir comme s'ils ne les avoient jamais cédé.

Tromperies e ure associés.

15°. Il est déclaré & arrêté que si des intéresses, dans une entreprise d'étain quelconque, emportent secretement du minérai ou autre matiere d'étain, dans l'intention
de tromper leurs associés, ou qu'ils les trompent de quelqu'autre maniere que ce soit,
de la valeur d'un scheling, s'ils en sont convaincus, ils dédommageront ceux qui en
auront sousser, & seront condamnés à une amende, à la volonté du lord-warden,
vice-warden ou du se ward, pourvu toutesois qu'elle n'excede pas la somme de 50 livres
sterlings, & ne soit pas moindre de celle de 5 livres sterlings.

16°. Cet article ne concerne que la maniere de conserver les minutes des procé-

dures dans les villes où il y a une cour de stannary.

Livraison de l'étain. 17°. Il est déclaré & arrêté que ceux qui ont tin-bill or bills (1) pour leur être payé dans une sonderie quelconque; eux ou leurs députés employés pour recevoir leur étain, auront la liberté d'examiner le livre dans lequel le poids y est enregistré; ils pourront choisir les blocks ou saumons d'étain, pour leur être délivrés en paiement, prenant toujours les numéros qui suivront, à moins qu'il ne sût nécessaire de prendre un block hors des numéros pour faire le poids exact.

Il est ordonne aux teneurs de livres des sonderies de produire leurs registres des numéros, lorsqu'ils en sont requis, &t de ne délivrer aucun block d'étain d'un poide moindre que celui de deux quintaux &t trois quarts de 112 livres aver du poids au quintal, à moins qu'un block plus petit ne sut nécessaire pour saire le poids; &t se les agens des sonderies resusent de produire le registre des poids &t les numéros des blocks, ou bien s'ils en délivrent d'un poids moindre que ce qui a été dit ci-dessus (à moins qu'ils n'aient été demandés ainsi particulièrement), ils paieront une amende de 5 livres sterlings au prosit de ceux qui en auront soussers.

180. Cet article ne traite absolument que des formalités de justice concernant les

personnes qui sont traduites dans la prison des stannaries.

Tems du coi-

19°. Comme la quantité d'étain apporté dans la ville de Penzance pour y être marqué & contrôlé, est augmentée de beaucoup depuis plusieurs années, & que c'est pour l'avantage du revenu de sa majesté aussi bien que pour l'aisance & l'avantage des tinners, qu'il y ait un tems suffisant de fixé pour marquer tout l'étain que l'on apporte, il a été arrêté que les efficiers du coinage tiendront le coinage dans ladite ville de Penzance pendant six jours ouvrables pour chacun d'eux, & que le matin du dernier jour dudit coinage ils feront publier dans la ville, par le crieur public, qu'ils entendent de terminer le coinage le soir dudit jour, asin que les tinners & autres personnes intéresses puissent en être instruites.

En confirmation de quoi le vice-warden y étant duement autorisé, a signé ci-bas & posé le sceau des stannaries, de même que les convocators ou commissaires mainte-

nant assemblés.

A Truro, le treizieme jour de septembre, la vingt-septieme du regne de sa majesté.

EXTRAIT de quelques articles des anciennes loix qui ont été confirmés dans la derniere convocation.

Sous le roi Jacques I.

Concernant ceux qui achegent de l'étain pon contrôlé. PAR l'article 5 il est dit que quiconque vendra ou achetera de l'étain qui ne sera pas contrôle, au-dessus du poids d'une livre, paiera une amende de la valeur outre la confiscation, & que ceux qui seront complices la paieront de 3 livres sterlings, & seront punis en outre à la discrétion du lord-warden ou vice-warden.

Privileges des

Par les articles 12, 13, 14 & 15 on y détaille & confirme les privileges des tinners,

(1º On nomme tin-bill une espece de billet à ordre que le directeur des sonderies sait à celui qui lui a livré du minéral, par lequel il s'engage de lui temettre une quantité d'étain lots du coinage : ces billets sont négociables.

& tous ceux qui ont rapport au travail des mines d'étain, afin que qui que ce foit ne puisse plaider avec eux, ailleurs que dans les cours des stannaries, & pour qu'ils jouissent des franchises dans les soires & marchés.

Par le 25° article le sleward, dans chaque district, tiendra la cour des slannaries toutes les trois semaines; & par le 26°, son fils ou son commis ne doit être employé stannar, du st:-

dans ladite cour par les parties.

La cour de Warl fe tient toutes les trois semaines.

#### Sous le roi Charles 1.

Par le 17º article il est arrêté que qui que ce soit, sans aucune exception, n'achetera ni n'acceptera une mine d'étain dont on dispute la propriété, sous peine de 5 livres sterlings d'amende; & le don, la vente, promesse ou disposition est déclarée nulle.

Par le 28° un tinner peut faire passer sa galerie d'écoulement au travers des bounds d'un autre sans sa permission, si elles se trouvent dans un terrain inculte; mais si avec sa galerie il découvre des veines minérales, elles ne lui appartiennent pas, & si le terrain par lequel il faut que passe son écoulement n'a pas été réputé inculte, il doit faire un accord avec le propriétaire du fonds.

#### Sous le roi Jacques II.

Par le 4° article les droits & titres qu'une personne peut avoir dans des bounds ou autre entreprise pour mine d'étain, sont regardés comme des biens en toute propriété, dont on peut disposer à sa volonté & jouir à perpétuité, pourvu qu'on se conforme aux loix des stannaries.

Par le 7° il est défendu de creuser aucun puits dans un grand chemin pour y rechercher de l'étain, à cause du danger qu'il y auroit pour les voyageurs.

Par le 25°, personne, autre qu'un avocat licencié, ne peut plaider dans la cour des stannaries.

Il y a encore plusieurs articles, sur-tout concernant les sormalités qui doivent

être observées dans l'exécution desdites loix, mais ils n'ont pas paru essentiels.

l'ajouterai seulement qu'il paroît, par le recueil des anciennes ordonnances, que Les souverains les fouverains ont toujours protégé l'exploitation des mines; car l'on voit que fur les ont de touttems représentations qui leur ont été faites en différens tems par les tinners, que, soit par Protégé les miles cabales des marchands, mais sur-tout par la guerre, ils ne pouvoient vendre leur nes étain qu'à un très-bas prix ; les souverains, sur-tout le roi Jacques II & la reine Anne, se sont déterminés a prendre tout l'étain que produiroit la province de Cornwel, ou une quantité fixée pour un certain nombre d'années, à tant par an, sur le pied de 3 liv. 10 schelings sterlings le quintal, très-bon prix alors, & avoient sait en consequence un fonds de 10 mille livres sterlings pour que ledit étain fût payé à chaque livraison dans le tems du coinage.

Quoique les loix dont on vient de rapporter un extrait soient très-bonnes à bien des egards, si on les veut comparer avec celles d'Allemagne, on verra que le Prince, & fur-tout ceux qui dans les différens tems ont composé le Parlement des tinners, ont plus consulté leurs intérêts particuliers que ceux de l'état. Ceux qui sont choisis ordinairement pour composer ce parlement, sont les plus riches de la province. Comme seigneurs & propriétaires des terrains, ils se sont rendus peu à peu eux-mêmes fouverains des terrains qui leur appartiennent; de sorte que toutes les mines de cette province ne sont plus regardées que comme des biens sonds que l'on donne en ferme.

Observation.

Il me femble qu'il auroit convenu que l'on eût ajouté à ces loix des réglemens pour l'exploitation intérieure des mines, pour les galeries d'écoulement, & pour les dédommagemens réciproques d'une mine à une autre, soit pour lesdites galeries, soit pour les machines, &c.

Mais ce qu'il y a de singulier dans cette province, c'est qu'il n'y a absolument que les mines d'étain qui soient sujettes aux loix dont on vient de parler; ce sont aussi celles dont la découverte est la plus ancienne, car celles de cuivre qui sont dont il a été fait

Tome III.

Les mines d'é. tain font feules fujett saux loix mention.

## 538 JURISPRUDENCE DES MINES

aujourd'hui presque aussi communes & plus riches que celles d'étain, ne datent pas de sort loin; ainsi si l'on sait la découverte d'une mine de cuivre ou plomb, &c. elle appartient au seigneur propriétaire du sonds; on la prend en serme sous les conditions qu'il juge à propos, mais le droit qu'il en retire est toujours en minérai, de même que pour l'étain; & s'il survient quelque difficulté, elles ne sont point sujettes aux slannaries, mais aux loix ordinaires. On les sait juger communément à la chancellerie, ce qui est long & devient sort coûteux.



# PRÉCIS

## DE LA JURISPRUDENCE DES MINES

## DU COMTÉ DE DERBY

#### EN ANGLETERRE.

Les loix & les usages du comté de Derby, pour l'exploitation des mines de plomb, different totalement de tout ce qui est pratiqué dans la partie septentrionale d'Angleterre; les mines de plomb y sont très-anciennes, on ignore l'époque du commencement de leur exploitation, ainsi que celle des loix dont on va donner l'extrait.

Le droit d'exploiter les mines de plomb dans une partie du comté de Derby, fur une étendue de 36 à 40 milles de longueur, & 15 à 18 milles de largeur, appartient au roi, quoiqu'il ne soit pas possesseur du terrein; on est persuadé que du tems de Guillaume-le-Conquérant ces mines étoient exploitées, & qu'il se les réserva en toute propriété avec une étendue divisée en deux distrièrs principaux, dont le plus considérable se nomme hig-péak hundred, & l'autre wirks worth wapentake. Le roi a cédé le droit qu'il a dans le premier, au duc de Dévonshire qui a une terre & des sonds immenses dans ce même district; & celui qu'il a dans l'autre à un simple particulier, mais on ignore pour quel tems & sous quelles conditions. Chacun de ces districts a une cour particuliere de justice; ils sont divisés en plusieurs autres plus petits, mais qui ressortent tous de ces deux jurisdictions, dont les loix sont les mêmes à quelques articles près qui ne sont pas essentiels.

Cette cour de jurisdiction se nomme, the great court barmote ou berg-moth, dérivé des Saxons, ce qui signifie une cour de justice tenue sur une montagne, pour décider & juger des procès & contestations entre les mineurs; elle est composée d'un berg-mayster ou barmaster, d'un sleward du barmaster, & de 24 jurés mineurs. Le sleward doit être homme de loi; il est le juge appointé par le seigneur du droit de souiller les mines; sur l'avis & rapport des jurés il juge tous les procès. Les grands jurés sont composés de 24 mineurs choisis par le barmaster, dont on en change douze tous les six

mois, & qui prêtent serment à la cour.

Il paroît que ces loix ou réglemens ont été apportés par les Saxons; on verra qu'elles ont quelque rapport avec ce qui est en usage en Saxe. Celui à qui le Roi a fait cession de son droit, devient barmaster, mais il a plusieurs personnes à ses gages distribuées dans dissérens districts, qui en sont les sonctions.

#### ARTICLE PREMIER.

Sur la fignification que l'on fait au barmaster qu'on a découvert une nouvelle veine ou filon, il doit délivrer, au premier qui l'a trouvée, deux méares de terrain sur la même veine, chaque méare contenant 29 verges de long lorsque c'est un

filon, & 14 verges quarrées quand ce sont des couches où les ouvrages se sont horisontalement, pour lesquels il paiera au barmaster ou à ses députés un dish (1) du premier minérai qu'il retirera. Le barmaster délivrera ensuite au seigneur qui a le droit de souiller les mines, ou à son sermier, une méare de terrain dans la nouvelle mine, dont une demi méare à l'extrémité des deux mines ci-dessus, & après autant de méares qu'on en desirera.

Comme la méare qui appartient au seigneur du droit de souiller ou à son sermier, ne pourroit s'exploiter seule, & qu'elle generoit l'autre exploitation, l'entrepreneur l'achete; le prix varie suivant les apparences du filon; on en a vu vendre pour 2

schelings & demi, & d'autres, quoique très-rarement, jusqu'à 50 guinées.

#### ART. II.

Pour un ancien ouvrage le batmaster délivrera seulement une demi-méare de terrain de chaque côté du puits; pour ce droit d'exploiter, il lui sera donné un dish du premier minérai qu'on en retirera; le seigneur du droit de souiller n'a point de demi méare pour les anciens ouvrages; cette premiere méare se nomme ordinairement sounder méare, que les Allemands désignent par sûnd grûbe; elle est marquée par le barmaster aussi-tôt qu'on a retiré ou extrait du minérai, asin d'assurer le droit d'exploiter & la possession.

ART. III.

Personne ne travaillera une ancienne mine ou vieux ouvrages sans la connoissance ou à l'insu du barmaster ou son député, & un ou plusieurs des jurés.

#### ART. IV.

Les mines dont on est en possession suivant les loix, sont un bien héréditaire, où les femmes ont droit de prendre leur douaire.

#### ART. V.

Si quelqu'un, à la connoissance du barmaster ou de ses députés, est en possession d'une ou de plusieurs méares de terrain, & qu'il n'a point envie d'abandonner, mais que par quelque accident imprévu ses slowes (2) ont été détruites, personne ne doit s'en emparer à moins qu'on n'y soit autorisé par le barmaster ou son député; mais ceux-ci, avec plusieurs des grands jurés, doivent auparavant se transporter sur les lieux où étoient les slowes, & faire publier que celui ou ceux à qui elles ont été enlevées pour tel terrain doivent, dans quatre jours après la publication, faire assurer leur possession; s'ils ne le font pas, le barmaster peut en disposer en faveur de qui il appartiendra, pourvu qu'il se consorme aux réglemens.

#### ART. VI.

Le barmaster ou son député, ne doit pas mesurer & affranchir un terrain avant que l'on n'y ait extrait du minérai; alors les piquets qui désignent chaque méare doivent être placés le même jour.

ART. VII.

Chacun doit garder sa possession avec les slowes placés en vue de tout le monde.

#### ART. VIII.

Chacun doit travailler sa mine selon les regles, & suivre son exploitation d'une miare à l'autre, à moins qu'il n'en soit empêché par les eaux ou le manque d'air; pour lors il doit y remédier promptement.

(1) Un dish est une mesure pour le minérai, qui pese communément 60 à 70 livres, plus ou moins, suivant sa qualité.

(2) Les flow es sont de petits morceaux de bois assemblés quadrangulairement, qu'on met sur un piquet pour affurer la possession.

Yyyij

## 540 JURISPRUDENCE DES MINES

#### ART. IX.

Le barmaster ou son député, doit se rendre au moins une sois par semaine sur les mines, & lorsqu'il en trouve une qui a un possesser légal, mais dont le travail est suspendu pendant trois semaines, sans être empêché par les eaux ou le manque d'air, il doit en donner avis aux parties qui négligent leurs ouvrages, & en même tems saire une marque sur un des bois qui marquent la possession, ce qu'il répétera pendant trois semaines de suite: après ce tems si l'entrepreneur n'a pas recommencé à travailler & qu'il n'ait pas la permission du barmaster ou de son député, ceux-ci peuvent, deux jours après les trois semaines, mettre une autre personne en possession de cette mine; & si le barmaster néglige de faire son devoir dans cette occasion, il sera mis à une amende de 5 schelings, au prosit du seigneur qui a le droit de souiller, ou de son fermier.

#### ART. X.

Si deux ou plusieurs personnes prennent possession des mèmes méares, chacun réclamant son droit, la partie offensée doit se plaindre au barmaster qui prendra avec lui quatre des grands jurés ou plus, pour se rendre sur les lieux & s'informer quel est celui qui est le plus anciennement & le plus légalement en possession; ils débouteront l'autre de sa prétention, & détruiront les stowes qu'il avoit placés; mais si celui qu'on a débouté prouve qu'on lui a fait une injustice, & qu'il a bon titre pour telles ou telles méares, il placera ses nouvelles marques stowes dans l'intervalle de quatorze jours après qu'il a été débouté; il donnera quatre pences (1) au barmaster pour saisir les méares du terrain & plaider son titre. Mais s'il place ses stowes & qu'il ne fasse pas faire la saisse dans l'intervalle des 14 jours, il sera sujet à payer une amende de 40 schelings pour chaque pareille faute, & le barmaster ou son député doit brûler ses stowes; & s'il ne place pas les stowes quoiqu'il fasse la saisse tout de suite, il perd son droit sur les méares & n'est pas admis à plaider.

#### ART. XI.

Le seigneur du droit de souiller ou son fermier doit avoir, pour le marchand, acheteur & vendeur, une mesure ou dish saite exactement sur l'ancienne matrice ou jauge, même en avoir un tel nombre qu'en tous tems de l'année on puisse mesurer le minérai de plomb qui sera extrait dans le district de Wirks-Worth. Ces mesures nommées dishes, doivent être comparées tous les 3 mois avec la matrice de léton, en présence de quatre ou plusieurs grands jurés, sous peine d'une amende de 3 schelings & un tiers, chaque sois qu'il y manquera.

#### ART. XII.

Avec le dish ou mesure ci-dessus, le seigneur du droit de souiller, ou son sermier, doit prendre son droit qui est le 13° dish, comme il a été de tout tems d'u-sage de le payer; mais le minérai qui passe au travers du crible (de mémoire d'homme) n'a payé ni ne doit payer aucun droit; celui qui ne peut passer au travers du crible y est seul sujet (2).

(1) Ou 8 sols argent de France.

Dans le district de Wirks-Worth, les choses sont encore sur l'ancien pied de payer le treizieme de ce qui ne passe pas au travers du crible, mais on disoit dans le pays que le pasticulier qui a la cession du roi pré-

<sup>(2)</sup> Peu d'années avant mon voyage en Angleterre, le duc de Devonshire eut, dans son district, à l'occassion de ce droit, un procès qui n'a été terminé qu'en 1 64. Il prétendoit qu'il devoit avoir le treizieme de tout le minérai trié & lavé, c'est-à-dire, prêt à sondre; au lieu qu'il n'avoit retiré son dtoit jusqu'alors que sur le minérai d'une certaine grosseur, & qui ne pouvoit passer au travers du crible dont on se sert pour le lavage; il perdit d'abord son procès, parce qu'il y avoit un ancien usage contre lui; mais il en appella à la chambre des pairs, où il le gagna. Cependant pour encourager l'exploitation des mines dans sou district, de sa propre volonté, il a chang: son droit de treizieme en celui de vingt-cinquieme, qu'il fait percevoir de tout le minérai sans exception. On prétend que ce droit lui rapporte beaucoup plus que ne le faissoit le premier, ce qui est croyable; car il est très-aisé de faire passer plus ou moins de minérai au travers du crible, tout dépendoit d'un coup de marteau frappé un peu plus sort.

#### ART. XIII.

Au moyen du droit ci-dessus, tous les mineurs doivent avoir la liberté de travailler les mines & de prendre dans les forêts du roi le bois qui leur est nécessaire pour les exploiter, & avoir un passage libre du grand chemin à leur mine.

#### ART. XIV.

Le barmaster ou son député, doit tracer aux mineurs le chemin le plus court pour aller & venir de leurs ouvrages à la grande route, ainsi que pour le passage ou conduite des eaux pour laver leur minérai.

Une grande partie des mines, dans le district de Wirks-Worth, sont dans des terrains incultes & pâturages, mais dans les terrains qui sont clos, les barmasters ont été plusieurs sois appellés, pour agir en exécution de l'article ci-dessus, par des propriétaires de sonds ou des sermiers de mauvaise volonté, mais qui souvent s'en sont repentis; car si le mineur vouloit agir à la rigueur suivant ses privileges, le propriétaire du sonds soussers de pur qu'il n'est d'usage (1).

#### ART. XV.

Tous les mineurs & leurs ouvriers peuvent laver leur minérai sur leurs travaux avec des cribles dans une cuve, en observant de la tenir couverte & de mettre ce qu'ils en retirent dans une place convenable qui leur sera affignée par le barmaster, afin que le bétail du propriétaire du fonds n'en souffre pas, & puisse y aller paître sans courir aucun risque.

#### ART. XVI.

Il est permis, suivant la coutume des mines, à tous les sujets de cette nation; de creuser & souiller les mines, retourner toutes sortes de terrains, comme champs, près, enclos, pâturages, &c. pour y rechercher du minérai de plomb dans quelque héritage que ce soit, à l'exception des maisons, des grands chemins & des jardins; mais si de semblables sonds labourables qui ont été minés & souillés, ne sont pas travaillés selon les loix & les coutumes des mines, il est permis aux propriétaires de combler lesdits ouvrages s'ils le jugent à propos (2).

#### ART. XVIL

Personne ne doit avoir un dihs ou mesure contresaite pour mesurer le minérai; chacun doit l'acheter & le vendre sur le dihs du barmaster, & ne se servir d'aucun autre à peine de 40 schelings d'amende pour chaque offense, au profit du seigneur qui a le droit de souiller, ou de son fermier, & de la saisse du minérai du vendeur, si dans ce moment-là il est pris en contravention.

#### ART. XVIII.

Si un pauvre mineur, ou toute autre personne a du minérai à mesurer au-dessous d'un load (mesure qui contient 9 dihs), dont il a donné avis au barmaster ou à son député, & que celui-ci ne le mesure pas; dans un pareil cas il peut prendre deux de ses voisins pour délivrer son minérai à qui bon lui semble, mais de saçon que les droits ordinaires soient payès,

tendoit retirer le treizieme sur le total, & qu'il étoit sur le point de commencer un procès pour faire juger son droit ; on pensoit qu'il le perdroit parce qu'il ne pourroit pas en appeller à la chambre des pairs ; tous les mineurs du pays étoient déterminés à plaider vivement contre lui, parce qu'ils sont persuadés que s'il gagnoit il n'en agitoit pas comme le duc de Devonshire ; un droit aussi fort, disent, ils, fezoit abandonnet la majeure partie des mines.

(r) M. Jars s'est trouvé préfent dans un cas semblable où le barmaster a été appellé ; il prend avec lui deux des 24 mineurs, & marchant entr'eux avec ses bras & les leurs étendus, ils choisssent depuis la mine le chemin le plus commode pour communiquer à la grande route, & plantent de chaque côté des piquets pour la tracer; entre ces piquets le mineur peut voiturer & conduire de ses mines tout ce qu'il juge à propos, quand même il y auroit dans cet endroit du grain ensemnecé.

(1) M. Jars observe qu'il faudroit que le propriétaire du fonds en avisat le mineur & le barmaster du district, avant qu'il prit sur lui de combler aucune mine.

# 542 JURISPRUDENCE DES MINES

#### ART. XIX.

Le barmaster ou son député, doit veiller à ce que la mesure du minérai se fasse santualité & suivant l'équité entre l'acheteur & le vendeur. L'acheteur ne doit pas toucher le diss ni porter sa main pour aider à faire la mesure, sous peine de 11 schelings d'amende.

ART. X'X.

Lorsque le minérai a été mesuré, celui qui l'a acheté doit payer au seigneur du droit de souiller ou à son sermier, demi-scheling pour chaque load, au moyen de quoi il a la liberté de l'emporter, de le vendre, & d'en disposer comme bon lui semble.

#### ART. XXI.

Si quelqu'un veut réclamer des titres qu'il a sur quelque mine, il doit la saisir selon la coutume, & le désendeur doit donner des cautions avec toute sûreté, pour le plaignant, de répondre à la prochaine cour de barmote à la saisse sussitie, & de rapporter autant de minérai, ou la valeur, qui aura pu être extrait dans la mine, du moment de la saisse jusqu'après le procès jugé au barmote-court, dans le cas que le désendeur le perdit.

#### ART. XXII.

Après qu'une saisse a été faite, si le barmaster en est requis, il doit fixer une cour de barmote pour être tenue dix jours après, ou le plutôt possible, & si le plaignant ne poursuit pas le procès d'après la saisse, il paiera 6 schelings & 8 pences au prosit du steward, & sera condamné par désaut; de même si le désendeur ne sait aucunes désenses, il perdra son procès.

ART. XXIII.

Cet article n'est pas intelligible.

#### ART. XXIV.

Le défendeur doit avoir au moins six jours avant la tenue de la cour, pour préparer sa désense; & quelque saisse que l'on fasse pendant les six jours, il peut resuser d'y répondre.

ART. XXV.

Le barmaster ou son steward doit tenir chaque année, deux grandes cour de barmote sur les mines, l'une aux environs de pâques, & l'autre à noël, 14 jours avant ou après, & chaque trois semaines une cour s'il en est requis par les parties, sous peine de 10 schelings d'amende, s'il ne la tient pas 10 jours après la demande.

#### ART. XXVI.

Quand une mine est saisse, tout le minérai extrait ou mesuré depuis la saisse jusqu'au jugement, est sujet à la saisse; & si le rapport est en faveur du plaignant, alors le défendeur doit lui payer autant de minérai, ou la valeur, qu'il paroît évidemment avoir été extrait ou mesuré de ladite mine depuis le moment de la saisse; & lorsque le barmaster ou son député fait une pareille saisse, il doit prendre des sûretés pour le minérai qui y est mesuré ou transporté ailleurs.

#### ART. XXVII.

On doit choisir dans chaque division du district, des gens honnêtes & capables pour être jurés; pour cet effet on les somme aussi près qu'il est possible, du tems de la tenue de la cour; ils sont obligés de servir en cette qualité, à moins qu'ils n'aient des raisons bien valables.

#### ART. XXVIII.

Les gens très-capables, quoiqu'ils ne soient pas mineurs, s'ils ont des intérêts dans

les mines ou s'ils en sont directeurs & connus du barmaster pour savoir les coutumes des mines, doivent servir en qualité de jurés, spécialement dans les causes difficiles.

#### ART. XXIX.

Le rapport des jurés doit décider & terminer entièrement ce qui peut être dû de gages aux ouvriers, les titres qui viennent d'un acte passé comme pour don, vente, échange, &c.; & deux de ces rapports suffisent pour assurer le titre de la possession d'une mine.

#### ART. XXX.

Quand un jugement a été prononcé contre une partie, si celle qui a perdu veur plaider de nouveau pour son titre, elle doit faire une saisse dans les 14 jours après la tenue de la cour où l'on a jugé contre lui; à désaut de quoi ledit jugement l'exclut entiérement de toute prétention, à moins qu'il ne soit nécessaire d'un plus long tems pour que par un travail d'ouvriers on puisse découvrir la vérité: si cela est ainsi, la partie lésée peut, dans les 14 jours, demander que visite soit saite des travaux par quatre ou plus grand nombre des jurés, qui fixeront le tems qu'il faut pour ce travail, ce qu'ils doivent donner par écrit au barmaster ou à son député; & s'il est prouvé que ce tems n'est pas encore sussissant, la partie lésée peut encore demander pour la seconde sois des jurés, pour examiner l'ouvrage, lesquels peuvent prolonger le tems comme il a été dit. Si la partie lésée ne fait pas une saisse, dans les 14 jours, après ce tems expiré, le jugement prononcé contr'elle a toute sa valeur, & détermine le titre.

#### ART. XXXI.

Aucune personne, pour dettes concernant les mines, minérai, fouilles & contraventions, disputant pour le terrain, ne doit plaider ailleurs qu'à la cour du barmote; & si quelqu'un agit contre cet article, il perdra sa dette & le minérai qui fait le sujet du procès, au prosit du seigneur, & paiera tous les frais de justice, dont ses mines répondront vis-à-vis de la personne attaquée, ainsi que les dédommagemens qu'elle a droit d'exiger.

#### ART. XXXII.

Aucun officier de justice ne peut mettre à exécution un écrit warrant ou ordre rendu contre un'mineur, pour dette ou querelle, lorsqu'il est à l'ouvrage dans la mine, ni lorsqu'il va à la cont du barmote; le barmaster ou son député a seul ce droit.

#### ART. XXXIII.

Si deux ou plus grand nombre d'associés pour une même mine, on partie d'une mine, refusent de tenir leurs engagemens, & ne paient pas leur portion du travail des ouvriers & des autres dépenses, la partie lésée doit se plaindre au barmaster ou à son député, qui prendra avec lui deux ou plusieurs des grands jurés, & parlera à la personne qui resuse de se soumettre à ses engagemens & l'avertira d'y satisfaire dans dix jours; si après cet avertissement elle resuse de le faire, alors le barmaster & les jurés dans leur prochaine assemblée, à moins que quelque cas particulier n'y soit contraire, ordonnent à la partie de remplir ses engagemens; lequel ordre aura son exécution comme s'il sortoit de la cour du barmote.

#### ART. XXXIV.

Si une mine a été plusieurs années remplie d'eau, que pour cette raison elle n'air pas été travaillée, & que le propriétaire n'emploie aucun moyen pour faire écouler cette eau, soit par une galerie d'écoulement, ou par une machine; dans ce cas, s'il se présente une ou plusieurs personnes qui veuillent en faire la dépense, elles peuvent s'adresser à la cour du barmote, tenue à Wirks Worth, & déclarer leur intention par écrit, aux grands jurés qui examineront la chose; s'ils reconnoissent que les mines sont en esset depuis long-tems noyées d'eau, & que ceux qui se présentent sont capables & en état d'exécuter un pareil projet, ils peuvent fixer un jour, au moins un-

## 544 JURISPRUDENCE DES MINES

mois après, pour se trouver sur les travaux, eux, les nouveaux propriétaires & les entrepreneurs, au jour marqué qui sera annoncé par le crieur dans le great-barmote-

court, afin que chacun soit averti du tems de l'assemblée.

Les entrepreneurs doivent faire part aux grands jurés des moyens qu'ils entendent mettre en usage pour mettre à sec les travaux; ceux ci en instruiront les proprietaires de la mine qui pourront se joindre avec les entrepreneurs en payant leur contingent suivant leurs intérêts. Les propriétaires qui ne se trouveront pas à ces assemblées ou qui resuseront de contribuer aux dépenses à faire, le barmaster ou son député, & les grands jurés seront en droit de les déposséder & de rendre maîtres les entrepreneurs des actions qu'ils avoient dans la mine, néanmoins en ordonnant à ces derniers de leur donner les dédommagemens que les jurés jugeront convenables; & s'il arrive quelque difficulté entre les entrepreneurs & les propriétaires, pendant qu'on relevera cette mine, ce qui en suspendroit le travail, les jurés étant appellés ont le droit de terminer tous les différends afin que cette entreprise ne soussire aucun retard, puisqu'elle tend au bien public.

#### ART. XXXV.

Lorsque quelqu'un est en possession d'une mine & qu'il y exploite un filon, il doit soussir que son voisin (c'est-à-dire celui qui a entrepris sur la même veine), travaille ce dont il a pris possession, & doit lui montrer de son mieux la vraie direction du filon; mais dans le cas qu'il ne veuille pas lui rendre ce service, celui-ci peut sommer trois ou plusieurs des grands jurés qui, avec l'ordre du barmaster ou de son député, se rendront dans la mine pour, à l'aide d'une boussole ou de quelqu'autre instrument, indiquer au nouvel entrepreneur la vraie direction du filon, afin qu'il puisse par-là trouver la veine en approsondissant son puits; pourvu toute-sois que les jurés n'indiquent que celle de la mine ou veine, & ne fassent pas mention de découvertes nouvelles (1).

#### ART. XXXVI.

Si quelqu'un est en possession légitime d'une mine, & qu'il l'exploite selon les regles, & qu'un autre travaille à l'extrémité ou seulement proche de sa concession, prétendant y chercher une veine de traverse ou quelqu'autre chose, mais fortement soupçonné de travailler sur le filon d'un autre; la personne lésée sommera les grands jurés (ils doivent être plus de douze), de se rendre sur le local pour y examiner l'ouvrage; s'ils reconnoissent que les apparences annoncent que c'est le même filon, ce qui ne peut être décidé qu'on n'y ait travaillé quelque tems, les grands jurés donneront leur avis par écrit, & seront donner à la personne lésée une sûreté pour tout le minérai qu'on en retirera, jusqu'à ce que par le travail qu'on y sera, on découvre la vérité; mais si le parti opposé ne veut pas donner de sûreté, le barmasser séquestrera tout le minérai qui sera resté dans l'endroit en litige, jusqu'à ce qu'on reconnoisse à qui appartient la veine; mais si après que tout a été reconnu, la personne qui est déboutée croit qu'on lui a fait tort, elle peut faire une saisse & saire juger son titre.

#### ART. XXXVII.

Personne ne doit empêcher un mineur de travailler, sous prétexte que la mine lui appartient; mais elle peut saire une saisse & s'en rapporter aux loix pour son droit.

#### ART. XXXVIII.

Si une veine en croise une autre, le premier qui y arrive peut la travailler aussi loin que peut s'étendre un pic dont le manche a trois quarts de verge de longueur.

#### ART. XXXIX.

Lorsque deux filons se dirigent ensemble, & ne sont séparés que par du roc qu'à

(1) Cet article n'a pas lieu pour les grandes entreprises, parce qu'on prend ordinairement autant de méares que le filon peut s'étendre dans le district.

peine

peine on peut discerner, & que ce roc peut être abattu par le seu que l'on sait d'un côté (dans le tems que ces loix ont été faites on n'avoit pas l'usage de la poudre), on ne les doit considérer que comme un seul; mais si le rocher est si épais qu'il ne peut être abattu du même seu, & que les veines sont ainsi séparées sur la longueur d'une demi méare, elles sont réputées comme deux silons, ce qui met dans le cas d'affranchir l'autre & d'en demander la concession (1).

#### ART. XL.

Cet article n'a plus lieu; il concernoit le feu que l'on faisoit pour calciner le roc dans la mine avant l'usage de la poudre.

## ART. XLI.

Si un mineur ou autre personne travaille dans la concession d'un autre qui joint la sienne, la partie lésée sommera les grands jurés de vérisser & d'examiner la contravention; ils ordonneront de rendre autant de minérai ou la valeur de ce qu'ils jugeront avoir été extrait à tort, sans allouer aucuns srais pour l'extraction, & la personne coupable sera condamnée à une amende de 5 schelings & 4 pences au profit du barmasser ou de son steward.

ART. XLII.

Si un mineur ou autre personne est en possession légitime d'une mine, & que des gens mal intentionnés, de jour ou de nuit, fassent quelque dommage aux puits & autres ouvrages, ils seront condamnés en 10 livres sterlings d'amende pour chaque offense, dont moitié au seigneur du droit de souiller, ou à son sermier, & l'autre moitié au barmasser ou seward, & à payer à celui auquel appartient la mine, tout ce qu'il faudra pour remettre les ouvrages dans le même état où ils étoient auparavant.

ART. XLIII.

Si une personne donne, vend, ou fait un échange d'une partie ou du total d'une mine qui est en contessation, dans le dessein de trouver un protesseur, cette personne perdra par-là sa mine qui étoit contessée, & l'acheteur paiera une amende de 10 livres sterling en faveur du seigneur ou de son fermier.

#### ART. XLIV.

Si un mineur est tué dans une mine par quelque accident, les officiers de justice ordinaires ne doivent point faire la levée du corps; cela regarde le barmaster ou son député.

ART. XLV.

Personne n'apportera sur la mine des armes désendues par les loix, sous peine de payer à chaque sois 3 schelings & 4 pences au profit du sleward ou du barmaster; & celui qui cherchera dispute ou attaquera quelqu'un sur la mine, paiera une amende de 4 schelings, & à chaque sois qu'il y aura du sang répandu 5 schelings, moitié au seigneur & moitié au barmaster.

#### ART. XLVI.

Il est désendu à toutes personnes de creuser ou faire onverture de mine, à moins de sept pieds de distance de l'endroit où il y a un lavage d'une autre mine établi, sous peine de payer un scheling au prosit du seward.

#### ART. XLVII.

Cet article n'est pas essentiel à présent.

(1) Par cet article on se met dans le cas de prendre pour deux foons, ce qui très-souvent n'en en qu'un

Tome III.

## 546 JURISPRUDENCE DES MINES

#### ART. XLVIII.

Si quelqu'un vole du minérai ou autre matiere d'une mine, baraque, fonderie, &c. & que le vol soit au-dessous de la valeur de 13 pences & demi, le barmasser punira le coupable en le faisant mettre au carcan; mais si le vol est au-dessus de cette somme, il y a félonie.

ART. XLIX.

Chaque barmaster ou son député doit avoir un carcan dans son district qui sera bâti à la charge du seigneur du droit de souiller les mines, sur le bénésice des amendes.

Toute personne qui jure, maudit ou commet d'autres crimes sur la mine, sera puni selon que le barmaster jugera la faute, & cela dans l'espace de 12 houres.

#### ART. L.

Aucun mineur ne sera mis à l'amende pour n'avoir pas paru à la cour du barmote, s'il n'a pas été sommé juridiquement; la premiere sois est de 12 pences, & toujours en doublant jusqu'à la concurrence de 5 schelings & 4 pences, dont 5 schelings sont dûs au seigneur du droit de souiller, & 4 pences au servard; & dans le cas que 24 mineurs auroient été sommés de paroître pour être jurés dans un procès à la cour du barmote, s'il n'y en a pas au moins 12 pour completter le juré, tous ceux qui n'auront pas paru seront mis à l'amende d'une somme arbitraire par le barmasser, laquelle n'excede pas 10 schelings, pourvu toutes que la sommation soit ex regle, & qu'ils ne soient pas malades.

#### -ART. LI.

Lorsqu'une mine est en contestation, le rapport peut en être sait à la cour du barmote par un écrit de la main de chacun des jurés, pourvu qu'ils soient plus de 4

#### ART. LII.

Si les grands jurés ont été appellés par le barmaster ou son député pour visiter les ouvrages d'une mine, ou pour remplir quelques devoirs concernant les réglemens des mines, & que quelqu'un les dérange de leurs sonctions, celui-ci sera condamné à une amende de 5 livres sterlings, dont moiné au seigneur du droit de souiller, ou à son sermier, & l'autre moitié au barmaster ou steward.

Ou si aucun lui fait résissance, il peut appeller à son secours les mineurs & les jurés, & si un des mineurs resuse ou néglige d'obeir, il paiera une amende de 5 schelings au prosit du seigneur ou de son fermier.

#### ART. LIII.

Le barmaster ou son député, ou le steward, doit ramaster toutes les amendes dues suivant les coutumes des mines, & lorsqu'une personne n'a pas du minérai pour payer cette dette, ou n'est pas en état de le faire, sou ne le veut pas, alors le barmaster doit, pour chaque pareille offense, le punir du carcan pendant 12 heures, & lui faire attacher un papier sur le dos, sur lequel soit écrit la raison pour laquelle il subit cette peine; & si le barmaster ou son député n'a pas soin de faire payer les amendes, ou ne punir pas du carcan ceux qui l'ont mérité, il paiera pour chaque négligence une amende de s schelings au seigneur.

#### ART. LIV.

Cet article se rapporte à un des précédens.

#### ART. LV.

L'expérience a démontré chaque jour qu'il y a de grands abus de la part de ceux qui font intéressés dans deux mines, lesquels ne contribuent pas aux dépenses nécessaires pour juger les difficultés qui s'elevent entre les entrepreneurs qui re-

fusent ainsi de payer de pauvres gens, lls les ruinent très-souvent, sur quoi il est ordonné que, dans le cas de discussion pour une ou pour plusieurs mines, celui qui sera intéresse de part & d'autre, paiera son contingent ainsi qu'il lui sera demandé à proportion de son intérêt, pour les dépenses nécessaires à éclaireir ce qui fait l'objet de la querelle sous peine, après quatre jours d'avertissement, de consistation de ses actions au prosit des parties lésées, & divisées également entrelles à raison de leurs intérêts particuliers.

#### ART. LVI.

Si les gages d'un ouvrier sont injustement retenus par le propriétaire de la mine ou ses commis, cet ouvrier peut, après dix jours d'avertissement, saire saisir le minérai ou les matieres qui appartiennent à ses maîtres, & plaider l'incident a la prochaine sour du barmose; & s'ils sont condamnés ils lui paieront ro schelings en sus somme pour dédommagement, sa le minérai saisi est suffisant pour ce paiement; mais s'ils resusent ou négligent encore de payor less gages, alors le barmaster du district aura le pouvoir de les prélèver sur la vente du minérai, ou sur les matériaux des mines s'il y en a, à désaut de quoi il donnera la liberté à l'ouvrier de travailler dans la mine des intéressés à son prosit, jusqu'à ce qu'il ait retiré une quantité sussisante de minérai pour payer, avec ce qui lui est dû, les frais d'extraction, & un dédommagement. Le barmaster veillera à l'exécution de cet article, sous peine de 5 schelings & 4 penses d'amende au prosit du roi ou de son fermier, & 5 schelings au prosit de la personne lésée; & si le désendeur méprise & resuse d'obscir en empéchant le barmaster de saire son devoir, à chaque sois qu'il s'y opposera il sera condamné à 20 schelings d'amende envers le roi ou son fermier.

#### ART. LVII.

Si une ou plusieurs personne, ayant justissé de leurs avances, se plaignent à la grande cour du barmote que leurs associés ne paient pas leur contingent, & que ceux-ci, après dix jours d'avertissement, ne s'exécutent pas, le barmaster peut délivrer aux premiers tous les intérêts; mais si ceux dont on se plaint ou leurs agens, ne résident pas dans le district, & qu'après 20 jours de recherches faites pour connoître leur résidence, ils ne paroissent pas, le barmaster prendra avec lui un ou plusieurs des jurés, & se transportera sur la mine, où il déclarera publiquement que les personnes aient à venir pour payer leur contingent dans l'espace de dix jours, ou qu'elles perdront leurs actions; & si elles n'y ont pas satisfait, le barmaster ou son député délivrera l'entiere possession aux plaignants. Le barmaster veillera à l'exécution de cet article, sous peine de 10 schelings d'amende envers le roi ou son fermier.

#### ART. LVIII.

Personne n'empèchera le barmaster & les 24 jurés, ou quelqu'un d'eux, d'entrer dans la mine pour y examiner les contraventions qui peuvent s'être commises entre dissérentes parties, ni les empècher de mesurer & de niveler pour décider les cas qui sont disputés, sous peine de 40 schelings d'amende, dont 20 au prosit du roi, & les 20 autres au plaignant, pourvu toutesois qu'ils fassent leurs visites dans un tems convenable du jour.

Cette ordonnance comprend encore cinq articles qui n'ont pas paru essentiels.

#### Observations:

Il est surprenant que dans les loix dont on vient de donner l'extrait, il n'y soit pas sait mention d'aucun dédommagement pour les propriétaires des sonds sur lesquels on exploite des mines, ni même pour l'emplacement des laveries & pour les chemins que l'on pratique pour voiturer les matieres sur la grande route; on a répondu à toutes les questions que j'ai fait à ce sujet, qu'il n'étoit rien dû en aucune maniere; que toute personne pouvoit faire des recherches de mines dans toutes sortes de terrains, sans payer le moindre dédommagement; mais que dans le cas qu'elle ne trouve pas

Zzz ij

## 448 JURISPRUDENCE DES MINES, &c.

du minérai, elle étoit obligée de combler les ouvertures qu'elle avoir faites.

On a vu que dans les concessions que l'on accorde, il n'y a que la longueur qui soit déterminée ; par conséquent la largeur est celle du filon ; si deux filons paraileles viennent à se rencontrer, la loi veut que dans leur jonction ils appartiennent au plus ancien possesseur, ce qui se rapporte aux loix de la Saxe.

Quand un entrepreneur commence une exploitation, il peut prendre annut de miares que le filon peut s'étendre dans le district, mais lorsqu'il arrive à chacune de ces

méares il doit au barmaster, pour tout droit, un dish de minérai.

Il y a nombre de mineurs qui entreprennent des mines pour leur compte; mais quand il est question de faire de grandes dépenses, ils les vendent ou les remettent

à des compagnies, en se réservant quelques petites actions. Les loix dont on a rendu compte sont exécutées ponctuellement; mais ce qui surprendra, c'est qu'on prétend qu'elles n'ont lieu que pour les mines de plomb seulement, & que le roi, à qui ces mines appartiennent, n'auroit aucun droit sur celles de tout sutre minérai, dans le cas que l'on vint à en découvrir dans ces diffriels, mais qu'elles appartiendroient à ceux dont les fonds seroient affranchis de toute fervitude, comme cela a heu dans plufieurs autres provinces, fur-tout pour les mines de charbon ; il y a plutieurs de ces dernieres mines dans la partie du Comte de Derby , qui n'est pas comprise dans le district dont il a été fait mention.

Comme il n'y a eu jusqu'à présent que des mines de plomb d'exploitées dans les districts où le Roi s'est réservé le droit de souiller, il n'a été question que de ces fortes de mines dans les ordonnances, d'où l'on préfume que le roi n'a aucua droit sur les autres; ce qu'il y a de certain, c'est que si l'on en découvroit, le cessionnaire du roi n'auroit aucun droit de les réclamer; & si le rei lui-même vouloit le faire, il faudroit un acte du parlement pour décider la question : on est persuadé

que le roi ne formera jamais aucune prétention à cet égard.

Dans les districts ci deffus, on extrait une affez grande quantité de calamine; mais comme elle se trouve presque toute dans des communes, on la laisse travailler aux pauvres gens, sans que qui que ce soit en ait réclamé la propriété.





# E X P L I C A T I O N DES FIGURES.

## PLANCHE PREMIERE.

PLANS, profils & élévation du fourneau courbe dont on se ser dans les fonderies des mines du Lyonnois, pour sondre les pirites cuivreuses avec le charbon de terre désousré.

La premiere figure est le plan inférieur au-dessus du sol du terrain.

- A Maçonnerie des fondations.
- B Les canaux ou voûtes pour les sorties de l'humidité.
- C Massif de maçonnerie au-dessous des canaux. La seconde figure est le plan supérieur.
- A Massif de maçonnerie formant le corps du fourneau.
- B La doublure ou chemise du sourneau.
- C L'intérieur où l'on voit la trace formée dans la brasque.
- D L'avant-foyer avec le bassin.
- E Plaques de fer verticales qui soutiennent l'avant-foyer.
- F Emplacement des soufflets; il y en a à chaque sourneau deux qui sont doubles, & en bois.
  - G La tuyere.
  - H Le bassin de percée ou de réception.

    La troisieme sigure est la coupe de ce sourneau sur sa longueur.
  - A Les murs.
  - B La doublure du fourneau.
  - C L'intérieur où se fait la fusion des matieres.
  - D La brasque en pente depuis le trou de la tuyere.
  - E La cheminée.
  - F Lit d'argille.
  - G Lit de scories.
  - H Lit de briques placées verticalement?
  - I Les canaux ou foupiraux.
  - K Fondations au-desfous des canaux.

La quatrieme figure est l'élévation du fourneau

- A La mâçonnerie du fourneau,
- B L'arc de la voûte.
- C La doublure.
- D Le devant du fourneau fermé avec des grosses briques.
- E Les plaques de fer qui supportent & forment la table de l'avantfoyer.
  - F La cheminée.

La cinquieme figure est la coupe du fourneau sur sa largeur ou profondeur.

- A Le mur de derriere.
- B L'intérieur de la cheminée,
- C L'intérieur du fourneau.
- D La brasque dans le fond du fourneau où l'on forme la trace, & celle de l'avant-soyer où l'on forme le bassin.
  - E Lit d'argille,
  - F Lit de scories,
  - G Lit de briques,
  - H L'ouverture des canaux,
  - I Les fondations.

## PLANCHE II.

Cette planche est un plan figuré de la mine de cuivre de Fahlun, en Suede, pour servir à faire connoître le cours des veines minérales, & la position des différentes ouvertures qui y ont été faites.

- A La veine capitale ou filon principal.
- B La veine appellée de M. Tilas.
- C La veine de M. Vonbroffen, ou le roc méridional, dont le quartz est parsemé de minérai.
  - D La colline appellée bock, dont le rocher est presque tout quartz.
- E La veine ou filon oriental, nommée knippan, dont l'inclinaison en s'éloignant de la perpendiculaire vers le sud, est à peu près de 40 à 50 degrés.
- FGHI Désignent l'ouverture au jour de cette mine, nommée flotten, dont l'étendue est de 120 toises sur 140, & de 40 toises de profondeur. Voyez le XVII<sup>e</sup> Mémoire, sect. 1 & 2.

Les falbander ou rochers qui accompagnent les veines minérales, consistent en un roc mi-caré, qui quelquefois est de plusieurs toises de largeur.

Les veines occidentales inclinent de 25 degrés du côté du sud-est.

- No. 1 Ouverture de la mine de la reine Louise Ulrick.
  - 2 Puits de recherche.
  - 3 Le puits du roi Adolphe Frédéric.
  - 4 Autre de recherche.
  - 5 Le puits du roi Frédéric.
- 6 La mine de la Reine, dans laquelle est la veine méridionale du nom de kallores gangen, & qui est presque perpendiculaire; elle consiste en une pyrite pauvre qui a quelquesois 12 toises de largeur, & qui vers l'occident dégénere en blende.
  - 7 Le puits du comte Urangel, approfondi sur la même veine.
  - 8 Le puits de la reine, idem.
  - 9 Celui d'ambrut sur la veine de la mine appellee on Mansnilson
  - 10 La mine de Meinholh ou Forhopning,
  - 11 La mine appellée de Saint-Jean,
  - 12 La mine de Bonde,
  - 13 Le puits du comte d'Urede.
  - 14 La mine de Mandskeinn.
  - 15 Le puits du comte de Krentz.

### PLANCHE III.

Plans & coupe du fourneau courbe dont on se sert à Falhun en Suede 3 pour la fonte du minérai de cuivre.

La premiere figure est le plan inférieur.

- A Massif de maçonnerie des fondations.
- B Couche d'argille dans l'intérieur du fourneau.
- C Bassin de réception où l'on fait couler les mattes.
- D Plaques de fer qui entourent l'ouverture par où l'on fait couler les mattes.
  - E L'endroit d'un des côtés du fourneau où se fait la percée.

La seconde figure est le plan supérieur.

- A Le corps du fourneau en maçonnerie.
- B Arriere-pierre sur laquelle s'appuie la tuyere.
- C La pierre de côté.
- D Couche de sable dans l'intérieur du fourneau.
- E Le lit de brasque.
- F Le bassin d'avant-foyer.
- G L'avant-pierre.

La troisieme figure est le profil ou coupe?

- A Les murs du fourneau.
- B La pierre de côté.
- C L'ouverture intérieure.
- D Le bassin ou foyer intérieur.
- E Le lit de brasque dans laquelle est formé le bassin.
- F Lit de sable.
- G Lit d'argille dans le sol.

I Ouverture remplie d'argille par laquelle on perce dans le bassin de réception qui est à côté, ainsi qu'on le peut voir sig. 6.

K Voûte à travers le corps du fourneau, pour empêcher que l'humi-

dité n'y monte.

Fig. 4., 82 6. Plan & profil du fourneau dans lequel on fond les mattes grillées pour en obtenir le cuivre noir, à Falhun en Suede; il est semblable à celui des figures précédentes 1, 2 & 3, mais beaucoup plus petit intérieurement.

La quatrieme figure en est le plan supérieur.

- A Les murs du fourneau.
- B Une ou deux barres de fer qui soutiennent l'arriere-corps,
- C Place de la tuyere.
- D L'intérieur de la chemise du sourneau.
- E Le bassin où coulent les scories.
- F Avant-corps du fourneau qu'on défait & refait à chaque fonte ou fermeture du devant. Voyez le dix-septieme Mémoire.

La cinquieme figure est le plan à la hauteur du foyer.

- A Les murs du fourneau.
- B Arriere-pierre sur laquelle s'appuie la tuyere.
- C La pierre de côté.
- D La chemise du sourneau construite en quarré, dont les côtés sont sormés par quatre pierres entourées de scories ou de cailloux, asin que le sourneau soit plus petit pour sondre les mattes.
  - E Couche de sable qui environne celle du foyer.
- F Couche de brasque composée de moitié de poussier de charbon, & moitié argile, & que l'on bat sertement.
  - G Le bassin ou foyer intérieur.
- H Le canal de la percée qu'on ouvre avec une barre de fer pour faire couler le cuivre dans le bassin de réception.
  - I L'avant-pierre.

La sixieme figure est le profil de ce fourneau.

- A Les murs du fourneau.
- B L'intérieur de la chemise.
- C Le foyer ou bassin.
- D Le lit de brasque.
- E Celui de fable.
- F La chemise ou doublure.
- G Couche d'argille.
- H La pierre de côté.
- I Les plaques de fer qui entourent l'endroit de la percée K.
- L Le bassin de réception.
- M La voûte ou canal pour l'humidité, laquelle traverse le fourneau.

## PLANCHE IV.

La 1<sup>ere</sup> figure de cette planche est le profil d'un des tirans d'une machine hydraulique, avec laquelle on éleve les matieres de la mine de cuivre de Trasbourg, dans le duché de Brunswick; il faut en voir l'explication dans le dix-huitieme Mémoire, sect. 3, S. 2.

A piece de bois qui traverse le puits, sur laquelle frotte la bande de fer B C, lorsque le tiran monte & descend.

D Crochets de fer placés de maniere que lorsqu'un des tirans est le plus élevé & l'autre le plus bas, ils se trouvent à la même hauteur.

E Piece de bois placée sur l'inclinaison du puits & sur le mur du filon; sur laquelle glisse le seau en montant.

La seconde sigure A est le profil du seau ou tonne cerclée de fer, dans laquelle on éleve les matieres au jour.

La troisieme figure est le profil d'un vaisseau de fer, du fourneau, & du balon dont se sert M. Krammer pour la distillation de l'eau forte.

- A Les murs du fourneau.
- B Ouverture du vaisseau, par laquelle on introduit le vitriol, & que l'on bouche avec un bouchon de fer.
- C D Tuyau de verre que l'on lutte exactement en C, & point du tout en D.
  - E Balon de verre.
  - F La grille.
    - G Le vaisseau de fer dans lequel on met distiller le vitriol.
    - H Le cendrier,
    - I Le petit mur sur lequel repose le balon.

Tome III.

Aaaa

Fig. 4, 5 & 6. Dessin d'un grillage de minérai composé de 5000 quintaux, & tel qu'ils se font aux mines de Chessy, en Lyonnois, pour traiter les mines pauvres.

La quatrieme figure est la coupe du grillage.

- A Lit de bois de corde que l'on recouvre avec des fagots.
- B Charbon sur lequel on place le tuyau ou espece de cheminée.
- C Le tuyau formé avec quatre planches.
- D Mine brute.
- E Mine menue.
- F Menu minérai en terre.

La cinquieme figure est l'élévation en prospective d'un grillage qui est achevé de monter.

- A Lit de bois.
- B Deux des côtés couverts avec le menu minérai.
- C La partie supérieure du grillage.
- D'L'ouverture du tuyau par laquelle on met le seu.
- E Rebord ou bouvlet qui se sait avec la même terre que l'on mer pardessus.
  - La fixieme fig. est la même élévation d'un grillage dont le bois est brûlé.
  - A Deux côtés ou faces recouvertes de menu minérai.
- B La partie supérieure du grillage où l'on a marqué les trous dans les quels le foufre se rassemble.
- C Une ouverture où l'on voit couler le sousre en stalactites, tel que cela se pratiquoit anciennement à Gossar, & qui n'est plus ustrée aujourd'hui.
  - D Une planche ou plateau pour garantir le grillage du vent.
- Fig. 7, 8, 9, 10 & 11. Dessin d'un sourneau usité en Hongrie, dans lequel on grille huit à dix mille quintaux à la sois de minérai de cuivre ou pyrites cuivreuses, & dont on extrait le sourre en même tems par la distillation. On prétend que cette quantité sournit, en six mois de tems que dure le seu, depuis 250 jusqu'à 300 quintaux de sousse brut.

La sepueme figure est le plan ou coupe horisonnale du sourneau.

A Soupiraux ménagés dans une maçonnerie en briques, plus élèvés dans le milieu, afin que communiquant en dehors, comme ou peut le voir par les lignes ponctuées, ils foient plus bas & au-dessous des chambres qui servent de récipiens pour le soustre; ce qu'on peut voir entere mieux dans les deux coupes sig. 9 & 10. Ces soupiraux se couvrent avec des pierres, sur lesquels on met du bois, & par-dessus du charbon & ensuite le minérai.

- B Corps de maçonnerie faite en pierres ou moëlons, lequel a un contremur en talus.
- C Maçonnerie en briques qui sert de chemise au fourneau, & dans laquelle il y a une infinité de petits canaux soit en longueur, largeur & hauteur, qui forment des tuyaux pour conduire le sousre de l'intérieur du fourneau dans les chambres D.
  - D Chambres qui servent de récipiens pour le soufre.

La huitieme figure est le plan du fourneau lorsqu'il est plein de minérai.

- A Corps du fourneau en maçonnerie.
- B Contre-mur en talus qui sert de soutien au fourneau.
- C Mur intérieur en briques, qui seit de chemise.
- D Intérieur du fourneau rempli de minérai, recouvert par-dessus avec du menu humeché pour concentrer la chaleur & obliger le soufre d'enfiler les tuyaux.
- E Les trois ouvertures par où l'on met le seu; chacune d'elles est formée avec quatre planches qui partent de l'endroit où est le charbon, &c dans lequel on a mis de la paille pour allumer le sourneau.

La neuviense figure est la coupe de ce fourneau sur sa longueur, lorsqu'il est vuide; & la figure dixiense lorsqu'il est plein.

- A Les murs du fourneau.
- B Le contre-mur en talus.
- C Les chambres pour le soufre.
  - D Les canaux ou tuyaux par où se fait la distillation.
  - E Les mêmes tuyaux vus par leurs ouvertures.
  - F Les soupiraux ou ventouses pour l'humidité.
  - G L'ouverture des soupiraux qui traversent le sourneau dans sa largeur. Fig. 10.
- H Les trois tuyaux ou cheminées par où l'on met le feu au fourneau.
- I Les lits de bois & de charbon.
- E Le minérai en gros morceaux.
- F Le menu minérai.

La orgiene figure est l'élévation du fourneau auquel on a laissé trois portes ouvertes où trois de fermées, des chambres où l'on recueille le soufre; celle du milieu qui est la septieme, n'a point de porte. On a exprimé de la maniere qu'on rebâtit le mur devant à chaque opération, avec les trous pour la distillation; c'est par cette ouverture qu'on retire le minérai lorsqu'il est grillé; alors on abat les deux murs de la chambre pour

former une grande porte, & on les reconstruit lorsqu'on veut recharger le fourneau.

- A La porte du milieu.
- B Les murs du fourneau.
- C Les six portes dont trois sont ouvertes.
- D Les soupiraux ou ventouses.

#### Observations.

Les petits canaux ou turyaux doivent être plus ouverts du côté des chambres que de celui de l'intérieur, sans quoi ils seroient bientôt bouchés avec le minérai, que l'on ne pourroit plus en retirer; il en seroit presque de même du soufre.

Le minérai se recouvre avec du menu minérai mouillé, avant que d'y mettre le feu, & lorsque le feu a bien pris par-tout, on bouche les trois

cheminées également avec du minérai menu mouillé.

## PLANCHE V.

Plans, coupes & élévation d'un fourneau à raffiner le cuivre, dont on se sert très-avantageusement aux mines de cuivre du Lyonnois depuis 1755.

La premiere figure est le plan inférieur de ce fourneau.

- A Fondations de maçonnerie.
- B Canaux pour empêcher l'humidité des fondations de monter dans le corps du fourneau; on les a ponctués parce qu'ils sont au-dessous du niveau du plan; ils communiquent en dehors par l'ouverture ou espece de soupirail X.
  - C Le cendrier.
- D Le soupirail par où entre l'air dans la chausse; il est dirigé suivant les lignes ponctuées; c'est par-là qu'on retire les cendres.
  - E L'escalier pour descendre au cendrier.
  - F Le mur de la fonderie.
  - G Les petites ventouses.
  - H Forme du bassin rempli de scories autour des ventouses & par-dessus.

    La seconde sigure est le plan supérieur.
  - A Ouverture de la cheminée qui monte perpendiculairement.
- B La grille où l'on met le bois; la chausse se retrécit avec un petit mur de briques, quand, au lieu de sagots, on emploie du bois de corde.
  - C La tuyere pour la direction du vent.
  - D Deux soufflets de bois doubles, dont on n'a deffiné qu'une partie.
  - E Passage de la flamme.
  - F Ouverture par où sort la flamme pour enfiler la cheminée.

G Passage des scories ; c'est l'ouverture par laquelle on décrasse le cuivre.

H Petits murs en briques, entre lesquels on a laissé les passages pour les percées, & devant lesquels on met une brique.

I Bassin où se rassine le cuivre.

K Les deux bassins de percée ou de réception.

L Canal de niveau qui communique aux deux bassins, & qui sert à recevoir le cuivre d'excédent qui couleroit plus abondamment d'une percée que de l'autre, & qui, sans cette précaution, se répandroit dans la fonderie.

M Un troisieme bassin au niveau du terrisir, touiours rempli de charbonnaille, dont on ne se sert que lorsque la couche du grand vasse vient à se lever. & asin que le cuivre étant pour lors trop bas, ne puisse pas couler dans les supérieurs.

La troisieme figure est la coupe sur la ligne A B du plan, dans laquelle on sait paroître la voûte du soupirail pour le passage d'air dans la chausse.

A Les fondations.

B Canaux pour l'humidité.

€ Le cendrier.

D Soupirail voûté par où l'air entre dans la chausse; on le serme avec une porte de ser lorsque le vent est trop sort.

E L'escalier pour alles au cendrier.

F Le mur de la fonderie.

G Les petites ventouses inférieures.

H Lits de scories.

I Briques arrangées verticalement sur les scories;

K Petite couche d'argille.

L Lit de brasque qui se fait en trois couches.

M La chauffe ou réverbere.

N Passage de la slamme.

O L'intérieur du fourneau.

P La voûte.

'Q La plaque de la tuyere,

R Sortie de la flamme. A cet endroit il y a une petite voîte indépendamment de la grande, étant sujette à réparation.

S Premier conduit de la cheminée.

T Deuxieme conduit qui monte obliquement & aboutit dans la grande cheminée perpendiculaire.

V La grande cheminée; les lignes ponctuées marquent son ouverture pour la conduite de la flamme.

X Porte qui se ferme avec une seule brique faite avec de l'argille, de la paille hachée & de la bourre de veau; elle ne s'ouvre point pendant l'opération. Les autres ouvertures sont bouchées de même.

Y Petit mur de briques où se fait la percée du cuivre, & devant lequel on met une brique pour le retenir.

Z Baffin de réception.

La quatrieme figure est la coupe sur la ligne CD du plan.

A Maçonnerie des fondations.

B Les canaux pour Phiseries, 116 communiquent en dehors par l'ou-

C Les petites véntouses insérieures.

D Lit de scories.

E Briques placées verticalement,

F Petite couche d'argille.

G Lit de brasque.

H Petites ventouses supérieures pour la sortie de l'humidité,

I Sortie de la flamme.

K Intérieur du fourneau.

L Voûte.

M Conduit oblique qui aboutit à la grande cheminée.

N La grande cheminée.

O Porte derriere la cheminée, par laquelle la flamme est pouffée avec plus de vivacité.

P Le bassin de réception.

La cinquieme figure est l'élévation du fourneau au-dessus du niveau du terrain.

A L'ouverture de la chauffe par où l'on met le bois, & qui se serme avec une porte de ser.

B Ouverture par où l'on décrasse le cuivre, qui ne s'ouvre que pour retirer les scories, & que l'on referme aussi-tôt après.

C Ouverture pour faciliter la manœuvre dans le fourneau, & par laquelle on y entre le cuivre noir; mais que l'on n'ouvre point pendant toute l'opération.

D Ouverture entre deux petits murs de briques par où l'on fait la percée.

E Les deux bassins pour les percées.

F Petite cheminée qui reçoit la flamme & la fumée qui sortent du soutieneau lorsqu'on retire les scories; son conduit est ponctué.

G Mur de la fonderie contre lequel appuie ladite cheminées.

H Conduit oblique qui aboutit dans la grande cheminée.

I Grande cheminée perpendiculaire.

K Ouverture des petites ventouses.

On verra par le dessin que pour donner plus de solidité au sourneau, on l'a lié avec quelques liens de ser; ceux des bassins de réception sont surtout indispensables.

La fixieme figure ABC, est le profil de l'espece de fourche de ser, avec laquelle on retire le ser de la percée, en l'appuyant contre son bouton, & en frappant avec une masse.

Dessin d'un petit sourneau ou soyer pour le ramnage La cuivre noir, tel qu'il étoit anciennement dans les sonderies des mines du Lyonnois, & à peu de chose près semblables à tous ceux dont on se sert dans d'autres sonderies.

La premiere figure est le plan inférieur de ce fourneau.

A Les fondations.

B Voûte ou soupirail pour empêcher que l'humidité ne monte dans le sourneau.

C Massif de maçonnerie au-dessous des soupiraux.

La seconde figure est le plan supérieur.

A Les murs de fondations.

B La place du soufflet.

C La tuyere.

D La doublure du fourneau en briques

E Le foyer formé avec de la brafque.

F Le bassin où l'on met le cuivre noir.

G Le canal de la percée.

H Le bassin de réception dans lequel on fait couler le cuivre lorsqu'il est raffiné.

I Second bassin de réception pour servir lorsque le premier n'est pas affez grand pour contenir tout le cuivre.

K Petits murs pour retenir la brasque du bassin & du soyer.

La troisseme figure est la coupe de ce sourneau sur sa longueur.

A L'ouverture de la cheminée-

B Les murs du corps du fourneau.

C La doublure du fourneau.

D Le passage ou ouverture voûtée par laquelle on décrasse le cuivre.

- E L'ouverture au-dessus du bassin de réception.
- F L'endroit où est placée la tuyere.
- G Le bassin où l'on met le cuivre pour le rassiner.
- H L'épaisseur & largeur du foyer dans lequel on creuse le bassia.
- I Couche d'argille.
- K Les canaux pour l'humidité.
- L Les fondations.

La quatrieme figure est la coupe sur la largeur du fourneau.

- A Les murs du fourneau.
- B L'ouverture de la cheminée.
- C L'ouverture voûtée par laquelle on Musie le cuivre,
- D La doubline -- Lesques.
- L'emplacement du soufflet.
- F La tuyere,
- G Le foyer où l'on rassine le cuivre.
- H La brasque dans laquelle est creusé le foyer,
- I Le bassin de réception dans lequel se fait la percée.
- K Lit d'argille,
  - L Les canaux pour la sortie de l'humidité.
  - M Les fondations,

La cinquieme figure est l'élévation de ce fourneau vu en facei

- ▲ La cheminée.
- B La maçonnerie du corps du fourneau.
- C L'arcade du fourneau.
- D Le petit mur en briques qui forme la doublure;
- E L'endroit où est le canal de la percée.
- F Bassin de réception.
- G L'intérieur du foyer.

## PLANCHE VI.I.

Dessin d'une machine à moulettes d'une nouvelle construction, que l'Editeur a fait exécuter aux mines du Lyonnois, d'aptès le mémoire de M. Duhamel.

A Est un arbre vertical d'environ un pied d'équarriffage.

B Deux bras de lévier aux extrêmités desquels on attele les chevaux pour faire mouvoir la machine; ces bras ont 16 pieds de longueur.

C Deux tambours ou cônes tronqués fixés à l'arbre; on peut les faire, soit

SYCC

avec des douves comme un tonneau, soit avec des pieces de bois rondes qui sont prises dans les bases desdits cônes.

- D Les bales ou croisées qui servent à fixer les cônes à l'arbre A.
  - E & F Deux roues en bois qu'on nomme moulettes.
  - G & H Deux seaux suspendus par les cordes qui passent sur les poulies.

Les seaux sont dans le puits I. On a cru inutile de désigner la charpente qui est nécessaire pour supporter les roues E & F.

## PLANCHE VIII.

Dessin du fourneau dont on se sert dans les hautes montagnes de la Saxe & de la Bohême, pour sondre les minérais d'étain.

La premiere figure représente le plan du fourneau à la hauteur de la tuyere.

- x Massif de maçonnerie ou piliers du fourneau,
- 2 La doublure du fourneau.
- 3 La tuyere qui est taillée dans une pierre.
- 4 Intérieur du fourneau & la trace.
- 5 Baffin dans lequel les matieres coulent à mesure qu'elles sont fondues:
- 6 Autre bassin où l'on fait couler l'étain, lorsque le premier en est rempli; ces deux bassins sont en pierres.
- 7 Un mur dont la hauteur n'excede que de 6 pouces celle de la partie supérieure du bassin 5.
- 8 Pierre placée de champ qui sert à retenir entr'elle & le fourneau un lit de terre en talus.
- 9 Auge ou caisse en bois servant à déposer le minérai d'où on le prend avec une pelle pour le mettre dans le fourneau.
- 10 Deux sousseles de cuir à un vent, qui ont 10 pieds de longueur.

  La seconde sigure est la coupe verticale du sourneau sur la ligne AB du plan.
  - 1 Maçonnerie du fourneau.
  - 2 Intérieur du fourneau.
- 3 Deux petits murs de 4 pouces d'épaisseur, servant de chemise, tant sur le devant que du côté de la tuyere, & que l'on démolit & reconstruit fréquemment.
  - 4 La tuyere.
  - 5 Le sol du fourneau qui est en une seule pierre.
  - 6 L'œil par où s'écoule l'étain à mesure qu'il fond.
  - 7 Premier bassin. Tome III.

- 8 Second baffin où se fait la percée.
- 9 L'un des soufflets.
- 10 Cheminée faite en bois garnie de lattes & d'argille; elle a 20 pieds de hauteur, & se termine à 20 pouces d'ouverture. Cette cheminée est saite non-seulement pour le passage de la sumée, mais aussi pour retenir le minérai en poussiere qui est enlevé par le vent des soussets, & qui seroit perdu.

La troisieme sigure est la coupe du sourneau sur la ligne CD.

- 1 Maçonnerie des piliers.
- 2 La doublure.
- 3 L'intérieur du fourneau.
- 4 L'ouverture de la tuyerce
- 5 La pierre de sol.
- 6 Un escalier pour monter à la partie supérieure du sourneau, & le charger.
  - 7 Auge pour mettre le minérai.
- 8. Une planche qui conduit dans l'auge le minérai qui se répand en chargeant.
  - 9 La cheminée.
  - 10 L'endroit par où l'on charge le fourneau.

La quatrieme figure présente le devant du fourneau en élévation.

- 1 Les piliers.
- 2 Mur pour porter l'auge ou caisse servant à mettre le minérai, d'où un ouvrier charge le fourneau avec une pelle dont le manche est fort long.
- 3 Mur sur lequel on met du poussier de charbon ou traisil d'où on le fait tomber sur l'étain en suson dans le bassin de l'avant-soyer.
  - 4 Premier bassin de l'avant-soyer.
  - 5 Second baffin pour la percée.
- 6 La pierre qui retient le lit de terre en talus sur léquel coulent les scories du bassin supérieur.
  - 7 La doublure du fourneau.
  - 8 La chemise.
  - 9 La caisse à mettre le minéral.
  - 10 La cheminée.

Il n'y a à ce fourneau ni canaux ni soupiraux pour l'évaporation de l'humidité.

## PLANCHE 1X.

La premiere figure représente le profil d'une charpente en bois que l'on

nomme kaste, pour supporter les déblais d'une mine à mesure d'exploitation, telle qu'on les construit dans les mines d'étain de Ehrenfriderics-dorf en Saxe.

A Le toît du filon.

B Le mur.

C & D Les mortoises faites dans le rocher, dans lesquelles prennent les deux pieces de bois principales.

E F Les deux pieces de bois ou étançons, qui, à leur extrêmité, sont appuyées contre un plateau de 3 pouces d'épaisseur.

g Pieces de bois rondes posées en travers à 3 pieds environ de distance de l'une à l'autre, sur lesquelles on charge le rocher.

La seconde sigure est la forme d'un balon de verre, dont les Hollandois se servent pour la purification du campure,

## PLANCHE X.

Desfin de la poële ou chaudiere & du fourneau dont on fait usage en Angleterre pour évaporer les eaux de la mer, & en extraire le sel.

La premiere figure est le plan de la poële à vue d'oiseau.

A B C D La poële.

E Neuf barres de fer qui soutiennent la poële, & qui sont rivées à son sond.

La seconde figure est la coupe sur la longueur de la poële.

A B La poële ou chaudiere.

C Les barres de fer qui la soutiennent.

D Ouvertures aux murs qui soutiennent la poèle afin que la flamme puisse en chauffer les côtés extérieurs.

E Les soupiraux ou ventouses par où l'air entre pour faire brûler le charbon, & par où on retire les cendres.

F Porte par où on met le charbon, & par où sortent la sumée & la flamme pour enfiler la cheminée.

G H La cheminée.

I Porte par où on entre le charbon sous la cheminée avant que de le mettre sous la poële.

K Canal qui est autour par lequel on retire les cendres des soupiraux.

L Porte ou fenêtre par où l'air entre, & par où l'on sort les cendres; on l'ouvre plus ou moins suivant le vent; ici il y en a trois, & plus à d'autres fourneaux.

La troisieme figure est la coupe d'une chaudiere d'évaporation dont on se ser à Kinnel, en Ecosse.

Bbbbi

A B Est une partie de la coupe de la poële sur sa largeur.

C D Bande de fer de 3 à 4 lignes d'épaisseur, sur 3 pouces de largeur, laquelle tient toute celle de la poële.

E Arcs de fer de la même largeur & épaisseur que la bande C D.

F Montans ronds de fer d'un pouce de diametre, qui traversent la bande C D & les arcs E pour affujettir le tout ensemble; & pour cette raison ils sont rivés à chaque extrêmité, c'est-à-dire, au-dessous de la poële & par-dessus la bande de fer. Les rangs d'arcs ont paru être placés de deux en deux pieds sur toute la longueur de la poële, il n'a pas été possible à M. Jars de les compter, quoique la poële sitt vuide à moitié; il en a été empêché par la grande quantité de vapeurs qui remplissionent l'emplacement.

PLANCHE XI.

La premiere sigure est la coupe d'une poële ou chaudiere d'évaporation des eaux de la mer pour en extraire le sel, en usage à Wuchayen, en Ecosse.

A B La chaudiere en profil.

C D Une des barres de fer qui soutiennent la chaudiere, & qui à chacune de ses extrêmités est rivée aux plaques de fer qui la composent; cette barre a environ un pouce de largeur sur deux pouces d'épaisseur ou hauteur: on dit hauteur parce que c'est le sens dont elle est placée & qui lui donne plus de sorce.

E Crochets de fer d'un pouce de diametre & à environ deux pieds de distance les uns des autres ; ils sont rivés dans le fond de la poele, de maniere qu'elle ne peut pas prendre de mauvaise sorme, ni se voiler.

La seconde figure représente le plan d'une poële dont les Hollandois font usage pour la purification du sel marin, & l'évaporation des eaux de la mer.

A Les murs de la berne ou bâtiment dans lequel est rensermée la chaudiere.

B Mur circulaire qui fixe la chaudiere dans sa circonférence.

C Le passage au tour de la chaudiere.

D Trois ouvertures à égale distance, par lesquelles onjette la tourbe sous la chaudiere. On les bouche avec des plaques de fer.

E La chaudiere remplie d'eau.

F Le dessous de la chaudiere.

G Porte pour entrer dans la berne.

H Les barres de fer droites qui soutiennent la chaudiere, & qui sont rivées à son fond.

La troisieme figure est la coupe de cette chaudiere, & de la berne.

- A Les murs du bâtiment qui la renferme.
- B Le mur circulaire qui la soutient dans sa circonférence.
- C L'intérieur du bâtiment.
- D Une des ouvertures par où on met & on entretient le seu sons la chaudiere.
  - E La chandiere.
- F Le dessous de la chaudiere ou le sol du terrein qui est incliné jusqu'au centre où l'on fait le seu.
  - G Le passage autour de la chaudiere pour l'aisance de la manœuvre.
- H Les barres de fer droites qui d'un bout sont rivées au sond de la poële, & de l'autre sixées aux pieces de bois de la charpente du couvert.
  - I Le couvert ou toit de la berne.

Les figures quatre & cinq sont le plan & coupe du sourneau & de la chaudiere, dans laquelle on fait évaporer les eaux des sources salées, à Allendorf, dans le pays de Hesse.

A Canal ou passage de la slamme à la sortie du sourneau, construit en pierres plattes de 3 pouces d'épaisseur, posées verticalement, contre lesquelles on met sécher le sel de 6, 7, jusqu'à 9 pouces d'épaisseur.

B Piliers droits dans l'intérieur du fourneau qui laissent dans le bas & dans le haut une ouverture d'un pied de largeur, sur 2 & demi de hauteur, pour faire circuler la ssamme & la sumée.

C Un pilier de chaque côté duquel il y a une ouverture de 2 pieds de large sur 4 pouces de hauteur dessous la poële, pour le passage de la flamme.

D Soupapes que l'on ouvre ou que l'on ferme pour augmenter ou diminner la chaleur.

- E Cheminée en bois.
- F Piece de bois à laquelle sont fixées les barres de ser qui supportent le fond de la poële.
- G La poële ou chaudiere de 20 pieds, sur 12 & 14 pouces de profondeur.
- H Pierres plates qui entourent la poële, contre lesquelles on fait également sécher le sel.
- , I La grille ou chauffe.
  - K Le cendrier.
  - M Mur haut d'un pied pour soutenir la poële dans ses côtés.
- N Les deux ouvertures à l'extrêmité de la poële pour le passage de la flamme & de la sumée.

566

- O Barres de fer qui soutiennent la poële.
- P Ouverture de la grille ou chauffe.
- Q Pierre quarrée dans laquelle il y a une ouverture en ovale de 2 pieds de hauteur, sur 18 pouces de largeur, laquelle sert à donner plus d'activité à la flamme.
- R Petite élévation au-dessous de la poële pour avoir un plus fort courant d'air; cette ouverture ou distance n'est que de 4 pouces.
  - S Passage de la flamme en sortant de dessous la poële.

Nota. Il faut observer que la grille a été réduite à 6 pieds de longueur, & que le pied est d'environ 18 lignes plus petit que celui de roi.

## PLANCHE XII.

Les figures 1, 2 & 3, A, B, C, représentent le plan, la coupe & l'élévation en perspective d'une partie d'un bâtiment à graduer les eaux des sources salées, & à les concentrer.

- a Canaux ou réservoirs supérieurs dans lesquels on éleve les eaux pour les graduer.
- b Les trous par lesquels les eaux s'écoulent & tombent dans les petits canaux qui sont au-dessous & se répandent sur les épines dont le bâtiment est garni sur toute sa longueur; on n'en fait voir dans le dessin qu'une partie.
  - c Les petits canaux qui reçoivent les eaux des supérieurs.
- d Les épines ou morceaux de bois fourchus, à travers desquelles les eaux se filtrent & se concentrent par l'évaporation, & sur lesquelles elles forment un dépôt en croûte.
  - e Réservoir inférieur dans lequel les eaux graduées se rassemblent.
- f Les pompes avec lesquelles on éleveles eaux dans la partie supérieure du bâtiment.
  - g La charpente.
  - k Le toit du bâtiment.

Le pied de Saxe est plus petit que celui de roi, de 21 lignes. L'aune est de 2 pieds.

PLANCHE XIII.

Plan & coupe du fourneau dont on se sert en Angleterre pour cuire la poterie. Quoique le dessin n'en soit sait qu'à vue, il n'en est pas moins bon, on a jugé à peu près des proportions; au surplus ces sourneaux different dans presque toutes les sabriques pour le plus ou moins de grandeur. Celui-ci a 5 sourneaux à vent; d'autres seulement quatre; & d'autres encore six, sept & huit, ce qui dépend de la capacité qu'on veut donner au sourneau.

La premiere figure est le plan de ce fourneau.

C Les cinq ouvertures du fourneau à vent, par où on met le charbon.

D Les cinq cheminées par où entre la flamme dans l'intérieur du fourneau.

La seconde figure est la coupe du fourneau, sur la ligne A B du plan.

C Porte du fourneau pour entrer & sortir la poterie,

D Fourneau à vent par où l'on met le charbon.

E Cendrier par où l'air entre pour animer la chaleur du charbon, & par où on retire les cendres.

F Intérieur d'une des petites cheminées.

G Deux autres cheminées semblables.

H Petite ouverture pour sannoître le degré de chaleur du fourneau.

I Petits soupiraux faits aux cheminées pour que la samme donne une chaleur égale dans le bas, ainsi que dans le haut du sourneau.

K Cheminée principale du fourneau.

Dessin d'un fourneau dont se servent les Hollandois pour cuire la poterie grossiere & les pipes, avec la tourbe & quelque peu de bois.

La troisseme sigure est le plan de ce sourneau; il a été sait à la hauteur des ouvertures par où l'on met le seu. On peut les nommer portes des soyers & cendriers en même tems. Les lignes ponctuées expriment les recoupes que l'on a saites à la hauteur de la porte par où on introduit les pots & creusets. Cette recoupe sert à supporter des briques sabriquées exprès pour cet usage, de la maniere qu'on l'a exprimé par la lettre I de la coupe. C'est avec ces briques que l'on couvre entiérement le canal circulaire G H I K, & celui qui est sormé en croix, en laissant seulement dans le centre P une ouverture pour le passage de la slamme, laquelle passe aussi à travers toutes les briques qui ne joignent pas assez exactement pour l'empêcher.

C'e sur ces briques & sur les massis de maçonnerie qui ne sont plus qu'une seule surface, que l'on arrange la poterie & les creusets qui contiennent les pipes, en observant, comme il a été dit, de laisser seulement l'ouverture du milieu libre pour le passage de la slamme.

A B Mur de l'attelier contre lequel est appuyé le fourneau.

C D E Trois portes par où l'on introduit les tourbes avec quesques vieilles douves de tonneaux qui ont contenu du goudron. C'est par ces portes que l'air entre dans le fourneau, & que l'on retire les cendres.

F Continuation du canal jusqu'au mur de l'attelier, où l'on a formé une petite cheminée.

GHIK Canal circulaire que l'on recouvre de briques lorsqu'on met la poterie.

L MN O Deux canaux en croix que l'on recouvre également de briques; à l'exception du centre P, par où passe la flamme.

La quatrieme figure est la coupe sur la ligne A B du plan.

A B Mur de l'attelier.

C D Cheminée prise dans l'épaisseur du mur du fourneau.

E Ouverture dans la voûte du fourneau, qui sert de cheminée.

F Une des portes par où l'on met la tourbe.

G Porte du fourneau par où l'ouvrier entre pour arranger la poterie & les creusets.

H H Canal circulaire que l'on a recouvert en I avec les briques.

I Briques qui recouvrent les canaux.

K Un des canaux qui croisent le fonmeaui

L. Petites ouvertures autour du fourneau, par lesquelles il sort un peu de flamme pendant la cuite.

## PLANCHE XIV.

Dessin d'un fourneau dont les Hollandois se servent pour cuire les briques avec la tourbe.

La premiere figure A B C D est le plan du fourneau un peu au-dessus du sol, lequel est pavé de briques placées de champ.

E Porte du four par où l'on introduit les briques, & par où on les retire lorsqu'elles sont cuites.

F Douze ouvertures ménagées dans l'épaisseur des murs pour fermer, les six canaux H qui servent de soyers.

La seconde figure est la coupe sur la ligne A B du plan.

A B Sol du fourneau pavé de briques, placées verticalement.

C Porte du four.

D Les six ouvertures saites dans l'épaisseur des murs, qui servent de portes au soyer,


E Façon dont on range les briques sur les canaux H du plan, pour y former les soyers,


F G Ligne ponctuée pour désigner que l'on remplit le sourneau jusqu'à cette hauteur, & même quelquesois au-dessus.


H Recoupe faite dans l'intérieur des murs.


I Trois marches d'escalier pour monter sur le fourneau, lorsqu'on est parvenu en K à l'aide d'une échelle.


Fin de l'explication des figures,













• Personal and the second .


.

. •
































= . :, . . . . . • ,














Voyages Metalhorgiques Tome III. Pl.14.





9456 12 18 24 30 36 Pieds

Fig. 1 .

